ا کناری، م، عرجمدا ر، ean de رادة. والتالاعة للذانيا) وصفا الراحة

C ---

آل / لاد

628-


الجمهورية العراقية

وزارة النفط

المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الفساز

الفي الهنسي في النشآت النقطير في المنتقات النقطير

قسم السلام والتفتيش-معفئ الدوره



## ﴿ الفحص الهندسي في المنشآت النفطية ))

## اعداد قسم السلامة والتفتيش مصفى الدورة

بدري مالح جاسم / رئيس هيئة التحرير علي احمد مصطفى / مساعد هيئة التحرير

## المشماركون


كامل جعفر الفتاي

بدري صالح جاسم
علي احمد مصطفی
حكمت جعفر الحسن
ارشد محمد علي
زاهر شاكر السامان
زهير عبدالاحد ميرزا
علي جاسم كاظم
شمعون جرجيس اسمق

قام بطبع وتحضير النقارير واخذ المسور الفوتوغرافية واستنساخ المضوطات والصور الاخرى السادة :-

عبدالمحسن عبدالسادة عبدالحسين وشاح سحاد عبدالواحد

قام بالاشراف على الطبع في مطبعة سلمى الفنية الحديثة ومراجعة النصوص وتهيئلة المخططات للطبع الانسة عامرة غانم احمد ·





عزيري القاريء

يسرنا أن نضع بين يديك هذا الكتاب (الفحص الهندسي في المنشآت النفطية) آملين أن يكون لك عونا كبيرا في كل مايتعاق باعمال الفحص الهندسي للمعدات والاجهزة الصناعية المختلفة ٠٠ وخاصة تلك التي تتعلق بالصناعة النفطية ٠

√ يعرف الفاحص الهندسي بانه الشخص الؤهلاجراء فحص او اختبار او تدقيق او القيام باي عملية للتمكن من معرفة مدى صلاحية اي جهاز اومعدة للاشتفال بصورة سليمة تحصت الظروف التشفيلية المسلطة ٠

APT

وبناء على هذا التعريف الوارد في دليـــــلالفحص الهندسي لمهد البترول الامريكي ٠٠ لايخفي عليك اهمية هذا العمل الكبير وخاصة اذا نظرنا الىتعقد اجهزة ومعدات الصناعة النفطية وتنوعها ٠ في بداية هذا القرن كانت عمليات تصـــفية النفط الخام تتم تحت ظروف معتدلة نسبيا ولـــم

تكن تتجاوز (١٠٠) باوند / الانج المربــع و٥٠٠درجة فهرنهايت في افران التسخين ٠

وبعد الدرب العالمية الاولى والزيادة السريعة التي حدثت باستعمال السيارات وتطور محركات الديزل مما ادى الى ضرورة انتاج كميات كبيرة من البنزين وزيت الغاز على حساب المنتجات الثقيلة المكونة للنفط الخام ٠٠ حيث تم ذلك باستعمال طرق انتاج مناسبة لتكسير المنتجات الثقيلة بغيلة زيادة المنتجات الخفيفة بالنسبة للنفط الخام ٠ ولميكن ذلك ممكنا الا باستعمال طرق انتاج تزداد فيها درجات الحرارة والضغط كثيرا عن الحدود التسيكانت تستعمل في بداية عهد التصفية ٠

ولقد اصبح واضحا مدى الحاجة الى وسائل فحص كفوءة للتمكن من معرفة سلامة الاجهسزة المستعملة في عمايات التصفية وذلك للمحافظة على الارواح والمتلكات من جهة ، وللتمكن من ادامة استمرارية التشغيل ولفترات طويلة من جهسة أخرى .

ولقد تطور واجب الفحص الهندسي ٠٠ مـنعمليات الكشف على الاجهزة بغية اجراء التصليحات اللازمة عليها الى عمليات تقدير عمر هذه الاجهزة ٠٠ ودراسة التردي الذي يصيبها واقتـــراح الوسائل الكفيلة بايقافه ٠٠ كما تطلب مهــاراتواجهزة جديدة ادخلت بالتدريج الى عمليات الفحص الهندسي ٠٠ كالتصوير الشـعاعي والذبذبات فوق الصوتية والنظائر المشعة والتصوير الحراري وغرهـا٠

كما ادت الحاجة الى معالجة المنتجات وازالةالشوائب فيها كالكبريت وغيره الى استعمال طرق النتاج جديدة ادخلت بواسطتها معادن وسبائك حديثة في صنع الاجهزة والمعدات لم تكن مستعملة سابقا مدادت الى تطورات اضافية في مجال الفحص الهندسي حيث اصبح مرتبطا بمورة وثيقة مع علم

Metallurgy · المعادن وخواصها



يحتوي هذا الكتاب على سنة فصول تتصرض الى اساليب واجهزة الفحص الهندسي وطرقه المختلفة بالنسبة للمعدات النفطية ١٠ اضافة على احتوائه على فصل مهم جدا لشرح ظاهرة التآكل ومسبباتها وفصلا اخر عن اللحام بانواعه المختلفة٠٠ والسبل الكفيلة للحصول على لحام جيد ٠

وهذا الكتاب ١٠ نم يكن الأحصيلة جهد كبير من منتسبي قسم السلامة والتفتيش في المشساة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى / مصفى الدورة ١٠ وكان اعداده نتيجة للشعور بحاجية المهندس الدائمة الى مثل هذا الدليل كمرجع عمل اولا ، وكوسيلة ثقافية لتعريف مهندسي التشسفيل والصيانة باهمية الفحص الهندسي من جهة وباساليب المحافظة على المعدات وأدامتها من جهة ثانية ٠

وان لنا املا كبيرا في ان تتطور مهنة الفحص الهندسي في العراق لكي تواكب المطلبات الجديدة لنهضتنا الصناعية وان الجهد يجب ان ينصب في السنوات القادمة على مايلي :

- ١ خلق جيل من الفاحصين المدربين على مختلف اجهزة الفحص لهم القابلية الجيدة في تفسير نتائج عملهم واعطاء القرارات الصحيحة ·
- ٢ \_ التمكن من شراء واستعمال الاجهزة الحديثة والمتطورة التي تدخل الى هذه العملية باستمرار •
- ٣ ــ اقامة علاقات جيدة مع شركات ومعاهد الفحص الهندسي للتعاون في حل مشاكل مشتركة بطرق علمية
   واقتصادية ٠٠ وكذلك في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ٠
- إ ـ الدخول في مجالات الفحص لاغـــراض المشاريع قبل واثناء الانشاء وكذلك فحص المعدات
   اثناء التصنيع بصورة اكبر مما يجري حاليا ٠
- الوصول الى اساليب محص متكاملة لمجمل القطاع الصناعي لاغراض محص المعدات المتشابهة وعدم اقتصار ذلك على صناعة معينــة دون غيرها .

وختامًا اود أن أشكر منتسبي قسم السلامة والتفتيش في المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الموسطى / مصفى الدورة ٠٠ على جهدهم في اعداد هذا الكتاب متمنيا لهم النجاح والموفقية في عملهم ٠٠ واملا منهم متابعة كافة التطورات الجديدة بغية ادخالها على طبعاته القادمة ٠

ولايمكن أن ننسى في هذا المجال الدعم الذي نلقاه دائما من وزارة النفط والمؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الفاز التي شجعت كثيرا في الاقدام على كل عمل علمي فيه فائدة واضحة لمهندسي الوقت الحاضر والمستقبل .

سعدالله الفتدي مدير عام المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى / مصفى الدررة



## بسم الله الرحمن الرحيم

يسر قسم السلامة والتفتيش بمصفى الدورة ان يقدم هذا الجهد المتواضع ( الفحص الهندسي في المنشآت النفطية ) اسهاما منه بدفع عجلة التقدم في خلل ثورة السابع عشر من تهوز الباركة وقد توخينا في هذا الكتابان يكون عوناللمهندسين والملاحظين الفنيين الذين يعملون في مجال الفحص الهندسي المنشآت النفطية بمورة خاصة وكمرجع اساس للعمل اليومي والمشاكل الانهة وهو بطبيعة الحال لايفني عن النظم القياسية والمواصفات المالمة ، ويحوي الكتاب على فصل كامل عن اللحام لايماننا باهمية هذا الفين في المناعات الحديثة وفي مجال المتشات النفطية بمورة خاصة حيث يتطلب ان تكون وصلات اللحام على مستوى من التكنيك لتحمل ظروف التشغيل الصعبة وتوفي السلامة للمعدات الثمينة .

اما باتي فصول الكتاب فتهتم اساسا بمشاكل التاكل في المنشآت النفطية وطرق الفحص غير المتلف واجهزة الفحص مراعين في ذلك احدث الاساليب في الفحص واكثرها عمليا في الوقت الحاضر مع الاشارة الى بعض الطرق القديم التي يمكن استعمالها في المعامل المنفيرة التي تملك المحدات الحديثة •

كما يستطيع القارىء ان يجد كثيرا من الاسس النظرية والمحادلات الرياضية المستخدمة في مجال المحص الهندسي والتي قد تكون من الامور المهمة لمهندس المحص - أما أذا أراد التعمق أكثر في هذه الناحية فطيه الرجوع الى المصادر المتخصصة في أي فرع والتي أشرنا اليها في نهاية الكتاب •


واهم مايميز هذا الكتاب انه يحتوي على عثير من الخبرة الخاصة التي اكتسبها منتسبوا قسم السلامة والتفتيش كاقدم جهاز مسؤول عنالفحص الهندسي المنشآت النفطية الموجودة في انحاء الصراق •


وبهذه المناسبة اود ان اشكر السادة الذيب نساهموا في اعداد التقارير المختلفة واخص بالذكر منهم السيد كامل جعفر الفتلي مدير مصفى الدورة والمدير السابق لقسم السلامة والتفتيش الذي كان له الفضل في اعداد كوادر القسم ودعم جهود نالاخراج هذا الكتاب وقد اخذت من محاف سراته كثير من المعلومات في هذا الكتاب .

كما اشكر السادة عبدالمدسن عبدالسادة وعبدالمسين وشاح وسسعاد عبدالواحد وعامسرة غانم احمسد الذيسن بذلوامجهودا كبيرا في طبع التقارير واخذ المسور الفوتوغرافية واستنساخ الخرائط واعمال مساعدة اخسرى ٠

وبعد نرجو أن يقدم هذا الكتاب الهدف المشود من الخراجه وأن يسد ثغرة أساسية في هذا المجال والله الموفق ·

بدري صالح جاسم هدير قسم السلامة والتفتيش مصفى الدورة





Idle Equipment رابما : حماية الاجهزة المتوقفة عن التشغيل قواعد الحماية - مصادر الاضرار والتلف - اسس وضع نظام فعال للحماية - الظروف المؤثرة على متطلبات الحماية - تحديد الحماية المطاوبة حارق الحماية \_ الحماية الداخلية \_ الحمالة العامة الحماية بواسطة تغيير الجو المديا. - طرق الحماية لمعدات معينة ـ المدات المكانيكية المبردات والمبادلات الحرارية الخزانات واوعية الضغط \_ الاجهـزة الدقيقة الانابيب والصمامات وملحماتها

المعدات الكهربائية
 الافران والمداخن
 الافران والمداخن
 المنشآت المديدية
 خامسا : بعض مشاكل التآكل في مصفى
 السدورة
 السدورة
 تآكل المنطقة العلوية من ابراج التصغية
 تآكل انابيب افران التصفية
 التآكل في الخزانات

\_ التآكل في مبردات البروبان

- التآكل في درجات الدرارة العالية

الفصل الاول: التآكل : نظرية التآكل Y 91 \_ التآكال في الحوامنين التآكل في المحاليل القاءدية والمتعادلة ـ التآكل في المحاليل الاخرى \_ التفاءلات الكهروكيمياوية \_ ظاهرة الاستقطاب ـ جود التآكل \_ جهد التأكسد والاختزال \_ الخمـول ـ الجدول الكلفاني ثانيا : انواع التآكل \_ التآكل المنتظـم ــ التنقــر \_ اآتآكل الكالفاني \_ تآكل حدود مجاميم بلورات المعدن \_ التآكل الجهـدي

\_ التآكل والتعربة

\_ الانفصال بالتآكل

\_ التآكل بالهيدروجين

ـ تغيير المحيط ـ التصميم

\_ الحماية الكاثودية

ـ التغدلية

\_ مكونات جهاز الاشعة السينبة ــ التآكل في الهران P.D.A. \_ التآكل في وحدة الفرفرال \_ الطف المستمر \_ امتحاص الاشعة ــ التآكل في وحدة تحدين البنزين \_ تأثير شدة التيار الفصل الثاني: اجهزة وطرق الفحمي ــ تأثير فرق الجهد : الفحص البصري \_ المرشحات : الممدمس المطرقي \_ النظائر المشعة : الفحم بالذبذبات فوق الموتية \_ كيف تتولد اشعة كاما \_ المروت \_ افلام التصوير \_ دارق انتقال الصوت \_ التعـرنس ــ ... عة المحات العبوتة \_ الحاجبات \_ ظامرة البيزو الكهربائية \_ التثــويه \_ اجهزة الفحص بالموجات فوق الصوتية \_ غسل الأخارم \_ مكونات الأحهزة \_ حساسة الاغلام \_ عمل الأحبزة \_ تصوير اللحام \_ تعيير الاجهــزة \_ العيوب المتوقعة في عملية اللحام \_ العلاقة بين الخدواس الفيزياويك \_ النوابة عن الإنام للموحات الصوتية الخارجة من المجسى خامسا : الفحص بالسوائل النافذة ومظهر الشائسة \_ مجال الاستخدام \_ قياس الطاقة الصوتبة \_ انواع السوائل النافذة \_ قياس معدل اضمدلال الطاقة \_ انواع المظهــرات \_ قياسات السمك وتحديد العيوب في \_ حاريقة العمل الالواح الحديدية \_ القواعد اارئيسية في الفحمس بالسوائل \_ تحديد عيوب اللحام رابعا : الفحص باستعمال اشعة (×) وكاما النافدة \_ تدضير السطح للإذتبار \_ اكتشاف الاشعة السينية \_ السوائل النافذة المنسئة \_ استعمالات الاشعة السينية \_ أستخدام السائل النافذ \_ الطيف الكهرومغناطيسي

le K

ثانيا

ثالثا

\_ اختبار الصلادة بجهاز برينل \_ استعمال المظهــر \_ اختيار الصلادة بجهاز روكويل \_ الفحـــــ \_ اختبار الصلادة بجهاز فيكرز \_ السوائل النافذة الملونة \_ تحديد الصلادة الميكروسكوبية سادسا : الفحص المغناطيسي تاسما : الفحص غر المتلف - حــدوده \_ المجال المغناطيسي وقسدراته \_ المجال المغناطيسي للتيار الكهربائي \_ طرق الفحص لاكتشاف العيوب السطحية معدات الفحص بالجزيئات المعنطة \_ طرق الفحص لاكتشاف الميوب الداخلية \_ الفحص ببرادة الحديد الفمل الثالث: فحص الاجهزة النفطية \_ الفحص بواسطة الملف الباحث : طريقة فحص الاوعية التي تعمل le K سابعا: الفحص المجهري بمسغط \_ حجم البلورات \_ مقــدمة - تعيين حجم البلوراتالحديد الاوستينيتي \_ اسياب عملية فحص الاوعية ومشاكل \_ تحديد نسبة الكربون التآكل الرئيسية ــ مظهر تكوين وتفكك البيرلايت \_ التآكل بواسطة التعرية T. T. T. حندنیات -\_ التغير الفيزياوي والتركيبي للمعدن \_ تأثير اضافة السبائك الى الحديد \_ تأثير القوى الميكانيكية على المعدن \_ الفحس المجهري لعينات الحديد الاختيار الردى، لمدن الوعاء او طريقة الكربوني تصليعه عيوب اللحام كما تظهر تحت الفحص العوامل المؤثرة على الفحص الهندسي المجهري \_ طرق الفحص الهندسي ثاهنا: الاختبارات الميكانيكية الكشف عن العيوب الميكانيكية والتغيرات \_ خصائص المعدن الميكانيكية التركيبية لجدران الوءاء \_ اختبار الشــد \_ الفحص او الاختبار \_ اختيار الضغط \_ محدوديات السمك لجدران الوعاء \_ انهيار المعدن تحت تأثير قوى الفحص \_ طرق التصليح لجدران الوعاء \_ اختبار الحنى ثانيا : فحص المبادلات الحرارية ـ مجال استخدام اختبارات السلادة

الاجهزة المساعدة	-	انواع البادلات	
الفحص الداخلي	***	المبادلات الحرارية التي تحتوي على	
الانابيــب		حزمة انابيب وقشرة	
: طريقة فحص الافران والمداذن		مره البيادلة الحرارية والمحـــادن تركيب المبادلة الحرارية والمحـــادن	
مقدمــة		المستعملة	
انواع الافران		اغراض الفحص	
الداخــن		حالات التلف	
مواحفات المواد الداخلة الى الفرن		الفحص الدوري	
انواع التلـف		الفدق التفتيش طرق التفتيش	
تحديد فترات فحص الفرن		الاختبار الاختبار	
طريقة الفحص		حدود السماك	
ري الفحص الداخل <i>ي</i>			
الفحوصات الاخرى		: طريقة فحص المراجل البخاريـــة	
توسيع الانبوب		والأجهزة المساعدة	
كيفية حساب اقل سمك		انواع المراجل	
 فحص الاجزاء الخارجية للفرن		الموفر ومسخن البهواء	
		المحمص	
: فحص <b>الانابيب</b> المسالحين		الاجهزة المساعدة	
المجاب الاندثار		نظم فحس المراجل	
معدلات الفحص		اغراض الفحص ومسببات التلفة	
الفحمس اثناء الاشتغال		تحديد الفترات الدورية لفحص المراجل	
احتياطات الامان		احتياطات الامان واعداد العمل لعمليـــة	
قياس الســمك		الفحص	
الفحص المطرةي		الاعداد لعملية الفحص	
الفحوصات الاخرى		طرق الفحص	
: طريقة فحص صمامات الأمان		هراجل انابيب الماء	
أنواع صمامات الامان		مراجل انابيب النار	
جامات السازمة	-	اوعية المراجل	-

ـ تشييد الجدار \_ صمامات خفض الضغط فحص الجدار بواسطة الاشعة \_ حمامات السلامة وخفض الضغط \_ فحص السقف ـ فتحات التنفيس \_ الفحص النهائي \_ اقراص الانفحار ثامنا كيفية فحص الرافعات \_ اسباب عدم اشتغال صمامات الامان \_ مقدم\_ة بصورة صحيحة \_ حلقة الرفع \_ معدلات الفدص - حبال الرفع الفولاذية \_ فحص الصمامات في معمل الصيانة ـ ذراع الرفع \_ عمليات الصيانة واعادة الشد \_ البكرات ـ ارشادات للفاحص - فحص الرافعات المحمولة على اطارات سابعا : طريقة فحص الخزانات - فحص الرافعات المحمولة على زنجيل \_ خزانات الضغط الجوى تأسعا : حبال الرفع الفولاذية \_ خزانات الضغط الواطيء \_ مقدم\_ة \_ مررات الفحص وأسباب التلف تصميم وتركيب الحبال الحديدية \_ وقت ومعدلات الفحص \_ المواصفات القياسية للظفائر ونوعيــة \_ الفحص الخارجي للخزان حالة عزله 14--16じ ـ الفحص الداخلي - طريقة لف او ابرام الحبال الحديدية \_ فحص قاع الخزان و خلفائر ما \_ محص جدار الخزان \_ طرق تصنيع وتركيب مركز الحبال \_ فحص النضوحات الحديديــة ــ أغطية مقاومة التآكل تقييم العوامل المؤثرة في عمل الحبال \_ اختبار الخزانات الحديدية \_ حدود التفاوت المسموح به \_ كيفية حساب معامل الامان والثقـــل \_ طرق التصليح التشغيلي المامون \_ طرق فحص الخزانات عند الانشاء - طريقة الفحص الهندسي للحبال الحديدية ـ تشييد صفائح القاعدة ے معلومات عامة \_ خطوات عملية اللحام

اللحام الركني		رأبع : اللحــأم	ألفصل ألر
انواع وصلات اللحام		: خواص المعادن	
تحضير حواف وصلة اللحام في اللحام		خواس المعادن الفيزيائية	
التقابلي		مواصفات المعادن	
: اللحام بالفاز	سادسا	الفازات في الحالة المنصهرة	*****
غاز الاوكسجين والاسيتلين		: عرض عام لاساليب اللحام	ثانيا
الأمداد بالاسيتلين من الاسطوانات		القوس الكهربائي	
صمامات الاسطوانات	men.	لحام القوس الكربوني	
خراطيم تصريف الغاز	-	لحام القوس المعدني	
مشاكل اللحام	-	لحام القوس المدني الفاطس	-
لهب اللحام		لحام القوس الخامل	~
مشاكل تلوين اللهب		لحام ذرات الهيدروجيين	-
فحص مشاعل اللحام	-	لحام الغاز	
تبريد مشاءل اللحام		: اللحام بالقوس الكهربائي	ដោច
اللحام الامامي	(1994)	اساسيات اللحام بالقوس الكهربائي	
اللحام الخلفي	-	انحياز القوس	
تحضير الحواف	-	التطشدر	
اللحام الراسي	******	: اسلاك اللحام بالقوس الكهربائي	<u>t</u> _1,
اللحام براسطة علهلي لحام		العوامل المحددة لأختيار سلك اللحام	
اللحام فوق الراس		خصائص مادة الغطاء لسلك اللحام	
: الطرق الحديثة في اللحام		تصنيف أسلاك اللحام	
لحام الغاز الخامل		التصنيف حسب المواصفات .A. S. T. M	
لحام الغاز الخامل باستعمال قطب	-	التصنيف حسب المواصفات البريطانية	
التنجستين		تصنيف اسلاك اللحام تبعا لنوع الغطاء	
ماكينات اللحام بالارجون		: ضوابط عملية اللحام بواسطة	خامسا
اسس التشنغيل		القوس الكهربائي	
لحام قوس البلازما		 اللحام التقابلي	_

\_ ملاحظات حول طريقة تحضير النماذج لحام الغاز الخامل المعدني وثاني أوكسيد الكاربـون \_ تقييم نتائج اختبار النماذج احدى عشر: ازالة الجهد ثامنا اللحام الناجح وكيفية تحقيقه \_ علاقة درجة الدرارة وفترة الامتصاص \_ مشاكل اللحام وطرق التغلب عليها \_ المعاملة الحرارية لازالة الجهد لاغلب \_ منلهر اللحام وشكله الخارجي المعادن المستعملة \_ تطشر المدن الفصل الخامس: اسس الفحص الهندسي \_ القطع السـفلي اولا : ظاهرة الزحف \_ لحام غير نافــذ \_ مقدم\_ة ـ الصهر غير كافي \_ العوامل الاساسية ــ التثــويه \_ نوع الكسر \_ الثــقوق \_ تحليل مخططات الزدف \_ المسامة \_ خواص الزحف للمعادن ـ اللحـام الهش \_ كيفية حساب متانة الزحف \_ اللحام الجيد \_ كيفية حساب متانه الانهيار بالزحف تاسعا: فحص واختبار وصلات اللحام \_ الزحف والفحص الهندسي \_ الفحص بالعين المجردة ثانيا : المعادلات والحسابات المستعملة \_ الفحص اثناء عملية اللحام في الفحص الهندسي \_ الفحص بعد اللحام \_ انابیب الافران \_ معدلات التشغيل وخواص وصلة اللحام \_ انابيب الاتصال للافران \_ مقاييس فحس اللحام \_ الاختبارات غير المتلفة ـ رؤوس الانابيب \_ الابراج والاوعية عاشرا : طرق اختبار اللحامين \_ الفلنحات \_ اوضاع اللحام \_ نماذج قطع الاختبارات ومواحمــفات نہ النوزلات \_ الانابيـب اللحام \_ توسيع انابيب الافران ( مواصفات ) \_ نماذج اختبارات الشد \_ العوامل الواجب اتخاذها في عمليــة \_ نماذج اختبارات الحنى

		The state of the s
	توسيع الانابيب	_ حارق العلاج
	طريقة اللحام في عملية تصليح جدار برج	_ اسئلة واجوبة
	طريقة اللحام لجزئي انبوب مختلف	_ اهمية خطوط اللحام في اجهزة مداولة
	السمك للجــدار	الهايدروجين في درجات الحرارة العالية
_	احتياجات تفرعات الانابيب لونسع	_ شرح لبعض الحوادث التي حصلت
	الواح تقوية	نتيجة نقص مكونات السبيكة في اللحام
_	مراصفات الفلنجات وعلاقتها بالضعط	_ اختيار البائك المناسبة لوحــدات
	ودرجة الحرارة	الهايدروجين والتجزئة
	رب. ازالة الاجهادات في اوعية الضغط	_ متطلبات عمر السبيكة
	السمك التقاءدي لانابيب الافـران	_ اوعية عزل الغاز عن السائل
	المتعرضة للزهف	_ كيفية الكشف عن التلف بالهايدروجين
	طريقة توسيح انابيب الافران	رابعا : الكلـل
<u>- 15</u>	ر السمك التقاءدي لانابيب الافـران	_ مقدمــــة
	ورؤوس الانابيب وملفات التسخين ،	_ جهـود الكلــل
	وخطوط الانابيب	_ كيفية حصول الكلــل
-	مواصفات المعادن الحديدية والحديك	_ خواص الكلــل
	السبائكي	_ العوامل المؤثرة على الكلل
	. ي سطمات الجهود التشميلية لانابي ت	الفصل السادس: السبائك والمادن الستعملة في
	الاغران	صناعة التصحفية
	تقدير درجة حرارة معدن انابيب الافران	السبائك الحديدية
and the	حسابات الضمط للابراج	المبائك الفريتية
	حسابات المبادلات المرارية	_ السبائك الاوستينيية
	حسابات اوعية الضغط	_ الحديد المصلب
1:1	: تاثير الهايدروجين على الممادن	السبائك غير الحديدية
	مقدمـــة	_ النيكل وسبائكه
	انواع التلف	_ النحاس وسبائكه
	الظروف اللازمة لحصول التلف	_ الالمنيوم وسيائكه
		50

## Joyl Jeil

# Corrosion 11

أولا : نظرية التاكل

ثانيا : أنسواع التاكسل

ثالثًا : طرق الحماية من التاكل

رابعا : حماية الاجهزة المتوقفة عن التشفيل

خامسا : بعض مشاكل التاكل في ممسفى

المدورة

قاعدی در H<sub>2</sub>O

اعداد المهندس / بدري صالح جاسم

## التآكل في المحاليل القاعدية والمتعادلة

تتآكل المعادن ايضا في الماء الاعتيادي . ماء البحر ، المحاليل المحية ، والمحاليل القاعدية • في معظم هذه الاحوال لايمكن حدوث التآكل الا بوجود الاوكسجين المذاب . أن المحاليل المائية تذيب بسرعة الاوكسجين الموجود في الهوا، وهذا يكون المصدر المطلوب للتآكل • ان المثال الشائع لهذا النوع من التآكل هـو صدا الحديد في الماء أو في الهواء الرطب

4Fe+6H<sub>2</sub>O+3O<sub>2</sub> 4Fe(OH)<sub>3</sub> هذا التفاعل ينتج ميدروكسيد الحديد كمادة صلبة لونها يميل الى الاحمرار او البني .

عند حدوث الصدأ في الهواء الطلق تجف مادة ميدروكسيد الحديد لتكون اوكسيد الحديد . 2 Fe(OH) 3 ------ Fe2O3+3H2O تحدث نفاعلات متشابهة عند تعرض الخارصي

للما، او للهواء الرطب :ــ  $2Zn+2H_{2}O+O_{2}$  —  $2Zn(OH)_{2}$  $Zn(OH)_2 \longrightarrow ZnO + H_2O$ ويحدث من هذا التفاعل أوكسيد الخارصين الابيض اللون الذي يشاهد في بعض الاوقات على حنفيات الما، غير المطلية بالكروم طلاء جيدا .

يحصل التآكل ايضا في محاليل لاتحتوي على المناليل الماوية على الاملام المؤكسدة مثل

التأكيل الفصل الأول : نظرية التآكل اولا: ــ

يعرف التآكل بانه أنسممال المادة ( المعدل ) او تغير خواصه نتيجة التفاعل مع محيطها • ان القوة الدافعة التي تجعل المعدن يتآكل هسي عبارة عن عملية طبيعية تعيد المعدن الى الحالة التي يوجد عليها في الطبيعة اي الحالة الخام

مثال على ذلك أن الحديد يوجد في الطبيعة كمادة خام هي اوكسيد الحديد ( e<sub>2</sub>0<sub>3</sub> عليه وان ناتج تآكل الحديد هو في معظم الاوقات هـذا الاوكسيد نفسه • =

كيمياء التآكل :

ان التآكل هو عبارة عن تفاعل كيمياوي يمكن فهمه بمعرفة الاسس المبدئية لعلم الكيمياء . (اً) التآكل في الحوامض :--

من الطرق البسيطة التدرير غاز الهايدروجين في المفتبر هي وضع الخارصين في حامض مخفف كحامض الكبريتيك ، او حامض H2804 الهايدروكلوريك حيث يحدث تفاعــل سـريح HCl يحرر بواسطته الهايدروجين كما في المعادلتين

Zn+2HCL -ZnCL<sub>2</sub>+H<sub>2</sub> ا التآكل في المحاليل الاخرى :ــ Zn+H2SO4-H2 كذاك تتآئل المعادن الاخرى بالموامض وينتج عن التفاءل املاح وهايدروجين كما موضح ادناه :

Fe+2HCL FeCL2+H2 | 2AL CL3+3H2 |

(فقرالکردان) الکانئ یزداد ے آکسة (کیمالکردان) تسل کے اخترال


ا باب التآكل

املاح الحديد او النحاس كما مبين ادناه:

\[ \frac{1}{2} \frac{1}{2

التفاعلات الكهركيمياوية : =


تعریف : ان التفاعل الکهرکیمیاوی هو عبارة عن تفاعل کیمیاوی یصحبه انتقال فی الالکترونات ای انه تفاعل یحتوی علی اخترال واکست لان تفاعل التآکل هو دائما من هذا النوع لذلك یجب علینا ان نتمعن فی هذا الوضوع جیدا لنرجع الی المعادلة الاولی : الوضوع جیدا لنرجع الی المعادلة الاولی : ۲۵ میدا کیمینا ک



تحتوي على اكسدة واخترال · ظاهرة الاستقطاب :\_

لقد توضح لنا الان تفاعلات التآكل الرئيسية و من الامور المهمة لمهندس التآكل هو معرفة سرعة هذه التفاعلات وهذه السرعة تعتمد على عدة عوامل فيزياوية وكيمياوية وتستقطب

لغرض المقارنة لنأخذ مثالاً على تفاعل غيين كهركيمياوي و اذا أضفنا محلول نترات الفضة التي محلول نترات الفضة التي محلول كلوريد الصوديوم يتكون لدينا راسب البيض من كلوريد الفضة كما في المعادلة التالية :— البيض من كلوريد الفضة كما في المعادلة التالية :— الموريد الفضة كما في المعادلة التالية :— Ag NO<sub>3</sub> +Nacl — AgCL + NaNO<sub>3</sub> بما أن قسما من هذه المواد مؤينة في الماء لذلك



شــکا رقم (۲)

يمكن كتابة المعادلة كما يلي: -

Ag • MO3 • Na • CL - Ag CL • Na • NO3

يمكن اختصار المعادلة كما ياى :-

Ag+CL--- AgCL

وهذا موضح في المذملط اعماده:

من الملاحظ ان هذا التفاعل لأيحتوي على الكسدة او اختزال ولايوجد فقدان او اكتساب للإلكترونات لذلك لايمكن تقسيم هذا التفاعل الى اكسدة واختزال كما فعلنا في المثال السابق •

و تفاعلات التآكل عادة تفاعلات كهركيمياوية

او تقال سرعة التفاعلات الكهركيمياوية بواسطة هذه الموامل م يوجد طريقتان لاستقطاب او تقليل سرعة التفاعلات الكهركيمياويسة مالطريقة الاولى تسمى الاستقطاب التفاعلي والثانية الاستقطاب التركيزي م

اذا كان الاستقطاب تفاعلي فهذا يدل على ان العوامل المقللة لسرعة التآكل هي عوامل من طبيعة التفاعل نفسه • اذا نظرنا الى المثال الاول اي تآكل الخارصين نجد ان سرعة تحرير الهايدروجين تعتمد على عدة عوامل بخمنها سرعة انتقال الالكترونات الى ايون

الهايدروجين على سطح المعدن وهذه السرعة تعتمد على نوعية المعدن ، تركير ايون الهايدروجين ودرجة الحررارة ، امراة الاستقطاب التركيزي فهذا عادة تقليل سرعة التفاعل الكهركيمياوي نتيجة تغيرات في تركيز المحلول الملاصق لسطح المعدن ، اذا رجعنا الى المثال الاول ولنفرض ان تركيز ايونات الهايدروجين في المحلول واطي، فان هذا ميساعد في زيادة التآكل لان تحرير الهايدروجين سيكون مستمرا لقلة تركيزه في المحلول ، ان معرفة نوع الاستقطاب مهم جدا في التآكل حيث يمكننا معالجة التآكل

فمثلا اذا كان التآكل مرتبط باستقطاب تركيرزي فران اي تحريرك او تهيج للسائل سيحرر هايدروجين انتر ويزيد

في سرعة التآكل • اما اذا كان التآكل مرتبط باستقطاب تفاعلي فان تحريك السائل لن يؤثر على سرعة التآكل • فمثلا زيادة سرعة الضخ في انبوب ما لن يؤثر على سسرعة التآكل في الانبوب • عادة يكون الاستقطاب التفاعلي العامل المسيطر للتآكل في الحوامض المركزة •

اما الاستقطاب التركيزي فيكون العامل المؤثر للتآكل في الحوامض المخففة •

جهد التآكل :

تعريف : مو عبارة عن جهد سطح متآكل في محلول مقاس بالنسبة لقطب ثابت • انجهد التآكل مفي حدد في دراسات التآكل ويمكن قياسه بسهولة في المختبر او في ميدان العمل ، ادناه مخطط لجهاز عياس جهد التآكل •

Lead control of the property o

شكل رقم ٣-

يقاس فرق الجهد بين القطب الثابت وبين المعدن في المحلول • عند ذكر فرق الجهـــد لاي معدن يجب ذكر نوعية القطب الثابت المستعمل في التجرية •

### حهد التآكل والاختزال :-

تعريف : \_ هو عبارة عن جهدد تفاعدل كهركيمياوي في حالة تعادل او في حالة خمول (التيار الكهربائي صفر) يقاس هذا الجهد في المفتبر تحتظروفة خاصة ادناه جدوللبعض 🥃 قيم هذه الجهود:

The second secon	0) 1
Reference	
$Au \longrightarrow Au^{+3} + 3e$	1.42
My ← My +8 VCU = Cu <sup>+2</sup> +2e	0799
2H' +2e ⇒H,	0.000
$Ni \rightleftharpoons Ni^{+2} + 2e^{-}$	- 023
$Fe \Longrightarrow Fe^{+\lambda} + 2e$	- 0.44
K ≓K +e	- 2 • 92

هذه الجهود مفيدة جدا لانها تساعدنا علسي ممرفة مدى تعرض المعدن للتآكل من قبل محلول معين ، آدا كان حهد التأكسد والاخترال سانيا فان المحلول بالتدريج عامل مؤكسد فان سرعه التأكل ألمعدن سيؤكسد بالموامض ، اما اذا كان الجمسد ستكون حسب المضلط ادناه : -

موجبا فانه لن يؤكسد بالحوامض • اذا نظرنا الى الجدول اعلاه نجد أن الحديد الذي جهده سالبا يؤكسد بالحوامض محررا الهايدروجين • اما الذهب فانه كما معروف يقاوم التآكل بالحوامض. وكذلك النحاس و لذلك يكون النحاس جيدا لمداولة الحوامض •

> الذمصول (Passivity)

تعريف : \_ تعرف ظاهرة الخمول بانها فقدان قابلية التفاعل لبعض المعادن والسبائك فسي والسبائك الحاوية على الكروم والنيكك والتيتانيوم تصبح خاملة وتكون مواصفاتها هشابهة للمعادن الثمينة كالذهب والبارتين . لم يستطع العلماء الى حد الان معرفة سبب هذه الظاهرة ولكن يعتقد بان السبب الرئيسي هو تكون فلم مقاوم للتآكل على سطح المدن او السبيكة -

اذا غمرنا معدن خامل في معلول واضـــفنا

قوه الدكسية في لحلول م بلالتا عروي تركيز العانل المؤكسه

شكل رقـم (٤)

مهلمته الحرل رعة اتناكل (MPY)

وهذا المخطط يبين اذا كان تركيز العامل المؤكسد قليلا فان التآكل سيكون سريعا ولكن اذا زاد الى حد معين يتوقف التآكل، أما اذا أضفنا عامل مؤكسد اكثر فان التآكل سيزداد مرة اخرى لذلك نستطيع الوصول الى منطقة الخمول إذا ميطرنا على تركيز العامل المؤكسد ، كذلك من المكن الوصول الى ظاهرة الخمول في بعض المعادن باضافة معادن اخرى للحصول على سبيكة مقاومة للتآكل خاملة في معظم الظروف التشغيلية ، شل المحدد الكروم الى الحديد منال على ذلك اضافة مادة الكروم الى الحديد

التي تكسبه مقاومة ومتانة نسد التأكل •

## الجدول الكلفاني

هذا الجدول المرفق يتفسمن تسلسل المسادن والسبائك حسب جهود تاكلها الخاصة في محيطات معينة ، تقاس هذه الجهود حسب الطريقة وبالجهاز المذكور أعلاه ، أن هدذا الجدول يعتبر كدليل مفيد جدا عند ايصال معدنين مختلفين بوجود محلول موسل للكهربائية ، أن المعادن التي جهدها موجب تقع في اسفل الجدول وتسمى الجمة السفلى غير المتأكلة ، أبا المعادن أو السبائك التي غير المتأكلة ، أبا المعادن أو السبائك التي

جهودها سالبة فتقع في اعلى الجدول وتسمى هذه الجهة المتآكلة • لذلك عند أيدال مئالا البلاتين والخارصين بوجود محاول موحسل الكهربائية تتولد خلية كالفانية مشابهةللبطارية المائلةالاعتيادية ويمر تيار منالقطب الموجب (الخارصين) الى القطب السالب (البلاتين) بذلك تتأين جزئيات الخارصين بالمحلسول ويتآكل سطحه بالتدريج •

كلما كان فرق الجهد بين المعدنين كبير في الجدول تكون سرعة التآكل كبيرة •

اذلك ولمعرفتنا ان التماميم الهندسية تحتوي على عدة سبائك ومعادن مختلفة متصلة واحددة بالاخرى فان هذا الجدول ذو منفعة كبيرة للمصمم حيث عليه اختيار معادن مناسبة تقع قريبة مدن بعضها في الجدول الكالفاني لمنع تآكل المعدن الاقل قيمة او من المكن ايضا عزل المعدنين اذا كانك متباعدين عن بعضهما في الجدول الكالفاني بمادة عازلة مناسبة لمنع مرور التيار و

تستعمل ظاهرة التآكل الكالفاني في تعميم البطاريات الجافة وفي الحماية الكاثودية التسبي سياتي شرحها •

## الجدول الكالفاني ( الجهة المتآكلة )

المغنيســيوم وسبائكه .

الخارصين

الالمنيوم التجاري

الكادميــوم •

۲ره منکنیز ) ۰

الحديد الاعتيادي

الحديد المسب

الفولاذ الكرومي (١٣) بالمائة كروم (فعال)

الحديد الصب الحاري على النيكل

الفولاذ (۱۸/۸) (فعال)

الغولاد (٨/١٨) الحاوي على الوليدنوم (قطل)

الرصاص الخاوي على القصديو

الرمساص

القمددر

النكل (فعال)

انكوينل (۸۰ نيكل ، ۱۳ كروم ، ۷ حديد) (فعال)

هاستیلوی (ب) ( ۲۰ نیکل ، ۳۰ مولیدنوم

. ۲ حدید ، ٤ منکنیز البراص (نحاس وخارصين)

النداس

Bronze ( irlin early ) \_\_\_

سبيكة النحاس والنيكل (٢٠-٠٠ نحاس ، ١٠-١٠.

نىكىل )

الالمنيوم نوع (٢٠٢٤) (٥ر٤ نحاس، ٥ر امغنيسيوم المونيل ( ٧٠ نيكل ، ٣٠ نحاس ) ٠ - Monel

Nickel « ( ماما ) النيكل ( خامل )

Inconel (خامل) الانكونيل (خامل)

الفولاذ الكرومي ( خامـــل )

الفولاذ (٨/١٨) (خامل)

الفولاذ (٨/١٨) الحاري على الموابدنوم (خامل) ماستیلسوی (ج) (۲۲ نیکل : ۱۷ کروم ، ۱۵

موليدنون )

الفذ\_\_\_\_ه

التيتانيوم

الفحصم

الذهبب

الملاتسين

الجهدة غدير المتاكلة

## انــواع التآكل 🥃

كما ذكرنا أن التآكل هو عبارة عن أضمحالل او تغير في خواص المعدن نتيجة لتفاعله مع محيطه٠ ان هذا التفاعل يكون عادة كهركيمياوي اي يصحبه انتقال في الالكترونات وينقسم الى تفاعل موجب وتفاعل سالب . الان ننتقل الى الانواع الرئيسية للتأكــل :ـــ

## ١ \_ التآكل المتظم :\_

ئانىــا:ــ

وهذا النوع هو الاكثر شيوعا ويسمى ايضا التآكل العام لحدوثه على جميع سطح المعدن بصورة متساوية بحيث يتآكل المعدن بصورة منتظمة • لذلك فانه من السهل دراسة هذا النوع من التآكل لأن سمك المدن يقل في جميع سطحه ومن المكن توقع فشل المعدن بعد فترة معروفية بعد حساب سرعة التآكل المنتظم ، وهذا يمكن في قياس السمك بين فترة واخرى وملاحظة النقص

في السمك • (Reduction in Wall Thickness) يحدث الفشل عادة بنضور في المعدن في منطقة ما او تحطم الجهاز كليا لذلك يمتبر مــذا النوع من التآكل خطرا جدا اذا لم يقاس السمك دائما ويولى الموضوع اهتماما وعناية ء

## ۲ ــ التنقر :\_ Pitting

وهذا النوع من التآكل خطرا ايضا ولايمكن توقعه بسهولة ، يكون فقدان المعدن قليلا ولكسن في مناطق خاصة ويحدث النضوح من خلالها • من الصعوبة جدا حساب العمر المتبقى للجهاز الدذي

## اعداد المهندس / بدري صالح جاسم

يصيبه هذا النوع من التآكل .

احد الاسباب التالية:

يحدث هذا التآكل في مناطق معينة في المعدن بشكل سريع وعلى شكل حفر على سطح المعدن عمقها يساوي او يزيد على قطرها وتسمى كل حفرة ( Pit ) • بالامكان قياس عمق هذه الحفر بواسطة قياس خاص وذلك لحساب ما تبقى منجدار المعدن. ان ظهور التآكل على شكل حفر يعزي الى

أ \_ عدم تساوي سطح المعدن بتركيبه في جميع المناطق مما يولد مناطق ضعيفة تقوم بدور القطب الموجب ويكون الجزء الاخر من المعدن القطب السالب فيتولد بذلك تيار كهربائي خالله المادة التي يحويها الوعاء من القطب الموجب الى القطب السالب ناقلا قسم من جزئيات المعدن في المنطقة الموجبة مسببا تآكلها .

ب \_ وجود شوائب وتخدشات على سطح الممدن مما يولد تيار كهربائي كما مذكور اعلاه • ج ــ تغير تركيز المادة التي يحتويها الوعاء في بعض مناطق الممدن مما يولد التيار الكهربائي ايضا مثل تغير تركيز الاوكسجين في المحلول حول Differential Aeration Cell

د ــ تتكون الحفر ايضا تحت الترسبات وفي

المناطق الضيقة التي تنعدم فيها حركة المادة •

ه \_ عند انكسار طبقة الأوكسيد على سطح 

او اذا كان سطح المعدن مطيا بمادة واغية وحدث قشط لهذه المادة في منطقة معينة فان هذه المنطقة ستتآكل بسرعة ايضا .

عند ابتداء التنقر تزداد سرعة التآكل تدريجيا الى ان يجدث ثقبا في المعدن خلال اعمق حفرة •

ان محاليل الكاوريد والهالوجينات الاخرى بصورة عامة هي العوامل الرئيسية في تكوين الحفر وهذه واضحة خاصة في الفولاذ Stainless Steel والسبائك المقاومة (Superalloys) أن زيادة ثخن المعدن لن يعطي المقاومة المطلوبة ولكن يجب فسي هذه الحالة اختيار المعدن اللائق للمحيط الملائم •

## ٣ ــ التآكل الكالفاني

وهذا يحدث عند اتصال معدنين موصلين مختلفين كلاهما معرضين لمحلول موصل للكهربائية او عند اتصال معدنين متشابهين بوجود محلولين هوصلين مختلفين •


#### الحالة الاولى:

منا يحدث فرق جهد بين المعدنين المختلفين ويمر تيار من المعدن الاقل قيمة (Less noble) مشكار قطب سالب و وهذا التيار يسبب تآكل القطب الموجب لذلك عند تصميم الاجهزة يجب علينا ان نتجنب ترصيل معدنين مختلفين معرضين لمحلول واحد بينهما فرق جهد كبير و

اذا نظرنا الى الجدول الكالفاني يمكننا ملاحظة ان الممادن في اعلى الجدول تشكل الجهة الاقل قيمة او الجهة غير المتآكلة •

لذلك يجب علينا عدم ايصال الذهب بالالمنيوم لان فرق الجهد بينهما كبير جدا ويسبب تآكك الالميوم بسرعة كبيرة • ولكن يمكننا أن نوصال بين المديد الاعتيادي والفولاذ الفعال Active لكون فرق الجهد بينهما قليل لذلك تكون سلمعة التآكل في هذه الحالة بدليئة •

استعملت هذه الظاهرة في تصميم البطارية الجافة كما موضح في الشكل ادناه :ــ



شكل رقم (٥)

## تأثر الساحة :-

لساحة كلا المعدنين تأثير كبير على سسرعة التآكل ، اذا كانت مساحة القطب السالب اكثر من مساحة القطب السالب اكثر من التآكل ، وبالمكس اذا كانت مساحة القطب الموجب اي المتآكل اكثر من مساحة القطب السالب فان ذلك سيقلل من سرعة التآكل ، ان هذه الخاصية يستفاد منها المصمم عند ايصال معدنين مختلفين لان زيادة مساحة القطب الموجب ستؤثر تأثيرا عكسيا على التآكل ،

لا مثال على التآكل الكلفاني استعمال حزمة مبادلة حرارية انابيبها مصنوعة من النحاس بينما الحيفائح التي تستند عليها الانابيب مصنوعة مسن الحديد الاعتيادي و عند تعريض هذه الحزمة لحلول موصل للكهربائية تتآكل صفائح الحديد ولذلك لمنع حدوث هذه الظاهرة يجب الاخد

بنظر الاعتبار ما يلي :ــ

أ \_ تجنب ايصال معادن مختلفة بعضها بالاخر بوجود محلول موصل •

. ب ـ تجنب استعمال قطب سالب ذو مساحة كبيرة وقطب موجب ذو مساحة صغيرة .

ج \_ عزل القطب الموجب عن القطب السالب بمادة عازلة مناسبة لمنع مرور التيار الكهربائي • د \_ استعمال جَهد المستطاع معادن متقاربة مع بعضها في الجدول الكلفاني •

م \_ اذا كان من الضروري ايصال معددن في المنفل الجدول مع معدن في اعلى الجدول فمن

الغروري تصميم الجز ، المتآكل بحيث يسهل تبديله ، و \_ اس\_تعمال مراد مانعـة التآكل و \_ Corrosion Inhibitors ) لتقليل سرعة التآكل • ان هذه الظاهرة تستعمل في الحماية الكاثودية

### الحالة الثانية :

التي سيأتي شرحها فيما بعد ٠

عندما يتعرض نفس سطح المعدن لتراكيز مختلفة من المحلول ، يحدث هنا ايضا قطب موجب وقطب سالب ويمر التيار من القطب الموجب السي القطب السالب مسببا تآكل القطب الموجب ، يتركز المحلول في المناطق الضيقة التي تقل فيها حركة المحلول كمنطقه الحشوات والمواصلات (البراغي)، وتحت الاوساخ أو تحت قطرات الماء ، يحدث التآكل الكلفاني اما بسبب تغير تركيز ايونات المعدن في المحلول او تغير تركيز الهواء المذاب في المحلول من منطقة الى اخرى ،

ان السبب الرئيسي لتآكل قعر الخزانات النفطية هو التآكل تحت الأوساخ Scale التي تقع في الخزان من السقف او تحت قطرات الماء في قعر الخزان • في حالة قطرة الماء فان درجة ذوبان الأوكسجين في المادة النفطية اكثر من درجة ذوبانه في الماء ، لذلك يكون تركيز الأوكسجين في المنطقة المحيطة بالقطرة اكثر (حوالي خمسة أضعاف) من تركيزه في القطرة نفسها •

لذلك تصبح المنطقة الوسطى قطب موجب

اذا كان تركيز ايونات المعدن في منطقة من سطح المعدن اكثر من منطقة اخرى يتكون تيار كهربائي نتيجة فرق الجهد بين المنطقتين و يتوقف التيار عند تساوي تركيز الأيونات في المنطقتين ولكن حدوث اضطراب في حركة السائل يزيلل الايونات من السطح ويعرض المنطقة للتآكل مسرة اخرى و


توجد حالة اخرى مشابهة وهي تأكل نتيجة تغير درجة الحرارة للمحلول • اذا كان قسم من سطح المدن ذو درجة حرارة مختلفة عن السحلح بصورة عامة فان هذا ايضا يولد تيار كهربائي يمن من القطب الموجب (التي درجة حرارته عالية) الى

لذلك تتآكل هذه المنطقة بسرعة مسببة في بعض الاحيان ثقب في الانبوب • Tube Rupture

ا ب تآكل حدود مجاميع بلورات المعن المعن ( Intergranular Corrosion )

من المعلوم ان كل معدن متكون من بلورات شكلها اما على هيئة مكمب مركزي الجسم BCC أو مكتب مركزي الوجه FCC أو على هيئة هددس مضلح مركزي HCP


عند تبريد المحدن السائل تتنظم ذرات المعدن على شكل بلورات كما مذكور اعلاه وتعذه البلورات تتحد مع بعضها لتكون مجاميع البلورات ، لان هذه المعلية تحدث في السائل عند تجميده في عدة مناطق



شكل رقسم (٦)

القطب السالب الذي درجة حرارته واطئة و \* مثال على ذلك تآكل انابيب افران التكرير: في مدفى الدورة تحت منطقة الدعائم Supports التى حرارتها أعلى من حرارة الانبوب بصورة عامة.

ي آن واحد فان اتحاد المجاسيع مع بعضها لانتطابق تماما وهذا يولد مناطق على حدود المجاميع بشكل خطوط تعزل مجموعة عن الاخرى ، اذا نظرنال بالميكرسكوب لسطح احد المعادن نجد هايلي :



شكل رقم (٧)

Quenching . Ilacio

كاربون قليل جدا بين (٢٠٠٠-٢٠٠٠) بالمائة مثلا نوع (٢٠٠٤) او (٢٠١٦) و الحريقة الثالثة مي تثبيبت الفولاذ باضافة معادن مختلفة مثل التيتانيبوم ( Ti ) و التانتالوم ( Ta ) و هذه المناصر تتحد مع الكاربون قبل الكروم لتكون كاربيدات تترسب و بذلك يحافظ على كمية الكروم في حدود البلورات و

ب ــ الطريقة الثانية هي استعمال فولاد فيه

يحدث هذا التآكل لمادن وسبائك مختلفة ايضا مثل النيكل والهاستيلوى (ب) والهاستيلوى (ج) وغيرها ه

م التاكل الجهدي ( Stress Corrosion ) هنا يجتمع عاملان ، عامل التاكل وعامل الجهد ،والجهد اماان يكونجهد متبقي ( Residual Stress )

من عمليات اللحام والصنع او جهد مسلط اثناء التشغيل • في جميع الاحوال يظهر هذا النوع من التآكل تشققات في المعدن • لذلك يسمى ايضا التشقق الجهدي • والتشققات اما ان تكون في حدود مجاميع البلورات او خلال البلورات نفسها •

لاتوجد نظرية مثبتة تحلل كيفية حدوث هذا النوع من التآكل ولكن المتفق عليه حاليا همو أن التآكل يسبب تشققات سطحية على المعدن وهذه التشققات تتوسع وتتعمق لوجود جهد مسلط أو متبقى في المعدن في تلك المنطقة ، توجد عدة عوامل

تحت ظروف معينة تتفاعل هذه الحدود مسع المحلول المحيط بالمعدن بنشاط اكثر من تفاعل مجاميع البلورات مكونة تآكل سريع على الحدود نفسها وهذا في النهاية يسبب انتشار التآكل وسقوله مجاميع البلورات بالتدريج وينتشر التآكل باتجاه الحدود مكونا تشققات في المهدن و هذا النوع مسن التآكل يؤدي الى الاقلال من قوة الممدن و فشله و التآكل يؤدي الى الاقلال من قوة الممدن و فشله و التاكل يؤدي الى الاقلال من قوة الممدن و فشله و التاكل يؤدي الى الاقلال من قوة الممدن و فشله و التاكل يؤدي الى الاقلال من قوة المدن و فشله و التاكل يؤدي الى الاقلال من قوة المدن و المدن التاكل يؤدي الى الاقلال من قوة المدن و التاكل التاكل يؤدي الى الاقلال من قوة المدن و التاكل التاكل يؤدي المدن و التاكل المدن المدن التاكل يؤدي المدن و التاكل التاكل يؤدي المدن المدن المدن المدن المدن المدن التاكل يؤدي المدن ا

يميب تآكل حدود مجاميع البلورات عادة الفولاذ نوع (٨/١٨) عندما يعامل حراريا بين (٠٠٨-١٦٠٠) ف حيث ينفذ الكاربون الى حدود البلورات ويتجد مع الكروم مكونا كاربيد الكروم الذي يترسب في منطقة الحدود و لذلك تمبح المنطقة الملاصقة لحدود البلورات مفرغة من الكروم بهذه الطريقة وتقل مقاومتها للتآكل و بالنسبة للبلورات هنا يحدث ايضا تكون قطب موجب هو منطقة الحدود وقطب سالب هو البلورات او منطقة كاربيدالكروم و

يحدث هذا النوع من التآكل عند اللحام على جهتي منطقة اللحام ببعد حوالي ٣ ملم بين ٨٠٠ و ١٦٠٠ ف خالال اللحام ٠ وهذا يسمى تفسخ اللحام Weld Decay لايمكن الكشفة عن هذا النوع من التآكل الإ بالميكرسكوب ٠

توجد ثلاثة طرق للسيطرة على ترسب الكاربيد في الفولاذ (٨/١٨) :-

أ \_ أقدم وانجح طريقة هي القمامل المدراري في درجة ١٩٥٠ ـ ٢١٠٠ في تمقب بتبريد سريع في الماء بذلك يرجع الكاربيد الي مطول

تؤثر على تكون هذا التآكل منها مندار الجهد ونوعيه المحلول . درجة الحرارة . الوقت المستذرق السي حين حدوث الفشل وغيرها. يحدثالتآكل الجهدي في معظم المعادن في محيطات معينة ندرج ادنـــاه ٠ لهــــنه٠

المحيط الذي يسبب التآكل الجهدي المدن

سبائك الالمنيوم

سبائك النحاس

المونيل

النيكـــل

الفولاذ

] الجو الاعتيادي ، الماء المذب المحاليل الملحية •

محاليــل الامونيا ، الامــين ، محاليل املاح الزئبق.

سبائك المنعنيسيوم الجو الاعتيادي ، الماء العذب ، المحاليل الملحية •

حامض الكروميك ، بخــــار. حامض الهايدروفلوريك ،

محاليل أملاح الزئبق،

محاليل ميدروكسيد البوتاسيوم والمسوديوم

المركسزة ،

المديد الاعتيادي محاليل هيدروكسيد الصوديوم نترات الامونيا والصوديوم مقاوم للتآكل الجهدي والكالسيدوم خليط حامض النتريك وحامض الكبريتيك ، محاليل كلوريد الكالسيوم. محاليل الكلوريد ، ماء البحر، الماليل القاعدية ، البخار •

من اقدم حالات التآكل الجهدي المعروفة هي

تآكل البرادن • هن التشقق على حدود مجاميع البلورات ويحدث بوجود محاليل الامونيا .

من الحالات المعروفة الاخرى هي التشقق القاعدى للمراجل المديدية وهذا يحدث في المناطق النسيقة التي تتركز فيها القاعدة المتأتية من البخار مثل في مناطق النضوحات ومناطق اللحام او حول مناطق الدعائم • أن الفولاذ معرض للتآكل الجهدي في محيطات ممينة • يحدث تشقق خلال البلورات في محاليل الكاوريد الحارة • ان استعمال ماء التبريد المالح يؤدي الى مذه الحالات في البادلات الحرارية او في الإنابيب .

طرق تجنب وعلاج التآكل الجهدي :-

أ \_ تقليل الجهد المتبقى في المصدن ا بواسطة عملية أزالة الجهد ، تختلف درجة عُوارةً أزالة الجهد من معدن الى اخر .

ب ـ تجنب تعريض المعدن لمحاليل تؤدي الى تاكل جهدى •

ج \_ تبديل السبيكة او المعدن الى أخر.

د \_ استعمال الحماية الكاثودية ه \_ استعمال مانع التآكل

و ـ تصميم جيد لنع تسليط جهود كبيرة اثناء التشعيل ٠

۲ ــ التآكل والتمرية Erosion Corrosion عند تعرية المعدن من الفلم الواقي في بعض المناطق بواسطة تأثيرات ميكانيكية كسرعة

ان قسما كبيرا من المحاليل والمحيطات شبب التآكل منها الغازات ، المحاليل السائلة ، المواد العضوية ، والمعادن السائلة ، وان جميع الاجهزة المعرضة لحركة سريعة للمادة او اضطراب تتآكل بهذه الصورة في مناطق

الصمامات ، مناطق تغير اتجاه المادة ، المضخات ، انابيب المبادلات الحرارية ، مراوح الهواء ، النوزلات وغيرها .

توجد خمسة طرق لتجنب حدوث هذاً التاكل :\_\_

أ ـ تبديل المعدن او السبيكة باخرى مقاومة للظروف المسلطة


ب ـ تصميم المنظومة او الجهاز بحيب يقلل من الحركة السريعة والاضطراب Turbulenc يقلل من الحركة السريعة والاضطراب ج ـ استعمال مواد مانعة التآكل

د ــ تغطية المنطقة المعرضة بطبقة مـن المعدن الصلب Hardsurfacing او بمعدن مقاوم للتآكل

م \_ الحماية الكاثودية • آ \_ التآكل بالهيدروجين :\_

ينقسم التآكل بالهايدروجين الى اربعـــة

(Blisters) المحدوث الانتفاخات



شکل رقم ۸۰۰

ان طريقة حدوث الانتفاخات موضحة اعلاه، المخطط يبين مقطع من جدار خزان في داخله محلول حامضي والسطح الخارجي للمعدن معرض للجو الاعتيادي ،

يتفاعل المعدن مسع المحلول مكونا ذرات الهايدروجين التي بدورها ولصغر حجمها تنفسذ خلال المعدن واما تغادر المعدن على شكل ذرات او تتحد داخل المعدن مكونة جزيئات الهايدروجين لكبر حجم هذه الجزيئات فانها تتحصر داخسل المعدن وتولد ضغطا وانتفاخات ظاهرة فيه وهذه الانتفاخات تضعف المعدن وفي بعض الاوقسات تسبب انفلاعه و

## ب ـ تقليل مرونة الممدن :

لم يعرف لحد الأن كيف يؤثر الهايذروجين على مرونة المعادن بحيث تصبح المعادن سهلة التهشم ( Brittle ) ولكن من المعلوم أن السبب هو أيضًا نفاذ ذرات الهايدروجين خلال المعدن من المحتمل أن الهايدروجين يتفاعل مع المحدن مكونا مركبات جديدة سهلة التهشم و والدليال على ذلك مو تقليا، مرونة التيتانيوم بالهايدروجين وذلك لتكون هدريد التيتانيوم الذي درجة مرونته والملئة و

## ج ـ تقليل الكاربون في ألمعدن

( Decarburization )

والتشقق ( Cracking ) في درجات الحرارة المرتفعة يمتضن الكاربون الموجود في السبيكة او المعدن

وهذا التفاعل يقلل من تركيز الكاربون في المعدن ويزيد في مرونته وسرعة تمدده ( Creep ) كذلك لان ذرات الهايدروجين تنفذ خلال المحدن فان تكون الميثان داخل المعدن يولد ضغطا عاليا ويؤدي الى تشققات لان جزيئة الميثان كبيرة ولايمكن خروجها من المعدن و أن أضافة مادة الكروم والمولبدونوم الى السبيكة تزيد في مقاومة السبيكة ضد ظاهرة تقليل الكاربون والتشقق مالهايدروجين والتشقق مالهايدروجين والتشاعة عليه الكاربون والتشاعة عليه الكاربون والتشاعة عليه الهايدروجين والتشاعة عليه الكاربون والتشاعة عليه الهايدروجين والتشاعة عليه الكاربون والتشاعة عليه الهايدروجين والتشاعة عليه المهايدروجين والتهايدروجين والتشاعة عليه المهايدروجين والمهايدروجين والمهايدروبين والمهايدروجين والمهايدروبين والمهايدروب

Selective Leaching الانفصال بالتآكل المحددة المبيكة نتيجة وهذا يعني انفصال احد عناصر السبيكة نتيجة التآكل • المثال المعروف هو انفصال عنصر الخارصين من البراص •

ان البراص متكون من (٧٠) بالمات تحاس و ( ٣٠) بالمات خارصين و مكن شاهدة الانفصال بالمين المجردة لان السيكة يصبح لونها احمر او نحاسي مقارنة بلونها الاصلي وهو الاصفر و يمكن حدوث الانفصال في مناطق معينة على سطح السبيكة او بصورة منتظمة على جميع السطح و ان السبيكة المتبقية المتكونة من نصاس فقط تكون سهلة التهشم وضعيفة و

توجد نظريتين لتوضيح كيفية انفصال الخارصين :-

أ\_ ان الخارصين يذاب في المحلول تاركط النحاس •

ب \_ ان البراص يذوب في المحاول وتبقى اليونات الخارصين في المحلول بينما تطلى السبيكة مرة ثانية بالنحاس فقط ، في كلا الحالتين ان التفاعل كهركيمياوى ،

ان وجود الأوكسجين في المحلول يساعد على زيادة سرعة التآكل .

من المكن تجنب ظاهرة انفصال الخارصين باتباع مايلي :\_

١ ــ تقليل فعالية المحلول بتقليل تركيـــز
 الاوكسجين او العوامل المساعدة على التآكــــــل
 الأخــرى •

٢ – استعمال سبيكة مقاومة مثل البراص الاحمر (١٥ بالمائة) خارصين ، او في حالات التآكل الشديدة سبيكة النحاس والنيكل .

٣ \_ اضافة عناصر جديدة الــــى السبيكة

لزيادة المقاومة منها القصدير الموجود بنسبة (١) بالمائة في البراص Admiralty . او اضطفة الفسفور او الانتموني او الالمنيوم بنسبة قليلة و توجد هذه الظاهرة ايضا في الحديد الصلب الرمادي Gray Cast Iron حيث تعلو سطح الحديد طبقة من الفحم ويمكن قطع الحديد بسهولة بعد هذا الانفصال و

ان مايحدث هو تكون خلية كالفانية بــــــين الحديد والكاربون الموجود في الحديد الصب ولأن الكاربون يقع في الجهة غير المتآكلة بالنسبة للحديد في المجدول الكالفاني فان الحديد يذوب في المحلول تاركا الكاربون على شكل فحم و

يحدث ايضا انفصال للالمنيوم بوجود حامض الهايدروفلوريك او الحوامض الاخرى .

#### طرق الحماية من التآكل

لكل نوع من التآكل طريقة معينة لعلاجه او الوقاية منه ( سندرج معظم هذه الطرق ) • يجب ان نعلم مسبقا ان الاعتبارات الاقتصادية هسي التي تتحكم في اختيار طريقة المالاج ، في بعض الحالات اذا استطمنا أن نحسب عمدر الجهاز المتبقى ووجدنا ان التآكل منتظم وبطي، فان عدم استعمال اي علاج اكثر اقتصاديا من استعمال طريقة للحماية منه وتبديل الجهاز بعد فترة مناسبة يعتبر العلاج المناسب .

# ١ \_ اختيار السبيكة او المعدن المناسب : ـ

وهذه الطريقة الاولى في علاج أنواع كثــيرة من التآكل ، توجد جداول كثيرة تبين المعدن المناسب للمحيط المناسب • تدخل في هذه الجداول عدة عوامل منها درجة الحرارة والضغط ، مدى فقاوة المعدن او المديط ، العوامل الاقتصادية وغيرها ، وقد نتجت هذه الجداول عن هرة طويلة وعن بحوث كثيرة ولكن يجب ان تعتبر كدليل فقط وذلك لوجود حالات خامة ممينة لايمكن تطبيق قاعدة واهدة عليها ، ندرج ادناه بعض السبائك والمحادن اللائمة والاقتصادية لمحاليل او محيطات خاصــة :ــ

أ \_ تستعمل انواع الفولاد لمداولة حامض النتريك ،

> ب \_ النيكل وسبائكه للقواعد . ح \_ المونيل لحامض الهايدروفلوريك

# اعداد المهندس / بدري صالح جاسم

د \_ الهاستيلوي لحامض الهايدروكلوريك الحار ٠

م ... الرصاص لحامض الكبريتيك المخفف

و \_ الالمنيوم للجو الاعتيادي غير الماوث •

ز ــ القصدير للماء المقطر

ح \_ التيتانيوم للمحاليل المؤكسدة القويـــة والمارة •

ط ــ التانتالوم للمقاومة العالية لمعظـــم المحاليل •

ي \_ الحديد لحامض الكبريتيك المركز أن هذه القائمة لاتعتبر الحل النهائي ولكن توجد معادن وسبائك اكثر ملائمة واقتصادية في بعض الظروف ، توجد بعض القواعد والقوانين المامة الاخرى التي يمكن ان يستند عليها المسمم عند اختيار المدن المناسب •

فمتلا للمحيطات الأضرالية مثل الدواسس والنحاس وسبائكهماه للمحيطات المؤكسدة ،السبائك الكرومية تعتبر مناسبة وملائمة • • المحاليا المؤكسدة القوية يستعمل التيتانيوم وسبائكه التي تتميز بمقاومة عالية •

#### (Lining) التبطيين

تبطن بعض الاوعية والاجهزة بمعادن او مسائك مقاومة للمحيط كوسيلة للعزل بين المحدن الاصلى والمطول ، وكطريقة اقتصادية يجــري

التبطين بلحام صفائح من المعدن الواقي علمى المعدن الاصلي و تكون هذه الصفائح بسمك خفيف ولاتدخل في حسابات التصميم من ناحية تحمل الضغط او المادة المداولة ولكن تستعمل فقط للحدمن تآكل المعدن الاصلي وللحفاظ عليه و

توجد طريقة اخرى مشابهة تسمى التلبيس (Cladding) وهذه تعتمد على نفس الفكرة الا ان الفرق بين الطريقتين ان الوعاء في الحالة الثانية يلبس بالمعدن الواقي اثناء الصنع وباستعمال الحرارة (Hot Rolling) لذلك في حالة التلبيس لاتتكون طبقة هواء بين المعدن الاصلي والمحدن الواقعى •

تبطن بعض الاجهزة والاوعية في حـــالات خاصة بمواد غير معدنية مثل :ــ

- ١ \_ المطاط الصناعي والطبيعي ٠ ٠
  - ٢ \_ المركبات البلاستيكية ٠
    - ٣ \_ السيراميك والزجاج ٠
      - ع \_ الفحم والكاربون •
      - ه \_ السمنت المقاوم .

ان هذه المواد بصورة عامة تعتبر اقل قسوة ومتانة من المعدن • ان المطاط والمركبات البلاستيكية اكثر مقاومة من المعادن لايونات الكلور ولحامض الهايدروكلوريك ولكن تتحكم بها درجة الحرارة حيث لايمكن استعمالها لدرجات حرارة اعلى من (۳۰۰) ف • اما السيراميك فمقاومته عالية وخاصة للحوامض ولكنه سهل التهشم وضعيفة مقارنة

٢ \_ تفير المحيط: \_

تنقسم هذه الطريقة الى عدة اقسام منها مايلي :ــ

#### أ ـ تقليل درجة الحرارة:

كما معروف ان زيادة بسيطة في درجــة الحرارة تضاعف من سرعة التآكل لذلك فان تقليل درجة حرارة المحيط تساهم كثيرا في الحد مــن التآكل و لاتنطبق هذه القاعدة في جميـع الحالات فمثلا ان ماء البحر المغلى اقل تأثيرا من ماء البحر المعلى اللها و السبب هنا ان درجة ذوبان الاوكسـجين تكون قليلة عند وحول ماء البحر درجة الغليان و ان تقليل درجة الحرارة مرتبط بالظــروف التشــغالية و

# ب ــ تقليــل السرعة :ــ 🕟

عادة سرعة جريان المادة تزيد من سرعة التآكل ولو أن لهذه القاعدة شواذ ولكن تجنب السرعة العالية يقلل من ظاهرة التعرية والتآكل •

# ج \_ ازالة الاوكسجين والمواد المؤكسدة

وهذ هالطريقة قد استعملت منذ زمن طويل فقد كان الماء الداخل الى المراجل يمر خلال قطع حديد سكراب لازالة الاوكسجين • في الوقدت الحاضر تجري هذه العملية بواسطة الفراغ (Vacuum)

ان سُبائك النيكل والمولبدنوم (هاستيلوي) تعتبر مقاومة لحامض الهايدروكلوريك ولكن اذا احتوى هذا الحامض على شوائب من كلوريد الحديديك غان مقاومتها تضعف ، لذلك يجب

تنقية الحامض من هذه المادة المؤكسدة •

# د - تفيير تركيز المحلول

ان تقليل تركيز العنصر المسبب للتآكل في المحلول يقلل من سرعة التآكل مثل تقليل تركيرز الونات الكلور في الماء ، بعض الحوامض مثل حامض الكبريتيك والفوسفوريك تصبح غير فعالة عندما يزداد تركيزها في هذه الحالة فان زيادة التركيرز سيقلل من سرعة التآكل ،

#### ه ـ استعمال مواد مانعة التآكل

مانع التآكل هو عبارة عن مادة تضاف الى محيط معين بتراكيز قليلة تقلل من سرعة التآكل و تعتبر هدذه المواد بمثابة عاملل حادد الان كيفية عمل هدده الملواد و

لقد اكتشفت هذه المواد بعد اجراء عسدة تجارب مختبرية ولاسباب تجارية فان معظمها لم يعلن عن تركيبها ولكن من الممكن تقسيمها السم

#### المواد ذات خاصية الادمصاص

ان معظم مواد مانعة التآكل لها هذه الخادسية وهي عبارة عن مواد عضوية تشكل فلما على سطح المعدن يعزل المعدن عن المحيط ويوقف من نسزول اليونات المعدن الى المحلول •

مثال على هذه المراد هو ألامين العنسوي ( Orgainc Amines )

#### المواد المقللة لاتبعاث الهايدروجين

بعض المواد عند اضافتها للحوامض تتلل من

انبعاث الهايدروجين بذلك تحجب عملية التآكل •

مثال على هذه المواد الزرنيخ والانتموني ٠

#### النظفات : \_\_

وهذه المواد نزيل العامل المسبب للتآكل فمثلا ان الهايدر ازين وسلفيت الصوديوم Sodium Sulphitc يزيل الاوكسجين المذاب في الماء كما موضـــح يزيل الاوكسجين المذاب في الماء كما موضـــح ادنـــاه - 2Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> - 2Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> - N<sub>2</sub>H<sub>4</sub> + O<sub>2</sub> - N<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O.

تستممل هذه المواد في وحدات تعامل المياه وفي الحالات التي يكون فيها الاوكسجين العامل المسبب للتآكل ه

# المواد الؤكسدة

مثل النترات والكرومات التي تستعمل للمعادن التي تتكون فيها ظاهرة الخمول Passivity مثل الحديد وسبائكه والفولاذ •

#### المواد الفعالة عند التبخر

وهذه مشابهة النوع الاول وخاصيتها ان لها ضغط بخار عالي + لذلك تستعمل لحماية الاجهزة عند عملية نقلها حيث توضع كمية من هذه المادة داخل الوعاء وعند تبخرها تلامس سطح المعدن وتمنع تآكله •

#### المواد الممادلة للحموضة

تضاف هذه المواد لمعادلة حموضة المحلول وبذلك تقلل من التآكل ، مثال على ذلك الامونيا ، من المهم جدا ان نتذكر ان اضافة هذه المواد مرتبط بعدة عوامل منها درجة الحرارة ، نوعية المعدن ،

نوعية المحلول وتركيز المادة المضافة .

يجب اضافة التركيز المقرر من قبل الشركة الصانعة لانه اذا كان التركيز قليلا فان التآكل لايقل بالدرجة المطلوبة اما اذا كان التركيز عاليا فنكون قد اضفنا كمية اضافية لاموجب لها اضافة الى احتمال تلوث المحلول نتيجة ذلك •

#### ٣ \_ التصميم

ان اهمية التصميم تعتبر من الاسس الرئيسية في منع التآكل • يجب على المصمم ان يأخذ بنظر الاعتبار قوة المعدن المطلوبة مع وضع سلطاني للتآكل •

بما ان التآكل يقلل سمك المعدن لذلك عند حسا بالسمك المطلوب يضاف سمك اضافي للتآكل، فمثلا اذا اردنا تصميم خزان بعمر عشرة سنوات وقدرنا سرعة التآكل في عشر سنوات بمقدار ١/٨ انج نيجب ان يكون سمك جدار الخزان ١/٤ انج وذلك لان التآكل قد يكون منتظما كما متوقع ، ادناه بعض القواعد المهمة للتصميم الجيد :—

أ\_يجب استعمال اللحام بدلا من البسمرة Rivefs لنع التآكل الموضعي .

ب ـ تصمم الخزانات والاوعية بحيث يسهل تفريعها وتنظيفها • يكون عادة قعر الخزان مائللا من جميع الاتجامات الى نقطة التفريغ •

رفعها عند الحاجة لتبديلها •

د ــ تجنب الجهود المتبقية والجهود المسلطة على الاجهزة لمنع ظاهرة التآكل الجهدي •

ه ـ تجنب ايصال معدنين مختلفين متباعدين

في الجدول الكالفاني ومحاولة عزلهما .

و \_ تجنب الانحناءات الحادة في الانابيب حيث يتغير اتجاه السائل في هذه الانحناءات مسببا ظاهرة التعرية •

ز ـ تجنب تعريض مناطق من المعدن لحرارة اعلى من المناطق الاخرى • يجب تصميم الجهاز بحيث توزع عليه درجة الحرارة بصورة منتظمة •

د ـ تصمم المنظومات لمنع دخول الهواء في المحاليل مثل الاقلال من استعمال المحركات المكانيكية على المنظومة منع النقاط التي يدخل منها الهواء الى المنظومة •

# ١ الحماية الكاثودية

كما نعلم ان التآكل هو تفاعل كوركيمياوي يتضمن انتقال في الالكترونات وانبعاث الهايدروجين حسب المعادلتين التاليتين بالنسبة لتآكل الخارصين

قي الحامض :-- Zn+2+ 2e-

في الحماية الكاثودية يجهز سطح المدن بالالكترونات بذلك يقلل من نزول ايونات المعدن في المحلول • توجد طريقتان في الحماية الكاثودية

i \_ تجهيز التيار من مصدر كهربائي خارجي :-



اذا نظرنا الى الشكل (٩) نجد أن الخران المبح قطبا سالبا وكما نعلم من التآكل الكالغاني ان القطب الموجب يتآكل دائما لذلك غان هــــده تصبح حماية للخزان •

#### ب \_ انشاء خلية كالفانية


اذا اوصلنا الجز، المراد حمايته بمعدن اخر الهُل منه غيمة وبعيدا عنه في الجدول الكالغاني تتكون

تستعمل التغطية بصورة رئيسية لعزل المعدن عن محيطه وتنقسم الى مايلى :ــ

# أ \_ التفطية بالمواد المدنية وغير المضوية

معطى المعدن المراد حمايته بالمواد المعدنية ، وغير العضوية بعدة طرق منها :ــ

التعطية بالكهرباء . التعطيدة بالإذابية : التابيس ، التعمليس ، التعملية بالبخار ، التناغذ ،



# شكل رقم -1-

لدينا خلية كالفانية يمر غيها التيار من القطب الموجب (المعدن الاعل قيمة) الى التحلب السالب (المحدن الاعلى قيمة) وبذلك نحمى المعدن من التآكل بينما يتآكل القطب الموجب الذي يجب تبديله بدين غترة واخرى ٠

المثال الشائع هو استعمال المغنيسيوم لحماية الانابيب المدغونة في الارض كما في المخطط الشكل (١٠) السيارات ، الاجهزة المنزلية ، الادوات الفضية سيأتي شرح مفصل للحماية الكاثودية فيما

> coating م التغطية

التحويل الكيمياري •

ف جميع الاحوال يجب التأكد من وجود عازل جيد حيث ان ظهور اي انكسارات او تشققات في سطح الطبقة المغطية يؤدي الى تآكل سريع فسي تاك المنطقة •

مثال على هذا النوع من التغطية دعاميات العلب الحافظة للمواد الغذائية •

التغطية بالكهرباء Electroplating التغطية هنا يعطس الجزء المراد حمايته في حوض من

محلول المعدن المستعمل للتغطية وبمرور تيسار كهربائي في المحلول بوجود تعلب بذلك تنتقلل اليونات المعدن المخطى الى الجزء المغطس الدذي يعتبر القطب الثاني ، فمثلا يغطى الحديسد بالخارصين في حوض حامدي من كبريتات الخارصين أو في حوض قاعدي من سيانيد الخارسين ، يكون الحديد القطب السالب ،

ان نوعية التغدلية تعتمد هنا على درجسة الحرارة ، مقدار التيار ، الوقت وتركيز المحلول و تغير هذه العوامل حسب الحاجة المطلوبة فمسن المكن تعديلها للحصول على تغطية خفيفة او تغطية مميكة و قد نكون التغطية متكونة من معدن واحد او من عدة معادن واحد يغطى الاخر و

على سبيل المثال ان دعامات السيارات تغطى اولا بالنحاس شم بالنيكل واخيرا بالكروم •

#### التفطية بالاذابـة

هنا يذاب المعدن المعطى بواسطة شعلة وينفخ على الجزء المراد حمايته • يستعمل الاستيلين والاوكسجين لتجهيز الشعلة او في بعض الاوقات يستعمل غاز البروبان •

تكون التغطية بهذه الطريقة غير منسمونة لاحتواء الغطاء على فقاءات ومنافذ وتستعمل في الحماية ضد ظروف تآكل سهلة وغير شديدة •

يجب تهيئه السطح المراد تغطيته بواسطة التبيض بالرمل لكي يكون خشنا وللحصول على تلامس جيد ، لكون هذه الطريقة اقتصادية فأنها تستعمل في حماية الجسور والبواخر واجهزة التبريد

والمداخن وغيرها .

#### التلبيس

لقد ورد ذكر هذه الطريقة في الفقرة الاولــــى ( اختيار السبيكة او المعدن المناسب ) •

#### التفطيس

وهذه من القدم الطرق حيث يغطس الجزء المراد تغطينه في معدن سخن الى درجة الدربان • ومثال على ذلك الحديد المكلفن • يكون الفطاء سميك مقارنة الطرق الاخرى •

## التفطية بالبخار

وهذه الطريقة تجري في غرفة قد ازيل منها الهواء (فراغ) . يسخن المعدن المغطى بالكهرباء الى ان يبخر ويغطى البخار الجزء المراد تعطيته • ان هذه الطريقة تكلف كثيرا ولاتستعمل الاللاجزاء المهمة جدا مثل اجزاء الصواريخ والمركبات الفضائية •

#### المتنافسذ

في هده الطريقة يعامل الجدز المعطيت مسلم المراد تعطيت مسلم المحدن المعطيت متاهلا حراريا حيث يتنافذ المعدنين الواحد في الاخر ونحصل على سبيكة منهما على سطح الجزء ويعرض الجزء لمحيط غازي يحتوي على المعدن المنطي و فمثلا في عملية التعطية بالالمنيوم يؤكسد سطح الجزء للحصول على اوكسيد الالمنيسوم تستعمل هذه الطريقة للاجزاء المقاومة للحرارة العالية و

# التحويل الكيمياوي

في هذه الطريقة تجري عملية تآكراً للسطح الجزء للحصول على طبقة من المواد الناتجة من التآكل التي تعزل الجزء الاصلي وتمنع حدرث التآكل مرة اخرى • فمثلا يسخن الحديد في الهواء للحصول على اوكسيد الحديد الذي يغطي السلح ويعتبر اكثر مقاومة من الحديد نفسه •

# ب التفطية بالمواد المضوية:

وهذا يتضمن عزل المعدن عن المحيط بسمك خفيف من مادة عضوية مثل عملية الصبغ .

تستعمل هذه الطريقة في معظم الاحسوال لتغطية المعادن المعرضة للجو ولاتستعمل للسطوح الداخلي لوعاء مثلا • يجب عدم استعمال هذه الطريقة لمحيطات ذات قدوة تآكل شديدة لان اي انكسار في طبقة الصبغ يؤدي الى مآكل سيخ •

توجد ثلاث عوامل مهمة يجب الاخذ بها قبل البدء بالتعطية وهي :-

# ١ \_ تهيئة السطح

وهذا يتضمن جعل السطح خشنا للحصول على تلامس جيد اضافة الى ازالة الاوساخ والدهونات والمواد الغربية ، اي ان السطح يجب ان يكون نظيفا وخشنا ،

احسن طريقة للحصول على سطح جيد هـي التبيض بالرمل • توجد طرق اخرى مثل التعطيس والتتقير •

## أ ـ اختيار الاساس

ويحتوي الاساس على مواد مضافة مضادة للتآكل مثل كرومات الخارصين • يجب تغطيــة جميع سطح المعدن وحتى المناطق الضيقة •

من المستحسن استعمال اساس سريع الجفاف لمنع تلوثه ٠

# ٣ ـ الفطاء الفارجي

ان اختيار الصبغ الملائم مهم جدا • فمشلا ان استعمال الصبغ الرخيص هو عبارة عـــن اقتصاد زائف ويعتبر غالي على المرحلة الطويلة • كما وان معظم كلفة عملية الصبغ هي ليبـــت في الصبغ نفسه ولكن في العمل واجهزة الصبغ •

تستعمل عادة عدة طبقات من الصبغ للتأكد من عدم وجود فقاعات او انكسارات في الغطاء و لايمكن الحصول على صبغ جيد بتغطية المعدن بطبقة واحدة و

من الطرق الجيدة في الصبغ استعمال الرشاش والحرارة للحصول على تماسك جيد •

# رابعا: \_ حماية الاجهزة المتوقفة عن التشـــفيل أ \_ قواعد الحمالة

يمكن تعريف حماية المعدات المتوقفة عـــن التشغيل بانها طرق الحفاظ على هذه المعدات وعدم الاخلال بوظيفتها او اصابتها باضرار حين توقفها كاحتياطي لمعدات اخرى وارجاعها الى صلاحيتها للعمل في اقل وقت واقل تكاليف ممكنة .

#### ب ـ مصادر الأشرار والتلف

عادة تكون اسبا بالتلف للمعدات خلال فترة التوقف مختلفة تماما عن اسباب التلف اثناء فترة التشغيل ويجب مراعاة ذلك بعناية في تعيين الاجزاء المراد حمايتها وطرق الحفاظ عليها من التلف اثناء التوقف •

وعادة تكون رطوبة الجو هي العامل الاساسي للتلف حيث انه في درجة حرارة الجو يكون من السهل تكثف بخار الماء المختلط بالاوكسجين مما يسبب الصدأ والتآكل وهذه الظروف عادة لاتكون متوفرة اثناء التشغيل حيث تكون درجة الحرارة عالية لحدما وعلى هذا تكون ظروف المعدات التي عالية لحدما وعلى هذا تكون ظروف المعدات التي تعمل في درجة حرارة الجو وتعرضها للصدأ والتآكل ايضا احتمال تسرب رطوبة الامطار والثلوج خال التشققات الصغيرة واماكن الربط او خلافه تكون النشققات الصغيرة واماكن الربط او خلافه تكون غير منظفة جيدا او ان يكون بها مخلفات كيمياوية او رواسب مسببة للتآكل فان هذه المواد قد تكون اكثر ضررا وتسببا للتآكل فن وجود الرطوبة و

# اعداد المهندس / علي احمد مصطفى حماد

كذلك فان الحديد الصلب وسبائك المعادن والذي تكون مقاومة للتآكل بصورة مرضية خلال عمليات وظروف التشغيل من الضغط ودرجة الحرارة قد تتأثر بصورة خطيرة لظروف الجو ووجود اتربة او اوساخ وغازات مختلطة مع الرطوبة والتي تجعلها مسببة للتآكل بدرجة كبيرة •

# ج ـ اسس وضع نظام فعال للحماية :

ان وضع نظام فعال لحماية المعدات المتوقفة عن العمل هو نتيجة فهم جيد لظروف ومسببات التلف للمعدات وكذلك امكانية وسهولة طرق هذه الحماية والتي يمكن تقديرها وتصنيفها حسب الاسس التالية :\_

١-الفحص الكامل للمعدات بعد عزلهاعن انتشغيل ٢- القاءنظرة فاحصةعلى التصميم الميكانيكي المعدات

- ٣ ــ تعيين وتقدير فترة التوقف للمعدات
- إ ـ الاخذ بنظر الاعتبار طرق الحمايــة
   المستخدمة لكل قطعة من المعدات على حدة
- ه ـ أقتصاديات أو تكاليف الحماية للمعدات
  - ٦ \_ القيمة الارجاءية للمعدات
    - ٧ \_ توقع الاحتياج للمعدات
- د ــ الظروف المؤثرة على متطلبات الحماية قد تختلف الظروف لاحتياج حماية المعدات من مصفى الى اخر ويعتمد ذلك بصورة كبيرة على الاختلافات التالية :\_\_
- ١ الاحوال الجوية قد تختلف بدرجات متفاوتة في:
   أ الرطوبة
- ب النهايات القصوى والصغرى لدرجات الحرارة

ج ـ التغيرات الفجائية

٢ \_ جو المعمل قد يتأثر بظروفه التالية :-

ا \_ معمل كيمياوي

ب ــ معمل صناعي

ج ــ مياه مالحــة

تحديد الحماية الطلوبة

١ ــ الفحص 8

لتقدير نوع الحماية المطلوبة لاي جزء ها المعدات يجب اولا فحصه بصورة جيدة ومستفيضة وهذا الاجراء الاولي هو الذي يحدد بصورة دقيقة حالة المعدات او الاجزاء ونوع الحمايسة الواجب تنفيذها أضافة الى ذلك فأنه يمكننا نقدير ما اذا كانت المعدات ذات قيمة كافية لاجراء الحماية الم لا م هذا ومن الواضح انه ليس اقتصاديا اجراء الحماية لمعدات وصلت الى حالة من التلف بحيث الصبحت غير صالحة للاستعمال ويجب تبديلها م

ويجب تسجيل الفحص واظهار المعلومات التالية: \_\_\_

۱ \_ وصف تفصيلي لحالة المعدات .

٢ ــ تقدير العمر المتبقي للمعــدات • وهـــذا
 التقدير يحدد على اساس تطور حالة المعدات
 من خلال الفحوصات السابقة •

٣ \_ تقرير التنظيف المطلوب

عمل الادامة الفورية المطلوبة اذا تقــــرر
 استمرار المعدات في التشغيل •

ان فحص المعدات المتوقفة عن التشعيل سوفة يعظي فكرة عن الادامة والتصليح المطلوب

لتسهيل الاستعمال الفوري للمعدات اذا اريد ارجاعها الى الخدمة • كذلك فان فحص المعدات يجب ان لا يتوقف عند فحص المعدات الرئيسية فقط بل يجب فحص جميع المعدات وعمل الحمايــة اللازمة لها •

#### ٢ ــ نظرة فاحصة لتصميم المعدات 3

ان اجراء مراجعة تفصيلية لتصميم المعدات تكون مفيدة جدا في تحديد نوع الحماية المطلوبة ومن الواضح أن المعدات المصنوعة من معادن ذات

مقاومة جيدة للوسط المحيط قد تحتاج السى عناية بسيطة وبالعكس فان المحدات المصنوعة من معادن او مواد قابلة للتلف السريع قد تحتاج الى عناية خاصة في وضع نوع الحماية المطلوبة •

#### ٣ \_ المعدات الداخلية 3

ان طبيعة المعدات الداخلية او بعض الاجزاء داخل المعدات قد تختلف النظرة اليها فمثلا المعدات المضادة للانفجار قد لاتتطلب عناية مركزة مثلل المعدا تالمعرضة للابخرة والاتربة ٠

# النوع الاساسي لفطاء الدماية أ

ان النوع الاساسي الفطاء الحماية ينص عليه في مواصفات التصميم مثل الفطاء بالصبغ او الفطاء المحدني ١٠٠ الخ ويجب تحديده في ضوء تأثيره ودرجة الحماية المطلوبة ، ومن الممكن ان يكون الفطاء الاساسي المغطى للمعدات اصلا من قبل الصانع كاغيا اذا كانت فترة التوقف صغيرة ،

# ه \_ تحديد فترة التوقف 8

من المهم جدا تقدير فترة التوقف اقــرب

ماتكون الى الحقيقة وانه لعامل اساسي في تحديد الحماية المطلوبة للمعدات ومن الواضـــــ ان الفحوحات المطلوبة لعمل حماية لفترة شهر واحد من التوقف تختلف كثيرا عن الفحوصات والحماية المطلوبة

لعدة اشهر ٠

و في الحقيقة ان التقدير الخاطى، لفترة التوقف قد يؤثر تأثيرا كبيرا على حالاحية المعدات للاستخدام او ان يكلف الجهد والمال الزائد بدون فائدة مرجوة و فاذا كان تقدير فترة التوقف اقل من الحقيقي قد ينتج عن ذلك التلف التام للمعدات او اعادة عملية الحماية و واذا كان تقدير فترة التوقف اكبر من الحقيقي فاننا نكون قد كلفنا المعمل الجهد والمال الضائح و

٦ \_ اعتبارات اقتصادیة : \_

ان اختيار طريقة للحماية تعتمد على قيمة المعدات وعلى تكاليف الحماية واخيرا على كمية الحماية المطلوبة .

ان المعدات التشغيلية لاي مصفى تمثل رأس مال لاباس به وانه من غير العملي حماية كلل المعلى حماية كلال فترة التوقف و وكثير من اجزاء المعدات لكونها رخيصة الثمن ولارتفاع تكاليف حمايتها يجب ان لاتؤخذ في الاعتبار في اي برنامج للحماية و

هذه المعدات والاجهزة التي تقع تحت هذا البند هي كما يلي :-

الاجهزة الرخيصة مثل الترمومترات
 الزئبقية \_ المانومترات \_ اجهزة قياس الضغط

الصغيرة •

٢ ــ الاجهزة الكهربائية الصغيرة المعزولة ــ المحركات الكهربائية الصغيرة ــ الازرار ــ المحولات الجافــة •

٣ ـ المعدات الميكانيكية الرخيصة مشلط المضخات الصغيرة ذات الدفع الواطئ ـ الصمامات المصنوعة من حديد الصب ـ الانابيب وملحقاتها واناي برنامجللحماية يجب ان لاتقرب تكاليفه من تكاليف تبديل هذه المعدات ايضا فان تقدير عمليات تحسين الوحدات او تحسين التحسميم لبعض الاجهزة يجبان ينظر اولا للعائد منها قبل ان تصبح هذه المعدات غير صالحة ومن الواضح انه يوجد بعض الاستثناءات لهذه القواءد مثل اوعية الخزن والمحركات الكهربائية الكبيرة والضاغطات الضخمة والمستخمة والمستشاءات الكهربائية الكبيرة والضاغطات الضحمة والمستشاءات الكهربائية الكبيرة والناهمة والمستشاءات الكهربائية الكبيرة والناهمة والمستشاءات الكهربائية الكبيرة والمستشاء المستشاءات الكهربائية الكبيرة والمستشاء والمستشاء الكهربائية الكبيرة والمستشاء والمستشاء الكهربائية الكبيرة والمستشاء والمستش

#### طرق الحماية:

طرق الحماية والتي سوف نتكلم عنها فيما يلي - تختلف من معدات الى اخرى حسب نوعيتها وحسب نوع الحماية المطلوبة والوقت اللازم لاجراء الحماية وتعطيل المعدات وان اختيار طريقة من طرق الحماية عن اخرى يعتمد اساسا على حالة المعدات وعلى فهم مقدار التكاليف المطلوبة للحماية و

#### ا \_ الحماية الخارجية :-

#### الفطاءات العضوية:-

ا \_ من اهم العطاءات العضوية المعروفة واكثرها استعمالا لتعطية السطاوح الخارجية

8.00

للحماية \_ هي الأصباغ والمواد الشـــبيهة واذا كانت هذه المواد مستعملة للحماية اثناء التشغيل \_ فيجب فحصها جيدا وملاحظة وجود اي تحــدع لتماسك الصبغ او وجود فقاعات \_ وفي هذه الحالة تزال هذه المناطق ويعاد حبغها او طلائها مــرة اخرى واذا كانت مساحة هذه الاماكن كبــيرة بالنسبة لمساحة المعدات وجب اعادة الصبغ الكامل للمعـدات و

#### ٢ \_ التشميم الكثيف

مراكز الدوران Bearings والاسطح الانزلاقية وماشابه ذلك من الاجزاء التي لايمكن طلائها بالاحباغ ـ تغطى بطبقة كثيفة من الشحم

# Wrapping التغليف ٣

بعض الاسطح قد تغلف بواسطة الورق السميك المانع لتسرب المياه او المواد البلاستيكية في بعض الحالات يعامل الورق المانع لتسرب المياه بواسطة ابخرة مواد مانعة للتآكل وهي مسواد حاصة يجب استشارة الصانع بخصوصها أذا وجد من المفيد استعمال مذه الطرق في الحماية •

إ ـ التغليف ضد النار والعزل الحراري : يجب اعطاء عناية خاصة للمعدات المعزولــة
 حراريا او المعطاة بمواد حافظة من الحرائــق

ويجب ازالة المناطق التااغة وفحص سطح المدن تحت هذه المناطق وتنظيفها جيدا واعادة صبغها الذا احتاج ذلك قبل وضع غطاء جديد ، يجب ايضا الاعتناء والتأكد من ان السطح الخارجي لهدده الاغطية مانع لتسرب المياه Water proof بصورة

جيــدة •

#### و \_ الاغطية المعدنية :\_

عندما تكون الاسطح مغطاة بغطاء معدني للحماية فيجب فحص هذه الاسطح بعناية وتنظيف المساحات التالفة جيدا قبل اعادة طلاءها بنفس المعدن بواسطة الرش باللهب •

# ج ـ الحماية الداخلية ٥٥

# ١ \_ الفطأء الزيتي :\_

جميع الاسطح الداخلية للخزانات والاوعية والمبادلات الحرارية والانابيب وانابيب الافران ومجمعات الانابيب والاسطوانات والمضدات والضاغطات والجسم الداخلي للصمامات والتربينات وما شابه ذلك من الاوعية المغلقة يمكن حمايتها بوالسطة استعمال زيت خفيف من الدهن سواء كان لهذا الزيت خاصية ابطاء التفاعل الكيمياوى للتآكل ام لا طالما هو كانمي وذو درجة لزوجـــة مناسبة للالتصاق باسطح المعدات ، وفي حالسة المعدات الكبيره والتي يمكن الدخول بها والوصول الى جميع الاسطح بسهولة فيمكن استعمال طريقة الرش ولكن يجب العناية بالرش وتزييت جميع الأسطح بنفس درجة الكثافة وفي الحالات الآخرى للمعدات الصغيرة قد يكون مناسبا أن نملي، هذه المعدا تبالزيت ثم يفرغ الزيت تاركا طبقة جيدة للحماية على جميع الاسطح الداخلية . والزيدوت الخفيفة المناسبة هي الانواع ذات اللزوجة الواطئة والتي لاتتبخر بسرعة . والمواد المانعة للتآكل هي مواد خاصة ويجب استشارة الحسانم بهذا

الخصوص •

#### ٢ - اللسيء :-

جميع المعدات المغلقة يمكن حمايتها بملئها تماما بواسطة زيت بترول خفيف ليس له خاصية التآكل مثل كازاويل سواء كان به اضافات ملنعــة للتآكل ام لا . وفي بعض الحالات يستعمل ايضا الماء ذو الخاصية المانعة للتآكل في الملي، •

# ٣ \_ مواد منع التآكل في الحالة البخارية

قد تستعمل مواد مانعة التآكل في صورة بخار لحماية الاسطح الداخلية للمعدات ويجب استشارة الصانع في مثل هذه الحالات في طريقة التحضير وكيفية الاستعمال حسب نوع مانع التآكل المستعمل وحسب نوع المعدات المطلوب حمايتها . وهذه المواد المتبخرة تستعمل أيضا في الاغطية الورقية لتسرب المياه والتي تغطى بها الاسطح لحمايتها • ويتم ذلك بتشبع مسام مدده الاوراق بالمواد المتبخرة او ان يستعمل مع الاوراق نسيج مشبع بهذه المواد .

#### ١ الفازات الخاملة

جميع المعدات المقفلة قد يتم حمايتها بواسطة ملئها بغاز خامل يطرد الهواء منها ويحل محله مثل غاز ثاني اوكسيد الكاربون ٠

#### ٥ \_ المحفقات

قد تستعمل المجففات في حماية المعدات المعلقة حتى تمتس اي رطوبة موجودة بالداخل ويجب ان يكون هناك مؤشرات تبين مدى التشبع للمواد المجففة كما أن هذه الطريقة تستلزم الفتح الدوري

للمعدات والكشف عن حالة المجففات وأبدالهـــــــ اذا لزم الأمر •

#### 

قد يكون استعمال نوع من الغطاء للحماية او مواد مانعة التآكل لعدن معين نفسه ضار لمعدن اخر ولذا يجب اعطاء العناية الكافية لاختيار نوع الغطاء او المواد المانعة للتآكل حسب نوع المعدن والتأكد من انه مناسب للغرض المستعمل فبـــه ٠

# ذ \_ ألحماية العامــة

ا \_ الاكساء Cocooning عظاء دافير فه العداً

طريقة الاكساء هي غطاء واقي للحماية بواسطة الرش بمادة بلاستيكية للمعدات بكاملها • ولقد استعملت هذه الطريقة بكثرة وبنجاح فسي الاغراض العسكرية وفي الصناعة لحماية المعدات المتوقفة • كما ان استعمالها غير محدود وغير مرتبط بحجم المعدات وشكلها الهندسيي وصلاحية الحماية بالغطاء البلاستيكي قد يمتد امده الى فترة عشر سنوات وفي امكانه توفير الحماية من الاتي :-

١ ــ الامطار والثلوج والرطوبة

٢ \_ الابخرة والحوامض الصناعية

٣ \_ الاتربة والجو العفن

ع \_ الهواء المالح

وترتبط فترة الحماية بمقدار نوع وسمل المادة البلاستيكية المستعملة رومواصفات هذه المواد صواء الخواص الطبيعية او الكيمياوية تطلب مسن الصائع الما عماية الرش نفسها فليست من العمليات

الصعبة التنفيذ وتحتاج الى المعدات التالية :ـــ

ا \_ ضاغطة هوا، ذات سعة ٦٠ قدم مكعب / الدقيقة بضغط من ٩٠ الى ١٠٠ رطل على البوصة المربعة ٠

٢ \_ منظمات ضغط هوائية

٣ ـــ خزان تغذية للهواء المضغوط بسعة ١٠
 الى ١٥ غالون

إ ـ مدس رش وخراطيم توصيل
 ويستطيع عامل الصيانة القائم بهذه العملية
 أن يتقن عماء بعد فترة ممارسة قصيرة .

ويمكن الحصول على طريقة الرش وكيفية استعماله من احد منتجي المواد البلاسستيكية المستخدمة للرشي •

### Packaging \_ \_ ٢

بالنسبة للاجزاء الصغيرة واجهزة القياس يمكن همايتها بوضعها في اكياس بلاستيكية او علب كارتون تحفظها من الرطوبة •

د \_ الحماية بواسطة تفسير الجو المهيط &

#### ا ـ تكييف الهمواء :

طالما كانت الاجهزة داخل غرف أو أبنيسة مغلقة يمكن حمايتها بواسطة تكييف الهواء وحفظ درجة الحرارة ثابتة مع تقليل نسبة الرطوبة السي اقل درجة ممكنة •

#### ٢ \_ ازالة الرطوبة: \_

في بعض الحالات تخزن المعدات في غرف محكمة القفل مع ازالة الرطوبة منها بواسطة طرق ميكانيكية او بواسطة مواد تمتص الرطوبة مصع

استعمال مؤشرات تبين مقدار التشبع • وعند استعمال مثل هذه المواد يجب ان تكون مرئية للعين او قريبة من شباك حتى يسهل تبديلها اذا وصلت الى حالة التشبع بدون الحاجة الى الدخول داخل الغرفة •

طرق الحماية لمدات معينة: \_\_ أ \_ نظرة عامـة: \_

سوف نشرح فيما يلي اجراءات الحماية لمدات معينة \_ وطريقة العمل المقترحة في ضوء احتياجات الحماية والوقت المقرر لتوقف المعدات \_ كما ان الارشادات التي سوف نذكرها هي بمثابة دليل فقط و ولكن الامر يعتمد اساسا على الفحص الجيد والفهم الواعي لتكاليف الحماية و

ب ـ المدات المكانيكية

1 \_ الفاغطات :\_

ان طرق الحماية اللازمة للضاغطات الكبدرة يجب ان تكون تامة وبعناية كبيرة وذلك لارتفاع اثمان هذه المعدات •

وهذا النوع من المعدات معقد التركيب ويستلزم فحص جيد وبرنامج تفصيلي للقياسات والحماية • في حالة بقاء الضاغطة مخزونة فسي منطقة العمل فيجب دراسة المشكلة من ناحية الجو المحيط وتأثيره على الحماية المطلوبة • ومن الواضح ان رفع محرك الاحتراق الداخلي الذي يديب النساغطة قد يكون صعب ومكلف غير انه في بعض الحالات يكون هذا هو الحل الامثل الذي يجب عمله ويجب اعطاء عناية خاصة للضاغطات التي تسزال

من اماكن العمل لتخزن في منطقة بعيـــدة • والخاعطات التي لاتستند على قواعد يجب تخزينها بحيث تستند على طول هيكلها حتى لايحدث بها هطول Sag او تشوه Distortion ويمكن عمل قاعدة لها من هيكل حديدي من دعائم الصلب المصنع باللحام •

ومن المهم الحفاظ على قيمة الضاغطة وحمايتها من الجو بوضعها في غرف معزولة او تعطيتها بغطاء مناسب \_ ويفضل استعمال غرف خاصة او بناع للحفاظ على اغطية حماية السطح وعلى الضاغطة عامة من جميع العناصر، وفيما يلي خطوات الحماية التي ينصح بها لخزن الضاغطات التي تعمل بواسطة محركات الغاز في اماكنها ولفترات التوقف المطلوبة، كما انها تصلح بصورة عامة ايضا للضاغطات التي تعمل بالبنزين و تعمل بمدركات البخار او التي تعمل بالبنزين و التي البنزين و التي و التي

ا \_ مجمع الضخ :\_

ا ــ فرغ مياه التبريد من جميع غطاءات الاسطوانة Cylinder jacke(s من ناحية دخول مياه التبريد ، ومن عازلات البخار فــرغ نهايات خروج المياه ، احيانا تكون هناك سدادات plugs خاصة للتفريغ وعندما يتوقف خروج الماء يجـــب الفحص جيدا للتأكد من تفريغ جميع المياه ،

٢ ــ تملى، جميع اماكن التريت واوعيتها
 كاملا بالزيت لمنع تكون الصدأ في اجزاء الضخ ٠

س ـ تزال جميع حشـوات ذراع المكبس وحلقات مانع الزيت وتنظف، في محلول مناسب \_ يستخدم غطاء مناسب لمنع الحدا ثم الف باوراق

تمنع تسرب الما، او ان توضع في اكياس بلاستيكية و والاغطية المناسبة لمنع الصدأ قد تكون الشحم او زيت عالي اللزوجة او مواد لها نفس الخواص و في حالة استخدام مواد خاصة يجب أستشارة الصانع عن مدى ملائمة المادة للغرض و يجب ترقيم الحشوات والحلقات وتصنيفها حتى يسهل اعادتها في اماكنها الصحيحة وتصنيفها حتى يسهل اعادتها في اماكنها الصحيحة

إلى حمامات الدخول والخروج من السطوانة الضاغطة وتنظف جيدا وتعطى بمرواد مناسبة تحفظ من الصدأ • عند ازالة الصمامات يجب رش فتحات التركيب وفتحة ذراع المكبس بمادة مناسبة •

ه ـ يدار محرك الغاز يدويا ويغطى جميع اسطح اسطوانة الضاغطة من الداخــل بواسطة غطاء الحمايـة سواء كان ذلك زيـت تزيــت او مانع مناسب للصدأ •

٢ ــ يعاد ربط جميع الصمامات في اماكتها
 الاصلية وتعلق باحكام •

# ب \_ مجموعة القوى المحركة

السطوانات وتنظف الاسطوانات مسن الاسطوانات وتنظف الاسطوانات مسن الدافط جيدا بواسطة قماش ناعم حتى تصبح جافة ونظيفة • تستخدم زيوت التزييت في غطاء الحماية او اي مادة مناسبة لمنع الصدا على ان تصل بقدر الامكان لكل السطح • تسزال الصمامات من رأس الاسطوانات وتغطى فتحاتها واماكن تثبيتها بنفس المادة المانعة الصدأ • يعاد

ربط رأس الاسطوانة ويراعى عمل الحمايـــة للملفات Spring وبراغي الضبط اذا كانــت خارجة عن غطاء الحماية الخارجي للضاغطة •

٢ ـ يزال الباب الجانبي المعطى لمجموعــة المرفق Crankshaft وعمود الكامات ويمسح ويجفف جيدا من الداخل وجميح الاجزاء المتحركة ويمكن غسل هذه الاجزاء والوعاء الحاوي لهـا بواسطة النفط الابيض قبل تجفيفها و تدار المجموعة يدويا للتأكد من أن جميع الاجزاء التالية قد تـم تغطيتها بواسطة الغطاء الزيتي أو المادة المانعــة لتكون المــدأ :ـ

Crosshead Guides and Pins \_ 1

ب ــ عمود التوصيل

ج ـ عمود المرفق

د ــ عمود الكامات

ز \_ مراكز الدورات الرئيسية (بقدر الامكان)

ه ــ السطح الداخلي للوعاء

- تعاد جميح المخائح المائية مسح التأكد انها لاتسمح بدخول الغبار وبعد اتمام ارجاع جميع الأغطية وربطها ينظف السطح من الخارج وتستخدم المواد المانعة للصدأ في التعطبة من الخارج •

٤ ـ يفحص جيدا الهيكل الكلي من الخارج ويتأكد ان جميع الفتحات والثقوت والتي قــد تسمح بدخول الغبار او الرطوبة قد سدت تماما بطريقة مناسبة ٠

ه \_ يزال الملجنبتو من مكانه وينظف ثـم

يخزن في مكان جاف ودافى، ــ ويمكن حمايـــة الماجينتو خلال فترة الخــزن بواســطة وخـــــعه في علبة كرتون سميكة او وعا، مشابه •

تنظف وتعطى باغطية الحماية جميع الاجزاء الصغيرة والاجهزة المساعدة مثل حمامات الامان والانابيب والمرشحات .

يجب عمل فحص دوري للخاعطات والتسيي تبقى متوقفة عن التشغيل لفترة طويلة ـ وقد اشير الى ان هذه الفترة تتراوح مابين ثلاثة اللي اربعة اشهر وخلال الفحص الدوري يندح ان يزال غطاء الحماية عن فتحات الإسطوانات وعمود المرفق وفتحات مراكز الدوران وعمود المكبس وغيرها وذلك لتحديد حالة المعدات،وعندما يـرى ان برنامج الحماية يسير بصورة مرضية يعاد غطاء الإسطح التي ازيل منها غطاء الحمايية وبنفس البرنامج الذي عمل سابقا ـ بنفس الطريقة وبنفس البرنامج الذي عمل سابقا ـ اما اذا كانت الحماية قد تمث بواسطة عمل غطاء وأمي من البلاستيك مان غترة النحص الدوري قد تتباعد حسب خبرة المختصين في هذا المجال وقد عسب خبرة المختصين في هذا المجال وقد

اما اذا اظهر الفحص الدوري وجود صدا في مناطق معينة فيجب على الفور ازالة الصدا ومسحه جيدا وتجفيفه ثم اعادة تغطيته بغطاء الحماسة •

وهناك تعديلات على البرنامج السابق لتنفيذ الحماية اذا كانت فترة التوقف قصيرة وفي اغلب المناخات او اجواء المعامل يكون من غيين المقادل ترك الضاغطات سواء من الداخل أو مان

الخارج بدون حماية لفترة تزيد عن ستة اسابيع ، فاذا ظهر أن فترة التوقف سوف تزيد عن هـذه المادة وجب أجراء الحماية ، وفي المناطق الباردة واحتمال تجمد المياه فيجب تفريغ الماء من مجموعة التبريد من المحرك ومن غطاء اسطوانة الناغطة بيد ـ المفحقات :-

جميع المنطقة سواء كانت مروحية او ترددية او من النوع الحاةن Injection Type لبساطة تصميمها الميكانيكي فان عمل الحماية لها يكون ذو فاعلية وقليل الكلفة في نفس الوقت وبغض النظر عن نوع المحرك المشغل للمضخة فانه من العملي اعتبار المضخة كوحدة واحدة والاتوجد في المحملية لفتح اجزاء المضخة حتى ولو كان التحضير للحماية على اساس فترة كبيرة للتوقف عن التشغيل و اذا كان الوسط الموجودة فيه المضخة يسبب التآكل فان قياسات وفحوصات الحماية لانتغير سواء كانست فترة التوقف قصيرة (من ثلاثة الى اربعة اشهر) فترة التوقف تمتد الى فترة كبيرة والاختلاف الوحيد هو في طريقة التنظيف وامده :-

ا ـ المضفات المروحية عمل وفيما يلي البرنامج الموصى به في عمل الحماية للمضفات المروحية ـ النوع العمودي ـ الدماية للمضفات المروحية ـ النوع العمودي ـ المتحات المتحات المتحات ويفرغ وعاء المفخة وكذا وعلماء مركز السحوران المنفضة وعاء مركز الدوران بواسطة مذيب مناسب او مواد منظفة .

٢ ـ تفصل أنابيب الاتصال وتسد blind فانجات السحب والدفع أذا كانت المضخة سوف ترفع من مكانها وتخزن في اماكن التخزين • اما أذا كانت المضخة تبقى في مكانها في حقل التشغيل فيجب التأكد أن صمامات السحب والدفع معلوقة تماما ومسدودة أيضا

٣ ــ مانعات تسرب الزيت الميكانيكية المفردة اذا احتوت المضخة على مانعات تسرب الزيت فيجب عمل الاتى :ــ

أ ــ تفك ضاغطات مانعات التسرب Seal gland ب ــ تفحص مانعات التسرب لتحديد مدى صلاحية وجهيها لاعادة التشميل •

ج \_ تحفظ مانعات التسرب في طبقة مـــن الشحم الخفيف

د ــ تربط بدون قوة ضــاغطات مانعـــات التسرب في اماكنها ٠

٤ عند استعمال مانعات تسرب مزدوجة
 يفرغ وعاء الحشوات ويغسل بواسطة مادة
 منظفة \_ يسد اسفل الوعاء ويملىء بشحم خفيف
 او زيت •

ه الما بالنسبة للحشوات الاعتيادية gland يفك الضاغط Conventional packing وتزال الحشوات العشات السطح الداخلي لوعاء الحشوات بواسطة شحم خفيف العماد تركيب الحشوات غير المعدنية ويعاد ربط ضاغطات الحشوات توضع الاشارات اللازمة لنتشاغيل على الخضة لبيان أن الحشوات اللازمة لنتشاغيل

الافقى \_ فان البرنامج السابق يصلح للحماية مع بعض التغيرات الطفيفة •

المضخات الماملة بالبخار يمكن حمايتها بالبرنامج التالي :-

١ \_ تفتح جميع الفتحات وتفرغ سواء من جهة السائل او من جهة البخار ٠

٢ \_ تفصل جميع الانابيب وتسد فتحات السحب والدفع وفلنجات البخار وتسد اماكسن

٣ \_ يزال الغطاء من ناحية صمام دخــول السائل ، وغطاء الصمام Cover plate من ناحية البخار Sliding valve

اسطوانة \_ تملىء الاسطوانات بمانع مناسب للصدأ ، تملى، اسطوانات البخار من خلال فتحة الصمام Sliding من ناحية البخار ويحرك ببط، الكبس الى الأمام والسي الخلف،

ه ــ يستخدم مانع مناب للصدأ في تعطيــة جميح الصمامات وغطاءاتها ، يفرغ مانسم المدأ الفائض من الاسطوانة وتسد جميع فتحسات

التفريخ ٠

٦ \_ تعاد الصمامات وغطاءاتها ٠

٧ \_ تزال جميع الحشوات من اماكنه\_ وتغطى اوعية العشوات والاعمدة الداخلية بواسطة سائل حماية مناسب تعاد المنسوات وتربط مالضاغطات ٠

مزالــة ،

٦ \_ تسد فتحات تفريغ اوعية مراكـــز ب ـ المضفات الترددية Reciprocating Pumps الدوران وتعلي، بالزيت وتسد جميع الفتحــات في هذه الاوعية .

٧ \_ تسد جميع الفتحات وتملى، المضحة بكاملها بزيت خفيف ، يدار ببطء عمود دوران المضخة للتأكد من ان جميم الاسطح الداخلية قد غطيت بطبقة الزيت \_ نلاحظ المضخة لمدة ساعة ويعاد ملئها بالزيت اذا ظهر انخفاض لستواه \_ يلاحظ ان الزيت المستعمل يجب ان يكون من نوع قليــل اللزوجة وغير قابل للتبخر بسرعة .

٨ \_ اذا وضعت المضخة في المخزن فيسحب الزيت من المضخة وتقفل الفتحات جيدا • أما أذا بقيت المضخة في مكانها في حقل التشميل مانه في الامكان ايضا تفريغها من الزيت اذا رغب هــــى

 ۹ ــ اذا كانت مانعات ــ تسـرب الزيــت من النوع المفرد فإن الربط الخفيف لها قد يسمح بتسرب الزيت ولذا يجب ربطها جيدا هتى لايحدث تىسىرىپ ،

١٠ ــ يَمْلُفُ عَمُودُ الْمُضَدَّةُ الْخَارِجِ بُواسَّطَةً شريط بالاستيك ويجب العناية بالتغليف في هنطقة اتصال الممود بجسم المضخة ويراعى أن التغليف قد سد جميع الفتحات ٠

١١ \_ تغطى جميع الاسطح الفارجة عن سطح المضخة بواسطة صبغ مناسب او مادة مانعة للصدا ، بالنسبة للمضخات المروحية من النوع

٨ ــ تغلف جميع الاعمدة الخارجة بواسطة شريط بالاستيك .

١٠ \_ تمليء اماكن النزيت بالزيت ٠

ج ـ المضفات من نوع المقنين Injection pumps

يمكن عمل الحماية للمضخات من نوع الحقن بالاستعانة بالبرنامج السابق كدليل ـ اما طرق الحماية للاجزاء الخاصة يمكن طلب المشورة لها من المختصين ـ كما يجب اعطاء عناية خاصة للجموعة المسننات gear system في المضخة .

ج ـ التربينات Turbines

ان سهولة التصميم للتربينات المالية السرعة تتيح برنامج للحماية سهل وفعال وانه من غير الضروري عمل تفكيك زائد او اتخاذ اجراء خاص وفيما يلي البرنامج المقترح لحماية التربينات العاملة بالبخار من النوع الافقي وببعض التعديلات او الاضافات يمكن استخدام نفس البرناميج لانواع التربينات الاخرى ٠

١ ـ تفتح جميع منافذ التفريخ من جسم التربينة ومن اوعية مراكز الدوران

٢ \_ تسد فلنجات الدخول والفروج

س تسد منافذ التفريغ لجسم التربينة
 عسم التربينة بزيت خفيفا ويفتح صمام المنظمة governer عندما تمتلئ
 التربينة بالزيت لجمل الزيت يدخل الى الصمام •

ه ـ تدار عجلة التربينة ببطىء حتى تتم
 تغطية جميع الاجزاء ـ يترك الزيت في جسم
 التربينة لمدة ثلاثين دقيقة على الاقل •

٦ ــ يفرغ الزيت من التربينة وتسد جميع منافذ التفريغ والفتحات

یہ اوعیة مراکز الدوران بشتم
 خفیف •

٨ ــ تسد جميح منافذ التفريخ والفتحات في اوعية مراكز الدوران

٩ ـ وكطريقة اخرى للخطوة رقم ٧ ورقـم ٨ ـ يمنع التسرب من اوعية مراكز الدوران علـى ملول العمود بواسطة حشوات او مادة بلاستيكية غير متصلدة و وتملى، اوعية مراكز الدوران بواسطة زيت خفيف ملنًا كاملا سوا، كان هذا الزيت مانـع المتآكل ام لا ويجب الفحص الدوري لمسـتوى الزيت وهذه الطريقة توفر الحمايـة للعمـود ومانعات التسرب والاسطح الداخلية وتوفر عدم ملئها بواسطة الشحم و وعندما يراد تشغيل التربينة ملئها بواسطة الشحم و وعندما يراد تشغيل التربينة تزال المادة البلاستيكية المانعة للتسرب من فـوق العمود وتفرغ ثم تغسل اوعية مراكـز الدوران ويعاد ملئها بالزيت المناسب للتشغيل والى المستوى المطلوب و

۱۲ ـ تزال الحشوات من صمام المنظم ويملى، وعاء الحشوات بواسطة شحم خفيف .

۱۳ ـ ترش جميع الاجزاء المتحركـــة والخارجة من وعاء مركز الدوران بواسطة مـواد مناسبة مانعة للحدا .

١٤ ـ يعاد وعا، المنظم م

١٥ ــ تنظف جميع الاسطح الخارجيــة
 بواسطة فرشه سلك سواء من الصبغ او من المواد
 المانعة للتآكل •

١٦ ــ يغلف الجزء الخارج من عمود الدوران
 بواسطة شريط بلاستيك •

اذا كانت التربينة سوف تخزن لفترة طويلة في مكان بارد او رطب فان التغليف الكامل للتربينة هو ماينصح به في هذه الحالة ٠

#### المردات والمادلات الدرارية

١ ــ أبراج التبريد

ان المعدن الاساسي المصمم به البرج هـو الذي يحدد طريقة القياسات والقحص الـلازم لعمل الحماية اثناء التوقف وحيث ان الجو المحيط اثناء التوقف يكون اقل خطورة عنه اثناء التشغيل فان وضع برنامج للحماية ليس بالامر العسـير وعادة فان المعدات الميكانيكية والمنشآت المعدنيـة هي التي تتطلب بعض العناية ه

وفيما يلي الطريقة المقترحة لابراج التبريد ذو السحب الميكانيكي والقاعدة الخرسانية والهيكل الخشبي :ــ

۱ \_ تفتح وتفرغ جميع الانابيب -

٢ ــ تفرغ المياه من القاعدة وتغسل وتنظف .
 ٣ ــ يسد صمام التفريغ للقاعدة .

٤ ــ تبدل الاعضاء المتآكلة او المتشوهة من الهيكل .

ه ـ تفحص اجزاء الربط والبراغي ويعاد ربطها جيدا ٠

٦ ـ يزال محرك مروحة التشغيل ويعمل
 له الحماية اللازمة كما ذكر بالنسبة للمحدات
 الكهربائية •

٧ ــ تزال مجموعة مخفض السرعات
 « صندوق الدشالي » كما يلي :\_\_

أ \_ يفرغ الزيت من المخفض ويعاد ملته بزيت معدني عالي اللزوجة .

ب \_ تنظف الاسطح الخارجية لوعـاء المخفض وتصبغ .

ج \_ تغلف الاعمدة الخارجة بواسطة شريط بلاستيكي ٠

د ــ بخزن في مكان جاف داني، •

٨ ــ تنظف مروحة التشفيل بواسطه فرشة معدنية ومواد كيمياوية •

۱۱ \_ تثبت شرائح المروحة لمنع الدوران واضافة نقاط تحميل او ارتكاز لها •

في الحالات التي لايكون من المرغوب فيها أو

من الفروري أزالة أجزاء مروحة التسغيل فينصح بالاتـــى :ـــ

۱ ــ تشغیل المروحة على فترات كل ثلاثة او اربع اسابيع.

٢ \_ تعمل لها الصيانة الوقائية العادية •

عندما تجف الاخشاب فقد تصبح ابراج التبريد مصدر لاشعال النار • ولذا يفضل عندما يطول توقف البرج ان ترطب الاخشاب دوريا •

المبادلات المرارية

ان الحماية المطلوبة للمبادلات الحرارية ذات الانابيب سهلة وبسيطة وفي الحقيقة هي امتداد بسيط للصيانة الروتينية لتنظيف الانابيب والوعاء الحاوي لها • ويتبع نفس الطريقة سواء كانت ميكانيكية او كيمياوية •

وفيما يلي البرنامج المقترح لحماية المسادلات الحرارية الانبوبية ذات الرأس العائم سواء كانت سوف تخزن أو أن تبقى في مكانها بالحقل :

١ ـ يفرغ الوعاء والانابيب للمبادلة

Shell Cover الوعاء العظاء الرعاء ٢ -

وغطاء الرأس العائم Floating head cover وحلقة الرباط Clamp ring .

٣ \_ تنظف جيدا جميع الاجزاء وتـزال الرواسب •

إ ـ ترش او تفرش جميع السطوح لفطاء الرأس المائم وحلقة الربط والاسطح الداخليـــة
 لغطاء الوعاء بواسطة زيت خفيف ٠

ه \_ يزال وعاء مجرى الاتصال channel .

. Channel cover خالة و

۲ ــ ينظف جيدا لازالة جميع الرواسب
 ٧ ــ تغطى الاسطح الداخلية لوعاء مجرى
 الاتحال وغطائه بواسطة زيت خفيف

٨ ـ تزال حزمة الانابيب للمبادلة •

٩ ــ تنظف حزمة الانابيب ووءا، مجرى الاتصال كما في برنامج الصيانة العادية .

۱۰ ــ ترش الفتحات nozzles وداخل الوعاء Shell بزیت خفیف.

۱۱ ـ تغطس حزمة الانابيب النظيفة في حمام زيت خفيف ولفترة ٣٠ دقيقة -

١٢ ـ يعاد تجميع المبادلة الدرارية.

۱۳ ـ تقفل جميع الفلنجات وتسد جميع فتحات التفريغ -

١٤ ـ ترش جميع البراغي الخارجية بالزيت لحمايتها .

١٥ \_ تصبغ الاسطح الخارجية .

١٦ ــ للتوقف القصير تغطى الفلنجات المربوطة بواسطة طبقة كثيفة من الاوراق المانعة لتسرب المياه وفي حالة التوقف الطويل يكون التغليف بالبلاستيك اكثر فاعلية ،

من المهم جدا في تتغليف المبادلات الحرارية ازالة جميع املاح الأمونيا والتي تزيد من تآكل النحاس الأصفر Brass والكلوريكدات والكبريتات والتي تزيد من احتمال تكون الشقوق في الفولاذ ،

وفي حالة عدم وضع حزمة الانابيب داخل

وعاء المبادلة او عندما يكون برنامج الحماية لحزمة انابيب احتياطية فيجب عمل القياسات الاضافية السطح الداخلي تنظيفا جيدا ٠ التاليــة :\_ـ

١ \_ تربط فلنجات خشبية على نهايتـــي

٢ \_ تغطى حزمة الانابيب بواسطة اوراق مانعة لتسرب المياه او تغلف بالبلاستيك ٠

٣ \_ تشد الحزمة على لوحــة pallet بواسطة اشرطة strapping

مبردات الهواء الزعنفية Finned air cooler يجب عمل الحماية لمروحة مبردة الهـــواء الزعنفية كما ذكر بالنسبة للمروحة فيأ ابراج التبريد من بند رقم ٦ الى ١١ تفتح الانابيب وتنظف جيدا ويماد غلقها ء بالنسبة للانابيب الحديدية يضحخ فيها زيت خنيف ثم تفرغ وتسد فتحات الدخسول والخروج \_ والاسطح الخارجية ترش بمسادة مناسبة لنع المندأ ٠

الفزانات واوعية الضفط Storage tanks and pressure vessels عمو ميأت : ــــ

تكون شدة التآكل للخزانات واوعية الضلط عادة في كل الاجزاء ولكن بدرجات مختلفة فيحدث التآكل الجويatmospheric corrosionي الاسطح الخارجية ، وخطورة هذا النوع تعتمد على ظروف الرطوبة ودرجة الدرارة ونظرا لسمولة ظهور التآكل الخارجي فيمكن الحسول على قياسات هقيقة وسريعة في نفس الوقت ،

في معظم الحالات لايمكن الكشف على التآكل

الداخلي الا بعد حدوث نضوح أو بعد تنظيــ

#### الذزانات: ـ

من الضروري قبل الدخول الى اي خزان من اتخاذ احتياطات معينة وباختصار يجب أن يكون الخزان خالى من المازات Freed of gas وعند وجود كبريتيد الحديد القابل للاشتعال ذاتيا او بقية من البنزين المعامل بالرصاص فيجب اتباع تعليمات السلامة بشأن هذه المواد وعندما تصدر certificate بان الضران اصبح خالى من الغازات والرواسب المولدة للغازات ومن المواد السامة ومعزول عن اي مصدر للمواد السامة او المولدة للمازات وأن يكون جو الخزان يحتوي على نسبة كافية من الأوكسجين عندئذ يمكن فحص الخزان واخذ قراءات وقياسات للحماية •

كما ينصح بفحص سقف الخزان والاجزاء العلوية من خلال فتحة مناسبة قبل الدخول السي الفزان التأكد من عدم وجود عوارض purlins سائبة او اجراء كبيرة من القشور السائبة او اعمدة وقوائم غير متماسكة او اي شيء اخر يحتمل سقوطه ويسبب اضرار للشخص القائم بالفحص و وبعد أن يصبح الخران جاهزا للممل داخله يجب ازالــة جميع القشور وعمل الاصلاحات اللازمة كما يجب ان تجفف جميع جوانب الخزان ويمكن استعمال ساحبات الهواء لتجفيف الذزان اذا كان ذلك غىروريا ،

والبرنامج التالي يمكن استعماله لحماية معالم انواع

الخزانات من التلف :ــ

١ ــ تغطى جميع الاسطح الداخلية بواسطة الرش او الفرشاة بواسطة زيت خفيف ٠

٢ ــ تسد جميع فتحات الدخول بواسطة
 اغطية مانمة للتسرب « حشوات » م

٣ ــ تنظف الاسطح الخارجية بواسطة فرشاة سلك او بالرمل او بمطرقة ازالة القشور •
 اذا كان الخزان في منطقة معرضة للرياح

والعواصف ذات السرعة العالية فيجب ملئه بماء فيه مانع للتآكل و وكقاعدة عامة في الخزان المسحوب عن الخدمة يجب فحصه سنويا ،

Pressure Vessels لفسفط العبية المسافعة

يجب اخذ احتياطات السلامة بكل دقة قبا الدخول لفحص اوعية الضغط وتصليحها والاهتمام بها اكثر من اي نوع اخر من المعدات نظرا للحيز المحدود والجو المحصور في معظم اوعية الضغط وبشكل خاص يجب عزل الوعاء عن جميع مصادر السوائل والغازات او الابخرة ويجب تفريغه وتنظيفه وتطهيره purged قبل الدخول حتى يمكننا تقليل الخطورة الى الحد الادنى من الغازات يمكننا تقليل الخطورة الى الحد الادنى من الغازات والكيمياويات المهيجة والمخاليط المتفجسرة والكيمياويات المهيجة المجسم والمين للحماية من ارتداء الملابس الواقية للجسم والمين للحماية من اي مخاطر وقبل البدء في الفحص واخسد قراءات من داخل الخران يجب أخبار العاملين في المنطقة المحيطة بالوعاء ان هناك رجال يعملون فيجب بالداخل و واذا كان العمل داخل برح طودل فيجب بالداخل و واذا كان العمل داخل برح طودل فيجب

استعمال جهاز ارسال من خلال فتحات الدخول ويكون بالخارج شخص قادر على استلام المعلومات وتسجيلها واعطاء الاسعاف الفوري او الانقاذ في الحالات الحرجة كما يمكنه المساعدة في العمل ويجب ان تكون تجهيزات الاسعاف والانقاذ قريبة من فتحات الدخول واذا كانت هناك اعمال خارج الوعاء فيجباعلام الاشخاص الذين داخل الوعاء وذلك لحمايتهم من الخوف المفاجىء الناشيء عن سماع اصوات غير متوقعة ه

بعد ان تصدر وثيقة بان الوعاء سالم للدخول والعمل يفحص من الداخل وتعمل له التصليحات اللازمة وفيما يلي البرنامج الذي يمكن استعماله لمعظم اوعية الضغط:

اً \_ تعطى جميع فتحات الدخول بالحشوات الحضوات على جميع الفتحات الاخرى جيدا • سيمل اختبار الضغط الكشف عن مناطق التسرب بواسطة غاز خامل

٤ ــ تقفل فتحة دخول الغاز الخامل ويترك
 الوعاء مملوء بالغاز الخامل •

ه ـ تنظف الاسطح الخارجيـة بواسطة فرشاة سلك أو الرمل أو مطرقة ـ تزال القشور وتغطى بطبقة مناسبة من الصبغ •

طرق اخرى لحماية الاسطح الداخلية لاوعية الفهفط

التعطية بالزيت الخقيف كما سبق ذكره في فصل الحماية الداخلية تحت بند العطاء الزيتي، حلى اللي، كما سبق ذكره في الحماية

الداخلية تدت بند اللي،

٣ ــ استعمال مواد منع التاكل في الحالــة
 البخارية كما سبق ذكره في الحماية الداخلية

: \_ التجفيف كما سبق ذكره في فمل الحماية الداخلية .

الاجهــزة الدقيقة Instruments عموميــات

تمثل اجهزة السيطرة نسبة لاباس بها مسن رأس المال في تجهيزات اي منشأة ، ويعتمد الله حد كبير مقدار الدقة في الاجهزة وبالتالي مقدار التحكم في العمليات الانتاجية على مدى العنايسة والحماية والصيانة الدورية لهذه الاجهزة ،

ولحسن الحظ غان الشكل الهندسي وحجسم هذه الاجهزة يساعد كثيرا على عدم الحاجة السبى وضع برنامج مكلف او باهض التكاليف لحماية مثل هذه الاجهزة والتعامل سواء مع الاجهزة الرئيسية او الاجهزة الثانوية متشابه تقريبا رغم اختسلاف الأجواء المصافة في مناطق عملهم الطبيعي «

ومن ناحية اخرى فان الأجهزة الثانوية غالبا ماتكون بعيدة عن اجواء العمل معزولة في ابنية خاصة وفي كل الحالات يجب التعامل مع الأجهزة الرئيسية بصورة انفرادية واما بالنسبة للأجهزة الثانوية ولكونها متجمعة في مكان واحد فيمكن التعامل معها بصورة مجموعات كما في الأجهزة الكهربائية في غرف السيطرة Control rooms وفي حالات التوقف لفترات طويلة قد ينصح بجميع الأجهزة الرئيسية والمبعثرة في غرف خاصة خالية

من الرطوبة ومحكمة القفل .

ولغرض وضع برنامج سهل وبسيط لفحوصات الحماية للإجهزة في اماكن التشغيل في حالة عدم السماح بازالة هذه الاجهزة من اماكنها يمكسن استعمال البرنامج التالي لاجهزة قياس التدفق من النسوع ذات الفسيغط الفرقسي The differential pressure type pneumatic

والتي تستعمل نظام النقل الهوائي لنقل القراءات الى المسجلات المستقبلة

ا ـ اجهزة قياس التدفق The flow meters الجهزة قياس التدفق التحال التحال التحال التحال الفرقات المينة orifice وبين بطارية الضغط الفرقاي

٢ \_ تسد توصيلات فلنجات العينة •

٣ \_ يملى، كل من غرفتي حسم الجهاز بواسطة زيت خفيف ٠

؟ \_ تسد فتحات الدخول للغرف

ه ــ تفصل خطوط الهواء من قبل وعــا، التوصيل البرائي pneumatic transmitter housing ٩ ــ تسد فتحات دخول الهواء

٧ ــ تـــرش الاســطح الداخليــة
 لوعاء التوصيل الهوائي وجميع الاجزاء الاخــرى
 بواسطة زيت خفيف •

٨ ــ ترش او تدهن بفرشاة الاسطح الخارجية للبطارية بواسطة غطاء زيتي للحماية • ٩ ــ توضع البطارية بكاملها في حقيية بلاستيكية وتقفل جيدا بواسطة شريط بلاستيك •

ب ــ المسجلات المسدبلة Receiver Recorder ١ ــ تفسل المخطوط الداخلة للمطاء الدديدي او جسم المسجل Sheet metal case

r \_ تسد جميع الفتحات والمافذ vents .

٣ ــ تعطى جميع نقاط الاتحال للعطاء وجسم المسجل بواسطة شريط بالاستيك .

يوضع بالداخل كيس صغير يحوي مادة
 Silica gel او اي مادة كيمياوية اخرى
 لامتصاص الرطوبة •

٥ ــ تسد المنافذ بواسطة شريط بالاستيك ٠
 ٢ ــ ترش الاسطح الخارجية للغطــا،
 بواسطة زيت خفيف ٠

وكبرنامج بديل لما سبق يمكن عمل الاتي: -

١ ـ يسخن داخل الغطاء case بواسطة ضوء
 كهربائي لمنع تكون قطرات الماء ٠

٢ ـ يطرد الهواء الجوي من داخل الغطـــاء
 الحديدي وذلك للحفاظ على الضغط الداخلـي
 الموجب للهواء المستخدم في اجهزة القياس •

٣ \_ يغلف بالبلاستيك الوحدة ككل ،

عندما تجمع الأجهزة الثانوية وتوضع في منشآت معزولة عن الجو فيمكن عمل الحماية لها كما نصح في فصل حماية المعدات الكهربائية ،

الانابيب والصمامات وملحقاتها

تمثل الانابيب والصمامات وملحقاتها المشال النموذجي لذلك النوع من المعدات التي يكون فيها الحل الأمثل لعمل الحماية سواء اثناء التشفيل أو في فترات التوقف بالاختيار الاولي الموفق لنوع المعدن والغطاء وطريقة العزل وكثيرا مايكون

مرض الانبوب سبب في جعل برنامج الحماية غير القتصادي او غير ممكن وفي حالات عديدة تكون الانابيب معزولة أو معلفة بواسطة شريط بالاستيك وذلك لحمايتها من التاكل الخارجي فيكون من الصعب فحصها وبعض النظر عن موقع الانبوب فقد يكون برنامج الحماية اثناء التوقف لفترات كبيرة مكلف وغير اقتصادي للانابيب ذات الاقطار (٢) أنج واقل من ذلك اما الانابيب الاكبر ففيما يلي البرنامج المقترح للحماية:

١ \_ تنظف الانابيب بالنسل Flush .

٢ ــ تفدل الفلنجات وتفتح الصمامات عند
 المناطق السفلى وذلك للسماح للتفريخ الكامــــل
 للانابيــب •

۳ ـ تجفف او يمر بها زيت مانع او غير
 مانع للصدأ كما ذكر سابقا •

تفحص الانابيب المعزولة أو المعطاة
 وذلك برفع العطاء عن المناطق المتوقع فيها حدوث
 التآكل أو التشرب •

ه \_ تصلح جميع المناطق المتضررة مــن
 الاغطيــة

٧ \_ تزيت جميع الصمامات ٠

اشــهر ه

رش الاسطح الخارجية للصمامات
 بواسطة زيت متوسط الثقل وتشحم العجلات اليدوية
 والعمود المسنن hand wheels and valve stem

۸ ــ تربط جمیع توصیلات خط الانابیب ۰
 ۹ ــ یشغل ویعاد تزییت الصمامات کل ثلاثة

# المدات الكهربائية Electrical equipment عموميات :-

عموما تعتمد طريقة الحماية للمعدات الكهربائية على التصميم الميكانيكي لهذه المعدات و وكتبرا ماتكون نقاط التك. والانهيار اكثر مهاجمة للاجزاء المتحركة ونقاط الربط والدعائم واعضاء التحميل وطريقة التنظيف والحماية الواجب اتخاذها مشابهة تماما للطرق المستعملة في حماية المعدات الميكانيكية والاوعية وسوف يكون التعامل مع المعدات كوحدة متكاملة قاعدة عامة بدلا من فك الاجزاء والتعامل مع كل جزء بطرق مطولة فيما عدا المحركسات الكهربائية م

ولطبيعة التجهيزات للمعدات الكهربائية قد تملى علينا الحماية في اماكن التشعيل طالما كان ذلك ممكنا سواء للمعدات التشعيلية او الاحتياطية و وغالبا ماتكون ازالة هذه المعدات من اماكن العمل وحفظها في اماكن بعيدة للتخزين مكلف وغير عملي و

المركات الكهربائية Flectric motors نظراً لقرب المحركات الكهربائية من معدات تحريك ونقل المواد فغالبا ماتكون متعرضة لاجراء وحالات خاصة تحدد عمر المحرك ففي معظم التجهيزات تكون دائما ملاصقة لعناصر ضارة مثل ابخرة الاحماض وبخار الماء والاجواء المتربسة وغبار العناصر والمواد و

وبالتأكيد فان مصممي المدركات الكهربائية قد اخذوا في نظر الاعتبار هذه الظروف ولكنن كون هذه الظروف متعددة ومختلفة الشدة فانت

من غير المكن عمل تصميمات لكل الحالات وغيما يلي البرنامج الذي ينصح به لحماية المحركات الكهربائية التي تزال من اماكن التشغيل وتوضع في مخازن خاصة ٠

١ ـ تستعمل فرشاة سلك مع مادة مذيبة مناسبة لتنظيف كل الاسطح الفارجية للمحرك واذا كان المحرك يعمل في ظروف قاسية بحيب اصبحت الاسطح الفارجية مغطاة بطبقة حلدة من الرواسب فقد يكون من الفروري تنظيب من الرواسب فقد يكون من الفروري تنظيب مالمحرك من الفارج بواسطة الرمل المضغوط وفي حالة اللجوء الى التنظيف بواسطة الرمل المضغوط يجاب حماية عمود المحرك بواسطة تغطيته بشريط بالاستيك او اي غطاء بواسطة تغطيته بشريط بالاستيك او اي غطاء المركات بواسطة يجب عماية المالمل وذلك بسد المفتوحة يجب عماية الملفات من الرمل وذلك بسد جميع الفتحات جيدا و

#### ٢ \_ يفكك المحرك

ت تنظف جميع الاحزاء ماعدا اللفات بواسطة بخار مخلوط به مادة منظفة • تستعمل مادة مذيبة لتنظيف الملفات مثل ثالث كارريد الاثيلي ورابع كلوريد الكربون ••• الخ •

ع \_ يطرد كل الماء الـى الفــارج بقــدر الامكــان •

ه ـــ توضع الاجزاء المفككة للمحرك في فرن
 رنجفف مرة اخرى

٦ ـ يفحص المحرك من ناحية وجود دائرة
 مغلقة shorts ويصلح اذا لزم الأمر •

یستخدم غطا، من الورنیش العازل
 والذی یجف فی الهوا، للملفات.

۸ ــ تفحص مراكز الدوران وتبدل اذا لزم
 الامر وتعبأ بواسطة شحم مناسب لمراكز الدوران وتعبأ بواسطة شحم مناسب لمراكز الدوران ويماد تجميع المحرك والمدرث والمدرث

۱۰ يغلف عمود المحرك بواسطة شريط بلاستيك وتعطى النهايات بواسطة صندوق معدني السيك ويخزن في مكان جاف دافسي و دافس و دافسي و دافس و

بالنسبة للمحركات التي يجب حمايتها في الماكن التشعيل يمكن اتباع البرنامج التالي :ــ

١ ــ يفرغ الزيت من اوعية مراكز الدوران
 اذا كانت من هذا النوع

٢ \_ يزال غطاء لوحة التشميل.

٣ ـ يوضع مسخن مستطيل strip heater داخل المحرك وقريب من الملفات وبحجم مناسب لحفظ درجة الحرارة داخل المحرك اعلى قليلا مسن درجة حرارة الجو لجعل المحرك جاف ٠

٤ \_ يعاد غطاء لوحة التشغيل.

ه \_ تملى، تماما اوعية مراكز الدوران بالشحم .

٦ ـ تعطى الته التسرب الفلنجات عند دخول العمود بوعاء مركز الدوران بواسطة شريط بلاستيك وتكمل التعطية لتغليف الجزء المتطرف من العمود ٠

٧ ــ تسد جميع الفتحات والمنافذ ٨ ــ تنظف إلاسطح الخارجية بواســـطة

فرشاة سلك وتصبغ.

٩ ـ يوصل المسخن بالقوى الكهربائية عندما يكون الجو المحيط بالمحرك في مكان التشغيل ضار ويساءد على التآكل او عندما تكون القوى الكهربائية اللازمة لتشغيل المسخن غيير متوفرة قد يتجه التفكير للتغليف الكامل بالبلاستيك او اي طريقة اخرى للحماية ٠

#### المحسولات

قد تحتاج المحولات ذات الطاقة المتوسطة الله مايمكن من العناية لغرض الحماية اثناء فترات التوقف و ونظرا لطبيعة تصميمها وتركيبها غانها مقارنة بالمعدات الأخرى ضئيلة التلف و وغلسي العادة فان احتياجات الحماية تتركز على الاسطح الخارجية واماكن ربط القوى الكهربائية و والبرنامج التالي يمكن استخدامه سواء للمحولات التي سوف تتوقف لعدة شهور او لفترة طويلة :

۱ ــ تنظف اماكن الربط للقوى الكهربائيــة power pushings بواسطة فرشاة سلك مــع استعمال مذيب مناسب ٠

٢ ــ تغطى الاجزاء المعدنية من هــــذه
 الاماكن بواسطة شحم خفيف •

س\_ تغلف هذه الاماكن بكاملها بواسطة
 وضعها في اكياس بلاستيك او تغطى بواسطة شريط
 بلاستيك او ورق مانع لتسرب المياه .

ينظف السطح الخارجي لخزان حفظ الزيت اذا كان مستعملا \_ ويفحص للتأكد مـن عدم وجود تسرب •

1/25)=

4997

ه \_ يركب مزيل لرطوبة النجو ذو حجـــم حغير small air dehumidifier من خاتل فتحـة التنفيس breather أو التهوية Ventilator ; \_ تفحس جميع المسمامات وفتحــات التفريع للتائد من أنها متفولة ولاتوجد تسربات ، و ينظف جميع الاسطح الخارجية وتغطى بعبغ مناسب ، وأذا كان المحول غير مركـــب وموضوع كاحتياطي وأحتمال أن تطول فنرة التوقف فيمكن التفكير في التغليف بالبلاستيل ،

#### لوحات التشفيل

قالبا ماتكون لوحات التشغيل ذات الحجم الكبير داخل كابينة مدنعة من الالواح المعدنية المحبوة Sheet metal cabinets والتي توفر الحماية للاجهزة والاجزاء الكهربائية مسن اي عنامسر خارجية وفي كثير من التجهيزات الكهربائية يكون هناك كابينة او وعاء ثانوي داخل الكابينة الرئيسية او الخارجية بالاضافة الى حماية الاجهزة الضرورية واجهزة التحكم داخل الوعائين او الكابينتين وهذه الاغطية المردوجة تكون كافية لتوفير معظم الحماية اللازمة ولاكمال الحماية المتوفير في التحسميم الاحلي يكفي وضع مسخن مستطيل داخل الكابينة المعدنية الخارجية للمحافظة على جفاف الجسو الداخلي ثم تنظف الاسطح الخارجية وتصبغ واذا الداخلي ثم تنظف الاسطح الخارجية وتصبغ وتصبغ واذا كانت القوة الكهربائية غير متوفرة لتشغيل المسخن يمكن استعمال المجففات الكيمياوية و

بالنسبة للوحات التسغيل الصلسفيرة وازرار الشفيل push buttons رائناسلات Relays

وها طعات الدائرة الكهربائية Circuit breakers الخ يمكن همايتها بوضعها في اكياس بلاستيك او تغاف بالبلاستيك اذا كان ذاك اغتصاديا .

وكثيرا مايكون برنامج الصيانة الاعتيادية من حيث التنظيف والحبغ والفحد الدوري كافيا كما يمكن تحديث البرنامج الانفير بحيث يشمل وخصع كميات سفيرة من المجففات الكيمياوية في الاوعيدة المختلفة .

في المعامل النبيرة وعندما تكون معددات السيطرة الكهربائية داخل ابنية او انشاءات خاصة يمكن عمل الحماية بصورة اكثر فاعلية وذلك بالتحكم في الجو المحيط بالاجهزة وجعله خالي من الغازات والابخرة التي تسبب التآكل وكطريقة فعالسة واقتصادية يمكن استعمال وحدات التبريد وازالة الرطوبة وكطريقة اخرى كثيرا ما يستعمل مروحة تهوية تركب بهيث تعطي ضغط موجب داخل البناء مع وضع مرشح Filter ومزيل للرطوبسة من جية السحب المروحة وعدات المروحة والمروحة عدات التبريد والمروحة من جية السحب المروحة والمروحة عدات المروحة والمروحة والمرو

ان عائدة النحدة القايل داخل البناء هـــو لمتع دخول الهواء المقارجي وبدلك نستطيع حماية الاجهزة .

الافران والمداخن Fired heater and stacks عند توقف هذه الانواع من المعدات يجب فحص الاجراء القابلة للتلف وهي في الغالب الالواخ المديدية الخارجية والمعدات الاخرى ، ولاداعي لاعطاء اهميةلحمايةالحيطان المبنيةبالطابوق او القاعدة الخريانة والمواد العائة حيث يمكن فحصها قبل

البد، بالنشفيل وعمل التمليدات اللازمــة الا اذا كانت بعنس هذه الاجزاء متنسرة وهناك احتمــال سقوط او انسعاف الهيكل فيجب تصليحها فورا ،

#### الافــران

#### أ ـ رؤوس الانابيب والفلاف

جميع الاجزاء المعدنية المعطاة بالصبغ يجب ان تعامل بنفس طريقة المنشآت الحديدية و فتعطى المفاصل hinges ورؤوس الانابيب وفتحات الفحس peepholes والابواب الاضافية بطبقة كثيفة من الشحم لحمايتها و اما الفتحات والثقوب والتي يمكن ان تتعرض للتآكل نتيجة لتسرب مياه الامطار او الرطوبة فيجب سدها باوراق مانعة لتسرب المياه و

#### ب \_ الشاعل Burness

يعتمد التعامل مع هذا النوع من المعــدات الكربون Carbon dioxide indicators و حسب النوع المستعمل فبعض منها يتطلب عناية التحكم للوقود Fuel Control Valves و اكثر من الاخر وعامة تعطى الاجزاء المتحركة اللهب Flame monitors تعتمد علي بطبقة كثيفة من الشحم لحماية اسنان البراغــي الخدمة ومدى تعقيد المجموعة الميكانيكية و واماكن الضبط adjusting mechanisms .

#### ج \_ القنوات Breeching and Ducts

اذا كانت هذه المعدات مطلية بصبغ مقاوم للحرارة فيجب فحصها واعادة طلاء المناطق المتأثرة كما هو معمول به في الفحص الدوري و اما اذا كانت القنوات غير مصبوغة فتنظف الاسطح الخارجية جيدا بواسطة فرشاة سلك من جميع المواد السائبة والمترسبة ثم ترش بمادة مانعة للصدأ وقصد يستدعى الامر تكرار هذه العماية بين فترة واخرى

خازل مدة التوقف • رمع ذلك فقد يكون التشغيل اكثر اقتصاديا حيث تحترق هذه المواد عند اعادة التشغيل •

بالنسبة للاسطح الداخلية اذا كانت غير معزولة او مبطنة فيجب تنظيفها من اي ترسبات او مواد متدففة ويجب الملاحظة والتأكد من ان الاسطح الداخلية لم تمتدل رطوبة اثناء فترة التوقيف و

اما مجموعة التشغيل operating mechanisms فيجب تغطيتها بطبقة كثيفة من الشحم لضمان اعادة تشغيلها بسهولة ويسر •

د ــ الاجهزة الدقيقة السحب المناية بالاجهزة مثل مقاييس السحب السحب draft gages ومبينات ثانني اوكسيد الكربون Carbon dioxide indicators وحمامات التحكم للوقود Fuel Control Valves ومؤشرات اللهب Flame monitors تعتمد علـــى نــوع الخدمة ومدى تعقيد المجموعة الميكانيكية •

والاجهزة مثل مقاييس السحب يجب فصلها تماما ووضعها في كيس بالاستيك \_ اما الاجهزة الاكثر تعقيدا يجب معاملتها مثلما ذكر في فصل حماية الاجهزة:

كما يجب اعطاء عناية خاصة لصمامات قفل الوقود الاوتوماتيكية Automatic fuel shutoff ويمكن تحقيق ذلك بواسطة ازالة الغطاء ورش جميع الاجزاء بواسطة زيت خفيف • ثم اعادة الغطاء وبعد ذلك تعزل Scaling ارتخاف Cocooning

194

4

كما يجب ايضا عزل باب الفحم في اسفل جسم الفسرن ،

Tubes م الانابيب

يجب تنظيف جميع الانابيب جيدا من الداخل ثم تسد رؤوس الانابيب ٠

الداذن المديدية Steel stacks

اذا لوحظ من الفحص الخارجي ان العسبغ متضرر في بعض المناطق فيجب اعادة صبغها وعطه برنامج دوري للصبغ ، اما بالنسبة للمناطق المحتمل تكثف بخار الماء عليها مثل خطوط اللحام والارجل والدعائم وماشابه ذلك فيجب صبغها حتى اذا كانت حالة المدخنة جيدة ولاتحتاج الى صبغ ،

بالنسبة للسلالم من أي نوع يجب فحمسها

بعناية واعادة صبغها دوريا م

المنشآت الحديدية Structural Steel

جميع الاجزاء الحديدية مثل الاعمدة والدعائم والمرات والمسطحات وماشابه ذلك تكون معرضة للتآكيل الجوي وفي اغلب الحالات لايكون الامر خطيرا ولايحتاج الى عناية خاصة ويعتمد ذلك على ظروف المناخ والجو المحيط ونظرا لان هذه الاجزاء لاتكون تحت الاشراف المستمر فلذلك يفضل حسبغها باستمرار وكاجراء روتيني عند توقف الوحدات بايضا يفضل عمل فحص دوري بالعين المجسردة وتقرير ما اذا كانت الوحدات تحتاج الى برنامج دوري للصبغ ه وبالطبع يراعى تحضير السطح دوري فبل القيام بهذه العملية بالعملية بالعملية العملية العملية العملية المحسودة العملية والمسطح العملية العملية المسلح والمسلح العملية العملية المسلح والمسلح العملية العملية العملية المسلح والمسلح العملية العملية المسلح الم

تعالج هذه الففرة المساكل الرئيسية للتاكل في مصفى الدورة – والحاول والاجراءات التي اتخذت بشأن معالجتها او التقايل من تأثيراتها وبطبيعة المحال فان هذه المشاكل مرتبطة بالظروف التسغيلية للمصفى من حيث طبيعة النفط المفام القادم من كركوك ومواصفات وتصميم المعدات المستعملة وظروف التشغيل من حيث الضغوط ودرجات الحرارة وكذلك مناخ وجو المصفى • كما وان بعض الحلول المعروضة تعتبر حلول وقتية لحين الاهتداء الى الحل المناسب • وقد لاتعتبر بعض المعالجات مثالية لعدم توفر بعض المواد الضرورية • معالجات مثالية لعدم توفر بعض المواد الضرورية • التصفية

من اعلى الابسراج لقد لوحظ أن هذه المنطقة من الابراج – لقد لوحظ أن هذه المنطقة من الابراج – حوالي ١٠ صواني 10-Trays العلوية – تعاني من التاكل التكاثفي أو التاكل الذي يحدث في درجات الحرارة المنخفضة حوالسي ١٨٠°ف ويكون بشكل حفر وتنقرات بصورة غير منتظمة وخاصة في المناطق الكائنة فوق مسند الصواني حيث يكون التاكل سريعا ٠

الرئيسية مع منظومة الغازات الكثفة الخارجــة

#### الاسباب:

يعتقد ان السبب الرئيسي للتآكل في هـذه المنطقة هو تكون حامض الهيدروكلوريك HCL نتيجة تفاعل املاح الكلوريدات الموجـودة فــي النفط الخام بنسبة ٥٠٠ر، جز، بالمليون مع بخار

الما، والماء المذاب في ظروف النسمط ودرجات الحرارة للبرج .

# المللج:

لقد عولجت هذه الحالة بعمل تبطين العلى البرج بالواح المونيل سمك الماتح مصع الستعمال مادة مانعة للتآكل من نوع A/ انح مصح تقوم بعمل طبقة رقيقة عازلة على سطح المعدن بالمادة المحدن المحدن المحدن المحدن بنسبة ۲ جزء بالمليون في اعلى البرج مادة قاعدية من نوع العلى البرج المعادلة الحوامض المتكونة وبنسبة ۹ جزء بالمليون تقريبا و أمكن التحكم في معدل التآكل واعطت تقريبا و أمكن التحكم في معدل التآكل واعطت نتائج مرضية و كذلك تجري دراسة لتبديل حرزم المكتفات الى معدن المونيل الذي يقاوم هذا النوع من التآكل و

# ٣ ـ تآكل انابيب افران التصفية

لقد حدثت عدة توقفات اضطرارية من جراء النضوحات الحادثة في انابيب افران التصفية وقد لوحظ ان التآكل يكون عادة بصورة موضعية Localized attack وفي منطقة لانتجاوز مساحتها من ١ الى ٢ انج مربع وتكون محدودة في محلات جلوس الانابيب على المساند كما ان هذه الخاصية بارزة في الصفوف الاربعة السفلى من أناسا الحمال Convection .

#### الاسباب:

هذا النوع من الماكل يحدث في درجات الحرارة العليا فوق 200 ف والاون المنطقة المائرة مجاورة للمساند فهناك احتمال كبير الناون خلية كلفانية بين نقطة المسند التي تكون اكثر حارارة نسبيا فتصبح القطب الموجب وبين الانبوب الدي يصبح القطب السالب وكنتيجة للتفاعال الكهروكيمياوي يتآكل القطب الموجب ويحدث النضوح في منطقة المسند •

# الملاج: \_

لقد كان منطقيا التفكير في ابطال مفع و الدائرة الكلفانية وذلك بعزل الانبوب عن المند بعازل مناسب يتمل درجات الحرارة العسالية مثل الاسبستوس عير ان تصميم الفسرن وطريقة وضع الانابيب داخل المساند حال دون ذلك ولذا اتجه التفكير في اضافة مادة قاعدية للنفط الخام Caustic Sodn بنسبة ( ٨هه ) حز بالليون مع عمل برنامج دوري لتبديل الانابيب في هذه المنطقة بين كل سنتين او ثلاثة حسب نتائب موضية الفحص وقد اعملت هذه العلول نتائج مرضية وامكن السيطرة على التوقفات الفجائية و كما تم تبديل قسم كبير من انابيب الافران في منطقة تم مولبدنيوم الذي درجة مقاومته لهذا النوع من موليدنيوم الذي درجة مقاومته لهذا النوع من التوقفات الفجائية و كالما التاكل اكثر من الحديد الاعتيادي و

# التآكل في الخزانات

يتأثر قاع الخزان وكذلك السخ العلوي للخزان من الداخل فتظهر في هذه المنافق تشكور الحدا ويقل سمك المعدن Thinning السح ان يظهر النضوح •

#### الاسباب :-

هذا النوع من التآخل يشابه التاخل الجوي من حيث ظروفه وشكله ويعتقد ان اسبابه نتيجة بخار الماء المختلط مع بخار المادة والمتكثف على على الخزان والمياه المتكثفة في اسفل الخزان حيث ان التآكل لا يظهر في منطقة الجدار الوسطية •

# العلاج :--

يمكن تغطية هذه الاماكن بمادة بالاستيكية تول المياه وبخار الماء عن سطح المعدن ولو ان هذه الطريقة غير مستعملة بعد و الا انه تم عمل تبطين Lining لبعض الخزانات في اماكن النضوح بواسطة الواح من الحديد الاعتيادي التي اعطت نتائج طية و

# التآكل في مبردات البروبان في قسم الدهون Stress Corrosion Cracking in propane Condensers in Lube plant.

لقد اوحظ نضوح انابيب بعض المسادلات الحرارية في وحدة ازالة الاسفلت ووحدة ازالة الشمام مثل المبادلات E-403, E-206 & E-205 نتيجة ظهور تشققات في هذه الانابيب المصنوعة من معدن admiralty brass .

#### الاسباب :\_

عند دراسة هذه الظاهرة وجد ان الماء المكثف الداخل للمبادلة مع البروبان حامني جدا 2.9 pH = 2.4 to

كما اظهر الفحص المجهري لعينات من الانابيب وجود تشققات على حدود مجاميع البلورات Inter granular مما يرجـــح تواجد الظروف المواتية لعملية التآكل الجهدي Stress الظروف المواتية لعملية التآكل الجهدي Corrosion cracking phenomenon ريعتقد ان وجـود الاجهادات داخل الانابيب قد يكون متبقى من النا، عمليات التصنيع ،

# العلاج:

ان العلاج المثالي لمثل هذه الحالية هو الستعمال حزم للمبادلات مصنوعة من سبائك خاصة ذات مقاومة عالية للتآكل مثل معدن Incoloy غير انه يجب ذكر ان استعمال مثل هذا النوع غالي الثمن ومكلف وكعلاج لهذه الحالة فيجب الستعمال مانع للتآكل Corrosion Inhibitor لمادلة الحموضة الموجودة في خط البروبان والتاكل في التاكل في خط البروبان ومكلف الموجودة في خط الموجودة في

التآكل في درجات الحرارة العالية

لقد لوحظ تآكل الجزء الاسفل من ابراج التصفية الرئيسية والتي تشتغل بدرجة حرارة تفوق الى ٤٥٠ درجة فهرنهايتية ومسافة مقدارها ثلاث صواني فوق منطقة دخول النفط الضام المسخن •

ويكون التآكل في هذه المنطقة بشكل تنقر عميــق عام ومنتشر على امتداد السلطح .

# المالج: ـ

ان سبب هذا النوع من التآكل هو وجسود مركبات الكبريت مع النفط الخام والعناصر الاساسية المسببة لهذا التاكلهو غاز كبريتيد الهايدروجين ومادة الماركابتين و ران النظرية الحديثة لهذا النوع من التآكل هي انه عند تسخين النفط الخام تتحول المواد الكبريتية الى غاز كبريتيد الهايدروجين بحالة طلقة نتيجة التجزئة بوجسود عامسل مساعد نتيجة التجزئة بوجسود عامسل مساعد التآكل للنفط الخام بمقدار كمية غاز كبريتيد الهايدروجين الطلق و المهايدروجين الطلق و الهايدروجين الطلق و التعاليد و المهايدروجين الطلق و المهايدروجين المهايدروبين المهايدروبين المها

#### الاسباب :-

لقد دلت بعض البحوث بأن اضافة عندسر الكروم يقلل من كمية سرعة هذا النوع من التاكل وعلى هذا الاساس فقد تم تبطين الجزء المناكل في الجزء المساكل في الجزء المساكل بسبيكة تقاوم التآكل في درجات الحرارة العالية وتحتوي هذه السبيكة على عنصر الكروم بمقدار اللي ١٨٪ مع ٥٠٠٪ من عنصر المولبدنيوم وبمقدار ثلاثة صواني فوق منطقة دخول النفلط الخام الكاوية الى النفط الخام بنسبة ( ٨-٩ ) جزء المليون لمعادلة الحموضة الموجودة في النفط الخام بالمليون لمعادلة الحموضة الموجودة في النفط الخام التي تؤدي الى هذا النوع من التآكل وقد ادى الى التي تقدي الى هذا النوع من التآكل وقد ادى الى التي تقليل سرعة التآكل بمقادير محسوسة و التآكل محسوسة و التآكل محسوسة و التراكل محسوسة و التراكل محسوسة و التراكل معادلة التراكل محسوسة و التراكل و التراكل و التراكل محسوسة و التراكل محسوسة و التراكل محسوسة و التراكل و التراكل

P.D.A. إلى المران الـ P.D.A. المقديم الـ الـ P.D.A. المقديم

لقد لوحظ تآكل انابيب الفرن في وحسدة P.D.A. القديمة وكان التاكل على شكل اخساديد عميقة Grooving Corrosion من السطح الخارجي للانبوب •

#### الاسباب :-

يعتقد ان سبب التآكل هو ازدياد نسبةالكبريت في الوقود المستخدم في الافران مما سبب تآكل خارجي على سطح الانبوب من مخلفات الوقدد كما ان الانابيب المستعملة من الحديد الاعتيادي حرجي غير مناسبة لظروف التشغيل عمر مناسبة لظروف التشغيل عمر مناسبة لظروف التشغيل عمر مناسبة للروف التشغيل عمر مناسبة للمرابع المرابع المر

# الملاج :-

لقد امكن التغلب على هذه المشكلة بتبديك الانبوب الحلزوني Coil بسبيكة من ه/ كروم كما وقد تم تبديل الوقود من زيت الوقود الى غاز الوقود الذي يحتري على نسبة قليلة من الكبريت ولا يترك مظافات على سطوح الانابيب م

ب ـ التآكل في انابيب الفرن O2-H1 في وحدة الله D.D.A. الجديدة

بعد تشغيل هذه الوحدة بفترة قصيرة حدث نضوح في احد انابيب الفرن وكان نتيجة تآكسل داخلي من قبل هزيج من البروبان والاستفات وقد تكررت هذه الحادثة ثلاث مرات مما يدل على شدة التآكل في انابيب هذا الفرن م

#### الاسباب:

ان سبيكة الانابيب التي كانت تحتوي على

٥٠٦٪ كروم غير ملائمة حيث انها تعرضت لتآكل شديد من قبل المادة في الظروف التشعيلية وبعد فترة قديرة ٠

# الملاج :\_

تم التغلب على هذه المشكلة بتبديل جميسع الانابيب الى سبيكة اكثر مقاومة تحتوي على ٥/ كروم و ٥٠٠/ موليدنيوم ٠

## التآكل في وحدة الفرفرال

هذا النوع من التآكل يحدث في درجات الحرارة المنخفضة وتتأثر به المعدات عموما مشل المبادلات والمكثفات والانابيب والاوعية ويغلهر التآكل بصورة تنقر عام ه

#### الاسباب :--

عند اختلاط الماء المكثف من البخار بمادة الفرفرال يصبح الخليط في الحالة السائلة ذو تأثير معال على تآكل المدات وذلك لتكون خلية كلفانية بمساعدة الاوكسجين المذاب ـ ايضـا يحدث التآكل الميكانيكي Erosion في مناطق المنحنيات bends والنوزلات Nozzles .

#### الملاج :ــ

استخدم مانع للتآكل Octa Film Inhibitor في خط البخار الرئيسي كما استبدلت بعض الانابيب المصنوعة من الصلب باخرى من الصلب المضاف اليه ه/ كروم و هر٠/ موليدنيوم ٠

🗛 ــ التآكل في منطقة Prefractionator في وهدة تحسين البنزين Powerformer

لقد لوحظ التآكل في اجهزة وحدة تحسين البنزين في منطقة Prefractionator والحاوية على مادة النفثا الثقيلة \_ وكان التآكل في مناطق هرجات الحرارة المنخفضة مما سبب تبطين البرج الرئيسي وتبديل معظم الانابيب ، وكذلك تبديل وعاء المادة المكثفة O/H Drum وعاء المادة المكثفة

الاساب :

يحدث هذا النوع من التآكـــل في درجات الحرارة المنخفضة نتيجة لتكثفت المناصر السببة للتآكل ( عادة غاز كلوريد الهايدروجين او كبريتيد

الهايدروجين ) الموجود مع الابخرة الهيدروكربونية مكونا حامض الهايدروكلوريك مع بخار الماء ٠

الملاج :-

استخدمت مادتين مانعة للتآكل احداهما مادة Nalco 193 التي تعادل الحموضة في النفث واضيفت بنسبة (١٠) جزء بالمليون تقريبا وذلك حسب قراءة الـ PH ما المادة الثانية فكانت Nalco 165 AC بنسبة ( ٥--١٠ ) جزء بالليون وذلك حسب نسبة الحديد في المادة الخارجة من المنظومة . هذه المادة الثانية تكون هلم واقــــى داخل الانابيب والاوعية يمنع اتصال المسدن بالنفثا ،



# القصيل التقاني

# Jedingles ones

الفصل الثاني - اجهزة وطرق الفحص

اولا - الفحص البصري -

ثانيا ـ الفدس المطرقي ٠

ثالثا - الفحص بالذبذبات فوق الصوتية ،

رابعاً \_ الفخص باشعة 🛪 وكاما -

خامسا \_ الفحص بالماليل النافذة •

سادسا \_ الفدص المناطيسي

سابعا ــ الفدس المجهري ٠

ثامنا \_ الفحس المتلف والاختبارات الميكانيكية .

ناسعا ــ الفحص المتلف ــ هدوده وقدراته ٠

## اولا - الفحص البصري -

ان اول وأهم اداة في الكشف عن التآكل هي العين المجردة خاصة اذا كانت ذات خبرة طويلـــة في هذا النوع من الفحص •

ان الفحص البصري يدلنا على ما يلي:

۱ \_ فيما اذا كان الجهاز يحتاج الى اتخليف اكثر لتسهيل عملية الفحص م

٢ ــ نوع العطب او التآكل في الجهاز ، فمثلا اذا كان تآكلا موضعيا ، تعرية ، تغير في الشكل تشقق. ٠٠ الخ ٠٠٠

٣ ــ ما هي الآجهزة والادوات المكـــن
 استعمالها لتدقيق الفحص •

## الآدوات اليدوية البسيطة

وهذه الادوات تساعد الفحص البصري على تغيين مناطق التآكل:

آ ـ القاشطة : عبارة عن اداة تشبه السكين
 لقشط الاوساخ والطبقات المعطية للمعدن \*

٢ ــ مطرقة مدببة صغيرة : وهذه تستعمل لتنظيف الحفر من الاوساخ ولمعرفة عمق الحفرة بالضبط •

# اعداد الهندس / بدري صالح جاسم

٣ ــ مرآة صغيرة عاكسة: توجد عدة احجام • عادة تكون المرآة موصلة بقضيب مرن ليمكن الخالها الى السطوح المخفية عن العين •

٤ - مكبرات بعدة احجام لشاهدة التشققات السطحية والفقاعات الهوائية .

٥ ــ مصابيح يدوية: ان الاضاءة الجيدة ضرورية جدا لتمكين التمعن في سطح المحدن وللكشف عن التآكل في المناطق الضيقة والمخفيسة وخاصة داخل الاوعية والابراج التشسفيلية الظلمة ٠

٢ - جهاز فحص الانابيب من الداخــــل وهو عبارة عن انبوب صغــين Endoscope وهو عبارة عن انبوب صغــين طوله (٦) اقدام يحتوي في نهايته على مصباح صغين للاضاءة وتدخل هذه النهاية في داخل الانبوب المراد مشـاهدته ، من الجهة الثانية يوجد ناظور يمكن بواسـطته مشاهدة المناطق التي يضيئها المصباح، يستعمل هذا الجهاز لمشاهدة داخل انابيب الافران ليوضح وجود حفر الو آي نوع من التاكل ،

## ثانيا: الفحص المطرقي

بواسطة المطرقة التي وزنها يقارب (١٨) اونس وذات مواصفات ثابتة يمكن الكشف على الانابيب المديدية ونستطيع تكوين فكرة تقريبية عن سمك وقوة الانبوب عند سماع صوت طلسرق الانبوب حيث ان المديد السميك يحدث صوتا يختلف عن المديد الرقيق •

احيانا تستعمل المطرقة لمعرفة مدى تحمل الممدن حيث يطرق بشدة ويلاحظ اثر الضربسة ، فالمناطق قليلة السمك تلين تحت الضربة وتتركاثرا شهيها بالنجمة ، اما المناطق القوية فهلا تتأثر ويجب عدم طرق انابيب السبائك الكرومية لان

يجب عدم طرق أنابيب السبائك الدروهية لان الطرق يعرضها لجهد لا يمكن التخلص منسه الا بالحرارة • كذلك لاتستعمل هذه الطريقة على أنابيب الفولاذ لكونها رقيقة السمك عادة •

تفحص بالمطرقة ايضا الفوهات الخارجة من الاوعية ( النوزلات ) والموصلات الصغيرة nipples

## أعداد المهندس / بدري صالح جاسم

وانابيب حزم المبادلات الحرارية •

من الصمب توضيح كيفية اجراء الفحصص المطرقي لأن هذا الفحص يعتمد على خبرة المفتش وعلى مدى تحمسه لنوع الصوت الصادر من المدن •

عند طرق انابيب فيها ترسبات داخلية فسان هذه الترسبات ستعطى صوتا مختلف قد تؤدي بالمفتش الى الخطأ • اضافة الى ما ورد اعلاه يجب عدم طرق الانابيب المبطنة بالسيراميك والانابيب المحاوية على القواعد لان الطرق يسبب ظاهرة التشقق الجهدي فيها وكذلك المعادن سهلة التهشم مثل الحديد الصب •

بالرغم من تحديدات هذه الطريقة فانها تستعمل بصورة شائعة كما ذكرنا للانابيب الحديدية وتعتبر طريقة سريعة ومرضية - في حالة تكون شك عند طرق منطقة ما يجب استعمال جهاز الذبذبات فوق الصوتية لقياس السمك في تلك المنطقة ،

ثالثا:

الفدص بالموجات فوق الصوتية اعداد المهندسين:

زاهر شاكر السلمان ارشد محمد علي علي احمد مصطفى حماد

١ - الصوت


يصدر الصوت نتيجة اهتزازات ميكانيكيـــة لوسط ما • ويعرف التردد بعدد الذبذبات الصادرة عن الوسط في الثانية ويسمى احيانا Hertz ويستطيع الانسان سماع الصوت اذا كان تــردده Frequency

الضوئية مثل الانكسار والأنعكاس • ا ـــ ا طرق انتقال الصوت

تنتقل الموجات الصوتية سواء المسموعة ارغير المسموعة بثلاث حالات مختلفة :

أ ـ موجات تضاغطية او طولية

يمكن ان تنتقل الموجات الصوتية بهذه الحالة سواء في المواد الصلبة او السائلة او الغازية الى الامام من مصدر الصوت خلال الوسط ولكون الصوت طاقة ميكانيكية ، فينتقل عن طريق مناطق تخلخل ومناطق انضغاط لجزيئات الوسط كما بالشكل رقم (١١) •



شکل رقم (۱۱) ب ـ موجات مستمرضة


ينتقل الصوت بهذه الحالة في المواد الصلبة فقط عن طريق تذبذب جزيئات الوسط الى اعلى والى اسفل عمودي على اتجاه انتقال الموجة ، كما هي الحالة في انتقال الموجات على سطح البحر كما بالشكل رقم (١٢) .

ذبذبة في الثانية ، والموجات الصوتية ذات التردد مرموره ذبذبة بالثانية او اكثر اي التي لا يمكن سلماعها تسمى بالموجات فوق الصوتية ومع تطور العلم وظهور اجهزة حديثة اصبح بالامكان توليد موجات فوق صوتية بترددات عالية تصل اللي الموجات فوق الميون ذبذبة بالثانية ، واقصر الموجات فوق الصوتية تنطبق عليها بعض خواص الموجلات الموجات فوق الموجية تنطبق عليها بعض خواص الموجلات الموجات فوق

Transverse wave.

ج - موجات سطحية شكل رقم (١٢) ٠

ينتقل الصوت بهذه الحالة على سلطح تنعكس الى المحدر عندما تكون هناك جزيئات معدن الاجسام بممق يساوي طول موجي واحد وتذبذب حجمها اكبر من 2 جزيئات سطح الوسط في حركة دائرية في اتجاه والجدول ادناه يبين لنا المواد وسلمان انتقال الموجة كما بالشكل رقم (١٣) م الموجات الصوتية فيها :



Surface wave on steel; on the right, oscillation ellipse of a patticle and sense of rotation (calculated according to [20], ratio of axes 0.44 ; 1).


٢	سرعة الموجسات	سرعة الموجأت		شکم رقم (۱۳)
	المستعرضة ويرمزله	تضاغطية ويرهز لها	المدن الن	
	متر $/$ الثانية $\subset_{ au}$	متر/الثانية $C_i$		الصوتية الموجات الصوتية
	444.	09++	حديد	تنتقل الموجات الصوتية خلال المواد بعسرعة
	414.	744	المنيوم	تحتسب بالمادلة التالية :
	صفر	m.	الهواء	C=f.λ : میث ان
	صفر	1844	ell!	f = عدد الذبذبات في الثانية
	Y • •	714.	الرصاص	$\lambda = \lambda$ خلول الموجة بالميليمتر
	71	£444	البر اص	<ul> <li>حسرعة الموجات الصوتية ملم/ثانية</li> </ul>
•	144.	<b>****</b>	بيرسبكس	هنا يجب ان نعلم أن الموجات فوق الصوتية


## ١ - ٣ ظاهرة البيزوالكهربائية

وكما هـو معروف في علـم البلورات رئيسية لتكون البلورة ، ولقد وجد بالنســـة البلورات التي لها خاصية البيزوالكهربائيـة ان خواص الذبذبات الصادرة عنها تتأثر باتجاه قطع البلورة من محور الى اخر ، فمثلا لو قطعت البلورة في اتجاه محور السينات تكون الذبذبات الصـادرة عبارة عن موجات تضاغطية ، اما اذا قطعت في اتجاه محور الصادرات تكون الذبذبات الصـادرة محور الصادرات تكون الذبذبات الصادرة عبارة عن موجات مستعرضة ، كما ان تردد الذبذبات الصادرة من البلورة يتناسب تناسبا عكسيا مع سمـها ،

لقد وجدت هذه الخاصية لبعض البلورات ملح مثل بلورات الكوارتز  $5iO_2$  وبلورات ملح روشيل وبلورات تيتانيت  $TiO_3$  الزنك او الرصاص ، فعند تسليط فرق جهد متغير على هذه البلورات نجد انها تتذبذب حسب تذبذب الموجات الكهربائية المسلطة مولدة موجسات فوق صوتية وبالعكس عندما تصطدم بها موجات حوتية تحولها الى موجات كهربائية اي انها قادرة على تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكيسة وبالعكس ، وتذبذب البلسورة ناتسج عن تقلص وانبساط البلورة كما هو موضح بالشكل رقم (١٤)،

## PIEZO ELECTRIC EFFECT





## ٢ - أجهزة الفحص بالموجات فوق الصوتية

لقد تم الاستفادة من ظاهرة البيزوالكهربائية ومن خواص الموجات فوق الصوتية لتصميم اجهزة فحص لقياس سمك المعدن او الكشف عن العيوب الداخلية الناجمة اثناء التصنيع او اللحام ، وتنصر الفائدة الرئيسية لاستعمال هذه الاجهزة وتفضل على اجهزة قياس السمك التقليدية كالميكروميتسر والفيرنير في انه بالامكان قياس سمك اي وعاء من جهة واحدة فقط ولذا شاع استعمالها ، وكما يمكن اجراء الفحص اثناء اشتغال الوحدات ،

## ٢ - ١ انواع الاجهزة

أ ــ جهاز كاشف عيوب المعادن Detector يحتوي على شاشة انبوب اشمة المهبط , Detector وهو مـن ادق المهبط , Cathode ray tube, وهو مـن ادق انواع الاجهزة يمكن بواسطته تحديد عيوب اللحام بدقة اضافة الى استعماله لقياس سمك المحادن ولكونه ثقيل الوزن وحساس جدا فتفضل اجهـزة قياس مقدار التآكل corrometers لقياس سسك الانابيب والاوعية في مصافي النفط ،

ب \_ اجهزة قياس مقدار التآكل corrometers وتستعمل لقياس سمك المعادن فقط اما بواسطة مؤشر او بواسطة ارقام ضوئية digital تمتاز هذه الاجهزة بكونها صغيرة العجم خفيفة الوزن سهلة التشفيل وهي شائعة الاستعمال في قياس سمك جدران الأوعية والاناسيب في مصافية النفط •

تتنفص فكرة عمل الأجهزة فوق المسوية بانواعها بتحويل الموجات الكهربائية التي يرسلها الجهاز بواسطة المجس probe الى اهتزازات هيكانيكية لها نفس خواص الموجات الصوتية ولكنها ذات تردد عالي جدا ولها خاصية الانتقال خالل الاجسام الصلبة والسائلة بخطوط مستقيمة والانعكاس عند ارتطامها بسطح يختلف بالكثافة عن السطح المنتقلة خلاله راجعة بنفس مسارها الى المجس probe الذي يعمل كمنتقبل للموجهة والذي يحولها الى موجة كهربائية تنتقل الى الجهاز وتظهر كاشارة على شاشة انبوب اشعة المهسط وتظهر كاشارة على شاشة انبوب اشعة المهسط المعلا العيوب المعلا المعلا المعلا العيوب المعلا المعلا المعلا العيوب المعلا المعلا المعلا العيوب المعلا المعلا المعلا المعلا العيوب المعلا المعلا المعلا العيوب المعلا المعلا المعلا العيوب المعلا المعلا المعلا المعلو ال

## ٢ - ٢ مكونات الاجهزة

او اندراف المؤشر للاجهزة الاخرى.

يتكون جهاز الفحص عامة من جزئين رئيسيين مما المجس \_ وهو عبارة عن جهاز الارسال والاستقبال للموجات الصوتية ويحتوي اساسا على بلورة الكوارتز \_ والجزء الثاني هـ و جسم الجهاز وهو عبارة عن جهاز الكتروني يعمل على البطارية او الكهرباء مثبت فيه انبوب اشعة المهبط او مؤشر قياس السمك حسب نوع الجهاز ونظرا لكون سرعة انتقال الموجات الصوتية داخل المعادن معروفة فان الجهاز يقيس وقت انتقال الموجات ويحوله مورة أوتوماتيكية الى مسافة والتي هي عبارة عن سمك المعدن ه

شكل رقيم (١٥)

وتنقسم المجسمات الى أربعة انواع رئيسية:

Normal probes ما المسات الاعتبادية المسات الاعتبادية

Twin probes التوأمية - ٢

Angle probes الزوايا - المجسمات ذات الزوايا

ع ـ المجسات ذات الزوايا التوأمية Twin angle بالمجسات ذات الزوايا التوأمية

والشكل رقم (١٦) يوضح هذه الانواع

#### ٢ - ٢ - ١ المجس

بعد قطع البلورة يطلى وجهيها بواسطة مواد موصلة للكهرباء ثم توضع في غلاف معدني او بلاستيكي لحمايتها من المؤثرات الخارجية والشكل رقم (١٥) يوضح احد المجسمات من النوع الاعتيادي المعطى •

Take the state of the state


a \_ البلورة


b - الفلاف الخارجي لحماية المجس

c - طبقة سميكة من المطاط تعمل على امتصاص الموجات المتجهة الى الاعلى .


d - سلك كهربائي لتوصيل الكهرباء من البلورة الى الجهاز .

e بلك و





Twin Angle Probe




شکل رقم (۱۹)

ـ بحسن تواييـ

والشكل رقم (١٧) يوضـــح بعض أنواع المجسات المتوفرة في شعبة التفتيش فعلى يمدين الصورة بعض انواع المجسات ذات الزواياوالوسط بعض انواع المجسات الاعتيادية ويسار الصورة ه أمتار في الحديد ، ويوجد منظم الكسب gain لبعض انواع المجسات المزدوجة .

الممق depth range وذلك عن طريق منخم يعمل عادمبين هر • الى ١٢ ميجاهرنز wide band amphifier . ويمكننا من فحص مسافة الى حد الذي يمكننا من اضافة طاقة تصل الى حـــد ٨٠




شکل رقم (۱۲)

## ٢ ـ ٢ ـ ٢ ـ جسم الجهاز

شكل رقم (١٨) يوضح مخطط لمكونات الجهاز بصورة عامة ، ففي داخل الجهاز يوجد النابض · pulser يقوم بارسال صدمات كهربائيـــة الى بلورة المجس وكذلك يحتوي الجهاز على انبوب اشمة المهبط او مقياس لاستقبال الموجات المرتدة من عينة الفحص وكذاك منظمات التحكم فـي مدى


ديسبل لتوضيح الطاقة الراجعة على شاشة انبوب اشعة المهبط اذا كانت ضعيفة وكذلك يوجد منظم الاخماد ووظيفته ازالة الموجات الصوتية المتداخلة للظهور على الشاشة ، كما توجد منظمات الضبط الافقي والانحراف الزمني والانحراف الرأسي وغير ذلك حسب نوعية الجهاز ودقته ،



الشكل رقم (١٩) لقطعة حديدية VI Block معتمدة من قبل النظام البريطاني وهي مسممسة ومسنوعة بدقة جيدة ٠


٢ ـ ٢ ـ ٣ ـ القطع القياسية منالك قطع قياسية لتعيير المجسات والشاشة وآهمها القطعتين القياسيتين التاليتين:

VI Block القطمة القياسية



## V2 Block القطعة القياسة - ب

والميزة الاساسية لهذه القطعة انها خفيف وصغيرة الحجم وتستعمل غالبا مع الجهاز عند محص اللحام والشكل رقم (٢٠) يوضح قياسات هذه القطعة •



#### ٣ ـ عمل الاحهزة

بالامكان توضيح عمل الاجهزة بالاشكال التالية :

١ ـ تخرج الموجات الصوتية من المجس الى داخل المعدن (شكل رقم ٢١ ـ أ)

٢ \_ ٠٠٠٠ لتنعكس من السطح الاسفل للجدار
 ٢٠٠٠ ( شكل رغم ٢١ \_ ب )

٣ \_ ٠٠٠٠ راجمة الى المجس ٠٠٠٠ ( شكل رقم ٢١ \_ ج )


\$ - • • • و و مظهرة اثبارة على شاشة . C.R.T


على مساغة تتناسب وسمك الجدار (شكل رقم

(2-11

۵ بعض الموجات تنعكس من التشقق
 ۰۰۰۰ (شكل رقم ۲۲ ب )

ه أ ج \_ ٠٠٠٠ راجعة الى المجس والاخرى






## أ ـ باستعمال القطعة القياسية VI

(شكل رقم ٢٢ ـ ن )

اذا اردنا ان نعير الشاشة على مقياس ٣٠٠ ملم بمجس اعتيادي وجب علينا ان نضع المجس على سطح القطعة VI كما في الشكل رقم (١٩) وننظم الشاشة بحيث يظهر الرسم كما بالشكل رقم (٢) .



شكل رقم (٢٣)

٥ ــ د ٠٠٠٠ لتنعكس من السطح الأسفل للجدار (شكل رقم ٢٢ ــ د )


٥ – و ٠٠٠٠ راجعة الى المجس بعد وقت متأخر
 ( شكل رقم ٢٢ – ٩)

٥ – ن – ٠٠٠٠ لتظهر أشارات على C.R.T. للجهاز ، الاشارة الاولى تعطى التشقق من السطح الاعلى اما الاشارة الاخرى فتعطى سمك الجدار ٠ (شكل رقم ٢٢ – ن )

## ٤-١ تميير الاجهزة

لغرض قياس سمك المعادن بدقة ينبغي تعيير الجهاز او شاشة انبوب اشعة المهبط .C.R.T. على احدى القطع القياسية ( تطلب القطع القياسية مع الاجهزة ) كما انه لغرض الاستعمالات غير الدقيقة بالامكان تصنيع قطع ذات ابعاد معروفة لاستخدامها لتعيير الاجهزة لاغراض قياس السمك فقط ، اما في حالة استعمال الاجهزة للكشف عن عيوب اللحام فينبغي تعييرها على القطع القياسية عيوب اللجهزة مع الاجهزة ،

## ٤-١ تعيير مقياس الشاشة




عند وضع مركز الانطلاق لمجس ذو زاوية على مركز القطعة القياسية V2 كما بالشكل (٢٥) تنظم شاشة الجهاز بحيث تكون الاشارة الاولى للموجة الراجعة back wall echo على بعد ٢٥ ملم ، والثانية يجب ان تظهر على بعد ١٠٠ ملم ، والثالثة على بعد ١٧٥ ملم وهكذا وتفسير ذلك ان الموجة الاولى قطعت المسافة من م الى النقطة (١) ذهابا وايابا وهي ٢٥ ملم امسا الاثمارات التالية فتمثل انعكاسات الموجات المتشتة من الموجة الاولى على السطح ألم والتي تقطع المافة من م الى النقطة (٦) ثم من م للى النقطة (١) ذهابا وايابا وهي ٢٥ ملم والشكل رقم (٢٦) وضح مظهر الاثمارات على الشاشة ٠

ملاحظة : (١)


الموجة المنعكسة من النقطة (٢) لأتظهر اشارة على شاشة الجهاز حيث انها لاتدخل السي

ولاجل التأكد بأن القياس صحيح نضصع المجس على الوضع رقم ٢٠٠ شكل رقم (١٩) وعندها يجب أن تظهر الشاشة كما بالشكل رقم (٢٤)

وبنفس الطريقة يمكن تعيير الجهاز لضبط قياس الشاشة حسب الطول المراد • باستعمال القطعة القياسية ٧٤



شکل رقم (۲٤)



بلورة المجس الختالاف زأوية السقوط مغ زاوية البلورة ، ولكنها تنعكس على السطح ألم متخذة المسار من (م) الى النقطة (١) لترجع مرة أخرى الى المجس من أتجاه عمودي على سطح البلورة فتظهر اشارتها عليلي الشاشة بعد ان تكون قطعت مسافة ٧٥ ملم او مضاعفاتها ه

## ملاحظة :- (٢)

اذا عكس وضع المجس بحيث ان الوجهة المرتدة الأولى ترتد من النقطة (٢) بدلا من النقطة (١) ، فان مظهر الاشارات على الشاشة يكون على بعد ٥٠ ملم للاشارة الأولى ثم ١٢٥ ملم للثانية ١٠٠٠ ملم وهكذا ، الأولى نقطة انطلاق الموجات لمجس معل غللبا ماتكون نقطة انطلاق الموجات مؤشرة

بعلامة على منتصف المجس ولكن بمرور الزمن تتغير هذه النقطة الى اليمين او اليسار قليلا ويجب تغييرها كما لايجب استعمال المجس ادا اختلفت نقطة الانطلاق باكثر من بدس ملم

# كاسات تعير نقطة انطلاق لمبس فو زاوية السنعمال القطمسة القيلسسية VI

يوضع مركز المجس التقريبي او المؤشر على المجس على الملامة الموجودة على القطمة VI كما في الشكل (٢٧) ثم يحرك المجس الى اليمين واليسار ونشاهد الاشارة على شاشة الجهاز ونحاول ايجاد الوضع الذي يعطي اعلى ارتفاع للاشارة \_ عند ذلك نضع علامة على المجس على أمتداد علامـــة القطعة VI وتكون هذه هي نقطة الانطـــلاق المطلوبــة م



PROBE FACTORS


VI TEST BLOCK

1. FINDING THE EMISSION (INDEX) POINT

٤-٣- التعرف على زاوية مجس ذو زاوية

احيانا يفقد المجس اشارة زاويته ويختلط الامر ــ لذا يجب تعيير زاوية المجس على القطعة VI كما يلي: نحاول الحصول على اكبر ارتفاع للاشارة من الزوايا المطبوعة على القطعة على ان يكون مسار الموجة متجه الى قطعـــة البيرسبكس في الشكل (٢٨) ــ ثم نقرأ قيمة الزاوية القالة انتباة الانطلاق في المجس و


شکل رقم (۲۷)




2. FINDING THE PROBE ANGLE

. ! - !

شکل رقم (۲۸)






\_القطعمالنيا\_يه او قطعه المعرف \_


# شكل رقـم (۲۹)

(ب \_ ب) غاننا لانالاحظ اي اشارة على شاشـة

ومن الطبيعي اذا كان سمك قطعة الاختبار اكبر من قدرة الجهاز او بمعنى اخر تتلاشك (٣٠) المرجات الصوتية قبل وصولها السي السسطح



شـکل رقم (۳۰)




Sound field in front of an oscillator with  $d/\lambda=6.7$ 


## شکل رقام (۳۱)

الموتية الموتية المكن تمثيل ألكك الطاقة المادرة من مجس بالشكل رقم (٣١)

ونلاحظ في هذا الشكل ان طاقة الموجة غمير منتظمة ، فاذا ادخلنا مجموعة من الاشارات السي الشاشة ولنفرض ان عددها ٢٠ اشارة وان كممل

اشارة تمثل سمك القطعة فان رؤوس الاشارات سوف تتخذ شكار كما فيالشكل (٣٢) (الخط المتقطم) وذلك بسبب تلاشي طاقتها وهذا التلاشي المنتظم نجده ينطبق فقط على المنطقة من النقطة (د) أأسى النقطة (م) •





شحكل رقم ٣٣

بينما نجد ان طاقة الموجة الداخلة في المعدن ترداد في المنطقة من النقطة (أ) الى النقطة (ب) ثم تقل تدريجيا في المنطقة من النقطة (ب) الى النقطة (ج) ومن ثم ترداد في المنطقة من النقطة (ج) السي النقطة (د) بعد ذلك تقل بصورة منتظمة في المنطقة من النقطة (د) الى النقطة (ه) مكونة خطا مستقيما تقريبا والسبب يعود هنا الى ان الموجة تكون هي الاخرى بعد خروجها من المجس موجات اخسرى تكون طاقتها اكبر من طاقة ما قبلها وعلى الاطسراف اكبر من طاقة المركز وهكذا ويمكن حساب طول هذه المدافة التي تحدث فيها هذه الموجات الثانوية حسب المعادلة التالية :

 $N = fD^2/4C$ 

حيث ان f = عدد الذبذبات في الثانية الخامة بالمجس

D = قطر المجس

صرعة الموجات الصوتية في الممدن وتسمى المسافة بين (أ) الى (ب) وهي مسافة N ( بالحقل القريب near field ) والمسافة بين نقطة (أ) الى نقطة (د) هي النقطة أو المسافة أي الحقل البعيد ونقطة (د) هي النقطة أو المسافة

مثال :

اوجد الحقل القريب والحقل البعيد لمجس قطره ١٠ ملم وعدد ذبذباته ٦ مليون ذبذبة / الثانية في الحديد علما بان سرعة الموجات فوق الصوتية في الحديد هي ٢٠٠٠ متر / الثانية

11××7×410

plo 70 = \_\_\_\_\_ = N

الحقل القريب = ٢٥ ملم الحقل البعيد = ٣×٢٥ = ٧٥ ملم

نلاهظ أن بعد الحقل القريب والبعيد يتناسب طرديا مع عدد الذبذبات وقطر المجس وعكسيا مع سرعة الموجات في المعدن •

## 

تقاس الطاقة الصوتية بوحدة الديسبل AB:

مو وحدة لوغارتمية نستعملها لقياس الفرق بين AB خالقة اشارتين على الشاشة AB فاذا كان الفرق في خالقة الاشارتين AB AB خان AB في خان AB

حيث ان h1 و h2 هما ارتفاع الأشارتين متصول الاضمحلال هو اختلاف التركيب الداخلي للحزيئات في المعادن او النسب الموجـــودة فــي السبيكة التي تكون المعدن او طريقة صنع المعدن خيا ١٠٠٠ المخ

فالحديد المصنوع من قبل معمل ما قد يختلف عن نفس النوعية من الحديد المصنوع في معمل اخر في خاصية الاضمحلال لذا فيمكن الاستفادة من هذه الحقيقة وذلك بقياس مقدار الاضمحلال في المعدن دوريا ورسم خط بياني ليدل على مايطرأ من تفيير في المدن ، فاذا فرضنا أن وعاء من الحديد كانت قيمة الأضمطلال فيه ١٦٣٦ ديسبل / سم بعد الصنع وبعد فترة من الزمن اي بعد تشمخيل الوعاء ازدادت ميمة الاضمطلال فيه فان ذلك يعني ان تمييرا في التركيب الجزئي للمعدن قد حدث فاذا علمنا متدار الاضمطلال المسموح به لتمكنا من اتخاذ قرار بان الوعاء صالح او غير صالح . او قد يدلنا مقدار الاضمدال في المعدن الى وجوب الجراء معوصات الخري على الحسدن كالقحص المجهري مثلا لنكون على بينة بما حدث في المعدن .

#### كنفية قياس الاضمدلال

هنالك طريقتان لقياس الاضمحلال في المعادن نشرح اهمها ادناه :ــ

## طريقة التأخي : ـ Delay

من المعلوم ان الموجة بالشكل (٣٤ أ) تصبح منتظمة بعد مسافة . 3N من مسارها لذلك وجب قياس ماتفقده طاقة ااوجة في الرحلة بعد

على التوالي ٠ فمثلا اذا كان  $rac{1}{2}$ 

1 = h2وان

۷ = ۲۰ لو ۱/۲ فان قيمة

= ۲ دیسبل

اما اذا كانت 1 = h1

r ≠ h2 وان

 $\frac{1}{2} = h1/h2$ فان النسبة

۷ = - د دیسبل لذلك نجد

والجدول ادناه يبين بعض النسب لـ h2 ، h1


## وقيمة الديسبل

dB	h1/h2	dB	h1/h2
0	1.	0	1.00
1	1.12	-1	0.89
2	1.26	2	0.79
3	1.4	3	0.71
4	1.6	1	0.63
5	1.8		0.56
5 6	2.0	6	0.50
73	2:3	7	11.45
13	2.5	5,	0.40
<b>9</b>	2.8	!}	0.35
10	3.2	10	0.32

#### Attenuation

ان طلقة الموجة الخارجة من البلورة تضمحل تدريجيا في الوسط الذي تمر فيه في تردد معين ٠

يعرف الاضمطلال بانه مقدار مايفقد مسن طاقة الموجات فوق الصوتية في تردد معين ويقـــاس بالديسبل على الطول لتردد معين • أن ســـبب



شكل رقدم ٣٤

3N وهذا يتم بسحب الاشارات الاولي—-ة خارج الشاشة كما في الشكل (٣٤ – ب) وبمقدار مايساوي 3N ثم ننشر ستة أشارات أو أنثر داخل الشائسة •

نجد ان الاشارة الاولى شكل (٣٤ ــ أ) تتون اعلى من الثانية والثانية اعلى من النالثة وهمكــذا وذلك بسبب نقدان طاقتها في المعدن .

نضع الاشارة الاولى على ارتفاع يساوي (٤/٥) ارتفاع الشاشة الكلي اي في نقطة (س) كما في الشكل (٣٤-٤٠) اما الاشارة رقصم (١) هيكون ارتفاعها في النقطة (ع)

نبدأ بتضخيم الطاقة باعطاء كميات مسن الديسبل بواسطة الصمام الخاص الوجود على الجهاز فنجد أن الاشارة رقم (٦) تبدأ بالارتفاع كلما أزدادت كميات الديسبل المعلاة ونستمر بالمعلية الى أن يصل أرتفاع الاشارة رقم (٦) الى نقطة (ص) •

#### ملاحظـة :-

عند البدء باعطاء كميات الديسبل الاتبقلي الاشارة رقم (١) على حالتها من حيث الارتفاع

بل هي الاخرى تبدأ بالارتفاع ايضا باتجاه محور الصادات الى خارج الشاشة •

عند وصول الاشارة رقم (٦) الى النقطة (ص) يحسب مقدار الديسبل المضاف ولنفرض انه يساوي ΔiB فان مقدار الانسممالال

attenuation = ΔdB/2NT N = عدد الاشارات الموجودة في داخــل الشائــة ٠

T = سمك المدن

α dB = كمية الديسبل المضافة للاشارة رقسم (٦) لرفعها من النقطة (ع) السسى النقطة (ص)

عند وضع المجس على سطح المدن يجسب ان يضغط بضغط متساوي هن بداية المملية السي نهايتها وهنالك هاسكات مغناطيسية مصممة لهذه العملية كما في الشكل (٣٥) •

مثال: \_ ماهي كمية الاضمحلال في معدن الحديد سمكه (٦٠) ملم باستعمال مجس تسردده (٥) مليون ذبذبة في الثانية •



شکل رقم ( ۳٥ )

المطين الذا فرضنا انفا الدخلنا سنة اتسارات وان الفرق في الديسبل المعطاة مسي (٢٠) dB

الانمحال = -- ديسبل/ملم ٢×٢٠×٢ ت

٢-اس قياسات السمك وتحديد الميروبفي الالسواح المديدية

۱ – المجس الاعتيادي هو المستخدم في هالات قياس السمك التي تزيد عن ٣٠ ملم ، اما بالنسبة للسمك اقل من ٣٠ ملم فيستخدم المجس المزدوج كما يلي :\_

والمجس MSEB 6 يناسب القياس، من١٠-٣٥٠مام المجس MSEB 4 يناسب القياس من ١-١٠مام وكما شرحنا سابقا فان قراءة السمك تمثلها الاشارة الاولى التي تظهر على الشاشة ودقة القراءة تمل الى حوالي ٤/١ جزء من اجسزاء

تقسيم الشاشة ،

في هالة ظهور اشارة اضافية بين النبضة الاساسية والاشارة الاولى او بين الاثنارة الاولى والثنائية وهكذا فهذا يعني وجود عيب يعكسس الموجات فوق الصوتية موجود في تاك المنطقة التي تظهر بها الاشارة واذا استمرت هذه الاثنارة في الظهور عند تحريك المجس تحريكا بسيطا في جميع الاتجامات فهذا يعني ان الميب له مسطح مستوي موازي تقريبا لسطح المعدن وغالبا مسا


يكون ذلك هو Lamination اما اذا قلت بدرجة كبيرة او اختفت هذه الاشسارة عند تحريك المجس فهذا يعني وجود مسامية porosity او ثقب او فقاعة غازية gas cavity او فقاعة غازية Slag inclusion اما في حالة بقاء هذه الاشارة بينما تختفي الاشارة الثانية Back wall

المساد هذا العيب اكبر من مقدار قطر المجسس المستخدم و لذا يجب تحريك هذا المجس في جميع الاتجاهات لماغات اكبر لتحديد ابعاد وجسود المعيب بالمبط و

## ٢- ٢ - تحديد عيوب اللحام

أن فحص اللحامات يجب ان يتم باستخدام مجسات زاوية angle probe مع اسستعمال المقاييس BGS Scales ويجب تركيب احد تلك المقاييس على الشاشة و والمقاييس على الشاشة و والمقاييس على الشاشة و والمقاييس على الشاشة معرفة العيب باللحسام مباشرة وتحديد أبعاده و واكل مجس ، ولكل مسافة مرغوبة وسمك لحام يجب اختيار المقياس Scale المناسبة و

وعند جلب مجس زأوى جديد او غير مستعمل غيجب التأكد من سلامته او معايرته طبقا لقسدار الزاوية المسجلة عليه وكذلك نقطة انطلاق الموجات العموتية Sound exit point وذلك طبقا لما ذكسر سابقا • بعد اختيار المجس المناسب يوضع المجس ملامسا لسطح المعدن على مسافة من اللحام بعسد



شکل رقم (۳۲)

رضع وسط التوصيل المناسب (زيت ــ دهــــن ــ مثلا: جلسرين ) ثم تكون حركة المجس بطريقة لولبيــــة (٣٦) . (زجراج ) كما هو موضح بالشكل رقم (٣٦) .

ويمكن حساب المسافات التي يجب تحسريك المب خلالها وهي Ao, Au من المسادلة Ao = D.2 TAN B - x

 $Au = \frac{D.2 \text{ TAN B} - x}{2}$  ديث يكون:


المدن = D

B = زاوية المجس المسجلة عليه واحيانا نجد ان قيمة 2TANB محسوبة جاهزة .


مثلاً: = ٥ر٥ للزاوية ٧٠ = ٥ر٣ للزاوية ٦٠ = ــر٢ للزاوية ٥٤

= هي المسافة بين نقطة الانطلاق على المجس ونهاية المجس شكل رقم (٣٧).

وبتحريك المجس بطريقة لولبية وبالمسافات المحسوبة من المعادلة السابقة غاذا ظهرت أشارة على الفعاشة فيجب تحريك المجس قليلا حكى نحصل على اكبر قيمة لهذه الاضارة ه



بين خط Ao ومكان العيب وهي تمثل Y فتلك المسافة تكون عبارة عن عمق العيب من سلط اللمام • كما هو موضح بالشكل رقم (٣٩) • وعلى الرسم يوضح ان العيب بقطر ٣ مليمتر




شکل رقام ۲۸

وفي هذه الخالة يوجد الخط المندنسي الذي تتجلبق عليه نقطة قيمة الاشارة مقارنسة بالخطوط المنحنية المرسومة على المقياس اما اذا كانت نقطة القيمة منحلبقسة على الحسد الخطوط فيكون هذا اسمل وتكون القيمة المكتوبة على الخط ما الميمتر تمثل قطر العيب في اللحام ويمكن معرفة مكان العيب في اللحام عباشرة من التدريج على المقياس وتقاس المسافة بين واجهة المجس والنقطة التي يقع اسفلها العيب ما الميلمتر لم واذا تطلب الأمر فحص شامل وتحديد ما الميام على المقياس والمام على المقياس والمام على المقياس والمعام على المقياس والمعام على المقياس والمعام على المقياس والمعام على المقياس والمعتددام قلم رسم اللحام على المقياس والمعتددام قلم رصامي والمعتددام قلم رصامي والمعتددام قلم والمعتددام قلم والمعتددام قلم والمعتددام قلم والمعتددام قلم والمعتددام قلم والمعتدد والمعتد والمعتدد والم

مثل ماهو موضح بالشكل (۲۸) وتحديد مكان الخطين Ao, Au المصويين سلمقا ورسسمها

حلى المقياس .



وعلى عمق Y من سطح اللحام • لتحديد نوع العيب الموجود وتقسيمه بعد ظهور الاشارة على الشاشة يجب ان نحرك المجس قليلا الى الجهتين مسن خط

ويلاحظ عند رسم اللحام على المقياس أن يكون بدقة لمعرفة جذوره وسطحه وعدم الخلط بين الاثنين وهذه هي النقطة المهمة في الموضوع وبقياس المسافة

مواز لمحور اللحام كماهوضح بالشكل (٠٠) ثم نحرك المجس ثانية في جزء من دائرة كما هو موضح بالشكل (٠٠) ثم نحرك المجس ثانية في جزء من دائرة كما هو موضح بالشكل (١٠) .

Hatti da k

منط المحام

نسكل رقسم (٠٠)

غفي حالة بقاء الاشارة النسي حسل عليهسا في حالة الحركة المستقيمة واختفائها في حالة الحرد، الدائرية غبذا يعني ان العيب من النوع المستوى ويكون احد الانواع التالية :

۲ ـ قلة في النفاذية Lack of penetration
 ۳ ـ قلة في المهر

deep under cutting عطم سفلي 2

في حالة بقاء الاشارة في المركة للسمدائرية واختفائها عند الحركة المستقيمة فيذا يعنيان الميب له شكل دائري ، وغالبا ما يكون احد الميسوب التالية:

شکل رقم (۱:)

#### ملاحظات: \_\_

٢ ــ اذا كان هناك غرق في سمك المعدن اللحوم اي اذا تم لحام سمك قليل مع سمك اكبر لذلك يجب فحص اللحام من جانب السمك الاقل اي نضع المجس ونحركه بطريقة لولبية على الجانب الاقك سمكا في قطعة المعدن •

٣ ـ اذا حدث انحناء بالمعدن نتيجة اللحسام

رابصا:

الفحمن باستعمال اشعة (X) وكاما اعداد :

كامل جعفر الفتلى علي جاسم كاظم

#### اكتثاف الاثمة السينية


اكتشف رونتجن Roentgen في سنة ١٨٩٥ مثل الشعة السينية فشاهد حينما يشتمل انبوب اشعة عن اخطاء اللحام مثل المبط وعندما تختر والاوساخ وعندما تختر من سيانيد البلاتين والباريوم موضوع بالقرب ومعرفة نوع الخطأ ومن الانبوب وقد استنتج ان سبب التوهيج هو ومعرفة نوع الخطأ وزجاج جدران انبوب اشعة المبط ثم قام بتجارب اخرى وجد من خلالها أن اعتراض بعض الاجسام الخرى وجد من خلالها أن اعتراض بعض الاجسام رلكن لايقضي عليه قضاءا تاما و فاستدل من ذلك ولائم الاشعة تتصف بكونها ذات قدرة عظيمة في الاختراق ، كما وجد أن الاشعة قادرة على التأثير في اللوح الفوتوغرافي وعلى تاين الغازات وقد اطلق على حدد الانسعة بالاسعة السينية المحالة المسينية المحالة المحالة المسينية المحالة المحالة المسينية المحالة المحالة

وهي تنتقل بخطوط مستقيمة منبعثة من مصدر هسا وهي لا تندرف عن اتجاهها عندما تدر خلال المجالات الكهربائية والمغناطيسية لذلك غهي ليست دقائسة مسحونة بالكهربائية و ولم يفلح رونتجسن أن يعكسها أو يحرفها عن اتجاهها عندما داول ذلك غي سنة ١٨٩٩ وارسل هاكا Haga ووند Wind حزمة من اشعة (×) خلال فتحة ضيقة غنجما في الحصول على ظاهرة الحيود diffraction effect غير أن الظاهرة التي حصلا عليها كانت ضعيفة عدا

بحيث أن نتائجها لم تقبل قبرولا تاما • وقد اثبتت تجارب باركلا Barkla في استقطاب الانسعة السينية • أن هذه الاشعة هي موجات مستعرضة مشابهة لموجات الضوء •

#### استعمالات الاشعة السينية

تستعمل الاشعة السينية في المجال الطبيبي والمساعي و الما في المجال الاخير فتستعمل للكشف عن الخطاء اللحام مثل الفطور والفجوات الهوائية والاوساخ وعندما تخترق اي انبوب او صغيحة فانها تترك اثرا على افلام خاصة وبواسطتها يمكن قراءة ومعرفة نوع الخطا و




–Schematic diagram of an x-ray tube. شـــکل رقــم ۲۲

## الطيف الكهرومفناطيسي

يتكون من الاشعة تحت الحمرا، وهوق البنفسجية والضوء واشعة كاما واشعة الراديو وأشعة كاما واشعة الراديو وأشعة (×) جميعها اجزا، لاطياف كهرومهناطيسية لكن الفرق الرئيسي بينها هو اختلاف الطول الموجي واختلاف الطاقة لكل منها ، فالطول الموجي القصير تكون طاقته كبيرة وهذه الاشماعات تتذبذ بكهربائيا وتسير بسرعة الضوء وتهتز اي تتحرك من الموجب الى السالب والطول المرجى هو المسافة بين موجة كاملة و ان اشعة كاما واضعة (×) لها القابلية على كاملة و التي تمر بها وتسمى بالاشعة الايونية و تأين المواد التي تمر بها وتسمى بالاشعة الايونية و

يوجد فيه الفتيلة Filament موضوعان في انبوبة زجاجية مفرغة من الهواء وهي موضوعة في غلاف معدني يقيها من الانكسار ويحيط الانبوبة سائل زيتي يعمل كعازل ومبرد في نفس الوقت و فبعد أن تسخن الفتيلة بمقدار كافي من التيار تصبح لها القابلية على اطلاق الكترونات وهذه الالكترونات تسير بسرعة كبيرة نتيجة لفرق الجهد الموجود بين القطب الموجب والسالب وتسقط على الهدف بزخم عالى ونتحرر الاشعة السينية و

ان الاشعة السينية لها خواص مشابهةلخواص الضوء من حيث السرعة ولكن تختلف من حيث الطول الموجي لاشعة (١٠)



مكونات جهاز الاشعة السينية وكيفية وليدها

الطيف المستمر

اختراق المواد .


شکل رقم ۳

ان الاشعة الخارجة من الجهاز لهسا اطوال موجية مختلفة وهذه الامواج تولد الطيف المستمر ومن (الشكل رقم ٤٤) نلاحظ العلاقة بين الشدة والطول الموجي والطيف المستمر .

قصير جدا وهذه الخاصية اعطت لها القابلية على

Tube Head مصدر الاشعاع - 1

يتكون جهاز مصدر الاشماع من القطب الموجب anode ويوجد فيه الهدف Target وهو عبارة عن قطعة من المعدن Tungsten مثبتة في مقدمة القطب الموجب وانذي يكون بصورة مائلة ، القطب الموجب والقطب السيالب والذي



شكل رقام ؟ ٤

٢ ـ وحدة السيطرة Control Unit

والتيار والوقت ويحتوي هذا الجهاز على عدة الحامل في شدة الحزمة على السمك dx من محولات لاغراض مختلفة •


## ٣ \_ القابلوات

نوعان احدهما يوصل التيار الكهربائي من اي مصدر ذو فولتية ٢٢٠ أو اكثر والاخر يوصل بدين وهدة السيطرة وجهاز مصدر الاشعاع م

امتمام الاشمة السينية

Absorption of X-Ray عندما تمر حزمة متوازية من الاشعة السينية

خلال مادة تدبح شدة الحزمة الخارجة اقلل من في هذا الجهاز يمكن السيطرة على الفولتية شدة الدزمة الساقطة ، ويتوقف مقدار النقسد  $-\mathrm{d} I = \mu$  Idx: المادة وشدة الحزمة ا حيث يرمز الل- لمقدار النقص في شدة الحزمة و الم المامل التناسب المسمى معامــــل Absorption coefficient ومعامل الامتصاص يمثل جزء الطافة الذي يحذف من الحزمية في سنتمتر واحد من المسار ولذلك يطلق عليه احيانا اسم معامل الامتحاص الكتلي



-Principal electrical features of an x-ray machine.

نسکل رقم ( کو)

ويمكن كتابة المعادلة السابقة عملي الصورة

$$\frac{dI}{I} = - \mu dx$$

$$[LnI]_{I_0 = - \mu x}^{I}$$

$$\therefore I = I_{0e} - \mu x$$

التالية:

يرمز ه النشدة الابتدائية للحزمة و الشدة بعد ان تقطع الحزمة في المادة سمكا مقداره (×) وتوجد طريقتان تستطيع بهما ذرات المادة ازالة الطاقة من الحزمة الساقطة هما اما بطريقة التشتت scatter بجعل الكترونات الذرات تتذبذب اضطراريا وعند ذلك تشع الطاقة منها السي جميع الجهات والطريقة الثانية هي ان الذرات تمتص الجهات والطريقة الثانية هي ان الذرات تمتص جزء من الطاقة ثم تشع نوعا جديدا من الاشعة السينية ويسمى هذا الاشعاع بالاشعاع الفلوريسني السينية ويسمى هذا الاشعاع بالاشعاع الفلوريسني جميع الجهات وهو ينبعث الى جميع الجهات وهو ينبعث الى

ويمكن كتابة معامل الامتصاص الكتلي على ويمكن كتابة معامل الامتصاص الكتلي على خكل مجموع حدين :  $\mu = 6 + \gamma$  معامل التشتت و  $\gamma$  معامل التحول الفلوريسني • ويمكن تفسير هذه المعادلات مطريقة تختلف قليلا عما ذكرناه وذلك بان نعتبر حزمة مساحة مقطعها العرضي ١ سم٢ •

ففي هذه الحالة تمثل علم الجزء الكلي من الطاقة الذي يزيحه اسم مسن المادة وتمثل س جزء الطاقة الذي يشتته اسم و جزء الطاقة الذي يتحول الى اشعة فلوريسينية في وحدة الحجوم هذه •


M= 6+7

حيث يمثل بم معامل الامتصاص الكتلي وهو خاصة مميزة للمادة ويمثل جزء الطاقة الذي يزيحه غرام واحد من المادة من حزمة مقطعها وحدة معينة من المساحة •

## « تأثير التيار »

1 - 1 - 12 - 1

زيادة التيار تعطى لنا زيادة في كميـــة الالكترونات الخارجة وبالتالي زيادة كمية الاشعة المنتجة وزيادة التيار تقال من الوقت ولاتؤثر على مظهر الصورة النهائى •




Curves illustrating the effect of a change in multiamperage on the intensity of an x-ray beam. (After Ulrey.)

سکل رقام ۲۶

## « تاثي الفولتية »

تأثير النولتية حول قطبي انبوب الاشسمة السينية يزيد من سرعة الالكترونات وتكون طاقتها كبيرة وبالتالي تعطي لنا حرارة عالية وتكون الاشعة السينية الخارجة عالية جدا ، اذن زيادة الفولتية تعطى لنا زيادة في كمية الاشعة المتحررة ويكون


الطول المرجى قصير جدا ، كذلك يكون اختراق المواد كبين بزيادة الفولتية فيجب عدم استعمال فولتية عالية لانها تقال من درجة اللمعان .



-Curves illustrating the effect of a change in kilo voltage on the composition and intensity of an x-ray beam. (AffactUrey.) خال رغب المراجعة

#### الم شحات Filters

عبارة عن قطعة معدنية مصنوعة من النحاس او الالمنيوم او الرساس توضع في مسار الاشعة والفلم وعادة تكون قريبة من مصدر الاشـــعاع ء وهى تقوم بامتصاص الاشعة السينية ذات الطول الموجى الطوبل وهي تقال من كمية الاشعة النسي



-Convex illustrating the effect of a filter on the composition and intensity of an x-ray beam.

شـــکل رقــم ۲۸

اهم المؤثرات التي يسببها استعمال المرشح : أ ـ وريد من الوقيت

ب ـ يقال من درجة لمعان الافلام الشعاعية ج \_ يقال من الاشعة المتشتتة التي تحل الـن الغلم ٠


#### الكثافية Density

هي مقدار اسوداد الفلم الشعاعي ويمتنن قياسها بواسطة جهاز Densitometer ومقدار الكثافة الجيدة يكون محدد (٢\_٣)

والعلاقة التالية تدين لنا كيفية الحصول على الكثافــة :\_ـ

Incident Light Intensity

D = Log 10 -Transmitted Light Intensity For example



درحة اللمعان Contrast الفرق مين كثافة مساحتين متجاررتين درحـة التحديد Definition درجة جودة الفلم الشعاعي لبيان مماله بدورة و انــــدة الثـدة Intensity

مقدار قوة المصدر الشعاعي

#### النظائس المسعة Radio-Isotopes

يتم انتاج النظائر المشعة امــا بتعريض العناصر المستقرة للنيوترونات او للدقائق المسحونة واما باستخراجها من المواد المشعة المتوفرة فــي الطبيعة او من نتاجات الانشطار النووي حيــث تقسم نواة ثقيلة الى عدد من النظائر المشعة عمر مستقرة وتميل الى التحليل ان النظائر المشعة غير مستقرة وتميل الى التحليل مادلاتها اشعاءات كهرومغناطيسية او دقائق نووية وان عملية التحلل هذه تدعى الانحلال الاشعاعي وان عملية التحلل هذه تدعى الانحلال الاشعاعي وادقائق المنطاقة من هذه النظائر تدعى اشعاعات.

#### Half Life

نصف العمر للنظير المشع هو الوقت الددي يستغرقه هبوط النشاط الاشعاعي الى النصف • فمثلا :ــ اذا كان لدينا ( ١٠ كيوري ) من نظيي ( ايريديوم ١٩٢ ) والذي يكون نصف العمرله (٧٤) يوم يصبح نشاطه (٧٤) يوم يصبح نشاطه (٥) كيوري وبعد ٤٤ يوم اخرى تصبح ٥٦ كيوري وهكذا

يوم آخرى تصبح ٥٠٦ كيوري وهده وبالنسبة الى الكوبلت ٦٠ يكون half Life له سنة والسيزيوم ٣٠ سنة ٠

## (( كيف تتولد اشعة كاما ))

ان اشعة كاما تنطلق من النواة عندما تنحول من حالة متهيجة الى اخرى اكثر استقرارا • فعند انحلال الكوبلت (٦٠) تتحول نواته من مسترى

(٥ر٢) مُ١٠٠ ( مليون الكترون فولت ) الى الحالة الدنيا باطلاقها اشعتي كاما على التواليي بطاقة (١٠١٧) و (١٠٢٨) م ١٠٠٠ وتوجد طريقة ثانية لتوليد هذه الاشعة فعند اتحاد الكترون وبوزتررن وتحولهما الى اشعتي كاما طاقة كل منهما (١٥ر٠) م ١٠٠٠ تدعى عملية التحول هذه بالانحاب الله اشعة كاما في مجال تصوير اللحام للمعادن ذات السمك العالي ٠

## تعرض الافلام:


يعتمد تعرض الافلام على الشدة التي تصل الفلم والزمن ·

التعرض exposure الشدة × الزمن = ملي امبير × الدتيقــة لاشعة (×)

= كيوري × ساعة لاشعة كامـــا •

## فلمم التصوير:

يتكون من طبقة حساسة على الجانبين من حبيبات هلايد الفضة مثبته في الطبقة الجلاتينيسة emulsion



افلام شركة كوداك

نوع الفلم خواســه

له حبيبات دقيقة جدا ٠ له درجــة Industrex MX

لمان عالية • يستعمل بدون او هن الداجبات الرحاصية • يستعمل في الفحص الصناعي للكشف عسن

العيوب الدقيقة جدا في اللحام • حبيباته دقيقة وله درجة لمـان Industrex A

عالية وكذلك يستعمل مع وبـــدون الهاجبات الرصاصيصة ويحتاج

تقريبا ٢٥٪ اكثر تعرض مــن - Industrex C

حبيباته دقيقة وله درجة لمعان عالية Industrex C

ويستعمل بدون او مسع الداجبات الرصاحية ويستعمل في تمسسوير الاوعية والانابيب ء

Industrex D بدون حاجبات رصاصيه وسنترعته

. Industrex C منعة فلم

A

A

وتوجد افلام لشركات اخرى مثل افلام شده AGFA gevaert وشركة افارم الفورد .

#### التعسرض :ــ

المبييات الموجودة في المادة الجلاتينية وهي هاريد الفضة تمتص فوتونات اشعة (x) وتعطي لنا فوتر الكترون وخلال تعامل الفلم مع المحاليات الكيمياوية اي بعد وضع الفلم في المظهر تتحرل الحبيبات الى اجسام معدنية سودا، والتي تكون الصورة

## طرق التعرض

توجد ثلاث طرق لتعرض الفلم الشكعاس للانسعاع وهي كما يلي :ـــ

## أ حالتورض المباشر

فوتونات اشعة (x) تمتص مباشرة بواسطة الادة الجلاتينية وتبعث فوتو الكترون • جسيمة واحدة او اكثر من هلايد الفضة الموجدود في له درجة لمعان عالية يستعمل مع أو مسار الاشعة تتعرض للاشعاع ، على أي حال (١/١) من فوتونات اشعة (١٠) تمتدن من قبل المادة الجلاتينية والبقية تجتاز بدون تأثير ٠

> Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ΔΔΔ/ΔΔΔ

نـــكل رقــم ٠٠

٤ ـــ المحافظة على لمعان السطح الداخاــي
 لهـــا ٠

#### Unsharpness التشويسه

يحدث التشويه بسبب عدم تجانس كثافة مساحتين متجاورتين ويتعلق بالعوامل التالية :\_

۱ ــ التشويه الهندسي Geometric unsharpness ۲ ــ التشوه الداخلي Inherent unsharpness

Screen الحاجبات ٣

Movements ع الحركة


التشوه الهندسي Geometric unsharpness Ug

a - Focus to film distance.

b - Object to film.

c — Focal spot size.

ومن تشابه المثلثات نحصل على :



#### ب ـ حاجبات التكثيف الرصاصية Intensifying Screens

عبارة عن صفائح خفيفة من الرصاص عملها الرئيسي هو تكثيف الاشعة الساقطة على الفلصم وذلك لان فوتونات اشعة (×) في هذه الحالة تمتص من قبل الطبقة الرصاصية وتكون الحاجبات متطابقة مع الفلم وتبعث هذه الطبقة فوتو الكترون والذي يخترق الطبقة الجلاتينية وتؤثر على حبيبات هلايد الفضة الموجودة فيها وهذا النوع من المحاجبات يقلل من وقت التعرض ومن المفروض وضع الفلم بين صفيحتين من الرصاص الخفيف حيث يكون سمك الصفيحة الامامية ٤٠٠٠ انتج والخلفية ٢٠٠٠ انتج واستعمال الحاجبات يتعلق بمقدار الفولتية ففي حالة استعمال (١٢٠) كيلو غولت فلا حاجة لاستعمالها اما اذا ازدادت الفولتية عن ذلك فيج استعمالها ما اذا ازدادت الفولتية عن ذلك فيج استعمالها ما اذا ازدادت الفولتية عن ذلك فيج استعمالها والما اذا ازدادت المولية والمناها والمناها والما اذا ازدادت المولية والمناها وال

#### ج ـ الداجبات الملحية Salt Screens

هذه الحاجبات تكون مغطاة بطبقة من الفسفور والذي يمتص الفوتونات ويولد فسوء يكون عادة ازرق وهذا النوع من الحاجبات يقال وقت التعرض للاشعاع والفولتية المستعملة و

## العناية بالحاجبات الرصاصية: ــ

١ \_ عدم مك الحاجبات اذا كانت اليـــد ماوثة .

٢ ـ يجب تنظيف سطح الحاجبات مــن
 الدهون والاتربة العالقة بها ٠

٣ \_ يجب توقى خدش او كسر الحاجبات الرصاحبية ٠

مثــال :ــ

كيفية حساب المسافة بين الفلم والعدسة من العلاقة السابقة فلو كان لدينا معدن سحمكه مهم وقطر الحزمة الشعاعية ؛ ملم ول =٥٠٠٠ غسل الافلام : ١٩٥٠ = 850 ملم و كاما في غرفة مبردة تحفظ افلام اشعة (×) وكاما في غرفة مبردة اللى ٣٠ درجة مئوية ، وان عمليات تظهير وتثبيت الافلام يجب ان تتم في غرفة مظلمة مزودة بمصباح ضوئي امين Safe Light توجد طريقة الغسل الافلام هي كما يلي :—

١ \_ الطريقة اليدوية

في هذه الطريقة يوجد وعا، فيه محلول المظهر developer ويتكون من عدة مركبات كيمياوية وهناك انواع واشهرها مركبات كوداك 30—AGFA gevaert ومركبات شركة D-19 وطريقة اذابة كل من هذه المركبات موجودة في ورقة داخل العلبة ، يحرك المحلول حتى تحبح درجة حرارته متجانسة ،

ويوضع الفلم في هذا المحلول عدة (٤) دقائق بالنسبة الى المركب الأول و(٥) دقائق بالنسبة الى المركب الثاني ، ويجب أن تكون درجة حرارته ٢٠ درجـــة مئويـــة وعنــد وفـــــ لفلم يحرك لمدة (١٥) ثانية الأولى ، هناك بعض المنشطات تستعمل لتقوية محلول التخلهير الـــذي يضعف نتيجة الاستعمال ، يرفع الفلم ويوفــع في ماء محمض لمدة تتراوح بين المراك الى دقيقــة واحدة ، ثم برفم ويوفع في المثبـت Fixer

والذي يتكون من مركبات كيمياوية اهمهاا ثايوسلفات الصوديوم وحامض الخليك ومركبات اخرى وهو على نوعين النوع الاول على شكت مسحوق والاخر على شكل سائر مركز • ويحتاج تخلير الفلم من ٣ الى ٦ دقيقة •

ينقل الفلم الى حوض الماء الجاري ويرضع لمدة (١٠) دقائق ويجب ان يكون الماء نقي وخالي من الشوائب وينقل اخرا الى المجفف الكهربائي ويترك لفترة من الزمن حتى يجف •

## ٢ ـ الطريقة الاوتوماتيكية

في هذه الطريقة يوضع الفام في مكان مخصص له ويوجد في داخل الجهاز محاليل التخلهير والتثبيت وبواسطة مدحرجات Rollers تتحرك هذه الافلام وبعد اكمال عملية التجفيف تخرج مسن الجهة المقابلة وتستخرق العملية حوالي ١٠ دقائق مواصفات الفرفة الخلمة

١ ـــ بجب أن تكون الغرفة معزولة عزلا تاما عــن الخدو، • أو معلقة بالرحاس أو جدارهــا ذو ـــمك معين لمنع تسرب الاشعة الى داخلهــا أذا كانت قريبة من محدر الاشعاع •

٢ ــ توفر الما، البارد والحار وتزويدها بوسائل
 تحريف المياه الى الخارج •

٣ \_ يجب أن تزود الغرفة بساعة يدوية •

٤ ــ توفر وسائل التهوية الجيدة وذلك للمحافظة
 على صحة العاملين فيها •

ه \_ يجب ان تزود بمصباح ذو لرن احم\_ر مناص عناص Safe Light

قانون التربيع الفكسي Inverse Square Law اذا زادت المسافة بين الفلم الشعاعي ومصدر الاشعاع فان كمية الاشعاع التي تصل الى الفلم تكون قليلة فالشدة تتغير حسب قاندون التربيع العكسي ومن الممكن استعمال العلاقة التالية للحصول

New exp. = Old exp. X (New F.F.D)2

-: JLis

على التعرض الجديد new exposure :

اذا كانت كثافة الفلم (٢) عندما تعرض الفلم الى (١٦) ملي امبير دقيقة على مسافة ٨٠٠ ملم فكم مقدار التعرض الجديد اذا اصبحت المسافة (١٦٠٠) ملم والحصول على نفس الكثافة ؟

New exp. =  $16 \times (\frac{1600}{800})^2 = 64$  MA. Min in in

مثلا حمورة شعاعية استعمل فلم من نوع MX مع تعرض ٤ دقائق و١٠ ملي امبير واعطيت لنا كثافة مقدارها (٥٠١) ماهو التعرض اللازم لاعطاء كثافة مقدارها (١٠٦) ٠

Exp. to give req. density = 4x عمد هم النصبي لقد استطعنا الحصول على التعرض النسبي الكل كالة من Characteristic curve وكان (۳۰۰)

بالنسبة لكثافة (١ر٢) و ٢٠٠ بالنسبة لكثافة (٥ر١) • حساسية الافسلام :

ان امكانية تعيين اخطا، اللحام او الاخطاء الناتجة من جراء صب المعادن تعتمد على الفروق النسبية بين مايمتصه الجزء الذي فيه خطأ الى بقية اجزاء الجسم المطلوب فحصه • ومثال على ذلك الفقاعة الهوائية المتكونة من جراء خطأ في عمليات اللحام فسواء ظهر ظل هذه الفقاعة على الفام او لم يظهر فذلك يعتمد على الطريقة التكنيكية في التصوير المتبعة لكي يمكننا من التمييز بين مقدار الاشعة التي مرت خلال هذه الفقاعة او بقية اجزاء الجسم الاخرى •

فاذا افترضنا بان الطريقة المتبعة باستطاعتها امكانية التمييز بين شدة الاشعة بحدود (٠٠٠٠) من سمك الجسم فالفقاعة التي قطرها (٠٠٠٠) او اكثر ممكن مشاعدتها اما الفقاعة التي قطرها احمغر مسن ذلك فلايمكن مشاهدتها على الفلم ٠

ان امكانية تحديد الاخطاء في اللحام او غيرها يعتمد ايضا على شكل الخطأ وموقعه ما اتجاه حزمة الاشعة كما يعتمد على نوعية الاشعة المستعملة ويجب ان يكون لدينا دليل يوضح لنا مقدار حساسية الفلم الشعاعي كطريقة للتأكد من جودته والتأكد من الطريقة التكنيكية المتبعاء

## مؤشر الحساسية .I.Q.I

توجد طريقة يمكن بواسطتها مقارنة الاخطاء ومذه الطريقة تتم باستعمال الريقة والذي

هو اختصار للتعبير Image quality indicator ومن الممكن استعمال الطرق التالية لمعرفة حساسية الافسالم .

ا حطريقة المخطط البياني (مرفق في المؤخرة) في هذا المخطط يمثل الخط العمودي حساسية الفلم والافقدي سمك المعدن، ويوجد ١٦ سلك ذات القطار مختلفة ومن تقاطع سمك المعدن مع احدد الاسلاك الظاهرة (مع السلك اقل سمكا) وتقاطع الاخير افقيا مع عمود الحساسية تتمكن من معرفة حساسية الفلم .

## ٢ \_ طريقة استعمال العلاقة الرياضية

عدد استعمال ال.Q.I. من نوع عدد استعمال ال.Q.I. من نوع عدد استعمال الله Wire Type DIN 62 فيه (٧) اسلاك موضوعة بصورة عمودية ومتوازية مع بعضها والمسافة بين كل اثنان منهما (٥) مليم وطول كل منها (٣٥) ملم أو (٥٠) ملم ومعدن هذه الاسلاك هو الحديد أو النحاس أو الالنيوم وعند الاستعمال يجب اختيار النوع الملائليسم للمادة المطلوب فصها الملاود فصها الملاود فصها الملاود فصها الملاود فصها

رقم السلك ١ ٣ ٣ ؛ ٥ ١ قطر السلك ٢ر٣ ٥ر٢ ٢ ١/١ ١٠٢٥ ١ (ملـم)

۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۸ ۷ ۸ر ۳۲۰ ۱۰ ۱۶ ۱۱ ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۰۰

#### مثال على ذلك

اذا شاهدنا اربعة اسلاك وكان I.Q.I. المستعمل مع النموذج المطلوب فحصه هو محدد بد (۱۰–۱۰) فمعناه ان السلك الاول هو رقـم (۱۰) والثاني (۱۱) والثالث (۱۲) والرابع (۱۳) نستخرج قطر السلك رقم ۱۳ من الجدول السابق وهو ۲ر ملم نضعه في المعادلة السابقة مع فرخس ان سمك المعدن ۱۲ ملم ۰

سمك اضعف واير ظاهر الدساسية = \_\_\_\_\_\_ × ١٠٠ خصاسية الدساسية عليم الدساسية على الدساس

۲ر٠ الحماسية = \_\_\_\_ × ۱۰۰ ۱۲

= ٢٥٥ =

مع العلم ان الحساسية المفضلة يجب ان لاتزيد عن (١)

الاشعة المتشنتة المتشنتة على الفلم الشعاعي تؤثر الاشعة المتشنتة على الفلم الشعاعي وبذلك تقال من درجة لمعان الافلام وتؤثر علي حساسيتها ويجب تقليل الاشعة المتشنتة التي تصل الفلم وذلك بواسطة الطرق التالية :\_

أ \_ استعمال الحاجبات masking عبارة عن قطعة من الرحاص توضع خلف الفلم الشعاعي والغرض منها امتصاص الاشعة الراجعة •

ب \_ المرشحات filters توضع بين المدسة والفلم وهي تقوم بامتصاص جميع

الأشعة ذات الطول الموجى الطويل .

ج \_ الحاجبات الرصاصية Lead screens عملها يشابه عمل المرشحات وهي تقوم بامتصاص الاشعة ذات الاطوال الموجية الطويلة وبالاضاغة الى تكثيفها للاشعة .

## تصوير اللحام

توجد طرق كثيرة ومختلفة لتصوير مناطق اللحام وتعتمد هذه الطرق على نوعية الشــــغلة المطلوب تصويرها ٠٠٠

فمثلاً = انبوب او وعاء او برج او خزان او صفائح ملحومة .

طريقة رقم (١)

)←pipe wall

يكون الفلم داخل الانبوب والجهاز في الخارج . Single wall, single image technique.

يكون موضع الفلم خارج الانبوب وجهاز مصدر الاشعاع في الداخل .


طريقة رقم (٣) double wall, single image technique.

Source Of radiation

في هذه الطريقة الفلمومصدر الاشماع خارج الانسوب


sorce


طريقة رقم (٤) double wall, double image technique.



individue.

الفلم ومصدر الاشعاع في الخارج . هذه الطريقة تستعمل للانابيب ذات الاقطار التي لاتزيد عن ٥ ر٣ أنج ٠





# العيوب المتوقعة في عملية اللحام

	الميوب المتوقعه في عمليه اللشام				
المسموح الأيزيد حجمها عن ٧,٧٥ من سمك الجدار		النعريف فقاعة ناتجة عن غاز مددور	<b>نوع الميب</b> ١ ــ فجوة هوائية Porosity		
نفس السابق	بقع بسوداء مدورة ا <b>و</b> طويلة		Pipes انابیب ۲		
لانزيد عن ٢ أنج في الطول او ١٦/١ أنسج من المرض	عبارة عن خطوط سوداء مرازية الى حافة اللحام	وجود اجسام غريبة محسورة داخل اللحام	۳ _ الخبث Slag inclusions		
لايزيد عن ١ انح في الطول من النحام الذي يبلغ طوله ١٢ انج	خط اسود ندیف مصع حافة حادة	عدم انصهار قطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ځ ــ صهر غیر کامل		
نفس السابق	خظ اسود مستمر او منقطع مرجود في وسط اللهام	عدم املاء الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ه _ اللحام غير النافذ Incomplete penetration		
لايقبل اللحام الموجود فيه شق	خط اسود دقیـــق مستقیم او مندـرف الاتجاه	انفضال المحدن نتيجة الكسر	Cracks الشقوق ٢		
أ _ عمقها لايزيد عن ٢٢/١ أنج او ١٢/٨ أنج او ١٢/٨ انج من سمك المعدن ب _ طولها لايزيد عن من طوال اللحام ٢ انج او ٢/١ انسير	CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF	عبارة عن اخدود او قناة موجودة في السطح على طول حافة اللحام	القطع السفلى — v Under Cut		

واشعة اكس والتي تؤثر في الهوا، وهـــى تعادل الانسجة الحيـة . ٢٠٠٨٦٩ جول / كيلو غرام من الطاقة الممتصة من قبل الهواء .

will legition

#### راد RAD

الراد يعين الطاقة المترسبة في اي وسلط والمتسببة باي نوع من الاشعاعات المؤينه .

## תביים REM

ليس من الضروري ان الجرعة المتصة تكون نفسها لكل نوع من الاشعاع حتى يكون التأثــــير واحد فمثلا أن راد واحد من أشعة الفا من المكن ان تؤثر بنفس مقدار (۱۰) راد من اشعة كاما حسب العلاقة التالية:

Absorbed Dose equivalent "Rem" = dose RAD X QF

Quality factor = QF

QF = 1X,88B Radiation

QF = 10≪ & Fast Neutrons

QF = 3Thermal neutrons

Dose EQ. (REM) For % =Absorbed dose (RAD) imes QF

 $=10\times1$ =10 ....(1)

Also For  $\propto$  Ray =  $1 \times 10$ = 10....(2)

فمن ملاحظة النتيجة (١) و (٢) نالاحظ تساوي المقدارين .

# « التأثرات البايولوجية »

الاشعاعات المؤينه تسبب تلف الانسجة وذلك

رونتجن هي وحدة تستعمل لاشـــعة كاما بسبب تأينها للماء ويعتبر المصدر الرئيسي لحياة

أ \_ التأثيرات التي تظهر على الجسم (جرعة الاشعاع الخطرة ) استلام كميات كبيرة من الاشعاع في وقت واحد يسبب المرنس والموت وتظهر أعراض التعرض للاشعاع تقيأ وغثيان يتبعه تساقط الشعر ونزیف دموی ، احمرار الجلد وحمی ، وهـــده الاءراض تسبب الموت اذا كان التعرض تقريبا (۲۰۰) ریےم ۰

ب ـ التأثيرات التي تظهر على الجسم لفترة من المكن Long-term effects ملاحظة التأثير على الاشخاص الذيتن يستلمون جرعات صغيرة نسبيا لفترة طويلة من الزمن • اي التعرض المزمن ومن اهم الاضرار:

١ \_ سرطان الدم ٠

٢ ــ سرطان العظام ٠

٣ \_ سرطان الرئة ٠

٤ \_ سرطان الغدة الدرقية ٠

مع العلم إن الامراض السرطانية التي يسببها الاشماع لايمكن تمييزها عن الامراض السرطانية الاخـــرى ويمكــن أن يســـتغرق ظهـــور هـــذه الامراض (١٠) الى (٢٠) سنة أعتمادا على مقدار

ج ـ التأثيرات الوراثية The genetic effect تؤثر على الخلايا الورائية في الانسان وتستبب

طفرات وراثية وتظهر على شكل أمراض وعاهات . الاشعاعات المؤينه تزيد من الطفرات الوراثية فيي الاجيال القادمة ولهذا السبب يجب ان تكون اعمال الاشتغال في مجال الاشعاع مبرمجة ومسيطر عليها سيطرة كاملة .

الجرعات المسموح بها ه ريم في السنة ٣ ريم في ١٣ اسبوع هر٢ ملى ريم في الساعة ملاحظات

١ - لا يسمح للشخص أن يتعرض الـــى ٣
 ريم في ١٣ اسبوع وأذا حدث وأن تعرض الى ٣
 ريم في ١٣ اسبوع فيجب أن لا يتعرض الـــى أكثر
 من ٢ ريم في بقية السنة ٠

٢ — ٥ر٢ ملى ريم في الساعة كمية الاشعاع التي يمكن ان يتعرض لها الشخص والذي يعملل لحدة ـ ٠٠٠ ساعة في الاسبوع أو ـ ٠٠٠ اسبوع في السبة على أن لا يتحاوز ذلك الكسة المستويا .
 بها سنويا .

٣ ـ في حالات خاصة يتعرض الشخص الى كمية ٣ ريم لكل (١٣) أسبوع بالتتابع على أن لا يتجاوز مقدار ٥ (صـ٨) مع العلم بان ص تمثل عمر الشخص ٠


العامل الذي يشتغل في منطقة يزيد نسبة الاشعاع فيها عن (٧٥ر٠) ملى ريم لكل ساعة يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية :

أ \_\_ عمره اكثر من ١٨ سنة.


ب يجب ان يكون تحت الاشراف الطبي ( فحوصات دورية ) •

Film badge جـ يجب ان يضع

د يجب قياس كمية الاشعاع التي بستلمها السخس العامل وتدون في سجات •



Exposure conditions - 250 kV X-rays with Lead Screens



# خامساً: الفحص بالسوائل النافذة

#### اعداد المهندس:

#### علي احمد مصطفى حماد

تعتبر اختبارات السوائل النافذة من اقدم طرق الاختبارات غير المتلفة وتعتمد اساسا على امكانية بعض السوائل للنفاذ خالال الشقوق والعياوب السطحية ثم امكانية خروج السائل مرة اخرى بعد تجفيف السطح ليظهر مكان العيب وقديما كان يستعمل النفط الابيض لامكانية نفاذه السريع خلال الشقوق ثم بعد ذلك يجفف السطح ويدهن بمسحوق الطباشير وعند ذلك يظهر مكان العيب عملى السطح نتيجة تشرب مسحوق الطباشير للنفط ووقدأنتشرت هذه الطريقة قديما خصوصا في صناعة قضبان السكك المديدية غير انها لم تكن مرضية لحد ما فدساسية الاختبار ضعيفة لاكتشاف العيوب خاصة الصغيرة منها كما ان انتشارها في الصناعات الاخرى كان محدود جدا • وفي سنة ١٩٣٠ تـم اكتشاف طريقة الفحص بواسطة الجزيئات او الحبيبات الممنطة وقد انتشرت هذه الطريقة بسرعة عالية نظرا لكفائتها ودقتها وحلت محل الفحص بالنفط في مجال الصناعات الحديدية ، غير أن الاحتياج كان شديدا في مجال الصناعات غير الحديدية لاستحداث طريقة بكفاءة ودقة عالية بواسطة الحبيبات المنطة • وفي سنة ١٩٤١ استحدثت الطريقة الحديثة في الفحص بالسوائل النافذة وهي على نفس اسس الطريقة القديمة ولكنها تستعمل

المواد المضيئة مع السائل النافذ كما أستعملت أيضا السوائسال الملونسة ولكسن كسان الاهتمام بفكرة السوائل المضيئة . ومنذ الحرب العالمية الثانية حيث انتشرت هذه الطريقة في عدة مصانع الى ان اصبحت اليوم طريقة هامة في الفحص غير المتلسف في جميع مجالات الصناعة .

ومن حيث تقييمها بالنسبة اطرق الفحص الاخرى فاننا نرى انه لا يوجد سائل معين مرضي لجميع الاغراض والاستخدامات كما سنرى فيما بعد •

## مجـال الاســتخدام

حيث ان هذه الطريقة تعتمد على نفاذ السائل خلال السطح فانه من الطبيعي ان يكون مجال استخدامها في الكشف على العيوب السطحية او القريبة من السطح أو متصلة بفتحة سطحية ، كما انها صالحة في المواد المتجانسة غير المسامية حيث ان المواد المسامية ينفذ خلالها السائل وتضيع معالم العيوب ، وهي صالحة في المعادن التدييية وغير المحديدية على السواء مثل السراميك والزجاح والبلاستك وغير ذلك وتستعمل في الكشف على الشقوق السطحية ، والمسامية والمتات والانفصال Porosity وعدم الالتصاق والانفصال Lack of Bond والتسرب في صناعة الخزانات والانابيب ،

## اسس عملية الاختبار بواسطة السـواتل النافذة :ــ

بسيطة ففي البداية يوضع السائل النافذ على سطح يجب أن تكون عالية قدر الامكان . منطقة الاختبار ويترك لفترة كافية لتسرب السائل ونفاذه في العيوب السطحية • بعد ذلك يزال السائل الزائد عنسطحمنطقة الاختبار وثم توضع مسادة قادرة على الامتصاص ذات لون خفيف على شك مسحوق فوق السطح تسمى المظهر Developer هذا المظهر به قدرة على امتصاص والخراج كميسة من السائل السابق نفاذه خلال السطح في مناطبة العيوب، وعندما يخرج السائل الناغذ الى السلح ان المجموعة الثانية من السوائل الناغذة تحد.. حسب كمية وشكل السائل الخارج من العيب • انواع السوائل النافذة

> فتحة العيب ذات حجم كبير تسمح بنفاذ كمية مــن في الاختبار يجب استعمال سائل له خاصية النفاذية الاخرى ٠ الكبيرة كما يجب أن يظهر السائل النافذ بلون ظاهر سوا، بواسطة الضوء العادي او ان يكون ذا لـــرن بنفسجية Black or ultraviolet Light وكميسة السائل النافذ التي تستطيع النفاذ خلال العيدوب ويستخدم باحدى الطرق الاتية :ــ

السطحية الدقيقة وكذا نمده الرضوح للسلطفل الخارج من العيب يجب أن تكون عالية بدرجة تبدده الاختبار بواسطة السوائل النافذة عمليه أيضا فان درجة التباين بين السائل الناغذ والمذيد

وفي العادة تقسم السوائل النافذة الى عددة مجموعات رئيسية وأحد هذه التقسيمات هي من نرج المبغات سواء كانت :

١ \_ الصبغات التي تذي، عند تساءاً فروء معتم عليها ٠

٢ ــ الدبغات التي تعطي تباين وانسح فسي النسوء العادي •

ويمتصه المظهر بيدو على السطح المناطق النسعيفة بواسطة الطريقة التي يتم بها ازالتها من فوق سطح ويستطيع الفاحص أن يقدر مكان وحجم العيب منطقة الاختبار فبعض هذه الانواع يمكن أزالتهب مواسطة الغسل بالماء الاعتيادي والبعض الاخر تحتاج الى أنواع خاصة من المذيبات لازالتها واخيرا غالبًا مايستطيع أي سائل النفاذ خلال عيب يوجد نوع من السوائل التي تضاف اليها ماده من حجم معين كما يمكسن لاي مادة عادسة ذات اخرى تكون مستحلب يمكن ازالته بسهولة بواسطة رذاذ ما، من على السطح بينما يبتى السائل النافد داخل العيوب غير متأثر بعملية الاستحازب و والحط السائل النافذ ولكن لتحقيق الصاسية المطاوبة في هذه الطريقة اضافة خطوة زائدة عن الطرق

## انواع المظهرات: ــ

بوجد نوعين من المظهرات أحدهما المظهر الجاف: مضي، اذا ما سلط عليه ضوء معتم او اشعة فدوق وهو عبارة عن مسحوق ذا لون خفيف ويستعمل على السطح المراد اختباره بعد ازانة السائل النافذ اازائد

١ - بغمس القطعة المراد اختبارها في خـــزان
 مملوء بالمسحوق •

٢ ــ بواسطة فرشاة تمرر على سطح الاختبار
 ( طريقة غير مستحبة ) •

٣ - بواسطة ذر المسحوق فوق السلطح المراد اختياره ٠

والنوع الثاني هو المظهرات الرطبة وهـــي عبارة عن مساحيق عالقة في سوائل مناسبة مثل الماءأو المذيبات ، واستعمال المظهرات الرطبة يتيح التغطية السريعة لعدد كبير من القطع أو جسم معقد الشكل.

#### طريقة العمل

في اي طريقة من الفحص بالسوائل النافذة بعد تنظيف السطح المراد اختباره هو وضع السائل النافذ على السطح ، فاذا كانت هناك عيدوب او انفصال على السطح يبقي جزء من السائل النافذ في الميب ويجب ترك السائل النافذ في غلى السطح لمدة كافية تعتمد على العوامل التالية :

١ \_ نوع السائل النافذ المستعمل

٢ \_ نوع المعدن المراد فحصه


the longer

٣ \_ درجة الحساسية المطلوبة


٤ ـ نوع العيوب المطلوب الظهارها

وتتراوح هذه المدة من دقيقة كحد ادنى السى ساعة واحدة بعد ذلك تزال كمية السائل الفائض من على سطح العينة وكما ذكر سابقا فان بعض السوائل يمكن ازالتها بالماء غير انه في بعض الحالات الاخرى يجب استعمال مذيب مناسب •

والخطوة الثالثة وضع المخلهر فوق السلطح وهذه المواد اللاقطة او المتشربة تسحب بعض من السائل المتخلل داخل الشقوق او العيوب وتتشرها فوق وعلى جانبي العيب كما بالشكل (٥٤) ويجب انقضاء وقت مساوي تقريبا لوقت نفاذ السائل حتى تظهر الصورة ٠



Developer acts as a blotter to draw penetrant from crack.



شكل رقم (٥٥)

شكل رقيم (٥٤)

بعد ذلك يفحص السطح بالبصر لملاحظة اماكن التباين بين السائل النافذ المتص بواسطة المظهر وبين السطح العام المغطى بالمظهر • وفي حالـــة استعمال سائل نافذ يحتوي على صبغات يكفيى الملاحظة بواسطة البصر في الضوء الاعتيادي اما اذا كان السائل يحتوي على مواد فشفورية فيجــب أستعمال ضوء معتم Black Light قريب من الاشعة فوق البنفسجية بطول موجى ٣١٥٠ أنجستروم ومن المهم أمكان القدرة على ملاحظة الكميات الضئيلة من السائل النافسة والنتي تعنى وجود عيب وعلى ذلك فان نجاح اختبار الفحص بالسوائل النافذة ومدى تحقيقها للغرض المطلوب يعتمد على مهارة الشخص القائم بعملية استخدام السائل واهتمامه بكل عملية اثناء الاختبار ودقة ملاحظته والاشارات على السطح وتقديــر نوع وحجم العيب ،

القواعد الرئيسية في الفحص بالسوائل النافذة السائل داخل العيوب حتى المعطي اشارة عن مكان العيب وعليه فمن الضروري ان تكون العيوب نظيفة وخالية من اي مواد غربية حتى يستطيع السائل التخلل داخل العيب ، ومن المهم ايضا اعطاء فترة كافية من الزمن تسمح للسائل العيوب ،

٢ ــ اذا تم غسل السائل النافذ من داخــ العيوب فاننا لانستطيع الحصول على نتيجة • وعليه فعند ازالة السائل النافذ الزائد من فوق ســطح

العينة فهناك احتمال ازالته ايضا من داخل العيوب من ذلك نرى ان السوائل النافذة التي يمكن ازالتها بالماء قد لاتعطى نتيجة مرضية حيث غالبا ما يغسل السائل النافذ خلال العيوب السطحية الدقيقة اثذاء عملية غسل السطح في حين نرى ان السوائل التي لاتغسل بالماء تعطي نتائج جيدة لان عملية الغسل نتم بعد اضافة مادة على سطح العينة تجعل السائل النافذ في صورة مستحلب وفي حين ان المستحلب المتكون من السهل ازالته بالماء يكون السائل النافذ خلال العيوب الدقيقة غير متأثر في الغالب بعملية الاستحلاب وتكون عملية ازالته اكثر صعوبة .

اما في حالة استعمال الصبغات الملونة كسائل نافذ فيجب اتخاذ الحذر في عملية تنظيف السلطح بعد وضع السائل النافذ ويتم ذلك بواسطة منظف خاص او بواسطة قطعة قماش نظيفة ٠

٣ ــ أن الشقوق والعيوب السطحية النظيفة يمكن بسهولة اظهارها بواسطة السائل النافذ مهما كانت دقيقه في الحجم أما أذا كانت هــذه الشقوق طوثة فانها تؤثر بدرجة كبيرة على حساسية الاختبار بأحد هذه الطرق:

آ ـ قد تكون الشقوق مليئة تماما بالاوساخ
 مما يمنع السائل النافذ من التخلل داخلها

ب ــ قد تكون الاوساخ من نوع يؤثر كيمياويا على المواد المضيئة او الملونة ويقلل من كفاءتها ٠

ج ـ قد تكون الأوساخ من النوع التي تقلل او تمنع تماما حدوث الخاصية الشعرية واللازمـة لتخلل السائل النافذ ،

خ – كلما صغر حجم العيب كلما احتاج الى وقت اطول الاظهاره حيث ان السائل النافذ يتخلل ببط، خلال العيوب الدقيقة •

ه ـ اذا كانت العيوب السطحية من النــوع المسطح اي الواسع في الحجم وبعمق قليل كان من الحمعب أظهـاره الا باحتياجات خاصــة حيـث أن السائل النافذ يمكن أنيز المنهذه العيوب خلال عمليات الغسل لسطح العينة . وعليه في مثل هذه الاحــوال من اللازم استخدام انواع من السائل النافذ التــي يتم استحلابها فوق سطح العينة قبل عملية الغسل،

## تحضير السطح للاختبار

كما سبق القول ان وجود اوساخ او مواد غربية داخل الشقوق او العيوب تمنع او تقلل من كفاءة الاختبار وعليه يجب ان تكون الخطوة الاولى من الاختبار هي عملية تنظيف جيدة ـ ومن اهم طرق التنظيف استعمال البخار تحت ضغط كارق التنظيف استعمال البخار تحت ضغط كوري يمكن ازالة

اي مواد غريبة يمكن اذابتها • اما الواد الغريبة الاخرى مثل الزيوت والورنيش والدهان وماشابه فيجب تنظيفها بالمذيبات الكيمياوية او الطرق المناسبة •

#### المدأ والقشور

أن وجود الصدأ أو القشور على سطح العينة.

قد يحجز كمية من السائل النافذ تحته ويكون سببا في اعطاء نتائج مضللة وعليه يجب التخلص من هذه المواد \_ غير ان استعمال التنظيف بالرمل او الفرشاة الحديدية غير مسموح بها تماما حيث انه يمكن ان تسد فتحات العيوب بواسطة التشغيل على البارد Cold Working ولكن قد يسمح باستعمال الفرشاة الحديدية بخفية وحسدز أو المتخدام الرش بالرمل تحت ضغط قليل اذا كان مسلح العينة ذا حلادة ١٠٠ ركويل او اكثر ١٠ مسلح العينة ذا حلادة ١٠٠ ركويل او اكثر ١٠

#### الاحماض والكرومات

ان وجود هذه المواد على سطح العينة انساء عملية الفحص يقلل كثيرا من كفاءة الاختبار حيث يقتل المواد المضيئة في السائل الفسفوري او يفقد الصبغات الوانها وعلى ذلك فيفضل فحص الالمنيوم قبل عملية الطلاء بالاستقطاب Anodizing والفولاذ .S.S قبل عملية الخمود passivatting والمغنيسيوم قبل عملية المعاملة بالكروم م

## الزيوت والشحوم

يجب ازالة اي اثر للزيوت والشحوم فوق سطح العينة وداخل الشقوق قبل عملية الفحد حيث ان بعض انواع منها لها خاصية نفاذ جيدة وايضا قد تكون ذات خاصية مضيئة تحت خصو،

مظلم مما يؤثر على نتائج الأختبار او يعط النوعة للمواد المستعملة وتعطي ضوء بين المتوسط اشارات كاذبة •

#### الماء

يجب ازالة الماء من سطح العينة وكذلك من الشقوق والعيوب السطحية حيث ان وجود الماء كبيرة وعلى ذلك فان اغلب المواد المستعملة من النوع داخل الشقوق يمنع دخول السائل الناهذ اليها ـ وعليه يجب تجفيف السطح بالمرارة جيدا قبل عملية الفحص كما انه في حالة استعمال الصبغات اللونة فانه من العملى جدا استخدام السائل المستعمل في أزالة السائل النافذ من فوق سلطح العينة في عمليات التنظيف الاولية أيضا .

#### السوائل النافذة المضيئة القابلة للفسل بالماء

أن هذه الانواع من السوائل النافذة كثــيرة لها تدرة عالية على النفاذ وتعتمد علمي الخواص صعوبة .

والمبهر بلون اصفر الى اخضر فسفوري تحــــت اشعاعات الضوء المظلم • وكمقيقة في مجـــال الاختبارات غير المتلفة فائنا لانحتاج الى حاسية متوسط الاضاءة وبها كمية مناسبة مسن المراد المستحلبة التي تتيح غسل السطح من المسبواد الزائدة بواسطة الرش بالماء .

#### استغدام السائل النافذ

بالنسبة للاجزاء الصغيرة يمكن غمسها فــــ السائل النافذ للفترة المطلوبة حسب الجدول التالي \_ اما بالنسبة للاجسام الكبيرة فيكفى طلاء السطح المطلوب اختباره بواسطة السائل مع رضع كمية الاستعمال في الصناعة اليوم وهي مختلفة الانواع كافية لتغذية عملية النفاذ ، كما يمكن استعمال السائل والخواس وذات حصاصية متفاوتة ومع ذلك فانها الفائض مرة اخرى اذا امثل - ، كما يجب أن لايزيد جميعا تحتوي على قاءدة زيتية وتحوي معها مواد وضع السائل النافذ عن المدد المذكورة لأن ذاك يبذر استحلابية وعليه فانه يمكن غسلها تماما بالماء كما أن السائل النافذ ويجعل عملية الغسل بالماء أكندر

		10		1000				
زم لتخلــل	الوقت اللا	نوع الحيب	طريقة التصنيع					
فذ- دقيقة			مريقة المصنيع	المسدن				
سائل قابل اسائل قابل								
للاستحلاب								
0	10_0	فقاعات هوائية ــ فجوات	مصبوبات	11:				
١٠	10_0	تداخل طبقي Laps	كبس وحدادة	المنيــرم				
0	٣٠	اتصال غير جيد _ فقاعـات	لحام					
		موائيــة	\(\sigma = \frac{1}{2} \)					
	٣.	شقوق كال	جميے الانــواع	_				
٥	10	فقاعات هوائية _ فجوات	مصبوبات	مغنيسـيوم				
١.	۳.	تداخل طبقى	.و. كبس وحدادة	1 7				
1.	۳.	اتصال غير جيد _ مقاعات	. ن لحــام	F 1				
51		هوائيــة						
١٠	٣.	شقوق كال	جميح الاندواع					
١٠	٣,	فقاعات هوائية ــ فجوات	مصبوبات	فه لاذ				
1.	7.	تداخل طبقى	كبس وحدادة	غولاذ Stainless Steel				
7.	<b>⊸</b> 7.•	أتحال غير جيد ــ فقاعات	لحام					
-		هوائيـــة	, ,					
7.	۳.	شقوق كلـــل	جميع الانــواع	2				
٥	1.	فقاعات هوائية ــ فجوات	مصبوبات	نحاس _ بررنز				
1.	٣.	تداخل طبقي	كبس وحدادة					
- 1•	10	اتصال غير جيد _ فقاعات	تغطية بالنحاس					
		هوائيــة	20 A)					
1.	۳.	شقوق كال	جميع الاندواع	_				
7	۳٠_0	شتقوق	جميع الانواع	بلاستيك				
0	٣٠_0	شـــقوق	جميح الانــواع	زجـاج				
. 0	٣.	اتصال غير جيد		عدد القطــع				
0	٣٠	فقاعات هوائية		الكاربيديــة				
.4.	١٠	شمقرق تجليخ						

#### الفسل او الشطف بالماء

يجب ان تتم عملية الغسل بالماء بعد انتهاء الفترة اللازمة لتخلل السائل النافذ بواسطة رذاذ ماء مضغوط ــ لان الماء الجاري لايكفى في العادة ــ ويجب الاهتمام باماكن المسننات والثقوب \_ وعملية الرش الرذاذي مفيدة ومطلوبة لانها تسهل عملية الاستحازب بواسطة العمل الفيزياوي لقطرة الماء المقذوفة على السطح . وهذه العملية يجب ان تتـم تحت ضو، معتم لضمان ازالة جميع المواد المضيئة من قبل سطح العينة ، للحصول على احسن النتائج بالسرعة المطاوبة يجبأن تكون درجة حرارة الماء بين ٩٠-١١٠ ف . ودرجة الحرارة اعلى من ذلك قد تسبب في ارالة السائل النافذ خلال العيروب السطمية الكبيرة والقليلة العمق ويجب استعمالها بدذر . كما يمكن استعمال الماء في درجة حرارتـــه الاعتيادية بين ٥٠-٧٠ ف غير انه يتطلب وقـــت المارل .

#### استعال الظهر الركب

اذا استعمل المظهر الرطب فيجب استخدامه مباشرة بعد عملية الغسل ويمكن غمس القطع الصغيرة في حوض من المظهر بنفس طريقة استعمال السائل النافذ ، ولكن يجب اخراج القطع بسرعة من المظهر خشية تكون حوض من المظهر فصوق العيب يمنع من اظهاره ، بعد ذلك تجفف القطيع للتخلص من ماء المظهر ويمكن استعمال مجففات الهواء الحار في ذلك وفي حدود درجة حرارة بين الهواء الحار في ذلك وفي حدود درجة حرارة بين الهواء الحار في ذلك وفي حدود درجة حرارة بين الهواء الحار في ذلك وفي حدود درجة حرارة بين

فقط حتى يتم جفاف المظهر فوق السطح ــ لانــه بزيادة التجفيف قد يبخر بعض من السائل النافــ مما يقلل من كفاءة الاختبار ــ ولنفس السبب لايفدل ان تكون درجة حرارة المجفف اعلى من ٢٥٠ ف ٠

#### استعمال المظهر الجاف

اذا استعمل المظهر الجاف فانه يجب تجفيف السطح مباشرة بعد عملية الغسل ثم يستخدم المظهر الجاف أما بغمس القطعة في خزان مسدوق المظهر او استخدام رشاش للمسحوق ويجب ترك المظهر لفترة تساوي ١٨ فترة استخدام السائل النافذ حتى يمكنه جذب السائل الناف

## الفجــس : ــ

يقوم الفاحص بفحص السطح تحت ضوء معتم وفي مكان مظلم \_ فتظهر العيوب مضيئة واضحة ، السوائل النافذة المضيئة القابلة للفسل بعد

السوائل النافذة المنينة القابلة للقامل بقسد الاستحلاب الدراثار النافذة المنيئة والدر تستجلب قبال

الله الماغذة المفيئة والتي تستطب قبل الغسل من غوق سطح العينة مميزات اهمهـــا مايلـي :ــ

۱ ــ انها اكثر حساسية لاظهار العيــوب
 مهما كانت دةتها ٠

٢ ــ انها تعمل بصورة افضل من الطربقة
 السابقة في حالة وجود عيوب ملوثة بالاقذار •

٣ ـ بواسطتها يمكن اظهار العيروب ذات الاسطح المتسعة وقليلة العمق مثل الخدوش السطحية وعلامات التصنيع وخلانه •

 غ ـ يمكن بواسطتها الحصول على نتائـج افضل بالنسبة لأعاده الفحص لعينات سبق فحصها بطرق مختلفة •

 ٥ ــ تعتبر السرع في انجازها من الطريقــة السابقة •

٦ \_ هي الطريقة المعتمدة فقد في فحص التيتانيدوم ٠

#### النفاذ Penetration

في هذه الطريقة تستخدم نفس المواد المضيئة ذات القاءدة الزيتية ولكن بدون اضافة المواد المكونة للاستحلاب وعليه لايمكن غسلها بالماء بخسلاف الطريقة السابقة وتتميز بان لها نفاذ عالية \_ لاحظ الجدول السابق ـ واذا تحتاج الى نصف وقــت النفاذ بالنسبة للطريقة السابقة •


بعد انقضا، فترة النفاذ توضع على سطح العينة مواد مساعدة تكون مستحاب مع كمية السائل الفائض فوق سطح العينة بعد ذلك يمكن غسك

المبينة كما بالرسم أدناه .


ثم بعد ذلك تكمل اجراءات الاختبار كمــا بالطريقة السابقة •

## السوائل النافذة الملونة (( الصبغات ))

تستعمل الصبغات الملونة كسائل نافذ بنفس الخطوات السابقة تقريبا وقد يكون السائل النافد من النوع القابل للغسل بالماء او القابل للاستحلاب بالماء واختيار اي من الطريقتين يعتمد على نفسس الاسس التي تمت مناقشتها فيما سبق ، وتمتاز هذ الطريقة انه يمكن اظهار العيب في الضوء العادى ولكن بحساسية اقل ، ايضا فان الاهتمام بتنظيف السطح قبل استعمال السائل من الامور الاساسية لنجاح الاختبار ، ويمكن استعمال المنظفات القاعدية ار التنظيف بالبخار أو المذيبات المناسيبة للتخلص من الاتذار على سطح العينة . وفيما يلي جدول بفترات التفاذ المناسبة حسب طبيعة العينة .



شكل رقم (٧٥)



. شکل رقع (٥٦)

ـ دقيقـــة	وقت النفاذ	ı	
درجة الحرارة ٣٥-٠٠°ن	درجة الحرارة ٢٩٠ف	نوع العيــب	نوع المعدن وحالته
0_# \•_Y	\0_\·	نستوق المعاملات الحرارية شقرق التجايخ	جميــم المعادن جميــم المعادن
\\ \\	10-1-	شقوق الكل الشقوق	جميح المعادن البلاســـتيك
0_m	10_1.	الشقوق الفقاعات الهوائية	المسيراميك المسيراميك
o_#	10-1.	لحام برأس غير جيد شـقـوق في اللقمه	عدد القطع اللقم الكاربيدية عدد القطم
۰_۳	/0_/-	شقوق في جسم العدة شقوق قرى الانكفائي	عدد القطع المدمومات
0_#	10-1.	الفقاعات السطحية الفجوات	المصبوبات بالضغط المصغط
7v 7v 0	710	الشقوق ــ تداخل طبقي الصرزات Soums	الكبس والحدادة الدرفلـــه Rolling
7	10-1.	النسفون والفجرات الشقوق والفجوات	لحامات الاانيوم لحامات الحديد

# ادسا :ـ

اعــداد المهندس

الفحص المفناطيسي

على احمد مصطفى حماد

يعتبر الفحص المغناطيسي اداة ذات فاعلية كبيرة في مجال الفحص غير المتلف واكتشاف الشقوق في المعادن خاصة الدقيقة منها والتي لايمكن أكتشافها بالعين المجردة وتتلخص طريقة الفحصص في النقاط التالية :ــ

١ ــ بث مجال مغناطيسي مناسب في قطعــة
 الاختبــــار •

۲ – استخدام جزیئات معناطیسیة علی سطح عینــة الاختبــار •

 ٣ ـ فحص سطح القطعة واكتشاف اماكن قركيز او تكوم الحزيئات حول العيوب وتقرير حالاحية قطعة الاختبار ٠٠

وفي استطاعة هذه الطريقة اكتشاف العيسوب السطحية جميعها ومناطق الانفصال ويمكن تحست ظروف خاصة اكتشاف العيوب المختفية تماما تحست السطحويعتمد ذلك على الخواص المغناطيسية لقطعة الاختبار وأذا كان معدن قطعة الاختبار قابل للمغنطة بصورة كبيرة ، اما المعادن غير المغناطيسية فلايمكن فحصها بهذا الاختبار مثل الالمنيوم والمغنيسيوم والنحاس البرونز والرصاص والفسيسية المنابلة الم


Stainless Steel والمعادن القابلة للمعنطة بصورة جيدة يمكن فحصها بهذه الطريقة بدقة عالية ويستطيع الفاحد المتمرن اكتشاف طبيعة وحجم العيب وكذا مدى خطورته من الناحية الوظيفيسة

ويجب أن يكون سطح قطعة الاختبار نظيف وتعتمد مقدرة الطريقة على اكتشاف العيوب على مقدرة الجزيئات المعناطيسية على التحرك على سطح قطعة الاختبار وتوزيع نفسها بحرية حسب توزيع المجال المعناطيسي ومناطق تكون الاقطاب في مناطق الانفصال او العيوب على سطح العينة وفي اثناء وضع الجزئيات المعناطيسية سواء في الهواء (الطريقة الجافة ) أو في وجود سوائل مثل الزيت و المسنة (الطريقة الجافة فيجب تنظيف السطح من الاوساخ والشحوم والزيوت والصدأ والقشور والا فانسه يكون من الصعب او المستحيل اكتشاف مناطق العيوب او الانفصال وجميع طرق تنظيف السطح يمكن مراجعتها في الباب الخامس من هذا الفصل (المحالية) والنافذة) والنافذة)

#### الجال المفناطيسي

كما نعلم أن المعناطيس له خاصيه جذب قطع الحديد كما ان للمعناطيس قطبين مختلفين احدهما يسمى القطب الجنوبي والاخر يسمى القطب الشمالي و فاذا وضع قطب شمالي لمعناطيس مواجه الى قطب شمالي اخر لمعناطيس ثاني نجد ان هناك تنافر وتباءد بين الاقطاب و كما نلاحظ نفس هذا التنافر أذا كان القطبين جنوبيين في حين أنه أذا كان قطب شمالي يواجه قطب جنوبي نجد ان هنائ تجاذب بين الاقطاب و إلى انه يحدث تجاذب اذا أختلفت الاقطاب ويحدث تنافر أذا تشابهت الاقطاب كما بالشكل ( ٥٧ ):


القطع ة م



شکل رقم ۷۰

ناعمة ثم نهز الورقة بلطف ، نجد أن برادة الحديد اتخذت شكل معين حسب توزيع خطوط المجال

مما سبق يتضح أن هناك قوى معناطيسية ذات اتجاهات معينة وللتعرف على شكل توزيـــع هذه القوى او مايسمى المجال المغناطيسي فبامكاننا وضع ورقة على مغناطيس ويرش فوقها برادة حديد المغناطيسي كما بالشكل (٥٨) : -




شکل رقیم ۵۸

## المجال المفناطيسي للتيار الكهربائي

اذا وضعنا ابرة مغناطيسية بالقرب من سلك يمر به تيار كهربائي مستمر نجد، ان الابرة المغناطيسية قد غيرت اتجاهها واتذذت اتجاه جديد فاذا ابعدنا الابرة عن السلك نجد انها تعود السي

وعلى نفس المنوال نجد انه لو مر تبهار كبربائي مستمر خلال سلك ملفوف حول قضيب من المديد اصبح هذا القضيب له خواص المعناطيسس كما بالشكل (٦٠):

ان وجود شق في قطعة ممغنطة يجعل خطوط




Chrules magnetusches of typical forms of test object. (al Circular ningnotication of test object by passing electric current through part from machine contest plates, (b) Production of localized electric field in part by passing electric

## شکل رقدم ۵۹

وضعها الاصلي مما يدل على ان التيار الكهربائي وضعها الاحلي تكوين مجال معناطيسي ويمكون الاستدلال على هذه الظاهرة اذا جعلنا سلك يمر خلال ورقة ووضعنا فوق الورقة برادة الحديد الناءمة \_ عند مرور تيار كهربائي خلال السلك وبهز الورقة بلطف نجد ان برادة الحديد اتخذت شكل معن تبعا لشكل المجال المغناطيسي للتيار المار مسن أسكل حسب الشكل (٥٩):

المجال تنحرف وتنشأ أقطاب متنافرة على وجهب الشقكما بالشكل (٦٦)مما يجذب الجزيئات المغناطيسية على حدوده مويظهر وجود الشق • كما وان شدة مجال الاقطاب المتكونة على حدود الشق تعتمد على عدد خطوط المجال التي حدث لها اضطراب نتيجة وجود الشق • غاذا كان الشق عمودي على خطوط المجال فانه يقطع عدد اكبر منها ويكون اقطاب قوية



شـکل رقـــم ۲۰

أقوى مما لو كان الشق موازي لخطوط المجال .

معدات الفحص بالجزيئات المفنطة :\_

توجد اكثر من خمسين طريقة قياسية مختلفة تعمل بها اجهزة الفدس بالجزيئات المعنطة في محال الصناعة • كما أن هناك أكثر من مائة طريق\_\_\_ة للاستخدامات الخادة ومازال البحث جاري\_\_\_ مع استعمال الراخعات او السكة المتحركة لنقلل لاستنباط طرق واجهزة جديدة لمواجهة الاحتياجات القطع المراد فحصها • الجديدة .

تقسيم معدات الفحص

1 - حسب نوع وطريقة المفنطلة

أ \_ استعمال تنار متردد A.C.

ب \_ استعمال تيار ثابت D.C.

- ج - تیار  $(\sqrt{4})$ موجه مقوم Rectified H.W.D.C.

د \_ استعمال تیار مرکب « عدة تیارات »

#### ٢ - حسب طبيعة ومكان الفحص

أ \_ وحدات متنقلـــة

وتستعمل هذء الوحدات المتنقلة للفحص الحقلي سوا، للمنشآت الملحومة أو المصبوبات الكبيرة .


ب ـ وحدات ثابتة ، توضع في مراكز الفحد

ج ـ وحدات ثابتة داخل خطوط الانتاج وينم المناولة للقطع أوتوماتيكيا أو نصف أوتوماتيكي و يدوي وقد يتم الفحص على نسبة من الانتاج أو ١٠٠٪ من الانتاج ٠

> ٢ ـ حسب نوع المواد المستعملة أ \_ استعمال الطريقة الرطبة


ب \_ استعمال الطريقة الرطبة ذات سوائل مندئة Fluorescent

لع \_ استعمال مسموق جاف رش يدويا أو مكانيكيا •




شــكل رقــم ١٦

A crack in a bar magnet creates magnetic poles which attract magnetic particles.



شکل رقم ( ۱۲ )

Hand-heid electromagnetic yoke kit for magnetic-particle inspection.



ئسكل رقسم (٦٣)

Medium cable magnetizing unit.

## ١ \_ ألفحص ببرادة الحديد


يستخدم لهذا النوع من الفحص مسحوق برادة الحديد الناعم جدا المخلوط بزيت البرافين ويحنسر السائل ويمزج جيدا قبل بد، الاستعمال ، توضيع العينة المراد فحصها في مجال مغناطيسي قوي ثم يدهن السطح بطبقة رقيقة من السائل المحفسر فاذا كان هناك عيب داخلي في المعدن كالشقوق مثار فانها تقطع خطوط المجال المغناطيسي وتتكون اقطاب مغناطيسية جديدة على حدود العيب وتجذب هذه الاقطاب برادة الحديد بصورة اكبر ويتكون شكل العيب الداخلي بواسطة تكدس برادة المديد على حوانه . واحيانا يتم هذا الفحص بصورة سريعة واسهل باستعمال وعاء على شككل قرص محفوذا به سائل برادة الحديد ورجه شفاف . يوضع هذا القرص بعد رجه جيدا على السطح المراد فحصه وفي وجود المجال المناطيسي فيظهر العيب خاال السائسان لاما بالقسكل رقم (٩٤) ومن ميرته أنه

دائم الاستعمال ويمكن تثبيته في أي وضع .

غير ان عيوب هذه الطريقة كونها تصلح فقط للمواد الحديدية القابلة للتمغنط، وانها قادر، فقط على اكتشاف العيوب السطحية او القريبة من السطح و أيضا يجب أن يكون السطح مشفل على الملكينات Polished machined و

## ٢ ــ الفحص بواسطة الملف الباحث Search Coil

تمغنط القطعة المراد فحصها أو أن يمرر بها تيار كهربائي عالى ، بعد ذلك يحرك الملف الباحث على السطح وهو متصل بجلفانومتر حساس ، فاذا كان مناك عيب داخلي او شق في القطعة فنه سوف يغير من شدة المجال المغناطيسي في هذه النقطية وبالتالي فانه يغير التيار المار في ملف الباحث ويحدث التغير في مؤشر الجلفانومتر وهذه الطريقة تمتاز عن الطريقة السابقة في كونها لاتحتاج انى سطح مشغل المارية السابقة في كونها لاتحتاج انى سطح مشغل المدياء



تـــــــــــ رةــــم ١٤

--: ايعا

الفحص المجهسري اعداد المهندس/

على احمد مصطفى حماد

نستطيع بالفحص المجهري التعرف على كثير من خواص وحالة المعدن مثل حجم البلـــورات الكربرن في الحديد منخفض الكربون والعيــوب الدقيقة في المعدن مثل الشقوق المجهريةhair cracks والشوائب slag والانزلاق البلوري slag

حجم البلورات Grain size

من المعروف ان هناك علاقة بين حجم البلورات وبين الخواص الميكانيكية للمعدن ويمكن تعريف متانة الشد بمقدار القوة اللازمة لاحداث انزلاق بلوري على مقطع العينة وعلى ذلك فان حجــم البلورات أو مساحة أسطحها ذات تأثير مباشر على متانــة الشد او الضغط او القص وتحدد المواصفات حجم بلورات المعدن خصوصا في عمليات المعاملة الحرارية بتبريد الحديد من حالة الاســـتنيت الـي حالـة مثل التقسية hardening او المراجعة normalizing او المعادلة Tempering او التخمير annealing .

تعيين حجم البورات للحديد الاوستينيتي

Austentic condition الى حالــة hypoeutectoid steel اسفل الخط S.K في مخطط الانزان الحراري للحديـــد والكربـــون Iron-carbon Equilibrum diagrame


كما بالشكل أدناه فأن السمنتايت comentite يكون مترسب على حدود البلورات وعلى ذلك يمكن تحديد والتركيب البلوري Phase وتعيين نسبة حجم البلورات grain size وذلك بتحضير العينة للفحص المجهري etching باستعمال محلول مناسب مثل محلول فيتال او بكرال او بكرات الصوديوم القاعدي alkaline sodium picrate الما


اذا كانت نسبة الكربون اقل من ٨٣٠٠/ بالـــوزن Austentic condition فانه بتبريد الحديد من حالة الى حالة hypoeutectoid steel المخل

A1-S في مخطط الاتزان الحراري فان ترسب الفيرايت Ferrite على حدود الباورات يمكننا ايضا من اظهار حجم البلورات .

اما اذا كانت نسبة الكربون ٨٣٠ . / فانــه Eutectoid steel والذي يظهر تحت المجهر


على هيئة طبقات من الفيرايـــت Ferrite والسمنتايت cementite وهو مايعرف بالشكل البيرليني pearlite اي اللؤلؤ لكون مظهره المخطط خطوط سوداء وبيضاء لامعة نتيجة عندما يبرد الحديد من حالة انعكاسات الضوء على طبقات الفيرايت والسمنتايت، ويمكن تعيير حجم البلورات في هده الدالة بملاحظة اختلاف اتجاه تكون الطبقات او الذماوي في كل بلورة عن الاخرى ،







ولقياس حجم البلورات فان هذاك مقاييسس بها حجم بلورات المعدن عند تكبير ١٠٠ ويمثل رغم

.A.S.T.M يوجد مقياس من ١ الى ٨ وهـــو عبارة عن ٨ رسومات شبكية مختلفة الاحجام يقارن بالاشكال التاليـة (٦٧) (٨٠) (٦٠) : -










شکل رقم ( ۱۷ )











ئىكل رقىم ( 🔥 )

Epper, idealized hertigonal network for mean grain size No. 180 et in. Lower, ASTM standard grain size No. 7, 48 to 66 gr ps نسئل رقدم ( 18)

والمخطوطات السابقة تستعمل للحالات المثالية مجموعة اخرى من المقاييس عبارة عن مجموعة مدور للحديد الاوستينيتي أما أذا كان الحديد مقسمة أيضا من ١ الـي ٨ كما بالاشكال

- : (٧٢) (٧١) (٧٠) carburized Case الأوسىتينيتي معامل بالكربنة





شكل رقام (٧١)

شکل رقم ( ۲۲)

شسکل رقسم ( ۱۷۰)

والجدول التالي يعطي العلاقة بين مقيـــاس A.S.T.M. وعدد البلورات في كل انت مربع ومن خلال المجهر بتكبير ١٠٠ مرة :ــ

هجم البلورات عدد البورات لكل انج مربع مرئي القطر المكافىء لكرة من حجم البلورة مسب مقياس من خلال المجهر بتكبير ١٠٠ مرة «بدون تكبير ٨٠٠ مرة من خلال المجهر بتكبير ٨٠٠ مرة من خلال المجهر بتكبير ٨٠٠ مرة من خلال المجهر بتكبير ٨٠٠٠ مرة من خلال المجهر بتكبير ٨٠٠٠ مرة من خلال المجهر بتكبير ٨٠٠٠ مرة من خلال المجهر بتكبير من المحهر بتكبير المحمر ال

	ملــم	انــج	مــدی	متوسط	
-	۰ ۲۸۷٬	۱۱۳۰۰ و ۰	11/4 - 1/5	1	1
	۲۰۳ر ۰	۰۰۸۰۰ر ۰	۳ - ۱/۲	۲	۲
	٤٤١ر٠	۰٫۰۰۰۷	7 - 7	٤	٣
	۱۰۱ر۰	٠٠٤٠٠ ا	17 - 7	٨	٤
	۸۱۷۰۲۰	۰٫۰۰۳۸۳	71 — 37	١٦	٥
-	٧٠٥٠٠	٠,٠٠٢٠٠	£A — Y£	٣٢	٦
	*_>*****	۱۹۶۲ و در و	A2 - 78	7.5	٧
	٤٥٢٠٠٠	٠٠١٠٠٠	197 - 97	177	۸
L		1	6		

أيضا فان هذه المقاييس متوفرة على هيئة سلايدات Slides شفافة توضع في المجهر او ان تكون مرسومة على المدسة العينية بحيثان صورتها فوق العينة وبتطابق حجرم البلورات مع اي من المقاييس يدل على تساوي حجم البلورة مع رقم المقياس ،

أما آذا كان حجم البلورات أكبر من المقياسي رقم (١) فان المواصفة تعطي مقياسين اضافيين ارقام وحم (١) فان المواصفة تعطي مقياسين المحجمين باستعمال المقياسين رقم ١و٢ وبجعل التكبير ٥٠ ضعف بدلا من ١٠٠ ضعف ٠ أما أذا كان حجم الحبياسات اصغر من المقياس رقم ٨ فان المواصفة تعطي مقياسين اضافيين ايضا هم ارقام ٩ و ١٠ ويمكن تحديد هذين الحجمين باستعمال المقياسين رقم ٧و٨ وبجعل التكبير ٢٠٠ ضعف بدلا من ١٠٠ ضعف ٠

## تحديد نسبة الكربون

يمكن تحديد نسبة الكربون في الحديد بواسطة الفحص المجهري عن طريق تقدير مساحة بلورات البيرلايت ومساحة بلورات الفيرايت ، فمن المعروف أن تركيز الكربون في بلورات البيرلايت ١٨٠٠/ وتظهر هذه البلورات عند مراقبتها مجهريا بتكبير عالي بشكلها المخطط الناتج من تجمد السمنتايت والفيرايت في نفس الوقت على هيئة طبقات منتالية الما بلورات الفيرايت فتظهر عند مراقبتها مجهريا بيضاء اللون وبها نقط قليلة سوداء من انباتات السمنتايت ونسبة الكربون في بلورات الفيرايت

اما اذا كان الحديد متكامل في تكوينه البيرليتي المحديد متكامل في تكوينه البيرليتي المجهر الفيرايت والسمنتاية والدين بيرليتي مخطط الشكل وتختفي بلورات البيرلايت والذي يالفيرايت البيضاء ويعني ذلك ان نسبة الكربون في الفحص المجهري المحديد في حدود ١٨٠٠٪ وهذا النوع من الحديد

ما يطلق عليه صلب العدة والمستخدم عادة في صنع الات القطع ·

واذا زادت نسبة الكربون في الحديد عـــن مر٠/ وحتى نسبة ١٨/ فان شكل العينة تحــت المجهر يكون من بلورات البيرلايت بجانب تكوينات سمنتايتيه على حدود البلورات وتظهر كما لو كانت البلورات منفصلة عن بعضها او ان حدودها ذات خطوط سودا، عريضة على هذا التركيب فــوق البيرليتي ويكون من الصعب تحديد نسبة الكربون بدقة في هذا المجال ٠

مظهر تكوين وتفكك البيرلايت عند الفحص المجهرى


يحتوي الاوستينايت Austenite نوع .Austenite الشبع بالكربون على انباتات من السمنتايت

التي تحاول عند التبريــــد ان تتمو مبتدئة على حدود البلورات حيث يكـون مراكز تجميعها عاده واثناء نموها تنتزع الكربـون من المناطق المحيطة بها تاركة هذه فقيرة من الكربون اي حديد ← فيرايت Ferrite وعلى هذا المنوال يسير النمو في طرق متوازية تقريبـــا احدها يمثل نموسيمنتيتي والاخر يمثل نمو فريتــي احدها يمثل نموسيمنتيتي والاخر يمثل نمو فريتــي احدها يمثل نموسيمنتيتي والاخر يمثل نمو فريتــي احدها يمثل نموسيمنتيتي والاخر يمثل نمو فريتــي

Heterogeneous وبشكل طبقي دقيق مــن الفيرايت والسمنتايت وهو ما يطلق عليه أســم البيرلايت والذي يظهر بشكله المخطط تحــت الفحص المجهرى •

ويستطيع الفاحس التعرف على ظروف التبريد

من شكل بلورات البيرلايت فكلما كان التبريد يحيط به وعند الفحص المجهري لهذه الحالة يظهر سريعا كلما كانت الخطوط دقيقة في تجمعها • أما البيرلايت المحبب كما بالشكل (٧٣) : \_ اذا كان التبريد بطيئا ظهرت خطوط البيرلايـــت غليظة • وفي حالات التخمير annealing وازالة وتزول الاجهادات الداخلية ، وفي بعض الحالات الاجهادات stress relieving فاننا نحـاول الخاصة عند تبريد الحديد المحتوي على ١ر٠./ الاحتفاظ بمركب البيرلايت عند درجة منخفضة قليلا كربون تبريدا بطيئا جدا يحدث تفكك للبيرلايـــت عن درجة تكوينه ٧٢٣م ولزمن طويل نوعاً فـان فيتجمع جزء الفيرايت مع بلورات الفيرات الموجودة



شکل رقام ۲۳

لذا يكون اقل قساوة من البيرلايت المخطط

السهنتايت المتكرون ( أحرد طبقات اصلا ويتجمع السمنتايت حيئذذ في خطوط عريضة الشكل الطبقي الى شكل متكور وذلك بسبب تغير السمنتايت مركب صلد وهش فان تشقق هذا النوع

التوتر السطحي له عند هذه الدرجة تاركا الفيرايت من الحديد عند تشكيله على البارد امر متوقع ٠

مما سبق تبينا ان البيرلايت المخطط يتكون بالتبريد البطيء في الهواء الراكد اما اذا ازدادت سرعة التبريد باستخدام تيارات من الهــواء او السوائل المختلفة كما في عمليات المعاملة الحرارية فان المركبات الناتجة تختلف كل الاختلاف عـــن ماسبق • فازدياد سرعة التبريد الى حدودهــــا القصوى بالتبريد في الماء والتي يطلق عليها عمليـــة الطش Quenching مى في الحقيقة عملية Freezing للمركب الموجود في درجة تجميد الحرارة العليا والاحتفاظ به في درجة الحـــرارة العادية دون السماح له بأن يتحول أو يتحلل الى أي مركب أو مركبات أخرى ولذلك فأنه يمكن الهمول على مركب الاوستنيت في درجة حرارة الجـو وذلك بطشه من درجات حرارة فوق الخط GSE الى درجة حرارة الجو \_ وخلال الطش يتم في الواقع كبت لاي محاولة انتشار تبديها ذرات الكربون لتأخذ اوضاعها المتزنة في درجة حرارة الجـــو -وبالتالي فأن الاوستينايت الذي نحدل عليه من الطش السريع غير متزن اطلاقا •


منحنیات T.T.T.

Time Temperature Transformation منبق ان بينا ان انباتات السمنتايت تبدأ على

حدود بلورات الاوستنايت ولكن معدل تكون هذه الانباتات وكذلك معدل نموها يعتمد على معدلات التبريد ويمكن دراسة ومراقبة معدلات تحول الاوستينايت الى مركبات أخرى تحتالدرجة الحرجة لاتزانه وهي ٧٢٣م م تحت الخط PSK في مخطط الاتزان الحراري وتمثيل هذه النتائج في مخططات خاصة تدمى مخططات

recorder to the second

Time temperature transformation T.T.T. وغيما ترخذ عينات من المديد المطلوب رسم المخططات له وتسخينها الى درجة مرارة الاوستينايت ٥٠ م فوق الخط ٨٤٥ أي الخسخين حيث الخط ٨٤٥ أي التسخين حيث لا يتطابق في التسخين ٨٤٥ والتبريد ٨٤٥ لمدوث تخلف مراري hysteresis ثم تغمس في حمامات ذات درجات مرارة مختلفة وبعد ازمنة مختلفة ترفع وتطش في الماء لتجميد حالة المركب الذي ترفع وتطش في الماء لتجميد حالة المركب الذي المختلفة ، ثم تفحص هذه العينات تحت المجهبر لتحديد مدى التحول عند درجة المرارة المذكبورة والشكل الاتي (شكل رقم ٧٤) يبين أحد هسده المنحنيات لحديد المديد المديد العديد ال



#### شکل رقام ۷۶


تحول (النقطة A بالرسم) أما أذا أستمر وضح العينة في حمام الرصاص ولفترة ١٠ نراي (النقطة B بالرسم) شم تطش في الماء نجد أن جميع مقطح العينة من تكوين بلورات البينات Bainite وهو تكوين يشبه الريش ومسمى باسم مكتشفه بايس اما اذا كانت فترة وضع العينة في حمام الرصاص خمسة ثواني (النقطة C بالرسم) نجسد أنه بعد طشس العينة فسي المساء

ولناخذ الآن مثال على ذلك اذا سسخنا عدة عينات لدرجة حرارة اعلى من ٧٢٣م ووضعت احدى العينات في حمام من الرصاص درجة حرارته ٥٠٠مم ولدة ثانية واحدة نجد أن التحول لم يتم بعد ويمكن التحقق من ذلك بطش العينة في الماء وفحصلها تحت المجير دجد أن جميع مقطع العينة من تكويسن المارتدية نتيجة الطش بالماء أي أن العينة كانت ماترال قبل المش بتكوين الارستيت دون بدء أي

total Late Complete Con-

وفحصها بالمجهر أن مقطم العينة خليط من البينايت من المارتنسيت العالي الصلادة extreme hard 

والمارتنسيت مما يدل على انه تم بعض التحــول الى تكوينات اخرى اقل صلادة لاعطاء نوع مـن من الأوستينايت الى الباينيت في حمام الرصاص الماما تحمل الصدمات toughness فنجد انه في باقى الاوستينايت تحول الى المارتنسيت أثناء الطش عمليات المراجعة عند درجة حرارة ٤٠٠°م تظهر بالماء ، ويمكننا بتكرار هذه العملية وتحليل النتائج تكوينات التروستايت Troostite بينما المجهرية تعيين أزمنة ودرجات حرارة التحــولات اذا تمت المراجعة عند درجة حرارة ٦٠٠°م تظهـر




نسکل رقم (۷۵)

كما أن هناك تكوينات أخرى غير الباينيـــت والمارتنسيت والتي لاتظهر في مخطط الاتـزان المراري (التبريد أو التسخين الغاية في البطىء) ولكن تظهر في معدلات التبريد السريعة في المعاملات الحرارية ففي عمليات المراجعة Tempering


## تأثر أضافة السبائك الى الدديد

باضافة بعض السبائك الى الحديد مثـــل النيكل والكروم والمنجنيز والسليكون وخلافــــه نستطيع الحصول على تحسن جيد في المواصفات الميكانيكية حسب نوع العمل المطلوب كما يمكننا والتي تتم بعد عمليات الطش في الماء لتحول بعض ايضا التحكم في الاوجه phase والحصول



2400 2000

1500




شکل رقام ۲۷

غمثلا النيكل والمانجنيز والكربالت والنحاس نجد درجة حرارة ٨٤ كما بالشكل (٧٦) ،

على صلب أوستينيتي Austenite phase أو تكون الفيرايت (حرب Ferrite (را ثابت في درجة Ferrite phase في درجة حرارة الغرفة حرارة الغرفة ويرفع درجة حرارة ويخففس

انها ترفع درجة A4 وتخفض درجة حرارة A3 الفحص المجهري لعينات الحديد الكربوني وتجعل من تكون Austenite ثابت في الشكل التالي (شكل رقم٧٧) جزء من مخطط درجة حرارة الغرفة في حين أن الكروم والتنجستين الحديد والكربون ومى المنطقة التي تتمفيها المعاملات والفانديوم والمولبدنيوم والالمنيوم والسيليكون يؤثر الحرارية وكما يوضح الشكل التراكيب المختلفة تأثير عكسى على مخطط الاتزان الحراري بحيث يجعل حسب درجة الحرارة وتركيز الكربون في العينة •


ک رقبہ ( ۷۷ )



وفيما يلي دراسة مفصلة لبعض عين التالحديد الكربوني كما تظهر تحت المجهر واستنتاجات

in the second

#### No. 1.



Material: Hot-rolled carbon steel.

Analysis: C (carbon) = 0.05%Si (silicon) = 0.01%

Si (silicon) = 0.01% Mn (manganese) = 0.27% S (sulphur) = 0.030% P (phosphorus) = 0.090%

Hardness:

 $HV_{30kg} = 110$  (Vickors hardness in  $kg/mm^2$ ).

Specimen preparation:

Wet grinding, diamond polishing and etching in a 3% concentrated nitric acid solution in alcohol (3% nital).

Magnification:

700 x.

Structure constituents:

Ferrite with small quantities of pearlite and some slag. Ferrite is a-iron with very low carbon content, and pearlite is a lamellar aggregate of ferrite and cementite (cementite = iron carbide = Fe<sub>3</sub>C).


Remarks:

The carbon content of the steel is below 0.85%, which is the eutectoid composition, and it is therefore termed hypocutectoid steel.

The steel is unkilled and the phosphorus content is very high. The steel is a basic bessemer steel.

نسكل رقم ( ٧٨ )

#### No. 2.



Material:

Hot-rolled carbon steel.

Analysis:

(carbon) = 0.15% Si silicon) = 0.30% (manganese) = 0.70%S sulphur) = 0.030% (phosphorus) = 0.035%

Hardness:

 $HV_{30kg} = 155$  (Vickers hardness in  $kg/mm^2$ ). Same as for No. 1.

Magnification:

700 x.

Specimen preparation:

Structure constituents: Ferrite and pearlite.

The pearlite proportion in the steel grows with increasing carbon content, the carbon being bound chemically in the form of cementite (Fe3C), which together with ferrite forms pearlite. (Only minute quantities of carbon can be dissolved

in ferrite, 0.02% being the maximum).

Remarks:


The steel is a hypoeutectoid steel. It has been killed with silicon before

teeming.

As indicated by the clean ferrite grains, the slag content of the steel is low.

شکل رقم ( ۷۹)

#### No. 3.



Material: Hot-rolled carbon steel.

Analysis:

C (carbon) = 0.50% Si (silicon) = 0.30% Mn (manganese) = 0.70% S (sulphur) = 0.035% P (phosphorus) = 0.030%

HV 30kg - 204 (Vickers hardness in kg/mm²). Hardness:

Specimen preparation: Same as for No. 1.


Magnification: 700 x.

Structure constituents: Pearlite and ferrite.

The steel is a hypocutectoid steel. It has been killed with silicon before teeming. The lamellar structure of the pearlite is plainly Remarks:

visible.

شسکل رقسم (۸۰)



Material: Hot-rolled carbon steel.

Analysis: = 1.35%

(carbon) (silicon) Si = 0.13%

Mn (manganese) = 0.11% S (sulphur) = 0.024% P (phosphorus) = 0.022%

 $HV_{30kg} = 311$  (Vickers hardness in  $kg/mm^2$ ). Hardness:

Specimen preparation: Same as for No. 1.

Magnification: 700 x.

Remarks:


Structure constituents: Pearlite and cementite network.

The network of cementite which is formed in the boundaries of the austenite grains when the steel is cooled from the rolling-temperature makes the steel brittle.
The steel has a hypereutectoid

composition. It has been killed with silicon before teeming.

نسکل رقم ( ۱۸ )





Material:

Hardened carbon steel.

Analysis:

C (carbon) = 0.50% Si (silicon) = 0.30% Mn (manganese) = 0.70% S (sulphur) = 0.035% P (phosphorus) = 0.030%

Hardness:

759 (Vickers hurdness in  $kg/mn^2$ ).

Specimen preparation:

Same as for No. 1.

Magnification:

700 x.

Structure constituents: Martensite.


Martensite is a solid solution of carbon in heavily deformed a-(alpha)iron, and is characterised by its

needle-like appearance.

Remarks:

The steel is quenched from \$40°C (1544°F) and cooled in salt water.

شسکل رقسم ( ۸۲ )



Material:

Hardened carbon steel.

Analysis:

C (carbon) = 1.02% Si (silicon) = 0.20% Mn (manganese) = 0.40% S (sulphur) = 0.030% P (phosphorus) = 0.020%

Hardness:

 $HV_{30kg} = 958$  (Vickers hardness in kg/mm<sup>2</sup>).

Specimen preparation:

Same as for No. 1.

Magnification:

700 x.

Structure constituents:

Fine martensite and carbides.

Remarks:

The steel is quenched from 775°C (1427°F) and cooled in salt water. The hypereutectold carbon steels are not heated to full austenitising temperature in the hardening, but only to about 775°C (1427°F). The cementite is therefore not dissolved completely, and remnants in the form of grains are seen in the martensitic matrix. As, however, the hardness of the cementite is higher than that of the martensite, the aggregate hardness is not affected in the negative direction.

شکل رقم ( ۸۳)

#### No. 8.



Material:

Hardened carbon steel.

Analysis:

C (carbon) Si (silicon) = 0.45% = 0.25% Mn (manganese) = 0.48% (sulphur) = 0.02/19 (phosphorus) = 0.062%

Hardness:

 $IIV_{3Okg} = 614$  (Vickers hardness in kg/mm<sup>2</sup>).

Specimen preparation:

Same as for No. 1.

Magnification:

1400 x.

Structure constituents: Martensite and troostite.

Troostite is a very finely lamellar pearlite which frequently precipitates into a rosette-like pattern.

Remarks:

Troostite is formed in the temperature range 700-500°C (1292-932°F) by comparatively rapid cooling. The troostite is softer than the martensite, and it is therefore not possible to obtain full quenching hardness when troostite occurs in the structure.

ئسكل رقسم ( ١٨١)

#### No. 9.



Material:

Hardened carbon steel.

Analysis:

C (carbon) = 1.50% Si (silicon) = 0.25% Mn (manganese) = 0.35% S (sulphur) P (phosphorus) not stated

Hardness:

 $HV_{30kg} = 783$  (Vickers hardness in  $kg/mm^2$ ).

Specimen preparation:

Same as for No. 1.

Magnification:

700 x.

Structure constituents:


Very coarse, tetragonal martensite (light) and large quantities of retained austenite (dark).

Remarks:

The steel is quenched from 1000°C (1832°F), i.e. from too high a temperature. There is a great risk of the occurrence of quenching cracks.

شكل رقم (٨٥)

#### No. 10.



Material:

Hardened carbon steel.

Analysis:

C (carbon) = 1.50% Si (silicon) = 0.25% Mn (manganese) = 0.35% S (sulphur) P (uhosphorus) not stated

Hardness:

 ${\rm HV_{30kg}}$  - 671 (Virgins hardness in kg/mm').

Specimen preparation:

Same as for No. 1.

Magnification:

700 x.

Structure constituents: Very coarse, cubic martensite (dark) and large quantities of retained austenite (light).

Remarks:

Same treatment as for No. 9, but, in addition, tempering at 200°C (392°F) for half an hour.

شكل رقسم (٢٨)

#### No. 11.



Material:

Hardened carbon steel.

Analysis:

C (carbon) = 0.70% Si (silicon) = 0.30% Mn (manganese) = 0.40% S (sulphur) = 0.030% P (phosphorus) = 0.030%

Hardness:

 $HV_{30kg} = 725$  (Vickers hardness in  $kg/mm^2$ ).

Specimen preparation:

Same as for No. 1.

Magnification:

700 x.

Structure constituents:

Martensite with quenching cracks.

Remarks:

Quenching cracks may arise, for instance, because of wrong treatment of the steel in the quenching, wrong design or choice of the wrong steel.

نسكل رقم ( ٨٧ )

#### No. 12.



Material:

Overheated carbon steel.

Analysis:

= 0.37% = 0.24% = 0.74% = 0.026% C (carbon) Si (silicon) Mn (manganese) = 0.74% S (sulphur) = 0.026% P (phosphorus) = 0.052%

Hardness:

 $\text{NV}_{30\text{kg}} = 176 \text{ (Vickers hardness in kg/mm²)}.$ 

Specimen preparation:

Same as for No. 1.

Magnification:

300 x.


Structure constituents: Ferrite and pearlite. Widmannstätten structure.

Remarks:

The structure is, inter alia, characteristic for steel which has been heated to high temperatures. The structure is very coarse (note the low magnification), and consequently the steel becomes brittle.

شسکل رقسم ( ۸۸ )

Property of the



· Material:

Cold-worked carbon steel.

Analysis:

C (carbon) = 0.15% Si (silicon) = 0.30% Mn (manganesc) = 0.70% S (sulphur) = 0.030% P (phosphorus) = 0.035%

Hardness:

HV<sub>30kg</sub> = 242 (Vickers hardness in kg/mm<sup>2</sup>).

Specimen preparation:

Same as for No. 1.

Magnification:

700 x.

Structure constituents:

Longish ferrite and pearlite grains.


Remarks.

Reduction grade = 50%. By cold-working, the crystal is greatly deformed and heavy stresses are set up in the steel. The stresses manifest themselves in an increase in hardness (compare the hardness with that of No. 2). After a certain reduction the steel should therefore bee exposed to a inter-annealing (recrystallization) before further cold-working can take place.


نسكل رقسم ( ١٩٩)

اذا ما تعرضت لجهود خارجية والشكل التالي يُبين صورة مجهرية لوصلة لحام بين حديد، كروم، نيكل، مولبدنيوم (منخفض الكربون) وحديد أوستينتيني

عيوب اللحام كما تظهر تحت الفحص المجهري عند وصل قطعتين من الحديد احدهما حسلب عالي الكربون والاخر منخفض الكربون بواسطة



- Photomicrograph of cross section of heat resistant alloy after mild corrosive attack. Although primary and secondary carbides appear throughout, they do not appear in the surface zone because of decarburization.



Description and recordalized zone in arthurs with teel adjacent to 12%. Cr steel (169)

Enlargement × 100

نسکل رقم (۹۰)

عالي الكربون ويظهر فيه انتقال الكربون الـــى الحديد الاوستينتيني (الجزء العلوي) واعادة التبلور وكبر حجم البلورات في الحديد (منخفض الكربون) وكذا يظهر نهاية شق في المعدن نتيجة الزحف و


كما تبدو نفس الظاهرة السابقة في الشكل

اللحام ، واذا كان مجال عمل هذه الوصلة في درجة حرارة مرتفعة فيمكن حدوث ظاهرة ازالة الكربون واعادة التبلور decarburized and recrystallized ويحدث هذا في المنطقة الملاصقة مباشرة لمعدن اللحام في القطعة منخفضة الكربون مما يجعل الوصلة ضعيفة

وكمية العناصر المكونة للكربيدات ومعدل الانتشار ودرجة الحرارة والزمن •

ومن المشاكل الملازمة لعمليات لحـــام بعض العالية ثم يتبعه اعادة التبلور وعادة ينتقل الكربون أنواع السبائك خاصة ذات السمك العالي حدوث الى المناطق ذات التركيز العالى للكربون حيث تزيد الشنقوق المجهرية على حدود البلورات في منطقة امكانية اذابته وعموما تعتمد الحالة على تركير التأثير الحراري heat effected zone بشكل الكربون في القطعتين وقابلية الذوبان للكربون وطبيعة متعامد مع اسطح التداخل للحام كما في الشكل (٩١):

الثاني في وصلة لحام بين حديد ١٢/ كروم وحديد كربوني اعتيادي وفي هذه الحالة يحدث از الــــة الكربون بواسطة الانتشار في درجات الحسرارة



Transverse section of an austenitic weld in a base metal of low-alloy steel. 2X. Note crack in heat-affected zone of parent metal. Macroetched electrolytically in chromic acid as described. (Courtesy of U.S. Steel Corp. Research Laboratory.)

شکل رقم او

# ثامنا: - ((الاختبارات المكانيكية)) اعداد المهندس / على احمد مصطفى

تعتبر الاختبارات الميكانيكية من الفحوصات المتلفة للمعدن ولكنها تمثل اسلوب هام من اساليب الفحص اذا اريد التعرف التام على خصائص المعدن المؤثرة. المكانيكية بصورة واضحة .

## Stress and Strain الجهد والاجهاد

يعرف الجهد Stress بانه مقدار كثافة توزيع القوى والتي تقاوم التغير في شكل الجسم ويقاس الجهد بمقدار القوة Force علي وحدة المساحة وحسب النظام المتري فان الجهسد يقاس بالكياء غرام على السنتمتر المربع وهناك ثلاثة انواع اساسية للجهد هي : ــ

Tension Stress جهد الثد Compression Stress جهد الضغط جهد القص Shear Stress

ويعرف الاجهاد Strain بانه نسبة تغير الطول او العجم الى الطول او العجم الاصلى مقطعة (س) وطوله (ل) وكانت الزيادة في الطول لتأثير القوة مي ∆ل فأننا يمكن حساب مايلي : ــ

# المرونة Elasticity

مى قابلية المادة للتغير في الطول او الشكل deformation نتيجة قوة خارجية ـ ميكانيكية او حرارية او غير ذلك مع عدم الاحتفاظ بتغير دائم permenant set بعد ازالة القوة الخارجيـة

# اللدونــة Plasticity

هي قابلية المادة للتغير في الطول او الشكل نتيب غوة خارجية وبدون كسر مع الاحتفاظ بهذا التغير بعد زوال تأثير القوة الخارجية •

# قابلية الطرق والسحب Ductility

هي صورة اخرى من صور اللدونة او يوصف المعدن بانه ductile اذا تحمل مقادير كبيرة من التغير في الشكل بواسطة الشد او السحب بدون کـــــــ ٠

# مقاومة التغي في الشكل Stiffness

مي مقياس لمدل التغير في الشكل نتيجة لزيادة فاذا اثرت قوة (ق) على قضيب من المعدن مساحة الحمل او القوة في المدى المرن وتعتمد مقدرة المعدن المتصاص الطاقة المرنة على كل من متانة المحدن strength ومقاومة التغير في الشكل stiffness وتقاس Stiffness بمعدل التغير في الجهدد Stress بالنسبة للتغير في الاجهاد Strain وعليه يكون المعدن اكثر مقاومة للتغير في الشكل Stiffness اذا احتاج الى جهد اكبر لاعظاء احهاد بقيمة معينة ٠

### طاقة الخرن Resilience

هي مقدار السعة للطاقة في مجال المدى المسرن Elastic Range أو بمعنى أخر هي مقدار الطاقة المخزونة في المعدن حتى نقطة انتها، المرونسة

Elastic Limit ويمكن الحصول عليها مرة الخرى عند رفع القوة وهي عامل مهم في حسناعة النوابض Springs ويعرف معامل طاقة الخزن Modulus of resilience بمقدار الطاقة المخزونة في وحدة الحجم من المعدن في المدى المرن •

# طاقة الكسر Toughness

هي الطاقة اللازمة لكسر المعدن و معامل طاقة الكسر Modulus of Toughness الكسر Modulus of Toughness اللازم لكسر وحدة الحجم للمعدن تحت حمال استاتيكي Static Load

## Strength التانسة

تعرف متانة المعدن بانها اقصى جهد لتحه لل المعدن حتى الكسر وترتبط متانة المعدن بنوع الجهد سواء كان شد او ضغط او قص او كلل ٠

Tension Strength متانة الشـــد Compression Strength متانة الفــــفط Shear Strength متانة القـــص Fatigue Strength

## المسلادة Hardness

مناك تعاريف كثيرة لصلادة المعدن منها مايلي : مقاومة المعدن للاختراق تحت تأثير حمل استاتيكي Indentation hardness - امتصاص طاقة الصدمات Rebound hardness

٣ ـ مقاومــة الخدنـــ Scratch hardness ؟ ــ مقاومة التآكل بالاحتكاك Wear hardness

ه ـ مقاومة القطع Brittleness

مي عكس خاصية تأبيه المرق المدكورة اعلام ويوصف المعدن بانه هش اذا انكسر بدون استطالة تذكر مثل الحديد الصب •

### Fatigue J\_KII

ظاهرة انهيار المعدن تحت تأثير جهود متغيرة الانجاه سوا، كانت جهود الحنىBending stresses او جهود اللي Torsion stresses او جهود اللي الشد والضغط بمقادير صغيرة لاتصل بالمعدن السي نقطة الخضوع yield point

### الزحف Creep

هي ظاهرة تمدد المعدن او انهياره بدون تحصل يذكر نتيجة التعرض المعدن الى درجات حرارة عالية ولفترات طويلة •


# الانبهاج Buckling

هو انهيار المعدن نتيجة لتأثير قوى الغسفط على اعمدة ذات طول كبير تزيد من تأثير القسوى الجانبية وتصل بالمعدن الى الانهيار بجهود اقسل كثيرا من متانة المعدن •

فيما سبق تعرضنا لتعريف بعض الخصائص الميكانيكية للمعادن ولقياس هذه الخصائص يلزم اجراء بعض الاختبارات وحسب نوع الاختبار يمكننا التعرف على خاصية او اكثر مسن خصائص المعدن وذيما يلي بعض هذه الاختبارات • أ


## 1 \_ اختبار الشد Tension Test

هو اشهر اختبار في الاختبارات الميكانيكيـــة ويمكننا من التعرف على خصائص كثيرة للمعسندن وفيه توضع عينة الاختبار تحت تأثير قوى الشــــد وترسم العلاقة بين قوة الشد والاستطالة في العينة ويفيد هذا المنحنى Curve في تحديد كثير من الخواص الميكانيكية - كما ان هذا المنحنى يمثل العلاقة بين الجهد Stress والأجهاد



شکل رقم (۹۳)

الاستطالة (E) معامل ثابت = \_\_\_\_\_ = كالاستطالة (E)



Cutaway view of screw-gear universal machine with pendulum weighing system. (Courtesy of Tinius Olsen Testing Machine Ca.)


شکل رقم (۹٤)

# ماكينات اختيار الشد

الميكانيكي ومنها الهيدروليكي كما بالرسم شكل رقم -: (94) عينات الشد قد تكون مستديرة او مستطيلة المواصفات للعينات الماخوذة من الالواح ان تقطع المقطع حسب شكل الخام الماخوذة منه العينة وتنص العينة في اتجاه Rolling وتكون مقاساتها كما يلي حسب مواصفات .A.S.T.M

-90 Kin -

عينات الاختبار




A. Standard round specimen with 2-in. gage length

314 min. between grips 1 in grips Note: Gradual taper from enois of reduced section to mid-length W+0.003 to 0.005 Reduced section Radius 0.5" to 3" Thickness

of material

.... 8 min. ----Standard rectangular specimen with 2-in, gage length for testing metals in form of plate, sheet, etc. having thicknesses 0.01 in. or greater and less than 0.50 in.



C. Standard rectangular specimen with 8-in. gage length for testing metals in form of plate, shape, etc. having thicknesses of Yes in. or over

ASTIN standardized forms of (ductile) metal tension-test specimens (ASTM

الدستال ۵ ل الدجهاد ک

شکل رقم (۹۲)

يالاحظ أن مندني اختبار الشد يبدأ بخط مستقيم ٥٨ ويمثل هذا الجزء المدى المرن للمعدن Elastic Range وفيه ترتبط علاقة الجهدد بالاجهاد بعلاقة خطية وحسب قانون هوك hook's Law فانه في المدى المرن يتناسب الجهد مع الاجهاد

> معامل ثابت = الجهد الاحهاد

ان معامل ثابت هذا القانون هو ما يســـمي بمعامل يانج او معامل المرونة E

modulus of elasticity or young's modulus ومعامل المرونة ثابت لكل معدن وعليه يمكن  $E = \frac{6}{8}$  التعبير عن قانون هوك بما يلى : وحيث ان الاجهاد € نسبة ليس لها تمييز dimenssionless فانه یمکن استنتاج ان معامل المرونة يمكن التعبير عنه بوحدات الجهد كج/سم٢ او رطل/بوصة المربعة او بمعنى اخر فان معامل المرونة يمثل الجهد اللازم للحصول على وهدة اجهاد وكمثال فان معامل يانج للحديد الصلب غالبا

 $(E-30{ imes}10^6 
m psi)$  ما يتراوح بين الرقم ويتضح من الرسم السابق ان معامل يانج يمثل ميل الخط المستقيم في منحنى الجهد والاجهاد (الدى المرن ) ،

نسبة بواسون Poisson's Ration لقد اظهرت النجارب انه عدد استطالة العينة في الشد فانه يتبع ذلك انكماش في الجوانب Lateral

contraction ونسبة بواسون هي نسبة وحدة الانكماش في الجوانب الى وحدة الاستطالة • وحدة الانكماش الجانبي

وحدة الاستطالة

ولقد اثبت بواسون بواسطة نظرية التركيب molecular theory of structure الجزئي ان هذه النسبة تساوي ١/١ في المعادن Isotropic

material وهو ما اثبت عمليا بواسطة القياسات الدقيقة • وبالنسبة للحديد الصلب المستعمل في الانشاءات فقد وجدت نسبة بواسون حاوالي ( ٣ر · ) وبمعلومية معامل المرونة E ونسبة بواسون به لمعدن معين يمكننا بسهولة تعيدين التغير في المقاسات أو الحجم ،

فاذا كانت عينة بطول (ل) ومساحة المقطع (س) فان حجم العينة ح=سل ، وبعد شد العينة فأن طول المينة يصبح ل=ل (E+1) ومساحة المقطح \*( /E - 1 ) \_- - 1\_-

(E + 1)  $U_{m} = U_{m} = 1$ ~( / E - \ )

وحيث ان E صغيرة جدا بالنسبة للوحــــدة س ل ( A E ۲ - E + ۱ ) اس = ۱۲ وعليه يكون التغير في الحجم م ح = س ل E  $(\mu \tau - 1)$ 


( Mr - 1) E =

وحيث ان المعدن لاينقص في الحجم نتيجة عملية الشد فاننا نتوقع دائما ان تكون نسبة بواسون اقل من ١/٢ وهناك بعض المواد مثل المطاط تكون نسبة بواسون له تقريبا = ١/٢ ويبقى حجم العينة ثابت بعد الشد في حين انه في بعض المواد الاخرى مثل الخرسانة والفحم نجد ان حجم العينة يزداد قليلا بعد عملية الشد ويمكن اعتبار نسبة بواسون للخرسانة : (١ر٠) وللفحم صفر ٠

واثبتنا انها علاقة خطية تتبع قانون هوك غير انه عند حد معين يفقد المعدن علاقة التناسب بين الجهد والأجهاد ويبدأ المعدن في الخضوع تحت تأتير القوة او بمعنى اخر يبدأ المعدن يفقد انزانه ومقاومته لتأثير القوة ويستجيب لها ولذلك نلاحظ انحراف مباشر عن الخط المستقيم في

# حد التناسب Proportional Limit

هي نقطة نهاية الخط المستقيم الذي يربط علاقة الجهد بالأجهاد



# متانة الخضوع Yield Strength

وضدنا من قبل انه في تجربة الشد نستطيع رسم العلاقة بين الجهد والاجهاد وذلك بزيادة الحمل بصورة تدريجية واستطعنا الحصول على علاقـــة بين الجهد والاجهاد في المدى المرن Elastic range

# نقطة الخضوع Yield Point

هي النقطة التي يبدأ فيها المحدن الخضوع تدت تأثير قوة الشد ٠


من دراسية المسادن والفحدس المجهري نستطيع تفسير ظاهرة منحنى الجهدد

والاجهاد ويمكن القول انه في المدى المرن يكــون تأثير القوة على بلورات المعدن وعلى قصوى التماسك بين البلورات والجزيئات وتستجيب هذه الباورات في المدى المرن بالتغـــير في الشــكل والاستطالة ــ ولكن عند وصول المعدن لنقطـــة الخضوع Yield point فانه يتواجد في المعدن منطقة نسعيفة بيدأ عندها انزلاق بلوري وعندماينتهي هذا الانزلاقييدا المعدن منجديد في تحمللقوى الشد ويبدأ انزلاق بلوري جديد في منطقة ضعيفة اخرى وهكذا ويتم ذلك بصورة متقطعة وهو ما يفسسر ارتفاع محدود للجهد ثم هبوط فجائي ثم ارتفاع جديد وهنذا وكل هذا يحدث في منطقة نقطه الخضوع وتسمى أعلى قيمة لنقطة الخضوع بالحد الاعلى المرن Upper Elastic Limit واقل قيم ــة لنقطية النفسوع بالتسد الادسي المرن Lower Elastic Limit وأن متوسط هذه الفيص

Elastic Limit وقيمة الجهد وهو مايعرف المناظر لهذه المنطقة هو مايعرف بمتانة الخضوع او بمتانة الحد المرن Elastic Strength or Yield Strength من المناةشة السابقة نستطيع القول بان نقطـــة الخضوع وحد التناسب والحد المرن هي في الحقيقة قيم متجاورة ونستطيع من الناحية العملية اعتبارها نقطة واحدة او ان يعبر احدها عن الاخــر وان اهتمامنا ينصب اخيرا على جهد الذضوع او جهد اعتبارات التصميم •

## طاقة الفرن Resilience

لاشال ان استخدامنا المعادن يندعر بصورة مَدرة في المنطقة المرنة Elastic Range ونستطيع الان التعرف على المعدن الذي يمكنه أختزان الملاءة بصورة اكبر من دراسة مندني الجهد والاجهاد في المنطقة المرنة حسب الشكل رقم (٩٨) •




شکل رقم (۹۸)

والطاقة المعادة من الجسم في المدى المـــرن تعرف elastic resilience ويمكن حسابها لوحدة الحجوم عند الحد المرن.

وهي تساوي مساحة المثلث تحت نقطة حد المرونة . اما في المنطقة اللدنة plastic غانه اذا ازيـــل

اثر يذكر للمرونة elasticity وعليه يمكن تقسيم المساحة تحت منحنى الجهد والاجهاد الى ثلاثة مناطق ، منطقة المرونة elastic range ومنطقة المرونة \_ اللدنة elastic-plastic range ومنطقة اللدونة plastic range كما بالشكل




199 ) -- ......

رقم (۱۰۰) ۰

الحمل عند نقطة A فانه يبقى في المعدن الاجهاد OB او ان المنحنى يبدأ من النقطة B عند اعادة التحميل ويتضح من ذلك ان المساحة ١١ تمثل تميمة طاقة الخزن في المنطقة اللدنة وتسمى هذه بـ hyper elastic resilience غير انه بعد نقطـــــة


ultimate strength نجد أنه لأيبقي في المعدن


تعيين جهد الخضوع عند اجهاد محدد توجد معادن او مواد كثيرة لاتظهر نقطة خضوع واضحة مثل الحديد الصب C.I. او المطاط ولذا نضطر الى تومىيف جهد الخضوع عند نسبة معينة من الاجهاد مثال جهد الخضوع




عند ١ر٠٪ او ١ر٠٪ اجهاد محسوب لطول العينة اي زيادة في حين انه اذا زاد التحميل وتعدى حد كما بالشكل رقم (١٠١) التناسب P.L. فانه تحدث استطالة ثابتة في

كما يلاحظ انه في المنطقة المرنة وحتى حد العينة Permanent set وتكون بقيمة C ويمكن التناسب Proportional Limit فانه اذا ازيلت تعيينها بمسافة OC برسم خط موازي لــ OA القوة المؤثرة تعود العينة الى طولها الاصلي بدون من نقطة ازالة القوة B واذا حمل المعدن مرة






اخرى فان منحنى الجهد والاجهاد يبدأ من النقطة C وهي ماتعرف بخاصية التخلف Hysteresis كما بالشكل رقم (١٠٢):



# شکل رقم (۱۰۲)

اقصى متانة وجهد الكسر
Ultimate Strength and breaking Stress
بعد نقطة الخضوع يبدأ المعدن في الانهيار
السريع ويلاحظ استجابة المعدن العالية لتأثير القوة
او انه يحدث استطالة بمعدل كبير في العينة بدون
زيادة تذكر في القوة المؤثرة كما بالشكل رقم (١٠٣)٠




شکل رهم (۱۰۳)

بعد ذلك ياخذ المنحني في الارتفاع قليلا نتيجة انسياب المعدن Cold working الى ان يسل المحدن المحمد المعدن Ultimate Strength المعدن معدد هذه النقطة يلاحظ تكون رقبة بالعينة neck وتستمر الاستطالة اللدنة Plastic Flaw الى ان يصل الى نقطة الكسر (B breaking strength (B) ultimate strength ultimate strength بأنه اقصى جهد يتحمله المعدن محسوبا على اساس مساحة مقطع العينة قبل بدء التجربة او انسال الجهد الذي يسبب انهيار (كسر) العينة ه

وفي الشكل السابق يلاحظ المنحني رقم ١٠ يمثل معدن ductile والمنحني رقـم 2 يمثل معدن non-ductile وعلى المنحني رقم 1 تمثل النقطة A اقصى متانة بعد ذلك يتناقص الحمل نتيجة الانكماش في مساحة المقطع • اما اذا حسب الجهد على اساس مساحة المقطع الاني اثناء اجراء الاختبار فاننا نحصل على المنحنى المنقط وفيه يرتفع الحمل الى نقطة الكسر D واحيانا يسمى هذا المندني المنقط بالمندني الحقيقي الجهد والاجهاد True-stress-strain وفي الحقيقة غانه في المنطقة CD لا يمكن اعتبار الامر كذاك حيث لا تكون القوى المؤثرة هي فقط قوى السد ولئن تدخل اجهادات جانبية مركبة نتيجة الانسياب الشديد في المعدن . وعليه يفضل دائما الحدول على المنحني العملي للجهد والاجهاد \_ محسوب خطى إساس مساحة المقطم الابتدائية قبل بدء الاختبار واعتبار أن النقطة A هي جهد المتانة للمعدن -

التعرف على بعض الخواص المكانيكية من منحنى الجهد والاجهاد

مقاومة التغر في النسكل Stiffness




شـــکل رهـم ۱۰۴

دُمَا سِبِي القول فأن الـ Stiffness : دحدد علامه التغير النسبي في النسكل تحت تأثير الحمال وتقاس بمعدل التغير في الجهد عند ثبرت الأجهاد . فالمعدن الدى يتطاب جهد اكبر لاعطاء اجهاد معدين يكون اكثر مقاومة للتغير في الشكل Stiffness وكما بالشكل السابق نرى أن المعدن 2 أخناج الى جهد اكبر 62 من جهد المعدن (1),6 لاعطاء نفس الاجهاد ، مما سبق نستطيع القدول انه في المدى المرن elastic range فان معامل المروتة Modulus of elasticity (E) Stiffness بصورة ادق من تعبيره عان

خاصية المرونة وكما بوجد ثلاتة جهود اسساسية هي جهود الشد والضغط والقص

Tension, compression and shear stress نكون هناك ايضا ثلاثة معاملات للاجهاد modulus of elastisity الضغط ، الضغط ، الضغط ، الضغط ، الصغط ، for Tension, compression and shear اما اذا كانت القوة بشكل قص فقط shear بمعادل يسمى معامل تغير الشكل stiffness



شــکل ردـم ۱۰۰

الجساءة Modulus of Rigidity

هناك بعض المعادن لا تكون مرنة تماما حتى ف الإحمال الصغرة imperfectly elastic

ويعدلى منحنى الجهد والاجهاد لها منحنى مقوس بدلا من الخط المستقيم في بداية التحميل رمثل مذه المعادن تضطرنا لاختدار معامل المرونة بصورة خاصة مال معامل التماس الاولى Initial Tangent modulus ريعرف بميل خط التماس عند بداية منحني الجهد والاجهاد او بمعامل التماس عند جهد معين -Modulus at Stress Tangent -B

خاصية


تعرف بعد قيمة stiffness في المدى اللـدن وتتضح اهمية Toughness في المعادن المتعرضة بتعریف Flexibility stiffness ولو انه مستخدم فقط في تحميل الحنى bending واخيرا فان Stiffness or rigidity or Flexibility لجسم او منشأ يرتبط ايضا بمقاسات ومسادل

> المنشأ اضافة الى خواص المعدن ٠ طاقة الكسر Toughness

plastic range واحيانا تعرف عكس لاجهادات عالية واجهادات تصادمية قد تصل بالمعدن الى اعلى من جهد الخضوع •


7 \_ اختبار الضغط Compression Test متانة الضغط Compressfive Strength

هو اقصى جهد يتحمله المعدن من قوى الضغط ويماثل منحنى الجهد والاجهاد للحديد تقريبا شكل منحني الجهد والاجهاد في اختبار الشد وفي المعادن طلقة الكسر Toughness هي الطاقة اللازمة القصيفة brittle ينهار المعدن بالكسسر في.



شكل رقم (١٠٦)

لكسر المعدن وتقاس بمقدار الشعل لوحدة الحجوم اختبار الضغط في حين انه في المعادن ductile اللازمة لكسر المعدن تحت تأثير قوة استاتيكية ومن يكون من المناسب تحديد قيمة اختبارية باعتبار أن ذلك يتضح أن المساحة الكاملة تحت منحنى الجهد انهيار المعدن يتضمن تغير في شكل العينة وزيادة في و دجر \_ تمثل طاقة الكسر كما بالشكل رقم (١٠٦) : مساحة المقطع بصورة كبيرة . وفي اختبار الضغط




المستال رقام (۱۰۷)

## ٣ ـ اختبار القص


تنشأ جهود القص Shearing Stresses اذا اثرت قوى متوازية متعاكسة الاتجاه علي مسلحة مقطع العينة بحيث تكون المسافة بينهامتناهية في الصغر ـ والمثال العملي لهذه الجهود هي جهود القص في مسمار برشام Rivet كما بالشكل

رقم (۱۰۸) ۰


تعتبر جهود الضغط جهود سالبة واجهاد الضغط المخطط المعتبر جهود الضغط جهود سالبة واجهاد الضغط هنا ان الجهادات سالبة كما بالشكلرقم (۱۰۷)يلاحظ هنا ان منحني العملي نتيجة زياده مقطع العينة في اختبار الضعط والمعنط والمعتبر المضغط والمعتبر المعتبر المعتب



A. Direct (double) shear in a rivet



B. Shear in a homogeneous beam of rectangular section




C. Shear produced by torsional loading Loadings producing shear.

كلمقملك

وعند تأثير جهود القص على مكعب فان الاجهاد ابعاد كنتيجة جانبية لتأثير قوى مباشرة الناتج يمكن التعبير عنه بزاوية انحراف اضلع المكعب

كما بالشكل رقم (١١٠):

ايضا تنشأ قوى القص في اي جسم دو ثلاثة direct force مثل قوى الضغط والشد كما



Relation between pure shear and normal stresses.


200 Ss A

 $\phi$  or  $\epsilon_{\mathcal{S}} = \frac{c_{\mathcal{S}}}{L}$ 

Shearing strain.

شكل رقد، (١١٠)

استال رقسه و ۹۰۹



A. Strain relations in twisted cylinder

B. Stress-strain variation within proportional limit . C. Stress-strain variation above proportional limit

Strain and stress relationships in torsion.

(111 - 25-3

وعمليا تقاس جهود القص بواسطة اللــــى ويمكن تعيين :-Torsicn في عمود من المعدن كما بالرسم شكل رهم (١١١):

JE = JE = E

علاقة الجهد والاجهاد من اختبار اللي

فاذا كان عزم اللي ع ، القصور الذاتي القطبي للعمود ص polar moment of inertia ط نة ٤

هذا ويمكن اثبات ان معامل المرونة في جهــد القص حوالي ٤٠ بالمائة من معامل المرونة في جهد Homogeneous Isotropic material

وهو ما ينطبق على الحديد الكربوني تقريبا ولقياس Ductility في اختبار اللي يغارن طول الالياف عند نهاية الكسرك بالطول الاصليل ل

وتعين ك بمعرفة ل ، ونق ، 8

 $E_{a} = \Phi = \Phi = \Phi = \Phi = \Phi$  فان جهد الفعن و $\Phi = \Phi = \Phi$ حيث E معامل الجساءه

ايضا يمكن حساب جهد القص من عزم اللي

 $\begin{array}{c} J = J \\ \downarrow \\ \downarrow \\ J \end{array}$  = Ductility

# أنهيار الممدن تحت تأثير قوى القص Failure under Shearing Stress

اذا كانت متانة الشد لمعدن ما اقل مـن متانة القص وكان المعدن تحت تأثير قوى القص فان المعدن ينهار بواسطة قوى الشد المؤثرة على مستوى يعمل (٥٤ درجة) مع مستوى اقصى قوى قص ويحدث انفصال بواسطة قوى الشد هذه • وفي اختبار اللى Torsion يكون شكل الكسر لقطعة الاختبار

helicoldal surface يهذه الحالة على شكل حلزوني helicoldal surface كما بالشكل رقم (١١٢):

فان هذه الالياف تبقى متماسكة مع الالياف الداخلية التي لم تصل بعد الى نقطة الخضوع مما يجعل تحديد حمل الانهيار بالغ الصعوبة بالنسبة لاجهزة القياس وعليه فانه يفضل عمل عينات من اسطوانات جوفاء تكون اكثر حساسية لقياس نقطة الخضوع لجهد القص حيث تكرن كل الالياف تقريبا تتحمل نفس الجهود ، ولكن اذا كان لوح رقيق تحت تأثير قوى القص او انبوب ذو سمك قليل جدا تحست تأثير اختبار اللى فانه قد يحدث انهيار المعسدن بالانبعاج buckling قبل وصول المعدن للانهيار على تحست تأشير جهد القص كما بالشكل رقم (١١٣): اما اذا كان طول العينة قصير بالنسبة للقطر.


plastic range مدى الأنسياب اللدن



شکل رقےم ۱۱۲

ونسبة متانة القص الى متانة الشـــد تكون في حدود ١٠٠٨ للمعادن الطرية ductile اما بالنسبة للمعادن الهشة brittle فتتراوح بين ١٠١ – ١٠٣٨ وبالنسبة للحديد الطري وشبه الطري semiductile تقترب من النسبة ٢٠٠٠

وفي اختبار اللى Torsion بالنسبة للعينات ذات المقطع الاسطواني الاصم Solid Cylindrical نجد انه رغم وصول الياف السطح لفارجي الى نقطة الخضوع yield في اول




شــكل رقـم ١١٣ فان الكسر بالعينة يكون عمودي عليها كما بالشكل رقم (١١٤) •



شكل رقم -١١٤-


اما بالنسبة للعينات الصماء للمعدن الطري ductile فان الكسر يكون ايضا عمودي

على العينة ويكون سطح الكسر ناعم smooth وكما سبق القول بان الالياف في مركز العينة لا تصل الى جهد الكسر وفي الغالب فان الالياات الوسطية تكسر بواسطة الشد نتيجة لتعرج المواف الخارجية وتؤدي لعمل مركز يشد الالياف الوسطية ويكسرها كما بالشكل رقم (١١٥) .



شكل رقم ١١٥ــ


الخبار القص المباشر The direct Shear Test الخبار القص المباشر القص على المادن بمسورة



A. Johnson shear tool for single (or double) shear test of round or rectangular stock

جهاز جونسون لاختبار القدى المفرد او المزدوج -العينة اسطوانية او مستطيلة. شكل رقصم ١١٦

مباشرة تستعمل أجهزة ومعدات خاصة كما بالشكل رقــــم (١١٦) •



شكل رقم ١١٧ اختبار القص للالواح



C. Slotted specimen for test of flat metal شکل رقبم ۱۱۸

## اختبار القص للعينات المسطحة

في جهاز جونسون الختار القس توضع العينة المنطقة وتكون ذات مقطع مستطيل ( ١ × ٢ ) انسج الو اسطوانية بقطر ١٠٠٠ انج وتربط علي القاعدة جب وبتأثير الحمل يمكن عمل قص مفرد او مزدوج اذا تحركت العينة الى الوضع بب ، والقالب يكون مصنوع من حديد مقسى ومجلي والقالب يكون مصنوع من حديد مقسى ومجلي بحواف حادة حتى يكون جهد القص هو المؤشر على فقط ، وفي اختبار القص للالواح يستعمل جهاز مشابه ولكن الحمل يؤثر على قرص من اللوح ، وفي بعض الاحيان تستخدم عينة ذات شروح بزاوية

٥٤درجة وعند شد العينة تؤثر قوى القص عليي المسافة بين الشرحين كما بالرسم اعلاه (شكل رقـم ۱۱۸) •

### اختبار اللي

في اختبار اللي يجب اختيار المينات بمقاسات مناسبة لتفي بالمتطلبات الاتية:

١ \_ يجب اختيار حجم المينة بحيث تسمح بقياس الاجهاد الناتج بدقة مناسبة •

٢ \_ يجب ان تكون ذات خصائص بحيـــــث لا تتاثر المنطقة التي سوف يجري عليها قياسات اجهادات القص بقوس التثبيت بين فكي الجهاز Stresses due to gripping the ends

وفكى الجهاز تكسون على شكل مسنن serrated بلحيث تمسك بالعينة مباشرة عند تحميل العرزم ، ويجب اعطاء عناية خاصة في جعل طرفي العينة على استقامة واحدة بحيث تلغى اي احتمال لتدخل قوس الحنى bending وغالبا ما تكون بالجهاز مراكر تثبيت نهايتي المينة لتحقيق الاسستقامة المطلوبة وكما سبق القول فانه في المينات الصماء الا يمكننا بسهولة تعيين جهد القص ultimate Shear Strength ولذا تفضل المينات الجوفاء

ويفضل ان تكون المنطقة المسغرة Reduced Section بين نهايتي المينة والتـــى تتحمل جهود اللي \_ قصيرة \_ فاذا كان طول الجزء المصفر \_ل\_ والقطر \_ق\_ فان في يجب أن تكون حوالي \_ مر م اما نسبة القطر \_ق الى سمك الانبوب ــسـ اي ق تكون في حدود مـن وكثير من اجزاء الماكنات أو التراكيب تكون متعرضة

٠١ ألى ١٢ •

اما اذا اريدتحديدنقطة الخضوع في جهـــد القصShearing Yield Strength ومعامل الجساءة Modulus of Rigidity فانه يختار عينة جوفاء بطول حوالي عشر مرات على الاقل من قطر العينة وتكون نسبة قى في حدود من ٨٠٠ الى ١٠٠ اما اذا زادت النسبة عن ذلك فقدد يحدث الانبعاج buckling كما سبق شرحه وعموما فان مقاسات العينة حسب الحدود السابقة يتوقف على نوع وحجم ماكينة الاختبار ، وعند اخذ عينات من الانابيب يجب وضع سلدادات plugs :) نهایتها حتی تتحمل قدوی المسك gripping في فكي الجهاز ، واجهزة اللي مختلفة الانواع ولكنها عموما تكون ذات فكين مسننين احدهما ثابت والاخر متحرك بطريقــــة ميكانيكية يتيح اعطاء العزم المطلوب وتوضع اجهزة قياس مناسبة لقياس زاوية اللي ٠


# اختبار المني Bending Test

يقال ان الجسم تحت تأثير الحنى اذا نشات جهود الشدTensile Stresses فيجزء من مقطيع الجسم والجزء الباقي ينشأ فيه جهود الضغط Compression Stresses

وكمثال على ذلك العارضة beam تحت تأثير قوى عمودية على محورها أو عند تأثير قــوى متوازية مع المحور على مسافة معينة \_ عزوم \_


لقوى المنى وقد تكون قوى الحنى بجانب قسوى المنى دراسة المعدن تحت تأثير قوى المنى فقط

اخرى مثل قوى الشد او الضغط او القص العرضي ومايلازمه من قوى القص العمودية كما في الرسوم او الالتواء ، غير انه من المناسب في اختبارات التالية : شكل رقم (١١٩) .



وتوزيع قوى العزم على العارضة يحسب عند مقطعها على اساس عزوم جميع القوى يسار او يمين ذلك المقطع والجهود الناتجة بتأثير قوى العزوم قد تسمى بجهود الحنى bending stresses ولاتزان هذه الجهود تكون محصلة جهد الشد دائما مساوية لجهود الضغط عند اي مقطع والمحسلتين يعملان عزوم معاكسة او رد غعل للعزم الخارجيي بتأثير قوي التحميل كما بالشكل رقام (١٢٠)

نتيجة الاحمال العمودية على المقطع وتساوي المجموع الجبري للقوى (يسار) المقطع مقسومة على مساحة المقطع لل غير انه يمكن بطرق تحميل خاصة حذف هذه الجهود وجعل العارضة محملة فقط تحت جهود الحنى pure bending وفي جهود الحنى يوجد سطح متعادل تكون فيه الجهود تساوي صفر neutral surface.
ونجد ان على احد جانبي هذا السطح تستطيل





الألياف Fibers تحت تأثير قوى الشد وفي الجهة الأخرى تقصر الألياف او تنضغط تحت تأثير قوى الضغط ، كما ان اجهادات الشد او الضغط تتناسب مع بعدها من السطح المتعادل

ص = س العزوم = صأ = سأ في المدى المرن تكون جهود الشد والضغط متعادلة وجهود القص تنشأ موازية لمقطع العارضة

بديث تكون اكبر قيمة لها عند اسطح العارضة كما بالشكك رقم (١٢١):


وهذ هالعلاقة الخطية Linear بين الجهد والاجهاد تنطبق على المدى المرن في حالة المعدن ، ايضا فان جهود القص الموازية لمقطع العارضة يكون توزيع الجهود فيها على شكل





شكل رقم ١٢١٠ـ


قدلم مدّافي، بحيث بكون أكبر ميمة للجهد عند منتدف المقطع كما بالشكل رقام ١٢٢ ،



شکاریم (۱۲۲)

فان توزيع الجهود على المقطع لايكون خطيا نتيجة المرن ، ويلاحظ ان قيمته اعلى من القيمة الحقيقية عدم تناسب الجهد والاجهاد كما بالشكل (١٢٣) وهو عند الالياف الطرفية ٠

اما على نقطة الخفسوع yield point جهود الحنى على اساس الحساب النظري في المدى




شــكل رقــم ١٢٣

شكل رقم --١٢٣-

اما في حالة المعدن الذي لاتتساوى لـــه خصائص الجهد والاجهاد في الضغط والشد فنرى في هذه الحالة ان المستوى المتعادل يتحرك مــن مكانه الى الناحية الاكثر مقاومة stiffer side للبقاء على التساوي بين جهد الشد وجهد الضعط ويالحظ بالرسم ان الخط المنقط هو توزيع كما بالرسم: شكل رقم (١٢٤) ٠


يمثل توزيع جهود الحنى في عارضة متجانســة مقطعها متماثل symmetrical ومعدنها لــه نفس خصائص الجهد والاجهاد Stress-strain Characteristics سواء في الضغط او الثـــد



178 \_\_\_\_

وفي هذه الحالة نجد ان الجهود المحسربة مظريا تكون اكبر من الحقيقة في الناحية الاسلل مقاومة واقل من الناحية الاكبرر مفاومة ايضا فان شكل مقطع العارضة له علاقسة بتوزيع الجهود فوق نقطة الخضوع كما بالشاتل. الاتى : شتن رقم (١٢٥) •

۱ ـ قد يحدث انهيار العارضة اذا وسلت الالياف الطرفية الى نقطة الخضوع yíeld point عند ذلك فان انحناء العارضـة deflection يزداد بسرعة بالنسبة لزيادة الحمل والمارضـة stocky section كانت العارضة ذات مقطع عريض stocky section الطرفين بحيث يكون من الصعب



شكل رقم ١٢٥ــ

في هذه المالة نهد ان سطح التعامل اقترب من الناحية التي بها معدن اكثر نتيجة الانهيار الالياف من الناحية الاخرى لتعرضها الاجهادات عالية واصبحت الناحية ذات التركيز الاكثر للمعدن تتحمل جهود أكبر من الجهود النظرية لتتساوى قوى الضغط والشد •

انهيار المعدن تحت تأشير قوى الحنسى يحدث الانهيار او الكسر في العوارض تحت تأثير قوى الحنى باي من الاسباب التالية :ــ

حدو ثالالتوا، Twist او الانبعاج buckle فان الانهيار يحدث بواسلطة الارتخاء التدريجي gradual sugging حتى يصل الى درجة كبيرة لايمكن اعتبار العارضة عندها مفيدة من ناحية سند الاحمال •

٢ ب في العوارض ذات الامتداد الكبير كي الموارض ذات الامتداد الكبير للالياف المتداد الكبير المغط تنهار مثل الياف الاعمدة Columns تحت تأثير الضغط حيث يحدث الانهيار بواسطة الانبعاج للانهيار بواسطة الانبعاج في الغالب يحدث الانبعاج في الاتجاه الجانبي وقد يكون سببا رئيسيا او

ثانويا في الانهيار وفي العوارض التي تكون جهود الحنى فيها عالية بحيث تكون هي السبب الرئيسي في الانهيار واذا لم تثبت العارضة بدرجة كافية ضد الانبعاج الجانبي فان تأشير الانبعاج يعجل بفقدان اتران العارضة ويحددث الانهيار وعلى العموم فان وصول الالياف الطرفية المن نقطة الخضوع تحت تأثير قوى الحنى في هذه الحالة يكون هو المحدد لكون السبب الرئيسي للانهيار هو جهود الحنى ، اما عدم وصول الالياف الطرفية لنقطة الخضوع وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الالتوا، او الانبعاج الجانبي فائه في اللازمة لمنع الالتوا، او الانبعاج الجانبي فائه في ظاهرة الانبعاج على المنابعات المنابعات على العوارض العميقة تحد من قيمة المتانة خاصة في العوارض العميقة شكل شكل العارضة على شكل

ا او □ حيث تكون الفلنجات المتحملة الأجهادات الشد والضغط مرتبطة بعصب خفيف Thin web وسواء كان الانبعاج هـو السبب الرئيسي او الثانوي فان خطورته تأتي من حدوث الانهيار بصورة فجائية ٠

س ـ الانهيار في العوارض ذات العصــب الخفيف Thin web مثل العارضة على شكل مرف I قد يحدث نتيجة اجهـــادات القص العالية في العصب excessive shearing

stresses او نتيجة الانبعاج في العصب تحت تأثير جهود الضغط القطرية والتي دائما تصاحب جهود القص • وقد تناون السبب الرئيسي

في الانهيار خاصة اذا كان طول العارضة قصير والعصب خفيف ويحدث الانهيار نتيجة جهود القص اذا وصلت قيمتها الى نقطة الخفصوع في القص بمساعدة اي اسباب ثانوية مثل الانبعاج او الالتواء •

عد يحدث الانهيار في العوارض قريبا من نقاط التثبيت حيث يزداد في هذه المناطق تركيز جهود ضغط التثبيت Transmit concentrated Loads او رد الفعل و ونتيجة لهذه الجهود المركزة قـــد تصل بالمعدن الى نقطة الخضوع خاصة في مناطق التصال العدب بالفلنجة و

والانهيار في العوارض الهشة مثل الحديد الحب Cast Iron او الخرسانة Cast Iron غالبا ما يحدث بصورة فجائية ، وفي مثل هذه المواد عندما تقترب الجهود من الالياف فان السطح المتعادل يزحزح في اتجاه الالياف المتحملة لجهود الضغط في محاولة لدعم العارضة من الانهيار ، واخيرا يحدث الانهيار في الالياف المتحملة لجهود واخيرا يحدث الانهيار في الالياف المتحملة لجهود الشد حيث تكون متانة الشد في مثل هذه المواد جزء من قيمة متانة الضغط ، فمثلا قيمة متانه الضغط في الحديد الحسب الشد الى متانة الضغط في الحديد الحسب الشد الى متانة الضغط في الحديد الحسب

حوالي ١٠/ · استخدامات اختبار الحنى

اغلب الانشاءات وكثير من الاجزاء الميكانيكية تكون مصممة بصورة رئيسية لتتحمل جهود الحني. وحيث يكون في اعتبارات الترميم خواص العدد

في حالة جهود الضغط او الشذ او القص نرى ان المعادلات التي تربط هذه الخواص في جهود الحنى قد تعطي نتائج تقريبية للحالة الحقيقية وكما انه يكون من الصعب فيحالات كثيرة عمل تحليل نظري كافي لتأثير نشوء الجهود نتيجة تركيز الاحمال او التحميل غير الطبيعي او الالتواء وعدم التجانس او خلافه ، وفي مثل هذه الحالات فان المتبار الحنى قد يساعد كثيرا للتعرف على خواص المعدن تحت تأثير قوى الحنالى وبالظروف الطبيعية للاستخدام من حيث حجم وشكل وسعة الجزء -

واختبار الحنى يستعمل اساسا لتعيين المتانة والجساءة Rigidity في حالة الحنسى وبعض الخواص الاخرى مثل طاقسة الخسزن بعض الخواص الاخرى مثل طاقسة الخسزن resilience كما وان اختبار الحنى يمتاز بانه يحتاج الى احمال صغيرة لحد ما وسهل الاستخدام ويستعمل في عمليات مراقبة الجودة بالنسبة للمعادن الهشة وفي عمليات اختبار اللحام م

ويتم اجراء اختبار الحنى بصورة مشابهة لل يتم في اختبار الشد او الضغط من حيث تعيين معامل الكسر modulus of rupture بتحديد نوع العينة والطول بين نقط التثبيت ونوع الحمل ومعدل التحميل ٠٠٠ وهكذا ولحساب معامل المرونة في الحنى modulus of elasticity

ترسم العلاقة بين الحمل والانحنا، ويحسب مي الحنى وتستخدم هذه القيم للتعويدون فــــي معادلات الحنى •

#### اختبارات الحنى للمعادن

يستخدم اختبار الحنسى البارد Cold bend Test لمعادن كاختبار سلل وسريع ومرخي في نفس الوقت للتعرف علسى ليونة المعدن الادزازان المعنى على زاوية كبيرة وبصورة حسادة ويلاحظ في العينة بعد الاختبار وجود شقوق على السلطح الخارجي المنحني وفي بعض الدلات تحدد الزاوية التي يبدأ عندها ظهور الشقوق في العينة وقد يختلف مقدار التشدد في اجازاء الاختبار وقد يختلف مقدار التشدد في اجازاء الاختبار

مفتلفة من الروابط pins التي يتم اجـراء المنى موليا - وقد يستقدم اختبار المنى فئي المنى موليا - وقد يستقدم اختبار المنى فئي تعيين او مراجعة الليونة بعد التعامل المراري او البارد واختبار المنى البارد كما هو وافــح من السمه يتم في درجة المرارة العادية ويســتفدم للمديد لاظهار نسبة الكربون العالية جدا او نسبة وجود الفسفور او عيوب Rolling واختبار المنى تنص عليه المواصفات في حالات عديــدة خاصة المعادن التي على شكل اعمدة Rods او الواسا الواح Plates والتي تستعمل في اوعيــة الواحــة الواحـــة الواحــة الواحــة الواحــة الواحــة الواحــة الواحــة الواحـــة الواحــة الواحــة الواحــة الواحــة الواحــة الواحــة الواحـــة الواحــة الواحــ

الخام حيث يسخن لدرجة حسرارة (١٨٠٠°ف) ويعطي فكرة عن نسبة شوائب الكبريت ، وهناك ايضا اختبار الحنى بعد التسقية Quenching حيث تسخن العينة ثم تسقى وبعد ذلك يجري عليها اختبار ومثل هذا الاختبار يستخدم لاظهار نسبة الكاربون العالية خاصة في مسامير برشام المراجل،

الضغط وحديد التسليح ومسامير البرشسام Rivets وايضا في اختبار الليونة في اللحام وقيمة زاوية الانحناء او قطر الرابط pin الذي يتم حوله الحنى بدون ظهور شقوق تحدده المواصفات حسب نوع المعدن ومجال استخدامه مذا وهناك اختبار الحنسى الساخن مذا وهناك اختبار الحنسى الساخن المديسد



## اختبار المسلادة Hardness Test اعداد / السيد شمعون جرجيس

ان المفهوم العام للصلادة يرتبط بقياس خودة المادة من حيث التماسك والتجانس في الانسياب او الخضوع تحت تأثير القوى و وهناك عدة انواع من التعاريف المصلادة والتي اتخذت كاساس لاختبارات الصلادة المتنوعة اهمها مقاومة المادة للاختراق الدائم بواسطة احمال استاتيكية أو ديناميكية ، او هي مقدار الطاقة الممتحة تحت تأثير الاحمال التصادمية او هي مقاومة الخدش او في مقاومة القطع او الثقب او التآكل الاحتكاكي ، في مقاومة الحال فان التعاريف السابقة قد نشات نتيجة الحال فان التعاريف السابقة قد نشات نتيجة الاحتياج لتقيم اداء المادة كميا تحت ظروف استخدام مختلفة وبالرغم من ان التعاريف السابقة قد تبدو متفرقة المعنى ، الا ان اختبار المصلادة في مجال استخدام معن عدد التعاريف السابقة يكون مقيد في مجال استخدام معن -

وبالرغم من ان جميع انواع قياسات الصلادة هي بدون شك دالة لقوى الترابط الذري للمادة الا انها لاتعبر عن هذه القوى بنفس الطريقة او بنفس الدرجة وعليه فانه لاتوجد طريقة من طرق قياس الصلادة تعبر بصورة متطابقة عن خاصية اخرى من الخواص الميكانيكية ومع ذلك فهناك المحض الطرق لاختبارات الصلادة اقرب من الطرق المحدن في الشد الاخرى ارتباطا بخاصية متانة المعدن في الشد وطرق اخرى اقرب عن الصلادة اقرب من المحدد في الشد

ارتباطا بخاصية الليونة ductility او طاقة الخزن Resilince

ومما تقدم نرى ان اختبار الصلادة بداريقة معينة يصلح من الناحية العملية لمقارنة الصلادة النسبية لمواد مشابهة وتحت نفس الاسس و فمثلا نتائج اختبار الصلادة النسبية بواسطة انضغاط كرة من الحديد المقسى لايمكن مقارنتها اذا اجرى نفس الاختبار على المطاط ولكن قد يكون مسن المفيد جدا مقارنة النتائج اذا اجرى الاختبار على عينات من الحديد اجرى لها معاملات حراريسة مختلفة او بتطبيقه في تبويب انواع من الحديسد ذات نسب مختلفة من الكربون و

#### مجال استخدام اختبارات الصلادة

ان استخدام اختبارات الصلادة واسع الانتشار وخاصة على المستوى التجاري بالنسبة للمعادن عنه بالنسبة للمواد الاخرى ويمكن استخدام اختبارات المسلادة فيما يلي :-

١ ـ ترتيب او تبويب المعادن المتشابهــة حسب نتائج اختبار الصلادة وقد ينص على نوع معين حسب ترتيب اختبار المالادة اللاستعمال في مجال معين ، ويجب العلم ان رقم الحالدة لايمكن اعتماد نتائجه عند التصميم او التحليل الرياضي مثل متانة الشد Tensile Strength

۳ لعمل جداول مقارنة Correlation
 بين الصلادة وبين خاصية اخرى مـــن الخواس الميكانيكية مثل متانة الشد Tensile Strength
 نمثلا تستخدم طريقة برنيل للصلادة للمراجعة السريعة عن تجانس العينات في متانة الشد وهــل يتطلب الامر اجراء اختبارات تفصيلية ام لا

ويجب ذكر ان جداول المقارنة هذه تنطبق فقط على مدى معين من المعادن سبق دراسيتها وتطابقها عمليا ، ونادرا ماتستخدم معادلات عملية empirical relations


بين الصلادة ومتانة الشد غير انها يجب ان تطبق بحذر شديد لان هذه العلاقة ليست منتظمة في جميع الحالات •

٤ ـ هناك جداول لتحويل وحدات الصلادة

لبرنيل وركويل وفيكرز احدهما السي الاخرى والجداول ادناه توضح ذلك .

#### اختبار الصلادة بجهاز برنيل:

وتستعمل هذه الطريقة لتحديد صلادة الاجزاء المتوسطة وذات سمك اكبر من ١/١ انسج عادة وفي هذه الطريقة تضغط كرة من الصلب المقسى ذات قطر معروف وللمعنوف المضغط ثابت على سطح الجزء المختبر بعد تنظيفه على حجر الجلخ ، فكلما كان المعدن اكثر صلادة كلما كان المعدن اكثر مسلام الاثر الذي نتركه عليه الكرة اصغر ، وتضغط الكرة باستخدام اما مكبس هيدروليكي او مكبس ميكانيكي كما في الشكل رقم (١٢٦) الذي يمنل متبس ميدروليكي .



شـــــکل رغــــم ۱۳۹

يتكون من البدن 1 ، والدامولة الثابتة واللولب ت توضع العينة 5 على المائدة 4 ثم تقرب الى الكرة 7 بتحريك العجلة 6 ، ثم يضغط الزيت بواسطة ذراع المخطة 10 من الخزان الى اسطوانة المكبس فيولد بذلك الضغط اللازم على الكرة ، وفي الوقت نفسه يؤثر هذا الضغط على المكبس ذي الاثقال 11 والمانوميتر (9) وبواسطته يمكن عياس الضغط وعلى الكرة وبعد ذلك يزال الضغط ريقاس قطر الاثر ن الذي تركته الكرة بعدسة خاصة عليها تدريج كل ١١ ملم ، ويختار قطر الكرة ومقدار الضغط حسب السمك والصلادة التقريبية المختبرة كما في الجدول التالى :

وزمن ابقاء الضغط (۱۰) ثوان المواد الصلدة و (۳۰) ثانية للمواد اللينة ويدسب رقــم حلادة برنيل (ويرمز له  $\frac{P}{\text{TIDED-}VD^2-d^2}$ 

(۱) = قطر الكرة من الصلب ، مام

d = قطر اثر الكرة: ملم

المناروف القياسية الواجب الباعها في اختبار الصلادة حسب نوع وسمك المعدن :--

النوفط P كفم

		26.4	12.18	
للمواد	للنحاس	للحديد	قطر	سمك العينة
اللينة	والبرنز	بانواعه	الكرة	ملم
P = 5	$\frac{P}{D^2} = 10$	$-\frac{\rho}{Dt} = 30$	ملم	1
۲0٠	\.,,	4	١.	اکثر من ٦
٥ر ۲۲	۲0٠	Y0 +	۵	من ٦ الى ٣
٢ر٥١	٥ر٦٢	٥٠٧٨١	٥ر ٢	اقل من ٣

وتستعمل لحساب رقم الصلادة عمليا جداول فيها قيمة HB مقابل قطر اثر الكرة والعلاقة العملية التي تربط الصلادة ومتانة الشد وجسدت كما يلي :

للصلب HB، m = 6 = Rolled للصلب HB، m = 6 = Rolled للصلب المصبوك  $m = 6 = (m \cdot + 3 \cdot + 1)$  للزمر الرمادي m = 6 = 10

ولايندح باستعمال طريقة برنيل لاختبار الدملادة السطحية لبعض المحنوعات والصفائح الرقيقة، ورقم الصلادة بطريقة برنيل بالنسبة للحديد يتراوح بين (١٠٠) الى (٥٠٠) ولايندح باستخدام هذه الطريقة بالنسبة للحديد السبائكي العالمي الصلادة والذي يزيد رقم برنيل له عن (٣٦٠) لانه في هذه الحالة يتغير شكل الكرة بصورة كبيرة وتعطى نتائج مضللة ،

اختبار الصلادة بجهاز روكويل

لاختبار صلادة المواد بطريقة روكويــل ، تضغط على سطح الحزء المختبر كرة مسن الساب قطرها من الماس زاويـة قمته ١٢٠٠ ،

وتختبر المواد اللينة بالكرة المصنوعة مدن الصلب ، اما المواد الصلدة فتختبر بالمخروط الماسي • وبعكس طريقة برنيل تقاس الددادة بطريقة روكويل لابمساحة الاثر ولكن بعمق تغالمل الضاغط ( الكرة او المخروط الماسي ) في سدمح العينة ويجري الاختبار كما يلي :-

يعطى أولا ضغط ابتدائي قدره (١٠) كغم ،


وبعد ذلك يعطي الضغط الرئيسي وقدره (٩٠) كغم عند الاختبار بالكرة و (١٤٠) كغم عند الاختبار بالمخروط الماسي دون رفع الضغط الابتدائي ٠

وبعد فترة قصيرة (٥) ثوان من ثبوت المؤشر برفع الضغط الرئيسي وتحدد صلادة المادة المختبرة على مقياس (كيج) الجهاز ورقم صلادة روكويل يتناسب مع الفرق بين عمق الاثرين الناتجين عن تأثير الضغط الرئيسي والضغط الابتدائي وهرو ماييينه مؤشر الجهاز وعلى وجه المقياس تدريجان: احدهما التدريج B باللون الاحمر ، ويبين الصلادة عند الاختبار بالكرة ، والثاني تدريج C باللون الاسود ، ويبين الصلادة عند الاختبار بالكرة عند الاختبار بالكرة ، والثاني تدريج مع باللون الاسود ، ويبين الصلادة عند الاختبار بالكرة ، والثاني تدريج مع بالمخروط الماسي ويرمز للصلادة بالرمز محم

اضافة رمز التدريج الذي اجرى بالنسبة اليه RB عند الاختبار بالكرة الصلبة و RC عند الاختبار بالمخروط الماسي •

ولاختبار المواد العالية الصحالادة يستعمل مخروط ماسي تحت ضغط قدره (٦٠) كغم وتؤخذ القراءة في هذه الحالة على التدريج الاسود ويرهز لرقم الصلادة بالرهز RA .

ومن مميزات طريقة روكويل الدقة الكبيرة والانتاجية العالية وصغر الاثر الذي يتركه الاختبار على العينة وبساطة الاختبار • وهناك جـــداول ومنحنيات خاصة لتحويل صلادة روكويل الى رقـم صلادة برنيل كما في الجدول المرفق •



AB = Depth of hole made by minor load.

AC = Depth of hole made by major load and minor load combined.

DC = Recovery of metal upon withdrawal of major load. This is caused by elastic recovery of the metal under test, and does not enter the hardness reading.

BD : Difference in depth of holes made = Rockwell hardness number.

شــکل رقــم ۱۲۷

Procedure in using Rockwell hardness tester.

AB = عمق الأختراق نتيجة الحمل الأبتدائي AB = عمق الاختراق نتيجة الحمل الابتدائي+ الحمل الرئيسي

CD = ارتداد المعدن نتيجة بعض المرونة الباقية المعدد عند رفع الحمل الرئيسي وهذه الكميـــة المحددة م


BD = فرق العمق \_الانسياب اللدن\_\_ رقـــم روكويل للصلادة .

ويحتوي الجهاز على عداد dial indicator لقياس عمق الاثر وهذا العداد مقسم السى (١٠٠) جزء وكل جزء يمثل (١) من قياس الصلادة وهدذا فقابل عن (٢٠٥٥) ملم ويساوي واحد روكويل و

مستخدم في حالة استعمال المخروط الماسي

0.002

a = عمق الاثر الذي تنتركه الكرة او المضروط المانت.




#### ٣ - أختبار الصلادة . بجهاز غيكرز

تسمح هذه الطريقة لقياس صلادة الطبقات السطحية الرقيقة الناتجة عند الكربنه أو النتردة كما يمكن بواسطتها قياس صلادة المواد شديدة المسلادة، المصنوعات ذات المقطع الصغير • وتعين المسلادة بضغط هرم رباعي ماسي زاوية قمته (١٣٦°) في اللادة المختبرة •

ويجري الضغط تحت تأثير حمل قدره ١٠٠٥، ويجري الضغط تحت تأثير حمل قدر مساحة الاثر الناتج بقياس قطره بواسطة ميكروسكوب مثبت على الجهاز وزيادة في دقة القياس يعتم عزء مجال الرؤية الذي لايشغله الاثر باضلاع صغيرة ويحسب رقم صلادة فيكرز من المعادلة :
HV = kg/mm²

F ساحة الاثر الهرمي (ملم٢)

F الضغط (كفم)



ئىلىدا دىلاركا

رسم تخطيطي عند اختبار فيكرز A الاثر B اضلاع الميكروسكوب


أن مقياس صالادة فيكرز يتصف بنفس الارقام التي يتصف بها مقياس صلاده برنيل و تحديد الصلادة الميكروسكوبية :-

يستعمل لتحديد صلادة الطبقات الرقيقة جدا كالطلاء المعدني والاجزاء الصفيرة للاجهزة والعدادات وبعض مكونات بنية السبائك والشعيرات المعدنية وما اشبه ويجري الاختبار بواسطة ضغط هرم ماسي زاوية قمته (١٣٦°) في سطح المادة المختبرة و

ويجري الضغط تحت تأثير حمل يتراوح قدره بين (١) الى (٢٠٠) غم ، فبعد الضغط يقاس طسول

بواسطة الميكروسكوب السذي يكون الجزء الاساسي من الجهاز ويستعمل لتحديد رقم الصلادة الميكروسكوبية المعادلة التالية :- P. الميكروسكوبية  $= H - \sqrt{1.8544} \times D^2$   $= H - \sqrt{1.8544} \times D^2$  = D - D - D = D - D = D - D = D - D = D - D = D - D = D - D = D - D = D - D = D - D = D - D = D - D = D - D

قطر الأثر الناتج d حسب الشكل رقم (١٢٩)



شكل رقم --١٢٩ رسم تخطيطي لتحديد مقاس الاثر عند اختبار الصلادة الميكروسكوبية •

#### جكذول تحتويل المتكلاده

رذمرالم	برين	رو ڪو ڀيل		متوة الشد	رتم المسلاره	بريند	دوڪــو بيل		فوة الشد
اً ينكرن	المتكر بالالماتي	عدالمحار المعاربة المعاربة	الحدل المال كان	ڪنم/مام'	نيڪرن	النظر بالمليمش العمل٧ كنم قطر الكره . (عام	الحمل. لاحتما المحمد المحرد الم	ل المحمل . 10 كام المحمل . 10 كام المحمر الماسي . 10	حمر/مع.
12.			٦٨,,	,	40.	475	N.K.,	41,1	114
79.		-	7434		٦٧.	717		77,7	1.1
۸.,			74.	-	٧٠.	7.7	N.N., .	74,5	7.7
٨			77,6		77.	515		۲۱	7.5
N.7.		<del></del>	70,7		٧	SAL	1.0.0	37,8	11
N.C.			70.7		570	5 K		26.62	74.1
N4.	_11	_	71.,7		55.	470	NA., 8	50.0	30.5
r	_		٦٤,.		57.5	*N.		4,42	71.1
Nr.		_	777.0	_	5.A.	<.72	135,4	<v.)< td=""><td>25.</td></v.)<>	25.
٧٦.			1.77		470	5.11		57,6	N., N
VC.			77.10	_	ςν,	507	1.5,-	50,71	A., 1
N5.			70		575	707		4,17	1,47
٧.,			7.,5		57.	515V	73	52,	٨٠,١
77.		_	67.4	_	500	47.4	-	57.5	NT, V
٦٨.			7.80		1	777	27.0	55,5	B) ,
7/4-			4,40	555	550	577		7577	_ Kean
77	_		74.67	551	55.	550	44.1	5-41	NA.N
7,5			tool , h,	44	\$ 64.	515	407.8	566	V1.,0
W.			642A	214	55.	5.9	<b>**.</b> .	70.7	٧١,٠.
-74.	-		1,10	517	55.	•	37,3	37.77	78.5
75.			٧,٢٠	51.		79.	11,0	W	11.37
77.		-	٧,٥٥	4,7	14.	267	M, a	٨,,,	28,1
٦.,		-	66,5	۲.۶	١٨.	181	VAV	7,,	۰۰, ۲۵
oq.			62.74	100	1 17,	27%	۸6,	7,-	50,0
or.			65.,7	22.7	, N.	201	WW.	5.5	05,V
64.		_	67,-1	295	10.	727	NVN		29,1

#### جَدُول تَحْتُوبِل ٱلمَسَلادِه

مقد المصلاده	برينا	و بـل	ردڪ	دّوة الشــد	رقبد المسلاده	برشل	و بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u>_</u>	وة الشد
فِڪرز	5 - MI 150	8 الحمل ارتحنم قىلرالىكرە بېر	C العمل اله. العما الهرنم الماسي . ٢٠°	مجارية ح	ينكرن	التكريلانيمتر المحدل جڪم تكريالڪه . دمام	العمل اكنم	ح المحمل المحمر المحري الماسي . ود*	
67.			٥٧, .	729	N.	NTT	٧٥,.		tr.t
00.	0.0		7,70	100	Nr.	150	71,5		17,7
04.	173	_ <del>1700</del>	4,10	241	35.	116	77.4		5)
57.	1113		1,10	אור	35.	5.6	75,7		-
05.	th.		0.,0	140	1.0	40	7,70		
6%	£44		57,1	747	40	۸.	05		
ts	670	-	127	171	٦.	A3	٦٨		-
۲٩.	F07		2.4.3	777	٨٥	^\	10,.		
٠٨.	121		.642.4	227					
E4.	1.1.1		٤١,٦	104	ĺ		1		
17.	דידי		1,73	301					
20.	250		20,7	10.					
ኒኒ.	570		ددره	124					
٤٧.	₹.0		٤٢,٦	\1.Y					
٤٢.	771		25,V	NL.		1 8			
٤١,	AVV		۲,۲۵	140					
٤	707		۱.,۸	177	160				
۲٦.	717	: <del></del>	79,4	١٢.		-			
٧٨.	۲٦.	17.3,	76.55	151					
۲٧.	۲۵.	-	44,47	167					
۲٦.	711	١.٨,.	77,0	727					
ro.	771		70,0	117					
	V					- 1			
= 3 =	_ =					18			

تاسسعا أهداد المهندس /

تعتمد الفحوصات غير المتلفة علي اسسس غيزيائية مختلفة • ولكون العيوب الحادثة في المعدن هجهرية في اغلب الاحوال وتختلف في الشكلوالموقع، هان اختيار طريقة الفحص تعتبر ذات اهمية قصوى لاكتشاف العيب ، وكمئال على ذلك هَان شق صغير في سطح المعدن يكون مملو، بمسراد غريبة لاتستطيع السوائل النافذة اكتشافه لعدم وجود انفصال في سطح المعدن .

ولاى طريقة من طرق الفحص غير المتلف غان المطلوب أن يعطى العيب أقل قدر من الاضطراب على الخاصية الغيزيائية حتى يمكن اكتشافه وهذا يعتمد من ناهية على تقنية او اسلوب الفحص مثل قدرة النكبير في منظومة بصرية او المساسية والتر**دد** لباحث دبدبات فوق صوتية او كثافة اشمعة اكس وحبيبات الفلم الصاس ، ومن ناحية اخرى فان ذلك يمتمد على قابلية قطمة الاختبار مثل نمومــــة السطح وهجم حبيبات المادة وغير ذلك .

كما ان شكل الجسم تحت الاختبار او تصميمية ذات اهمية لاختيار نوع الفحص المطلوب لاعطساء نتائج ذات قيمة والفاهص المتمرس يستطيع بالنظر الى شكل الجسم تحت الاختبار تكوين فكرة عسن الأماكن التي قد تعطي نتائج خادعة اذا ما استعمل

الفحص غير المتلف - حدوده وقدراته على احمد معطفي حماد


طريقة معينة في الفحص • وعليه فيجب استبعاد مثل ذلك الفحص في هذه الحالة ، ومن العوامل الشائعة التي تؤثر على نتائج الفحص او التي تخدع فاحص اضطراب الخاصية الفيزيائية المستعملة • وقد يكون تركيب المادة الداخلي من الخشونة بحيث لاتصلح معه طريقة الفحص ، ولكون معظم طرق الاختبارات غير المتلفة تعتمد على الاتجاء فمن الفــــروري ان تكون المعدات المستعملة قادرة على فحص الاتجاه المتوقع فيه العيوب الخطيرة والتي يجب اظهارها .

وعلى قدر تحقيق الشروط السابق ذكرها في اختبار معين ، عند ذلك يمكن الاعتماد عليه ، ولكن تبقى هناك صعوبات اخرى وهي المقدرة على تحليل الشواهد واستنتاج المقائق خامسة اذا كانست العيوب داخاية او مخبأة وتبقى بعد ذلك حقيقة مؤكدة هي أنه مهما كانت الطرق المستخدمة سليمة وتحليل الشواهد والاستنتاج جيد ، فان تقديــر السماح بوجود عيب معين هو حكم شخصى ٠

#### دارق الفحص لاكتشاف العيوب السطحية

ان استعمال العين المجردة وبمساعدة عدسة مكبرة بسيطة تتيح في اغلب الاحيان اكتشاف عيوب السطح ، ولكن لسوء الحظ فان التركيز على استعمال الاجهزة الحديثة سواء الالكترونية منها او غــــير ذلك جملت الفاحص معصوب العينين لمثل هذه الطرق الطبيعية البسيطة او اصبحت مجهولة في حين انها

ركون في الخلب الاحيان احسن الطرق المتوفسرة ، والسُمَّل رقسم (١٣٠) يوضح شق على طول خط اللحام واضح للعيان في وصلة غير مشغلة .



Longitudinal Weld Crack

#### شکل رقم (۱۳۰)

وبالمماءة السطح بزاوية يمكن اكتشاف الشقوق الدقيقة والتي تكون سعتها اقل من قدرة التبيين للعين اذا كان تركيب السطح ذو اتجاه معين، وكمثال على ذلك، فان شق جهدي دقيق يمكن اكتشافه بالعين المجردة اذا كان مسار الشق يقطع اخاديد التشخيل في قطعة مشغلة، ومثل هذا الشق لايمكن اكتشافه باستعمال السوائل النافذة حتى اذا وضع السائل النافذ لمدة اثني عشر ساعة، ومع ذلك فان مثل هذا الشق يمكن اكتشافه في اللحظة باستعمال الجزيئات

ومن المفضل دائما استعمال الفحص بالجزيئات المعنطة اذا كانت المادة المراد فحصها قابلة للمعنطة، وهي اكثر حساسية من الفحص بالسوائل النافدة ولاتستلزم ان يكون الشق مرتبط بالسطح الخارجي،

حيث بالامكان اكتشاف الشقوق التي تبعد سي: ملم عن السطح بهذه الطريقة ، ومع ذلك فان معندة الجسم المراد فحصه يجب ان تتم بحيث تكون خطوط القوى المناطيسية على السطح باتجاه مستعرض لخطوط العيوب المتوقعة اذا كان ذلك في الامكان ، وليس ذلك بالشيء البالغ الصعوبة . ومع ذلك فالقطع المعقدة الشكك كالتي مقاطعها تنتهى بحافات حادة ، فان خطوط القروى المنبثقة محليا تؤثر بصورة خطيرة على الشواهد المغناطيسية ولسوء الحظ لاتوجد لحد الان طريقة بسيطة لقياس شدة المجال المناطيسي الحقيقي لنقطة ما في قطعة الاختبار وغير متأثرة بالمجالات المغناطيسية الاخرى . وعند فحص خطوط اللحام بالجزئيات المغناطيسية هناك احتمالات قوية لظهور شواهد مغناطيسية زائفة على حدود خط اللحام ففي بعض انواع الحديد ـ ويعتمد ذلك على التركيب الحبيبي الداخلي \_ قد تنشأ منطقة حدود ضيقة تكون النفاذية المغناطيسية لها قليلة لحد ما Smaller permeability والتي تظهر شواهد


مغناطيسية زائفة وكمثال على ذلك يوضح الشكل التالي شكل رقم (١٣١) A كما لو كان هناك شق على طول نهاية اللحام في حين ان الشكل رقم (١٣١) B يوضح صورة مجهرية لمقطع العينة والتي لها منطقة حدود في نهاية معدن اللحام ومثل تلك العينة تختفي منها هذه الشواهد المغناطيسية بعد معاملتها

lains

He.

100

Har.




· 网络亚克斯


اما الفحص بالموجات فوق الصوتية فتتيـــح قواعده الاساسية امكانية الفحص بواسطة الموجات السطحية كما بالشكل رقم (١٣٢) وذلك يعتمد الىحد كبير على جودة السطح ونعومته ولذلك يفضل فــي كثير من الاحيان استعمال موجـــات الصـــوت المستعرضة والتي تنتقل بـينالسطح وحافة العيــب خلال المعدن كما بالشكل من الشكل رقم (١٣٢) •

#### طرق الفحم لاكتشاف العيوب الداخلية

بواسطة الفحص الشعاعي يمكن الحصول على ظلال للعيوب الداخلية المتواجدة خالال مرور الاشعة وبحد ادنى يتراوح بين هر • الى ٤٪ من سمك المعدن المعرض للاشعة وذلك يعتمد على سمك المعدن وكثافة اشعة اكس او كاما وعلى حساسية الفلم كما في شكل رقم (١٣٣)




(1871 and other)



على السعة width والعمق depth وزاوية السقوط angle of incidence والتي يمكن تقديرها بقطعة الاختبار الموضحة بالشكل (شكل رقم ١٣٤٤) رقم ١٣٤٤ [ الشكل (شكل رقم ١١١٤) يوضح قيم الحساسية المقاسة بهذه الطريقة ومقارنتها بالقيمة النظرية ، والاخيرة محسوبة بغرض ان سعة العيب في اتجاه الاشعة >ه/٢١٥٥ عندما ٥٥٥/٦﴿ ٢٥٥٥ وهو ٥٤ ملم وهذا الفرض يتحقق عندما ٥٥/١٥/٨﴿ ٢٥٥٥ عندما ٥٥/٢/٥٥٥ والمنتفقة عندما ٥٥/١٨﴿ ٢٥٥٥ عندما ٥٥/٢/٥٥ والمنتفقة عندما ٥٥/١٨﴿ ٢٥٥٥ عندما ٥٥/٢ وهو ٥٤ ملم وهذا الفرض يتحقق عندما ٥٥/١٨﴿ ٢٥٥٥ عندما ٥٥/١٨﴾

وهذا الاسلوب يستخدم اذا كان مدى العيب (سعة العيب) في الاتجاء المستعرض للاشمعة المسلطة ليس بالصغر المتناهي والا فان الظمال الناتجة لن تكون ظاهرة بالدرجة الكافية ، وهمذا يعني ان الشمقوق الدقيقة تكون صمبة او في الحقيقة غير ممكن اظهارها بواسطة الاشعة وحتى الشقوق الاكبر قليلا او المسطحة Fiat flaws فأن زاوية ميلها على اتجاء الاشعة يؤثر بصورة كبيرة على الشواهد الناتجة ، ومقدرة التحقق من العيب (يعرف بالصاسية sensitivity) يعتمد



Tip 2

سکل رقسم (۱۳٤)

الشكل يوضح امكانية التحقق من الميبب والحساسية تكون دالة على العمق وسعة العيب وزاوية السقوط •

gaps ــ قطعة اختبار ذات فتحات A-A بسعات مختلفة يمكن ادارتها حول محور

B ــ مسقط افقي لقطعة الاختبار

II ـ حدود الحساسية للهيب ( الفتحة ) ٠٠٠ القيمة المحسوبة ،٠٠٠ القيمة المقاسة عمليا ٠

S \_ اتجاه الاشعة

D ـ عمق الفتحة

بحر زاوية السقوط للاشعة

b\_ سعة الفتحة او العيب

a ـ مدى الفتحة في اتجاه الاثعة

T \_ سمك المدن

عند الحساب النظري لمقدرة التحقق تعوض ما ما القديمة a=1/100 بدون النظر الى اغتقار


الوضوح وعندما تكون D بالكبر الكافي بحيث تكون SIN ≈> 100b

وعلى هذا الاساس نرى عمليا ان شق بسعة وعلى هذا الاساس نرى عمليا ان شق بسعة مرد و ملم يعطي حساسية بمقدار حوالي 7. مع زاوية سقوط (9 عصفر درجة) ويصل السلى درجة لايمكن اظهاره بزاوية حيود قدرها (9 مرد من بسعة (9 من منه او اظهاره عند زاوية (9 هنه او المنهاره المنهاره

مما سبق نستطيع القول بكل تأكيد ان امكانية اظهار شق او عيب في معدن اللحام بواسطة التصوير الشعاعي ليس بالشيء العسير ولكن ذلك لايعني ابدا ان امكانية هذا الفعص بدون حدود او ان الاعتماد عليه كافى بصورة مطلقة ء

#### الفحص بواسطة الموجأت السوتية

الحالات التي يمكن فيها اكتشاف العيوب الداخلية بواسطة الموجات فوق الصوتية هي كما يلي:



شکل رقم (۱۳۵)

ـ يجب ان تسمح المادة بمرور الموجـات الصوتية خلالها ٠

يجب ان يكون العيب قابل للكشف بالموجات الصوتية بمعنى ان لايقع العيب في منطقة الظللا على امتداد الاركان كما في a الشكل رقم (١٣٥) . أو لا تدركه الموجات نتيجة حيود الموجات الصوتية على حدود القطعة كما في الشكل ال

- يجب ان يكون شكل وتركيب الميب بوضع معين يسمح على الاقل بجز، من الموجات ان ترتد منها كما هو موضح من الاشكال .a.b.c الموجة المرتدة تضعف نتيجة وجود العيب كما في الشكل له ، ولكن العيب المسطح اذا كان تركيب في اتجاه الموجات لايعطي شواهد بوجود عيب كما في الشكل ه

\_ هناك بعض العيوب القريبة من السحطح

والتي تقع في المنطقة الميتة للباحث ولمعظم أنــواع

الباحث تكون هذه المنطقة بعمق (١) سم ، وفي

الامكان تقليل هذا العمق عن طريق الفصل الصوتي

والكهربائي للبلورات الراسلة والمستقبلة للموجأت ،

والشكل رقم (١٣٧) ويوضح عيدوب


قريبة من السطح ، عبارة عن فقاعات هوائية في عينة

ZE الموجة الوسطية المرتدة عن العيب RE الموجة المرتدة من السطح السفلي للعينة P مجس

شكل رقم (١٣٦) ( انعكاس الموجات الصوتية من اسطح عيوب بأشكال مختلفة )

علم ( السملح مسغل وقد الله الله) والنهر أن المرابع المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة والمرابعة المرابعة المر

واخيرا فأنه لايمكن بالفحص بالرجات فـر المنوتية الاحساس بعمق العيب اذا كان مسـنح الشكل بعكس الفحس الشـعاءي حكما الاحساس باتجاه وتركيب العيب امر مشكوك فيه المنج الفحص بالوجات فوق الصوتية للحام يجب ان شون الموجات مرسلة عموديا بقدر الامكن المالة المراد فحصها والمتوقع بها العيوب ولكن لكون الشواهد التي نحصل عليها من وجود عام على شاشة الجهاز نتاثر لحد كبير باتجاه وتركيب على شاشة الجهاز نتاثر لحد كبير باتجاه وتركيب العيب يكون من الصعب التحقق منه عالم يكن الشكل الهندسي لقطعة الاختبار مناسب لارحال المراد من عدة المجادات المحامات



م مجس

ع الداعة المع

Light - F

E المرجة المرسلة

## والفصل الهمالات

## فحص الأجمع النملي

اولا — طريقة فحص الاوعية التي تعمل بضغط ثانيا — طريقة فحص المبادلات الحرارية ثالثا — طريقة فحص المراجل رابعا — طريقة فحص الافران والمداخن خامسا — طريقة فحص الانابيب سادسا — طريقة فحص صمامات الامان مابعا — طريقة فحص الخزانات ثامنا — طريقة فحص الرافعات ثامنا — طريقة فحص الرافعات ثامنا — حريقة فحص الرافعات تاسعا — حبال الرفع الفولاذية

اولا \_ طريقة فحص الاوعية والابراج التي تعمل بضغط

أعداد الهندس ــ حكمت جعفر الحسن ١ ــ مقدمة ( مطومات عامــة )

تعرف الاوعية والابراج التي تشتغل بفسفط مي التي تصمم على ان تتحمل ضغطا مقدداره ١٥٠ مي النج مربع فما فوق وتسمى Pressure رطل / انج مربع فما فوق وتسمى Vessels

أما الاوعية التي تشتغل بضغط أقل من ١٥ رطل / أنج٢ فتعرف بالاوعية ذات الضغوط الواطئة أو ذات الضغط المحادل للضيغط الجيوي

معتم تحميم أشكال واحجام هذه الاوعية والابراج حسب متطلبات عملها في الوحدة التشغيلية ونوع المادة الداخلة الى هذه الاوعية وكميتها ، فهنساك الاسطوانية الشكل العمودية منها والافقية وكذلك الدائرية الشكل أو البيضوية والكروية ، السخ ويتمربط اجزاءالوعاء أو البرج بعدة طرق منها القديمة والتي كان يستعمل فيها مسامير التثبيت Rivets

اما الطرق الحديثة المستعملة فهي طريقة اللحام وهناك عدة طرق لحام أيضا تستعمل وحسب تصميم الوعاء والظروف المطلوبة للتشفيل ومسن أهم المواد المستعملة في صنع الاوعية هي صفائح الحديد المطاوع والقابل للحام وهناك بعض الاوعية والابراج التي تستعمل تحت ظروف تشغيلية خاصة

تستعمل مواد آخرى مثل النيكل ، الالمنيسوم ،أو احدى السبائك الفازية ، وفي بعض الاحيان عنده يكون معدن الحديد المطاوع غير مقاوم لعوامسل التعريبة والتآكل بالظروف التصميمية المطاوبة فانذاك يغلف الوعاء أو البرج كليا أو جزئيا مسن الداخل ببطانة من معدن أخر لمقاومة مثل هدفه الغاروف التشغيلية وطرق الاكساء هذه تقسم الى == \_\_

ا ـ طريقة الاكساء بالصفائح المعدنية ويتم هذا بطريقتين-الطريقة الأولى هي عملية التغليف: تتم اثناء صنع الوعاء حيث يتم تثبيت السلطائح الرقيقة السمك والمقاومة للتاكل مع الحفائسية السميكة من الحديد المطاوع تحت ضغط ودرجة حرارة معينة بحيث تكون الصفيحة الناتجة ذات سمك واحد وتسمى هذه الطريقة بهراسية ما الطريقة الثانية فهى تتم باسستعمال

اما الطريقة التانية مهي تنم باستعمال السفائح المعدنية والمقاومة للتأكل بعد صنع الوعاء نفسه وذلك بتثبيته على جدران الوعاء من الداخل وعلى شكل قطع مستطيلة الشكل وتلحم مع بحدها وتسمى هذه الطريقة بلك Lining

ب \_ يتم في بعض الحالات عملية الاكسا، بمواد غير غلزية ولكنها مقاومة للحرارة أو التاكل أو التعرية ومن هذه المواد السمنت المسلح أو الطابوق الناري أو الطابوق المقاوم للحوامضس وغيرها من المسواد •

بالاضاغة الى ماجا، اعلاه تحتوي الاوعية على بعض الاجزاء مثل وجود صواني Trays

قراطع ، انابيب داخلية وغير ذلك ، اما استعمالات هذه الاوعية والابراج فلا يكاد يخلو اي معمل او مصنع مهما كان نوعه منها فقسم منها يستعمل في معامل تصفية النفط للتجزئة او التكرير و التسخين او للخزن ،

٢ ــ أسباب عملية فحص الاوعية ومشاكــل
 التاكــل الرئيســية = \_\_

من أهم أسباب عملية الفحص الهندسيي للاوعية والابراج هي لمعرفة الخلروف الفيزياويسة للاوعية وكذلك نوعية ومتدار التأكل أو التعريسة نتيجة تلك الظروف لذا مع توفر كافة المعلسومات المالوبة أثناء عملية الفحص الهندسي فأن هسده العملية سوف تطيل من استمرارية التشعيل للوعاء وسلامته وكذلك تقليل الجهد في عمليسة الصيانة وكافتها واخيرا يزيد من انتاجية هذه الاوعية وكفاءتها و

ومن أهم المهام التي يضطلع بها مهندسس الفحص الهندسي هي محاولة ايجاد التآكل في الاوعية والابراج وتحليل ودراسة مسبباته واخيرا محاولة أيتاف وازالة اثار هذا التآكل ويحدث التاكل في الاوعية والابراج بعدة أنواع واشكال وتحست مختلف الظروف التشغيلية وكذلك باختلاف المواد النفطية التي تحتويها تلك الاوعية وانواع التآكل هي كما يلي باختصار = \_

(٢-١) التآكل الحاصل بسبب وجــــود هركبات الكبريـت

يحدث التآكل في الاوعية والابراج من جراء وجود مركبات الكبريت مثل كبريتيد الهايدروجين لان مثل هذه المركبات لها الاثر الفعال في تلكل الاوعية مثل أوعية التجزئة Fractionators وغيرها والظروف المساعدة لهذا الثآكل هي اما ان تكون درجة حرارة الوعاء تحت درجة التكثف للماء

Deur Point أو أن الوعاء يشتغل بدرجة حرارية أكثر من (٥٠٠) درجة فهرنهايتيه والسبب الاخير هو السبب الاكثر شيوعا والاكثر تائيرا في الاوعية لذا فان المعدن المقاوم لهذا التآكل مر الحديد المقاوم للصدا Stainless Steel

أما معدن الحديد المطاوع أو الحديد الحاوي على معدن الكروم بنسب ضئيلة فان مقاوه إلى معيفة وانذاك تتكون على سطح هذا المعدن طبقة سميكة من كبريتيد الحديد و اما التآكل الذي يحدث بدرجة حرارية واطئة واقل من درجة التكثف للماء فأن المنطقة المعرضة لهذا التأكل هي المنطقة العليا للإبراج أو جدران الوعاء الملامسة لجريان الماء الداخل الى الوعاء الملامسة لجريان الماء الداخل الى الوعاء الماء تحدل باستمرار وهذا مما يزيد من تكون الحوامض المساعدة على التآكل مما يزيد من تكون الحاصل بسبب وجود مركبات

الكلـــور من أهم مركبات الكلور الفعالة في هذا النوع من التآكل هي كلوريد الهايدروجين (HCl) ويحدث التآكل في المناطق ذات الحرارة الواطئــة ويذلهر هذا التآكل على شكل تنقر شديد Pitting

#### Graphitic Corrosion التاكل الكرافيتي (٧-٢)

يحدث عادة مثل هذا النوع من التاكل فيحديد الصب Cast Iron وعندما يتعرض هـــذا المعدن الى درجة حرارية واطئة او اوطى، مــن درجة التكثف للماء كما يحدث عادة في الارعيــة والابراج التي تستلم المواد الباردة ومن جما\_ة هذه المواد مواد النفط الخفيفة والناتجة من عماية التصفية الرئيسية أو النفط الخام الحاوي علي نسب عالية من الكلور . ويمكن تمييز هذا النوع من التاكل حيث يجعل المعدن هشدا وناعما وذو مسامات ،

#### (٢-٨) التآكل الجدوي

#### Atmospheric Cororsion

يحدث هذا النوع من التآكل لكل الاجـــزاء الخارجية للاوعية والابراج ذات الضغط ويعتمد أعتمادا كليا على الظروف الجوية المحلية لكل منطقة ومن الامور المساعدة لهذا النوع من التآكل هــو تلوث الجو بالابخرة الكيمياوية أو وجود فجــوات أو ثغرات أو أمكنة من المكن أن ينحصر فيها الماء لدة طويلة حيث تكون هذه المنطقة هي بداية التآكل وهناك حالة شائعة جدا وهو أن بعض العـــوازل

Insulating Materials التي تغلف بها الابراج أو الاوعية حفظا لحرارتها تكون غير مقاومة لنفوذ الماء فيها Water proof وانذاك ينفذ ماء المطر أو غيره ويلامس جـــدران الوعاء لمدة طويلة مما يساعد على التآكل وتحدث

هذه الظاهرة في الاوعية والابراج التي تشتغل تدن فلروف تشميلية باردة Cold Service

#### ٣ - الناكل بواسطة التعريـة Erosion

تحدث التعربة

Erosion عند وجـــود اجسام صلبة في السوائل الجارية ويجوز أن يحدث ذلك أيضا في منطقة تداخل الابخرة في السوائل أو المناطق التي تتعرض الى جريان السرائك Inlet nozzle أو مناطق تغير سرعة لجريان ومن الامثلة الواضحة لذلك هي المناطق المواجهــة لدخول السوائل الى الابراج أو حول الحواجز الداخلية أو من جراء وجود الجريان حول الصواني وتصبح درجة التآكل شديدة عندما يتوافق وجود تاكل بواسطة التعرية مع تأكل بوجود بعض المواد الكيمياويـــة وأنـــذاك يحـــبح مقـــدار التآكل كبير ومن الامثلة الواضحة على ذلك هــــى المناطق المتمرضة للسوائل الداخلة الى أبــــراج التصفية لذا تخلف هذه المناطق بمعدن مقاوم للتعرية والتاكــل في آن واحد ،

> ٤ - التغير الفيزياوي والتركيبي للمعدن Metallurgical and phsical changes

#### (۱-٤) معلومات عامـة

أن الظروف التشغيلية كالضغط والحسرارة المسلطة على الاوعية والابراج لها تأثير كبير على الخواص الميكانيكية أو الفيزياوية أو التركيبية ومن چراء ذلك يحدث التآكل أو الفطور Cracks

وغيرها فمثلا أذا تعرض الوعاء الى أرتفاع في درجة الحرارة أو تبريد بصورة غير طبيعية فأن هذا يؤثر على التركيب الجزئي للمعدن وكذلك على الدمنات الكيمياوية له •

#### ( ١-٤ ) الترسيب الكرافيتي أو الكاربوني

يحدث مثل مـذا التغـير في معـدن الحديـــد المطاوع وكذلك في سبائك الحديد مع عنصر المرلبدنم Molybdenum في حالة تعرضه الى درجة حرارة عالية تتراوح بين ٨٢٥ــ١٤٠٠ درجة فهرنهايــت ولمدة طويلة جدا ومن الامثلة على ذلك مايحدث في مفاعلات التجزئــة •

## ( ٤٣٦ ) تاثير الهايدروجين تحت ظــروف حراريـة عاليــة

High Temperature Hydrogen attack

يختلف باختلاف درجة الحرارة ففي درجة الحرارة المتدلة فأنه ينفذ الى المعدن ويكون الانتفاح blisters وكما تم شرحه في فقرة سابقة أما في درجة حرارة عالية فلايمكن رؤية تأثيره على المعادن بالمين المجردة ولدراسة هذا النوع من النفوذ يتم فحص بعض نماذج المعدن بعوجها وفحص التركيب الداخلي أو الجزئي بواسطة جهاز المايكرسكوب أما في درجة حرارة أعلى من (٤٥٠) درجة فهرنهايت فان المحديد المطاوع يصبح هشا وضعيفا نتيجة نفوذ ذرات الهايدروجين الى داخل وضعيفا نتيجة نفوذ ذرات الهايدروجين الى داخل المعدن وتفاعلها مع الكاربون الموجود في المعدن

ويحدث ذلك في وحدات التكرير أو وحدات تكويب الهايدروجين أو الوحدات التي تستعمرت الهايدروجين لمعاملة المنتجات الاخرى كالدهررن والشمع ، أن أقل درجة حرارية ممكن الهايدروجين أن ينفذ أثناء أشتغال الوعاء أو البرج تعتمد على عدة عوامل مهمة منها الضغط الجزئي للهايدروجين

المعدنودرجةالشوائب ومواصفات المسائل المستركة مع المعدنودرجةالشوائب ومواصفات المعدنوالجهد المسلط عليه وغيرها من العوامل الاخرى واعتياديا عند أختيار الحديد المطاوع أو سبائك الحديد يكون ذلك بعد معرفة درجة حرارة نفوذ الهايدروجين عند توفر المعلومات الكاملة لعوامل نفوذه كما ذكرت أعلاه مهناك فترة زمنية بين وقت نفوذ الهايدروجين وبين بداية تأثيره على الخواص الميكانيكية للمعدن وتتراوح هذه المدة بين بضعة ساعات الى عدة أيام أو سنين وتعتمد على شدة وقساوة الطروف المايشغيلية وفي هذه الفترة المحصورة يتم تحويل ذرات الهايدروجين الى جزيئات الهايدروجين في فجوات المعدن Voids وبعدها تتمدد جزيئات الهايدروجين مع الكاربون الموجود في المعسدن ويتحول الى غاز جديد هو الميثان ويتحول الى غاز جديد هو الميثان و الميثان و الميثان الميثورة الميثان و الميثورة الميثو

Lat

الهايدروجين كما يحدث عادة في درجات الحرارة الواطئة نسبيا .


Carbide precipitation حدود مجاميع البلورات and Intergranulor/corrosion

تحدث هذه الظاهرة عند أحماء الحديــــد

الاوستيني وغير المستقر (١٥٥٠–١٥٥١) درجة فهرنهايت بين درجة حرارة (١٥٥٠–١٥٥١) درجة فهرنهايت او يتم تبريد هــذا النوع من الحديد بــين حــدود الدرجة اعلاه فيتم تكوين الكاربيد وهو عبارة عــن اتحاد عنصر الكروم مع الكاربون وترسيه علـــى الحدود الخارجية لجاميع البلورات Boundaties الحدود الخارجية لجاميع البلورات Carbide ومع ذلك فأن الترسيب الكاربيدي Precipitation غير مضر لوحده ولكن في هذه الحالة يصبح للحديد القابليــة علــى تقبـل التاكــل علــى حــدود المجاميع بواسطة السوائل خفيفة التركيز والمسببة المجاميع بواسطة السوائل خفيفة التركيز والمسببة المحاميع بواسطة السوائل خفيفة التركيز والمسببة المحاميع مواسطة الموائل خفيفة التركيز والمسببة التاكل ، ففي الاوعية التي تشتغل تحت درجة حرارية الما من ٧٥٠ درجة فهرنهايت فان هذا النوع مــن اللحام والتي تسمى المنطقة القريبة من منطقــة المحام والتي تسمى المحوثه في المنطقة القريبة من منطقــة اللحام والتي تسمى المحود مثل هذا التآكل بسبب

وكذلك هناك أحتمال وجود مثل هذا التآكل بسبب وجود بخار الماء أو الرطوبة العالية في الاوعية ويحدث ذلك عند فحص الاوعية أو الابراج بواسطة الضغط المائي أو اثناء غسل الاوعية وكمثال علسي

هذا التاكل شكل رقم ١٤٠



Intergranular Corrosion

#### شـــکل رقــم ۱٤٠

## ماثير القوى المكانيكية على المادن معلومات عامـة = \_

هناك بعض القوى الميكانيكية من المحتمل أن تؤثر على الاوعية والتي تسبب عطل الاوعية أو على الاقل تقليل كفاءتها أثناء أشتغالها مقارنة مصح اشتغالها بدون تأثير تلك القوى ومن الامثلة على ذلك الصدمة الحرارية Thermal Shock اي ارتفاع درجة الحرارة بصورة فجائية وبسرعة أو تغير درجة الحرارة بين الزيادة والنقصان بشكل دوري ومنتظم وتسمى Cyclic Temp. changes أو الاهتزاز Vibration أو كضغط مسلط أعلى من المسموح به أو جهود خارجية مسلطة أعلى من المسموح به أو جهود خارجية مسلطة القوى الميكانيكية قد يحدث فطر المتحراء تلك القوى الميكانيكية قد يحدث فطر المتحراء على الوعاء أو أي شيء أخر يؤثر على عمل الوعاء أو على الوعاء نفسه ه

#### Thermal Shock الصدمة الحرارية)

من المكن أن تحدث هذه الظاهرة على الاوعية عندما يتعرض الوعاء الى زيادة مفاجئة في درجة الحرارة أو أنخفاظ مفاجى، في درجة الحرارة وتبعا لذلك يتكون جهد Stress في جدران الوعاء نتيجة تقلص أو تمدد الجدران بصورة غير طبيعية وهذا يساعد على حدوث الفطور أو غيرها أو احتمال حدوث عطل وخاصة في الاوعية ذات الجدران السميكة والاوعية التي تشتغل في ظروف حرارية غير طبيعية (باردة أو حارة جدا) تكون معرضة الملا هذه الظواهر اكثر من غيرها وخاصة عند بدايسة تشغيل تلك الاوعية أو عند أيقافها عن العمل لذا يجب أن تحمى تدريجيا في الحالة الاولى أو تبرد تضريجيا في الحالة الاولى أو تبرد تخريجيا في الحالة الثانية والشكل رقم (١٤١) يمثل أحد نتائيج هذه الظاهرة و

# COLE DRIVE

Damage Caused by Thermal Shock

شكل رقام ١٤١

## التغير الدوري المنظم لدرجات الحرارة ( $^{\circ}$ \_0) (Yelic Temp. changes

تحدث هذه الظاهرة في الاوعية التي تشتعل تحت ظروف حرارية مختلفة وبصورة منتظمة بين درجة الحرارة الباردة والحارة وبالعكس ونتيجة هذه الظاهرة يحدث في الاوعية والابراج ظاهررة يحدث الكلل الحراري Thermal fatigue وبعد ان يحدث الكلل تحدث فطور في سطح المعدن وتنتسر ببطء في بادىء الامر ولكن انتشارها يحسبح اسرع عندما تتغير درجة الحرارة الى ان يحدث العطلال او الدمار للوعاء وكذاك تحدث ظاهرة الكال الحراري في المناطق التي تتصل فيها بعض المعادن مع بعضها واسطة اللحام ولكون هذه المعادن المتصلة ليس لها بفس معامل التمدد ،

تحدث ظاهرة التذبذب او الاهتزاز في الانابيب وتتنقل الى الابراج والاوعية فتؤثر مباشرة على Nozzles وكذلك على جدران الوعاء بسبب قوى خارجية غير محدودة وتحدث كذلك في الوحدات التشغيلية التي تحتوي على ضاغطات الوحدات التشغيلية التي تحتوي على ضاغطات كابسة Reciprocating pumps وتسبب حدوث الفطور او الكلل في مناطق الاتصال بين الانابيب الخارجية و إلى الكلل في مناطق الاتصال بين الانابيب الخارجية و إلى المنابية المحدوث فطور في جدران الوعاء نفسه وتحدث هذه الظاهرة في وحدات الهدرجة او وحدات التجزئة

#### (هـه) اضطراب مفاجىء للضغط وازديداد درجـة الحـرارة Pressure Surge and Excessive Temperature

يزداد الفحط احيانا في الرعاء الاسبب عدة منها فشل صمام الامان في خفض الفخط مما يساعد على زيادة الفحط اكثر من المسموح به في الوعاء فيسبب انتفاخ في جدران الوعاء في درجة حرارية اعلى من المسموح يشتغل الوعاء في درجة حرارية اعلى من المسموح بها وتحت ضغط كبير جدا فيسبب الانتفاخ في جدران الوعاء وخاصة عندما يكون معدن الوعاء من النوع الذي تقل متانته او قوته بازدياد درجة الحرارة ويحدث هذا ايضا في الاوعية التي تغلف من الداخل بعوازل ضد الحرارة العالية وفي حائة وجود اي تشقق او تلف في تلك العوازل فان ذلك يساعد في ارتفاع درجة حرارة الجدار في منطقة معينة المعان الجدران في تلك المعان أو تلفها وهذا بالطبع مع الوقات يعمل على انتفاخ الجدران في تلك المناطق او تلفها و يعمل على انتفاخ الجدران في تلك المناطق او تلفها و

### ٦ ــ الاختيار الرديء لمعدن الوعاء أو في طريقة مستعه

#### Faulty Material and Fabrication

من المحتمل حدوث مشاكل في الاوعية ذات الضغوط في حالة الاختيار الردى، للمعدن او في طريقة صنع الوعاء وتسبب بذلك شقوقا او نضوح او تآكل شديد ، يحدث احيانا اثناء صنع حسفائح المحديد ان تتكون طبقات داخلية في داخل المعدن من الاوساخ او الشوائب او عدم تجانس المعدن نفسه

فيسبب شسقوق عريضة داخلية اي متوازية مسطح الصفائح نفسها Laminations وهذه الشقوق تبدأ بالانتفاخ بعد اشتغال المعدن ممسا تسبب في ظهور فطور كبيرة وتؤدي بالنتيجة السى دمار الوعاء فالشوائب الموجودة في طبقات المعدن تحدث بكثرة عند صفع حديد الصب Castings وبعد الاشتغال وعندما يبدأ التآكل بالتكوين تكون هذه الشوائب مساعدة ومعجلة على عملية التآكل في تسريع تشقق الجدران او نضوحها وتدمير الوعاء في تسريع تشقق الجدران او نضوحها وتدمير الوعاء معينة مما يساعد على التآكل بصورة سريعة جددا وغير متوقعسة و

اما النقطة المهمة الثانية غني رداءة طريق حمنع الوعاء ومن اهم اسبابه اللحام غير الجيد ويحدث عندما تكون طريقة لحام صفائح الوعاء غير جيدة او عدم وجود اهتمام كامل بطريقة اللحام او باللحام نفسه مما يسبب الضعاف قوة اللحام وبالتالي يؤدي الى حدوث فطرر في اللحام وذلك بسبب وجود الشوائب او عدم نفوذ اللحام بصورة صحيحة وغيرها من الاسباب التي تؤدي الى غشل اللحام اما السبب الاخر الهم فهر قيد التعامل الحاراري غير الصحيح فهر التعامل الحاراري غير الصحيح كمية كبيرة من الجهد الكامن Improper heat treatment وحمية كبيرة من الجهد الكامن Residual Stress

كمية كبيرة من الجهد الكامن Residual Stress في المناطق المجاورة لمناطق اللحام وعذا بدوره يؤثر

على الخرواص الفيزياوية المعردن وبالتالي على مقاومته للتآكل او يسبب في حدوث تشقق او فطور حول Nozzles او غيرها ويحدث ايضا في حالة وجود مواد مساعدة للتآكل وبمساعدة الجهد الكامن فان ذلك يؤدي الى حدوث التآكل الجهدي Stress Corrosion كما تم شرحه سابقا او جعل المعدن هشا وقابل للكسر تحت ظروف غير طبيعية والمساعدة على المعدن هشا وقابل الكسر تحت ظروف غير طبيعية والمساعدة المساعدة المساعدة المساعدة والمساعدة المساعدة المساعدة

٧ \_ الموامل المؤثرة على الفحص الهندسي : \_

هناك عدة عوامل مؤثرة على الفحص الهندسي وبالتالي تحدد الفحص ونوعيته ومن اهمهـــا دراسه تنظيم وقت الفحص الهندسيي الدوري ومعرفة نوعية التاكل الحاصل او المشاكل الحاصلة للإجهزة وكذلك مقدار السمك المسموح به للتاكمل

Corrosion allowances

ومعددل التآكدل Corrosion Rate ومعدد التقدار يعتمد ويتغير مع نوعية النفط الخام المستعمل وكذلك مع الدرجة الحرارية التدي يتعامل فيها ذلك النوع •

يتم تنظيم وقت الفحص الهندسي بعد معرفة ظروف الاجهزة من خلال التقارير المستمرة لوضعية الاوعية تحت الاشتغال وبعد اجراء الفحص الهندسي عليها لعددة مرات اما الناء الاستغال

On Stream Inspection او بعدد توقف الاجهزة عن الاشتغال وبعد دراسة تلك التقارير وبالاضافة الى المعلومات الاخرى يتم تحديد وقت الفحص الهندسي الدوري للاجهزة وعلى شرط ان يكون الوعاء دوما في حالة يسمح بها بالاشتغال مرة اخرى ٠٠

## Methods مرق الفحص الهندسي $\Lambda$ of Inspection معلومات عامة

قبل بدء الفاحص الهندسي بعملية الفحدل على الوعاء او البرج عليه ان يطلع على بعض الامرور المتعلقة بذلك الوعاء مثل الضغط التشغيلي از درجة الحرارة التشغيلية للوعاء طيلة مددة الاشتغال وتأثيرها على الوعاء وكذلك نوع المادة الداخلــــة او المستعملة او التي يحتويها ذلك الوعيا، اثنا، الاشتغال . كل تلك الامور تعطي صورة والهسحة للفاحد الهندسي بالتعاون مع المشغل المسوول عن الوعاء للتركيز على بعض النقاط التي تكــون معرفة للتلف او التاكل أو أي عامــــل اخر مدمر للوعاء • مناك اجهزة فحص عديدة ومتنوعة تساعد الفاحص على اكمال العمل بحسورة صحيحة ودقيقة . يكون الفحص الهندسي للوعاء، او البرج خارجيا او داخليا وهناك عدة نقاط يجبان تلاحظ اثناء الفحص ومن المحتمل ان يطلب الفلحمن رفع بعض العوازل او العوارض لاجرا، عمليـة

135

33

40

الفحص فيما اذا كانت هناك بعض الشكوك في حدوث بعض المشاكل او التآكل خلف تلك العوازل وبالطبع فان تلك العوازل الخارجية او الداخلية تكون ضمن الفحص العام لانها مؤثرة بطريقة او اخرى على حالة الجدران للوعاء من جراء الظروف التشميلية او الظروف الجوية لذا يجب أن يكون الوعاء أو البرج خاليا من الاوساخ او الترسبات ، وكذلك ترفيع عنه الاجيزاء الداخليسة او بعض الاجزاء الخارجية لكي يجعل الفاحص قريب جدا ودقيق في عمله . من الامور المهمة التي يجب على الفاحس الهندسي اتباعها هي اجراءات السلامة اللازمة لدخول الوعاء فمثلا يجب ان يعزل الوعاء عزلا تاما عن جميح مصـــادر الغــاز او البخار او اي مصدر اخدر ويجب ان يكون الوعاء مفتوح كليا لكي تتم عملية التهويــــة الكاملة ومن المفضل أن يكون هناك أحد الأشخاص المساعدين للفاحص الهندسي لكي يكون على اهبة الاستعداد لساعدة الفاحص الهندسي اثناء عملية الفحص او عند اي خطر من المحتمل أن يواجـــه الفاحص •

#### 

هناك عدة نقاط او اهاكن متواجدة على الاوعية او الابراجيجبان تفحص بعناية ودقة لما لها من تأثير كبير على الوعاء نفسه وكذلك من المكن فحصها

والوعاء في حالة اشتغال لذا فان فحص هذه النقاط سوف يقلل من الوقت اللازم لفحص الوعاء بكامله اثناء توقفه عن الاشتغال .

من اهم تلك النقاط: ــ

#### (١--١-١) - المرات ، الدرج ، المسالك :-

من المكن فحص المرات والدرج والمسالك للوعاء اثناء اشتغاله ويجب البدء بالفحص من اسفل الوعاء السى الاعلى و النقاط المهمة التسي يجب ان تلاحظ هي جميع الاجزاء المتآكلة و المكسورة او المفطورة وكذلك براغي الربط Bolts في المرات او السوفان wear والسوفان أي مقابض اليد ومحاولة صبغ مذه النقاط بنوع خاص من الاصباغ المقاومة للتاكل او التأثير الجوي والتاكل عادة يحدث في مناطق تجمع المياه او الرطوبة لذا يجب ان تلاحظ هذه المناطق وان يحاول رفع الصدأ المتكون والموجود الكشف عن تلك المناطق و

#### (١٠-١٠٨) قواعد تثبيت الوعاء ومسانده :-

تصمم القواعد المثبتة للاوعية والابراج في عدة اشكال وحسب اهجام الاوعية او وضيعيتها وتصنع عادة من مادة السمنت المسلح بقضبان او غيرها من المواد ومن اهم النقاط الواجب ملاحظتها هي الفطور او درجة الاستقرار للسمنت المسلح او الانفصال وغيرها من العوامل المؤثرة الاخسرى •

ويحدث التقشر او الانفصال Spalling نتيجة تعرض القواعد الى درجة حرارية عالية اذثر من المقرر او اي اضطراب مفاجي، او صدمة مفاجئة او في بعض الاحيان يحدث تآكل في قضبان الحديد المسلحة او المقوية للسمنت والقريبة من السلطح ومالحظة هذه العوامل تكون ظاهرية وواضحة للعين المجردة اما الفطور فتحدث عادة نتيج ـــة الحرارة العالية او التصميم الردى، او عدم الاستقرار الثابت للقواعد المسلحة وممكن مالاحظة الفطور ايضا بوضوح . اما النقطة الاخيرة والمهمة وهي درجــة استقرار القواعد فهناك سماح خاص لاستقرار السمنت المسلح بعد بنائه ووضع الاوعية والابراج عليه وهذا شيء متوقع ولكن في بعض الاحيــان يحدث أن يهبط السمنت ويمكن ملاحظة ذلك بمقارنة تلك القواعد مع القواءد الاخرى والمجاورة لها أو مع أي مقياس أخر .

ويحدث عادة في القواعد الطويلة نسبيا او العريضة او اذا كان الوعاء يستند على قواعد منفصلة عن بعضها •

(٨-٣-٣) الحبال الحديدية المثبتة للاوعيـة الوعيـة العبال العبال العبال Guy Wires

في معظم الحالات نكون الاوعية والابراج مصممة على ان تتحمل كافة المؤثرات الخارجية عليها بدون أستعمال أي مساند مثبتة أو حبال حديدية مساعدة وفي بعض الحالات ترتبط

تلك الابراج بحبال حديدية من عدة جوانب على ان يثبت الطرف الاخر من الحبال الحديدية في الارض بحيث تكون تلك الحبال مشدودة ومثبتة في كل الاحوال ، لذا فاننقاط ربط تلك الحبال الحديدية على الاوعية أو الابراج أو مع الارضس يجب أن تفحص وكذلك متانة الحبال وقوة الشد وايضيا الحبال نفسها يجب أن تفحص من خطر وجود تاكل خارجي أو كسر في أي جزء منها •

#### (٨-٢-٨) الربط الكهربائي الأرضي Grounding Connection

عند نصب اي وعاء او برج يربط الجزء الاسفل منه او جدار الوعاء القريب من القاعدة بسلك نحاسي وهذا السلك يربط ايضا بقطعة نحاسية او حديدية مدفوعة في الارض على عمق ويتم ربط السلك بالوعاء بواسطة براغي الربط |Bolts ويلحم الطرف الاخر بالقطعة النحاسية ثم تدفن بالارض وتؤمن هذه العملية انسياب او مرور الكهربائية الستقرة في الوعاء إلاوعاء بدون ان تؤثر على الصواءق الوعاء وعادة يفحص السلك من الكسر او اي عارض اخر وكذلك تفحص نقاط الربط وسلامتها من التاكل ويفحص ايضا الجزء المدفون وفي بعض الاحيان ويفحص قابلية التوصيل للسلك النحاسي ويفون ويون بعض الاحياس ويفيا الموادي المناس الموادي ويفون و

الصليحها • أما النوع الاخر من التآكل فهو التعرية ويمكن ملاحظة هذا التاكل من خلال مشاهدة جدران الوعاء حيث تكون المنطقة ذات مظهر براق وناعمــة المامس ويمكن تحديدها بسهولة بؤاسطة النظـــر أو باستعمال أحدى الاجهزة المساعدة وممكن حدوث مثل هذه الظاهرة في الدغائج المقابلة لدخول المادة الى البرج أو الوعاء وعادة تصنع هذه الصفائح من مواد لها قابلية مقارمة التعرية أو الســـوفان وتوضع على الجدران المتوقع فيها حدوث هـــده الظاهرة لحمايتها من التعرية وتسمى تالكر الصفائح Impingement plates - ومن المناطق المهمة التي يجب أن تفحد هي تلك التي تقع تحت مستوى السوائلفمن المعروف أن يكون للسائل مستوىمعلوم في الابراج مثلا فوق الصواني فاذا كسان نوع المادة حامني Acidic corrodents فمن المكن هدوث الانتفاخ blisters بواسطة نفوذ الهايدروجين واذيرا يجب أن يفدص الجدار كذِّل من أي أعرجاج او طعج الى الداخل أو الخارج ويجب أن تقاس تلك الطعرج وتقدر شدتها علسي

البطانة المدنية المفلفة الوعاء المحات المعلقة الوعاء المحات المعاتبة المفلفة المحات المعاتبة المفلفة الوعاء المحاتبة المفلفة المحاتبة المعاتبة المعاتبة المعاتبة المعاتبة المعاتبة المعاتبة المحاتبة المعاتبة المعاتبة المعاتبة المحاتبة الم

هناك عدة أنواع من الاوعية والابراج تصمم وتجهر مخلفة من الداخل ببطانة معدنية تسمى Lining وتبتعمل تلك الصفائح لوقاية الوعاء من جميع أنواع التأثيرات كالتعرية والتآكل وحسب

المعدن المستعمل • أن عملية فحص تلك الصفائـــح المعدنية المبطنة للوعاء تتركز على ثلاثة نقاط مهمــة أولهما فحص حالة الصفائح العامة Conditions ومقامتها للتآكل وثانيا أن عملية التغليف قد تمت بصورة مضبوطة properly Installed أما النقطة المهمة فهي التاكد من عدم وجود أي فطر أو ثقب في تلك الصفائح وفي مناطق اللديـم الرابطة لتلك الصفائح، كبداية لعملية الفحص :يجب أن تفحص الصفائح بواسطة النظر وكذلك باستعمال المطرقة وذلك بالطرق بصورة خفيفة على تلك الصفائح وأذا وجد أي نوع من التاكل فيجب أن يفحص سمك الصفائح المتبقى وفي بعض الاحيان ترفع أحدى تلك الصفائح لقياس سمكها وكذلك فحص حالة الجدران خلف تلك الصفائح • كذلك يجب أن تفحص الصفائح للكشف على الفطـــور حيت يمكن ملاحظة ذلك بواسطة الفحصس النظري أو بواسطة المطرقة الخفيفة حيث من المكن ملاحظة ذلك عند سماع فرق صوت المطرقة عند الطرق على تلك الصفائح الحاوية على فطور عن غيرها أو باستعمال بعض السوائل الخاصة التي لها قابلية النفوذ بينالفطور والشقوق الضيقة والصغيرة مع ضياء خاص للكشف عن تلك الفطور وتسمى Dye-penetrant هناك طريقة أخرى للكشف عن الفطور وذلك باستعمال الجهاز المغناطيسي مع مسحوق الحديد الناعم حيث يتكون

مجال معناطيسي حول وعلى حدود الفطور من خلال

الوعياء •

عالاء عالما

حالات المضرر التي تصيب تلك الصفائح وترسب المادة خلفها .



شستار رقسم ۱۲۴۱)

—Strip-Lining Deterioration.

هناك عدة أنواع من البطانة المعلفة للاوعية من الداخل غير معدنية مثل البطانية الزجاجية والبلاستيكية والمطاط الصلب والكونكريتية أو مصنوعة من الطابوق الخاص وتستعمل تلك الانواع من البطانة عادة لمقاومة التاكل لجدران الوعاء وعادة البطانة المصنوعة من السيمنت أو الطابون تستعمل لعزل أو حفظ درجة حرارة جدران الوعاء الذي يشتغل تحت درجات حرارية عالية و تفحص تلك البطانات بواسطة النظر لملاحظة أي فطور أو تشقق أو أنتفاخ أو أي شيء أخر غير طبيعي في البطانة نفسها ويجب أن تفحص بعناية لان بعضها مثل البطانة الزجاجية والبلاستيكية سريعة التلف أو

تجمع المسحوق خول تلك الفطور ولكن هــــده الطريقة لاتستعمل مع صفائح الحديد التي بها نسبة عالية من عنصر الكروم لان هذا المحدن لايمكن مغنطته . من الامور المهمة هي ملاحظة وجود أنتفاخ في صفائح البطانة المعدنية وهذا يدل على وجود فطور أو ثقوب في مناطق لحام تلك الصفائح مما تساعد على تسرب المادة السي الداخل فتنحصر بين صفائح البطانة وجدران الوعاء نفسه وأثناء التشغيل يحدث الانتفاخ نتيجة تفاعل تلك المادة المحصورة وبالتالي أزدياد الضغط فتدفع الصفائح الى الامام وكذلك يحدث الانتفاخ نتيجة تمدد معدن الصفائح نفسها ، وفي الاوعية التــــــي تشتغل بالضغط السالب Vacuum يحدث الانتفاخ أثناء التشغيل ومن ثم ترجع الصفائح الى مكانها في حالة توقف الوعاء ولذلك يلاحظ تعـــوج وتموج شكل الصفائح في تلك الأوعية ، عند التأكد من تسرب المادة خلف تلك الصفائح فيجب في هدده الحالة التاكد أيضا من عدم وجود تاكل في جدران الوعاء نتيجة وجود تلك المادة المحصورة وتحسست مختلف الظروف التشغيلية ومن المحتمل أن تكون مسببة الى نوع من أنواع التاكل أو الضرر وفي هذه الحالة أما أن يفحص جدران الوعاء من الخارج ويقاس السمك بواسطة جهاز الذبذبات فوق الصوتية لمعرفة السمك المفقود نتيجة التاكل أو رفع أحدى الصفائح المنتفخة وفحص جدران الوعاء خلفها للتاكد من وضعية الجدار بصورة مضبوطة ، والشكل رقم ١٤٢ يمثل صفائح التبطين وكذلك يبين أحدى

الضرر • والشكل رقم ١٤٣ يبين بعض الفطور في البطانة الطابوقية المعلفة لمفاعل ، وعادة يمكـــن رؤية تلك الفطور وخاصة في البطانة المصنوعة من السمنت أو الطابوق بوضوح لذا فهناك أحتمال تسرب المادة خلف نتك البطانة وبالتالي توقع وجود التاكل لذا فأنه من المفضل وفي حالة وجود فطور في منطقة ما أن يرفع قسم صغير من تلك البطائة للتاكد من عدم وجود التاكل وكذلك للتاكد من سمك

- Cracks in Refractory-Tile Lining.

شـــکل رقـم ۱٤٣

٩ \_ الكشف عن الميوب الميكانيكية والتغيات

التركيبية لجدران الوعاء ( طرق خاصة ) Detecting Mechanical defects and metaliurgical changes عادة الفحص النظري لجدران الوعاء هو الطريقة الاولية لفحص جدران الوعاء وبالتالي الكشف عن

الميوب الميكانيكية الموجودة في الجدران بالأضافة

الجدران وفحصها ه

نموذج صغير Sample من الجدار للفحص. يستعمل التصوير الشعاعي لتحليل وايجاد العيوب وخاصة في مناطق اللحام وتستعمل لهذا المرض أجهزة الاشعة السينية X-Ray أو جهاز أشعة كاما Gamma-Rays أما طريقة الفحص بالحوامض متستعمل في مناطق صغيرة وذلك للكشف عن الفطور السطحية الدقيقة و في هذه الحالة بجب أن ينذاف السطح أو الجدار تنظيفا جيدا بواسطة الرمل ااناعم والهواء المضغوط Sand blast ومن طبيعة تعامل الحامض صع الممدن تظهر الفطور واضحة بعد وضع تلك الموامض لفترات زمنية مختلفة ٠

الى الفحص النظرى هناك طرق أخرى لتبيان العيوب

كما ذكر قسما منها سابقا مثل الفحص بواسطة

النمص بواسطة السوائل المظهرة مع المسباح

وكذلك الفحص بواسطة التصوير الشعاعـــــى

Radiography أو الفحص بواسطة الحوامض

etching أما الطريقة الاخيرة فتتم برفـم

Dye-penetrant

الجهاز المغناطيسي Magnetic particle

أما طريقة رفع النموذج من الجدران فتتـم هذه الطريقة وبصورة خاصة لفحص اللحام ومناطق Spot check اللحام في المعدن نفاذ اللحام وبيان نفاذ اللحام المعدن وكذلك تستعمل ايضا لدراسة وفحص المعدن عند المنطقة التي تم رفع النموذج منها ويجب أن يعاد تصليح النطقة بصورة مضبوطة وخاصة طريقة اللحام

وتنظيف المنطقة • أن الطرق السابقة والتيي تستعمل للكشف عن العيوب في المعدن من المكن أستعمالها أيضا للكشف عن التغيرات التركيبية والفيزياوية لجدران الوعاء •

فمثلا قياس صلادة المعدن Hardness وقوته وكذلك التحليل الكيمياوي للمعدن والبيته علي المغنطة وغيرها والقياس صلادة المعدن هناك جهاز صغير متنقل يستعمل لهذا الغرض ومن خلل القياس ممكن التعرف على ظروف صنع المعدن أو ظروف أشتغاله والمتغيرات الحاصلة فيه ومثلا درجة الاحماء أو التحمية annealing

او درجة الترسيب الكاربوني Carburization او درجة التحلل الكاربوني Decarburization أو درجة التحلل الكاربوني أو غيرها من الموامل أو الظروف المؤثرة على صلادة المسدن •

من الحوامض المستعملة للكشف عن بعض المعادن هو حامض النتريك Nitric Acid بتراكيز مختلفة وحسب جداول معينة ، فتوضع قطرات من حامض النتريك ويلاحظ نوعية ودرجة التفاعل بين الحامض والمعدن المراد فحصه ويقارن مع الجداول الخاصة أو مع معدن معلوم درجة ونوعية تفاعله مع هذا الحامض مثال أخير علي أستعمال الطرق السابقة هو فحص الحديد المقاوم للصدا الاوستيني بواسطة جهاز المغناطيس لقياس درجة الترسيب الكاربوني فيه لانه من المعلوم أن هذا النوع من الحديد ليس له القابلية على المغنطة لذا فأن أي تغير في ترسيبه الكاربوني من المكن أن

يؤثر على درجة مقاومته للمغنطة •

Testing الفحص أو الاختبار الفحص او الاختبار المحمال المطرقة (١٠-١٠) الفحص أو الاختبار باستعمال المطرقة Hammer Testing

من أهم الادوات الملازمة للفاحص الهندسي والتي لها فوائد في عدة مجالات هي المطرقة فالفاحمس يستعمل المطرقة لمعرفة أو اختبار المعدن من خلال الطرق باساليب معينة ، ومن اهم الامور التــــى تستعمل لها المطرقة هي للكشف بصورة عامة عن وجود التاكل أو المناطق الخفيفة السمك لجدران الوعا، وكذلك للنهايات Headers أو لانابيب الاتصال بالوعاء وكذلك تستعمل لمعرفة درجة المتانة والشد والربط للبراغي والمساند Bracket أو تستعمل لفحص البطانة المغلفة الدِّاخلية للوعاء لمرفة قوتها والتأكد من عدم وجود فطور أو شقوق فيها كما ذكرنا سابقا أو تستعمل لرفع أو أزالـــة بعض طبقات الاكاسيد المتكونة على سطح الجدران أو الاوساخ المتراكمة وذلك عند الفحص الموضعي للجدران وكذلك هناك أستعمالات ثانوية أيضا للمطرقة • هناك عدة طرق حول كيفية استعمال المطرقة ونوعية الطرقة من غاية الى أخرى فهناك الطرقـة الشديدة أو الطرقة الخفيفة أو التنقير Tapping وممكن ملاحظة الصوت ومقارنته مع مناطق أخرى. يعتمد هذا النوع من الاختبار بالدرجة الاولى على الفاحص نفيته وعلى خبرته في هذا المجال مـــن الفحص والمطارق عادة تتكون أو تعــرف باوزان واشكال مختلفة •

وجود شك في عدم قدرة القواعد على تحمل وزن الوعاء بالاضاغة الى وزن الماء الموجود في داخلسه يجري فحص الوعاء بواسطة الهواء المضمعوط Pneumatic Test بيتم الفحص بالضغط وذلك بمليء الوعاء بالماء أو الغاز ويتم زيادة الضغط بواسطة جهاز الضغط الى المستوى المطلوب وتتم العملية حسب التعليمات أو الانظمة التي تم بواستطها صنع الوعاء والتي أخذ بنظر الاعتبار مقدار سمك الوعاء وحجم الوعاء وكذلك قوة ومتانة مناطق اللحام . هناك بعض الانظمة تحتم فحص الاوعية والابراج للتأكد من صلاحية الوعاء وقوته عند أشتماله لفترة محددة أخرى • طبعا يجب أن يلاحظ وينتبه الي نوعية المعدن المصنوع وكذلك نوع المادة الداخلة ونوع المادة التي تستعمل للفحص فمثلا في الاوعية التي مغلفة أو مصنوعة من مادة الحديد المقاوم للصدا St. Steel لايمكن فحص ذلك الوعاء بالماء فيما أذا كان هناك شك بوجود الكلورامد والا فأن التاكل الجهدي Stress Corrosion

والفطور المتكونة نتيجة ذلك سوف تكروف متوقعة لذا يجب على الفاحص أن يعرف ظروف الوعاء جيدا قبل أجراء الفحص عليه وخاصة أثناء أشتغاله لمدة زمنية سابقة وعندما يستعمل الهواء المضغوط للفحص فيجب أن يستعمل أيضا محلول المابون والماء وذلك برش أو تغطية جميع مناطق اللحام من الخارج بهذا المحلول فاذا كان هناك أي تسرب للهواء Leak فسوف

(١٠-١٠) الفحص بواسطة الضغط الموجسب أو الضغط السالب ( الفراغ ) Vacuum Testing عند أكمال صنع الاوعية والابراج التي تشستغل بضغط يتم فحصها أو أختبارها تبعا لانظمة وتعليمات قياسية دولية Standard وهذه الانظمة القياسية تنظم عملية الصنع وكيفية الصنع والمواد المستعملة وكذلك أنواع الاختبارات والفحوصي اللازمة لها • فعند أكمال الصنع لاي وعاء يتــــم فحصه بواسطة الضغط ايضا وحسب ثمسميم الضغط عندما يكون الوعاء جديدا أو مشــــتغلا لغترة معينة ، ففي الحالة الاولى يتم محص الوعاء بضغط يحسب على أساس الضمط التصميمي للوعاء وكذلك يفحص بنفس الضغط في حالة أجراء تصليح شامل أو تصليح جزئي كتبديل جزء من الجدار أو أحدى النهايات أو تبديل أحدى الانابيب الداخلة الى الوعاء أو الخارجة منه أما الحالة الاخرى فيتم قحصه بضغط يحسب علي أساس الضفط التشميلي للوعاء ويلاحظ في حذا الفحص درجة الشد أو الربط للبراغي وعدم وجود أى تسرب Leak وكذلك يستعمل للتصليحات البسيطة أن وجدت على الوعاء • يؤخذ بنظر الاعتبار عند أجراء الفحص المائي Hydrostatis Test على الاوعية والابراج مقدار تحمل قواعد ومساند الاوعية والأبراج ومقدار الثقل المسموح لتلك القواعد وذلك الاحتمال زيادة الثقل الى أكثر مسن المقدار التصميمي للوعاء بعد ملئه بالماء ، وفي حالة

تتكون في المنطقة فقاعات هوائية تستدل بواسطتها على وجود الشقوق أو الثقوب •

الاوعية التي تعمل بلضغط السالب ( الفراغ (Vacuum) ممكن أن تفحص بواسطة الضغط الموجب أو بواسطة الضغط السالب حيث يتم الحصول على الضغط السالب في داخل الوعاء بواسطة مفرغة هواء أو بواسطة مضخة خاصة لهذا الغرض وفي هذه الحالة أذا وحل الضغط السالب في داخلل الوعاء الى حد معين وبقى محافظا على نفسل الستوى لفترة زمنية محددة أنذاك ممكن القول بان الوعاء صالح للاستعمال وليس هناك أي تسرب أما أذا صارت هناك شكوك بوجود تسرب ما فمن الصعب تحديد موقعه و أثناء أجراء الفحص المائي أو الهوائي على الاجهزة يجب أن يكون جميل الاشخاص خارج منطقة الفحص خوفا من خطر الانفجار ويبقى فقط الفاحص الهندسي الذي عليه أن يجري الفحص و

المحدوديات السمك لجدران الوعاء Limits of Thickness من أهم الأمور التي يجب أن يعلمها الفاحص قبل البدء بفحص الوعاء هو السمك التقاعدي للوعاء أو لاجزاء الوعاء المختلفة Retiring thick وكذلك السمك الاضافي أو المسموح به ويضاف هذا السمك للتعويض عن التاكل أو التعرية أو أي ضرر أخر يحصل للجدار ولكي يبقى الجدار مقاوما الظروف

التشغيلية المصممة لذلك الوعاء وكما ذكرنا سابقا فأن هناك عدة أنظمة قياسية تحدد طريقة حساب السمك التقاعدي والسمك الاضافي للوعاء • السمك التقاعدي هو السمك الذي يصله الجدار فيصبح في حالة لاتؤهله للاشتفال تحت الظروف التشميلية المطلوبة وهناك الحد الادنى Min. Thickness للسمك المطلوب وتحديد هذا الحد يعتمد على نواحى عدة منها حجم الوعاء ، شكله ، نوع المحدن المستعمل وكذلك طريقة الصنع ومن المفضل أنتحفظ جميع المعلومات في تقارير خاصة لكل وعاء وهـذه التقارير تساعد على تكوين فكرة جيدة في المستقبل وذلك عند وجود أي تاكل أو تعرية في الجدار فانذاك ممكن المقارنة مع القياسات والحسابات السابقة والتقرير بشأن تصليح أو تبديل الوعاء وهنـــاك طريقة أخرى وهي رسم المعلومات المتوفرة على شكل منحنيات تغيرات السمك مع الوقت وغيرها بحيث يستطيع الفاحص أن يعرف وضعية الوعاء من تلك الرسوم وكذلك التوقعات المترقبة • في بعض الاحيان يجد الفاحص تحت ظروف معينة أن يتخذ عدة قرارات بدون الرجوع الى الحسابات المطلوبة أو المناقشة حول الموضوع ومن الناحية الاقتصادية يفضل أن يستعمل الوعاء الى أكبر مدة ممكنة بشرط أن يكون مستوفى الشروط هول ضرورة تشمسعيله بمثل تاك القياسات ، لذا من المفضل أن يكون

ثانيا ـ طريقة فحص المبادلات الحرارية اعداد السيد / عبدالقادر الفهد

انــواع المبادلات :ــ

م تستعمل المبادلة الحرارية لتخفيض درجة حرارة مادة جارية بواسطة مادة جارية اختيت لتسخينها ويتم التبادل الحراري بدون أن يحدث اختلاط بين المادتين •

يستعمل المكثف Condenser لتخفيض درجة حرارة الفاز الى درجة يتحول فيها من غاز الى سائل وذلك بانتقال الحرارة الى سائل اخسر عادة الماء • ويمكن استعمال المكثف لتبريد السائل الحار الى اقل درجة حرارة مطلوبة ويعتبر كمبرد Cooler تستعمل صاديق التبريد لحسار ولا المرازة الى كمية كبيرة من الماء وتستعمل الميانا لتكثيف المادة الفازية •

شكل رقم (١٤٤) يوضح اجزاء المبادلةالحرارية الما شكل رقم (١٤٥) يوضح انواع المسادلات الحرارية •

المبادلات المرارية التي تمتوي على حزمـة النابيب وقشـرة

Shell and Tube bundle exchangers توجد انواع من الحزم Bundles والقشرة Shell للمبادلة الحرارية وعادة ترتبط الانابيب Tubes بواسطة عملية توسيح الانابيب Rolling ويمكن

ان يعمل للانبوب توسيع ولحام او تربط الانابيب بواسطة packing gland وهذه على انواع: \_\_ مفيحة انابيب ثابتة ورأس عائم

One fixed tube Steel floating head

تحتوي هذه المبادلات الحرارية على قشرة السطوانية وفي كل نهاية فلنجة • وتوجد حزمة انابيب وصفيحة انابيب في كل نهاية ايضا ويوجد المجرى وغطاء المجرى Channel and

Channel cover اما غطاء الرأس العائــم Floating head cover فيوجد من جهة واحدة من حزمة الانابيب ثم غطاء القشرة ع

قطر صفيحة الانابيب يكون صغير ليمر خلال القشرة الاسطوانية ، اما قطر صفيحة الانابيب الثانية فيكون كبير ليستقر على سطح فلنجة القشرة او يربط مع المجرى •

ان غطاء الرأس العائم يربط امام صـــفيحة الانابيب الصغيرة ثم يلي ذلك غطاء القشرة •

قد ينقسم المجرى والرأس العائم الى عدد اقسام من الداخل بحيث يحدد عدد مرات جريان المادة داخل الانابيب ، الفرض من هذا التقسيم مو تحويل مجرى المادة الجارية وهذا يتغير تبع التصميم اما المادة الجارية خلال القشرة فيعرقل سيرها الحواجز Baffles ان نهاية انابيب الحزمة حرة الحركة في القشرة بحيث يسمح لها اما التمدد والتقلص بتغير درجات الحرارة وهذا النوع كشير

(Roll Eva los) Coral Plling

1.14 - -= 15

## ٢ ـ صفيحتين للانابيب ثابتتين

#### Two fixed tube Sheets


ان تركيب اجزاء هذه المبادلة يشبه النوع الاول ولكن يوجد فرق هو ان صفيحتي الانابيب والانتكون ثابتة .

وبعد ان تثبت الصفيحتين توضع الانابيب ويعمل لها توسيع Rolling ان الوجه الداخلي للتشرة لايمكن كشفه للتنظيف ولذلك حدد تنظيفها اما بالما، والفرش او بالمواد الكيمياوية ،

U صفیحة انابیب ثابتة مع انابیب علی شکل — ۲ One fixed tube sheet with U-tube

مبادلة فيها صفيحة انابيب واحدة ثابت. والانابيب على شكل حرف U وهذا الانحناء بديل عن الرأس العائم Floating head هذه المبادلة قابلة المتمددوالتقلص كما في النوع رقم واحد •


توجد صعوبة في التنظيف الميكانيكي للانابيب من الداخل ، ويمكن تنظيفها بالمواد الكيمياويـــة او بالرمل او تنظيف مائي Hydroblasting



نسكل رقسم ( ١٤٤)

-- Float Exchanger Types.

#### HEAT EXCHANGERS, CONDENSERS, AND COOLER BOXES



- 1. Shell
  2. Shell Cover
  3. Shell Flange Channel End
  4. Shell Flange Cover End
  5. Shell Nozzle
  6. Floating Tubeshedt
  7. Floating Head Cover
  8. Floating Head Flange
  8. Floating Head Backing Device

- 10. Stationary Tubesheet
  11. Channel or Stationary Head
  12. Channel Cover
  13. Channel Nozzie
  14. Tie Rods and Spacers
  15. Transverse Baffles or Support Plates
  16. Impingement Baffle
  17. Pass Partition
  18. Vent Connegition

- 18. Vent Connection

- 19. Drain Connection
  19. Instrument Connection
  21. Support Soddles
  22. Litting Lugs
  23. Tubes
  24. Weir 25. Liquid Lavel Connection

Couriesy, Tubular Exchanger Manufacturers Association, Inc.

-Heat Exchanger Parts.

1180) - , 5

} \_ المبادلة الحاويــة على صفيحتين للانابيــب

تحتوي المبادلة على صفيحتين للانابيب ،

وتوجد مسافة صغيرة (١ أنج) بين الصفيحتين • تستعمل للحالات المتوقع فيها نضوحات كثيرة •

يعمل توسيع Rolling للانابيب داخــل كلا الصفيحتين . صفيحة الانابيب الخارجية تتصل بالمجرى اما الصفيحة الداخلية تكون ثابتة مـــع القشرة • العرض من هذا التصميم لمنع اي نضوح في المجال الحاحـل بين صفيحتي الانابيب • ولهذا تمنع اختلادا المادة الجارية بالاخرى •

هذا انربب مفید تعدم وجسود رأس عائم ویمکسن استعماله غفظ مسم انابیسب علسی شکل ل

# o \_ المبضراتReboiler and evaporators

يكون تركيب هذا النوع مشابه لاي مبادلة حرارية اخرى الا ان صفيحة الانابيب تكون ثابتة ماعدا ان المبخر الافقي فيه مجال واسع للبخار فوق الانابيب • المبخرات تختص بتبخير او اعادة تسخين السوائل •

### Water Heaters الماء - ٦

مسضنات الما، على انواع اما من نوع الرأس العائم ، او من نوع الانابيب على شكل U او من نوع صفيحة الانابيب الثابتة • تستعمل لتسخين الماء المغذي للمرجل او لاغراض اخرى •

تركيب المبادلة الحرارية والمعادن المستعملة تحتوي المبادلة على حواجز Baffles ودعائم

توجد حواجز Supports توجد حواجز Supports داخل المجرى Channel وغطاء صفيحة الانابيب العائمة وذلك لتحديد عدد مرات جريان المادة • شكل رقم (١٤٤) و (١٤٥) يوضح مختف المجاري والحواجز •

توجد في داخل القشرة صفيحة تعكس اتجاه الجريان قد وضعت تحت الفوهة الداخلة للقشرة Inlet وذلك لمنع تصادم المادة الجاريسة الداخلة مع انابيب الحزمة • يتم اختيار معدن اجزاء المبادلة على اساس مقاومته للتآكل وبحيث يكون اقتصاديا •

يصنع معدن القشرة من الحديد الاعتيادي Carbon Steel وقد يستعمل الحديد المسب Cast Iron او سبيكة مقاومة للتآكل او تكسى بمادة مقاومة للتآكل الله كالمادة مقاومة للتآكل الله كالمادة مقاومة للتآكل الله كالها كال

اما الانابيب فتدنع من مواد مختلفة حسب المواد الجارية و واحيانا يصنع الانبوب من معدن خاص من الداخل ويكسى بمعدن اخر من الخارج لمنع التآكل الموجود بين الوسطين المختلفين و

تصنع صفيحة الانابيب من البراص البحري Steel او من الحديد Naval Brass عندما يكون الوسط للتبريد او للتكثيف • أذا كان التبادل بين مادتين هيدروكاربونية فتصنع الصفيحة من الحديد الاعتيادي او سبيكة مقاومة للتآكال • وكذلك المجرى والحواجز من الحديد الاعتيادي او الحديد الصب او سبيكة مقاومة للتآكل •

الحزمة المكشوفة الكشوفة التي لاتغطى بقشرة تستعمل الحزمة المكشوفة التي لاتغطى بقشرة للتكثيف او للتبريد ، وقد توضع تحت رشاش من الماء او تغطس كليا و يمكن ان تستعمل كمسخن وخاصة في الخزانات عندما تكون الحزمة غاطسة في المائل وهي على انواع :—

ا ــ الحزمة المكثنوفة تحت برج التبريد Exposed Tube Under Cooler Tower

تنظم الانابيب المكثوفة في حزمة محكمة وتوضع تحت برج التبريد • يسقط الماء من البسرج فينساب على الانابيب والماء الساخن يعاد الى اعلى البرج للتبريد ويعاد استعماله •

هذا الموقع للحزمة يتأثر بالطقس قليل الرطربة حيث يؤدى الى أقصى تبخر •

7 ــ الحزمة المكشوفة تحت رشاشات الماء Exposed Tube bundle under spray heads تنصب رشاشات الماء فوق الحزمة المكشوفة لتوزع على الانابيب ويصنع خزان الاستلام تحت حزمة الانابيب ويستلم الماء الساقط على الحزمـــة وعندما يكون باردا يستعمل مرة ثانية و

وعندما يكون الماء بكميات كبيرة يستعمل هــذا النوع من الحزم كمبردة Cooler وبدون خزان استلام وذلك بتجريف الماء الى المجاري •

٣ \_ الحزمة المكشوفة الفاطسة

**Exposed Tube-Section-Submerged** 

توضع الحزمة عموديا أو المقيا وتعطس داخل الصندوق ، يدخل السائل الحار من الجزء العلوي

للحزمة ويخرج من اسفلها ، اما الما، البارد الداخل من قاع الصندوق فيخرج كما، حار مسن قمة الصندوق ، هذا التنظيم المعاكس يعطي تبريد عالي باستعمال كمية قليلة من الماء ،

\$ \_\_ مسخنات الخزاناتStorage Tank heater مسخنات الخزان هنا تكون حزمة الانابيب جــــز، من الخزان المسخن وتكون على ثلاث انواع :\_\_

١ \_ توضع الحزمة خارج الخزان

٢ \_ توضع جزئيا مع الخزان

٣ \_ توخم كليا داخل الخزان

ه ــ المبردات الهوائية

وهي تشبه الحزم المكشوفة وتختلف عنها باستعمال الهواء كوسط للتبريد • توضع الانابيب داخل هيكل من الحديد الاعتيادي ويمر الهواء من داخله بواسطة المروحة الموضوعة فوق او تحست مجرى الانابيب وتستعمل لتكثيف او تبريد الغاز السائل وتستعمل في المناطق التي يقل الماء غيها و تستعمل لاغراض اقتصادية •

الانابيب الانابيب A Pipe Coils

وهي على نوعين :

أ \_ الملفات ذات الانبوب المزدوج

ب \_ الملفات ذات الانبوب المنفرد

أ \_ يستعمل هذا النوع في الضغوط العالية جدا ولكونه اقتصاديا ، وبسبب صغر القطر والشكل الاسطواني فانه بحتاج الى سمك قليل وهو على

انــواع :ــ

# الملفات ذات الانبوب المزدوج للمواد النظيفة Clean Service Double Pipe Coils

وهو أنبوب على شكل حرف لِل معلف بانبوب الخرحيث عن الانبوب الخارجي عن الانبوب الداخلي يتصل بانبوب داخلي الداخلي يتصل بانبوب داخلي الخربواسطة انبوب منحني على شكل لا اما الانبوب الخارجي فيتصل بانبوب خارجي اخر بواسطة النبوب الخرجي اخر بواسطة الفلنجات

هذا اللف مشابه للنوع الشابق سوى وجود قاشطة داخل الانبوب الداخلي • هذه القاشطة موجودة على شكل قضيب يمتد داخل الانبوب ويدور بواسطة سلسلة تدور بمدرك عادة ماطور كهربائي •

ب \_ هذا النوع هو انبوب مستمر ومتصل يمرو في وسط لتسخينه او لتبريده وهو على انواع :\_ Condenser or

الكثف أو ملف التبريد Cooler Colls
مجموعة اجزاء انابيب تتصل الواحدة بالاخرى بمنحنيات على شكل لل مستقرة في صندوق فيله ماء ، وهو حر الحركة في التمدد والتقلص • الماء يدخل من قرب قاع الصندوق ويخرج عندمايصل الى مستوى معين •

# ملف التبريد Chilling Colls

وهو على شكل ملف قرب المحيط الداخليين للوعاء ويمتد من القاع حتى القمة او يكون على

شكل ملف حازوني قرب القاع • ملفات تسخين الخزانات (النوع الارضي) Flat-Type tank heater Coils

هذا النوع من الملفات التي تأخذ اكبر مساحة من قاع الخزان يدخل فيها البخار لتسخين المسادة ويصنع من الحديد Steel وتلحم وصلل الاتصال جيدا لتقليل النضوح •

ملفات تسخين الخزانات الصندوقية

يوضع هذا اللف داخل صندوق مصنوع من المديد الاعتيادي او الخشب • يدخل البخار من قمة الماف ثم ينساب خلال الملف حتى يصل الى القاع متكثفا ثم يتم تصريفه الى الخارج •

٧ \_ انابيب ذات مساحة سطحية كبيرة

الغرض من هذا التصميم هو الاستفادة من السطح الفارجي باستعمال اقل سطح من الداخل و فيمكن استعمال مبادلة صغيرة اذا استعمل السطح الفارجي في انتقال الحرارة وهذا يستعمل فصي الانابيب المزدوجة

# ٨ - المبادلة الحرارية ذات الصفائح

Plate Type Exchanger

وهذه ايضا تصنع من سطح ممتد ذو طبقات متالية من صفائح خفيفة ومن مادة مقاومة للتآكل، يستعمل في الخزانات التي تحتاج الى تسخين .

اغراض الفحص Reason for Inspection اغراض الفحص ١ ـ ـ نظرة عامة

من اهم أسباب الفحص هي لحساب الحالة الفيزياوية للمحتويات وسرعة التآكل وسبب التلف

١ حمل تصليحات ضرورية والخطة التي يتم
 التصليح بها مستقبلا والتبديلات ان وجدت .

٢ \_ منع او ايقاف التلف.

٣ \_ تجنب التوقفات غير المبرمجة ٠

۲ ــ السلامة Safety

التآكل والتعرية يضعف اجزاء مختلفة مـــن المبادلة وقد يؤدي الى العطب وعندما يكون الانبوب المستهلك غير خطر من ناحية السلامة فقد يسبب الى انتاج مواصفات غير جيدة تؤدي الى توقف الوحــدة •

الانبوب المستهلك في المبردة يؤدي الى تقليل الانتاج رقد يسبب مشاكل سلامة اذ اختلط البخار او النفط مع الماء البارد •

ان الزيادة في تلف القشرة والقناة والعطاء "تؤدي الى نضوحات خطرة قد تؤدي الى العطب •

## ٣ ـ استمرار وكفاءة التشفيل

ان عملية الفحص التي تتبعها حيانة سوف تدعم استمرارية وطاقة التشغيل • •

الانابيب والمشوات التي تنضح او النضوحات السغيرة المادنة خلال التنقر قد تحتاج الى توقف غير مبرمج للوحدة والنتيجة هي نقصان في الطاقة الانتاجية وفي النفقات غير الضرورية •

الانابيب الملوثة والمتآكلية او الحواجز Baffles الموضوعة بشكل غير ملائم والتي تسمح العبور By-Passing سوف تؤدي الى انتقال حرارة غير كافية ، وقد تسبب التوقف ، من

اجل استمرار التشغيل يجب الاهتمام بالمبادلي و التأكد من خلوها من النضوحات ومن نظافتها •

وكذلك الحواجز في حالة جيدة وقد وضعت في مكانها .

### إلى التقليل من كلفة الصيانة

ان المبادلة ومحتوياتها تكون جزء رئيسي من وحدات المصفى الحديث ، فالتركيب المعقد للمبادلة مع القشرة والقناة وصفائح الانابيب والانابيب والانابيب والاغطية والحواجز والحشوات ، هذه الاجزاء تتوفر فيها عدة نقاط ضعف ، والتفتيش الكامل والملائم يرتبط مع التقارير المستمرة والموضحة للعطبب ونوعه ، وبذلك نستطيع ان نقدر الزمن المحسدد للتصليح وكذلك التبديل للاجزاء الضرورية وبذلك تتوفر الصيانة المخططة مع قلة في الوقت المصروف وكذلك قلة في الكلفة ،

# 

قد يحدث التلف على كل سطح المبادلة التي هي بتماس مع المواد الهيدروكاربونية ، المصواد الكيمياوية ، الماء ( النظيف والمالح ) والبخار .

قد يكون هذا التأثير Attack بسبب كهر كيمياوي ، كيمياوي او ميكانيكي او مركب من الاسباب الثلاث ، قد يكون هذا التأثير لاسبباب اخرى لها تأثيرات معجلة مثل درجة الحرارة والجهد Stress والكلل Fatigue الناتج بسبب التذبذب والاصطدامات وسرعة الجريان العالية ،

### ۲ \_ النآكل Corrosion

قد يحدث التآكل في اي جز، من المبادلة ، ان شدة التآكل Attack تتأثر بواسطة تركيز وطبيعة عناصر التآكل الموجودة في المادة الجارية وكذلك يجب ان يكون المعدن من مادة مصنوعة مقاومة للتآكل •

(i) التآكل الناتج من مواد هيدروكاربونية ان المركبات الموجودة في المواد المبيدروكاربونية

هي مركبات الكبريت مثل كبريتيد الهيدروجين و والكبريت يولد طبقة من كبريتيد النحاس على سطح النحاس وبالنتيجة يكون السطح قد اصابه الـ Thinning وبشكل متجانس او اصابه التنقر غير العميق تحت طبقة سوداء من الكبريتيد وأن قشور الكبريتيد تكون غيير مقاومة وتساعد على التآكل باستمرار وبسرعة منتظمــــة

قد يتأثر الحديد الاعتيادي Carbon Stecl بكبريتيد الهيدروجين عندما تكون الحرارة عالية ، عادة اكثر من ٥٠٠٠ف وهذا يؤدي الى خسارة مستمرة في سمك المعدن •

الحديد الاعتيادي والصب الحديد الاعتيادي والصب قصد يتأثر بكبريتيد الهيدروجين في درجات الحرارة المنخفضة اذا وجدت الرطوبة ، مواد اخرى مهمة في التاكدل هي حامض الهيدروكلوريك ، ان اكثر النفط الخام يحتوي على ماء مالح ويحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم والكالسيوم وكلوريد المنانيسيوم ، عندما بسدفن

الماء الى ٣٠٠ ف – ٤٠٠ يتكون حامض الهيدروكلوريك ٠

كلوريد الهيدروجين هو حامض الهيدروكلوريك الجاف وهو غير مساعد في التآكل الا اذا توفر الماء فيتكون حامض الهيدروكلوريك ، فيتم التآكل في درجات الحرارة المنخفضة ، وفي اجزاء كثيرة من وحدات المصفى وخاصة قاع القشرة والنوزلات السيفلى .

ان معظم املاح الصوديوم والمنغنيسيوم تتكسر في انابيب الفرن التي لايوجد بها الماء •

التآكل الجهدي Stress Corrosion المتقوق المتقوق Season Cracking قد تحدث في اجزاء المبادلة المنط الدا تعرضت الى جهود داخل المبادلة نتيجة الضغط التشغيلي العالي او التمدد والتقلص الحراري ، او تحتوي على بقايا جهود مكونة من الزيادة في التوسع Flattening الطرق Over Rolling او الحنى Bending او الفك والتركيب الخشن الوالحنى Rough handling او تعرضها الى محيط مساءد على التآكل ،

يعتمد التاكل الجهدي والشقوق على: -- المحيط الله المحيطة المحيطة المحيد المحيد

٢ \_ تركيب المعدن ٠

٣ \_ كمية الجهد

هذا النوع من التلف موجود اعتيادي في انابيب النحاس • ان وجود مادة مؤثرة مثل الامونيا والحاوية على نايتروجين وكذلك الله • والأوكسجين

i/

ضروري في توليد شقوق جهد الماكل في سمبيكة النحاس •

ان الاوكسجين وبقايا الامونيا تذاب في طبقة خفيفة من الماء ، ان نواتج القاكل تحت مسده الظروف ذات لون ازرق غامق ، و اسود جوزي غامـــق ،

(ب) التاكل بالماء

أن سبب تلف المعدن المعرض للماء البارد في المبادلة هي ظواهر متعددة في التآكل كما هــــو موضــح :ــ

۱ \_ التاكل والتعريةErosion and Corrosion

۳ ـ التاكل الكلفـــاني Galvanic Corrosion

س\_ التآكل الكرافيتي " Corrosion عن التآكل الكرافيتي

Impingement attack ح تاكل الارتطام ۽ پاکل الارتطام

ه \_ أزالة الفل\_ونة Dezincification

Deposit attack تاكل الترسيب \_ - تاكل الترسيب

Stress Corrosion التاكل الجهدى \_ v

۸ ــ أنـــواع عامـــةMiscellaneous Type وفي التآكل والتعرية يتم اولا تعرية الغطاء المانع

للتاكل ومن ثم يتم التاكل وهذا مايحدث بشكل رئيسي في نهاية الانابيب •

أما القناة والرأس وصفيحة الانابيب والسطوح الاخرى تتاثر بالتاكل الكلفاني عندما تتوفر معادن مختلفة فيأجزاء متقاربة ويحدث التاكل الكرافيتي عندما يكون الماء حامضي في الحديد الصب وقد يكون التاكل عميق عندما يستعمل سبيكة النحاس لصفيحة الانابيب والانابيب ايذا اوجود مسافة في الجدول

الكلفاني بين الصب والنحاس فان معدل التلكل يكون مسريع .

والحديد في الحديد الصب يكون اقل مقاومة من سبيكة النحاس ، حيث يتم اذابته على السطح مكون طبقة سميكة من الكرافيت ، ولكن هـذ، الطبقة من الفحـــم Craphite اكثر مقاومة مـن سبيكة النحاس ، لذلك تبدأ السبيكة بالتاكل ،

\* اما النوع الرابع - تآكل الارتطام فيحدث عند او قرب نهاية الانابيب Inlet وقد يمتد على طول الانبوب الكلي ، ويحدث تنقر على الجدار الاملس ويخف التنقر باتجاه الجريان ،

اما النوع الخامس فهو ازالة الغلونة ويحدث أزالة غلونة البراص Brass عندما يقل الخارصين في البراص ويترك كفضلات او يترسب ثانية • إن الخارصين الخالي من النحاس Copper ذو شد ميكانيكي قليل وهذه الظاهرة تحدث على نوعسين ، أزالة الغلونة الموضعي Plug Type Dezincification

أما أزالة الغلونة الموضعي فهو من الاسم يحدث بالترسب على بعض النقاط نتيجة أختلاف تركيب السبيكة ، هذه النقاط المبعثرة على السطح سوف تنمو بسرعة وتصبح عميقة وزيادة درجة الحرارة تعجل هذا التأثير •

يمكن تقليل هذا التأثير بتقليل سرعة الماء لتمنع ترسب الجسيمات الصلبة على جدار الانابيب و أما أزالة الغلونة القشري يحدث عندما يتاكل البرأس Brass تحت ظروف تسمح لتكون

ملح نحاسي Copper Salt قابل للذوبان ومحلول ملح النحاس يبتى ملتصق مع البرامـــ لــدة طويلــة حتى يترسـب النحاس مرة ثانية على حساب مزيد من البراص وهـــذا النوع من التاكل يزداد بزيادة درجة حرارة المحدن وحامضية الماء و أن بداية هذا النوع من التاكل هو الراسب الاسفنجي على السطح وو

أما النوع السادس فهو تاكل الترسيب والدي يحدث بسبب ترسب الجميمات الصلبة على سطح المعدن ، هذه الجسيمات تسبب تشقق موضعي في الفلم الذي يحمي السطح من التآكل ، هذا الشق الصغير يصبح قطب موجب بالنسبة الى المساحة المحيطة الكبيرة ،

يزداد التنقر بزيادة حركة السائل الموضيعية والسرعة العالية ويكون التنقر ذو حواف غير منتظمة وقاع خشينة •

اما النوع السابع – التآكل الجهدي فيتولد بسبب جهد خارجي او تشقق كنتيجة للجهد الداخلي • • الجهود الخارجية تحدث عادة في أنابيب الحزمة ذات الاقطار الكبيرة والتي تكون بين وسلمين مختلفين في درجات الحسرارة •

الجهد الداخلي يحدث بسبب عدم أزالة الجهد Stress Relief والطرق bending

bending والطرق bending أما الانواع العامة فيقصد به التنقر الذي يحدث في القناة المصنوعة من الحديد نتيجة وجود الماء غير المعامل وكذلك الخفة في السمك

الذي يتلف المبادلة • ووجود الماء الحامضي يسبب أيضا قلة في السمك Thinning .

### ج ــ التاكــل التكاثفي

Condensate Corrosion \_\_\_ عدث هذا التاكل بسبب

أ ـ البخار المتكثف المولد للحفر والنقر عندما يستعمل البخار كوسط مسخن في المبادلة فالبخرار المكثرف يرودي الى توليد حفر ونقر داخر الانابيب ، أن ثاني أوكسيد الكربون والأوكسجين الموجود مع البخار المتكثف هو السبب الرئيسي في التاكل ، المحدودة

ب ـ الماء المكثف في الوحدات Condensate الماء يمتص كمية قليلة من مواد التاكل مشــل حامض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الامونيا وثاني أوكسيد الفضة • هذه المواد تسبب التاكل علـــى شكل أخدود Groove Corrosion

ويكون واضحا على سطح الانابيب التي يتساقط عليها البخار المكثف باستمرار وبنفس الموضع •

• النضوج نتيجة الضغط العالي للبخار High-pressure Steam Leakage

الضغط العالي للبخار بسبب نضوح في سطح المشوة أو بين الانبوب والقشرة ينتج عن تعرية السطح بسرعة •

التلف الميكانيكي Mechanical deterioration

Cracks التشققات

توجد عدة أسباب لحدوث التشققات في قشرة المبادلة ، عيب اللحام ، الجهد غير المزال والمركز

Slice Seam cam renotor

في المناطق المجاورة للحام • وجهود تتوند بالنصب والتذبذبات اثناء التشغيل ، مع هذا فان التشققات في القشرة قليلة جدا •

# ب ـ أرتفاء الانابيب Loosening of Tubes

يحدث الارتخاء في المناطق الموسعة ويحدث من جراء دخول مادة جارية حارة الى مبادلة باردة، وكذلك بالتذبذب الموجود في حاملة الانابيب السائبة نتيجة التمدد والتقلص •

# ج ـ التلف نتيجة التنظيف Cleaning damage

عند أستعمال انبوب دوار لتنظيف الانبوب مسن الداخل يقل سمكه أو ينحني أو يتوسع أكثر ، واذا أستعملت القاشطة للسطح الخارجي قد يتلف أيضا وعندما نستعمل الرمل قد يفقد المعدن من سمكه •

# د \_ انبعاج الانابيب Collapse of Tubes

تنبعج الانابيب رقيقة الجدار نتيجة فرق الضغط الحادث للمادة الداخلة للانبوب والخارجة منه وكذلك عند المحص بالماء للانبوب الذي ينضح وخاصة عند استعمال ضغط في داخل القشرة (خارج الانبوب)٠

ه \_ اعوجاج الانابيب Buckling of Tubes

ويتم بسبب أنحناء الحزمة في القشرة حيث أن زيادة درجة الحرارة بصورة مفاجئة تسبب التمدد والتقلصس •

### و ـ الاهتــزازات

وهذا يتم بسبب دوران المحرك مثل المضحة والتوربين ، السرعة العالية أو ضربات البخار للانابيب ، وهذا يسبب التشققات التي تتواجد بين

الركائز وعلى بعد بعض الانجات في صصفيحة الانابيب وتوجد علامات أخرى هي القشط على السطح الخارجي للانبوب او تنقر بسين ركائر الانابيب •

ز ـ تحدث أشكال أخرى للتلف مثل التأكـــل الموضمي Crevice Corrosion واختزال الكاربون Decarburization وتأثير الهيدروجين

Hydrogen attack وظاهرة الزحسف Creep

## رد الفحص الدوري ١١

# أ ب العوامل التي تتحكم بالفحص الدوري

يعتمد عدد فحوصات المبادلة على عدة عوامل أهمها معدل التلف وبقاء السمك المسموح للتاكل في Cororsion allowance وتختلف المبادلات في فترة فحصها أي أن فترة فحص المسخن تختلف عن فترة فحص المكثف •

وعادة يسجل تاريخ تشفيل المبادلة بعد اتمام الفحص لها ثم تنظيم فترات التفتيش لكل مبادلة • أن التنظيف والصيانة وأنتقال الحرارة الكافري عوامل تحدد فترة بقاء المبادلة •

### ٢ ـ فرص التفتيشس

يحسب زمن تفتيش المبادلة بألزمن المستقطع من زمن التشغيل لكي يتم التنظيف ، وعندما يتوقع أن

الوقت غير كافي توضع مبادلة ثانية وبذلك يتم فتح الاولى للتنظيف وهذا يقلل من العمل خلال فترة . التوقيف •

يتم الفحص الخارجي للمبادلة وهي في التشغيل وهذا يساءد الفاحص بفحص الاجزاء الداخلية فقط في حالة التوقف هذا ويتم مراجعة التقارير السابقة قبل التوقف لحساب معدل التاكل •

أن أنخفاض الضغط يعنى وجود أنسداد داخل الانابيب نتيجة ترسب المادة المتآكلة وقلهة الحرارة المتبادلة تتاثر بوجود مادة مترسبة كثميرة على الانابيب ولهذا يبقى الفاحص باتصال مسم (Operator) . Jie mil one

# ۳ \_ التفتيث المبرمج Inspection Schedules

ينظم التفتيش المبرمج خلال لقاء مستمر بين الفاحص الهندسي والصيانة والتشغيل ويتم تحضير برامج العمل وتوزيعه بين مجاميع التفتيثــــــــ • وببذل الجهد لعمل تفتيش مبرمج خلال السنة مع الابتعاد عن فصول الامطار الكثيرة .

### الادوأت Tools

الادوات التي تستعمل في التفتيش يجب أن تكون جيدة وجاهزة للعمل • أن الادوات التي تستعمل في التفتيش الاءتيادي قد وضعت في جدول رقم (١) ، 

تاكل غير أعتيادي Unusual Corrosion فقد وضعت في جدول رقم (٢) ٠

## جدول رقم (١) أدوات التفتيش لفحص المبادلة

۱ \_ مصباح یسدوی Flash Light Flash Light extension Cabile مصباح مع قابل و ۲

٣ \_ قاشــطة Scraper

٤ \_ مسطرة حديدية Steel rule

ه ـ جهاز قياس القطرالداخليInside Caliper

٦ - جهاز قياس القطر الخارجي ٦ أنج و١٢ أنج

و ۲٤ أنعج. Outside Caliper 6 int 12 int 24 in.

v سے مقیاس مباثبر Straighted Calipers 6in

Inspector's hammer مطرقة الفاحص ٨ Ball peen hammer

٩ \_ المطرقة ذات الرأس الكروي 40z, 80z

10 — مقياس قطر الانابيب الداخليةTubegage المنابيب الداخلية (Inside diameter) - التنقير 11 — مقياس التنقير 11 — مقياس التنقير

١٢ - فرشة سلك Wire brush

Magnifying Glass مكرة مكاس الم

Marking Crayon ملون للتاشير ملون للتاشيع ١٤

١٥ \_ دفت ر ملاحظ ات Note book

المتنس المنتس المنتس المنتس المنتس المنتس

(Hook type)

۱۷ ــ زاوية حديديــــة Straightedge

۱۸ ــ مفناطيس صـفير Small magnet

ويمكن الفحص بالمطرقة للكسر أما الشقوق تفحص مالقاشطة .

وكذلك المرتكرات Supports والاساسات Supports والاساسات Foundation فتفحص بالعين وبمساعدة القائسطة لكشفها وكذلك يمكن أستعمال المطرقة وتفحص الشقوق التي يستقر فيها الماء والتي تزيد من سرعة التاكل ، ويتم فحص الصبغ Mastic ايضا والتأكد من سلامته و

وكذلك أتصالات الانابيب الخارجية تفحص بالنظر عندما تكون الوحدة في حالة التشغيل لملاحظة التاكل والنضوج والفطور وخاصة في الفوهات ، وعندما تتوقف الوحدة يمكن فحص المبادل بالجسيمات المغناطيسية وبالسوائل النافذة وكذلك يتم فحص التغطية الخارجية من ناحية الصدا والبثرات وملاحظة الصبغ على الشيقوق والجيوب والحواف الحادة ان المناطق حول الفوهات تكون مناطق ضعف وذلك لاختلاف درجات الحرارة و

فحص تفصيلي عندما تكون الوحدة متوقفة Detailed Inspection Procedures-unit out of service.

أن تنظيف سطح المبادلة ضروري في عملية الفحص فأذا وجد شق على سطح المبادلة فوجب تنظيف بالرمل أو الفرشة أما أذا كان السطح فيه تنقسر فيجب تحديد المنطقة وتنظيفها بالرمل •

أن مساحات من أنابيب الحزمة تصاب بالتعرية وخاصة المقابلة لفتحة الفوهة الداخلة Inlet

# جدول رقم (٢) الادوات المستعملة في حالات معينـــة فقلـط

الفحص بواسطة برادة الحديد

Magnet particle Inspection Equipment.

Dye-penetrant Inspection Equipment.

٣ معدات الفحص بواسطة الاجهـــزة Electro magnetic Type Inspection Equipment.

Radiographic Equipment.

ه \_ محدات الفحص بالثقب

Test hole drilling Equipment.

المحات المحالة المحال والوجات المحال والوجات Sonic and Radiation type thick- الصوتية ness measuring Instrument.

Sand-blasting التنظيف بالرمل Equipment.  $\wedge$ 

Hydroblasting Equipment.

ه \_ موازين الأسطر الافقية والعمودية
 Plumb Lines and levels.

۱۰ \_ ناظور الثقوب والانابيب..Boro Scope

// طرق التفتيشس »

الفحس الغارجي العام خلال التشغيل

يمكن فحص بعض أجزاء المبادلة وهي فـــي التشغيل مثل السلم والشرفة Plat form وأتصالات الانابيب والطلاء والعازل والفحص يبدأ من السلم والشرفة من ناحية التاكل او الكسر لبعض الاجزاء

# (Impingement Attack)

والتي تصاب بتاكل الارتطدام ، وكذلك المناطقة المجاورة للحواجز ولصفيحة الانابيب ، ويحدث التاكل أيضا في قاع القشرة أذا كان المترسب يحتوي على مادة تزيد من سرعة التاكل ، أن أكثر التاكل يحدث في قاع القشرة وقاع الانابيب وخاصة عند وجود الماء وفي درجات الحرارة العالية ،

وكذلك يحدث التاكل عند أتصال معدنين في المحدول الكلفانيي مثل تآكسل سطح وحشوة القناة المصنوعة من المحديد والقريبة من المحديد الاحمفر •

أن الفوهات والفلنجات يجب فحصها جيدا والمناطق المجاورة لها وذلك لتوقع حدوث تشققات بسبب الاجهادات المتولدة •

### فحص القشرة والقناة وغطاء القشرة

قبل البدء بالفحص تتوفر لدى الفاحص القاشطة والمطرقة والضوء الجيد شم تفحص القشرة وغطائها والقناة بالعين داخلا وخارجا باستعمال القاشطة لازالة ماموجود على المساحات التي يشك بوجود تنقر أو شقوق أو حفر ويمكن كشف التنقر بواسطة القاشطة ويحدد عمق التنقر بجهاز Pit Gage أما أذا كان التنقر كثير وعميق فيمكن تنظيفه بالرمل •

ومطرقة الفاحص يمكن أستعمالها لفحمر المساحات الرقيقة ، ان الخبرة في أستعمال المطرقة مهم جدا ، يستطيع الفاحص تحديد نقاط الضعف

بالاصغاء الى الصوت وترددة وملاحظة اثر المطرقة على المعدات، اما اذ توقع الفاحص وجود فطور فيمكن أستعمال السوائل النافذة للشكف عن الفطور أو برادة الحديد مع المجال المغناطيسي، ويتم فحص الحشوة جيدا الموجودة على فوهات القشرة والقناة وغطاء القشرة وكذلك الفلنجات والتأكد منء من المحشوة حتى يتم الغلق المحكم، أن القائسطة المحشوة حتى يتم الغلق المحكم، أن القائسطة تستعمل لفحص سطوح الحشوة وكذلك الزاويسة Straightedge ويتم أيضا فحص العيوب مثل الانتفاخ ،الانبعاج

وبثرات الهيدروجين عند مشاهدة مركبات وتتواجد بثرات الهيدروجين عند مشاهدة مركبات الحديد والسيانيد Ferri-Ferrocyanide المتي يكون لونها ازرق غامق على سطح الحزمة • ويتم فحص خط اللحام الموجود على القشرة وقد تحدث شقوق في المناطق القريبة من خط اللحام ويتم فحصها ببرادة الحديد والمغناطيس •

وتفحص القشرة من الداخل في المناطق المقابلة المفوهات الدخول والحواجز لحدوث التعرية من جراء سرعة المادة الجارية ، ويتم معرفة المناطق التسي أصابها التعرية وذلك بتوجيه الضوء الموازي للسطح وعندما تصنع المبادلة من الحديد الصب الرمادي وتدما تصنع المبادلة من الحديد الصب الرمادي السخم

قان نوع التاكل الدذي Gray Cast Iron فان نوع التاكل الدذي يحدث هو التآكل الكرافيتي وهذا مايحدث للقنوات التي فيها ماء أو على طول القشرة التي يتجمع بها المساء •

وكذلك فأن فوهات القشرة تفحص من الداخل من ناحية التاكل والفطور ويتم الفحص بالقاشطة والضوء اما السمك فيقاس بالاجهزة فوق الصوتية وكذلك الانابيب الصغيرة تفحص من ناحية التاكل والتعرية والفطور •

# فحص الحرم (Tube Bundle Test) فحص الحرزم

اول خطوة في فحص الحزمة هو الفحص بالعين عند سحبها من القشرة مع ملاحظة لون ونوع وكمية ومواقع القشور والترسب ، وهذا يساعد لتحديد مشاكل التآكل ، ان القشور الثقيلة المتجمعة على انابيب الحديد قد تؤدي الى تأكل عام للحزمة وانقلة المنسور از الترسبات على الانابيب المقابلة لفوهات الدخول الترسبات على الانابيب المقابلة لفوهات الدخول الماس المقشور الخضراء المترسبة على انابيب النحاس المقشور الخضراء المترسبة على انابيب النحاس

Copper تعتبر مؤشر على ان الانابيب متآكلة فالمؤتش صاحب الخبرة يستطيع تحديد المساكل والاستعاب ٠٠

الفاحص يستعمل القاشطة لفحص المناطـــق الواقعة بعد صفيحة الانابيب والحواجز لان هــذه المناطق لاتنظف جيــدا ٠

يمكن فحص الانبوب من الداخل بواسطة مصباح يمتد داخل الانبوب وذلك لكشف النقر وخفة السمك اذا تطلب فحص دقيق للانابيب يمكسن

استعمال المعدات الالكترومغناطيسية والعدسة المكبرة عند وجود فطر صغير بعد تنظيف المنطقة جيدا وانقص احد الانابيبيساءد على تحديد فترة بقاء المبادلة وحالتها وعندما يتم تبديل انابيب حزمة فيفضل فحصها والاستفادة من العيوب مستقبلا والمناطقة والمناط

ويتم فحص الحواجز والرباطات (Tie rods) وصفائح الانابيب وغطاء السرأس العائم ويتم الفحص بالعين من ناحية التآكل واي تشهوات اخرى وكذلك يفحص سطح الحشوات اشهاهة الي حفرة او تآكل • (Gasket Face)

ان تشويه صفائح الانابيب هو نتيجة التوسيع الكثير Over Rolling ، التوسيع غير الملائم ، للانابيب التمدد الحراري ، او النقل الخشـــن Rough hnadling ، يقاس السـمك لاجـزاء المبادلة بالاجهزة فوق الصوتية وتسـجل وعـادة يحتفظ بالسمك الحقيقي Original وكذلـك يحتفظ بالسمك الحقيقي Original وكذلـك السمك في كل توقف ، (Orig. + Kecorded) ، نعض الاجزاء يتم فحصها بدون قيـاس البعض الاجزاء يتم فحصها بدون قيـاس بواسطة الفحص بالعين ،

فحص الملفات وقشرة المبادلة ذات الانبوب المجاودة المجاودة المجاودة المجاودة المجاودة المجاودة المجاودة المحافظة المحتمدة المجاودة المجاودة المجاودة المحتمدة المحتمدة

الداخل في حالة الفحص بالعين ولذلك يتم صنعها من سبائك مقاومة للتأكل .

ويفحص السطح الخارجي من ناحية الحزات Nicks او القطع او الاخاديد Gouges او اي نوع من التلف الميكانيكي او انتفاخ bulging نتيجة عيب داخلي ويتم الفحص بوجود ضوء جيد وهذا مهم في حالة الفحص بالماء

يقاس السمك بالاجهزة فوق الصوتية ويسجل علما أن استعمال الثقب والقياس بـ hook Gage يسبب تلف المبادلة في تلك النقطـــة • ان لحــام السبائك المستعملة في الوحدة مثل الالمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ يحتاج الىمهارة وهذه غير متوفرة في المصافى الصغيرة .

الضرب الخفيف بمطرقة الفاحص (١٨ أونس) مهم عند البحث عن شق او كسر في المنطقة المكشوفة أن صوت المطرقة يعطى اشارة لحالتها ، ان صوت الضربة في الصفيحة المفطورة يكون خفيف Thinny والذي يمكن معرفته بالخبرة .

### فحص الاجزاء الثانوية

Inspection of Auxiliary Equipment

ويتم فحصها بالعين من ناحية التآكل والكسور .

تستعمل القاشطة لحفر وقشط الصدأ والقشور . تفحص بالمطرقة اجزاء الصمام والمقياس Gage المصنوع من الفولاذ •

امًا الاجزاء المصنوعة من الحديد الحب فانها لاتفدص بالمطرقة • يقاس السمك بالاجهزة فوق

الصوتية اما الاجزاء المصنوعة من الحديد الصبخيتم القياس بالـ Calipers

### الاختبار

بعد انتهاء فحص النضوحات والتصليحات . يتم الاختبار بتسليط ضغط وهذا يعني ملىء الوعساء بالسائل او الهواء وبضغط معين وهذا يتم طبقا للـ Construction Code وعندما تعزل المبادلة من التشغيل ، يتم لها اختبار قبل كشفها اما عن طريق الانابيب او عن طريق القشرة ، ويتم معرفة النضوح بملاحظة نقطة خروج المادة drain point من الفوهة السفلي المعزوله ، وعندما تنضح البادلسة تكشف ويعاد الاختبار مرة ثانية • مثال عندما يختبر رأس عائم باستعمال ضغط داخل الانابيب يرفسم غطاء القشرة وبذلك يتم تحديد النضوح في الحشوة او الانابيب الموسعة في الرأس العائم .

عادة الاختبار لايميز الانبوب الناضح عندما تكون الحزمة في القشرة ٠٠

ان المبادلات التي لاتستعمل الرأس العائـــم كم صنعت بحيث يتم الاختبار بالضغط عن طريق القشرة ثم يشخص كل انبوب فيه نضوح ثم يتم غلقــــه بمادة صلبة ومشابهة لمعدن الانبوب وتكون ذات نهاية مديبة · (Plugs)

وكذلك الانابيب التي تنضح يمكن تشخيصها وتعاد عملية التوسيع اذا كان السبب من التوسيع · المتالم \* ان فحص النضوح في كل توقف مهم وضروري خاصة وعند الوصول الى نسبة ١٠٪ من الغلق من مجموع الانابيب للمبادلة • عند تبديل الانابيب

يستعمل الاختبار لتأشير نضوح الانابيب الموسعة، على كل حال يتم الاختبار النهائي بالضغط داخـــل القشرة وداخل الانابيب ولكل مبادلة على انفراد .

عند الفحص بالضغط ، تفحص بالعين السطح الخارجي ، التوسيع والحشوات ، ويمكن تحديد التشويه والنضوح بالاختبار بالضغط ، الاختبار بالمغاز مهم في فحص المبادلات ذات الصفائح المهتدة والضغط المستعمل عند الفحص يعتمد على ضغط التصميم وضغط التشغيل ، هذه الضحوط تحسمه وضغط الكل مبادلة ،

قبل استعمال الضغط داخل القشرة ، يتأكد الفاعص من مسمك جدار الحزمة وهدى مقاومت للضغط و وكذلك يجب الحذر لتجنب التلف من جراء التمدد المراري للسائل المستعمل في الضغط المائي عند القيام بالفحص المائي او الفازي يجب ابعاد اي شخص ليس له علاقة بالفحص و

# Limits of thickness damed a succession

ان هدود السمك التي يسمح بها يجب أن تكون معلومة ، يوجد عاملين مهمين في هذه المشكلة :ـــــ

Retiring thickness السمك التقاعدي \_ 1

٢ \_ معدل التلف

هناك عدة متغيرات تؤثر على اقل سمك مشل المحجم والشكل والمعدن ومن الافضل عمل بعض المجداول لتسجيل مثل هذه المعلومات وعندما يسبب

التآكل والتعرية تلف ، غان معدل الفقدان من المعدن يمكن معرفته بالمقارنة بتسجيلات التفتيش المتعاقبة ، بعض الاحيان مخطط المبادلة يوضح هذه المعلومات ويحفظ مع التقارير .


ان امكانية تحديد الزمن الذي تصل فيه المبادلة الى السمك التقاعدي يعتمد على التبديل والتصليح المبرمج ، هذا وان اكثر المبادلات تكون ذات سمك يتحمل ضغط التشغيل الداخلي ، هذه الزيادة في السمك نتيجة لاحد العوامل التالية :ــ

ريادة متعمدة في السمك المصمم مثلل Corresion allowance متعمدا السمك الاعتيادي Normal بدلا من القيمة المصوبة •


٣ ـ وجود اقل قيمة لاغراض الانشاء
 ٤ ـ التغير الحادث في تشغيل المبادلة بتقليل
 في ضغط فتح صمام الامان او درجة حرارة المحدن
 او الاثنين معا ان هذه الزيادة في السمك وبمعرفة
 معدل التآكل نستطيع معرفة زمن التبديل او التغير ه

ان الاجزاء الداخلية مثل الحرم لاتؤدي الى خطورة في حالة العطب ولكن الاجزاء الخارجية مثل القشرة وغطائها تسبب خطورة في حالة العطب مثل التشمقات •

ان انابيب الحزمة التي تنضح يمكن غلقها اما القشرة فيعمل لها تبطين Lining ولاتوجد طريقة رياضية لحساب اقل سمك للتبطين •



TUBE SHEET SKETCH



FIELD SHEET SHOWING PERTINEN' I DATA NECESSERY FOR THROUGH INSPECTION

ثالثا: ـ طريقة فحص المراجل البخارية والاجهزة المساعدة Boilers (Steam اعداد المهندس / علي احمد مصطفى حماد

تستعمل المراجل البخارية في مصافي النفط لانتاج البخار والذي يستعمل لاغراض اهمها مايلي: ١ ــ كوسط لتوليد الطاقة كما في المحركات والتربينات وغير ذلك •

٢ \_ كعامل مساعد لبعض العمليات الكيمياوية
 في تصفية النفط •

۳ \_ كمصدر حراري لاتمام عملية التبادل
 الحراري او التسخين ٠

Externally fired

 The steam of the

كما يستخدم بضغط عالي او واطيء •

انواع المراجل 3


يقصد بالمرجل Fired Boiler ذلك النوع الذي يحتوي على غرفة احتراق يشتعل نيها اي نوع من الوقود وتستخدم الحرارة الناتجة في غرفة الاحتراق لتحويل الماء الى بخار داخل المرجلل ويمكن تقسيم المراجل الى نوعين رئيسيين هما مرجل ذو انابيب تدخلها النار Fire-tube ومرجل ذو انابيب يدخلها الماء الاعتران الماسا والنوع الاول Fire-tube يتكون اساسا

من وعاء اسطواني الشكل وعلى نهايته يوجد ــ لوح مجمع الانابيب Tube Sheet والذي يثبت او يمسك بانابيب النار Fire tube وفي هذه الحالة يكون الماء بداخل الوعاء الاسطواني وملامس لانابيب النار من الخارج ــ في حين ان غرفة الاحتراق المتصلة بالمرجل تصمم بحيث تمر نواتج الاحتراق والغازات Fule Gases نواتج النار حيث يتم التبادل الحـــراري وبتخر الماء داخل الوعاء ٠

وغرفة الاحتراق قد تكون مبطنة بالطابروق الناري وتقع على احد نهايتي الوعاء الاسطواني او ان تكون غرفة حديدية بداخل الوعاء الاسطواني ومحاطة بالماء فيما عدا جهة واحدة وعليه يسمى النوع الاول ذو اشتعال خارجي Externally fired والنوع الثاني ذو اشتعال داخلي Internally fired وفيما يلي بعض التصاميم الرئيسية للمراجل من نوع Fire-tube Boilers

The horizontal return Tubular


٠.



Typical Horizontal Return-Tubular Boiler.

شكل رقم -۱٤٧-

٢ - الاسكوتلندي البحري
 The Scotch marine
 كما في الشكل رقم -١٤٨ .



Typical Scotch Marine Builer,

## شكل رقم -11۸-


The Locomotive Fire box مرجل التاطرة The vertical Tubular ع - ذو الانابيب الراسية

المراجل السابقة نادرا ماتصنع لقدرات اكبر من من ٢٠٠٠ رطل بخار / ساعة ولضغط اكبر من ٢٠٠ رطل / بوصة المربعة والنوعين الاخيرين لاتستعمل في المصافي الحديثة غير ان النوع الاول شائع الاستعمال في المصافي القديمة واما المراجل من نوع انابيب الماء فتتكون من وعاء او اكثر من وغاء او اكثر من صف Bank او اكثر ترتبط بنهايتي

اكثر من وعاء . وفي هذا النوع من المراجل يكون الماء بداخل الاوعية والانابيب . ودائما يحترق الوقود في غرفة خارجية مصممة بديرث تلامس الحرارة والغازات Fule Gase السطح الخارجي للانابيب لتسخين الماء بداخلها وقد تقدم انابيب الماء الى تقديم اخر مثل مرجل ذو انابيب مثنية مستقيمة Straight tube او ذو انابيب مثنية والشكل رقم (١٤٩) يوضح مرجل ذو وعاء واحد وانابيب مستقيمة والشكل رقم (١٥٠) يمثل نفسس النوع ولكن الوعاء متعامد مع الانابيب و


والشكل رقم (١٥١) يمثل نفس النوع من الانابيب المستقيمة ولكن ذو وعائين متجاورين والانابيب مصلة ببعضها رؤوس Headers مسن جهة ومن الجهة الاخرى متصلة بالاوعية .

أما المراجل من نوع الانابيب المثنية bent-tube ففي الغالب تظهر بتصميمات واشكال متعددة والحالات ماتاخذ أشئال النوع الأول Straight tube ولكنها دائما تحتوي على أكثر من وعاء وتتحصل الانابيب بالاوعية مباشرة وهذا النوع من المراجل يكون ذو سحب متوازن او ذو اشتغال تحت ضغط وجعل الانابيب المثنية تسمح بدخول الانابيب الى الوعاء قطريا (في أتجاه مركز دائرة الوعاء) مصا يسهل عملية تثبيت الانابيب بواسطة Rolling ويسمح بالتمدد والانكماش والمرونة في التصميم والاشكال ١٥٢ . ١٥٢ ، ١٥٤ ، توضح




شستل وقسم (١٥٠)

(189) .........




Typical Straight-Tube Boller with Two Longitudinal Drums 200

شکل رقب (۱۵۱)




-Typical Two-Drum Bent-Tube Boiler with Water Cooled Combustion Chamber and Spreader-Type Stoker.






-Typical Vertical Water Tube Builer, Oil or Gas Fired.

1907 23, 25



-- Typical Bent-Tube Boiler,


ست رتم (۵۵)



tarefore Sectorious of Two Desira Rose Take Bull-


108 - \_\_\_\_\_





والمراجل من نوع انابيب الماء غالبا ماتستعمل لانتاج كميات كبيرة من البخار وايضا لضغوط ودرجات حرارة عالية فيصل أنتاج هذا النوع لحصوص مدررة وطل بخار ساعة ولضغط حتصى مدرره رطل / بوصة مربعة ولدرجات حرارة فصي حدود ١٢٠٠ق وشكل رقم (١٥٦) يوضح مرجل نمل ي من هذا النوع ويحتوي محمص البخار Super heater والموفر محمص البخار Economizer والشكل رقم (١٥٧) يوضح تصميم نمطي أخرر والشكل رقم (١٥٧) يوضح تصميم نمطي أخرر والمسمى Co Boiler

شستند راسه (۲۵۱




نسکل ردید (۷۵۲

### الموفسس ومسخن الهسواء

الغازات الصاءدة الى المدخنة •


والموفر عادة يتكون من مجموعة من الانابيب موضوعة في طريق غازات الاحتراق الخارجـــة




linhaler the Probester (Bosuperative Type).

ئست رقب (۱۵۸)

مباشرة من المرجل وعن طريق هذه الانابيب يدفسم تستخدم كاجهازة اضافية في بعض التماميم الحرارة المفقودة وبنفس الاسلوب تقريبا يتكون لغرض توذير بعض الحرارة المقرودة من مسخن الهواء ولكن غائدته هو تسخين الهواء الداخل الى غرفة الاحتراق والاشكال ١٥٨ : ١٥٩ ، ١٦٠ توذيح بعض انواع مسخنات الهواء .



السكل رقيم (١٥٩)



شستار رقده ۱۱۲۰۱

واستعمال مسخنات الهواء تساعد بشكل واضح عند أستعمال أنواع الوقد المنخفضة الدرجة وينبغي أن يكون في الحسبان أن أستعمال الوفر ومسخن الهواء يعتمد علي أقتصادية التشغيل ومدى مايمكن توفيره من الوقود ولايشترط وجود هذه الاجهزة في كل مرجل و

### Super heater

وهو عبارة عن صف من الانابيب الداخلة في مجموعة أنابيب المرجل يدخلنيها البخار (الناتج من التبادل الحراري بين الماء وغازات الاحتراق في أنابيب أخرى) ليتم تبادل حراري مرة ثانية بين البخار وغازات الاحتراق لرفع درجة الحرارة وجعل البخار محمص Super heat، وقد يكون تصميم المحمص بحيث يتم التبادل الحراري بالاشعاع أو الحمل أو بالاثنين معا حسب تصميم وضع الانابيب ومجرى غازات الاحتراق والبخار المحمص أكثر فائدة وكفاءة في حالة أستعماله لتوليد الطاقة خاصة باستعمال التربينات الغازية التي تحتاج الى بخار ذو ضغط وسرعة عاليتين و كما قد تكون الحاجة ملحة لاستعمال البخار المحمص في بعض عمليات التشغيل للحصول على درجة الحرارة بعض عمليات التشغيل للحصول على درجة الحرارة المنادية لاتمام التفاعل التشغيلي و

### الاجهزة الساعدة Auxiliaries

هناك بعض الاجهزة المساعدة والهامة والتـــي يحتاج اليها المرجل البخاري مثل = \_

١ \_ معدات مناولة الوقـود •

۲ \_ مشاعــل الوقـــود Fuel burners

Combustion الاشتعال – اجوزة تحكم الاشتعال – ۳

ع \_ مراوح فسخ الهواء Forced-draft fans

ه \_ مراوح سحب الهواء Induced-draft fans

Feed water heaters

٧٠ \_ معدات معاملة الماء وطرد الهواء المذاب

Feed water-treating and Dearating Equip

۸ \_ مضخات تغذيــة الماء!Feed wafer pumps

۹۰ \_ معدات تصریف الماء الزائد

Boiler water Blowing Equipment. Soot blowers الدخان الدخان ١٠

Dust Collectors الاتربة

1772 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

۱۲ ــ منشات ممر الغازات الملتهبة ۱۲ ــ منشات ممر الغازات الملتهبة Flue-Gas duct work

Stacks or chimneys الداخين الداخين

Ash-handling معدات مناولة الرماد

Equipment.

Safety Valves الأمان ا

Instrument ما المعارض والتحكم عمل التعالم الت

نظم فحص المراجل المحدد المس التصنيع المنافظة المحدد المراجل البخارية بغية المحافظة الحدد المراجل البخارية بغية المحافظة الحدد والمن العاملين والثروة القومية وكمثال على ذلك فقد تندس قوانين الدولة على أتباع نظلم المجمعية الامريكية للمهندسين الميكانيكين في تصنيع المراجل ASME power Boiler code وجميع القوانين تنص على وضع بيانات التحسنيع الموا، بطبعها على الوعا، مباشرة أو على لوحة

منفصله تثبت عليه لترنديج اسس وقواعد التصنيع وعالبا ماتحتوي على البيانات التالية - - ١ النظم المتبعة في بناء المرجل مثل ASME DIN B.S

٣ \_ رقم تسلسل الانتاج للمرجال

ع \_ ضغط التشغيل الاعلى المسموح به

ه \_ ساحة أسطح التسخين للمرجل

٦ \_ سـنة الصـنح

وهذه اللوحة في غاية الآههي النه التيح الفاحص المعلومات الاساسية عن تدسيم المرجل وايضا تتيح له الاتصال بالمسانع او بشركة التأمين للحصول على مستندات التحذيج الاولية أذا تطلب الامر ذلك •

أغراض الفحص ومسببات التلف Reasons for Inspection and Causes of Deterioration

تفحص المراجل دوريا لغرض التاكر ما أذا كان التلف قد بدا في الظهور أم أن المرجل مازال في حالة جيدة وتأتي صلاحية المرجل Safety بعد الأمان Safety في المعامل التديثة المعقدة وبصورة أخدس في المحافي ، فأي توقف أضطراري صغير البخار أو القوى المحركة قد ينتج عنه موقف خطير ومعقد لعملية الانتاج والتصفية تستدعى عدة أسابيسع للرجوع الى الحالة الاعتيادية لعملية الانتاج وفي ضوء حالة المرجل يقرر الفترة القادمة الماشستغال واعادة الفحص لتلافي مثل هذا الاضطراب ، كما

ان الفدم المبرمج يساهم في تقليل الغقدد المراري الذي ينعكس بدرره على تكاليف الانتاج ويجعل عملية الصيانة للمرجل أكثر كفاءة في الوقت والجهد والمال من عمليات الصيانة الاضطرارية .

## أسحباب التلف

من اخطر أسباب التلف للمرجل حدوث حرق في معدن الانابيب over heating نتيجة تأشير العزل الحراري بين المعدن والماء نوجود زيدت أو تشور أو رواسب من جهة السطح الملامس للماء وبسبب أخر ليس أقل خطورة من سأبقه ويددث عنه الحرق over heating وهو ملامسة اللهب لاسطح التسخين مما يسبب زيادة في كميات الحرارة المنقولة عن طاقة الماء الحار بالداخل و المعرارة المنقولة عن طاقة الماء الحار بالداخل و المعروب المع

وتكون النتيجة في الحالتين تاكدد المعدن وتشوه في الاجراء العاملة تحت الضغط، وقد تصل الحالة الى الانهيار الكامل وتسرب البخار والماء الى الخارج وقد يحدث الحرق في بعض الاحيان نتيجة لسوء التشغيل أو وجود خطا في أتجاه دورة الماء أو وجود انسداد جزئي او كلي في مجرى الماء وهناك نوع أخر من الانهيار وهو مايسمى بالتبريد المفاجى، أخر من الانهيار وهو مايسمى بالتبريد المفاجى، الانابيب الراسية ، فقد يحدث في بعض الاحيان نتيجة لسوء التشغيل أن تصبح الانابيب مملوة نتيجة لسوء التشغيل أن تصبح الانابيب مملوة بالبخار المحمص وفي درجات حرارة عالية ثم ياتى بالبخار المحمص وفي درجات حرارة عالية ثم ياتى مما ينتج عنه شق ميكروسكربي في المعدن غالبالما

هايكبر ويسبب الانهيار التام و كما قد تحدث هذه الظاهرة في أنابيب التحميص ويكون التلف بدرجة شديدة أذا ما أسط المرجل بمعدل عالي من حالة البرودة و ففي هذه الحالة تكون كميات البخار المارة في أنابيب التحميص ليست بالدرجة الكافية لتبريد الانابيب مما ينتج عنه تشوه في الانابيب وتأكسد معدنها وكما أن عدم أشتغال أجهزة فصل البخار بصورة صحيحة تزيد من كمية الامسلاح والترسيات في أنابيب التحميص وتكون النتيجة حرق المدن أيضا و

وقد تحدث ظاهرة الحرق أيضا في الاجزاء غير المعرضة للضغط مثل الطابوق الناري والغطالة الحراري والمشاعل والمنشأ الحديدي والغالف يحدث هذا الحديدي الخارجي ١٠٠ الخ وفي الغالب يحدث هذا نتيجة التشغيل بصورة خاطئة ، فمثلا أذا أزيلت طبقة العزل الحراري نتيجة تهدم ميكانيكي للحديدي عوشر اللهب في المنشأ الحديدي أو في الغلاف الحديدي الخارجي وتظهر المناطق الحارة العدن وانهيار الجزء والتي أذا تركت تسبب تأكسد المعدن وانهيار الجزء وهناك ظاهرة التلف بواسطة الناكل Corrosion

فجميع أسطح الرجل الداخلية والخارجية وكذلك الموفر ومسخن الهواء معرضه للتاكل ويعتمد معدل التلف بواسطة التاكل على عوامل عدة منها المساء المستعمل للمرجل ومدى معاملته كيمياويا ونوعوا الوقود المستعمل والجو الخارجي المحيط بالمرجل فقد يحدث التاكل بواسطة الغازات الحارة فسي

الجانب المعرض لها من أنابيب الموفر ومسخنات الهواء ، وتعتمد شدة التاكل على كمية الكبريت أو الاحماض في غازات الاحتراق ، وتكون ذات تأثير فعال أذا وصلت درجة حرارتها الى نقطة السيولة اثناء مرورها على هذه الاجهزة في طريقها السي المدخنسة ،

وقد يحدث التاكل في الانابيب والاوعية في الجانب المعرض الى الماء وتعتمد شدة التاكل على مدى معاملة ماء التغذية كيمياويا قبل الاستعمال،

ويحدث التاكل الخارجي لاجزاء المرجل أذا كان معطل عن العمل لفترة طويلة ، والوقود الحاوي على الكبريت قد يترك السناج والرماد على مناطق عديدة من المرجل التي أذا تركت أثناء توقف المرجل قد تكون مع بخار الماء حوامض كبريتيه شديدة التأثير على تاكل وتلف هذه الاجزاء \_ كما أن ترك المرجل عاطل لفترة من الزمن في جو دافىء \_ رطب يعرض أجزاء ومنشات المرجل الى التاكل ، والهشاشة القاعدية . Caustic embrittlement

لاوعية المراجل تتسبب في نوع خطير من التلف و وهي نوع شاذ وغريب من التاكل يعزى الى وجود الصودا القاعدية بتركيز عالي مع وجود أجهادات عالية في معدن المرجل مما يتسبب في اضعاف المعدن نتيجة حدوث شقوق مجهرية على حدود بلورات المعدن ، ولكن نتيجة للتقدم الحالي في طرق معاملة ما، التغذية وعمليات أزالة الاجهادات بالحرارة فان هذه الحالة أصبحت قليلة الحدوث ، وفي بعضر

المراجل التي تعمل في درجات حرارة وضعوط مرتفعة فان بعض من جزئيات الماء يتحلل الروكسجين والهايدروجين الحر ، وفي استملاء الهايدروجين الذري النفاذ خلال المعدن مما يتسبب في مشاشة المعدن وتسمى هذه الحالة التائلل بالهايدروجين المعدن Hydrogen attack

وتكرن هذه الحالة مؤثرة على أنهيار المحسدن أذا زادت درجة الدرارة على ٩٥٠ ف : وفي أجسزا المحمص وبعض الانابيب الاخرى والتي تكون درجة حرارتها أكثر من ٨٥٠ ف قد يحدث انهيار خطسير للمعدن في بعض الانواع للصلب وهي ماتسسمى

والتعرية أو الناكل Graphitization والتعرية أو الناكل الميكانيكي Erosion قد يلعب دورا مهما في تاكل أجزاء المرجل بسرعة عالية • وفي هــــذه الحالة يتاكل العدن أو المادة نتيجة احتــكاك ذرات الرماد بسرعة عالية أو تصادم تيار من البخار أو الماء صادر من تسرب في وصلة برشام Riveted أو وصلة تمــدد Joints

الماء لهذا النوع من التلف نتيجة لعدم أستقامة نافخ المناج Soot blower بصورة تجعل المناج المناج الانابيب بدلا من النفخ فيما بينها لازالة السناج ، وقد تزيد حالة التلف بواسطة التلكل المكانيكي أذا كان مرتبط معه تاكل كيمياوي فمن المعرووف أن عملية التعرية تكون مؤثرة بصورة أكبر على نواتج التاكل اكثر من المعدن نفسه : كما

أن السطح النظيف نتيجة التعرية يكون اكنز قابلية للتآكل الكيمياوي من السطح المعطى بنواتج التآكل،

وعندما يترسب الرماد المتخلف عن حرق الوقود على سطح العازل الحراري وفي درجات الحرارة العالية فانه قد يحدث نوع من العامل المحاعد والذي يكون نوع من الخبث اللزج ، والعامل المساعدة هنا قد تكون أكاسيد المعادن مثل الفنانديوم والمولبدينوم أو الاملاح أو الكبريت ، ولقد سجل على الاقل ثلاثة أنواع من التلف نتيجة لتكون مثل هذا الخبث اللزج وهي = -

۱ - أذابة بوجود العامل المساعد Fluxing and melting

۲ \_ النفاذيـــة Penetration

۳ \_ تفاعل کیمیاوي Chemical action

ويكون التاثير العام لتكون هذا الخبث للتقايل من سمك العازل الحراري والذي بالتالي يقلل من كفاءة العزل الحراري ويسمح بتسرب كميات حرارية عااية للمنشأ الحديدي المرجل اما التلف المكانيكي الذي يحدث لاجزاء المرجل يكون لعدة أسبباب أهمها مايلي = —

۱ ــ تعب المعدن الحراري Thermal fatigue والناشي، من تكرار عمليات التمدد والانكماشـــس بالحرارة •

٢ ــ زحف المعدن Creep للاجزاء المتعرضة لدرجات حرارة وضغط عاليين وغالبا ماتحدث عندما تكرن درجة الحرارة اعلى من ٨٠٠ ف

٣ ــ الاجهادات غير الطبيعية المتكونة نتيجــــة
 التغير السريع في درجات الحرارة والضغط وخاصة
 في حالة الاوعية ذات السمك العالي .

- Stress rupture ع الكسر الجهددي الكسر الجهددي
  - ه \_ الاستعمال الخاطئ لمدات التنظيف .
- ٦ \_ الاستعمال الخاطئ، لدرافيل الانابيب tube rollers
  - ٧ \_ هبوط الاساسات.

 ٨ ــ التحميل الخارجي الزائد عن الحد من جراء التحالات الانابيب الخارجية وتأثير الربح والزلازل وما شاره ذلك

٩ ـ التهلاك أو كسر الاجزاء المكانيكية المتحركة
 ١٠ ـ اللجار غرفه الاحتراق نتيجة خطأ فلسي التشغيل أو الاشتغال •

۱۱ ــ عدم استعمال الحشوات Gaskets
 المناسبة والتي تسمح بتسرب البخار وتتسبب في خدش اسطح الانطباق Seating surface

# تحديد الفترات الدورية لفحص المراجل

كما سبق القول أن في كثير من الدول تحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفترات المناسبة التي يجب فحص المراجل عندها وفي حالة عدم وجود مثل هذه القوانين فعلى الفاحص أو شركة التامين تحديد هذه الفترة حسب حالة المرجل وعمره وعمليات معاملة ماء التغذية ونوع الوقود المستعمل، وايضا ترتبط هذه الفترة بالوقت المناسب لايقاف المرجل أذا لم يكن هناك مرجل احتباطي انوفسيد الطاقة اللازماة .

أحتياطات الامان واعداد العمل لعملية الفحص يجب أخذ أحتياطات الامان قبل الدخول السي أوعية المرجل أو صندوق النار ، فيجب عزل جميع الانابيب والاتصالات الخارجية بالمرجل مثل أنابيب البخار وماء التغذية ونافخ السناج سواء بفتــــح النه الله وضع أقراص العزل ؛ وأذا كان أكثر من مرجل مرتبط بمدخنة واحدة فيجب غليق Flue-duct damper لنع دخول الغازات الحارة من المراجل المجاورة ويجب الانتظار حتى تهبدط درجة المرارة داخل المرجل الى الدرجة المناسبة لدخول الاشخاص بامان مع وجود التهوية المناسبة. وعند الدخول البي غرفة الاحتراق يجب ارتـــدا، الملابس الواقية التي تحمى الجسم والعيون من المواد الخادشة الموجودة في ترسبات الفرن وفي الرماد المتطاير • كما يجب وضع المراهم المناسبة لحماية الأجزاء العارية من الجسم عندما تكون مركبات الكبريت موجودة في جو المرجل الداخلي ٠

## الأعداد لعملية الفحمس = -

يجب أعداد المرجل أعدادا جيدا لعملية الفحص، فبعد تبريد المرجل وفتحه تنظف جميـــع اسـطح الانابيب والقشرة والجدران وتزال عنها الاتربة والرماد وقد يحتاج الامر الى أستعمال قاشــطة

او عدد يدوية لاخلهار السطح وقدمية عن مرب وفي بعض الحالات يكون التنظيف بالرمل Sand blasting أمرا مروريا العملية الفحص وقد يكون من المناسب جدا للفاحص

أن يلتى نظرة على المرجل فبل عملية المنظيف فبعد عملية أيقاف المرجل وتبريده للدرجة المناسبة تفتح فتحات التصريف للمياه وتفتح البوابات لعملية التهوية اللازمة ، ونظرة فاحصة للمرجل على هذا النحو قد تفيد الفاحسكثيرا في التحليل والاستنتاج وتتم عملية التنظيف المبدئية بواسطة الغسل بتيار ماء جاري للقشرة والانابيب لازالة الطين والقشور السائبة وغير ذلك ، ويراعى أن يكون تدوير الما، من أعلى نقطة ممكنة لحمل المواد الغربية والترسيات الى فتحات التصريف blow off

طرق الفحص وحدودها

Methods of Inspection and Limits

على مدؤولي فحص المراجل أن يكونوا علسى معرفة تامة باجزاء المرجل والترتيب العام لها وكذلك تكوين وعمل كل جزء من المرجل المراد فحمه والفحص الخارجي العام يمكن أجراءه في أي وقت، وعند فحص المرجل أثناء الاشتغال فانه بالامكان أكتشاف بعض الحالات التي قد تكون من الصعب ملاحظتها عند توقف المعدات ويمكن الحمول على معلومات قيمة ترجح فائدة الفحص أثناء الاشتغال أيضا فان فحص المنشات الخارجية مثل السلالم والمرات وغير ذلك يمكن فحصها أثناء اشستغال المرجل وبالطبع يكون الفحص بالعين المجسردة وملاحظة أي أثار للتاكل من جراء الجو الخارجيي ويمكن الاستعانة بالمطرقة والقاشطة للتأكد من ذلك وخاصة مناطق أتصال الالواح بالمساند الجانبية والتي تتاكل من جراء تكون الرحلوبة في هذه المناطق والتي تتاكل من جراء تكون الرحلوبة في هذه المناطق

وكذلك ندون بعض الاحماض نتيجة الغازات المتصاعدة من المدخنة ، كما وان البراغي تتاكل بسرعة نتيجة لهذه العوامل ويجب فحصها بواسطة الات الربط Wrenches من عدم وجود الشقوق فحص اللحامات والتاكد من عدم وجود الشقوق نتيجة الامتزازات كما يجب ملاحظة عواملل السلامة على المرات مثل المناطق المتعرجة أو العارية أو النابضة ،

# Foundation' الاسالا الاسالا

أن فحص الاساسات ذو اهمية بالغية فأن أي مبوط أو أنكسار في الاساسات قد ينتج عنه موقف خطير للاجهزة أو المعدات مثل أنهيار الانابيب وخروج البخار ، ويتم الفحص بملاحظة أماكسن التشقق أو أنهيار الفرسانة أو أزالة المبغ ويمكن استعمال الميزان المائي لقياس مدى الهبوط ، أيضا نلاحظ مدى أستقامة الاتصالات الخارجية مسن الانابيب وغير ذلك بالنسبة للمرجل حيث تظهر مدى المستقامة وثبات الاساسات ، كما يمكن أسستعمال المطرقة لفحص الاساسات فان أنهيار حبيبات الخرسانة بسهولة تحت المطرقة يظهر أماكن التلف في الاساسات ،

# النشات الحديدية Boiler Supports

تتكون معظم محطات توليد القوى البخارية من منشات حديدية مجمعة بواسطة البراغيي أو البرشام Rivets ويكفى عمل نظام دوري لفحص هذه النشآت ومدى سلامة اجراء الرباطاب

كما يجب أن لايغيب عن الذهن أحتمال وجـــود مناطق ذات أحمال عالية Over stressed نتيجة تغيرات أو وضع معدات جديدة ويمكـــن التعرف على هذه المناطق بملاحظة أماكن الترخيم أو الهطول Excessive deffection أو أزالة الصبغ أو القشور . أما الاماكن المتعرضة للرطوبة وغازات الاحتراق فتتعرض للتآكل ويجب فحصها دوريا بواسطة المطرقة أو باجهزة قياســن الســـمك .

كما أن كثيرا من تصاميم المراجل خاصة الكبير منها تكون محملة على قواعد متحركة Sliding feet متى تسمح بالتحرك اثناء التغيرات الحرارية للمرجل وعدم حدوث اجهادات داخلية أو تُشوه في جسم المرجل وعليه يجب أن تكون هذه القواعد نظيفة وبها شحم يسمح بالحركة بسهولة وعدم وجود أي عوائق كما يجب فحص أستقامة واستواء هدذه القسواعد و

كما ويوجد في المراجل ذات أنابيب الماء الكبيرة المحجم ، حديثة التصميم أعمدة شدTension Rods تربط المرجل من الاعلى ، ويجب فحص هذه الاعمدة بالطرق الخفيف عليها وسماع الصوت ، فأذا كان الصوت واضح ( جرسى ) يعني ذلك أن العمود متحمل الحمل المطلوب منه أما أذا كان الصوت غير واضح او كان العمود مرتخيا فمعنى ذلك انب

جدران غرفة الاحتراق Furnace Walls في العادة تتكون جدران غرفة الاحتراق مــن

الطابوق الحراري لمواجهة النار وخلفه يكون طابوق عزل وبعده طابوق عادي أو قشرة حديدية وتتاثر جدران غرفة الاحتراق حسب شدة النار ونصوع الوقود المستعمل ومدى أنتظام التشغيل وشدته ويجب على الفاحص ملاحظة تكون الشقوق فسي الطابوق الحراري نتيجة لعمليات التمدد والانكسار ويمكن الاستعانة بسكين رفيع أو قاشطة لقياسعمق الشق ، كما يمكن ملاحظة أماكن التشقق من الخارج اننا، التشغيل ، بملاحظة أماكن التارة الحمراره كما أو أماكن أز الة الصبغ أو تغير لونه أو أحمراره كما يجب ملاحظة أماكن الفتحات والابواب حيث نتاثر يجب ملاحظة أماكن الفتحات والابواب حيث نتاثر مذه الاماكن بسرعة ، كما أن القشرة الحديدية قد متعرض الى التاكل نتيجة تسرب الغازات ووجود رطوبة أو أثناء النعسل بالحامض ،

### أتصالات الانابيب الخارجية

هناك عدد من الانابيب الخارجية المتصلة مـن حول المرجل وتمثل أتصالات حيوية لتشغيل المرجل: وسلامة هذه الانابيب والاتصالات ذات اهميـة قصوى لسلامة العاملين واستمرار عطية التشغيل للمرجـــل ٠

وفي الغالب يكفي الفحص البصري لاكتشاف اماكن النضوح في الانابيب الخارجية واول مظهر النضوح يكون هو تساقط قطرات المياه من العازل الحراري، ولكن يجب الاهتمام بالنضوجات التي تنشأ في الانابيب ذات الضغط المالي ودرجات الحرارة العالية حيث أنها صعبة الملاحظة ، كما أن النضوحات الكبيرة والمتوسطة قد تحدث صوت لدى

تسرب البخار • ثم أن تساقط قطرات هـن المـا في منطقة ما قد يكون ناتج عن نضوح في منطقـة تبعد عدة أقدام ، ومن المعروف أن البخار المحمد لا لون له ويجب على الفاحص اتخاذ الحذر عند الفحص حتى لايصيبه الاذى ويمكن الاستعانـة بعمود خشبي طويل بطرفه مجموعة من الخـرت البالية والتي تهتز بشدة عند ملامسة البخار لهـا مع احتمال انضرام النار بها أذا كان البخار شديد الحـرارة •

وفي كثير من الاحيان يحدث النضورح في الوصلات بعد أعادة التركيب لوجود حشوات غير مناسبة أو وجود مواد غريبة أو عدم استواء أو أستقامة الانابيب أو عدم الربط الجيد للبراغي والانابيبغير المفرغة من المياه نتيجة أهمال العاملين أو نتيجة سوء التصميم وخاصة في الأماكن السفلية أو أماكن تجمع المياه تتعرض لظاهرة الطرق المئي المحال فجائية كبيرة على الانبوب نفسه وليس غريبا أن يحدث نضوح سريع في هذه المناطق و

النضوحات الخارجية External leaks

يمكن ملاحظة النضوحات الخارجية بالنظرول اثناء تشغيل المرجل سواء من الوعاء الرئيسي حول فتحات الايدي او من الاجراء المساعدة والتي تعمل تحت ضغط، ويجب اصلاح هذه النضوحات بالسرعة اللازمة حيث ان البضار سريع التعرية Erosion مما قد يتلف سطح الانطباق او يزيد من فتحات النضوح، وفي كثير

من تصاميم المراجل تكون احد نهايتي وعاء المرجل مرئي للعيان ويجب ملاحظة اماكن النصوح حرول اماكن الرباطات ، لايجب (اطلاقا) غصص الاجراء العاملة تحت الضغط بواسطة المطرقة .

# الحالة الداخلية لغرفة الاحتراق

يمكن فحص غرفة الاحتراق اثناء التشسخياء الخفيف ( بدون حمل ) من خلال ابواب الملاحظة الخفيف ( مدون حمل ) من خلال ابواب المراقبة Observation doors و من خلال الابواب الاضافية peepholes منتحها فترات حسفيرة اثناء الاشتغال وملاحظة وفحص غرفة الاحتسراق وفي الحقيقة فان امكانية الفحص بهذه الطريقسة يعتمد على نوع وتصميم المرجل كما يلي ن


ا ـ الحالات الشائعة في مراجل انابيب الماء وبعض انواع مراجل انابيب بالنار وبعض انواع مراجل انابيب بالناري لاي المجزاء او مقاطع متساقطة أو اي تعرية واضحة في المجدران الجانبية والخلفية والجدران الوسطية لمجموعة انابيب الماء ، كما يجب ملاحظة حالة الاسقف والحواجز Baffles والانبعاج الماء الخارج من الطابوق Baffles والانبعاج الماء من الطابوق ويجب تدوين جميع الملومات عن العيوب لغرض الفحص المستقبلي الشامل ،

الهبب فحص مظهر اللهبب مخصص مظهر اللهبب Flame pattern من حيث الانتظام وعدم الاضطراب unevenness and streaks والتي تدل على الانسداد الجزئي او عدم ضبط المساعل

الصعب اختشاف النضوهات المسغيرة ولكسن النضوهات الكبيرة تعطى بعض الظواهر مئسل أنسياب الماء من أحد الانابيب أو زيادة تصداراب مظهر اللهب و كما يمكن ملاحظة أنتفاخ الانابيب والتي عادة تحدث قبل الانهيار وفي هذه الحالسة يجب آيتاف المرجل وتحاشى الايتاف الاسلراري والشكل الاتي يوضح انهيار أنبوب سلم

او وجود اوصاخ بالمشاعل كما يجب ملاحظة انحياز اللهب تجاه الجدران الجانبية او السقف او مجمع انابيب الماء ، كما تلاحظ المشاعل ذاتها من وجود عطب بها نتيجة الاحتراق الزائد كأن يكون بها شقوق مما يجعل مظهر اللهب ردى، ،

ب مراجل انابیب الماء Water-tube Boiler یه کن ملاحظة انابیب الماء من خلال غرفــــــة الاحتراق لاکنشاف اي نضوح ـــ وقد يکون مــــن



-Tube in Water-Tube Boiler Which Failed from Overheating.



—Bulge in Bottom of Horizontal Return-Tubular Boiler (Caused by Overheating a Spot Where a Pile of Loose Scale Has Been Deposited on the Inside).

1711 - ---

7 ـ يجب فحص غرفة الاحتراق دوريا لاكتشاف حدوث أنتفاخات أو جيوب هوائية blistered في الواح الفشرة الخارجية وفيي الدقيقة فان وجود مثل هذه الظواهر يعنى وجود ناف كبير ينذر باحتمالات خطيرة ولاجلها يجب فحص المرجل دوريا والشكل رقم (١٦٢)ينائر أنتفاخ في قاع مرجل افقي ذو أنابيب راجعة return tubes

ج ـ مراجل أنابيب النار Fire-tube Boiler

ا ـ يجب فحد براغي التثبيت لمراجل أنابيب النار stay bolts لاحتمال نضوحها من داخل مندوق النار ، ومن الصعب ملاحظة البضار أو رؤيته ولكن يمكن الاستدلال على نضوح البراغي برجود رواسب حول راسي البراغي أو وجسود منطقة باردة Cold spot

" س في بعض المراجل يمكن ملاحظة نهايات الانابيب فقط ويجب فحص هذه النهايات لاحتمال وجود النضوح حول Rolls ويجب أن تكون الانابيب نظيفة وخالية من تراكم الرماد ، كما يجب فحص لوح مجمع الانابيب warpage نتيجة الاحتراق والانابيب البارزة عن لوح مجمع الانابيب باكثر مصن ١/٨ قد تكون محترقة ،

# ۵ اوعية المرجل Boiler drums

جميع الاوعية في أي نوع أو تصميم وسواء مصنعة باللحام والبرشام Riveted فانه يمكن ملاحظة بعض منها من خلال غرفة الاحتراق وتفحص من ناحية وجود شق أو نضوج أو تاكل أو أي أندثار أخر •

الاجهـزة المساعدة الناء الناعدة أثناء أن الفحص الخارجي للمعدات المساعدة أثناء أشتغال المراجل يعتبر من أهم المراحل لفحص هذه الاجهزة، فعدم الاشتغالبصورة محيحة والاعراض الاخرى تسجللتكون جاهزة ومساعدة لاغراض الفحص الشامـل الداخلـي أثناء الفحص الماء وحيث أن هـذه المعـدات وحيث أن هـذه المعـدات للمناه المرجل وكذا درجة تعقيده فاننا سوف نهتم فقـط بالاجهزة المساعدة الرئيسية والمرتبطة باغلب المراجل.

ا ـ اجهزة الامان المان الامان الامان الامان الامان الامان الامان يجب فحص صمامات الامان مناط الانفتاح الكلي popping pressure

ومدى الانفتاح لتخفيض الضغط blowdown range بين حين واخر أثناء التشغيل الفعلي للمرجل ، ويجب أن تكون منظومة الانابيب لنفخ البخار الزائد والتي تعلو الصمام وكذلك الحوامل المثبته لها ذات تصميم جيد لاتؤثر باي أجهادات على خواصس تشغيل الصمام ، وكذلك يجب التأكد من عدم وجود أي حائل يمنع تشغيل الصمام مثل wedges or أي حائل يمنع تشغيل الصمام مثل blocks والتي تستعمل أحيانا لايقاف عمد الصدمام .

المان الهوائي الموائي الموائق الموائق

# ب ــ أعمدة الماء والمقاييس الزجاجية Water columns and gage glasses

يجب فحص أعمدة الماء والمقاييس الزجاجية الاحتمالات النفوح أو الانسداد وأذا لا يمكن أصلاح الانسداد فيجب أيقاف المرجل في الحال وتنظيف الوصلات • كما يجب أن تكون الزجاجة الامامية نظيفة ومستوى الماء مرئى بوضوح ، ويجب أن تكون صمامات دخول وتصريف المياد تعملل بسهولة وايجابية •

## ج \_ مراوح ضخ وسحب الهواء

Forced and induced-droft fans

تفحص مراوح ضخ الهواء من حيث صلاحياة أشتغالها وعدم وجود أهتزاز زائد أو وجود أرتفاع في درجة حرارة المحاور واستقامة اعمدة الادارة ، ومراوح سحب الهواء تتعامل مع الغازات المحترقة وهي غالبا خادشة Corrosive ولذا يجب فحص الغلاف الخارجي لها لاحتمال وجود تاكل أو تعريات و دورا

## د \_ نافذات السناج Soot blowers

يجب فحص السناج سوا، العاملة بالبخار أو الهوا، من حيث نضوح أو أعوجاج أو أنحنا، الوحدة مما يعيق أشتغالها . كما يجب فحص الوحدة أثناء أشتغالها للتاكد من النفخ بصورة صحيحة وفي مجال القوس المرسوم له وان عملية الادخال والسحب صحيحة

## ه ــ مجاري الهواء وغازات الاحتـــراق والمدخنة Air and flue-Gas ducts and stacks

تفحص مجاري الهوا، وغازات الاحتراق من حيث النضوح والاببعاج buckling : وقد يحدث الانبعاج الموضعي للمدخنة أثناء الاشتغال أذا تعرض أحد أوجهها للتبريد المفاجىء نتيجة هطول الامطار- أما مجاري الغازات الملتيبة فأنها تتعرض للتاكل خاصة في المناطق التي تحل درجة حرارتها الى نقطة التكثيف ونفس الحالة تحدث في مجاري تسخين الهما، ، وقد يكون من الصحيب

تحديد مناطق التنكل من الخارج ولكن الفحص بواسطة الطرق الخفيف قد يظهر أماكن التاكل بيجب تحاشي الفحص بواسطة المطرقة أثنال الوحدة •

## معدات التمريفBlowdown Equip

يجب غصص جميع الصمامات ومنظومة الانابيب من حيث النضوح ، أما خزان التصريف فيجري عيه الفحص مثل أوعية الضغط الاخرى •

## الفحص الداخليي Internal Inspection

قبل الفحص الداخلي الشامل يجب مراجعة تقارير الفحص الخارجي السابق وكذا الفحص الداخلي الشامل السابق لتحديد المناطق التصي تحتاج الى عناية أكثر من قبل الفاحص و وكمثال على ذلك من فان وجود نقاط حارة من الملاف الخارجي تعنى أنهيار الطابوق الحراري من الداخل وكما أن تجمع الرطوبة على أو قريب من الرؤوس headers تعنى أحتمال النفسوح Tube-Roll Leak تعنى أحتمال كما تظهر تقارير الفحص السابقة الاماكن التسي تتكرر بها المشاكل و

ويجب التأكيد هنا على أنه من المفضال ويجب التأكيد هنا على أنه من المفضال عمال فحص مبدئي للمرجل من الداخل بستل أجزاءه ، الاوعية والانابيب وغرفة الاحتراق – قبل عملية التنظيف فان موضع وكمية ونوع الطين والرواسب أو القشور المتراكمة داخل الاوعية قد تعطى فكرة عن درجة كفاءة أجهزة معاملة الماء ، كما أن هذا الفحص قد يساعد فسي

اكتشاف المناطق في الاوعية أو القشرة والتي تحتاج الى عناية أكثر في الفحص • ووجود قشور كثيفة سواء في الاوعية أو داخل أو خارج الانابيب تشير الى لزوم فحص هذه المناطق بعناية من حييث أحتراق المعدن • كما أن وجود تعاريج في ترسبات السناج أو الرواسب على الحواجز Baffles


قد تساعد كثيرا في أكتشاف النضوح في الحواجز ويجب تسجيل جميع هذه الظواهر حتى يتم التركيز على هذه المناطق بعد عملية التنظيف و وبعصد عملية الفحص المنطيف عمليسة الفحص المتفصليلي أو التنظيف يمكن أجراء الفحص التفصليلي أو الشامل، وتعنى عملية التنظيف أزالة جميع القشور والرواسب خاصة من فوق خطوط اللحام باستعمال فرش معدنية ، وفي العادة لاتحتاج عملية الفحص رفع مواد العزل الحراري أو فك الاجزاء الثابت بالمرجل مالم تكن هناك حاجة الى ذلك مثل وجود عيوب أو أندثار واضح من الخارج أو نضوح ما،

كما يجب فتح جميع فتحاث الدخول وعـــــذذ

مناسب من فتحات اليد وأذا لوحظ أثناء الفحصس وجود زيوت أو شحوم فيجب أزالتها وايقاف سبب وجودها وعدم تشغيل الوحدة بدون ازالة مسذه الدهاون حيث أن وجودها خطير أثناء التشغيل و

#### الاوعية وملحقاتها

تفحص جميع الاسطح الداخلية واماكن أتصالها بالاجزاء الخارجية مثل أعمدة الماء ونوزلات عمامات الامان من أي تشوه أو تاكل أو تنقر أو أخاديد أو تشور مترسبة أو تجمع رواسب ويجب الاعتناء بخوط اللحام أو البرشام والاماكن القريبة منها من حيث الشقوق أو أن أحد مسامير البرشام سائب أو مكسور وتستعمل لذلك المطرقة للتاكد من سلامة مسامير البرشام ويجب أزالة مسمار البرشام المعيب وتبديله وبالنسبة للحام يجب حفر مناطب التشقق وأعادة تصليحها ويجب الاعتناء بفحص وعاء الماء وازالة جميع الترسبات الطينية واكتشاف أماكن التاكل والشكل التالي بيين التاكل الحادث في أحد أوعية الماء و شكل رقم ١٦٣



Courtesy, Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company and F. M. Kirkpatrick.

#### -External Corrosion on Head of a Mud Drum.

ش\_\_کل رقــم ۱۹۳

والتاكل الحادث في خطوط اللحام أو المناطق المجاورة ومثل هذه المواضع يجب فحصها بعناية . وعند أكتشاف منطقة بها تاكل أو تعرية فمـــن المناسب تثبيت قطع أختبار لقياس معدل التاكل 

وأذا أريد قياس سمك الوعاء مباشرة أو أريد

لها يكون أخطر بكثير من التاكل ذو نفس الحجم والحادث في الالواح بعيدا عن خطوط اللحام . والاخاديد أو الشتوق الحادثة على طول خطـوط التحام تدل على وجود أجهادات داخلية عالية فيهذه الفحوصات التاليــة • المناطني • كما أن التاكل بصورة عامة يكون بتركيز ل المنادات التي لاتدور فيها المياه بصورة جيدة عينه للفحص الكيمياوي أو المجهري فيمكن أخدد

مقطع أسطواني من الجدار ثم يسد بواسطة برغي، ومن المناسب استعمال المطرقة لاكتشاف الاماكن ذات السمك القليل بواسطة اختلاف الصوت .


وعند وجود الامكانيات الجيدة للفحص فانسه من المستحسن أستعمال أشعة (×)أو السوائل النافذة أو الفحص المغناطيسيأو الفحص بواسطة الذبذبات فوق الصوتية لاكتشاف الشقوق والعيوب ( تراجع هذه الفحوصات في الفصل الثاني ) •

أما نوز لات صمامات الامان والمقاييس الزجاجية وخاصة اتصالاتها السفلية فيجب أن تفحص منحيث وجود الترسبات أو الانسداد باستعمال المسابيح الكاشفة ومن المفيد أستعمال مرآة صغيرة لارؤيا غير المباشرة في الاماكن الضيقة أو أستعمال عدسات تكسير •

يجب ملاحظة أسطح الانطباق سواء في الفلنجات أو البوابيات من أثر نضوح أو قطع من جراء تسرب البخار ، أما الاجزاء الداخلية في الوعاء مثل رؤوس التغذية والانابيب وانابيب التوزيع وهاهــالات البخار وانابيب التصريف يجب همها بالمطرقة لضمان ربطها وصلاحيتها الوظيفية حيث تؤثـر الحركة الشديدة للبخار ورذاذ الماء داخل الوعاء على هذه الاجزاء وتجعلها مرتخية عن مثبتاتها أو

آماكن جلوسها، نواذا تم لحام مثل هذه الاجزاء في موضعها فليس غريبا أن تحدث شقوق في هذه اللحامات نتيجة الاهتزازات ويجب فحد فاحالات البخار على Steam seperator من أي ترسبات تؤثر على عملها ، وفي بعض المراجل لاتستعمل فاحالات البخار ولكن تستعمل الانابيب الجافة dry pipes وعليه تفحص ثقوب هذه الانابيب لان أنسداد الثقوب يمنع تدفق جريان البخار ، وكما في كثير من التصاميم تكون الانابيب الجافة ذات ثقرب فسي التصاميم تكون الانابيب الجافة ذات ثقرب فسي قمتها وقريبة من قمة الوءا، ولذا فقد يكون مسن الضروري فحص الثقوب باستعمال مرآة عاكسة ، أما الانابيب

يجب أن تنحص بعناية من حيث وجود قشور أو رواسب أو تاكل أو تعرية وايضا من وجود قطح ميكانيكي بتيجة تنظيف الانابيب ميكانيكيا كما بالشكل رقم ١٦٤ ويمكن أستعمال الفحص المطرقي لاكتشاف نقص السمك في الانابيب نتيجةالتاكل أو التعرية وأذا كانت مجاميع الانابيب مغطاة أومدجوزة بواسطة الواح Baffle or deffector بواسطة الواح لاغرافس الفحص واكتشاف حالة الانابيب خلفها والفحص واكتشاف حالة الانابيب خلفها والفحص واكتشاف حالة الانابيب خلفها والفحص واكتشاف حالة الانابيب خلفها



Courtesy, Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company.

—Interior Surface of a Tube Which Has Been Damaged by Operating a Tube Cleaner Too Long in One Place.

مسكل رقسم ١٦٤

الخارجية للرؤوس تفحص مباشرة أو بالاستمانة بمرآة صغيرة ويجب الاهتمام بمناطق دخصول الانابيب الى الرؤوس لاحتمال النضوح من جراء Rolling أو وجود شقوق أو تنقر عميق ، وأذا لوحظ تنقر عميق من الخارج فيجب ثتبه وفحص السمك ثم أعادة لحامه ()

رؤوس المحمص Superheater headers عادة لاتفتح فتحات اليد لرؤوس المحمص في

## رؤوس الماء Water headers

يجب فحص الاسطح الداخلية للرؤوس مسن حيث التاكل والتعرية ، ويجب ملاحظة كمية وموقع القشور المتكونة ،ونهايات الانابيبمن التنقر والقشور او التلف الميكانيكي من جراء التنظيف ، وأذا كانت كمية القشور والرواسب كبيرة لحد ما فقد تصل الى الحد الذي يعيق تدفق المادة مما يعرض الانبوب الى الاحتراق نتيجة قلة التبادل الحراري ،والاسطح

ALC:

#1

كل توقف الا أذا كان هناك تبديل لبعض الانابيب أو تصليح ، غير أنه من المفيد فتح بعضها أثناء التوقف، ويجب ملاحظة أن المحمص يتعامل مع بخار جاف ويجب أن لاتكون هناك ترسبات وأذا لوحظ وجود ترسبات فيجب التعرف على أسبابها ودراسنها لأن أي ترسب بانابيب المحمص يؤدي بالضرورة الى الانهيار نتيجة أحتراق الانبوب .

## الفحص الداخلي لغرفة الاحتراق Internal Inspection of Furnaces and

يتم الفحص الداخلي لغرفة الاحتراق عن طريق الدخول من الأبواب الاضافية أو من مكان أحصد الشاعل ، ويجب أن يكون هناك شخص بالخارج يلاحظ الشخص الذي يقوم بالفحص بالداخل خاصة في المراجل التي تستعمل الفحم في الاحتراق فان طبقات السناج المتكونة على الحوائط الداخليسة قد يصل سمكها الى ١٢ بوصة ، ويفحص الطابوق الحراري أو البطانة الحرارية الداخلية من حيث وجود شقوق أو تعرية أو وجود خبث زائد نتيجة أنصهار البطانة ، وليس بالضرورة أصلاح أي شق ولكن يعتمد على عمق ومكان وشكل الشق وفسي الحقيقة لاتوجد قواءد ثابته أو حدود ولكن تعتمد على عمق ومكان وشكل الشق وفسي على تقدير الفاحص ومدى خبرته .

ووجود تعرية أو خبث نتيجة أحتراق البطانة الحرارية يجب أن يلاحظ بعناية لانه أذا ترك نحد معين فقد يؤثر في الفلاف الحديدي الخارجي أو

المنشات الخارجية ، كما أن أهمال مثل هذه الحالات في المناطق السفلي من الجدران قد يتسبب في أنهيار الاجزاء العليا نتيجة عدم التثبيت من أسفل رتحدث التعربة في البطانة الحرارية نتيجة أنحياز اللهب أو السرعة العليا للرماد المتطاير أو أن البطنة من مادة رديئة ، أما وجود الخبث أو أنصهار البطانة فيكون بسبب رداءة أو عدم ملائمة لظروف لتشفيل أو أحتواء الرماد على أكاسيد المعادن و أنحياز اللهب وقد تحدث التعرية حول فتحة المشاعلة في الجدران الجانبية أو المواجهة للهب ، وفي الراجل ذات جدران Water Walls فتحدث التعرية في البطانة بين أنابيب خاصة في الحائط المواجهة للهب ، وأنصهار البطانة يحدث في أي منطقة ولدته متوقع بدرجة كبيرة في أماكن مجاري عــــازات الاحتراق ، ويجب قياس أماكن التعرية ومعرفة مقدار سمك البطانة الضائع ويمكن الاستعانسة بالمخططات الخاصة بالمرجل لمعرغة ذلك أو أن تثقب البطانة في تلك الاماكن لتحدية سمك البطانة الباقي وتقدير العلاج المناسب ، والبطانة الساقطة أو المنتفخة بشكل كبير يجب أن تزال ويعاد تصليحها كما يجب دراسة أسبابها كان يكون المنشأ الحديدي الخارجي قد هبط أو تكسر البراغي المثبته للبطانية واجزائها ء

#### Tubes זעיט וועיטיי

يجب نحص الانابيب من حيث الاحتراق والتاكل والتعرية ، وعادة يكون سبب الاحتراق وجرود تشور زائدة أو رواسب على السطح الخارجي لانابيب الماء ، كما يجب نحص الانابيب وملاحظة الانتفاخ والجيوب الهوائية وشقوق السحقى Sagging والتدلى Sagging والتدلى Bowing

والتاكل الخارجي ينتج عادة من جرا، الرطسوبة وترسبات الرماد وتأتي الرطوبة من جرا، نضوح أحد الانابيب أو أماكن أتصال الانابيب بالوعاء أو الرؤوس أو الاستخدام الخاطي، لنافخ السناج أو نضوح صمامه أو من مياه الامطار خلال المدخنة أو الاسقف أو من التكثيف أثنا، توقف المرجل •

وحيث أن أنابيب المراجل عادة تكون ذات سمك قليل \_ فأن التاكل يكونخطير \_ وأذا أكتشف أنهيار أحد الانابيب فيجب دراسة أسباب ذلك \_ وأذا لم يهتدى الى السبب ، فيجب أخذ عينات من الانبوب لغرض الفحص الكيمياوي والمجهري ، وبالنسبة للانابيب المحنية فحصها

مضوء قري وبقدر الامكان الى منطقة الحنى ، وأذا كان هناك شك بوجود رواسب عالية \_ فتستعمل الاجهزة الخاصة لتنظيف الانابيب المحنية مع قياس كمية الرواسب الخارجة ومساحة السطح المنظلف لاخذ فكرة عن كمية الرواسب ، وتفحص نهايسة الانابيب من حيث معدل بروزها ويمكن أستعمال الميكرومترات واجهزة القياس الاخرى لقياسس القطر الخارجي للانبوب وقياس الانتفاخ وعمت التنقر ومثل هذه القياسات مفيدة للغاية من حيث التنبؤ بالفترة الباقية من عمر الانبوب ومعدل التاك والتعرية الخارجية للانابيب نكون من جراء أنحياز والتعرية الخارجية للانابيب نكون من جراء أنحياز اللهب أو الاستعمال الخاطىء لنافئخ السناج وعادة تكون التعرية في الانابيب المواجهة للهب وعلى

## فحص الاجهــزة الماعدة Visual Inspection of Auxiliary

الاجهزة المساعدة مثل أعمدة الماء والمقاييسس الزجاجية وصمامات الامان ومراوح الضخ والسحب ونافخات البخار ومجاري غازات الاحتراق تفحص جميعها بنفس الاسلوب ومن ضوء ماذكر سابقا معناية أكرر وعن قريب •

## رابعا ـ طريقة فحص الافسران والمداخن ني المصافي النفطية اعداد المهندس / ارشىد مدمسد على

المقدمـة:\_

ان الفرض من فحص وتفتيش الاجهزة التي تعمل في المصافي ومنها الافران هي السيطرة على فترات التوقف المنتظمة وللصيانة الجيدة بتكاليف اقل وللقضاء على التوقفات الاضطرارية المتأتية من حدوث نضوح او حريق او عطب في هذه الاجهزة او الافــران .

أنعمليات تكرير النفط الى مشتقاته أو تحسين البنزين أومعاملة المشتقات تتطلب تسخين المواد النفطية الى درجات حرارية عالية وضفوط معينة في أفسران مصممة لهذا المرض وتختلف انواع هذه الافران باختلاف درجات الحرارة والضفط وطاقتها ويمكن ملخيص المعرن بإنه غرامة متفلة تدوي على ملسف النبيب الذي يحتوي على المادة النفطية قرب المدر المعراري • تكون نهايات هذه الانابيب مربوطـــــة احداها بالاخر عن طريق مجمعات او منحنيات مختلفة الاشكال والاحجام وان الأنابيب هـــــذه موضوعة على مساند داخل الفرن او في نهاياتهــــــا ويعتمد عدد هذه الماند وتكوينها على قوة الانبوب وطوله ويتم تسفين الفرن عن طريق مشاعل تحرق المواد النفطية السائلة او الغازية ويتم طرد الفازات المترقة عن طريق مدخنة ترتبط مع الفرن عن طريق

مجرى والمسمى Duct اما السيطرة على الحرق ودرجات الحرارة والضغط فيتم عن طريق اجهزة دقيقة موضوعة على الفرن ومعدة لهذا الغرنس ولتصميم اي فرن يجب ملاحظة النقاط التالية : ــ

- ١ \_ كيفية عمل الفرن
- 7 \_ حجم الفرن وطاعته
- ٣ \_\_ المساحة المدة لنصب الفرن
  - ع \_ اقتصادیات الفرن
  - ه ... مصدر الحرارة للفرن

يتراوح ضغط التشغيل في افران التكرير عادة من ١٠٠ رطل / العقدة المربعة الى ٣٠٠ رطل / العقدة المربعة ودرجات الحرارة مابين ٥٠٠ ف الى

٠ ٠٠٠ ف ٠

اما في افران تحسين البنزين فتتراوح مابين ٥٠٠ رطل / العقدة المربعة الى ٢٠٠٠ رطل / العقدة المربعة ودرجات حرارة مابين ٩٠٠٠ف الى ١٥٠٠ث وتكون المادة الداخلة في الانابيب مى خليط من غاز السدروهن والمواد النفطية سريعة الانفجار .

أن أفران المصافي عادة تكون مخصصة لتستخين المواد النفطية في ملفاتها أو أنابيبها ولكن قد توجد الهران تحوي ملفات تسخين او تحميص البخار اضافة الى ملفاتها لتسخين المواد النفطية واجراء الفرن الأساسية من كمايلي :--

١ ... ملف التسخين :--

ملف التسخين الدذي يحتوي على المادة النفطية الواجب تسخينها يتكون من مجموعة انابيب مربوطة مع بعضها لتكون هلف او ملفات ترتبط

هذه الانابيب احداها بالاخرى بواسطة منحنيات او مجمعات تكون ملحومة او مسننة اما الربط في الافران الحديثة فيكون بواسطة التوسيع ٢ ـ الفرن :-

يتكون الفرار من بناء حديدي خارجي خارجي من الحديد الاعتيادي Carbon steel, مبطنة بالبناء الحراري العازل من الداخل وكما يحتوي الفرن من الداخل على ماند لحمل الانابيب التي تكون عادة من سبائك فولاذية تحوي على نسب عالية من الكروم والنيكل لمقاومة الحرارات المالية المتأتية من عملية التسخين •

ويحتوي الفرن على المشاعل ونافخات الهواء ومنظفات البخار (لتنظيف الانابيب من الخارج من المواد المترسبة عليها اثناء عملية الحرق) والاجهزة


الدقيقة المربوطة في الداخل لقياس درجات الحرارة والضغط وكمية الهواء الداخل .

#### ٣ \_ المدنسة :-

هي الجزء الذي يستلم الغازات المحترقة من الفرن عن طريق المجرى الهوائي Duct لتسلمها الى الخارج عادة تكون على شكل أسطواني مبني أو غير مبني من الداخل بواسطة طابوق حراري وفي الجزء الاسفل منها توجد ال


Damper التي تتكون من سبائك فولاذية تحري على نسب عالية من معدني الكروم والنيكل للسيطرة على أخراج الغازات المحترقة •

والشكل رقم ١٦٥ يبين أحد انواع المداخن رمن النوع المربوط Guved .




رستار رشم (۱۱

630



شکل رقم ۱۹۷




شسکل رقسم ۱۹۹

٢ ــ الفرن العمودي كما الشكل رقم ١٦٧


٣ ــ الفرن الحلزوني كما في الشكل رقم ١٦٨


شکل رقم ۱۲۸



الشكل رقم ١٦٩ حيث يكون في نهاية الاسطوانة المشعل الذي يحرق المواد النفطية لتسخين الهواء ه

افران الحرق المباشر :منالك افران لتسخين الهواء فقط التي تستعمل
في المصافي وتكون عبارة عن شكل اسطواني كما في





اسكل رقيم ( ١٧٠)

#### المداخسن :

الفرن عن حاريق فتحة من الأسفل وتكون المدخنة أما من النوع المبني بالطابوق أو الكونكريـــت أو الحديد و المدخنة المصنوعة من الحديد تكون مغلفة من الداخل أو غير مغلفة وتكون على نوعين :ــ

أ ــ نوع لايرتبط بالارض بواسطة حبال كما Self supporting في الشكل رقم ١٧٠ والمسمى 'Anchor bolts' فقط

ب ــ نوع مربوط مع الارض بواسطة هبــال حديدية اضافة الى Anchor bolts كما فــــى الشكل رقم (١٦٥) والمسماة Guyed Chimeny.

قطر المداخن من الداخل متساوي من الأسفل الى الاعلى أما من الخارج فيكون الجزء السفاي اكبر قطرا من الوسط والاعلى وذلك لتكون المدذنة اكثر ثبوتا لمقاومة الرياح والقوة العمودية ويجـب عند تصميمأي مدخنة اضافة سمك الى السمك الملوب وهي بمثابة سماح للتاكل Corrosion allowance. كما يجب أن تكون قاعدة المدخنة منحدرة الـــى Tapered

ومربوطة بانبوب الى الخارج لتصريف سوائل قد تتجمع في الاسفل وتكون هذه السوائل حامضية نتيجة وجود الكبريت والغازات ، اول اوكسيد الكاربون وثاني اوكسيد الكاربون التي تسبب التآكيل •

#### (Flare) ٢٠ \_ الشعلة :\_\_

الوســـط


من ظواهر المصافي الشعلة التي تتوهج وتشعل المواد الغازية المنبعثة من المواد النفطية عندد تكريرها وتتكون تلك الغازات في الحالات التالية : ١ \_ عندما تكون مجاري التصريف تحت الضغط ٠

٢ \_ عندما تفتح دمامات الامان المركبة علـــــى الاوعية في المصفى •

٣ \_ عندما تنظف الأوعية من المواد النفطية •

شرارة لشمل المواد النفطية ومن الاسفل تكـــون مرتبطة بوعاء Drum لفصل المواد السائلة المتأتية مع الغازات الزائدة • وللشعلة ارتفاع معين وموقعها يبعد مسافة معينة عن الوحدات الاخرى حسب مواصفات عالمية بغية السلامة . .

وهناك نوعان رئيسيان من الشعلة : ١ - نوع مربوط بواسطة حبال حديدية Guyed ۳ ـ نوع اخر ویسمی Derrick flare Stack كما في الشكل رقم ١٧١




شکل رقام ۱۷۱

lane tack

#### ۳ \_ مدخنـــة النمــريف Blowdown Stack

هي مدخنة تصرف الغازات الزائدة والسامة والسامة والوحدات التشغيلية وتكون مربطة من الاستفل الى blowdown drum التي تفصل المواد السائلة ، كما في الشكل رقدم ١٧٢



ويرجع المباب حدوث التاكل في الصناعة النفطية في الافران الى العوامل التالية :

#### ١ \_ ظروف تشفيل الفرن

نقصد بظروف تشعيل الفرن هي اما ان يكون الفرن الفصل وتكرير النفط الخام او لفصل المدواد الدهنية عن طريق الفاكيوم او تكسير الحلقات البار افينية في البنزين او فصل المواد الخفيفة في الواد النفطية .

#### ٢ ــ مواصفات الموادالداخلة الى الفرن

ان احتواء المواد الداخلة الى الفرن علي الكبريت والكلورايد ومواد عضوية او مواد حسلبة تسبب في ترسب المواد الصلبة على جدران الانابيب من الداخل التي ترفع بدورها درجات الحرارة في الانابيب وبالنتيجية مزيد من سرعة التاكل و

#### ٣ ـ سرعة جريان المادة

اسرعة جريان المادة داخل الانابيب والمجمعات والمحنيات تأثير مباشر على سرعة فقدان السمك عن طريق التعرية والمسمى بـ Erosion وكما أن أصطدام المواد السائلة بالمنحنيات تزيد هـــن سرعة فقدان السمك ايضا .

#### ٤ ــ الضيفط


عندما يكون الضغط ودرجة الحرارة داخسل الانابيب اقل من الدرجة الحرارية والضغط التي يحسل عندها الكلل Fatigue فإن ذلك لايشكل خطورة ولكن عندما تزداد درجة الحرارة والضخط فهنالك احتمال حدوث الكلل الذي يكون على شكل انتفاخ bulging او شق في الانابيب ،

#### هــ درجة الحرارة

ان ارتفاع درجة حرارة المادة النفطية في المفرن تسبب ارتفاع في درجة حرارة سطح الانبروب والمنحنيات والتي تسبب في زيادة سرعة التاكل وفقدان المعدن لمواصفاته الاساسية واهم تأثيرات درجات الدرارة على الانابيب في الاغران هي: -

۱ \_ انحنا، الانابيب الى الاسفل Sagging كما في الشكل رقم (۱۷۳)

طول كافي مناسب للانبوب عند التبديل او النصب والشكل رغم (١٧٤) يمتل النوع المذكور .




نسكل رقدم ١٧٣

وسبب هذا النوع نتيجة ضعف الهيدل (هيكل الانبوب ) تجاه الجهود الموجودة في الفرن ويكون اليضا من جراء حرارات عالية غير متوقعة او عدم وجود مساند بصورة صحيحة او كافية في الفرن •

#### ۲ \_ انحناء الانابيب الى الاعلى Bowing

تاتي هذه الحالة من جراء اصطدام النار بالانبوب في مناطق معينة دون غيرها او ترسب مواد صلبة على جدران الانبوب من الداخل التي بدورها تزيد من درجة حرارة الانبوب او حصر الانبوب في محلات مساندها على السلطين المكان حركتها او قد تأتي من عدم وجسود



#### شكل رقام ١٧٤ ٣ ــ تقشر القشرة الخارجية

يتم هذا عندما تزداد درجة الحرارة بصورة طبيعية الى حد تأكسد المعدن وذلك عن طريق حرق مواد نفطية اكثر من المعتاد • او وجود غلق جزئي آو كلي في داخل الانبوب الذي يمنع تبريد الانبوب عن طريق المواد السائلة المارة ويمكن تمييز القشرة الاعتيادية عن القشرة المتأتية من حرق المواد النفطية وذلك بفحصها بالمغناطيس حيث ان القشرة الاعتيادية تنجذب الى المغناطيس بعكس القشرة المتأتية من الحرق التي لاتنجذبو التنظرةم (١٧٥) يمثل مجموعة من الانابيب التي تعرضت الى تقشر المعسدن الخارجي •


16%

#### ٦ \_ تصميم الانابيب


أن تصميم وضعية الانابيب في الفرن من حيث القياسات ومناطق الربط له التأثير المباشر على الاحهادات والتغييرات التي تحصل عند تشغيل الفرن وزيادة درجات الحرارة التي تؤثر على تمدد المعدن وقد يؤدي التمدد هذا الى تغير وضعية الانابيب او حصول كسر او شق في احصد الانابيب او النادنسات و

#### ٧ ــ فرق درجات الحرارة

هنالك نرق بين درجات الحرارة على مقطع الانبوب من حيث موقع الانبوب بالنسبة للمشعل وهذا يؤدي الى فرق في التآكل حيث ان التآكل يزداد بازدياد درجات الحرارة كما في الناكل رقام (١٧٧) •



ئـــکل رقــم ۱۷٦



شکل رقام ۱۷۵

## ع المقاومة معدن الانبوب ع المقاومة المعدن الانبوب ع المقاومة المعدن الانبوب ع المقاومة المعدن الانبوب ع المقاومة المعدن الانبوب ع المعدن

ان مقاومة معدن الانبوب للاجهاد تقل بازدياد درجة الحرارة وهذه الاجهادات تؤدي الى تغيير شكل الانبوب أو حدول زحدف فيسه Creep او قد تؤدي الى انتفاخ فسي الانبوب إلى المعدن الما أن الشكل رقم (١٧٦) ما أن الشكل رقم (١٧٦) ه م تغيير تركيب المعدن

ان وجود معدن الحديد تحت تأثير الاجهادات العالية ودرجات الحرارة العالية ايضا يؤدي السي قلة أو زيادة في نسبة الكاربون في المعدن أو زيادة في حجم البلورات في المعدن وهذا بدوره يسؤدي الى قلة متانة المعدن وبالتالي انفجار الانبوب وقد تؤدي الاجهادات الى شق في الانبوب وهذا النوع بسمى بسمى بسمى بسمى المحدد المحدد المحدد وبسمى المحدد المحدد المحدد التوقيق الانبوب وهذا النوع بسمى بسمى بسمى بسمى المحدد المحدد

# المواد النفطية المستعملة في الحرق وعلاقتها بالتآكــــل

للتآخل في انابيب الفرن او الماند علاقة مباشرة بالمواد المستعملة للحرق في مشاعل الافران فمثلا عندما تحتوي الواد النفطية المحترقة على كميات من الكبريت فان الكبريت هذا يولد عند الحرق الكبريتات التي تترسب على الانابيب مسن الخارج وخطر هذه المواد يكرن قليل عند اشتغال الفرن ولكن عند تبريد الفرن اثناء التوقف فان الكبريتات تبرد وتبدأ بامتصاص الرطوبة من الجووتكون حامض الكبريتيات المخنف الذي هو وسط جيد وتكون حامض الكبريتيات المخنف الذي هو وسط جيد التآخل و وخطة اخرى عندما تحوي الواد النفطية المرت حامض الكبريتيات المخنف الذي ها وسط حيد التآخل و وخطة الخرى عندما تحوي الواد النفطية المرت حامض الكبريتيات الافران المدادة المنابية المرت حامض الكبريتيات الدوي الواد النفطية المرت حامض الكبريتيات الافران المدادة المرت حامض الكبريتيات الافران المدادة المنابية المرت حادة النفطية المرت حادة النفطية المرت حادة المدادة المدادة

Eccentric Corrosion of Tube.

شـــکل رقـــم ۱۷۷

انفناديوم ففي درجات حرارة مابين ١٢٠٠ ف السى ١٤٠٠ في السي ١٤٠٠ في مان حامس اوكسيد الفناديوم يسبب تآكل المعدن وذلك بصهر المناطق الخارجية للانابيب واحالتها الى شبه سوائل او عجينة منصهرة .

وقد تتأثر انابيب الحمل عندما تصل درجة المرارة اثناء التشميل الى درجة حرارة الندى حيث تتكون حوامض التي بدورها تؤدي الى تآكل المعدن •

٧ ــ التأثيرات الميكانيكية على الانابيب والمنحنيات يعتمد عمر الانابيب والمنحنيات على التأثيرات الميكانيكية عليها التي تتأتى عند تنظيف الانابيب والمنحنيات بواسطة العدد المستعملة في التنظيف وخاصة عند مناطق الــ Roll او عند نصب الانابيب والاخطاء التى تحصل عند النصب .

كما هنالك طريقة تنظيف الانابيب بواسطة البخار والهواء والغاية منها تنظيف الانابيب مسن الكاربون المترسب عليها من الداخل فعند ازدياد درجة الحرارة في هذا النوع من التنظيف والتسي تتأتى من عدم السيطرة الجيدة على العملية فسان الانابيب تتأثر وقد تحترق • كما ان القوى التسي تتبعث اثناء (التوسع Rolling) تسبب شق في المجمعات والمنحنيات لذا يجب الاشسراف والمتابعة المستمرة على العاملين لتلافي هذه العيوب الشكل رقم ١٧٨-وكما أن استعمال النار في تسخين المجمعات والمنحنيات لغرض فتح رؤوس المجمعات المنحنيات العرض فتح رؤوس المجمعات المنحنيات المنحني المنحني المنحنيات المنحني

6.

#### طرق فحص الفرن

لفحص ملفات الفرن من انابيب ومنحنيات ومساند ٠٠٠ الخ ٠ عدة طرق يجب اتباعها لمعرفة وتحديد وضع الفرن بالنسبة للتشغيل وهي :-


- ١ \_ الفحص البصري ٠
- ٢ \_ الفحص بواسطة المطرقة .
- ٣ ـ فحص سمك الانبوب والمنحنيات .
- ع \_ تثقيب بعض مناطق الانابيب والمجمعات .
- ه فحص بالضغط بواسطة السوائل (ماء) .
  - ۲ ــ أنز الخرى من القحومات .

#### الفحص البصري

#### ١ \_ الفحص الخارجي


يمكن ملاحظة النقاط التالية بواسطة الفدس البحري من الخارج:

١ ــ انحنا، إلى الاسفل أو انحنا، إلى الاعلى
 ١٥٠ كما في الشكل رقم ١٨٠ يبين
 الانحنا، إلى الانسفال .



شــکل رقــم ۱۸۰


أما الشكل رقم ١٨١ أدناه يبين الانحناء ي الاعلى :\_\_




شکل رفدم ۱۸۱

ع ــ تشتق او انفصال في الادبوب كما في

٢ \_ انتفاخ جزء من الانبوب او المنحني كما النسكل رقم ١٨٤٠. في الشكل رقـم ١٨٢٠




Selective Corrosion. شـــتل رهــم ۱۸۶




-Bulged Tube.

ه \_ التاكل الخارجي للانبوب وسببه وجرود مواد كبريتية بنسبة عالية في المصواد النفطية ٣ \_ تقشر القشرة الخارجية بسبب الحرارة المستعملة في حرق مشاعل الفرن كما في الشكل



المالية أو حرق المعدن كما في الشكل رقام ١٨٥ وقام ١٨٥٠



شےکل رقےم ۱۸۵



وكما ان الانابيب التي تتعرض الى حسرارات عالية في منطقة الاشعاع سوف تنحني الى الاسفل هذا النوع لايعتبر خطرا ولايستوجب القطع الا بعد الفحص الجيد ويمكن اختيار احد هذه الانابيب المنحنية كنموذج واذا وجد انه غير جيد فيمكن قطع انبوب اخر للتأكد من سلامة الانابيب المنحنية كما ان قرب الانبوب من النار يستوجب القطع لكرنه اكثر الانابيب تعرضا الى التآكل والتلف و هذا الى ان يتأكد الشخص الفاحص بان بقية الانابيب المستعملة ان يتأكد الشخص الفاحم فيجب فحمى اللحسام تحوي على مناطق لحام فيجب فحمى اللحسام الفحص البصري التأكد من صلاحية النحام لان الفاخذة او المدوائل النافذة او الفحص البصري التأكد من صلاحية اللحام لان جميع مناطق الربط بواسطة الى حرارة عالية وحميع مناطق الربط بواسطة الموسطة المو

Rolling يجب فحصها للتأكد من عــدم وجود نضوح اثناء التشغيل السابق وهذا الفحص بتم عادة اثناء الفحص المائي وقد يتطلب الفحس هذا في بعض الحالات الى مرآة اشاهدة المناطق غير المكن الوحول اليها وقد لايمكن مشاهدة النضوح خلال الــ ١٠ او ١٥ دقيقة الاولى لذا يجب الدغاظ على الفخط المائي ادة لاتقل عن نصف ساعة ويمكن معالجة النضوح في الــ Rolling وذلك بتوسيعها مرة اخرىوقد لاتنجح هذه العاريعة لرجود مواد كربونية بين الانبوب والمجمع و

كما يجب ملاحظة المنحنيات والمجمعات من

حيث الضربات الميكانيكية المؤدية والتشـــــققات والالتواءات عليها ويجب ملاحظة النهايات plugs التي تغلق نهاية المجمع وسمكها وسمك محل لانتصاق Seal ring الذي يمنع خروج المادة اثناء التشغيل وغدس مناطق اللحام للتأكد من عـــدم

التسغيل رفحص مناطق اللحام للتأكد من عسدم وجود تشققات التي قد تنتقل الى الانبسوب او المجمع ، لذا يجب فحص مقدار انج الى انجين على جوانب خط اللحام اي محل تأثر المعدن التساء حرارة اللحام heat effected area بواسيلة السوائل النافذة أو الاشعة السينية ،

#### الفحص البصري الداخلي

يمكن غدم الانابيب من الداخل وبطول يصل الى ٣٠ قدم تقريبا وذلك بوضع خصو، على طرف من الانبوب من الطرف من الأنبوب من الطرف الثاني وبالعكس لتحديد التآكل الذي يحصل فصي داخل الانبوب ٠

او باستعمال جهاز الـ endo scope لمشاهدة سطح الامبوب من الداخل والساغة معينة ويمكن تلخيص الحالات التي يمكن مشاهدتها بالغصص البصري من الداخل وهي :

أ ــ التنقر الــذي يحصل في داخل الانبوب • ب ـ قلة سمك الانبوب وخاصة في النهايات • ج ــ قطع المعدن اثناء التنظيف بواسطة الالات والعدد الميكانيكية •

د ــ فقدان الانبوب لمنطقة الــ flare أو الــ Roll و و ــ فقدان المعدن بواسطة التعرية Erosion ا

نتيجة جريان السوائل والشرعل رقيم ١٨٦ يمثل نوعين من التاكل الذي وجد أنناء الفحص البصري من الداخل •

وكما ان الفحص الداخلي يتطلب تنظيسف للسطح الداخلي بصورة جيدة لترضيح معالم السطح الداخلي على أحسن وجسه

أن منطقة الـ Roll تتعرض الى فقددان السهك وذلك من جرا، وجود حركة غدي منتظمة للسوائل الجارية في انداخل نتيجدة تغيير أتجاهها في المنحنيات أو نتيجة لتوسيع الانبوب بواسطة الموسعات لعدة مرات • •

ان عدم تآكل الانبوب من الداخل بعـــورة منتظمة وخاصة في مناطق الاشعاع لايمكن ملاحظته بواسطة الفحص البصري الداخلي لذا يجــب المتعمال مقياس على شكل مقص واخذ قراءات على اقطار مختلفة او بواسطة الاشعة السينية او بواسطة جهاز الذبذبات فوق الصوتية •

وقد تحصل نفس الحالة من التآكل غير المنتظم في انابيب الحمل وخاصة الانابيب القريبة مسن الجدران حيث أن هذه الانابيب تتعرض الى ترسبات على جدرانها الخارجية مما تسبب في ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة المترسبة وبالنتيجة زيادة في التآكل في هذه المنطقة ٠

#### الفحص بوأسطة المطرقة

الفحص بواسطة المطرقة يتم بطرق السطح الخارجي للانبوب للدلالة على سمك الانبوب ومتانته

حيث ان كيفية رد فعل المطرقة ومقاومة المصطلح والرنين والصوت المنبعث عند الضرب يدل دلاله تقريبية على سمك المعدن.وتزداد الدقة في التقدير حسب خبرة الشخص الفاحص ويختلف صصوت المطرقة باختلاف سمك المعدن ووجود المواد المترسبة على داخل الانبوب وخارجه وكيفية وضع المساند وابعادها الخ ، فحص الانابيب التي تحوي على نسبة من الكروم والنيكل أو Stainless steel يجب عدم طرقها بقوة حيث ان محل الضربة عند يجب عدم طرقها بقوة حيث ان محل الضربة عند هذه الانواع من الانابيب تتكون فيها اجهادات منك المتحق أو زيادة في التآكل عند التشفيل نسمك المحدن

لتحديد سمك المعدن في الانابيب والمجمعات الهمية كبرى لدى الشخص الفاحص ويمكن حصرها في النقاط التالية :

- ۲ \_\_ السمك الحقيقي: وهو السمك اعلاه مضافا
   Corrosion اليه سمك التآكل والمسمى بـ allowance
- س\_ السمك المفقود، وهو السمك الذي فقد الناء
   التشغيل الاخير •
- إلى مك المحتمل للفقدان: وهو السمك الدي يتوقع الشخص الفاحص فقدانه اثناء التشميل القاحم •

وكما يجب ان نعرف هنا كيفية قياس السمك والشكل رقم ١٨٧ يبين ماهو السمك الكلي لانبوب متآكل يمكن تشعيله فترة اخرى •

1/



171




شےکل رقےم ۱۸۷

## و لاهمية قياس السمك هذالك طريقتان :\_ الطريقة المتلفية المتافية

ويتم قياس السمك بهذه الطريقة عن طريق ثقب الانبوب ثم ادخال الفرجال من هذا الثقبب وقياس السمك ويكون قطر الثقب هذا من ١٦/٥ أنج بالنسبة لسمك ٣/٤ انج و ١٦/٧ انج لسمك (١) انج وهذه الطريقة غير جيدة لانها تتلف الانبوب •

#### ٢ \_ الطريقة غير المتلفة

يمكن الحصول على سمك المعنن وذلك باستعمال الفرجال وقياس القطر الداخلي والخارجي ثما الحصول على السمك بواسطة الفراجيل المختلفة الاشكال والاحجام المتوفرة في الاسواق كما في الشكل رقم (١٨٨) •



شسکا رقده ( ۱۸۸ ا

أو بواسطة جهاز الذبذبات فوق السهوتية الذي هو افضل واسرع وارخص طريقة للقياس • يجب ان تناط مهمة القياس الى اشخاص مندربين على هذه الاجهزة •

وهناك طريقة قياس بواسطة الاشعة السينية التي يمكن الاعتماد عليها في القياس ولئنها بطيئة وغالية التكاليف ٠

#### الفحص بالضغط المائسي

عند وجود تبديل أو تصليح أو فتح على الانابيب والمجمعات في الفرن فيجب فحص الفرن بالضغط المائي وذلك بادخال الماء الى داخل أنابيب الفرن شم زيادة ضغطه الى ضغط الفحص المائي المقرر ويكون مقدار هذا الضغط ( ١٧٨ ) بقدر أعلى ضغط تشغيلي للفرن عادة أو حسب ماهو مصمم ويترك نصف ساعة على الاقسل ،

يجب أيضا فحص الماء الداخل الى الفرن للتأكد من خلوه من الكلورايد الذي يسبب خطرا على انابيب الفرن وخاصة انابيب الفولاذ المقصدا Stainless steel وعدم نزل الماء في الفرن لمدة طويلة حيث قد ينجمد أثناء الشصاء البارد أو يزداد الضغط اثناء الصيف الحار وعند وجود النخط يجب فحص محلات الوسعات والروابط Flanges، وفحص مقياس الضغط اثناء الفحص وقبله للتأكد من عدم وجود أي أختلاف وثم تفريغ الماء وتجفيف الفرن بواسطة البخار عادة ثم البدء بالتشغيل وكما يجب ملاحظة الفقرة

الراقعة بين التجفيف والتشغيل حيث يجب أن تكون أحدى صمامات التنفيس مفتوحة لئلا يتكون داخل انابيب الفرن تخلخل في الضغط نتيجة تكثف البخار . وحصول ضرر للانابيب والمجمعات .

#### الفحص المختبري وبعض الفحومات الاخرى

أن معدن انابيب ومجمعات الفرن قد يتعرض الى تغيير في تركيبه مما يفقده الخواص الميكانيكية الاساسية في الصلابة ومقدار مايتحمله من الاجهادات وتاتي تلك عن زيادة أو نقصان في نسبة الكاربون في المعدن أو بداية التشقق المتاتي من الاجهادات والكلل وبعض أنواع تفاعل الهيدروجين مع المعدن ولايمكن التاكد من هذه الحالات الا عن طريق غصص مختبري وفحص نماذج من اجزاء الفرن فحص مختبري وفحص نماذج من اجزاء الفرن ولكن منالك فحوصات أخرى لهذا النوع بواسطة جهاز ولكن منالك فحوصات أخرى لهذا النوع بواسطة والذبذبات فوق الصوتية أو المحاليل الكيمياوية أو المحليل الكيمياوية أو مي من الفحوصات غير المتلف ودقائق الحديد السي

#### توسسيع الانبسوب

منالك طريقة شائعة للربط بين الانبوب والمجمع في اغران المحافي وذلك بواسطة توسيع Rolling الانبوب داخل المجمع ويجب اتباع الطرق الصحيحة في الفحص والعمل للحصول على ربط جيد بين الانبوب والمجمع ويتم الفحص هذا على مرحلتين :

ا \_ عند تدفير الانبوب والمجمع تؤخد القياسات المطلوبة وتفحص محلات الربط فحصا دقيقا للتأكد من نظافتها .

ب \_ عند اكمال التوسيع حيث تفدم كيفيــة الربط والقياسات الحقيقية •

#### كيفية حساب أقل سمك

ان سمك الانبوب والمجمع هو الذي يمنصح نضوح المواد النفطية الى غرفة الفرن كما ان السمك له علاقة مباشرة بدرجات الحرارة والضغط ونوعية المادة الداخلة والخارجة من الفرن وعلى ضصوئها يتحدد في كثير من الحالات طول الانبوب والمساند وحجمها •

وهنالك طريقة معادلة bar-Low في حساب سمك الانابيب وكذلك سمك الاشكال المختلف للمجمعات التي يضاف اليها سمك انساني يسمع للمحمل الشكل المعقد •

وان السمك بهذه الطريقة او الطرق العلمية الاخرى هو سمك نظري فقط واقل من السمك العملي الواجب العمل به في الافران ولاجل الحسول على السمك العملي يجب حساب الاجهادات والكال وكيفية جمع هذه الاجزاء عند النحب والنقل معالخ

#### الاسس الكونكريتية: ــ

ان كل الاسس الكونكريتية الموجودة تحت الفرن والمدخنة تتغمر الى الاسفل بنسب قليلة من جراء الوزن الموجود وقد يكون الانغمار كبير الكمية مما يسبب مشاكل كبيره مثل التشققات

والانبعاجات والتهدم الذي يحصل على الفرن او المدخنة او تسبب في اجهادات كبيرة على الانابيب المربوطة بالفرن وحتى على بقية اجزاء الوحدة الاخرى و وقد تسبب في نصوحات مختلفة الانواع ويجب معالجة هذا النوع مباشرة وفحص جميع الانابيب المربوطة فحصا دقيقا لمعرفة هل ان هنالك اجهادات او تمددات حصلت في الانابيب بسبب هذا الانغمار ام لا •

وقد تتطلب الحالة الى رسم خط بياني لقدار الانغمار لكي يكون الشخص الفاحص على بينة بما يحدث في الفرن او الوحدة • وقد تسبب الحرارة العالية المتأتية من الفرن فقدان الكونكريت المساء الوجود فيه وبذلك يتحول الكونكريت الى مسادة مشة غير قابلة لتحمل الوزن المسمم عليه • أو قسد يحصل تشقق في الكونكريت نتيجة الانفجسار أو الاهتزاز ويسبب هذا الشق الى دخول الماء ومواد متآكلة اخرى الى التسليح الحديدي داخسل الكونكريت وتسبب في تآكلها مما تضعف قوة ومتانة الكونكريت •

#### فحصس الهيكل

يجب فحص الهياكل الحديدية او الكونكريتية بالنظر أو المطرقة لملاحظة الانحناءات المتاتية من زيادة التحمل او قوى عرضية او تأثيب الحرارة على هذه الاجزاء وقد تتأثر هذه الاجزاء من جراء التآكل وفي مثل هذه الحالة يجب حساب هذا الجزء بدعة وكيفية اعدادخطة لتصليحه •

1100

محلات الوقوف والسلالم والهياكل الخارجية والجدران الحديدية والمبغ ومقدار تأثره بالحرارة يجب فحصها بالنظر او المطرقة لمعرفة مدى تأثير التآكل او التشغيل عليها •

كما يجب فحص ابــواب مراقبــة النـار Inspection doors للتأكد من تسرب الهواء منها الى الداخل أو بالعكس • كما أن فحص البناء الحراري والطابوق الناري من الداخــل ومقدار وحجم التشققات الموجودة فيها تؤثر تأثيرا مباشرا على الهيكل من تآكل او زيادة في الحرارة • • • • الخ

#### فحص المشاعل

يجب فحص المشاعل بواسطة النظر اثناء التشغيل وتسجيل التصليحات الواجب اتخاذها عند التوقف السنوي او قد تتطلب الحالة الى تصليح فوري او تغيير نوع المشعل اضافة الى فحصها عند التوقف السنوي لأن وجود مشاعل تعمل بمسورة غير مرضية تسبب في زيادة التآكل او حرق لاجزاء الفرن نفسها من انابيب ومجمعات ٠٠ المخ

#### فحص القنسوات

قنوات الهواء الخارج والداخل الى الفسرن تكون اما مغلقة من الخارج او الداخل او بسدون تغليف حيث يعتمد على درجة الحرارة لذا يجسب فحصها اثناء التشغيل وتسجيل المناطق المتأشرة بالحرارة لفحصها او تصليحها في التوقف السنوي عكما يجب فحص خطوط اللحام او محلات الربسط بالمسمار للتأكد من صلاحيتها كما ان تشققات داخلية للتغليف تؤثر على السطح الخارجي للقنوات على السطح الخارجي للقنوات على

#### فدس المداخن

يجب فحص المداخن من محلات وقوف وسلالم او محلات اللحام بالنظر والمطرقة كما ان حرق الصبغ الموجود على المدخنة يدل دلالة واضحة ان منالك ضرر في البناء الحراري الداخلي ان وجد وفحص البناء الداخلي وحبال الرفع (المستعملة لرفع المواد الى الاعلى) وكما يجب فحص الموصل الارضي للمدخنة الذي يجب ان لاتقل مقاومته عن المدخنة من قبل شخص فني متدرب وتبل شخص فني متدرب والمدخنة من قبل شخص فني متدرب والمناه عن المدخنة من قبل شخص فني متدرب والمناه المدخنة من قبل شخص في المدخنة من قبل شغرب في المدخنة من قبل شغرب المدخنة المدخنة من قبل شغرب المدخنة المدخنة

#### فحص الاجهزة الدقيقة

ان الاجهزة الدقيقة المنصوبة على الفرن او الوحدة هي عماد عمليات التشغيل السليم والجيد لذا فان فحص هذه الاجهزة دوريا أثناء التوقف وتبديل او تصليح هذه الأجهزة تعتبر من النقاط الاساسية في الفحص وكما يجب فحص الانابيب والاسلاك الموصلة الى هذه الاجهزة للتأكد من عدم وجود كسر او نضوح فيها عليها عليها عليها التحديد الانتاجية التحديد الانتاجات التحديد التحديد الانتاجات التحديد التح

## نافخات ألهواء

يجب غصص نافخات الهواء عند التشغيل وتصليح ما يتطلب منها عند التوقف السنوي لان توقف النافخة لاي سبب كان قد يسبب في توقف الفرن والوحدة بالطبع • كما يجب فحص المحرجات Bearing فحصا دقيقا وملاحظة ان درجة حرارة المحرج لاتزيد عن ١٦٠ ف عند التشغيل وتزييتها وملاحظة الأصوات غير الطبيعية التسي

تحدث في النافخة والعمل على معالجتها وكما ان الربط بين النافخة والجزء المحرك لها ان لم يكن متوازنا يسبب في سرعة عطل المدحرجات وتلفها •

#### التقارير

تعتبر التقارير التي تخص فحص الفــرن والتصليحات التي أجـريت عليه هي العمود الفقري في اي فحص او عمل يقوم به الشخص الفاحــص ويجب الحفاظ عليها بصورة جيدة بعيدة عن التلف ٠

وان التقرير الجيد هو التقرير الذي يحوي على جميع المعلومات التي تخص الفرن منذ البداية ( بداية نصب الفرن ) لحين الفحص الاخير وهنالك فرق بين التقرير الذي يخص القسم والادارة وبين التقرير الذي يخص العمل في الحقل او التقرير الذي يخص الغمل في الحقل او التقرير الذي يخص الفحص عيدت

يجب ان نكون المعلومات (في تقرير الحقل) قليلة ووافية العمل فقط كما ان المعلومات التفصيلية يجب ان تكون هي الاخرى متوفرة للرجوع اليها عند الطلب •

الصور الفوتوغرافية والمخططات التي تخص الفحص تكون مفيدة وخاصة عندما يجد الشخص الفاحص انواع غريبة من حالات التآكل وماشاب وكما ويجب أن تكون معلومات الفحص متوفرة في كل دائرة .

يجب فحص سمك الانبوب والمجمع عند النصب أي قبل التشغيل لانه في اكثر الحالات هنالك اختالا بين الخرائط واوامر الشراء وبين ماهو موجود فعلا في الفرن ، ولاجل توضيح التقرير نجد الشكل رقم (١٨٩) الذي تعمل به احدى الشركات الفاحمة للافران ،

TUBE INSPECTION RECORD History of All Tubes (Sample Report)

Battery ..... Take Layeat Drawing .....

		т.	ube I			Tub∉					
Tube No.	Date Invalled	Material	Chiginal Inside and Outside Diameter (inches)	Tube No.	Date Installed	Moterial	Original barede and Ostalde Diaracter (Inches)				
Economizer				Side Wall (Contd.)							
1 to 126	2-24-27		3.5 by 2.7	8	7-23-32	2	4.5 by 3.5				
				9	4-24-32	2	4.5 by 3.5				
Preheater				10	7-17-31	1	4.5 by 1.5				
1 1	12-16-30	2	4.5 by 3.5	11	4-24-32	2	4.5 by 3.5				
2	2-29-32	1	4.5 by 3.5	12	1-10-29	1	4.5 by 3.5				
3 to 8	4-17-30	2	4.5 by 3.5	13	4-27-32	2	4.5 by 3.5				
9	9-19-30	2	4.5 by 1.5	14 to 15	1-10-20	1	4.5 by 1.5				
10 to 22	4-17-30	2	4.5 by 3.5	16 to 25	4-24-32	2	4.5 by 3.5				
23	9-19-30	2	4.5 by 3.5	26	1-22-32	2	4.5 by 3.5				
24 to 82	4-17-30	2	4.3 by 3.5	27	1-29-32	2	4.5 by 3.5				
83	4-17-30		3.5 by 2.7	28	1-10-29	1	4.5 by 3.5				
84 to 92	10-26-32	1	1.5 by 2.7	29	7-23-32	2	4.5 by 3.5				
93 to 94	4-24-32	1	3.5 by 2.7	30	1-15-32	1	4.5 by 3.5				
95 to 102	10-26-32	I	1.5 by 2.7	31	7-16-32	2	4.5 ky 3.5				
103 to 104	4-17-30	I I	3.5 by 2.7	32	1-15-32		4.5 by 3.5				
105 to 106	10-26-32		1 3.5 by 2.7	33	4-27-33	2	4.5 by 3.5				
107 to 114	2-24-27	1	3.5 by 2.7	34	12-26-32	1	43 6733				
entropy and the second of the second	1			35	4-5-33	2	43 4 5.5				
Side Wall							1				
i i	7-8-31	1	4.5 by 3.5								
2	1-15-32		4.5 by 3.5								
3	12-17-31	1	4.5 by 3.5		1		escone even				
4	7-23-32	. 2	4.5 by 3.5			1					
5	1-4-32	1	4.5 by 3.5	4		1					
6	7-31-12	2	4.5 by 3.5			1					
7	1-4-32		4.5 by 3.5	1	t .	1					

#### MOTES:

Group tubes under headings: Prehester, Side Wall, Vertical, Roaf, Fronumlier, etc. Consecutive tubes having same history may be grouped.

#### Kind of Steel

- f. Plain cartion
- 4 to 6 percent chrome
   2. 2 percent chrome, 0.5 percent molybdenum
- 4 to 6 percent chrome, 0.3 percent molybdescett
   9 percent chrome, 1.3 percent molybdenum
   6, 14 percent chrome.

#### Method for Reporting Welded Tulies

- i—1 for welded carbon steel
  2—2 for welded 4 to 6 percent chrome steel
  7—2 for 18-8 steel welded to 4 to 6 percent chrome steel

#### Method for Reporting Upset-End Tubes

Symbol denoting kind of steel followed by "u," such as 1u, 5u, 7u, etc.

Method for Reporting Tubes with Tube-End Liners

Symbol denoting kind of steel followed by "L," such as 21, 41, etc.

نسکل رقب (۱۸۹

وهذه الصورة تهنل كيفية تهيئة تقرير انابيب التي أستبدلت والتي ستبدل والتي يمكن أن تكون الفرن بعد الفحص وعند تحضير الفرن للعمل تأنية

والشكل رقم (١٩٠) يبين لنا وضع الانابيب الفاحص . في الفرن وكيفية مرور المادة الداخلة وكذاك الادابيب بالوان مختلفة لسهولة التوضيح من قبل الشخدس في الوحدة ،

RADIANT SECTION TUBES OUTLET COL SUPERHEATER

NOTES:

- Copy of diagram to be sent in with tube inspection record after each periodic inspection and test.
   Color all tubes which are approaching minimum thickness at time of periodic inspection, in red.
   Copy of this diagram to be sent in with tube renewal record, only when arrangement of tubes in heater has been changed
   Tubes shown in diagram but not in heater or in service to be crossed out.
   Tubes actually in heater but not shown in diagram to be shown in their relative locations and given same number as adjacent tube with suffix "A."
   Field to indicate actual flow when it disagrees with flow shown on diagram.

119.1 - 1.

#### الشكل رقم (١٩١)

اما الارغام الواقعة الى اليمين فتمثل السهمئة النائح وهذه الصورة يمكن طبع نسخ عديدة منها والعمل بها في الحقل مع الشخد الفاحد .

نجد من هذا الشكل ان الارقام العربية القديمة ( الانكليزية العمردية ) تمثل الابعاد المأخرذة نسي الفحص السابق اما الارقام اللاتينيسة ( الارقام المائلة ) تمثل الابعاد المأخرذة في الفحص الحالس

#### TUBE INSPECTION RECORD

Record of Tubes Calipered

(Sataple Field Vort, Sheet)

	Inside Diameter in Box (Inches)	Inside Diaméter (Inche			Invid		meter in Des)	Box	Inside Diameter in Furn (Inches)				
Tube No.	Top or Bottom Front or Rear	lop or Front	Bottom or Rear	Tube No.	Top or		Bet or F		Tog Fro		Bottom or Rear		
			il and	Economizer		_							
				1	3.69	.03	3.70 3.72	.02	3.50	-,51	3.51	.00	
		7 24 2 4	4.00	6	4.02	.01	4,08	.02	1.96	.01	1.95	.03	
			1 Series (2	20	4.10	.05	4.11	.04	4.01	.02	4.00	.02	
			10. 1	50	3.93	.(M	4.00	.05 .04	3.91	04	1.98	.03	
				h ertical								-	
				1	4.48	04 06	4.50	.0.1 .0.4	4,32	0.2	4.16	.04	
				12	3.79	.02	3,76	04	3,50 3,52	.02	3.50	03	
	I in the second			18	3,98	.05	4.00	.04	3,75 3,79	.03	3.70	.02	
		1. 1201		49	3.87	04	3.90	05	3.61	02	1.19	.04	

NOTES:

Arabic figures refer to previous inside diameter and change (copy to be typed at time of making inspection report, for use as field work sheet at next inspection).

Italic figures refer to current measured inside diameter and change.

1911 -- 3

الشكل رقم (١٩٢) يمثل سمك الانابيــــ الماخرذة عن طريق القياس بواسطة الاشعة السينية او عن طريق اجهزة الذبذبات غرق الصوتية .

Unit 2,25 Date 13/6 Instrument Caliperings Section A-0-B

			LAC.	Sheet No.												
_	Top or	hickness Measuren (Inches)	nenis	Tube No.	Th.	Thickness Measurements (Inches)										
Tube No.	Top or Front	Middle	Bottom or Rear		Top or Front	1	Bottom									
-					Ton	Middle	or Rear									
		+	<del> </del>	il												
		<u> </u>				I	r									
				ļ												
	7			il .												
-																
-	·															
-				ll .												
				1												
				l												
				!!												
_																
-																
-			ļ													
ļ <del>-</del>			J													
		f	f													
				l i												

شــ عَل رهـم ١٩٢

معرفة الاماكن المهمة في النـــرن و-ــن معدن الاببوب ااواجب اختياره .

الشكل رقم (۱۹۳) نجد من هذا الشــــكل معلومات عن جميع الانابيب التي استهلئت رسم تبديلها في الفحص الجاري والني عن طريتها يمكن

#### TUBE RENEWAL RECORD

(Sample)

Plant -								Tube Latin	at Drowing No	- 12	
Battery								Date			
		Tube is	emwed							trea	Lube
			Original Outside and Inside	in	Hameter Hox Just	Incode I in 1 o i Inc		F	F1		Harmond .
	Date		Diameter	LOD OF	åti staksent	i me m	histom	Ligative:	Ekite		gas II de
I ube No.	Installed	Material	the hest	Leant	or Pear	1 remt	or Rear	Removal	Removal	Material	
Leonomiser											
3.1	11.4.30	34	J 5 Fo. 3 S	3.776	1.75	4.46	1.99	35	4. 15. 61	58	56 130
7.1	11.4.30	73	4.5 by 3.5	1.27	1 78	a GO	4.4%	1)	6.15.33	1	1. July 1/3
Vertical Secu	na.										
8	5-31-30	2	4.5 by 3.5	3,744	3.72	3 11.5	1.68	Α	5, 70, 14		1 1 14 3 5
9	3.31-30	2	4.5 by 3.5	3.70	1.75	1.62	1.63	11	o 200 3.1	2	13 by 15

Group tubes under headings: Preheater, Side Wall, Vertical, Rent, Economizer, etc.

Report to be billed out and sent in as mantily report or as periodic respection and test report when tubes are recessed. Calipering reported as "Inside Diameter in Hox," to be callen within 5 in Trem each cust at tube.

All tubes termined for any reason whatever's skill be shown and reported.

The two or mure sheets of this torm it necessary to cover, if unless repowed.

#### Kind of Steel

L. Plain varbon	4. 22 percent chrome, 4.5 percent	- 27
2. 4 to 6 percent change	annis balemana	91
3. 2 percent chronic, 0.5 percent	to 14 percent charges	- 1
mot bitenin	* 18 s. mirror partiet	
<ol> <li>4 to 6 percent chronics 455 percent motylytemin.</li> </ol>	19	

#### Method for Repairing Balded Jados

1—1 for welded carbon sized 2—2 for welded 1 to 6 percent chrome steel 7—2 for 18 8 steel welded to 1 to 6 percent chrome sized

Method for Reporting Court tool Fish a

Symbol denoting the kind of steel followed by "u," such as fu. Su. Zu, etc. Method for Reporting Tubes with Tube Ind Twees

Symbol denoting the kind of steel followed by "L" such as [1, 41] en-



Curry of Removal

A sophisms

B thoract due to split tobe

C Holgod in operation

D thin risb:

Hitter Correct Hitters' on open noon

والشكل رقم (١٩٤) يمثل جدول للمعلومات التي تخص مناطق التوسيع Rolling end في الانابيرب .


#### FIELD WORK AND RECORD SHEET TeboRolling Date

Type of Bettery | Float | Date |

					p Diconssice has)	ca .		Renr or Bottom Dimensions (Inches)										
		1 1 1		Tube End					1	Tube End		T						
	- "	Imide Diameter of		Dia	side meter	Irride Disrectes in Koll		Inside Diamster		Dix	mide meter	Inskia Diameter						
Tube No.	Material	Tube Hole	Outride Diameter	In Box	Formace	Required	Actual	Of Tube Hole	Outside Districtor	In Box	In Furnsce	h as beriepatt	Actor					
Side Wall		P:		2000					THE RESERVE	VIII - 101 F								
8	1	4.54	4.50	3.50	3.50	3.70	3.69	4.53	4.51	3.51	331	3.69	3.63					
10		4.58	4.51	3.51	3.50	3.74	3.74	4.57	4.50	3.30	3.50	3.73	3.75					
19		4.56	1.48	3.52	1 3.52	3.76	3.77	4.35	4.42	3,48	3.49	3.71	3.72					
. 26	4.U	4.53	4.50	3.34	3.49	3.55	3.56	433	4.50	3.35	3.50	3.56	3.55					
Freheater																		
2	1-U	4.53	4.50	3.34	3.49	3.55	3.56	434	4.50	3.33	3.50	3.55	3.54					
8	3.U	4.54	4.51	3.35	3.48	3.56	3.56	4.56	4.49	3.34	3.48	3.60	3.61					
9	4.U	4.50	4.50	3.32	3.50	3.56	3.57	4,55	4.51	3.33	3.51	3.55	3.56					
10	4	4.51	4.48	3.36	3.50	3.62	3.63	4.53	4.49	3.35	3.50	3.57	3.57					
\$5	1-1	3.54	3.50	2.70	2.85	2.88	2.88	3.55	3.49	2.69	2.56	2,89	2.90					
87	1.0	3 55	3.18	2.56	: 63	2.78	2.79	3.56	3.50	2.54	2.68	2.76	2.77					
**	2.2	1 56	3.51	: 40	2.75	2.88	2.89	3.54	3.50	2.70	2.79	2.88	2.89					
90	4.2	1.54	3.50	2.70	2.84	3.88	2.87	3.54	3.51	2.71	2.80	2.88	2.87					
					22													
			•3					-										
							****											
								7770										

نستان رقسم ( ۱۹۹)

## والشكل رقم (١٩٥) يمثل جدول للمعاومات والقياسات التي تخص المجمعات والمنحنيات .



-Inspection and Replacement Record of Heater Flitings.

(190) --- (190)

sections of all sizes and types of fittings on heater shall be reported in table provided on the right. من الافضل أن يرفق مع هذا التقرير تقرير أخر التي تخص المجمعات والمنحنيات وتصدل يشير الى النقاط المهمة في الفرن كنكل وتدرج فيه الارشادات والتوصيات اللازم اتخاذها للقصدر الثانيي ٠

والشكل رقم (١٩٦) يمثل جدولا للقياسات على المناطق المهمة الواجب فحصها بدقة . التقرير النهائي

#### INSPECTION AND REPLACEMENT RECORD OF HEATER FITTINGS

Record of Heater Fittings-Thickness and Replacement

(Sample Field Work Sheet)

			∂ <sup>1</sup>	'lant					В.	ltery			Date											
l itting No. and Material	a .	Rate	2	R	Pe ate	oint	Rate		4	Rate	Fitting No. and Material	5.8	. Rate		7.9	1	P. Kale	oin •	6		Rate	1.0	Annular!	Kat
								315					1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0				100001		70.		*3000	100		
Econom.		50 P. S.				1					Vertical	-Top		29				+		1		1	- 1	
1-P	1.20	.05	1.00		04	1.15	.04	2	1.00	.06	1	0.87	.05	ï	0.81		10.	4	0.90	0	.04	To	1.00	.()
	1.16	.04	0.95	1 5	02	1.10	.05	1	0.95	.05	10 P	0.80	.07		0.75	1	06	90	0.85	1	.05	1	0.95	.0
16-P	1 00	_04	1.02	1 1	0.5	1.05	.05	1	1.01	.03		0.77	.02	1	0.75	1	.03		0.76		.02		1.02	.0
Mes.	0.45	.05	0.98	. 6	04	0.96	.00	33	0.95	.06	26-L	0.74	.03	1	0.74	1	01		17 >		.01	÷.	0.98	.0
29-L ,	1.07	.02	1.01		01	0.90	.03	1	1.02	.01	1	0.65	.06	1	0.69		.05		0.70		.06	1	0.90	.0
	1.04	.03	0.99		02	0.86	.04	1	1.00	.02	30-P	0.60	.05	1	0.63		.06	1	0.64	1	.06	4	0.80	.1
35-1.	1.02	.03	0.90	1 0	03	0.91	.03	1	0.95	.02		0.59	.07	1	0.61	4	.06	į.	0.62	5	.05		0.85	.0
	0.95	.04	0.85	13	05	0.87	.04		0.93	.02	36-P	0.50	.00		0.53		as		0.55		.07	i.	0.80	.0
42-L	0.95	.04	0.93	1 1	04	0.80	.03	1	0.85	.03		0.59	.02	1	0.61		03		0.61		.03	1	0.70	.0
0.000	0.80	.05	0.90	- 4	03	0.75	.05	+	0.82	.03	58-1.	0.55	.04	-	0.61		.02		0.58	16	.03	1	0.61	.0
83-P	0.75	.06	0.85	a g	05	0.78	.04	1	0.80	.06				1								Til		
	0.70	05	0.79	. 9	06	0.75	.03	1	0.75	.05	. 1		ř.	į.										
		- 1		9		22200		10		and the										1			10	
		- 1																9		i		ì	55.1	
		3		÷				+						î.									- 1	
		1						į.			1					,		8		1			-	
					- 1	1		15										1		1				
								63			1 1			į.						1			- 1	
	2 - 1		70	1	- 1															1		P.		
_ ' +	- 1			1100		1		1	150		1							1				10		
1			100	1				1				-		l.				1						
		-									1					1				3			-	
1					MIN									1		-		1	-					
	!				100			1	-							1		i i				1		
1						- The Paris		1						1			+1	1			-	1		-
1								1-					1100	-						-		10		

Arabic figures refer to previous measured inside diameter and change, in inches, Italic figures refer to current measured inside diameter and change, in inches.

11971 - - -


# خامسا : ـ فحص الانابيب اعداد المهندس / علي احمد مصطفى حماد

تعنع الانابيب من معادن حديدية أو عسير حديدية او من سبائك بطريقة اللحام او السسحب أو السبائكية تصنع حسب مقاسات قياسية ولحد ١٢ بردية اما سسمك الجدار فمتعدد القياسات لكل قطر وحسب جداول قياسية ايضا ، وفي جميع الانظمة يبقى القطلوب الخارجي للانبوب ثابت بغض النظر عن سسمك الجدار وجميع الانابيب ولحد قطر ١٢ ــ يقصد بمقاس الانبوب القطور الاسمي الداخلي بمقاس الانبوب القطور الاسمي الداخلي المقارجي الفعلي ، ونظرا للخروف النشخيلية الصعبة الخارجي الفعلي ، ونظرا للخروف النشخيلية الصعبة في مصافي النفط فانه يستعمل فقط الانابيب غير


# Seamless drawn pipe الملحومة والمصنعة بالسحبه Causes of deterioration اسباب الاندشار

تتعامل الانابيب في مصافي النفط مع الزيب النخام ومنتوجات التصفية المتعددة من سوائل وابخرة وغازات منها الحامضية ومنها القاعدية وتتعامل مع مواد كيمياوية متعددة وبخار ماء ذو ضغط عالى او واطىء ومياه خام او مالحة وكذلك الانواع المختلفة من المواد المساعدة (Catalysis)

والفازات الخاملة والهيدروجين والكلور واول اوكسيد الكربون والامونيا ، وكثير من هذه المواد يتسبب التآكل او التعرية مدرجات مختلفة ، ومن ناحيسة اخرى فان الاناميب الكشوفة تتعرض للتآكل الجوي والانابيب المدفونة في باطن الارض تتعرض للمآكل الرضي والاشكال التالية توضع أنواع من للماكل والتعرية في الانابيب .




ستل رئے ( ۱۹۷




-Corresion of Piping Weld.

سیک رقیم (۱۹۸۸



-Internal Corrosion of Piping.

نسکل رسم (۱۹۹)



-Severe Atmospheric Corresion of Piping.

### معبدلات القحص

### Frequency of Inspection

تعتمد معدلات الفدس للانابيب على هايلي: -١ - درجة التاكل او التعرية التي نسببها المحادة وظروف التشغيل والجو ٠

- ت قابلية المادة للانفجار أو أنضرام النار عند
   حدوث أنهيار أو نضوح •
- ٣ \_ أهمية الانابيب بالنسبة لعمليات التسسخيل
   الاخرى أو الخطورة على المعدات والاشخاص
   في حالة النضوح أو الانهيار
  - اع معدل صلاحية الانبوب والفترة اللازمة لاعادة التنظيف

### شکل رقم (۲۰۰)

- ه ـ قابلية الانبوب لفحصه اثناء التشغيل بدلا من
   الانتظار لحين التوقصف
  - ٠ \_ متطلبات برمجة التشغيل ٠

ويجب أن لايغيب عن الذهن منظومات الانابيب في الوحدات الجديدة يجب أن تفحص في أوهات متقاربة الى حين الوصول الى الخبرة الكافيه لمعرفة معدلات الاندثار في كل جزء من أجزاء المنظومة وفي أحوء ذلك يمكن تحديد معدلات الفحص المناسبة .

### الفحص اثناء الاشتغال

يفضل في كثير من الحالات أن يتم فحص الأنابيب

اثناء الاشتغال حيث يخفف ذلك كثيرا من حجه العمل اثناء توقف المعدات ، وفي الامكان ملاحظة مناطق النضوح أو هبوط الاساسات أو أذكسار الحوامل وبراغي الرباط أو جود أهتر ازات عالية في الانابيب ، وكذلك يمكن فحص الانابيب من جراء التاكل الخارجي أو حالة العازل الخارجي و يمكن أجراء الفحص الشعاعي أثناء الاشتغال لغرضي قياس السمك أو معرفة مقدار الرواسب ، أيضا قياس السمك بواسطة الذبذبات فيوق الصوتية ويجب تسجيل هذه القراءات وملاحظة المناطق التي تقترب من السمك التقاعدي و

### أحتياطات الامسان

يجب أخذ احتياطات الامان عند ثقب الانبرب أو طرقة فيجب عزل الانبوب وتفريغه من الفــازات القابلة للاشتمال أو الانفجار والغازات السامة أو الخانقة ، كما يجب تهيئة العمل للفحدس مثل نمب السقالات وفتح العازل أو حفر الارض للانابيب المدفونة وتحضير معدات الفحص •

قياس السمك بالاجهزة فوق الصوتية والاجهزة الاشـــعاعية

تستعمل أجهزة قياس السمك بالموجات فـــوق الصوتية والاجهزة الاشعاعية من قبل اشخاصـــ مدربين تدريب جيد على أستعمالها ، وهناك حدود لاستعمالات مثل هذه الاجهزة ــ فبلورة الكوارتز في الاجهزة العاملة بالموجات فوق الصوتية تتلف في درجات الحرارة العالية والتي تزيد عن ٣٠٠ الــى

البلورة ملاحسة للسطح الساخن، ومع ذلك فتوجد البلورة ملاحسة للسطح الساخن، ومع ذلك فتوجد بعض الانواع من الباحث المبرد بالماء والذي يستطيع العمل حتى درجة ١٠٠٠ ف، أن الاجهزة فحوق المساع تية والاشعاءية تعطي عادة القيمة المتوسطة للسمك، فاذا كان هناك تنقر في منطقة القياسس لايمكن أكتشافه بسهولة، كما أن الرواسب الداخلية والقشور قد تعطى قراءات خاطئة وكذلك أيضا وجود تنقر خارجي أو قشور تعطى نفس النتيجة، والاجهزة الشعاءية لاتستطيع قياس سمك أكثر مسن المناجع،

الفدمس المطرقسي

يستعمل الفحص المطرقي لفحص الانابيب مساعد للفحوصات الاخري ولاكتشاف المناطبة المعيية وغير المتوقعة مثل المنحنيات ، ولايجب استعمال هذا الفحص مطلقا مع أنابيب الحديب العاملة في مناولة المواد القاعدية أو المواد الخادشة وكذلك الانابيب المحنوعة من السبائك خشبية وكذلك الانابيب المحنوعة من السبائك خشبية التسبب في عمل شقوق جهدية ومن ناحية أخسرى يجب أن لايكون الطرق قاسي بالدرجة التي يتلف الانابيب السليمة بها ،

### الفحوسات الاخسرى

قد يستدعى العمل استعمال الفحص المغناطيسي أو الفحص بالسوائل النافذة للاكتشاف الشقوق — (يراجع الفصل الثاني) — أو قد يستدعي العمال حساب السمك التقاعدي للانبوب •

### طربقة فحصصامات الأمان أعداد المهندس ـ بدري صالح جاسم أنواع صمامات الامان

تستعمل صمامات الامان في المصافي لمنم أزدياد الضغط عن الحدود المسموح بها في أوعية وانابيب الوحدات التشغيلية حماية لها وللمشغلين • تقسم هذه الصمامات الى خمسة أنواع رئيسية \_

Spring loaded النوابذ التوابذ المات ذات النوابذ المات ذات النوابذ المات ذات النوابذ المات weight loaded حات دات الأوزان ۲ الدامات دات الأوزان


س \_ الدواوات ذات الفصفط Pessure loaded

ي ـ الصمامات ذات الصمام الابندائي pilot operated

ه \_ أقراص الأنفصار Rupture Discs جميع الاجهزة اعلاه تعمل ذأتيا بدلسغط محالي مستقا

'Safety Valves as Land clobs \_ 1 المصدف

تفتح صمامات السلامة ذاتيا من جراء خسسفط ستاتيكي عليها ونتميز بفتح كلي مع دوت عالسي pop! تحتوى على نوابض مغطاة أو مفتوحة وتكون مجهزة بذراع بواسطته تفتح يسدويا م الشكل رقم (٢٠١) يرضح أحد صمامات الامان المحتوى على نوزل -



شــــکل رقــم ۲۰۱

يعتبر ضغط الفتح هو الضغط الذي يفتح فيه الصمام كليا •

### Musi 1

تستعمل على المراجل البخارية وأنابيب الهسواء و العضار ٠

### حدود الاستعمال

يجب أن لايستعمل صوام السازمة للحالات التالية \_

١ حماية الاجهزة التي تحتوي على مواد ماكله corrosive

عندما يكون أنبوب الخروج من الصمام مربوطا
 على منظومة غيها ضغط •

٣ \_ أذا وجب أن يكون التنفيس في منطقة بعيدة

٤ \_ حماية الاجهزة المحتوية على سوائل

ه \_ لاغراض تنظيم الضغط

### ب ـ صمامات خفض الضفط Relief Valves الوصـــف

وهذه تحتوي على نوابض وتفتح ذاتيا بضغط ستاتيكي بمقدار زيادة الضغط فـوق المسخط المسموح بـه • أي أنه هذه الصمامات لاتفتح كليا مرة واحدة • يعتبر ضغط الفتح هو الضغط الـذي يبدأ الصمام فيه بالفتح • من المفضل فحص هـذه الصمامات بالهـوا • •

### الاستعمال

تستعمل صمامات حفض الضغط بصورة رئيسية لحماية الاجهزة الحاوية على سوائل •

### حدود الاستعمال

لاتستعمل هذه الصمامات في الحالات التالية: - المحماية الاجهزة الحاوية على هواء ، بخار الماء ، الغازات أو الابخرة ،

٢ \_ أذا كان الضغط الماكس Back pressur

٣ \_ لاغراض تنظيم النسغط

### ج ـ ممامات السلامة وخفض الضفط Safety relief Valves الوصيف

هذه الصمامات ذاتية الفتح ذات نوابض تفتح بضغط ستاتيكي • تتميز بفتح سريع مع صوت pop وتستعمل كصمامات لخفض الضغط وكصمامات أمان حسب الاستعمال •

يوجد نوعان رئيسيان الاعتيادية والمتوازنة .

### الاستنعمال

تستعمل في الدالات التالية: \_

corrosive - LIZL - 7

٣ \_ عندما يكون موقع التنفيس بعيدا عن موقع الدريان موقع الدريان موقع التنفيس بعيدا عن موقع التنفيس بعيدا عن موقع

### حدود الاستعمال

لاتستعمل هذه الصمامات على المراجل البخارية ولا لاغراض تنظيم الضغط

تستعمل صمامات السلامة وحفض الضعط المتوازنة أذا كان الضغط المعاكس متغير أما النوع الاعتيادي فيستعمل أذا كان الضغط المعاكس ثابت

د ـ صمامات السلامة وحفض الضغط ذات الصمام الابتدائي الوصـف

تتكون هذه الصمامات من جزئين رئيسين ، رهدد السيطرة أو الصمام الابتدائي والصمام الرئيسي . يكون الصمام الابتدائي ذو نابض ويجهز كل أو قسم من الضغط اللازم لفتح الصمام الرئيسي ٠

### الاستعمال

تستعمل هذه الصمامات عندما تكون كميسة التنفيس عالية والفرق بين الضغط التشغيلي وضغط الفتح ضئيل ٠

### حدود الاستعمال


لاتستعمل هذه الصمامات في الحالات التالية:

١ \_ الاجهزة التشغيلية للمحافي

٢ \_ في حالة وجود ضغط معاكس

٣ \_ الاجهزة الحاوية على سوائل

٤ \_ أذا كانت درجة الحرارة أعلى مما يتحملــه الماجز المسرن Flexible diaphragm النكل رقم (٢٠٢) يوضح أحد هدده الصمامات



- Main-velve top housing.
   Pilot spring adacting unit

- Pilot displayed ring. Pilot spring beging.

- In a Monavaive diaphragm.
- Main-valve spring.
- Edet displicagite.
- Pilos spong.
- 24 Pilos poppet honolog

Dilustinerated Salety-Relief Valve.

نكل رقم -٢٠٢-


### ه \_ فتحات التنفيس ذات الضفط والفراغ Pressure and Vacuum Vents

هذه الفتحات تستعمل على الخزانات النفطية رتفتح أما بضغط موجب داخل الخزان لغرضي اخراج الغازات أو بضغط سالب حيث تسمح بدخول الهواء لتعادل الضغط ولمنع تحطم الخزان ويساط على هذه الفتحات أوزان باتجاه الضغط الموجب والسالب وتكون هذه الاوزان معيره بحيث تفتح فتحات التنفيس لضغوط قليلة جدا و من المكن وضع مانعة لهب بين هذه الفتحات والخزان لمنسع

تسرب النار الى داخل الخزان .

## و ـ أقراص الانفجار Rupture Discs الوصيف

وهيءبارة عن أقراص معدنية رقيقة محصور تبين فلنجات مصممة لكي تتشقق ذاتيا تحت ضغط معين وذلك لحماية الاجهزة من الضغط الزائد • تحسنع أحيانا مع رباطات تمنع تشققها أذا حصل ضغط فراغي • الشكل رقم (٢٠٣) يوضح أحد هسده الاقراص •



شـــکل رقـم ۲۰۳

### الاسمستعمال

تستعمل هذه الاقراص أحيانا في الحالات النالية: ١ \_ تحت صمام الامان لمنع أتصال المادة المائلـــه بالصمام وأتالف

٢ \_ أذا لايؤثر أنفجار القرص على سير التشغيل

٣ \_ كاجهزة تنفيس أضافيــة

### حدود الاستعمال

١ \_ يجب أن يعادل الضغط التشغيلي (٦٦) بالمائة من ضغط أنفجار القرص أو أقل •

٢ \_ قد يفشل القرحس بعدد فترة معينك نتيجة خلاهرة الزحف Creep وهذه الفترة تعتمد على درجة الحرارة والضغط .

٣ \_ لأن القرص لايملق بعد فتحه ، لذلك يجبعزل المنظومة التشعياية عند أستبداله •

أسباب عدم أشتفال صمامات الامـــان بصورة صحيحة •

### ا \_التـــاكل

معظم أنواع التاكل تتعرض لها الاجهزة النفطية. وأغرى مسببا تلف القاعدة • يسبب التاكل تنقر في الصمام أو كسر أحد أجزاءه أو تلف في سبيكة الصمام أو النابض •

تقل كمية التاكل باستعمال النوع المناسب مسن الصمام والسبيكة المناسبة مع ضغط جيد عند الصيانة السنوية وبحيث لاينضح الصمام عنسد · Last

في بعض الاحيان تطلى الاجزاء الداخلية للصمام بطلاء مضاد للتاكل ٠

### ٢ \_ تلف سطح القاعدة

يجب أن يصان سطح القاعدة صيانة متكاملـــة بحيث نحصل على تماس معدني متماسك •أن حدوث أي فسراغ في التماسك مهما كان صغيرا يؤثر على عمل المسمام كسكل •

أدناه بعض الحالات التي تسبب تلف في ماعدة الحـــمام ــ

\_ التاكــل

\_ القطع الغريبة التي تندشر بين السلطحين المتماسين الناتجة من الاوساخ ، نواتج التاكلل وغيرها وتحصل هذه الحالة أما عند التشغيل أو عند المسالة م

ب عندما يكون الانبوب المغذي للصمام طويلا جدا ، هذه الحالة تسبب ذبذبة في القاعدة وارتخائها ونضوح الصمام • يعود السبب الى حصول تخلخل في الضغط بحيث يفتح الصمام ويغلق بين آونـــة

أو تخديشنه ٠

\_ عدم شد أجزاء الصمام بصورة صحيحة أو عدم وجود دعائم كافية.

بحيث يسلط جهد على الانابيب ونتحرك أثناء النشمين ٠

### ٣ \_ انكسار النوابضس

ينكسر النابض في معظم الحالات نتيجة التاكل • يوجد نوعان رئيسيان من التاكل تسبب أنكسار

النابض \_

\_ انتاكل العام الذي يقلل من قطر النابض بحيث لا يتحمل القوة المسلطة عليه • أو حصول تنقر في سطح الصمام التي تعتبر نقاط ضعف فيه •

\_ التاكل الجهدي الذي يكسر النابض بسرعة ومن الصعب جدا الكشف عن هذا التاكل قبـــل حصوله • قد يحمل التاكل الجهدي عند وجـود غاز كبريتيد الهايدروجين • الطريقة المثلى للمعالجة هي أستعمال سبائك مقاومة للنوابض • والشــكل رقم ٢٠٤ يبين أحد النوابض المكسورة نتيجة التاكل الجهــدي


### Improper Setting \_\_ إلف بط غير الجيد \_ {.

الضبط غير الجيد يكون عادة ناتج عن أهمال عمال الصيانة أو قلة خبرتهم في عملية الضبط وملل المستحسن أن تتم عملية الضبط للصمام في مكانع على الوعاء أو الجهاز طالما كان ذلك في الاملكان وباستعمال نفس المائع لحالة التشغيل الطبيعي ولكن هذه الطريقة ليست عملية في مصافي النفط ولذا تتم عملية الضبط في معمل الصيانة للصمامات بوجود منظومة فحص مناسبة ويستعمل الماء أو البحواء أو الغازات الخاملة مثل النتروجين كوسلط لعملية الفحص ، ويفضل أستعمال الهواء أو الغازات عملية المستمال الهواء أو الغازات على نوع الصمام حيث يكون الفتح الكلي وصوع واضح ومسموع عيث يكون الفتح الكلي وواضح ومسموع

والامجال الخطأ في تعيين الضغط الصحيح للفتح او ءدم ملاحظة نضوح قبل الفتح ، كما قد ينشـــا النسبط غير الجيد من جراء أستعمال مقياس ضغط تالف أو غير معير كما يجب أن يختار مقياس ضغط مناسب بحيث يقع ضغط الضبط للصمام في الثلث الوسطي وعملية الفسبط لحلقة أو حلقـــات التحكم كثيرا ما تكون سبب الضبط غير الجيد للصمام فهذه الحلقة أو الحلقات تتحكم في مقدار أنخفاض blowdown ( الفرق بين خصفط الفتح وضغط الغلق للصمام ) أو الفرق بين ضغط Simmer وضعط العلق حسب التذفيس تصميم الصمام تحت الضبط ولكون كثافة وخواص الانضغاط لمائع التشغيل مختلف عن المائع المستعمل في عملية الضبط وكذلك الحجم والتسهيلات المحدودة في معمل الصيانة مما يتعذر الضبط الجيد ، لــــذا يجب أن تتم عملية الضبط للحلقات للحصول على الفتح الكلي ثم يعاد الضبط على جهاز التشغيلنفسه للدصول على أنذفاض الضغط المناسب في ضوء تعليمات الصانع مما يتيح خواص أداء جيدة عند تشغيل المسمام •


### ه \_ الانسداد والالتصاق

أثناء الخدمة في المصافي فان أجزاء الصامم وايضا الانابيب المتصلة به معرضة أحيانا للانسداد من جراء الترسبات مثل الفحم والمواد المتصلبة ناما في الاشكال التالية : \_




Spring Failure Resulting from Stress Corresion.

شکل رقم ۲۰۰۰



· Inlet Nozzle Plugged with Coke and Catalyst ider Nine Mouths in Bracter Vapor Line,

شکل رقم (۲۰۱)



-Outlet of Valve Plagged with Deposits Iron

شكل رقم -۲۰۷-




Maring Paris of Value Fouled with from Sullide.


شكل رقم -٢٠٦-

100

شکل رقےم (۲۰۸)



Spring Failure Caused by Corrosion.




-Iron Sell to Deputte Council Value to Sell

شکل رقم (۲۰۹)

السابقة من عمل الصمام ، فأن كان الصمام يعمل في منطقة متآكلة تكون فترة أعادته الى الصيانــــة والضبط أقل من نفس نوع الصمام والذي يعمل في منطقة نظيفة وغير متآكلة والصمامات ذات النوابض والتي تعمل في أماكن بها ذبذبات عالية واحمال متغيرة يجب أن تفحص بعد فترات أشتغال أقل من التي لاتعمل في مثل هذه الظروف ، وأن تسجيل كامـــل لفترات أشتغال الصمام ونتائج فعصه قد يفيسد في تقليص أو زيادة فترات الفحص للحصول على كفاءة واقتصاد تشغيلي عالي وسلامة الاجهزة وفي بداية اثبتغال الوحدات الجديدة وخاصة في المناطق المؤاكلة غيفضل فحص صمامات الامان في أقرب وقت عملي للوةوف على حالة المحمم وتحديد الفترات المناسبة للفحص الدوري وقد تفيد أرشادات المنتج للصمام الجهات المستعملة لــه خاصة أذا كان الصمام ذو خواص وتصميم منفرد وفي كثير من الاحيان يكون تحديد فترات الفحمس للحمامات هاضع القوانين المحلية وعليه يجب موازنة فترات توقف الاجهزة وصيانة وغدص المسمامات مع هذه المواعيد حتى لاينشأ أضطراب في تشمعيل الوحدات زيادة عن فترات التوقف المتفق عليها ٠ ٩ ــ فحص الصمامات في معمل الصيانة

بعد فك الصمامات من الوحدات تؤخذ الى معمل صيانة مجهز لاختبار وضبط ضغط الفتح وانخفاض الضغط وكذلك نضوح الصمام ، ويمكن فحصل الصمامات بواسطة الهواء أو الماء ويراعى أن يكون

المائع المستحدم في عملية الفحص أقرب ما يك لخصائص مائع التشغيل، وكذلك يمكن أستخدامة النيتروجين بكفاءة أعلى للفحص خاصة بالنس للصمامات ذات الضغوط العالية ومن المفروض تكون عملية الفحص دقيقة لقياسمدى الكفاءة, مع الاسف فان عملية الفحص في معمل الصيان لاتوفر ظروف متماثلة مع ظروف التشغيل ، فالد أو الغاز المستعمل في معمل الصيانة يكون مد وغير عملي لقياس قدره الصمام أو أنخفاض الذ ومع ذلك فان الفحص في معمل الصيانة يعطي. جيدة عن ضغط الفتح للصمام وكذلك معدل النضر ومعظم معامل الصيانة تستعمل الهواء في فحد الصمام لكونه وسط دائم الوغرة وامين ، والهد مائع منضغط ويسبب رد فعل أثناء تخفيض ض الصمام مع فتح كلى لفترة قصيرة، وعليه فأنه ق الشبه إظروف التشغيل للصمامات التي تعمل ه عمجال الغازات النفطية وعادة يستعمل الهـــــ لفدس صمامات السلامة وصمامات خفض الف وصمامات السلامة وخفض الضغط لضبط ض الفتح وقياس النضوح وعادة تكون منظومة فد النضوح للصمام مرتبطة بنوع التصميم ولكن العموم يكون المطاوب غلق فتحه التصريف وو غشاء ( مثل ورقة مبالة ) وملاحظة الانتفاخ لم معدل النضوج وأذا أريد قياس معدل النض فتحسب كمية الهــواء المتسرب في الدقية تحت وعاء مملوء بالماء كما في الشكل رقم (٢١٢



### شــكل رقــم (٢١٣)

أما أستعمال الفحص بالماء فيستعمل لكون للخيص وامين وقد يماثل ظروف التشغيل ولكنه عادة محدود الاستعمال فقط لفحص ضغط الفتح لكون كمية الماء المتصرفة من الصمام تكون قليلة لغاية ومن الصعب ملاحظة ضغط الغلق أما فحص النضوح فيتم بالهواء كما سبق شرحه ، والشكل التالي رقم (٢١٣) يوضح منظومة لفخص حمامات الامان في معمل الصيانة ،

OUTLET TUBE

OUTLET TUBE

OUTLET TUBE

AND SQUARE

WEID LOP

WANTO HAPPERTO PELLEVE

PRESSURE

WANTO HAPPERTO PELLEVE

BOTTOM TO THE LOP

WEID LOP

WANTO HAPPERTO PELLEVE

BOTTOM TO THE LOP

WEID LOP

WANTO HAPPERTO PELLEVE

BOTTOM TO THE LOP

WEID LOP

WANTO HAPPERTO PELLEVE

BOTTOM TO THE LOP

WANTO HAPPERTO PELLEVE

BOTTOM TO THE LOP

WANTO HAPPERTO PELLEVE

BOTTOM TO THE LOP

WEID LOP

WANTO HAPPERTO PELLEVE

BOTTOM TO THE LOP

WANTO HAPPERTO PELLEVE

BOTTOM TO THE LOP

WANTO HAPPERTO PELLEVE

BOTTOM TO THE LOP

BOTTOM T

شــكل رقــم ۲۱۲

## ١٠ ــ فحص صمامات خفض الضفط في معمل المــــيانة

عند ازالة حمام من هذا النوع من الوحدات يجب فحصه أولا بالعين المجردة وتسجيل الملاحظات الاتيــة :ـــ

- ٢ حالة الفلنجات من حيث الحفر والخشونة
   واسطح الانطباق وغير ذلك ٠
- ۲ \_ حالة النابض من حيث التآكل او الشـــقوق
   ومدى فاعليته عند ضغط ودرجـــة حرارة
   التشــفيل •
- س \_ حالة المنفاخ bellow في مثل هذا النوع من الصمامات .
- ٤ ــ وضع براغي التثبيت والفتحات في الغطاء .
- ه \_ حالة الاسطح الخارجية لبيان حالة الجـو المحيط ( مؤاكـل او غـير ذلـك ) والتلـف الميكانيكـي ٠
- ٦ حالـة نوز لات الدخول والخروج مـن حيث الرواسب والمواد الغريبة والتاكل .
  - v \_ سمك الجدران لجسم الصمام •
- ٨ ــ اجزاء الصمام ومواده لمراجعتها مع كــارت
   الصمام الرئيسي او المعلق على الصمام •

11 \_ فحص الصمام حال جلبه من الوحدات يجب فحص الحمام حال جلبه من وحدات التشغيل لقياس ضغط الفتح فاذا كان ضغط الفتح

الكلي نفس ضغط الضبط فيعني ذلك سلامة الصمام من الناحية التشغيلية ولاداعي لاعادة فحصه الم أذا كانضغط الفتح الكيأعلى منضغط الضبط فيعاد الفحص مرة ثانية فاذا فتح الصمام بنفس فتلم الضبط دل ذلك على وجود مواد او اجزاء ملتحة. اما اذا كان الفتح اعلى من ضغط الضبط في كلا الفحصين فقد يعني ذلك تغير الضبط اثناء الاشتغال من قبل عمال الوحدات اما اذا كان الفتح الكلي ضعيف او اقل من ضغط الفتح فقد يعني ذلك هبوط مرونات النابضس، وجميع هذه المعلومات مرونات النابض الافادة منها في عمليات وعيانة واعادة ضبط الصمام وتغيير مايازم من أجزاء،

وبعد اجرا، هذا الفحص يكون الصمام مؤهل للفنح والفحص والصيانة التفصيلية من قبلل المختصين في معمل الصيانة واذا كان الصمام يعمل في وسط نفطي خطر فيجب تنظيفه اولا بالمواد المناسبة خشية اشتمال المواد النفطية من جسرا، شرارة ناتجة من عملية الفتح وهناك شسركات متخصصة في مواد التنظيف يمكن أستشارتها في مثل هذ هالحالات ايضا فان عملية الفتح يجب ان تتم حسب تعليمات الصانع وارشادات كتالوجات الصيانة لهذه الصمامات. وبعد عملية تفكيك الاجزاء يلاحظ كل جزء على حدة وفحصه من حيث التآكل او البري خاصة المجاري والاقراص والحشوات وغير ذلك ، .

### ١٢ \_ عمليات الصيانة واعادة الشد

401李祖第一

عند تفكيك الصمامات يجب المحافظة علكي جز، عند ذلك يبدأ في تتظيف اجزاء الصمام خاصة النوزلات والنوابض والقواعد والرواسب الصعبة التنظيف يمكن معاملتها بمذيبات خاصة او تنظيفها بفرشة حديدية . وتعاد عملية الفحص بعد التنظيف لكل جز ، على حدة من حيث التاكل أو البري . واسطح الانطباق والقواءد تفحص من حيث الخشونة والتلف الميكانيكي حيث انها سبب النضوح ويمكن الاستعانة بالاجهزة الخاصة اقياس النعومة والتسطح والاستقامة سوا، الاجهزة الضوئية أو مدرجات القياس . كما تراجع النتراوجات بين العمود ومجراه والقرص وحامل القرص لضمان ضبط الفتحسة المناسبة . كما يفحص المنفاخ من جرا، النف وح أو الشقوق ووالاجزاء التالفةأو المتاكلة يجب تبديلها او اعادة اصلاحها والاجزاء الصياسة مثل النابض او المنفاخ يجب تبديله عند تلفه بدون محاولــــة اسازحه .


اما اسطح القواعد او القرص والنـــوزلات يمكن تشغيلهم على الماكينات لاعادة الملاحهم وفي كل الحالات يجب اتباع ارشادات الصانع لعمليات أ

الصيانة والتشغيل والصقل Lapping بعد ذلك تشد أجزاء الصمام وتتم عمليات الضبط لجميدع الاجزاء ومراعاة الخلوصات اللازمة بدين الاجزاء حسب تعليمات الصانع ايضا غان تنظيم او خسبط مقدار أنخفاض الضغط يتم في هذه المرحلة وبعد اتمام عملية الشد يضبط الصمام على ضغط الفتح الكلي ويفحص مقدار النضوح و

### ۱۳ ــ ارشادات للفاحص

على الفاحص اتباع الخطوات التالية عندد فحص صمامات الامان في معمل الصيانة :ــ

- ١ \_ يجب التأكد من رقم وضغط الصمام
- Set pressure معط الصمام ٢ \_ يفدس ضغط الصمام
- ٣ ــ يجب التاكد من أن أنخفاض الضغط لايكون
   أكثر من ١٠/ من ضغط الفتح
- التأكد من عدم وجود نضوح في الصحام بابقاء الضغط (٩٠٪ من ضغط الفتح ) لفترة طويلة وملاحظة النضوح .
  - ٣ \_ ارجاع غطا، الرأس •
- به الفتح مرة الحرى بعد ارجاع الفطاء .





# سابعا : طريقة فحص الذزانات اعداد الهندس /


علي احمد مصطفى حمداد

تستخدم الخزانات في مصافي النفط لخزن النفط الخام ، ومنتجات التصفية والغاز والمواد الكيمياوية والماء وتبنى الخزانات بتصاميم واهجام متعددة وتصنع من معادن ومواد مختلفة حسب ظروف الاستعمال وتحديد او اختيار نوع الخزان المستعمل، يعتمد الى حد كبير على قابلية التطاير للمادة المراد خزنها وكذلك على ضيغط المواد المخزونة وسسسوف نهتم في هذا الفحل بالخزانات ذات الضغط الجرى او الضغط المنخفض ( اقل من ١٥ رطل / بوصــــة مربعة ) اما الخزانات التي تعمل اكثر من ذلك هانها اقرب ماتكون باوعية الضغط ويمكن مراجعتها فسي ( الباب الاول من هذا الفصل ) • ويقدد بخزانات الضغط الجوى الخزانات المفتوحة للجو ويكسون الضغدا الداخلي لغازات وابخرة المادة مسماوي أو قريب من الضغط الجوي وغالبا ماتصنع هــــــده الخزانات من الحديد الكربوني او السبائكي او قد تصنع من معادن اخرى لاستخدامات خاصـــة ، وتجمع الواح الخزان بواسطة اللحام او البرشام او البراغي ( ايضا قد تصنع الذرانات من الذرسانة او الخشب ) ومثل هذه الخزانات تتعرض التآكال ولذا فقد تبطن بمواد مقاومة للتآكل مثل الرمساص او سبائك الحديد او الالومنيوم او المطاط او الصبغ او الزنك او البلاستيك او الاسمنت حسب خبرة

مهندسي الفحص في موقع الخزانات وتوقعاته ما لناطق التآكل وظروف التآكل ، وفي معظم التصاميم تزود الخزانات بمعدات أضافية مثل مقاييس تحديد مستوى السائل واجهزة تخفيض الضغط الجهزة تنفيس اغطية فتحات القياس الجهزة الخلط او التدرير السلالم والمساطب ، نوزلات الانابيب فتحات الدخول التوصيلات الارضية لتفريسغ الكهربائية العازل الحراري للسطح الخارجي ،

### خزانات الضغط الجوي

مناك انواع عديدة من خزانات الضغط الجري وابسط نصميم لها الخزان ذو السقف المخروطيي كما في الشكل (٢١٤) ٠ ،




### -Cone-Roof Tank.

شــكل رقــم ۲۱٤

ومثل هذه الخزانات تبنى بسعة تصل ٢٥٠ قدم للقطر و٢٠ قدم للارتفاع وفي الخصورانات ذات الاقطار الكبيرة يثبت سطح الخزان بواسطة هيكل حديدي داخلي وقد ظهر تحسين على هسذا


النوع من الخزانات فيصنع السقف على شـــكل مظلة او قبة كما بالشكل رقم (٢١٥) •



—Embrella-Roof Tank. ۲۱۰ مسکل رقسم

وفي الخزانات القبيية فان الواح السقف تصنع كاجزا، من سطح كروي وتتصل فيما بينها بحيث تكون محمولة ذاتيا \_ اما السقف المظلي فان الواحه تكون على شكن شرائح كروية ذات نهايات مدارية السطح الكروي، ومثل هذه الخزانات نادرا ماتبقى بقطر اكبر من ٢٠ قدم ١ اما الخزانات ذات السطح العائم فهي شائعة الاستعمال في خزانات الضعط الجوي وتستعمل خاصة لتقليل الفقدان من المادة المخزونة الى الحد الادنى نتيجه عمليات اللهيئ


والتنفيس وذلك بالغاء حيز التبخر أو جعله ثابت مهما كان مستوى الخزان ، اما القاعدة وجدران الخزان فتبنى بنفس الطريقة للخزانات ذات السقف المخروطي ويضمم السقف بحيث يعوم على سطح السائل المخزون كما بالشكل رقم (٢١٦):




-Pan-Type Floating-Roof Tank.

شـــكل رقــم ٢١٦

والتحسينات التي ادخلت على الخزانات ذات السقف العائم البسيط هـــي الســـقوف ذات الطوافة على هيئة حزام Annular-pontoon والسقوف ذات السطح المزدوج Double-deck كما بالاشكال التالية :ــ




Double-Deck Floating-Roof Tank




شكل رقم ١١٨٠ـ

Annular-Pontoon Floating-Roof Tank

والاشكال التالية لمقاطع الاسطح العائمــة توضح الاجزاء الرئيسية في مثل هذه التصاميم .




شکل رقم ۱۹۹۰-




شكل رقم --۲۲۰

والاسطح المائمة تجهر بطرق تمنع تسرب الخزان بواسطة احمال او نوابض وتتحرك مسع المادة من الجدران والسقف المتحرك ، وغالبا ماتكون السقف ومرتبطة به عن طريق غشا، مرن ، والاشكال هذه الطرق عبارة عن الواح ضاغطة على جدران التالية تبين بعض التصاميم لمانعات التسرب :-







شکل رقم ۱۳۲۰



شكل رقم - ٢٢٤-




I borting Roof Scal Using Cail Springs to Maintain the Scal




-Floating-Roof Scal Using Counterweights to Main tain the Scal.

شكل رقم ٢٢٣-



شکل رقدم ۲۲۵




نظررقم -٢٢٦-

وفي هذا النوع يمنع الفقدان من ابخرة السوائل بواسطة مانعات تسرب سائلة او جافحة وهيه تكون حافة السقف التي على شكل تتروة مغمورة في تجويف مملوء بسائل كما بالشكل رقم (٢٢٦) .


اما النوع ذو مانع التسرب الجاف فيكون على هيئة غشا، مرن يربط بين التنورة المثبتة على حافة السقف ومع حافة جدار الفزان كما بالشكل رقم (٢٢٧) •

وفي النوعين الاخيرين غان التصميم يسمح بحرية الحركة للسقف الى اعلى واسفل في حدود معينة حسب ملى، وتفريغ الخزان او عندما تؤشر درجة الحرارة على كمية التبخر للمادة المخزونة والخزانات ذات السطح المتنفس تستخدم عدة طرق للسماح بتمدد غراغ التبخر بدون فقددان التوازن للسقف او جعله سائبا والشكل التالسي يوضح احدد هذه الانسواع والمسمى يوضح احدد هذه الانسواع والمسمى


به هو أن السطح مصنوع من غشاء حديدي مرن قادر على الحركة الى اعلى والى اسفل في حدود ضيقة ،



نکل رهم ۱۲۲۰




شکل رقصم (۲۲۸)



Tank with Vapor-Dome Roof.


شكل رقم ٢٣٠



Cutaway View of Vapor-Dome Roof

شکل رقم ۲۳۱

والنوع المحسن من التصميم السابق والمسمى السطح البالون كما بالشكل رقم (٢٢٩) له قدرة أعلى من السابق في التمدد •




Balloon-Roof Tank

—۲۲۹ مقم به ۲۲۹ شکل رقم


وهناك الخزانات دات السقوف القببية كما في الاشكال التالية وفيها تضاف قبه ثابتة تحتوي على غشاء مرن مثبت على حافة القبه ويسمح بالصعود والهبوط ومثل هذا التصميم يسمح بالتغيير الكبير للحجم حسب الرغبة ٠٠

وبالنسبة لخزن كميات قليلة من المادة تستخدم الخزانات الاسطوانية ذات رؤوس مسطحة او محدبة وتثبت في وضع رأسي او افقي على مساند خرسانية كما بالاشكال التالية :\_



يكل رقم ٢٠٠٢

شكل رقم ــ٢٣٣ــ



-Horizontal Tank (Riveted) Supported on Steel Cradles


### خزانات الضفط الواطىء

تستخدم خزانات الضغط الواطى، في خرن المواد سريعة التطاير والتي يكون ضغط البخرار المقيقي لها في درجة حرارة الخزن اكثر من ٥٠٠ رطل / بوصة مربعة وبحد أقصى ١٥ رطل / البوسة المربعة مثل الزيوت الخفيفة للنفط وبعض انواع البنزين والنفثا الخفيفة والبنتان وبعض المواد الكيمياوية المتطايرة ٠٠


وهناك انواع متعددة لخزانات الضغط الواطئ اشهرها النصف كروية والكروية والكرويسة ذات العقدة Noded spheroidal type وجميعها

تتسم بتصميم يسمح بتحمل ضغط البخار المحتمل نشؤه داخل الخزان بدون وجود أجهزة أو طرق لتغير الحجم الداخلي للخزان مثل ماهو معمول به في خزانات السطح العائم وتزود هذه الخزانات السطح العائم وتزود هذه الخزانات بيادة بصمامات تخفيض الضغط وذلك لعدم السماح بزيادة الضغط عن حد السلامة للخزان بالإضافة السلم المعدات الاضافية السابق شرحها في خزانات الضغط المجوى و


والخرانات النصف كروية شبيهة بالخرانات دات السطح المخروطي فيما عدا ان القاع والسقف محدبي الشكل لتحمل الضغط كما بالاشكال التالية:




شكل رقم \_\_٢٣٥\_\_




شکل رقم ۲۳۴






-Drawings of Hemispheroids.

شـــکل رقـم ۲۲۲



شسكل رقسم ٢٣٧

والخزانات الكروية تكون على هيئة كرة منبعجة وهناك الخزانات الكروية ذات العقدة وتستعمل للسعة العالية ويكون بداخلها رباطات وقوائم لجعل الأجهادات على جدار الخزان اقل كما في الاشكال التالية: (شكل رقم ٢٣٨، ٢٣٩)




-Noded Spheroidal Tank.

-Plain Spheroidal Tank.

شکل رقدم (۲۲۹)

شکل رقم (۲۳۸)



-Drawing of Noded Spheroidal Tank.

شكل رقم -۲٤٠-


### مبررات الفحص واسباب التلف

كما في جميع الاجهزة والمعدات النفطية تفحص لفرض الوقوف على حالة الخزان وقياس معدد التاكل ودراسة أسباب الاندثار أذا كان ذلك في الامكان ، وباستجلاء هذه العوامل يمكن أخدذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من أحتمال الحريق أو فقد المادة المخزونة والمحافظة على سلامة التشغيل وتقرير التصليح اللازم او الاحلال باخر جديد وكذلك أيقاف أو تاخير التقدم في الاندثار ،

التــــآكل

يمثل التاكل السبب الرئيسي لاندثار الخزانات


المصنوعة من الحديد وكذلك فان أكتشاف مناطق التاكل وقياس معدلاته تعتبر من أهم مبررات الفحص ، والتاكل الخارجي للخزان يعتمد على جو المنطقة المحيطة ، فالاجواء الحامضية أو الكبريتية قد تتلف طلاءات أو أصباغ الحماية وتزيد من معدل التاكل ، وعموما فان الاسطح الخارجية للخزانات وكذلك الاجهزة المساعدة تتعرض للتاكل بصورة سريعة أذا لم تزود باحدى طرق الحماية مثل الطلاءات أو الاصباغ المانعة للتاكل الجوي أو الحماية الكاثودية ، وأي منطقة منخفضة أو أخاديد تتجمع فيها المياه مدة طويلة من الزمن غالبا ملا



ئسكل رقسم ٢٤١

تتعرض الى تاكل مركز • كما أن نوع الخـــزان وتفاصيل تركيبه يؤثر على مناطق ومدى التاكـــل للسطح الخارجي ، فالخزانات المصنعة بالبرشــام توفر مناطق بها تركيز حامض عالي مما قد يتسبب في وجود خلايا تاكلية ، وفي الغالب أي نضوح على

تحت قاءدة الخزان قد تكون مآكلة ـ كان يكون بها كبريت أو مواد كيمياوية أخرى ومع وجود إرطوبة تتكون مواد شديدة التاكل ، وحبيبات الطمي المخلوطة كمادة ماسكة لرمال الصبة تكون مع الرطوبة سائل اليكتروليتي وحسب تركيز المحلول من الطمى



شــكل رقــم ٢٤٢

خط البرشام يتلف طبقة الصبغ حول النضوح ومن ثم يبدأ التاكل الخارجي في هذه المناطق ، والتاكل الأرضي ينشأ من جراء تحرك التربة فوق خط قاءدة الخزان أو أن الخزان ينخفض عن مستوى التربة كما بالشكل رقصم ( ٢٤١) : –


والتاكل الخارجي لقاءدة الخزان قد يكون من المشاكل الخطيرة ، فالمواد المستعملة لعمل مسبة

تتكون خلايا كهربائية يكون نتيجتها حفر متفاوته العمق ، وأذا كان الخزان يحوي مواد مأكلة وحدث به نضوح من القاعدة \_ فقد تتجمع هذه المواد تحت القاعدة وتتسرب الى حافة الخزان وعند ملاقاتها للرطوبة يتاكل جدار الخزان من الخارج كما بالشكل رقم (٢٤٢): \_

والتاكل الداخلي للخزانات يعتمد على درجــة التاكل للمواد المخزونة سوا، الكيمياوية أو النفطية وكذلك على نوع المعدن المدنوع منه الخزان، وفي كثير من الاحيان يكون من الخــروري اســتعمال بطانة داخلية مقاومة للتاكل حسـب طبيعة المـادة المخزونة، وفي بعض الحالات الخاصة يكــون مــن المناسب صنع الخزان من معادن أو سبائك حاصة مقاومة للتاكل وخزانات النفط الحام والمنتجات النفطية تحنع في العادة من الحديد، ومثل هــذه الخزانات يلاحظ بها التاكل خاصة في منطقة الابخرة فوق مستوى السائل من جرا، أبخرة كبريتيـــد الهايدروجين وغيرها، وبخار الماء والاكسجين وأما المناطق المعطاة بالسائل المخزون فيكون التاكل من جرا، الاملاح الحامضية وكبريتيد الهيدروجــين أو جرا، الاملاح الحامضية وكبريتيد الهيدروجــين أو غير مركبات كبريتية أخرى و هناك بعض الانواع

الاخرى من التاكل الداخلي مثل التاكل الاليكتروليتي، التاكل بالهيدروجين ، الهشاشة القاعدية \_ التاكل الكرافيتي لبعض الاجزاء المصنعة من الحديد الصب وأنفصال الزنك من الاجزاء المصنعة من البراص ،


ومن الاسباب الاخرى لفحص الخزانات التاكد من عدم وجود نضوح أو بداية نضوح تؤثر على أقتصاد المادة المخزونة أو سلامة العاملين أو تلف المعدات الاخرى ، كما أن المواد المخزونة فلي الخزانات لمصافي النفط هي رأس مال المصفى ويجب أن لاتضيع كميات منها بدون طائل ، وكما في حالات كثيرة فان فقدان الكميات المخزونة في أحسد المخزانات قد يتلف كثير من المعدات المحيطة ، وقد يحدث أنهيار كلي للخزان ويفقد الخسران بما فيه كما بالشكل رقم (٢٤٣) : —



شكل رقـم (٢٤٢)

والفحص الدوري والصيانة الجيدة يقلل لحد كبير أحتمال الانهيار الفجائي ورغم أن النصوح يكون في أغلب الاحوال نتيجة التاكل الا أنه يمكن أن يكون نتيجة لحام غير جيد أو برشام ردى، أو حشوات تالفة أو شق في اللحام أو المعدن، ومن المهم فحص الخزاناتذات الاسقفالعائمة وملاحظة مانع التسرب الابتدائي والثانوي والشقوق فصي الخزانات تنشأ لاسباب عدة مثل لحام معيب، عدم أزالة الاجهادات حول مناطق الرباط، عدم وجود


تقوية حول الفتحات ، الاجهادات الناشئة عـــن هبوط التربة او الهزات الارضية ، الاهتزاز الزائد والتصميم الردىء للتصليح ، والمناطق التي تزداد فيها أحتمالية وجود الشقوق هي أتصال الجـدار بالقاءدة وحول النوزلات وحول ثقوب البرشــام والحوامل وخطوط اللحام ، والاشكال التالية تبين بعض الشقوق ، والفحص الجيد يظهر هذه العيوب قبل أن يتفاقم خطرها .




\*- Cracks in Tank Shell Plate.

شـــكل رقــم 33٢

شدقل رقدم (٥٤٦)



-Cracks in Yank at Butt Weld of Inverted Augl. Connecting Shell to Bottom.



'-Cracks in Tank at Riveted Lap Joint in Fank Shell.

د کل رقم (۲۶۲)

وقت ومعدلات الفحمس

تعتمد معدلات وفترات الفحص على العوامل

التاليـة: ــ

١ ــ طبيعة المواد المخزونة

٢ \_ نتائج الفحص البصري الخارجي

٣ \_ تيسر المحدات ٠

ع \_ معدل التاكل وسماح التاكــل

ه \_ حالة ونتائج الفحص السابق

٧ \_ الخامات اللازمة وطرق التصليح

٧ ــ موقع الخزان كان يكون في منطقة معزولة أو في منطقة عالية الخطورة .

والفترة اللازمة لعمل فحص شاهل للخزان من الداخل والخارج يعتمد على معلومات الخدمة السابقة مالم يكن هناك سبب واضح لاجراء الفحص بالسرعة اللازمة فبالنسبة للخزانات الموجودة في جو معتدل من ناحية التاكل فقد يتمفتح الخزان للفحص الشامل كل خمسة سنوات أو أكثر أما الفزانات الموجودة في جو شديد التاكل قد يكون من الضروري عمل الفحص الشامل سنويا ، والمعلومات المفصلة والشاملة عن ظروف خدمة الخزان يجب أن تكون متوفرة حتى يمكن أجراء الفحص بصورة جيدة وتحديد الفترات المناسبة لفتح الخزان ، وأثناء أشتغال الخزان قد يكون من المناسب فحص الخزان من الخارج بالفحوصات غير المتلفة لزيادة فترات الاشتغال بدون توقــف •

طريقـــة الفحمـــن: \_

قبل الدخول الى الخزان يجب أخذ بعضــــ

الاحتياطات الضرورية لضمان سلامة العامليين لتتفيذ اي عمل ، فيجب أن يكون الخزان خالى من الغازات أو السوائل التي قد تكون مصـــدر للغازات ، فعند وجود مادة الرصاص أو كبريتيد الحديد يجب أخذ الاحتياطات اللازمة وفسى كل الحالات لايسمح بدخول الخزان مالم يكن هناك تصريح بالدخول صادر من قسم السلامة موضح فيه أن الخزان خالي من الغازات والمواد السامة وأنه معزول عن أي مصادر وان الجو الداخلي بـــه أو كسجين كافي لدخول الاشخاص.

ومن المفضل القاء نظرة فاحصة من الخارج قبل دخول الفاحص الى الخزان وملاحظة الاماكــن المتهرئة من السقف والاعمدة والقاعدة خشمية أصابته بالضرر من جراء سقوط مثل هذه الاجزاء عند دخوله ويجب توفير أجهزة الفحص ومراجعتها قبل العمل بها وكذلك توفير أجهزة السلطمة الشخصية لدخول الخزان ، ويمكن تلخيص الاجهزة اللازمة للفحص فيما يلي:

\_ اجهزة قياس السمك بالموجات فوق الصوتية

\_ قائــــطة

\_ مط\_رقة

\_ مقياس الاقطار الداخلية

\_ مقياس الاقطار الخارجية

\_ مسطرة حديدية

\_ مقيانس العمـــق

\_ مغناطيـــس

\_ مصباح يـدوي

أنكسار أو تاكل البراغي والبرشام وكذلك القواءد الخرسانية ، وغالبا ماييدا التاكل في المناطـــق المحصورة بجانب البرغي والصاموله وتســتعمل القاشطة والمطرقة في اختيار كفاءة البرشام أو البرغي كما نلاحظ الشقوق والانهيارات في القواءد الخرسانية ، وقد يتكون التاكل تحت الصبغ ولــذا يجب ملاحظة الصبغ ومدى تماسكه على سـطح المحدن ، والقاءدة الخرسانية للخزان يجب فحصها جيدا من حيث الهبوط ويمكن الاستمانة بجهاز الثيودولايت كما يجب سد أي فراغ بين القاءده الخرسانية وقاع الخزان خشية تسرب الياء تحت الخزان ، والشكل التالي يوضح أنهيار الحلقـــة الخرسانية أســفل خـــزان ــ

م طبائسسير وهناك أجهزة أخرى يجب أستحضارها عند اللسزوم حجهاز قياس العمودية (ثيودولايت) ميزان مائسي معدات التنظيف بالرمل

ــ صندوق تفريــخ الهــوا،


\_معدات الفحص المناطيسي

\_ معدات الفحص بالسوائل النافذة

\_ ممدات الفحص الشماعي


الفدس الخارجسي

يجب أ يبدأ الفحس الخارجي بفحص السلالم والمراج والمرات والرباطات الخارجية خشيية



شـکل رقـم (۲٤٧)

لمعرفة مدى التاكل كما في الشكل رقــم (٢٤٨) :




-Corresion of Anchor Hale شکل رقم (۲٤۸):

ويجب فحص جميع أتصالات الانابيب بالخزان عن طريق الفحص البصري بالاستمانة بالقاشطة لازالة أية ترسبات لاتظهر حالة الانبوب كما وأنـــه أذا كان هناك أنبوب يمتد داخل التربة فيجب حفر التربة لاحتمال وجود تاكل أرضي شديد في هـــذه المناطق وبعد تعرية الانبوب يجب تنظيفه بالقاشطة لاتمام عملية الفحص البصري كما يجب فحص أتصالات الانابيب لاحتمال الالتواءات من جسراء هبوط الخزان خاضة أذا كان الخزان ممنطقة تتائر بالهزات الارضية والبركانية ، كما يجب فحص النوزلات من حيث التاكل أو الشقوق ومن المفضل

وبراغي التثبيت يمكن فحصها بطرقها جانبيك الاستعانة بالتنظيف بالرمل أو أستعمال فرشكاة حديدية لتنظيف سطح المعدن ويمكن الاستعانة بالفحص بالحبيبات المناطيسية أو السوائل النافذة لتأكيد الفحص البصري أيضا يجب فحص الاتصالات الميكانيكية في الخزان وأذا كان هناك أي شك من جراء وجود نضوح فيجب فحص المقاومة الكهربائية بين الخزان والتربة ويجب أن لانزيد باي حال أكثر من (٢٥) أوم كما يجب فحص الصبغ والاغطيــة ويجب ملاحظة مناطق الصدأ والانتفاخات ومناطق أزالة الصبغ وهذه الاشياء من السهل ملاحظتها بالعين المجردة ويمكن الاستعانة بقائسطة أو سكين للمناطق المشكوك بها. ومناطق الانتفاخات فــــــــى المدبغ غالبا ماتحدث في سقف الخزان وعلى الجوانب التي تتعرض لأشعة الشمس بصورة كبيرة وهي كثيرة الحدوث أسفل خطوط اللحام ومناطق النضوح ومناطق التاكل ومناطق البرشام والبراغي كما يجب ملاحظة الصبغ خاصة في الأسقف الطائفة حيث في الغالب يصعب أصلاحها في حالة أشتفال الخزان بليجب أعادة طلائهابعد تفريغ الخزان وأذا كان الخزان معزول حراريا فيجب فحص العازل الحراري خاصة أماكن النوزلات كما في الأمكان أزالة بعض عينات من العازل لفحص المعدن تحته وعند تحديد مناطق التاكل الخارجية للاسطح في مناطق أنهيار الصبغ أو تحت المازل أو تحـــت الصمامات فيجب أخذ قراءات لسمك المعدن وفي المادة تكفى عدة قراءات لكل حلقة من حلقات جدار الخزان وذلك بالاستعانة باجهزة السمك

هوق الصوتية ، ومناطق التاكل الموضعية يجـب التسخين للخزان ويظهر هذا النوع من التلف على فحصها وقياس عمقها بوضع مسطرة حديديـــة هيئة شقوق تبدأ من داخل الخزان وتمتد الــــى وتحديد عمق التاكل أو يمكن الاستعانة بمقياسس الخارج وأذا وجدت مثل هذه الحالة فأن المواد الحفر وأذا كان الخزان يستعمل لخزن مواد قاعدية القاعدية تتسرب من خلال الشقوق وتكون ظاهرة فيجب التدقيق في الفحص لاحتمال وجود تلف نتيجة لهشاشة المعدن القاعدية والاماكن المحتملة لمثل هذا النوع من التلف هي أماكن أتصال ملفات

للميان على شكل املاح مترسبة وفي الغالب بيضاء اللون ، وهي حالة خطرة لانهيار المعدن كما فــــي الشكل التالي شكل رقـم (٢٤٩)






شكل رقم (٢٤٩)

أكبر عند تفريغ الخـــزان٠


وبالاضافة الى فحص مناطق التاكل يجب فحص جدار الخزان من حيث النضوح والشقوق والانبعاج وفي الغالب فان النضوح يمكن ملاحظته بتغير اللون او أزالة الصبغ في المنطقة أسفل النصوح •

والاشكال التالية توضح جيوب هيدروجينية أو

ويجب فحص جدار الخزان والقاعدة لاحتمال وجود جيوب هيدروجينية وهذا النوع من التلف قد يظهر على جدران الخزان من الداخل أو من الخارج ويمكن ملاحظتها بسهولة بواسطة الفحص البصري بمساعدة مصباح قوى وعند وجود عدد كبير من الجيوب الصغيرة يمكن ملاحظتها بمرور الاصابع على سطح المعدن ويجب تحديد مناطق الجيوب الكبيرة وتسجيلها وذلك حتى يمكن فحصها بصورة التاكل بالهيدروجين •



شكل رقم (٢٥١)



-Large Hydrogen Illister on Interior of Shel

شکل رقےم (۲۵۰)



-Tank Failure Caused by Inadequate Vacuum Venting.

شکل رقم (۲۵۲)

الرمل أو الفرش الحديدية وفي بعض الحسالات الشاذة يكون من المناسب تجايخ اللحامات للحصول على سطح ناعم وعملية التجليخ يجب أن لاتتم في حالة وجود مادة في الخزان ويمكن أسستعمال السوائل النافذة لاكتشاف الشقوق وطريقة الفحص بالحبيبات المغناطيسية يمكن أستعمالها عنسد أشتغال الخزان كما يمكن الاستعانة بالفحص الشعاعي وفي هذه الحالة يجب تفريغ الخزان مسن المادة وأذا كان الخزان مصنع بالبرشام أو البراغي فيجب أختيار بعض منها بطريقة عشوائيسسة

وعند وجود نضوح خلال شق فيجب عزل الخزان عن الخدمة باسرع وقت واجراء الفحص والتصليح اللازم والاماكن المحتملة لوجود الشقوق هـــي البرشام والبراغي أو أي أتصالات أخرى بالخزان واتصال جدار الخزان مع القاعدة للخـــزانات الملحومة. وعادة يحتاج الفاحس الى دقة كاملــة لاكتشاف الشقوق ويجب الاستعانة بالتنظيـــف بالرمل لفحص المناطق المشكوك بها واســـتعمال أساليب الفحص المغناطيسي أو السوائل النافذة واساليب الفحص المغناطيسي أو السوائل النافذة والساليب

أن أنبعاج أو التوا، الواح الخزان يمكن ملاحظتها بالفحص البحري وغالبا مايمكن ملاحظتها عــن بعد ولكن أذا كان الانبعاج قليل نتيجة لحامــات موضعية فيمكن الاستعانة بمسطرة حــديدية وضعها على سطح الجدار والانبعاجات تتشأ في الغالب نتيجة الرياح أو الزلازل أو وجود فــراغ لاعلام في الخزان نتيجة تلف فتحات أو

... مامات السارمة كما في الشكل التالي :

وعندما يكون الخزان مصنع باللحام وبسه التواءات خطيرة ففي الغالب فأن خطوط اللحام تكون بها أجهادات عالية والتي قد ينشأ عنها شقوق وكما ذكرنا في السابق أماكن أحتمال وجود الشقوق مي على خط اللحام بين القاعدة والجدار وكذلك على خطوط اللحام الراسية وعند الشك بوجسود الشقوق فيجب الاستعانة بالفحص بواسطة الحبيبات المفناطيسية أو أي فحص مناسب وفي مثل هذه الحالات يجب تنظيف خطوط اللحامات بواسطة

التسرب وفي العادة يمكن أصلاح مثل هذا التلف بمانع التسرب أثناء أشتغال الخزان أما أذا كانت عملية التصليح صعبة أثناء الاشتعال فيجــــب تسجيل ذلك في الملاحظات لحين فتح الخـــزان للصيانة الشاملة كما يجب فحص مجموعة تصريف مياه الامطار للخزانات ذات السطح العائم بينفترة واخرى لاحتمال نضوحها أو أنسدادها فأن أنسداد هذه المجموعة وتكدس المياه بها قد تسبب في غمسر البنتوت أما سكة السلم على سطح الذران يجبأن تفحص بعناية بنفس الطريقة وعادة يدون التاشك في سطح الخزان بالغ الخطورة في المناطق المندفضة حيث تتراكم فيها المياه الى أن تتبخر وعندما يكون بالذران مواد أو أبذرة ماكلة فأن نضوح هـــده المادة من خلال الثقوب في سقف الخزآن وفتحات التنفيس ومن مانعات التسرب وماشابه ذاك يتسبب عادة في تآكل خارجي عنيف دول مناطق الثقـــوب ويجب أخذ قراءات السمك في المناطق المظهرة للتاكل الشديد بواسطة الاجهزة فوق الصوتية كما يجب غدص الاجهزة الاضافية مثل مانعات اللهب فيجب ان تفتح في فترات مددة حسب الخبرة لكل موقع لفدمها وتنظيفها وملاحظة التاكل فعادة تتسبب الحشرات والطين في انسداد هذه المجموعة كمـــا يخشى من أنسداد فتحات التنفيس مما يقلل الىحد كبير من مقدرتها في تنظيم الضغط داخل الخران ومما يسبب احتمال انهيار الخزان واذا كان الخزان


وفحصها هن حيث جودة الالتصاف وتتم ضريقك فحص البرشام أو البراغي من الجانب بواسطة مطرقة مع تحسس الجهة الاخرى بواسطة الاسبع وتحرك البرشام أو البراغي يعني عدم ســادمة الوصلة كما يمكن الاستعانة أيفا بمفاتي الصواميل الختبار البراغي • كما يجب فحصستف الخزان بواسطة المطرقة لاكتشاف مناطق التاكل واستعمال الحزام الواتى خشية الوقوع داخـــل الخزان نتيجة المناطق المتهرئة وفي حالة الخزانات ذات السقوف الثابتة يجب وضع سقالات بالطرول الكافي بحيث تستند على عوارض ثابته على الاقلل لدين أتمام عملية الفحص وبالنسبة للاسطح العائمة يجب أتذاذ نفس الاحتياطات بالاضافة الى أخدد الاحتياط من جراء الابخرة السامة أو الخـــارة فيجب أن يكون الخزان في أحسن وضع بحيث لايكون هذاك مكان محصور للابخرة ويجب ملاحظة النضوح في سقف الخزانات في حالة الخدمة ويجب أن يتــم الفحص بالعين المجردة وبالسرعة المناسبة وأذا كان من اللازم الدخول الى داخل البنتون أو بين الاسقف المزدوجة فيجب أخذ الاحتياطات اللازمـــة. والنضوجات التي تظهر على هواف مانعات التسرب لسطح الخزان قد يكون من الصعب ملاحظته بالعين المجردة ولكن في الغالب فأن هذه النضوحات لاتمثل خطورة كبيرة مثل النضوهات الاخرى ورغم أن النصوحات في هذه الاماكن تعتبر طبيعية الا أنه

مرتبط بمجموعة جمع الغازات فيجب فحصها مباشرة كما يجب فحص مانعات الصواعق وقضبان التوصيل الكهربائي الارضي من جراء التاكل أو التعرية والمحافظة على مقاساتها •

## الفحص الخارجي للخزان حالة عزله

يتعرض قاع الخزان من الداخل للتآكل خاصة اذا كان موضوع على قاعدة ترابية ومن الصـــعب همص القاعدة اثناء اشتعال الخزان ولكن في حالمة عزل الخزان عن الخدمة يمكن فحص القاع مــن الخارج عن طريق فتح مجاري في القاعدة الترابية لعملية الفحص واخذ عينات لقاع الخزان ويجسب ملاحظة أن يتم ذلك في مناطق قريبة من الحافة وأن يماد مليء الممرات بالرمل والحجر الجيري الصفير كما وأثبه في هذه الحالة يمكن فحص مجموعة الانابيب المتصلة بالخزان بواسطة المطرقة للكشف عن المناطق قليلة السهك خاصة لمناطق المنحنيات والنوزلات واذا كانت بعض الانابيب مغمورة في الارض فيجب حفر التربة وكشـــــف الانبوب خاصة فهناطق الدخول الى التربة حيث يكون التآكل الخارجي في هذه المناطق شديد : كما يجب همص السقف بالمطرقة في جميع مناطقه بدون النظر الى مناطق التآكل الظاهرة، والسطح الداخلي للسقف يتعرض لتآكل سريع نتيجة وجود ابخسرة ماكلة وبخار الماء مع احتمال وجود هواء او اوكسجين والفدص المطرقي في هذه الحالة يجب أن يتم بطرقات قوية ، ويجب ان يتم <sub>ا</sub>لعمل بنظام للتأكد من فحص جميح مناطق السقف وبعد اتمام عملية الفحص

يجب اعادة المناطق التي تأثرت بالفحص اما المناطق التي يحدث بها انبعاج او ثقوب نتيجـــة الفحص فيجب تصليحها بعناية والصوت الناتج من المطرقـة وكذلك اثر المطرقة يعطي فكرة واضحة عن مـــمك الواح السقف فصوت الالواح المتآكلة يكون خافت وينهار المعدن تحت المطرقة او قد يتسبب في ثقبـة والشكل التالي يوضح التآكل في سقف خزان :ــ



-Example of Severe Corrosion of Lead-Lined Tank Roof.

وفي الخزانات ذات السقوف الثابتة وكذلك عند فحص السقف الداخلي للاسطح المزدوجية يجب اتمام عملية الفحص المطرقي قبل تنظيف قاع الخزان حيث تنهار كمية كبيرة من الصدأ والقشور نتيجة عملية الطرق وبالاضافة الى الفحص المطرقي يجب اخذ قراءات لقياس السمك بواسطة الاجهزة فوق الصوتية •

بشرائح مرشدة guides تمنيع دوران السقف ويجب فحص هذه الشرائح من جرا، التآكل او الالتواء .

## الفحص الداخلي: ــ


الفحص الداخلي يستلزم عزل الخرزان عسن الخدمة ويجب في هذه الحالة تنظيم عملية الفحس حتى تتم في اقل وقت متجهـــــز الاجهزة والمعدات اللازمة وتجهز السقالات والسلالم واي معدات اخرى قد بمتاج اليها في عملية الفحس •

كما أنمه من المفيد أخذ صور فوتوغرافيمة اثناء عملية الفحص لتسجيل الشاهدات المفيدة وفي البداية يتم الفحس بصورة عامة بواسطة العسين المجردة وكما سبق القول يفضل في البداية فحص السقف والمنشآت الخارجية قبل الدخول الى الخزان ثم بعد ذلك يفحس الجدار ثم القاع ويجب تسجيل المشاهدات الاولية وتعيين مناطق التآكل حتى يتم غدمها بعد ذلك بعناية وفي العادة فان المناطق التي يتم عليها الفحص المركز هي المنطقة المتمرضــة للابخرة وكذلك منطقية مستوى السائل وقاع الخران •

## انواع ومناطق التآكل :ــ

عادة يعتمد التآكل الداخلي للخزانات على صنعه او اذا كان السطح الداخلي معطى او مصبوغ التاكل والشكل اعلاه تاكل من هذا النوع .

ومعظم السقوف العائمة للخزانات تجهاز بطلاءات مقاومة للتآكل وحالات التآكل الشديدة غالبا ماتشاهد في الخزانات المصنوعة من الحديد والمستعملة لخرزن المرواد الكيمياوية والماكلمة . والتآكل قد يكون منتظم في مثل هذه الخزانات اما في المصافي الاعتيادية فان خزانات المواد النفطية



-Example of Vapor-Liquid Line Correcton. شکل رقم -:۲۵-

تتعرض للتآكل في منطقة الابذرة فرق مستوى السائل المخرون من جراء وجود ابخرة مثل كبريتيد الهيدروجين والمخلوط مع الهوا، كذلك فان الخــط الفاصل بين السائل والابخرة يتعرض للتآكل السريع خاصة اذا كانت المادة المخزونة اكثر كثافة من الماء ورغم ان هذه المواد ليست كثيرة في مصافي النفيط الا أنه في هذه الحالة يطفو الماء على السائل المخزون طبيعة المادة المخزونة وعلى معدن الخزان وطريقة ويعمل على تكوين اهماض مخففة تزيد من عملية

والشكل السابق لحالة خزن حامض كبريتيك بتركيز ٩٨/ (ومثل هذا التركيز غير مؤاكل للحديد) ولكن وجود الرطوبة المتجمعة في الخزان قد جعلت الحامض على الخط الفاصل مخفف ومؤاكل بدرجة شديدة لجدار الخزان مما أظهر مجرى عميت في المحدن ٠

وعندما تكون المادة المخزونة تحتوي على املاح حامضية او مركبات فان هذه المواد ترسو الى القاع وبوجود الماء يتكون حامض مخفف مما يتسبب في تاكل القام ومثل هذه الحالة قد ينتج عنها التاكل على شكل هذه وفي الغالب فان مثل هذه المناطق تشاهد تحت الثموب او الفتحات في سطح الخران حيث يمكن دخول الله وايضا تلاهط تحت مناطق سقوط القشور او الصدأ والتي تسقط على القاع معقوط القشور او الصدأ والتي تسقط على القاع معقوط القشور او الصدأ والتي تسقط على القاع معقوط القشور او الصدأ والتي تسقط على القاع مع

ومن انواع التلف الذي يحدث في جدار الخزان هو التآكل بالهيدروجين مما ينتج جيوت مملوءة بالهيدروجين ما ينتج جيوت مملوءة وهذه الحالات من التآكل قد تحدث ايضا في السقوف والقاع ولكنها اقل احتمالا • والالواح الحديدية التي تحتوي على فجوات داخلية مين الخبث او وجود طبقات مفصولة Lamination فانها اكثر احتمالا للتآكل بالهيدروجين •

والهشاشة القاعدية غالبا ماتحدت في الخزانات المستعملة لخزن القواعد والاماكن التي بها اجهادات داخلية عالية اكثر تأثرا بالمهاجمة ومثل هذا النوع من التآكل اكثر احتمالا عندما ترتفع درجة الحرارة لاكثر من ١٥٠ ف ولذا فأنها اكثر احتمالا حسول ملفات التسخين واتصالاتها ولذاك فأن الفحص المفصل البصري الاولي ضروري قبل اجراء الفحص المفصل وقبل اجراء عملية الفحص التفصيلي يفضل ازالة أي شيء معلق خشية سقوطه فاذا كانت حوامل السقف متاكله فيجب تامين عدم سقوطها قبل أجراء الفحص الشطق الشامل وعند ذلك قد نحتاج السعى تنظيف مناطق التاكل بالرمل وتنظيف القشور والرواسبوغيرذلك،


## قاع الخران :-

يفحص قاع الخزان بالمطرقة في جميع المناطق ويجب ان تتم المملية بنفس النظام السابق كما في فحص السقوف والجدران ويجب ملاحظة اماكن التآكل والحفر اثناء عملية الطرق وفي اغلب الاحيان يكون من الصعب مشاهدة الحفود للنسدادها بواسطة الرواسب ولكن عند الطرق فان الرواسب تقفز من الحفر وفي الأمكان مشاهدتها كما يمكن

واكتشاف الخطأ كما يجب فحص خطوط البرشام عشوائيا بواسطة الطرق كما تفحص رؤوسس البرشام لاكتشاف مناطق التآكل ويمكن الاستعانة بالقاشطة لتنغليف السطح من مكونات التاكل ويجب تقدير عمر البرشام المتاكل وهل هو صالح الى حين الفحصص التالسي و والشكل رقصم (٢٥٥) يوضح حالة تآكل شديد في قاع الخران وحول خطوط البرشام وحول خطوط البرشام وحول خطوط البرشام وحول خطوط البرشام و

والخزان الذي يحوي على مواد حامضية وبه جهاز تحريك او خبط قد يتأثر بصورة اكبر مسن جراء التاكل والتعرية خاصة في الاماكن القريية من خطوط البرشام ذات الاجهادات الداخلية المالية ، وكما يجب فحص المناطق المنبعجة السي الاسفل بعناية وحول مناطق الاتصالات بالانابيب والمثبتات والاماكن الضيقة التي قد تحجز بها المياه مما تتسبب في تآكل موضعي سريع بعد ذلك تؤخذ قراءات لسمك القاعدة وتسجل ، وعدد القراءات يعتمد على سعة الخزان ودرجة التآكل فاذا كانت مناطق التآكل قليلة تكون القراءات محدودة اما اذا كان التآكل شديد فيجب اخذ قراءات مستفيضة لتحديد المناطق الضعيفة ذات السمك القليل ،

استعمال القاشطة لتنظيف الاماكن المشكوك بها او في الامكان استعمال التنظيف بالرمل والحفر الكبيرة العمق تحتاج الى قياسها بمقياس الحفر او استعمال مسطرة حديدية وسن مدبب ويجب فحص خطوط اللحام واكتشاف مناطق النضوح بالعين المجردة كما ان خطوط البرشام يمكن فحصها بواسطة قاشطة مدببة السن أو سكين تمرر على خط البرشام من الجانب وأذا تم الاحساس بوجود فتحة بين البرشام والمعدن فيجب فحصها بعناية



-Localized Corrosion-Erosion at Riveted Seam in a Tank Bottom.

شکل رقم \_\_807\_




### ئىكل رقم ٢٥٠ـ

والتاكل الذي يحدث فيقاع الخزان من الخارج عخاصة الخزانات الموضوعة على التربة الايمكن بسهولة اكتشاف مناطق التآكل ولكن نستطيع لحد مسا اكتشاف مناطق التآكل بواسطة الطرق من الداخل او باخذ قراءات بالاجهزة فوق الصوتية وعندما يمكن أخذ عينات من الواح القاعدة بقياس

انج  $\times$  ۱۲ أنج ثم  $\times$  ۱۵ أنسج وتزداد انج باستمرار حتى اكتشاف جميع المناطق المتآكلة وفي حالة صلاحية الالواح يمكن أستعمال القطسع الكبيرة كغطاء للفتحة الصغيرة وهكذا أقتصادا يتطلب الامر ضرورة الفحص من السطح الخارجي لعملية التصليح وعند اكتشاف مناطق شديدة التآكل يمكن اخذ عينات اكثر من قاع الخزان ٠

على شكل زاوية بين القاع والجدار كما موضــــح بالشكل التالي :

فحص جدار الخزان : معلى شكل زاوية المنافي : في بعض تصاميم الخزانات يوجد غطاء حديدي بالشكل التالي :




2.00

Bottom Angle Between Bottom and Shell: Also Shops Described and the state of the st

شکل رقم ۲۵۷\_

المنطقة يجب تنظيفها بالرمل وفحصها بالسرائل هم الجدار بالكامل واكتشاف مناطق التآكال يوضح التآكل في حيز التبخر .


وفي هذه الحالة يجب فحص اللحامات بين ركما سبق القول غان مناطق حيز التبخير ومناطق الجدار والزاوية لاحتمال وجود شقوق وهـــذه الدد الفاصل بين السوائل والابخرة هي المناطق التي يجب ان يتم التركيز على فحصها واذا كان النافذة او الحبيبات المعنطة ومناطق النفوح نوع الخدمة يتطلب التغير المستمر في سطح السائل التي تم ملاحظتها في الفحص الخارجي يجب التركيز مما يجعل سطح الجدار دائم الرطوبة فيجـــب على فحمها من الداخل حب الحاجة ويجبب التركيز على الجدار بالكامل والشكل رقم (٢٥٨)



Example of Vapor Space Corresion.

شــک رقـم ۲۰۸


والشكل رقم (٢٥٩) يوضح تاكل شديد مما نتج عنه ثقوب في جدار الخزان •



External View of Corrosion-Erosion Completely Through a Tank Shell

سكل رقم -٢٥٩-

وعند اكتشاف مناطق تآكل شديد يجب اخذ قراءات للسمك من الداخل ومقارنتها بالقلال المخوذة من الخارج واذا كان ارتفاع الخزان كبيرا فيجب استعمال الثقالات المنصوبة على عجلات كما في الشكل رقام (٢٦٠)



شکل رقم --۲۶۰

وعند فحص الجدار يجب التركياز علي النوزلات بالجدار والتأكد من عدم وجود شقوق في لحامات النوزلات وفي الامكان الاستعانة بضوء قوي وعدسات مكبرة لاتمام العمل وعند اكتشاف اي شق فيجب اجراء فحص تفصيلي بواسطة

الحبيبات المعنطة او السوائل النافذة أو الفحص الشعاعي .

## فحص النضوحات:

يجب الاعتناء بفحص النضوحات سواء في القاع أو في الجدران وذلك بالاستعانة بالسوائل النافذة مثل الكيروسين أو السوائل النافذة المضيئة كما يمكن

استخدام صندوق التفريغ لفحص القاعدة ويمكن تأهيل صندوق التفريغ لفحص الجدار وفي هـذه الحالة يدهن السطح المراد فحصه بواسطة محلول صابوني كثيف ثم يضغط على الصندوق ويفرع الهواء من داخله فاذا كان هناك نفوح ظهرت فقاعات هوائية حول مناطق النضوح والشكل رقم (٢٦١) يوضح ذلك :



وقاعدة الخزان المنصوبه على التربه يمكسس فحصها بطرق عديدة منها أن نوضع طين كمانسع للتسرب حول قاعدة الخزان من الخارج ويغطى قاع الخزان من الداخل بواسطة محلول صابوني ويضخ هواء من اسفل قاع الخزان بضغط لايزيد على (٣) انجات من الماء بواسطة خرطوم داخل السدة الطينية من الخارج ويفحص القاع مسن الداخل فاذا ظهرت فقاعات هوائية دل ذلك على وجود نضوح في تلك المنطقة وهناك طريقة أخرى وذلك بضخ مياه تحت قاع الخزان مع عمل السدة الطينية من الخارج كما سبق وبارتفاع (٦) أنجات ميا المنطقة ما واكتشاف مناطق


وقاعدة الخزان المنصوبة على التربة يمك النربة يمك النربة يمك الخزان بالماء فحصها بطرق عديدة منها أن نوضع طين كمانع الرتفاع (٦) انجات ويضخ الهواء من اسفل القاعدة للتسرب حول قاعدة الخزان من الخارج ويعطى ويلاحظ الخزان من الداخل من جراء وجود فقاعات قاع الخزان من الداخل بواسطة محلول صابوني هوائية تدل على اماكن النضوح •

#### اغطية مقاومة التآكل:

اذا كان سطح الخزان من الداخل مغطى بطبقات مقاومة للتآكل مثل الواح الرصاص او الواح الصلب الكرومي أو المطاط او المواد الكيمياوية او العضوية أو الزجاج أو السمنت فبالطبع يكون الفحص الداخلي مختلف لحدما والاشكال التالية توضح التلف الشديد في اماكن سقط عنها الغطاء أو حدث فيها نضوح:




شکل رقم ۲۳۳-



Deterioration of Lead Lining on Roof of Tank
-Caused by Leaks in Lining.

شکل رقم -۲۶۲-



Failure in Lead Lining at Buttom Knuckle of Tank.

#### شكل رقم - ٢٦١-

ومن الاشياء المهمة الواجب ملاحظتها عند فددن البطانات المقاومة للتاكل هي وجود الثقوب أو الشقوق في البطانة أو أن البطانة قد أنعزلت . وعادة تستعمل الواح الرصاص في حالات خــزن المواد المؤاكلة الشديدة وعند فحصص بطانات الرصاص تخدش باله حادة أو بالمكين حتى نزول الطبقة السوداء ويغاهر المعدن اللامع ويالاحظ اي عيب في الواح الرصاص ، ويمكن أستعمال السوائل النافذة بصورة جيدة لاكتشاف الثقوب المسغيرة والشقوق في البطانات وعادة تكون وصلات اتصال الواح الرصاص مع بعضها اكثر احتمالا لوجود الثقوب كما ان وجود انتفاخ في البطانة يمني في الغالب وجود نضوح خلف البطانة اما في البطانات بالواح الصلب الكرومي أو الونيل فان النضوح يكون في الغالب لوجود شقوق في اماكن اللحامات وعادة فان فحص بصري دقيق يكون كافي فــــى

اغلب الأحيان ، وبنفس الأسلوب السابق يتمم فحس الهيكل الحديدي الداخلي للخزان وكذلك المعدات الداخلية وملفات التسخين وغير ذلك •

#### اختبار الخزانات:


يتم عمل اختبار لصالحية الخزان عند بنائه لاول مرة كما يتم أختبار الصلاحية دوريا عند كل أصلاحات جسيمة للخزان للتاكد من عــدم وجود نضوحات والتاكد من أن التصليح قد تم بنجاح ونعنى هنا بالاصلاحات الجسيمة مثل عمل قاع جديد أو تغطيته بالواح في بعض المناطق أو المسلاح أماكن كبيرة من الجدار بواسطة وخسم الواح جديدة وفي هذا الاختبار يملي، الخـــزان بواسطة سائل أو غاز حسب ضغط مناسب لفحص متانة الخزان وعدم نضوحه ، وبالنسبة للخزانات ذات الضغط الجوي والتي هي مصممة بالاساس بديث تتدهل ضغطه الباون على الانج المربع كدد أعلى بالاضافة الى الضغط الاستاتيكي للسائل المخزون فيتم الفحص بملىء الخزان بالماء بارتفاع ماسب وتقحص المناطق من الخارج لاكتشاف أي نضوحات سواء بالقاعدة أو الجدار .

#### حدود التفاوت المسموح به عند الفحص

أن عملية الفحص للخزانات قد تفقد جـــزا كبيرا من قيمتها أذا لم يحدد سابقا حدود التاكل المسموح به ومقدار التلف الذي يمكن التغافــي عنه بحيث يسمح بتشغيل الخزان بامان وفـــي المقيقة يجب التركيز على مشكلتين أساسيتين : ١ ــ معدل التاكل الذي يسبب التلف عمل رسم بياني لمعدلات التاكل بين الفقـــدان ٢ ــ حدود التلف التي يمكن عندها أسـتعمال للسمك والزمن والشكل التالي يوضح أحد هــذه الخزان بامان وعندما يكون التاكل منتظم فيفضل المندنيــات .

#### METAL THICKNESS, INCHES

图形片图象首



-Hypothetical Corrosion-Rate Curves for Top Course of Storage Tank.


شكل رقـم (٢٦٥)

أما انواع التلف الاخرى مثل التلف الميكانيكي أو من جراء الرياح الشديدة أو الشقوق في المعدن أو الانهيارات الناتجة عن عيوب التشغيل لاتدخل في حسابات التاكل المنتظم وفي الحقيقة لايمكن توقع وقت حدوث مثل هذه ولذا يتم الفحس دوريا سوا، أثناء الخدمة أو الفحص الشامل •

## التمطيح

في الحقيقة أن طرق التصليح والصيانة العامة ليست من واجب الفاحص ولكن يجبعلى الفاحص أعطاء أرشادات كافية ومفصلة عن طريقة التصليح والصيانة والتي تكون من وجهة نظره كافية لوقف التلف وجعل الخزان أمين للاشتغال القادم، وقبل أجراء أي تصليحات على الخزان يجب أن تتوفسر المعلومات الكاملة عن النظم المستخدمة في بناء الخزان والقواعد والاساسيات القياسية المستخدمة في بناء الخزان حتى تتم عملية التصليح في ضوء هذه التعليمات والقواعد والتي سبق وان أتبعت في بناء الخزان وهناك عدد من التصليحات التسي في بناء الخزان وهناك عدد من التصليحات التسي متم على الخزان وعامل الامان المتوفرة فيه وعليه متانة الخزان أو عوامل الامان المتوفرة فيه وعليه متانة الخزان أو عوامل الامان المتوفرة فيه وعليه فان مثل هذه العوامل تخضع للقواعد المنصوصي

عليها في النظم والتي تتطلب أعادة الفحص بعد أتمام التصليحات وعادة فانه من المستحسن عمل مسح شامل بالفحص البصري لملاحظة التصليحات التي تمت على الخزان ويجب تدقيق التصليحات التي تم تنفيذها والتي سبق تدوينها أثناء الفحص حين يتم التاكد من أن جميع التصليحات قـــــد تمت بكل الملاحظات والتصليحات التي تتـــــم باللحام على القاع أو الجدران أو السقف يجب أن يعاد فحصها ، وفحص اللحام يجب أن يتم حسب النظم القياسية المستخدمة والغرض من أعادة الفحص هو التاكد من أن التصليحات قد تمت بصورة جيدة ومقبولة وقد يستدعى الفحسس بالجزيئات المنتطة أو السوائل النافذة أو الفحس الشماعي وغير ذلك • وعند أزالة جزء من الالواح فان التصليحات يجب أن تتم بعد عمل أركان دائرية للفتحة وهذه الطريقة تستخدم سيواء وضمت القطمة الجديدة كجزء داخلي من الجدار أو وضعت فوق الواح قديمة والرسومات التالية توضح طرق وضع قاع جدید للخزان أو وضع بطانة سمنتية للخزان ، أما مناطق الحفر العميقة فيتم أصلاحها بملئها باللحام أو بثقب الحفرة العميقة وعمل سن داخلي وغلقه بواسطة برغي ٠




CLEAN DRY

SLOT CUT IN SHELL FOR NEW PLATE


NEW BOTTOM PLATE INSTALLED OVER LAYER OF SAND (SEE API RP.2H)

AT LEAST 3", MORE IF BOTTOM OF SHELLT'S SERIOUSE CORROCED

STATISCHEE



NEW BOTTOM PLATE ATTACHED TO SHELL WITH A SKIRT (INSIDE TAUK WELDING)



#### LINING OF BOTTOM WITH REINFORCED CONCRETE

شکل رقم (۲۲۰۱)

طرق فحص الخزانات عند الانشاء أعداد السيد ـ علي جاسم كاظم

#### قواعد عامــة

۱ — عدم السماح لاي عامل لحام سالعمل مالم يحصل علي شهدة تثبيت أجتيازه الاختبار المخصص والذي يجب أن يتم باشراف مسؤولي الفحص الهندسي ولايتم اللحام عندما يكون سطح المعسدن المطلوب لحامه رطب أو أذا كان الجو ممطر أو فيه ريح مالم يستعمل حاجز ملائم ولائتم عملية اللحام أذا كانت درجة حرارة المعدن أقل (مرراء م) وأذا كانت درجة الحرارة بين المرراة المعتمل مئوي) أو السمك الكرر من ١٥٠٥ انتج يجب تسخين المعسدن الدرجة الحرارة الاعتيادية والحرارة الاعتيادية والحرارة الاعتيادية والحرارة الاعتيادية والمرارة المرارة الاعتيادية والمرارة المرارة الاعتيادية والمرارة الاعتيادية والمرارة الاعتيادية والمرارة المرارة الم


س ـ تنظيف كل طبقة من اللحام من الاوساخ قبل
 البدء بلحام الطبقة الاخسرى •

إذا كانت دسفيحة التتوية المسادة بالنسبة لفتحات دخول وخروج المسادة ودخول الاشخاد لم تصنع بجزء واحد فيجب أن تزود بثقب قطره ربع أنج لمرض الفحص بواسطة الهواء تحت ضغط قدره (٥) باوند لكل أنج مربع • وعند الفحص يجب أحاطة اللحام بواسطة الماء والصابون لمعرفة المعيوب الموجودة •


ه \_ عند أزالة المناطق المستعملة لاغراض تثبيت الصفائح Tack welds يجب رفعها بالكوسرة وأذا حدث أن ترك أثر عميـــق فيجب ملاه باللحام ومن ثم ينظف بواسطة الكوســرة .

### كيفية تشيد صفائح القاعدة

- توضع الواحدة فوق الاخرى over lap ويجبرأن لايكون over lap أقل منخمسة أمثال سمك أخف صفيحة ولايزيد عن أنج واحد بالنسبة الى Single lap unit واحد بالنسبة الى Double lap joint
- ٣ ـ أنج واحد على الاقل من صفائح القاعدة الفارجية يجب أن يكون خارج منطقة التمال القاعدة مع الجدار •
- ث تصفط زوايا الصفائح على أن تنطبق تماما .
- اذا كان قطر الخزان يساوي أو أقل مسن (۱۲٫۰) متر فيجب أن تبنى القاعدة مسن صفائح مستطيلة الشكل وصفائسح ذات أشكال مختلفة Sketch plates ومسن المكن أستعمال annular plates وحسب الطلب وسمك هذه الصفائح يجب أن لايقل عسن (٦) ملم مسلم الخزانات التي أقطارها تزيد عسن ١٢٫٥م



Typical bottom layout for tacks up to and including 17.5 25 incomercial



## شکل رقیم ۲۲۲

يجب أن تبنى قاعدتها من صفائح مستحليلة و Sketch plates و Annular plates و يكون اقل سمك للصفائح الاخيرة كما يلي \_ ^ ملم عندما يكون سمك الحلقة الاولى للجدار ملم أو أقل-

۱۰ ملم عندما يكون سمك الحلقة الاولى للجدار اكثر من ١٩ ملم واقل من ٣٣ ملم.

۱۱ ــ ملم عندما يكون سمك الحلقة الاولى للجدار أكثر من ٣٣ ملم

أقل سمك لكل من الصفائح المستطيلة و Sketch ملم م plates

ب ـ أقل عرض لل Annular plates
 هـو (٥٠) سم وتكون مواصفات معدنها مشابـه
 للحلقة الأولى من صفائح الجدار ٠

## شکل رقےم ۲۱۷

الاشكال رقم ٢٦٦ و٢٦٧ تبين ترتيب صفائح القاعدة ، فالشكل رقم ٢٦٦ يبين ترتيب صفائح الخزانات التي أقطارها تساوي أو أقل من ٥ر١٢م والشكل رقم ٢٦٧ يبين الخزانات التي أقطارها أكبر من ٥ر١٢م ،

٨ ــ فعلوات عملية اللحام تتم كمايلي ــ
 ١ ــ تنظيف حافات الصفائح من الاوساخ والمواد الغربية العالقة بهــا ٠

ب \_ يجب أن تمسك صفائح القاعدة بقــوة وبواسطة ثقل مثل الواح خشبية وتثسكل بواسطة اللحام على أن يكون طول التشكيل أنج واحد والمسافة بين كل تشكيلين قـدم واحد ومن غير الضروري أزالة التشسكيل خصوصا للقاعدة والسقف عند الاستمرار

بعملية اللحام ،

ج ـ البدء بلحام الوصلات القصيرة short seam على أن تترك ٦ أنجات من كل نهاية،

حب بعد أن تكمل لجام المناطق القصيرة نبده بلحام المناطق الطويلة ويجب أن تتم هذه العملية بلحام منطقة وترك المنطقة المجاورة لها مع ترك (٦) أنجات من كل حافة ، حتى تبقى هذه المناطق مفتوحة الى أن تكمل لحام الحلقة الأولى مع القاعدة بعد ذلك نكمل لحام لحام المناطق المفتوحة .

ه \_ بعد أكمال عملية لحام القاعدة يجبب أن تفحص بواسطة الطريقة التالية \_

الضغط الفراغي vacuum Box على أن يكون أقل ضغط مسموح به هو ٢ باؤنه /أنج٢ واكثر ضغط هو ٥ باوند /أنج٢ على أن يوضح الصابون المذاب في الماءعلى طول منطقة اللحام المطلوب فحصها وعند مشاهدة فقاعات تدل على وجرود عيب في اللحام تؤنسر ويرفسح اللحسام وتنظف المنطقة ويعاد لحامها وتفحص مرة أخرى لفرض الناكد من عدم وجود العيب على وجود العيب

و ـ آذا شوهدت فقاعات هوائية أو ثقـــوب
حغيرة pin holes في لحام القاعدة فمن
المكن تصليحه باستعمال لحام أضافي فوق
اللحام الاولى وأذا شوهد وجود فطور
cracks أو أي عيب كبير فيتــم
تصليحه برفع اللحام واعادة لحامه و

ألجحدار

١ ــ بعد أكمال تركيب ولحام صفائح القاء ـــ دة نعين عدة نقاط على المناطق الخارجية مــن القاءدة ونوصلها مع بعضها وهي تعشـــ ل المحيط الحقيقي للخزان ويتم ذلك بواســطة Center punch حتى نستطيع تثبيت صفائح الحلقة الاولى مــن الجدار •

٢ ـ فلال تركيب صفائح الطقة الاولى مـن الجدار والتي تثبت بواسطة نوع مـن المساند الخاصة Clips يقوم الفاحص الهندسي بفحص الفتحة Gap واستقامة وصلة اللحام العمودي كذلك يفحص تقوسل الصفائح ومناطق اللحام العمودي بواسطة الشكل رقم (٣٦٨):

شكل رقم -77٨-

٣ \_ بعد الانتهاء من أكمال الوصلات العمودية من الحلقة الاولى يقاس تقوس الصفائ البد، بلحام منطقة التقاء الجدار مع القاعدة • ويعاد التاكد من تقوس الصفائح مرة أخرى في منطقة اللحام العمودي وبواسطة Wooden curvature gauge

على أن يكون المقياس محفور Notch لتجنب الزيادة الموجودة في منطقة اللحام عن صفائح الجدار • كما في الشكل رقـــم · (٢٦٩)

 ٤ - تكرر كل الفحوصات التي نفذت على الطلقة الاولى على بقية الحلقات الاخرى مشل التقوس والشاقولية ٠


o \_ الانحراف Misalignent للوصولات العمودية للجدار يجب أن لايزيد

عن (١٠/) من سمك الصفيحة أو ١٦/١

وشاقولية الحلقة على أن تكون صحيحة قبل ٦ عند أكمال الوصولات الافقية فبروز الصّفيحة العليا عن صفيحة الحلقة التي تقع تحتها يجب أن لايزيد عن ٢٠/ مــن ســمك الصفيحة العليا خلال ٦ أنجات ٠ ويكون البروز مسموح عندما يكون١/١٦ أنـــج للصفيحة العليا ذات السمك الاقل من ١٦/٥ أنح فما دون ٠

٧ \_ جدار الخزان يجب أن يكون ذو شاقوليـــة مضبوطة . وهذه صعبة الانجاز وسنورد فيما يلى المسافة المسموح بهاخارج الشاقولل حسب النظام البريطاني ٠٠

قطر الذران ﴿ ٥٠١م ١ أنج في ٤٠٠ أنج قطر الخزان > ٥ر١٢م ﴿ ٣٠م ا أنتج في ٥٥٠ أنتج قطر الخزان > ٣٠٠م ≤٥٤م ١ أنج في ٣٠٠٠أنج



o - Ledensk

شکل رقام (۲۲۹)

قطر الخزان > ٥٥م ١ أنج في ٢٥٠ أنج صفائح الجدار المتجاورة عند الوصلات الانقية يجب أن يكون لها خط مركزي عمودي الاعتباد العدار المتابعة الم

وخلال كل ثلاث حلقات متجاورة ، الود الت العمودية يجب أن لاتقع في خط مستقيم ويجب أن تتحرف الواحدة عن الاخرى بمسافة لاتقل عـن خمسة أمثال اسمك صفيحة ،

٨ ــ بعد أن تتم عطية لحام الحلقة الاولى مــن الجدار يقاس نصف قطر الخزان من مركزه والى أية نقطة موجودة على الجدار مــن الداخل والزيادة والنقصان في نصف القطر

ه \_ الانبعاج الموضعي للجدار أفقيا وعموديا يجب
 أن لايزيد عما يلي عند قياسه بمقياس طوله
 ٥ر٣م • يوضع المقياس على بمد ممين مـــن
 خــط اللحــام •

سهك الصفيحة ≤٥ر١٢ملم ١٦ ملم سمك الصفيحة >٥ر١٢ملم ≤ ٢٥ملم ١٣ملم سمك الصفيحة >٥٢ملم ١٠ملم

عند التقاء الوصلات الافقية والعمودية للجدار يجب أن لاتنحرف أكثر مما يلي عند استعمال مقياس طوله متر واحد

سمك الصفيحة ≤٥ر١٢ملم ١٠ملم سمك الصفيحة >٥ر١٢ ≤٥٢ملم ٨ملم سمك الصفيحة >٥٢ملم ٢ملم

- ١٠ ـ أذا حصل في خطوط لحام الجدار تشـــویه ملموس الى الداخل أو الخارج فهذا التشویه ممكن معالجته وذلك برفع اللحام في المنطقة واعادة لحامها بعد أخذها الوضع الصحیح ٠
- ۱۱ ــ الوصلة العمودية يجب أن تلحم من الخارج والداخل بنفوذ وانصهار تام الوصلات الافقية يجب أن تلحم من الخارج والداخل أيضا بنفوذ وانصهار تام وخصوصا لمسافلة نلاث أنجات على طرفي منطقة التقاء اللحام العمودي والافتى •

۱۲ ــ كل تشكيلات لحام الجدار يجب أن ترال عند الاستمرار بعملية اللحام •

أ - فحص الجدار بواسطة X-Ray

أ ـ اللحام العمسودي

في المشرة أقدام الاولى تؤخذ لقطة واحدة لنفس السمك الممول من قبل لحام وبعد ذلك تؤخذ لقطة أضافية لكل ١٠٠ قدم بدون التقيد بعدد اللحامين وعلى الاقل ٢٥٪ من المناطق التي تؤخذ لها X-Ray يجب أن تكون في منطقة التقاء junction اللحام العمودي مع الافقدي .

## ٢ \_ اللحام الافقي

تؤخذ لقطة واحدة لكل عشرة اقدام الاولى للحام التام النفوذ والانصهار بدون التقيد بعدد اللحامين بعد ذلك تؤخذ لقطة أضافية واحدة لكل ٢٠٠ قدم تقريبا ولكل الجزء المتبقى من اللحام الافقى •

## ب-طريقة القطع Sectioning method

يقطع نموذج دائري من وصلة اللحام بواسطة الله قطع خاصة • ويجب أن لايقل قطر القطعة عن العرض النهائي للحام مضافا اليه ١/٨ أنج وعلىأن لايقط عن ١/٨ أنج •

يقطع النموذج من منتصف اللحام على أن يؤذذ 17/1 أنج من المعدن الاصلي لكل جانب يعاملك النموذج مع المواد الكيمياوية Etching

توضع في محلول مغلبي (٥٠/ مسن حامنسس الهيدروكلوريك المخفف) لمدة نصف ساعة الى أن يصبح واضح المعالم ، يفحص النموذج للتأذد من وجود عيوب في اللحام مثل أوساخ معدنية أو فقاعات غازية أو وجود فطور أو غير ذلك من العيوب ببعد ذلك تغلق جميع الفتحات بواسطة سداد plug دائري وقبل وضع السداد توضع صفيحة من الداخل على الثقب وتلحم وبعد ذلك يوضع السداد ويلحم وترفع الصفيحة من الداخل ،

والقطع الماخوذة يجب أن تكون على الشكل التالي

١ \_ اللحام العمودي

تؤخذ قطعة واحدة للعشرة أقدام الاولى للحام

الكامل ولنفس السمك ولنفس اللحام بعد ذلك تؤذذ قطعة أضافية لكل ١٠٠ قدم ٠

### ٢ \_ اللحام الأفقـى

تؤخذ قطعة واحدة لكل (١٠) أقدام لنفس السمك وبغض النظر عن عدد اللحامين بعد ذلك تؤخذ قطعة واحدة لكل ٢٠٠ قدم ٠

## فحمس السقف

#### الضزانات الثابتة

يفحص لحام سقف الخزانات الثابتة باحدى الطريقتين :ــ

۱ ـ فعند فحص جدار الخزان بواسطة الماء من المكن أستعمال ضغط هواء داخلي قـدره (مملى بار) الى الخزانات الخالية من الضغط (و٣ ملى بار) اكثر من الضفط التحـميمي للخزانات الموجود فيها ضغط ٠

وباستعمال الصابرن المذاب في الماء وبوضعه على طول منطقة اللحام نتمكن من الكشف عن العيوب الموجودة في اللحام •

- الطريقة الثانية باستعمال Vacuum Box تعتمد هذه الطريقة على عمل تفريغ هوائي لداخل صندوق الفحص ويوضع صابون مذاب في الما، على طول اللحام ونستطيع الكشف عن الميوب نتيجة لحدوث فقاعات تدل علي وجيودها •

#### الخزانات العائمة

تفحص أما بطريقة كما كما بطريقة كما في الخرانات الثابتة أو بواسطة كما في الخرانات الثابتة أو بواسطة Oil penetration الزيت النافذ مثل kerosene أو Gas oil يرش من الداخل ثم يترك لفترة من الزمن وبعد ذلك يفحص بدقة لغرض معرفة المنطقة الموجود فيها عيب بسبب قابلية هذه السوائل على النفوذ خلال العيرب المرجودة في اللحام واللاحكام واللوجودة في اللحام واللاحكام واللوجودة في اللحام واللاحكام واللحادة في اللحادة واللحادة في اللحادة واللحادة واللح

الفحمس النهائيي ١ ــ الفحس الائي

تعين أربعة نقاط على محيط الخزان الذي يقل قطره أكبر عن ٢٥م وثمانية نقاط للخزان الذي يكون قطره أكبر من (٢٥)م تسجل قراءة مستوى كل نقطة قبل البدء بعملية ضخ الماء الى الخزان ، وتكون عملية الملىء كما يليى :-

أذا كانت التربة جيدة يملاء نصف الفزان بالماء ويؤخذ المستوى ويقارن مع القراءات التي أخذت أولا قبل ملىء الفزان للتاكد من عدم حسدوث اختلاف في المستوى ويملأ الفزان الى ١٠٠٠ حجمه وتؤخذ قراءات المستوى أيضا ويجب أن يبقى الفزان ذو مستوى واحد مع نزول ملفيف بسحب

النقل الناتج عن الماء بعد ذلك يملاء الخزان بالماء ويترك لمدة ٨٤ ساعة وتؤخذ القراءات النهائية .

أما في التربة الضعيفة عندما يكون مقدار نزول التربة ٣٠٠سم، يجب أن يكون الملي، ببط، ويضاف الماء للخزان بمعدل (٢٠ مم) لليوم الواحد الى حدود ثلاث أمتار ويتوقف الملي، وتسجل قراءات المستوى يوميا وعندما يبدأ الاستقرار بالتناقص يضاف الماء الى الخزان وتسجل القراءات يوميا الى أن يملاء الخسرزان كامسلا والخسرزان كامسلا

وخلال عملية الملي يجب أن يلاحظ لحام الخزان وخصوصا لحام الجدار من عدم وجود أي نضوح فيه .

٢ - عند عدم وجود الماء • يفحص الخران
 باحدى الطرق التاليــة : \_\_

أ ـ ترش جميع مناطق اللحام من الداخل بواسطة زيت شديد النفوذية وعندئذ يفحص من الخارج بصورة دقيقة للكشف عن العيوب الموجودة ب ـ أستعمال ضغط هوائي داخلي على أن لايزيد عن الضغط المتصميمي للخصوران و أو استعمال الفضط المقراغي من الخارج كطريقة فحص القاعدة والسقف و

## ثامنا :ــ كيفية فحص الرافعات اعداد المهندس / زهير ميــرزا

مقدمــــة

تصمم وتستعمل الرافعات لغرض نصب المعدات والأجهزة الثقيلة في المساريع الصناعية الضخمة وكذلك في نقل هذه المواد من اماكنها السي أماكن اخرى اعلى او أوطأ من مكانها الاصلي وحسب الحاجة وكذلك في تفريغ بواخر وعربات الشدن وغيرها من الاعمال الكثيرة المتعددة والمتنوعة وغيرها من الاعمال الكثيرة المتعددة والمتنوعة و

اضافة الى ماجاء اعلاه فيمكن استعمال الرافعات في حفر الخنادق والقنوات ودق الركائز بعد ابدال بعض أجزاءها وإضافة اجزاء اخرى •

ان النظرية الفيزياوية حول العتلات والعزوم والحبال والبكرات هي المطبقة في الرافعات بصورة صحيحة وواضحة وقد استفاد مصمموا الرافعات من هذه النظرية وطبقوها للحصول على افضل النتائج واحسنها لبذل اقلجهد ممكن فيرفع اعلى وزن مطلوب

تنقسم الرافعات الى انواع عديدة وتصنف حسب حمولتها وطريقة حركتها ومجالات استعمالاتها فمنها:

أ \_ الرافعات المحمولة على سلاسل (زنجيله) • Crawler cranes ب \_ الرافعات المحمولة على اطارات Mobile cranes

ه ــ الرافعات المحمولة على زوارق او بواخر Marine cranes . و ــ الرافعات المستعملة في الاعمال المدنية والناء Tower cranes .

ز \_ الرافعات المحمولة على ظهر السيارات winch trucks د \_ الرافعات الثابتة chain blocks.

سنتعرض هنا الى أكثر الرافعات شيوعا في الاستعمال فقط وهي (أ) و (ب) وذلك بسبب حرية الحركة فيهما • حيث انه من الممكن ان تدور كابينة الرافعات فيهما • حيث ادم وذراع الرفع الى مايقرب من الوضع العمودي وبذلك يمكننا من تغطية مساحة واسعة من العمل والاستعاضة عن الرافعات الاخرى بقدر الامكان •

كما أنه بامكان هذه الرافعات السير بالحمل المناسب مسافات لابأس بها في بعض الاجيان ومن مكان مزاياها ايضا انها سريعة ومن الممكن نقلها من مكان الى اخر وبسرعة وخصوصا الرافعات المحمولة على اطارات حيث ان بامكانها ان تسير بسرعة ١٠٠٠ كيلو متر في الساعة او اكثر •

تتراوح حمولات هذين النوعين من الرافعات بين (٣) الى (٥٠٠) طن والى ارتفاعات مختلفـــة قد تحل الى ١٥٠ م مع استعمال الــ ٢١٥٠ الى ١٥٠ م


أما الانواع الاخرى من الرافعات التي ذكرت سابقا غاستعمالها محسور ومحدد يرتبط بطروف العمل • عند وضع تصاميم وتشييد اية راغعاب بصورة عامة فيجب أن تحسب على أساس أنهات تحت الظروف التشغيلية • أن الاجهادات الحاسلة في الرافعات من جراء التحميل يجب أن لاتزيد بان حال من الاحوال على :—

أ \_ اقل قوة كسر المعدن breaking strength of the material Safety factor مقسمة على معامل الامان عن م/د: ب \_ يجب ان لايقل معامل الامان عن م/د:

والناتج عن تقسيم Ultimate Tensile Strength . (U.T.S.) على الجهد الناتج من التحميل • عندما يزداد الحمل يجب أن يقل نصف قطر التحميل والعكس صحيح •

ا ن الحمـــل المرفـوع بامـان يســمى Safe working Load ويرمــز لــه S.W.L. ويجب أن لايزيد هذا الحمل عن ٦٦٦٦٪ من حمــل الانقــــلاب Tipping Load

والمخطط البياني يوضح العلاقة هذه :\_



شکل رقم ۲۷۰۰

Mild steel او forged steel وبدون اجراء ایة اعمال لحام عایه مدللقا ۰

هناك نوءان للمقطع من حلقات الرفع هي:

Tropozoidal section & circular section

ان اعلى حد مسموح به للرفع عند استعمال

النوع الاول من الحلقات وباهان هو (٥٠) طـــن

ولكــن تستعمل عادة في رفع اعلى حمل قدره (٤٠)

طــن ٠

ان حلقات الرفع تقسم الى أنواع وحسب التحميم وهي :-

- 1- Shank hook, Tropozoidal Section.
- 2- Shank hook, Circular Section.
- 3- Eye hook, Tropozoidal Sectino.
- 4— Eye hook, Circular Section.
- 5— Eye hook, Tropozoidal Section for use with wire rope Thimbles.

Tensile Strength ان جهد الشند للمعدن

المستعمل في حلقات الرفع يتراوح بين ٢٨ ـ ٣٣ طن/ انج مربع ، ان الجزء المسنن من حلقة الرفع يجب ان لايقل عن ٢٥ و ١٠ وعندما يكون (و) هو الحمل المرفوع بامان بواسطة هذه الحلقة محسوبا بالطن ولغرض تصميم اسنان البرغي يجب الرجوع الى المواصفات البريطانية المرقمـــة B.S. 1580 او المواصفات البريطانية المرقمــة للمرقمــة عكون خالية من جميع العيوب والسوفان و لغرض التأكد من سلامة تصنيع حلقة الرفع هذه يجب فحمـــها

وبالنظر لما تحتله الرافعة من موقع مهم وخطر في عمليات النصب والتشيد وحفاظا عليها وعلي المواد المرفوعة وللمحافظة على سلامة العامليين بمعيتها في ساحة العمل فقد استقر الرأي على ان يتم فحص هذه الرافعات من قبل شخص ذو خبرة واسعة في هذا الحقل ومخول لاصدار شهادات فحص تؤيد صلاحيتها للعمل بها من قبل ثم كات التأمين للتعويض عن الحوادثلضمان أموال المنتفعين في عملية الرفع والنقل والنصب وغيرها سواء كانت شركات أو اشخاص •

تصدر شهادة بصلاحية الرافعة للاشتغال بعد أن يتم أجراء فحص الحمل Load test من قبل الفاحص و ندرج أدناه الفقرات التي تفحص دوريا (سنويا) في الرافعة:

۱ – حلقة الرفع الرفع الرفع

٢ \_ حبال الرفع الفولاذية :-

Lif ting wire أ ـ حبل رفع الثقل Hoisting wire ب ـ حبل رفع ذراع الرفع

س \_ ذراع الرفع ٣

pulleys البكرات ٤

Pins o \_ lhalor

ر الفاحـــل Clutch ليامـــل

۸ \_ الاطارات ۸


۹ \_ مؤشر زاوية الرفع Angle-pointer

1 - خلقة الرفع :-

تصنع حلقة الرفع عادة من الحديد المطاوع

بواسطة رغع ثقل قدره مرتين لما هو مقرر ان تشــــتغل بــه أي أنــه أذا كانــت الحلقـــة مدممة لرفع خمسة اطنان مثال فالفحس proof test لها يجب ان يكون (١٠) طـــن بـ (AB) افي الشكل أدناه : ــ

وهكذا على أن لايزيد معدل الاستطالة أو الفتح permanent set بعد ازالة القوة المسلطة على الحلقة عن ٢٥ر٠/ من الفتحة الاصلية المؤشرة



شکل رقم ۲۷۱-

ان حلقات الرفع التي ترفع الى حد (٥٠) طن يجب أن يكون الاجهاد المسلط عليها ٣ طن / أنــج مربع ، وان قطر البرغي ( الجزء المسنن ) يجب أن لايقل عن ٢٥٠٠ √و من الوزن المرفوع بامان كما حاء سابقا ٠

21 中国共享

اما بالنسبة للحلقات المصمة لرفع من (vo\_o) من فيجب ان يكون الاجهاد المسلط عليها

لايزيد عن \_\_\_\_ + ا طن / أنج مربع ولكن أذا ٢٥

زاد الثقل المرفوع عن ٧٥ طن فيودي باستعمال معدن اجهاده Stress لايقل عن ؛ طن / انج مربع ٠

بالنسبة للحلقات التي ترفع من (٥٠-١٠٠) طن فان الفحس proof test يجب ان يكون الحمل المرفوع بامان + ٥٠ أي (S.W.L.+50)

وبالنسبة للحلقات التي ترفع اكثر من ١٠٠ طن فان الحلقة تصمم على اساس الحمل المرفوع بامان + ١١/ الحمل المرفوع بامان .
ان الانواع الخمسة من حلقات الرفع Hook

التي ذكرت سابقا تصمم بحيث تعطي جهدا متساويا Equal Stress للمقطع الرئيسي principal section تحت مختلف الاوزان working load في كل أنواع حلقات الرفع ، ان القطر الداخلي C والحمل الامين S.W.L. متعلقان بالمعادلة التالية :

 $C = K \sqrt{W}$ 

وعندما يكون K مقدار ثابت و ان قيمة K اعلاه تكون هرا عندما يكون مقطع حلقة الرفع من نصوع Shank hook سيواء كان نفس Tropozoidal or circular

المقدار ايضا عندما تكون حلقة الرفع من نوع eye hook وبالنسبة للـ eye hook

فقط اما في حالة كون حلقة الرفع من نصوع eye hook ومن مقطع Tropozoidal فان K تكون ١٨٤٠

T \_ حبال الرفع الفولاذية Steel Wire rope

ا \_ يجب ان تكون لحبال الرفع الفولاذيـة القابلية الكافية لرفع الثقل المراد رفعه بها وبحدود معامل امان مقداره (٥) الى (١) للمـواد والمعدات و(١٠) الى (١) للاشخاص ، ان الحبال المستعملة في الرافعات المتحركة بصورة عامة يجب ان تشتمل على معامل الامان المذكورة في الفقرات التالية :ـ

أ ـ بالنسبة للحبال المتحركة : \_\_
 مر٣ ـ ا في خاروف التشغيل
 أما بالنسبة للحبال المعلقة أو الثابته
 مر٣ ـ ا في خاروف التشغيل
 مر٣ ـ ا عند نصب الذراع

ب \_ يجب ان تكون للحبال القابلية على الالتوا، والحني وبدون حدوث اية تغييرات في مظهرها الخارجي التي قد تـؤدي الـى كلل الحبل . Fatigue

ج \_ يجب ان تكــون الحبال مقاومه عالية للاحتكاك .

د ــ يجب أن تكون للحبال قابلية مقاومـــة التشوه والسحق

م \_ يجب ان تكون للحبال قابليـة مقارمـة التآكل

و \_ يجب أن تكون للحبال قابلية مقاوم\_\_ة الالتفاف rotation .

ان حبال الرفع يجب ان تفحص باستمرار وقبل اقدى حمل مأمون بدء العمل من قبل الـ Riggers تحسبا مــن المعادلة الاتية :ــ خدوث اي قطع في الظفيرة Strand ممـــا S.W.L. ويسبب في كثير من الاحيان انقطاعه كليا عند رفـــع مثال (١)  $= \sqrt{2}$  الحمل ومن ثم الحاق الضرر بالرافعة أو الحمل وحتى مثال  $= \sqrt{2}$  في الاشخاص  $= \sqrt{2}$ 

كيفية حساب معامل الامان بالنسبة لحبال الرفسي معاومة القطع للحبل

معامل الأمان للحبل = \_\_\_\_\_\_\_\_ اقصى حمل تشغيلى مآمون

ان معامل الامان للمعدات = ٥

ان معامل الامان للاشخاص = ١٠ وكما ذكرنا من المعادلة اعلاه :\_\_\_\_

مقاومة القطع للحبل

منابر المالين المالين

S.W.L. = Catalogue breaking Strength of the rope

Factor of Safety

مثال : اذا كان مقاومة القطح للحبل تساوي (١٠) طن فما هو اقصى حمل تشغيلي مأمون ٢

الحــل :ــ

Catalogue breaking Strength

اي ان اقصى حمل مأمون يمكن رفعه بحبال مقاومته للقطع ١٠ طن هو ٢ طن وكذلك يمكن ايجاد اقصى حمل مأمون S.W.L. للحبل ما المادلة الاتية :

مثال (۱) = معار الحبل  $\times$  قطر الحبل  $\times$  مثال (۱) = انج قطر الحبل  $\times$  مثال (۲)  $\times$  انج قطر الحبل مثال (۲) =  $\wedge$  انج قطر الحبل مثال (۲) =  $\wedge$  انج قطر الحبل مثال (۳)  $\times$ 

اقصی حمل مأمون یمکن رفعه بحبل قطره مره ۱۲۸ انج هو ۱۲۵ر۳ طن وهکذا .

٣ … ذراع الرضع

بطبيعة الحال ان ذراع الرفع في الرافعة يطاق عليه JIB يعتبر من اهم الفقرات في الرافعة وعلى ذلك وجب ان يكون الذراع صالحا وخاليا مسن الانحناء او اية طعجات dents في الحسارة الخارجي الاصلي main frame وكذلك اذرع التقوية Lacings ويجب ملاحظة بدقة الماكن ونقاط التوصيل الملحومة وخلو هسذه النقاط من اي تشقق او فطر إو فقاعات هوائيسة وكما انه لايجوز مطلقا ومأي حال من الاحوال اجراء

اية أعمال لحام عليه سواء كانت لاغراض التصليح او الصيانة او غيرها الا بعد الرجوع الى الشميركة الصانعة للرافعة .

هناك ثلاث انواع من الاطار الاصلي main frame بالنسبة لمقطع الذراع وهي :ـــ

أ ــ الاطار ذو المقطع الانبوبي

ب \_ الاطار ذو المقطع المربع المجوف

ج \_ الاطار ذو مقطع الزاوية (حديد الزاوية)
وبطبيعة الحال ان الفولاذ المستعمل في هذه
الاطارات هو من النوع الجد وذو المواصفات

الاطارات هو من النوع الجيد وذو المواصفات الفنية العالية .

أذا أريد رفع حمل ثقيل يجب أن يكبون طول ذراع الرفع قصيرا والعكس صحيح ٠


يوصى دائما باستعمال اقصر ذراع معكين

ومناسب لرفع الثقل حيث قانون العدلات صريح بذلك م

ان العاملين على الرافعات يعلمون أنه من المكن الطالة أو تقصير طول ذراع الرفع وحسب الحاجـة ويتم ذلك باضافة أو رفع قطع وسطية تســـمى Insert pieces

وترتبط هذه القطع الوسطية مع بعضها بواسطة مسلمير تثبيت تسمى pins .

وهذا النوع من الاذرع هو النوع التقليدي الشائع الاستعمال في الوقت الحاضر الا انه ظهر في السنوات الاخيرة توع جديد يسمى الذراع التلسكوبي Telescopic jib يعمل هايدروليكيا براسطة عتلات مثبتة في كابينة الرافعة يمكسن



شكل رقم -777-

بواسطتها اطالة او تقصير ذراع الرفع بتداخله مع بعضه و ينتج عن هذه الحالة الاستغناء عن العنصر البشري للقيام بهذا العمل وكذلك التوفير الكبير جدا في الوقت حيث ان هذه العملية لاتستغرق سوى لحظات بينما في النوع التقليدي الاول تستغرق هذه العملية ساعات طويلة و

### ٤ ـ البكرات Pulleys

يجب ان تفحص البكرات جيدا وبعناية حيث ان حبل الرفع ينزلق عليها عندما تدور pulley ان حبل الرفع ينزلق عليها عندما تدور fooves فعليه يجب ان تكون خالية من وجود اخاديد او مجاري Grooves او تشقق cracks في جسم البكرة حيث ان ذلك يسبب كسرها ، ان ظهور الاخاديد في البكرة ينتج من جراء استعمال الحبال بصورة خاطئة حيث انه اذا كان الحبل ذو قطر كبير او صغير بالنسبة لفتحة البكرة فانه من جراء الاستعمال واحتكاك الحبل مع سطح البكرة الخارجي الاستعمال واحتكاك الحبل مع سطح البكرة الخارجي صيفير مدن شميكما ويؤدي الى سوفان في شكل مقطع الحبال ،

## Pins ما المسامير

يوصي باستعمال المسامير الفولاذيــة ذات المقاومة المالية لجهد القص Shear فــي توصيلات ذراع الرفع الوسطية Insertrepiece وكذلك في جميع المفاصل الاخرى مع ملاحظـة اي تغيير في شكلها الخارجي كان تصبح بيضوية مسن جراء الدوران او الاحتكاك وتبديلها فورا ، اما في

توصيلات ذراع الرفع الوسطية فيجب الابتعاد قدر الامكان عن الطرق ومحاولة أدخالها بسهولة م

## 7 \_ الفامــل Clutch

يجب أن تكون حركة الفاصل في الرافعة سواء كانت في العربة Carrier او الكابينة Cabin في حالة جيدة جدا ويجب أن يتم تبديل السرع بسهولة ونعومة مع مراعاة عدم حدوث أي اهتزاز أو حركة مفاجئة مما قد يؤشر على حبل الرغع ومن ثم حركة الوزن المعلق واهتزازه أو هبوطه وهذا ما لايسمح بحدوثه مطلقا و

Brake Link! \_Y

يجب ان يعمل الموقف بصورة جيدة سيواء الموقف التيدوي في العربة الموقف اليدوي في العربة Carrier او في الكابينة المكن جدا حدوث مشاكل الاتحمد عقباها في حالة حدوث حالة مفاجئة تستوعب استعمال الموقف كما أنه يجب تجنب الضغط المفاجي، خصوصا عدد تحميل الرافعة بحمل والابتعاد عن هذه الخالسة بقدر الامكان ه

#### Tyres الاطارات ٨

من الشروط الواجب توفرها في الرافعة لثبوت صلاحيتها للاستعمال هي ان الاطارات يجب ان تكون في حالة جيدة جدا وان تملا بالهواء وبالضغط اللازم والمفرر لها وبموجب المواصفات الموضوعة من قبل الشردة الصانعة وبعكسه فان أية زيادة أو نقصان

في ضغط الهواء في الاطارات قد يسبب انفجارها وانقلاب الرافعة في بعض الاحيان .

TO THE WORLD

## ٩ \_ مؤشر زاوية الرفع

يثبت هذا المؤشر أما على ذراع الرفع jib أو في داخل كابينة الرفع لكي يتمكن سائق الرافعة من ملاحظته بوضوح وبسهولة ويجب أن يعمل هذا المؤشر بصورة صحيحة وجيدة حيث أنه في حالة عدم صلاحيته للاستعمال أو عند وجود خطأ هيه فانه من المكن أن يعطينا نتائج غير صحيحة مما قد يسبب مشاكل عند رفع الحمل قد تلحق الضرر بالرافعة من جراء عدم معرفة الزاوية أو الوزن ٠

أن الفقرات التي ذكرت سابقا من ١-٩ يجب أن يتاكد منها الفاحص قبل اجراء فحص الحمل لاحد Load test وبصورة جيدة أضافة السي ذلك يجب أن يتاكد الفاحص أيضا من أن كافية الاضوية الموجودة في الرافعة والاشارات الضوئية الجانبية وماسحة الزجاج وغيرها كلها تعمل بصورة صحيحة ٠

## كيفيسة أجراء فحص الحمل

يجب على الفاحص عند القيام بفحص الحمل Load test أختيار الارضال المنسطة المسطحة القوية والخالية من التعرجات أو التموجات وأن تكون هناك مساحة واسمة وفضاء كافي يساعد على حرية حركة الذراع وبدون جموقات الى الامام أو الخلف والدوران بزاوية برجية مرجية م

أ \_ فحص الرافعات المحمولة على الاطارات

بطبيعة الحال أن هذا النوع من الرافعات هـو الذي تستعمل فيه المساند الجانبية التي تسمى Out riggers وذلك عندما يراد رفع ثقل معين يتم الضغط على عتلة متصلة بشبكة هيدروليكية يدفع الهيدروليك هذه المساند الــــى الفارج أو تدفع هذه الماند يدويا بحيث تكون في موقعها الصحيح وترتكز عليها الرافعة ومن ثم تصبح أطارات الرافعة معلقة وبعيدة عن الارض ومن الافضل والمعمول به أن لاترفىسم الاطارات كثيرا عن الارض وان تكون قريبة منها بقدر الامكان على شرط أن لاتلامس سطح الارض وذلك لضمان عدم تعرض الرافعة الى الانقلاب عند حدوث طارىء ويلاحظ أيضا وضع الرافعـــة الافقى بصورة جيدة بواسطة قبان مائسي Level gauge مثبت في الرافعة نفسها أو يجلب لهذا المرض ٠

يجب الرجوع الى جدول الحمل المرفق مــع كل رافعة قبل البدء باجراء فحص الحمل لمعرفة طاقة الرافعة للحمل وزاوية الرفع أو نصف قطر الرفـع •

أن الجداول هذه عادة توضح هذه الامسور فعلية يجب الرجوع اليها وتطبيقها قدر الامكان عند الامعان في هذه الجداول يلاحظ أن هناك ثلاث متغيرات هي —

١ ــ طـول ذراع الرفــح
 ٢ ــ نصـف قطـر الرفــع


25%

( الارقام التي ذكرت هي أرقام مفروضة) . ة هيأ الرافعة على هذا الاساس وكذلك الوزن المقرر المسافة بين مركز دوران كابينة الرفع ومركز الحمل المراد رفعه ولتكن هذه المسافة تقريبية بقدر الامكان بعدها يتم أخراج المساند الجانبية out riggers ٥٠ قدم ، يلاحظ الحقل المثبت فيه هذا الرقــم الى الخارج ومن الافضل وضع قطع خشبية على الارض من جراء الرفع • وعلى أن تاخذ الرافعـة وضعها الافقي الصحيح بملاحظة القبان المائى الذي

#### ٣ \_ وزن الحمـــل

كما أن هذه الجداول مثبت فيها طاقة رفع الرافعة على الجانب on side وعلى الخلف on rear وبموجب الجدول تقرب الرافعة من الحمل وتقاس وهذه الطاقة تختلف فيما بينها في أغلب الاحيان ٠ لنفرض أننا نريد أختبار الرافعة وهي في وضع على الخلف . on rear وبطول ذراع رفع قدره وبجانبه نصف قطر الرفع (أي المسافة بين مركز شكل حزمة تحت هذه المساند تلافيا لاحتمال نزول دوران كابينه الرافعة ومركز الحمل ) وليكن هذا ١٥ قدم مثلا وسنجد في حقل أخر أن الحمل المقـــرر بموجب هذا الجدول وهذه المسافات هو ٣ مان مثلا

#### **WORKING RANGES**



سبق الكلام عنه •

## نسکل رقسم (۲۷۳)

The shown working ranges do not include jib and boom deffections.

فاننا نكون قد حصلنا على أعلى كفاءة للرافعة ١ الا أنه أذا لم تتمكن الرافعة من رفع الحمل المقلم وكما مبين في الجداول وحسب نصف قطر الرفح وطول ذراع الرفع ففي هذه الحالة يجب تقليل نصف قطر الرفع وتعاد المحاولة ثانية الى أن نحصل على نتائج جديدة من نصف قطر الرفع وحالة توازن الرافعة وبذلك نقول أن الرافعة أمكنها رفع ثقلل بكذا نصف قطر رفع وكذا طول ذراع رفع عند رفع الحمل بالابعاد المقررة من قبل الرافعة فان الحمل يترك معلقا في الهواء لمدة نصف ساعة

وبعد التاكد مما جاء أعلاه تعطى الاشارة السى سائق الرافعة لاجراء الفحص • على سائق الرافعة أن يباشر عمله ببطء وحذر شديدين وينتبه السى الارشادات التي تعطى له بصورة صحيحة ويبدأ برفع الحمل تدريجيا عن الارض بمسافة قليلة ويطلب منه عدم تعريض الرافعة الى الاهتزاز • علسى الفاحص أن يلاحظ وضع الاستقرار الكلي للرافعة وعدم أهتزازها وعدم أرتفاع المساند الجاذبية عن الارض مهما كانت الاسباب • أذا أمكن تطبيست الارقام المثبته في جدول الفحص فعليا على الرافعة

#### RATED LOAD TABLE

		Outrig	gers fully	extende	d		2
Working	Boom length (M)				33 0m 800m + 8.0m jib		
radius (M)	10.5	18.0	25.5	33.0	affset 1	offset 15	
3.0	30.0t	20.01					
4.0	22,5	20.0	14.0t				
5.0	18.0	17.3	14.0				
6.0	15.0	14.6	13,3	8.01			
7.0	12.6	12.6	11.5	8.0			
0.8	11,0	11,0	10.0	8.0	3.01	2.01	
9.0		9.5	8.8	77	2.8	2.0	
10.0		7.7	7.8	6.9	2.6	2.0	TV5 - 11 15 A
12.0		5.5	55	5.5	2.2	1.8	شــکل رقــم ۲۷۶
14.0		4.2	4.2	4.2	2.0	1.6	
16.0			3.2	3.2	1.9	1.5	
18.0			2.5	2.5	1.6	1.4	
20.0			2.0	2.0	1.2	0.9	
22.0			1.5	1.5	0.7	0.5	
24.0				1.0			
26.0				0.7			
27.0				0.5			

#### Note:

- Figures in the table represent rated loads of crane, set on firm level ground with outriggers fully extended.
- Values above bold line are based on structural strength of crane, and those below the line based on stability of crane.

للتاكد من أن جميع أجهرة الرافعة تعمل بحصورة جيدة بعدها يدور الحمل حول الرافعة به (٣٦٠٠) لنفس الغرض ويتم ذلك بعد كل رفعة حمل وكذلك بالنسبة لارافعات المحمولة على أطارات أو زنجيل،

بعد ذلك يتم اختيار أوزان أخرى ومسافات أخرى حسب الجدول المرفق مع كل رافعة والجدل أعلاه يبين المتغيرات الثلاثة لرافعة من نوع تادانو حمولة المستن على المقطمة الم

وعند حصولنا على نتائج جيدة ونثبت ذلك في شهادة خاصة معدة لهذا العرض بعد الانتهاء من فحص الرافعات بواسطة المساند الجانبية out riggers يتم فحص الرافعة مجددا وبدون مساند جانبية وتسمى حالة riggers ولهذه الحالة جداول خاصـــة مشابهة لحالة الرفع بواسطة المساند وتعاد نفس الطريقة السابقة الا أنه يلاحظ أن طاقة الرافعة للحمل تقل كثيرا عن الحالة الاولى حيث أنه في حالة للحمل تقل كثيرا عن الحالة الاولى حيث أنه في حالة للحمل تقل كثيرا عن الحالة الاولى حيث أنه في حالة والحمل مستندة على الاطارات وبطبيعة الحال فان

الاطارات لاتتحمل الاوزان الثقيلة فعلية تكون هذه الاوزان متناسبة مع ضغط الاطارات ، الحقيقــة يفضل أستعمال المساند الجانبية out rigger دائما ومهما كانت الاوزان للمحافظة على الرافعــة في وضع متزن ومستقر .

# ب سه فحص الرافعات المحمولة على زنجيل Crawler Cranes

يتم فحص ال Load test بالنسبة لهذه الرافعة كما شرح سابقا في طريقة فحص الرافعات المحمولة على الاطارات ويجب الاستعانة أيضا بجداول الحمل المرفقة مع الرافعة ، ويجب على الفاحص ملاحظة تماس سلسلة الزنجيل الساحة مع الأرض بصورة منطبقة وواضحة وبكل المساحة السطحية للزنجيل كما أنه في الرافعات المحمولة على الاطارات لايسمح بارتفاع المساند عن سلطح الارض ففي الرافعات المحمولة على الارض ففي الرافعات المحمولة على الارض ففي الرافعات المحمولة على الارساح كذلك ،

## 张大师大师大师大师大师大师大师大师大师大师

تاســـا الرفع الفولاذية و عبال الرفع الفولاذية و اعداد المهندس ــ حكمت جعفر الحسن اولا ــ المقدمـــة

أن مسؤولية أختيار الاجهزة وكفائتها أو اختيار المعادن المختلفة ليس لانجاز العمل بصورة كاملة ودقيقة فحسب وأنما المطلوب كذلك سلامة الاجهزة نفسها وسلامة العاملين عليها لكي يتما أنجاز العمل بدون مخاطر وبصورة مضبوطة وتزداد أهمية عامل السلامة عند الاشتغال على تلك الاجهزة أو أستعمال تلك المعادن في أماكن ذات طبيعة خاصة وتتطلب أجراءات أمنية مضاعفة كالعمل في المسافي أو المعامل الصناعية وغيرها م

يتطلب عند أختيار الحبال الحديدية والمحددة للرفع أو الشد بعض المواصفات الخاصة وحسب طبيعة عمل تلك الحبال والمراد تحقيقها من قبل تؤثر في طريقة اختيار الحبال الحديدية فمثالا أن متانة الحبال من الامور المهمة وكذلك سمك الحبال ونوعية الاسلاك وطريقة الصنع أيضا من الامـور المطلوبة ومن المكن ذكراًهُم العوامل المطلوبة :ــ أ \_ أن الحبال الحديدية تصمم بمتانة وقــوة محسوبة على أن تتحمل أعلى ثقل مسموح به لذلك النوع أو السمك وطبعا تعتمد تلك القوة أو المتانـــة على سمك الحبل Size ونوعية الاسكال grade of Wire وكذلك نوعية الاسلاك المصنعة كمركز الحبل Core بالأضافة السي Factor of Safety ذلك هناك عامل الأمان والذي يتراوح بين (٥-١٠) أي أن القوة التصميمية أو متانة الحبال مقسمة على (٥ الى ١٠) والناتج

هو الثقل المسموح برفعة لتلك الحبال وذلك لزيادة سلامة الاجهزة أو العاملين عليها فمثلا أن الحبال الحديدية المستعملة في المصاءد الكهربائية ولنقل الاشخاص يكون معامل الامان فيها (١٠) أما أذا أستعملت في الاغراض الصناعية فيتراوح بين (٢- أوحسب نوعية العمل المطلوب •

ب \_ يجب أن تكون للحبال القابلية على تحمل ظاهرة الالتواء أو الحنى بدون أن يحدث أي تغير كالتشقق أو الكسر في مظهر الحبال الخارجي وتعتمد هذه الظاهرة مثلا على سمك الاسلاك المكونـــة للظفائر فكلما قل قطر السلك كلما زادت مقاومت للإلتواء وكذلك هناك تاثير طريقة لف أو تركيــب الاسلاك والظفائر في الحبال نفسها من طريقة الى أخــرى •

ج \_ يجب أن تكون للحبال القابلية على مقاومة الاحتكاك Resist Abrasion

وتعتمد هذه القابلية أيضا على سمك الاسكلاك الخارجية للحبال ( لاحظ شكل رقم ٢٧٥ ) فالاسلاك ذات الاقطار الكبيرة لها القابلية على مقاومة الاحتكاك أكثر من ذات الاقطار الصغيرة وكما في الحالة السابقة فان طريقة لف الاسلاك أيضا لها تاثير على قابلية تحمل الحبال للاحتكاك ه

د \_ يجب أن تكون للحبال القابلية على تحمل التشويه والسحق Distortion & Crushing وممكن أن يحدث ذلك عندما يتم لف تلك الحبال على أسطوانات اللف Drums بصورة غـــي مضبوطة أوتستعمل تلك الحبال مع بكرات غـــي مصممة لسمكها ومن الاجزاء التي لها تاثير على هذه المقاومة هو مركز الحبل Core لذا فأن

المركز المتكون من أسلاك معدنية IWRC يكون أكثر مقاوم للسحق أو التشويه من الحبال ذو المركز النسيجي Fiber Core

م يجب أن تكون للحبال الحديدية القابلية على مقاومة الالتفاف على نفسها (البرم) Rotation لان هذه الظاهرة غير مرغوب فيها وخاصة عند عملية التحميل وتعتمد مقاومة هدذه الظاهرة على طريقة لف الاسلاك المعدنيةعند تركيب الظفائر في الحبال من طريقة الى أخرى وكذلك تعتمد على نوع الركز ( Core فالحبال ذات المركز السلكي IWRC لها قابلية مقاومة الالتفاف أكثر من الحبال ذات المركز النسيجى.

و \_ يجب أن تكون للحبال القابلية على مقاومة أنواع التاكل التي تحصل للمعادن Corrosion لانه هناك أحتمال أن تتاكل الحبال المصنوعة مـــن معادن مختلفة مثلا عند تعرضها للظروف الجويــة المختلفة أو ملامستها أثناء العمل لمواد مؤكسدة أو مؤثرة رمساعدة على عملية التاكل Corrosion لذا تصنع الاسلاك المعدنية من نوع السلك المغلون elements Galvanized wire أو من الحديد المقاوم المسدا S.S. wire أو من الحديد المقاوم المسدا تعرضها لها ومنعها من ملامسة المواد المساعدة للتاكل أو تقلل تعرضها لها و

ثانيا - (تصميم وتركيب الحبال المديدية) تركب الحبال المديدية عادة (وكما نشاهده في الشكل رقم (٢٧٥) من عدة أسلاك منفصلة وتتم


بعضها بعدة طرق (سياتي شرحها) لتكوين الظفيرة Strand فالظفيرة متكونة من أسللك مختلفة السمك تلف على بعضها ومن ثم تلف هذه الظفائر أيضا على بعضها لتكون الحبال وعادة تلف الظفائر على مركز الحبل ويتكون مركز الحبل من الظفائر على مركز الحبل ويتكون مركز الحبل من الحباك معدنية نوع Fiber ولما كان هناك أنواع عديدة من الحبال الحديدية لذا فانه يتم تعريفها كما يلي: من الحبال النوع الذي يعرف ( ١٠٠٠ قدم ١/٢ غمثلا هناك النوع الذي يعرف ( ١٠٠٠ قدم ٢/٢ أنج قطر ٣٠٠٠ مركز سلكي ) . Type IWRC, المناك النوع الذي المناك النوع الذي المركز سلكي ) . 1000 ft, 1/2" dia, 6x25

فالرقم الاول يمثل طول الحبل الحديدي بالاقدام والرقم الثاني يمثل قطر الحبل الحديدي و اما الرقم (٦) فيمثل عدد الظفائر في مقطع الحبال والرقم الاخير (٣٥) يمثل عدد الاسلاك المعدنية المكونة لكل ظفيرة وكذلك يجب أن تعرف طريقة حنع أو تركيب الحبال وكذلك نوع المعدن المستعمل للاسلاك ونوعية المركز لذا فأن الاشياء المهمسة والمطاوبة حول الحبال هي ناسا

Grade of wire موعية السلك وطريقة تنظيمها في الظفسن، عدد الاسلاك وطريقة تنظيمها في الظفسن، الواحدة Nnmber of pattern of wire strand مع حاريقة لف الظفائر والاسلاك Type of lay عصنيعه أو تركيبه

ه ـ نوع المركـز Type of core المواصفات القياسية للظفائــر ونوعية الاسلاك)

هناك عدة احناف او انواع للاسلاك المنونـــة للخلفائر تتبع مواصفات قياسية معينة وتعتمد تلك



شــکل رقــم (۲۷۰)

Locked Coil rope على المجال ذات المفائر المتحددة المركدي المجال دات المفائر المتحددة المركدي


الشكل رقم (٢٧٦) يمثل تلك الانواع ، وان اكتسر الانواع استعمالا هو النوع الاول لذا سيتم شرح مواصفاته وطريقة تركيبه فقط ٠

أن تركيب الخلفائر في الحبال الحديدية تتخلصم على شكل مجموعات مستقلة ، تعرف تلك المجموعات بعدد الاسلاك لكل خلفيرة فكلما زاد عدد الاسلاك تزداد قابلية الحبال لمقاومة الانحناء ، الالتفاف أو

المواصفات على قوة ومتانة السلك ومقاومتك للاحتكاك والتاكل ، وتصنف حسب نوعية العمل لذلك الحبال أما الظفائر فتعرف بعدة اسكال أو تذايمات قيارية ومنها


(۱) الحبال ذات النلفائر الدائريــة الفــــكل الدائريــة الفــــكل الدائري Round strand rope ح الدائري Round strand rope ح ح ــ الحبال ذات الخلفائر السطحية

Flattened strand rope مراكبة المخلقة المخلقة المخلقة المخلفة المخلقة المخلقة



الكسر ولكن على حساب مقاومته للاهتكاك وتنظم طريقة تركيب الاسلاك داخل الظفائر بتنظيمات خاصة فيصنف الحبل تبعا لتلك التنظيمات ، ومن المكن أن تكون اسلاك الظفيرة من قطر واحدد (سمك) أو من أقطار مختلفة ، هناكأربعة تنظيمات معروفة لتلك الظفائر وكما نشاهده في الشكل رقدم

ذات الاقطار الكبيرة والمكونة للمدار الخارجي والداخلي للظفيرة وبهذا تعطى مقاومة للكسسر والاهتكاك معا في بعض الاهيان يستعمل في تركب الظفيرة أكثر من نوع واهد من الانواع المذكورة أعلاه وذلك لاعطاء مواصفات خاصة وهسب ماهر مطاوب من تلك الهبال فكلما زاد عدد الاسسلال



ثـــکل رقــم (۲۷۳)

آ \_ النوع الاعتيادي Ordinary وتكون
 أسلاك الظفيرة من قطر (سمك) واحد .

ب \_ المحكم أو المغلف Sealed حيث تكرير بالمحكم أو المغلف Sealed حيث تكرير أسلاك الفلومية وذالك المعلومية الاحتكاك والاسلاك الداخلية تكون سعده القطر لزيادة المرونة للحبال •

د ــ دوع Filler حيث أن لاســارك ذات الاعطار الصغيرة تملا الفجوات بين الاســاك

تغيرت المواصفات القياسية واستحدثت مواصفات أخرى كما يظهر في الشكل رقم (٢٧٨).

رى كمًا يظهر في الشكل رقم (٣٧٨) . رابعًا ـــ ( طريقة لف أو بريم المبــــال

المحديدية وظفائرها ) Rope Lay من طريفة الله المحبال وخلفائرها واتجاه اللف الف ان نكون عملية الحبال وخلفائرها واتجاه اللف الساعة ) أو اللف باتجاه اليمين ( باتجاه عقرب الساعة ) ان تكون الى اليسار (بعكس اتجاه عقرب الساعة ) ان طريقة اللف تؤثر بحورة مباشرة على مرونة الحبل وكدلك على مقاومته للسوفان Resistance of wear المحلل المخر هو طول اللفة لمحلل الذي تدور فيه ويعرف هذا الطول هو طول الحبل الذي تدور فيه الظفيرة الواحدة دورة كاملة حول مركز أو محور

Marie Company

#### شکل رقدم (۲۷۸)


الحبل نفسه كما بالشكل رقم ٢٧٨ .

تتم عملية لف الخلفائر أو الحبال الحديدية بطريقتين أساسيتين : - ( Regular Lay rope )


آ ـ طريقة ( Regular Lay rope ) ويتم في هذه الطريقة لف الاسلاك في الظفيرة أي الجاه لف الاسلاك في الظفيرة الواحدة يكـــون بعكس أتجاه لف الظفائر نفسها في الحبل كمــه نشاهده في الشكل رقم (٢٨٠) ، وفي هذه الطريقة

يكون رأس السلك في الذلفيرة عند اللف درما مرازي الى المحور الافقي للحبل نفسه ومن مميزات هذه الطريقة أن الحبال تكون لها مقاومة جيدة ضدالفتل وكذلك لها القابلية على مقاومة السحق أو التشويه .

۲ ــ طريقة حاريقة بان يكون اف الساك في الظفيرة



شـکل رقـم (۲۷۹)




شـــنا، رقــم (۱۸۰)

وكذلك لف الظفائر في الحبل بنفسس الاتجساء كما مبين في الشكل (٢٨١) في هذه الطريقة يكون أتجاه لف السلك الخارجي للظفيرة مائل بمسرورة عمودية تقريبا على محور الحبل وبهذا يكون الطول المعرض للاستعمال للسلك الواهد اكثر من العاريته الاولى ولهذا تزداد قابليةالسوفان ولكنتزداد مقارمته للاهتكاك وبكون الحبل أكثر مرونة وله قابليلسة تحمال الكساح و


ولكن هذاك احتمال أن يتعرض هذا الدوع من الحبال الى الانفلات أو البرم حول نفسهاذا يتطلب ربط نهايات الحبل لتجنب هذه الظاهرة ، لذلك لايوصى باستعمال هذا النوع بصورة منفردة عند عملية الرفع والايستعمل لربط جسم دوار . يتم لف الطفائر في الحبال باتجاء اليسان و

اليسار (وكما بينا سابقا) أو تتم عملية اللف بطريقة Alter Nate التناوب أو التعاقب

حيث يتم لف ٣ ظفائر ملفوفة أسلاكها الى اليسار ني الشكل (٢٨٢) أ ٠



التسمّل رقم (۲۸۱)



أما الطريقة الاخيرة المسماة بالطريقة المزدرجة Twin Strand وفيها تكون الحيال مع ٣ خلفائر طفوفة أسلاكها الى اليمن كما نشاهده منونة من (٤) ظفائر طفوفة أسلاكها الى اليمدين مع ظفرتين ملفوفة أسالاتها Right-Laid


الـــى اليســـار •

ويتم لف الظفائر بحيث تفدل ذافيرة ملفوغة الى اليسار كل زوج من الظفائسر الملفوفسة اليسار كل زوج من الظفائسر الملفوفتين الى اليمين ويصبح المقطع ذافيرتين ملفوفتين الكفيرة الملفوفتين الى اليمين ثم الظفيرة الاخيرة الملفوفة الى اليسار كما مبين في الشكل ( ٢٨٢) ب ٠

يجب أن يتم صنع وتركيب الاسلاك والظفائر في الحبال الحديدية ولفها بصورة صحيحة ومضبوطة لمني يتم أستعمال الحبال بدون أن تستقيم أو تطول الفنفائر أو الاسلاك ويكون الحبل سؤل القطب بدون أن تفتح نهاياته أو تنفلت الاسلاك كما نشاهده في الشكل رقم ٢٨٣ وأن يكون سلمل الحمل والاستعمال وليس به مجال للبرم أر الفتل وأن يكون مقاوم للكسر والانحنا، الشديد

ران الظفائر يجب أن تتحمل الثقل المسلط عليها بحصورة متساوية وان يكون للحبال مقاومة جيدة ضد السساوفان •

## خامسا \_ (طريق تمنيع وتركيب مركز الحبال الحديدية ) CORE



Effect of Preforming on a Wire Rope

#### ۱ – الركز النسيجي FIBER CORE

اقصى قابلية للمرونة والليونة ويصنع من النسيح الصلب ومن مادة بولي بروبلين poly-propylene أو من مادة النايلون ولكن من عيوب استعمال هــــذا المركز أن عملية تركيب أو دمع خيوط النسيج مــع بعضها تكون ضعيفة نسبيا في ظروف جوية رطبة أو غيرها وغير مقاوم لعدد كبير من الموامنس وكذلك لايفضل استعمال الحبال ذات المركز النسيجي في فلروف عمل تختلف فيها درجات الحسرارة لان الحرارة تتلف خيوط النسيج وكذلك يمنع استعمال الحبال أو لفها على أسطوانات لمدة طبقسات Multi-layer winder وذلك لان الحبال ملوف تسحق أو ننهشم لعدم فأبابة المركز علسي تحمل الضغط أو القوة الخارجية أي أن الحبال أو طبقات اللف سوف تسحق بعضها البعض . شاهد

# Fibre Core Hopes - Fibre Core شكل رقم (٢٨٤)

النكك رقم (٢٨٤) ٠


#### ٢ ــ المركز المعدني أو السلكي 3

ويتكون هذا النوع من مركز معدني ذات ثلاثة تنظمات رئىسىة :\_

أ \_ المركز المعدني المصنوع من أسلاك صغيرة القطر وعلى شكل ظفائر صغيرة مشدودة علمي بعضها وتسمى Independent wire rope core

ب ــ المركز المصنوع من خصية واحدة لها اسلاك بنفس قطر الاسلاك المكونة نطفائر الحبل نفسه أي أن مقمع الحبل يبين (٦) ظفائر مكونة الحبال مع ظفيرة في الوسط وهي المركز ويدعى Steel Strand core وتصنع الحبال الحديدية بهذا النوع من الركز أذا كان قطرها الخارجي أقل من -B.S.S. ( انج )√ر)

ج \_ هذا النوع يسمى المركز المساح رقسم (٢٨٥) تستعمل الحبال ذات المركز المعدني بانواعه الثلاثة بدل المركز النسيجي وذلك عندما تكون الظمروف قاهمرة وصعبة وعسما كون معرضا نسؤ استعمال ايضا ويبقى محتفظا بشاطه الدائري بدون أن يسحق عندما يستعمل على بكرات سغيرة الحجم لانتاسب سمك الحبل أو يلف على طبقات متعددة وكذلك فان هذا النوع من المركز يمنع الظفائر من أن ترتكز على بعضها stretch و ءادة بكون تمدد أو أستطالة هذا النوع من الحبال أقل من الحبال ذات المركز النسيجي ولكن يكون بمتانـة أكثر بنســــبة ٣/٧٪ تقريبا مسن المبال ذات المركسن



and the company

النسيجي وفي نفس الوقت تكون أقل مرونة وخل متاومة للثقل المفاجى، •


يقاس قطر الحبل كما مبين في الشكل رقم (٢٨٦) بحيث يكون القياس بين أبعد نقطتين في القطر ويفضل أن تؤخذ (٣) قراءات مختلفة للحبال المتكونة من (٦) ظفائر و(٤) قراءات مختلفة للحبال المتكونة من (٨) ظفائر

#### سادسا ــ تقييم العوامل المؤثرة في عمـــل الحبـال الحديدية

يوجد عاملان اساسيان يجب أن يؤخذان بنظر الاعتبار عند محاولة أختيار أحد أنواع الحبال

والتمايز بيهما وهي مقاومة الحبال للكللFatigue ثم الكسل Abrasion ثم الكسر وكذلك مقاومت للاحتكاك معنورة وان هذين العاملين يؤثران على عمل الحبال بصورة مباشرة وعلى كفاءته ومتانته مع مرور الزمن وشدة الاستعمال •

الكلامرة عندما يبقى الحبل مشدودا على أسطوانة الظاهرة عندما يبقى الحبل مشدودا على أسطوانة اللف أو البكرات لمدة طويلة نسبيا ، فالمعروف عند تسليط أي قوة خارجية على الحبال فانها تستطيل بنسب معينة محسوبه ونتيجة ذلك فان الحبال يصبح أكثر مشدودا من الحالة الاولى وعندما تلف تلك الحبال بهذه الوضعية على البكرات أو



الاسطوانة Drum فان ذلك ينتج جهد كبيرا على الاسلاك المكونة للحبل وبما أن هناك أحتمال تغير أتجاه القوة المسلطة من أتجاه الى اخر وحسب حركة الحبل فوق البكرات أو اسطوانة اللــــف فمعنى ذلك أن الجهد سوف يتغير تبعا لذلك مــن جهة الى أخرى وبالعكس وبالنتيجة فانها تؤدي الى حدوث ظاهرة الكلل في أسلاك الحبل لأن المساك يبقى يستطيل وينحني في أتجاهات مختلفة تبعـا للجهد المملط وهناك أحتمال ظهور بعض الفطور الصغيرة نتيجة ذلك وتؤدي الى كسر كبير في أسلاك عديدة وممكن حدوث ذلك في الحبال وخاصة فسى الحبال ذات الاسلاك الصغيرة القطر، ولكن كلما صغرت الاسلاك كلما زادت مرونة الحبل وكلما كان أختيار البكرات أو أسطوانة اللف ملائمة لســـمك الحبل كلما زادت ساعات عمل الحبل ومقاومته للكسر وغيرها . ومقاومته وغيرها .

7 \_ الاحتاك Abrasion تحدث هذه الظاهرة في الاسلاك الخارجية المكونة للحبل حيث تتعرض هذه الاسلاك أكثر من غيرها للاحتكاك مع البكرات أو مع بعضها البعض ويزداد الاحتكاك بوجود الاوساخ أو الاتربة أو عندما يعمل الحبل على أسطح خشنة أو حادة أو أحتكاك الحبال مع بعضها عند اللف على أسطوانة اللف ، ولزيادة مقاومية الحبال أو الاسلاكلهذه الظاهرة يجب أن يتوفر مايلي:

أ \_ أن يكون تعرض السلك الخارجي لاكتــر طول ممكن لكي لاينحصر الاحتكاك في منطقـــة صغيرة من السلك

ب ـ أن تكون الاسلاك الخارجية ذات أقطار كبيرة ٠٠

ج ـ أن يكون السلك من معدن الحديد الحاوي على نسبة عالية من الكاربون والمغنيسيوم

د ـ أن يكون نوع الحديد من النوع الجيــد ومعامل حراريـا •

وعند تصميم الحبل لكي يقاوم الاحتكاك الشديد أثناء العمل فمن المفضل أستعمال حبال ملفوف بطريقة Long Lay rope لانه كما بينا سابقاً تكون الاسلاك والظفائر ملفوفة في نفس الاتجاه وينتج من ذلك أن يتعرض للاحتكاك من الاسلاك الخارجية مع البكرات أو غيرها أطول أو أكثر طول ممكن من الاسلاك وبالتالي فأن السوفان يحدث بمدة أطول وكمثال على ذلك فأن الحبال المصنوعة أو الملفوفة بالطريقة المحكمة Seal Strand


تكون مقاومتها للاحتكاك جيدة والشكل رقم ٢٨٧يبين تنظيم الظفائر وعلاقتها بالاحتكاك وغيرها مـــن المؤثرات الخارجية فالتنظيم الأول هو دو قابليـة مقاومة الاحتكاك اما النوع الثاني فهو مقاوم جيــد للكلل والانحناء ومن المفضل أن تصمم حبال الرفع على أن تحوي على صفات مشتركة بــين التنظيمين لكي يتم التغلب على معظم المشاكل التي من المكن أن تحدث عند الاســتعمال و

سابعا ـ كيفية حساب معامل الامان والثقل التشفيلي الماءون للحبال

لكي تتم السيطرة أو التغلب على أي نوع من أنواع العجز أو الفشل أثناء عمل الحبال ولكيي

Effect of Wire Size on Ability to Resist Abrasion, Distortion, Crushing, and Bending Fatigue

Abrasion, Distortion



شکل رقسم ( ۲۸۷ )

Bending Fatigue

يكون العمل عليها في مامن بالنسبة للاجهزة وكذلك بالنسبة للعاملين عليها لذا فان الثقل التشميلي ومنها السوفان الكلل ، التاكل ، الاحتكاك أو الاختلاف للحبال Actual load يجب أن يكون أقل بكثير من الثقل اللازم للقطع أو الكسر للحبال breaking load وكذلك يجب أن تحسب جميع القوى المسلطة على الحبل Stresses أثناء عملية الرفع ولمعرفة المتانة والقوة اللازمـــة هــذا الفــرق في المتانـــة . لتلك الحبال ولمنع وقوع الحوادث يجب أن تعرف أعلى متانة يتحملها الحبل ومن ثم يجب أن يكون factor of Safety المان معامل أمان من المكن أن يعرف معامل الأمان من المعادلة

التالبة: \_ اعلى قوة أو متانة معامل الامان للحبل = تصميمية لمقاومة قطع الحبل معامل الامان للحبل = أقصى ثقل تشغيلي مامون

وكما ذكر سابقا أن معامل الامان بالنسبة للمعدات هو (٥) ومعامل الامان بالنسبة للاشخاص مو (١٠) • لذا وبعد معرفة معامل الامان المثبته فانذاك ممكن أستخراج أقصى ثقل تشميلي مامون من نفس المعادلة السابقة ، يعتقد أحيانا بأن وجود معامل الامان هو كقوة أضافية محفوظة ومن المكن زيادة الثقل بنسب معينة عند الحاجة ولكن هذا الاعتقاد خاطى، ويجب أن لايزيد الثقل المرفرع ومهما كانت الاسباب عن أقصى ثقل تشغيلي مامون ومدسوب وذلك لان وجود معامل الامان هو لعدة أسباب رئيسية يتضمنها وهي: -

١ \_ أن أهم فوائد عامل الأمان هو لتقليل الثقل المرفوع عن الثقل اللازم للقطع وذلك لكي تتـــم السيطرة على سلامة الاجهزة وكذلك السيطرة على العوامل الاخرى المعرض لها الحبلأثناء العمل في السمك أو في نوعية الحبال أو الاسلاك grade

٢ \_ أن روابط نهايات الحبل Fitting& وكذلك الثبتات Splice هي ليست بنفس قوة ومتانة الحبال نفسها لذا فان معامل الامان يعطي

٣ \_ في بعض الاحيان تسلط على الحبالقوى أضافية نتيجة العمل كرفع الثقل بسرعة أو تتمم عملية الرفع بتعجيل كبير وكذلك تأثير عزم القصور الذاتي المحبال نفسها كتاثير الحركة على الحبل عند

بدء العمل من السكون Starting أو التوقف المفاجى، Stopping أو الأهتزاز أو الدوران أو الارتجاج.

٤ ــ في حالة رفع بعض الاثقال ذات الأوزان المختلفة وغير المضبوطة أو غير متاكد من مقاديرها فانذاك يكون معامل الأمان هو الذي يمطى هــذا الاختلاف .

ه لتعطية الثقل الزائد المسلط أثناء شـــد
 الحبال واحتكاكها بالبكرات •

7 ـ لتغطية ثقل أو زون الحبال نفسها وكذلك ملحقات الرفع مثل هـوك hook وغيره وغيره عند ملاحظة العوامل المذكورة أعلاه يتبين أهمية معامل الأمان وتاثيره على سلامة الاجهزة والعاملين عليها لذا يجب أن لأيقلل مقدار معامل الأمان للحبال مهما كانت الاسباب وكذلك يجب أن لايرفتم بالحبال أكثر من الثقل التشغيلي المحسوب لها ولفرض حساب الثقل التشغيلي المحسوب لها ولغرض مقدار الثقل اللازم للقطع وكذلك معامل الامـان معامل الامـان دكرنا سابقا من المكن حساب الثقل التشغيلي الماكن عامل التشعيلي الماكن حساب الثقل التشعيلي المكن حساب الثقل التشعيلي الماكن حساب الثقل التشعيلي الماكن ما الماكن حساب الثقل التشعيلي الماكن ما الماكن حساب الثقل التشعيلي الماكن مـان الماكن حساب الثقل التشعيلي الماكن مـان الماكن حساب الثقل التشعيلي الماكن مـان الماكن مـان الماكن حساب الثقل التشعيلي الماكن من الماكن حساب الثقل التشعيل الماكن من الماكن حساب الثقل التشعيلي الماكن من الماكن حساب الثقل التشعيل الماكن من الماكن حساب الشقل الماكن حساب الشعراء الماكن حساب الشعراء الماكن حساب الشعراء الماكن حساب الشعراء الماكن حساب الماكن الماكن الماكن حساب الماكن الماكن ماكن الماكن الماكن الماكن الماكن الماكن ال

الثقل التشغيلي المامون = الثقل اللازم للقطع الثقط التشغيلي المامون = معامل الامان S.W.L.

وهناك جداول قياسية عالمية لجميع أنواع الحبال ولمختلف الاقطار (السمك) ومحسوبة الاثقال التشغيلية لتلك الحبال بموجب المعادلة المذكورة اعلاه ولمختلف الاغراض وكذلك ممكسن

حساب الثقل التشغيلي للحبال من المعادلة التالية عند عدم توفر المعلومات الكاملة عن الحبال أو لعدم وجود جداول موضحة في ذلك

الثقل التشغيلي المأمرون . S.WL = قطر الحبل × مطر الحبل × ٨

ويكون ناتج هذه المعادلة بالاطنان ومن المفضل عند طلب شراء أي نوع من الحبال الجديدة أن يطلب من المجهز تزويد الجهة الطالبة رسميا بكتاب يثبت فيه جميع المواصفات المطلوبة بما فيها الثقل التشغيلي والثقل اللازم للقطع .

ثامنـــا \_

#### ( طريقة الفحمي الهندسي للحبال الحديدية )

من أهم الأجزاء التي يجب أن تقصص أثناء العمل ومراقبتها في معدات الرفع هي العبال الحديدية وملحقاتها وكلما زادت المراقبة والفحص كلما زادت سلامة الاجهزة والعاملين عليها وكذلك زادتكفائتها وبالتللي فان المردود الاقتصادي لتلك الاجهرزة يكون أكثر ، وطبعا هناك بعض العوامل المؤنـــرة والتى يجب التركيز عليها اثناء الفحص منه\_\_\_ الاحتكاك ، السوفان ، الكلل التاكل ، أنفلات نهاية الحبــل وغيرها • كل هذه العوامل لها تاثير كبــير على مدة أستعمال الحبل وقوته ومتانته ، لذا يجب أن يفحص الحبل فحصا دقيقا على الاقل مرة واحدة في الشهر ويجب أن يتم الفحص من قبل شخصس مسؤول له حق تقرير مدى ملاحية الحبال للعمل، أما بالنسبة لمدة أستعمال الحبل فهناك فرق بسين استعمال الحبل بصورة مستمرة أو متقطعة لذا فمن الفضل أن يقاس عمر الحبل أو مدة أستعماله بعدد

ساعات معينة أو أيام أو أسابيع وخاصة بالنسبة للحبال المستعملة بصورة مستمرة وأن تبدل تلك الحبال باخرى جديدة بعد أنتهاء المدة مباشرة وهذه الطريقة تجعل أستعمال الحبل والاجهزة في مامن من المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها أثناء العمل ومن أهم العوامل التي ذكرت أعلاه والتسي تقرر مدى صلاحية الحبل للعمل هي : \_

#### 1 - الاسلاك المكسورة Broken Wires

أن أيجاد الاسلاك المكسورة في الحبال اثناً، الفحص الدوري لها يساءد على تقرير مـــدى صلاحيتها للعمل ولايعنى وجود سلك مكسور أن يتطلب تبديل الحبل بكامله ولكن من المفضل أيجاده أو أكتشافه مبكرا حتى يمكن ممالجة الموضوع قبل أستعماله ومن المكن أن يستعمل الحبل حتبى ولو كان هناك أكثر من سلك واحد مكسور ولكن الحالة يجب مراقبة الحبال أثناء الممل بصــورة دقيقة وعند وجود مثل هذا السلك فمن المفضل أيضا أن يعزل رأس السلك المكسور الى الخارج ويقطع جزء صغير بحيثيبقي بقية السلك في الظفيرة محصور وملفوف مع بقية الاسلاك لانه هناك أحتمال أذا ترك هذا السلك أن يقوم بتخديش أو باخر جديد في الحالات التالية: \_

حول محور الحبل نفسه وكما مبين في الشكل رقم (٢٧٩) أو أذا كان هناك (٣) اسلاك مكسورة فاكثر ولكنها كلها تقع في نفس الظفيرة ولنفس الطـــول المحدد أعلاه فانذاك يجب أن يبدل الحبل باخـــر جديــــد ،

ب \_ أذا كان هناك ساك مكسور أو أكثــر وقريب جدا من روابط الحبل Fittings وهذا يحدث عادة نتيجة ظاهرة الكلل والتي عـادة تتمركز في تلك النقاط فانذاك يجب أن يبدل الحبل بكامله أو تبديل الروابط مع قطع طول من الحبـل يقدر من (٦-٨) قدم وذلك لازالة المنطقة المعرضة والمتضررة بظاهرة الكلل Fatigue .

. (ج) أن أنكسار احد الاسلاك الخارجية للظفائر هو شيء محتمل حدوثه أثناء العمل ولكن عند أيجاد أحد الاسلاك المكسورة في داخل الحبل أو في الاسلاك الداخلية للظفائر فانذاك يجب أن يبدل الحبل لان ذلك يعني أن السلك قد كسر نتيجة ظاهرة الكلل وهذا بدوره يؤدي الى قطع الحبل أذا أستمر أستمر أستماله •

#### ٣ \_ ( سوفان الاسلاك أو قشطها )

أن أسلاك الظفائر ذات مقطع دائري عندما تكون جديدة ولكن مع شدة الاستعمال وطول المدة فان السطح الخارجي للسلك يبدأ بالسوفان وذلك لاحتكاكه بالبكرات أو أسطوانة اللف وغيرها ويأخذ شكلا مسطحا ويزداد ذلك الى أن يصبح السلك تنطعة معدن (شريحة) مستطيلة الشكل ويظهر ذلك بوضوح عند أجراء الفحص الدقيق على الحهال الحديدية لذا يجب تبدل الحبال عند سوفان أو فقدان آكثر من ( ٣/١) قطر السلك

#### ٣ \_ ضمور قطر الحبل

#### Reduction in rope Diameter

أن أي علامة أو أشارة تدل على ضمور قط الحبل أو حنفر سمكة فانها تدل على أن الحب أصبح غير صالح للاستعمال وهناك عوامل عديدة تؤدي الى هذه الظاهرة منها الاحتكاك الشديد للاسلاك الفارجية أو هناك تاكل خارجي أو داخلي للاسلاك أو عدم أرتكاز أو أنتظام الظفائر علىمركز الحبل بصورة جيدة وهناك نقطة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار وهي عند أستعمال الحبال الجديدة فأنها تستطيل بنسبة ضئيلة وهذا طبيعي وكذلك قطر الحبل سوف يضمر أو يصغر بنفس النسبة وطبعا تعود هذه الاستطالة البسيطة الى طبيعة المحادن عندما تسلط عليها قوى خارجية ولكن مع مصرور الزمن وشدة الاستعمال فان قطر الحبل سوف يصغر بنصبة ألحادن الذمن وشدة الاستعمال فان قطر الحبل سوف يصغر بنسبة كبيرة وأنذاك يتطلب تبديل الحبل تبديل الحبل بعادي عدود المدود المدونة أدناه : —

ا ــ للحبال ذات الاقطار الصغيرة والى هـــد (۱/۱) أنح غان متدار الخمور يجب أن لايزيد عن ١/١٤ أنـــج

ب ب للحبال ذات الاقطار المحددة بين  $\lambda'$   $\gamma$  انج و  $\lambda'/1$  أنج يجب أن لايزيـــد عن 1/17 انــج .

ج \_ للحبال ذات الانتظار المحددة بـــين  $1\frac{1}{2}$  انج و  $1\frac{1}{2}$  انــج يجب أن لايزيــد عـــن 7 انـــج 7

#### } \_ أستطالة الحبال الحديدية

Rope Stretch أن الاستطالة الشديدة للحبال الحديدية هـــي خلاهرة غير مرغوب فيها اثناء العمل وكما ذكــــرنا

سابقا فان الحبال تستطيل في بداية استعمالها وهذا شيء طبيعي وذلك بفعل شد الاسلاك أثناء التحميل أو شد الظفائر أو أستطالة المركز نفسه لذلك فسأن الاستطالة المحددة بطول (٦) أنجات لكلل (١٠٠) قدم طول من الحبال المتكونة من (٦) ظفائر تعد مقبولة وكذلك الاستطالة بمقدار (٩الى ١٠) أنجات لكل (١٠٠) قدم للحبال المتكونة من ٨ ظفائر أيضا تعد مقبولة وأذا زادت عن المدود المذكورة أعلاه حينئذ وجب تبديل الحبل باخر جديد لان الاستطالة غير الطبيعية أو التقلص الشديد في سمكة هي دلالة على أن الحبال بدأت تفقد قرتها ومتانتها واحبحت غير صالحة للاستعمال ٠

#### Corrosion \_\_\_\_\_\_o

هذه الظاهرة هي أخطر أنواع الظواهر التسيي تستوجب ملاحظتها بدقة أثناء عمل الحبال لان التاكل عادة يبدأ من داخل الحبال أو من الاسلاك الداخلية ومن ثم يظهر على السطح الخارجسي الاسلاك لذا لايمكن تقدير الاضرار أو نسبة التلف بالنسبة للحبال بحورة مضبوطة وهذا مما يزيد نسبة خطورة استعمال الحبال المعرضة للتاكل ومن المكن ملاحظة وجود ظاهرة التاكل فمثلا يالحظ تبديل في لون السلك أو وجود نتقر واضح أو ظهور روجود دحدا شديد وخاصة قرب روابط نهايسات لحبل إذا يستوجب فحص الحبال بدقة والحبة الحبال بدقة والحبال بدقة الحبال الخال بدقة الحبال الحبال بدقة الحبال بدقة الحبال الخالية الحبال بدقة المحل الحبال بدقة الحبال الخالية المحل الحبال بدقة المحل الحبال الحبال الحبال الحبال بدقة المحل الحبال الحب

#### ٦ - التزيت غير الوافي

#### Insufficient Lubrication

يجب التاكد من أن النزيت ملائم وكافي للحبال وعادة يزيت الحبل بواسطة تشبيع المركز بالزيرت

أو الشحوم وذلك لان الحبال أثناء العمل تتعرف لمختلف الظروف ويبدأ المركز بفقدان كثير من الزيوت أو الشحوم نتيجة الاحتكال وغيرها من العوامل لذا يجب أن تفحص الاخاديد الوجردة بين الظفائر لان تلك الاخاديد ومن خلال عمل الحبال تمكل بالاوساخ أو الشحوم ذات الكثافة الثقيلة ولاتسمح بالزيوت أو الدهون بالنفاذ الى داخل الحبل لذا وجب تنظيف وقشط الاوساخ أولا من الحبال ومن ثم تغطى بدهون ساخية نسبيا لتنفذ الى داخك المتعمال الحبل ثم يترك الحبل ليبرد وبعدها يعاد استعمال تاك الحبل ثم يترك الحبل ليبرد وبعدها يعاد استعمال تاك الحبل ثم

٧ ــ الروابط والمثبتات النهايات الحبال ٥ من الامور المهمة التي يجب أن تفحص هـــي ملحقات الحبال ومن جماتها الروابط انهايات الحبال لذا يجب أن تفحص تلك الروابط أو النهايات من أب نوع من أنواع السوفان أو الكسر أو الفطـــر، أو الاعــروجاج وغــيها مــن العبام أو الاعــروجاج وغــيها مــن العبام أو الكثــ، قد مفــي بعــف الاحيهان تبه مما تربط على الحبال بشكل غير نظامي وغير جيد مما يجعل مقاومتها للانقال ضعيفة أو يساعــد على كسر بعض الاسلاك القريبة من تلــك الروابــط أو المثبتات مما تضعف من مقاومة ومتانة الحبال وفي حالة وجود أي من الحالات التي ذكرت أعلاه غانه يجب رفع أو تبديل تلك الروابط باخرى جيدة رأن يجب رفع أو تبديل تلك الروابط باخرى جيدة رأن مليمة مــ سحق أو التحال الظفائر مع بعضها

Crushed, flattened or jammed Strands

يجب أن تبدل الحبال عند وجود اي ظاهره من عده

الذاواهر والتي ممكن ملاحظتها تسحق أو تهكسم الذلفائر أو تغير شكّل الظفائر من مستديرة الــــي مسطحة أو التصاق الظفائر مع بعضها بصورة غير صحيحة كل هذه الحالات غير مرغوب فيها وخطرة وممكن حدوثها وخاصة عند لف الحبال علــــى Drums لعدة طبقات وممكن الاسطوانات ملاحظة تاك الحالات على الحبال التي تحتوي على أسلاك كثيرة فمثلا حبال نوع (٣×٣٧) أي متكونة من سنة ذلفائر وكل ظفيرة متكونة من ٣٧ ســـاك وعادة تكون هذه الاسلاك سغيرة القطر وهمده الصفة تزيد من مرونة الحبال ولكنها في نفسالوقت تكون معرضة السحق أثناء لف الحبال لعدة طبقات لذا يجب أن تستعمل في هذه الحالة حبـــال ذات الملال تایالة وغطر کبیر کما فی نوع (۱۹٪۲) و نـــی نفس الوقت يجب أن يزداد حجم البكرات وكذلك أسطوانات اللف والا تعرض الحبل الى ظاهمرة الكال - (fatigue) نتيجة الحنى المستمر (bending) ولكن من المكن تقليل خطورة هذه الظاهرة باستعمال حبال ذات مركر سلكي IWRC حيث أن هذا المركز يساءد ويسسند الظفائر أثناء عملها على البكرات وغيرها وممكن حدوث هذه الظاهرة أيضا عندما تنفرد أحسدى الظفائر عن المجموعة أو تتعزل عنهم ففي هدده الحالة سوف تسلط قوى أكبر على بقية الظفائـــر وبالتالي فأنها سوف تتعرض للسوفان أو السحق بسرعة ،

P \_ حالات مختافــة Different Cases

بالانساغة الى الحالات التي ذكرت أعلاه فهناك حالات أخرى يجب أن تلاحظ وهي وضعية المركز

الحبل أو أن الحبل قد يصيبه الضرر نتيجة تعرضه للحرارة العالية كمرور تيار كهربائي أو قربه من شعلة نارية أو غيرها مما تؤدي الى تلف الحبـــل وكذلك عند رفع ثقل أكثر من المقرر ويزال الثقسل فجاءة وكرد فعل لهذه العملية فأن الاسكلاك والظفائر تتفلت في أتجاهات مختلفة طبعا يجب أن يالحظ سرعة عمل الحبال لان هذه العملية تزيد من حالة سوفان الحبل وكذلك تزيد من الاحتكاك وفسى نفس الوقت يزداد الضغط على البكرات أو أسطوانة اللف وعند فحص الحبال يجب أن تفحص خميع الحبال المتحركة منها أو الثابتة وكذلك القسم الملفوف على الاسطوانة لانه وفي بعض الاحيان يكون الحبل أطول من المقرر فيبقى ملفوف علمسى الاسطوانة لمدة طويلة بدون أستعمال ومن البديهي عند تبديل الحبال باخرى جديدة يجب أن تكون بنفس القطر وبنفس المواصفات ومن المفضل دراسة مشكلة التبديل لكي يتم أختيار حبل ذر مواصفات أخرى مقارمة للظواهر التي سببت تبديل الحبل واخيرا يجب أن تقصص أي نقطة نسعف وحسب تقدير الفاحص الهندسي والمؤثر على متانة الحبال وعملها لكي يزيد من ساعات عمل الحبال ويمسبح العمل بها أكثر أطمئنانا .

الاشكال رقم «۲۸۸» و (۲۸۹) و (۲۹۰) تمثل م-ذام الحالات والظواهر المذكورة أعلاه • تاسعا معلومات عامسة

١ ــ مقاومة الحبال الحديدية للكال نتيجة
 المنسى المستمر

لقد سبق وأن تم شرح هذه الظاهرة ومسبباتها


وتأثيرها على قوة الحبال الحديدية وهناك بعض العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة على هذه الظاهرة واهمها علاقة نسبة قطر الحبل الخارجي أو نسبة قطر السلك الى قطر البكر الداخلي وتعرف هـذه النسبة D/d حيث D هو القطر الداخلي للبكرات والمقاس بين نهايتي أخدود البكرة وان d تمثل القطر الخارجي للحبل تتراوح هده النسبة دخ (٩/ ١) التي (١/ ١٤) (B.S.) وأن هذه النسب نعطي قوة تحمل وعمل مقبولة للحبـــال بالاضافة انى التصميم الاقتصادي للمعدات الاخرى المكملة لعملية الرفح وتنطبق هده أيضا عندما تكون نسب القطر الداخلي للبكرة الى القطر الخارجي للسلك بحدود (٣٠٠) ولزيادة قوة تحمل الحبال ممكن زيادة النسبة الاخيرة الى (٥٠٠) وبالتالي غأن نسبة D/d ايضا سوف تزداد من (١/١٤)  $^{\prime}$  (B.S.) (۱/ $\{\cdot\}$ ) الى

٢ ــ علاقة طريقة تركيب أو لف الظفائر في
 الحبال بقوتها ومتانتها

Comparison of rope Construction لقد ذكرنا سابقا حول أنواع الطرق المستعملة في لف الظفائر أو الحبال وتأثيرها على قوة أو متانسة الحبال وتحملها للعمل أو مدة استعمالها وتشاهد في الشخل رقم ٢٩١ للعمل أو مدة أستعماله الظفائل في الحبال مع متانة أو مدة أستعمال الحبال وعلاقتهما بمعامل الامان ويلاحظ أن مناك زيادة في مسدة أستعمال الحبال التي تلف بطريقة (Lang's Lay) بغس الحلريقة التي تكون الظفائر ملفوفة في الحبال بغس الاتجاه التي تلف الاسلاك في الظفائر أما الطريقة الاخرى وهي يكون لف الاسلاك في الظفائر أما الطريقة الاخرى وهي يكون لف الاسلاك في الظفيرة

بعكس أتجاه لف الظفائر في الحبال أما الشكل رقم (۲۹۱\_ب) فیمثل تاثیر نوع المرکز Core یعلی قوة الحبال غمن المعلوم أن هناك نوعان للمركـــز من الطبيعي عند أستعمال الحبال الحديديـة أن


#### ٣ \_ تمدد الحبال المديديــة Elongation



شکل رقےم (۲۸۸)

وهما سلكي (IWRC) ونسيجي (Fiber) يحدث فيها تمدد بمقادير معينة وعادة تحسب تلك من هذه الحبال ، ويحدث التمدد بسببين أولهما أن يكون التمدد الدائمي والطبيعي للحبال تحت تأثير

والشكل بيين بان الحبال ذات المركز السلكي تكون المقادير وتؤخذ بنظر الاعتبار عند تصميم أي نوع أقوى بنسب قليلة من تلك التي يكون مركـــزها





شــکل رقــم (۲۸۹)


الحبل الى طولة الاصلي عند رفع تلك الاثقال وهناك عرامل أخرى تؤثر على تمدد الحبال منها درجة الحرارة وسوفان الحبل نفسه أو عند رفع اثقال أكثر من المقرر وأنذاك يخرج عن مرونته الاصلية ويسبح التمدد دائمي Plastic extension وهناك بعض النسب المقبولة في تمدد الحبال وتعتمد

وزن الحبال أو وزن الاشياء الاخرى الملقة بسا أو بتأثير طريقة تركيب الحبال ويتم استقرار الحبال عادة على تمدد معين ومعلوم ، أما التمدد الاخسر فيحدث نتيجة رفع الاثقال بواسطة تلك الحبالويتم التمدد ضمن مرونة الحبال نفسها بحيث يرجسع









شکل رقےم (۲۹۰)

نسبة الزيادة الى طول الحبل


7.950

1.30.


1.1

على الاثقال المرفوعـــة : ــــ نوع الثقل المرفوع

أثقال خفيفة المخفيفة التمام ا



Comparison of 6 × 19 (12/6 + 6F/1) ordinary and Langs lay



Comparison of fibre core and I.W.R.C.

شکل رقسم (۲۹۱)

أثقال ثقيلة مع أنحناءات أو تغير في المسار ٢/٠ Heavily Loaded with many bends on deflections

ومن الممكن حساب التمدد الحاصل ضمن مرونة الحبال نفسها من المعادلة التالية : \_\_

Stretch ملم أو ( قدم )  $\frac{WL}{AE}$  =التمدد W حيث أن W هي مقدار الثقل المرغوع (كغم) أو  $(d-\psi)$  .

وان ما هو طول الحبل (قدم) أو (ملم) ... وان A هي مساحة عقطع الحبل (أنج مربع) أو (ملم مربــــم)

وان E هي معامل التمدد E والسهولة استعمال وتكون (كغم/ملم۲) أو دلن انجآ والسهولة استعمال المعادلة المذكورة أعلاه تستعمل المساحة الكايية للمقطع حيث أن من المعاوم أن مقطم الحبل غير متجانس بصورة كاملة لذا تؤخذ المساحة على أعتبار أن المقطع متجانس وبعد قياس قطر الحبل الخارجي،

السطوانات اللسيف اللسيف
 اللسيف المحاوات اللسيف الخاديد البكرات أو اسطوانات اللسيف

ضُمن أعتبارات معينة قياسية منها: \_\_ أ \_ أن يكون الاخدود على شكل قوس دائري وان لايقل طول القوس عن ١٢٠ درجة .

ب ـ أن يكون نصف قطر الاخدود اكبر بنسبة ١٧ من نصف قطر الحبل وان لانقل باي حال عن ٥/ من نصف القطر •

ج ـ يجب أن يكون عمق الاخدود للبكرات مرة ونصف على الاقل بقدر قطر الحبل وان يكون أهلس وبحالة جيدة •

د – أن لاتقل زاوية ميلان حافة البكرات العليا flore of the side

ه \_ يجب أن يكون نصف قطر الاخـــدود للاسطوانات بقدر نصف قطر الاخدود للبكــرات ويجب أن يكون عمن الاخدود للاسطوانات لايتل عن لا قطـر الحبـل

ر — أن الأخاديد المتجاورة في أسطوانات اللف محممة على أن يكون هناك فراغ بين أخدود واخر أو مجال لكي يسمح لعملية اللف أن نتم بحروة مضبوطة وتختلف تاك الفراغات تبعا لقطر الحبل •

edbidie jacon

۱ \_ أن تكون الفتحة بقدر ۱/۱ انسج الحبال ذات قطر  $\frac{1}{1}$  أنج -  $\frac{1}{1}$  أنج ٠ ذات قطر  $\frac{1}{1}$  أنبج ٠ ثان تكون الفتحة بقدر  $\frac{1}{1}$  انبج للحبال ذات ٢ \_ أن تكون الفتحة بقدر  $\frac{1}{1}$  أنبج للحبال ذات ٢ \_ أن تكون الفتحة بقدر  $\frac{1}{1}$  أنبج للحبال قطر  $\frac{1}{1}$  انبج ٠



# الفصل الرابع ٥٥ المام

اولا \_ خواص المسادن

ثانيا \_ عرض عام لاساليب اللحام

ثالثا - اللحام بالقوس الكهربائي

رابعا \_ اسلاك اللهام بالقوس الكهربائي

خامسا \_ ضوابط عملية اللحام بالقوس الكهربائي

سادسا \_ اللمام بالفاز

سابعا ــ الطرق الحديثة في اللحام

ثامنا - اللحام الناجع وكيفية تحقيقه

تاسما مرق اختبار وملات اللحام

عاشرا ـ طرق اختبار اللحامين

احد عشر \_ ازالة الجهـــد

Copper + Zinc -> Brass Copper + Nickel -> Monel Copper + Tin -> Bronze

> اولا \_ خواص المادن اعداد الهندس \_ علي أحمد مصطفى حماد القدم\_\_\_ة

تتكون المواد المستخدمة في الصناعات الهندسية غالبا من المواد الصلبة ويمكن تقسيمها الى فرعين رئيسيين: \_\_

Metal :- مواد معدنية :- Metal الحديد ومركباته : - كالحديد الزهــــر Carbon Steel والحديد الصلب Mild Steel والمطاوع

٧ ــ مواد غير حديدية : ــ كالنحاس الاحمـر الاحمـر الاحمـر والالمنيوم والقصدير ١٠٠ النخ الاحمـر المخاس الاحمـر النخ الاحمـر المحمـر ا

اذا تعرض جسم لقوة ما هما أزالة هذه القوة يعود الجسم الى طبيعتب الاصيلة ولذلك يتصف بالمرونة

\* اللدونـــة : \_ Plasticity \*

لايعود الجسم اللدن السي المبيعته بعد أزالة القوة المؤثرة عليه وقد يتحسول الجسم عند زيادة القوة المؤثرة من حالة المرونة الكاملة الى حالة اللدونة فجأة على الاخس بالنسبة

للصلب والحديد المطاوع .

ويمكن القول بان هذه المواد لها نقطة أنسبياب أر نقطة خضوع Yield point واضحة وتتميز بعض المواد الاخرى كالخشب والخرسان والحديد الزهر بخليط من المرونة واللدونة حتى في حالات القوى الصغيرة ولكنها لاتظهر درجة أنسياب كبيرة تحت تاثير القوى المرتفعة كما هو الحال في المواد الاولسى •

به الله الطرق أو السحب والمتانة الطرق أو السحب والمتانة

Ductillity & Strength

الدونة وهي الصفة التي تسمح للمعدن بتحمل التغيرات الكبيرة مع أستفدام الحرارة أو بدونها وذلك مع أحتفاظ هذه المعادن بجزء كبير من قوتها وهي الصفة الهامة في عمليات صناعية كثيرة منها اللحام وسحب الاسلاك والانابيب وغيرها وتتناسب درجة قابلية سحب أي معدن بنسبة التمدد المئوية والانكماش في مساحة مقطع القطعة تحت الاختبار وتعطى المحادنالقابلة للسحب والتي تحتاج لاجهادات ويلرزم بدن مجهود كبير لكسير المواد المتينة ، ويمكن تعريف المتانية بأنها القدرة على مقاومة الكسر عند تعرض المعدن لصدمة مفاجئة والمتواحة المنازية التعديد المنازية التعديد المنازية التعديد المنازية المنازية التعديد المنازية المنازي

# الانسىياب Melleability \*

وهي صورة أخرى من صور اللدونة والتيي تسمح للمعدن بال Rolling أو الطرق بسهولة الى صفائح رقيقة • فالرصاص مثلا معدن قابل

Lei,

60° 4°

Sisk

Bass

C Hoch

ue;

S = (」ぶがり上車。)

نستطيع تحديد مقدار التمدد • فمثلا قضيب حديدي طوله ١٢ متر عند تسخينه الى • ٤ درجة مئويسة يتمدد بمقدار ١٠٠٠ × ١٢ × ١٤ = ٢٧ ره ملم • ومعامل التمدد الطولي للنحاسس يساوي المديدية تتمدد بالتسخين بنسبة أكبر ويجب اخذ هذا بعين الاعتبار عند لحام المعادن •

\* دوام المسلاحية Durability

يستحسن غالبا وفي اثناء استخدام قطعة منتجة الا تتغير صفات المعادن المكون منها أجزاء القطعة فقد تتعرض هذه الاجزاء لحالات مدمرة مشلل التاكل الذي يهاجم الصلب والحديد أو مثل نمو البكتريا التي تهاجم الاخشاب فتفسدها ولذلك يجبالاخذ في الاعتبار دوام صلاحية المعادن المختلفة الداخلية في صناعة أجزاء المنتجات و

\* قابليـــة الكســر

يعرف الممدن بانه قابل للكسر Brittle
أذا أنهار تحت طرقه أو صدمة مفاجئة ويكون مقطع
الكسر مستوى وناءم مثل الحديد الزهر

\* الصلطادة Hardness

هي مقاومة المعدن للاختراق أو للخدوش بواسطة جسم أخـــر •

\* مقاومة التاكل أو عوامل التعرية Wear resistance or resistance to corrosion يعرف المعدن بأنه مقاوم للتاكل أذا لم يتعرف للانهيار تحت الظروف الجوية والمواد الكيمياوية ولفترة طويلة •

للانسياب كما أنه قابل للطرق الا أنه غير متين .

#### \* التماسك Tenacity

هو مقاومة الكسر تحت تأثير قوة شد ويتعرف على هذه الصفة بقيمة اقصى مقدرة أو طاقة تحمل المعدن •

#### \* قابلية الانصهار Fusibility

وهي الصفة التي يتحول بها المعدن الى حالـة السيولة بعد تسخينه الى درجة معينة • هذه الصفة لها أهميتها في عمليات اللحام وسبك المعدن •

\* قابلية التوصيل الكهربائي:

هي قدرة المعدن على توصيل الكهرباء

\* التمدد الحراري للمعدن:

ويتحدد بمعامل التمدد الطولي والحجمي للمعدن ومعامل التمدد الطولي للمعدن هي مقدار الزيادة النسبية في طول قضيب من المعدن عند رفع درجة حرارته درجة واحدة و ومعامل التمدد الحجمي هو مقدار الزيادة النسبية في حجم جسم ما من المعدن عند رفع درجة حرارته درجة واحدة ويعتبر المعامل الحجمي للتمدد مساويا ثلاثة أضعاف معامل التمدد الطولي وللمعادن المختلفة معاملات تمدد طولية مختلفة ، فعلى سبيل المثال يكون معاملات التمدد الطولي للحلب مساويا ١٢ ٥٠٠٠٠ وهذا يعني أن قضيها من الصلب طوله متر عند تسخينه درجة حرارية واحدة يتمدد بمقدار ١٢٠٠ ملم وعند تسخينه مائة درجة يتمدد بمقدار ١٢٠ ملم ،

مواصفات المددن Specification

يجب أن تخضع صفات المعادن الطبيعية منها والميكانيكية لمقاييس أو مواصفات معترف بها ولذلك فمن الضروري أجراء تجارب على عينات المادن

ب ـ درجة أستطالة مرتفعة نسبيا ج ـ أقل تحديد في أتجاه مجاميع البلورات grains وتعتبر هذه الصفات أهم من تحديد قوة تحمل المعدن في الشـد •

الحالة الصلية

شکل رقام ۲۹۲

المالية السائلية

لتعطي نتائج يمكن مقارنتها بهذه المقاييس الثابته حتى يمكن التثبت من صلاحية هذه المسادن لاي غرض معسين •


وعند تحديد الخواص التي يجب أختبارهـا بالمعدن يجب أعتبار العوامل الاتية :ــ

١ - طبيعة استخدام المعدن والاحتياج السي
 معرفة أقصى اجهادات يمكن أن يتحملها بامان •

۳ ــ الاحتياج الى اجراء بعض أنواع الاختبار ات بدون تدمير القطعة تحت الاختبار مثال ذلك أختبار صلاحية وصلة لحام ــ لعرفة جودة ومتانة وصلة اللحيام م ــ لعرفة علاجزاء الطلبوب عناعة الاجزاء الطلبوب أختبارها

مثال: ــ يجب توفر الصفات الاتية في معــدن الالمنيوم النقي والمستخدم في عمليات الكبس أ ــ بلـــورات دقيقة

الفازات في الحالة المنصهرة (السائلة) و \_ تختلف الفازات وهي في الحالة الغازية عن الحالة السائلة وعن الحالة الصلبة من حيث طافة ذراتها (طاقة الحركة) والشكل رقم٢٩٢ يبين صورة مقارنة




شکل رقم (۲۹۳)

بين الحالات الثلاث وعند تبريد فلز في حالـــة السيولة فان الذرات تبدأ تدريجيا في فقدان طاقة حركتها مع أنخفاض تدريجي في درجة الحـــرارة ومن شكل المنحني الحراري لتبريد أو تسخين فلز

نجد أن التبريد في الحالة السائلة يتخذ المنحنى أب حيث يصل الى درجة تجمد الفلز حيث تبدأ بدور أنباتات من مجموعات من الذرات في أخذ مواضعها بالنسبة لبعضها حسب التركيب الهندسي لخاليا الفلز ، وباستمرار التبريد تثبت درجة الحرارة لفترة صغيرة من ب الى جوهي المنترة اللازملة لتحول السائل الى صلب وهي ماتسمى بالحرارة الكامنة وفي هذه الفترة تتمو فيها الانباتات التي

بدأت عند النقطة ب ويستمر نمو البلورات حتى تبدأ في الاصطدام بالبلورات المجاورة النامية ، فتتوقف كل منها عن النمو وتتحد بذلك حدودها مع جاراتها من البلورات الاخرى عند أنتهاء التبريد وبذلك نصل الى النقطة ج وبعدها تبدأ درجة الحرارة في الهبوط بالتدريج حتى يصل الفلز الى درجة حرارة الجهو المنحني ج د ٠



#### ثانيا : عرض عام لاساليب اللحام 😞

### اعــداد الهندس / على احمــد مصطفى حمــاد

نشأ اللحام مع النشأه الوليدة للمساعة حيث كانت الرغبة دائما في وصل قطعتين من نفس المعدن او من معدنين مختلفين كاسلوب هام مسن اساليب التصنيع ولقد كانت هناك خطوات كبرى في تقدم فن اللحام منها اكتشاف لحام الحديد بواسطة النحاس واكتشاف اللهب الاوكسي استيلين واكتشاف القوس الكهربائي واخيرا اكتشاف اشعة ليسازر ،

ويمكن تقسيم عمليات اللحام تبعا لاعتبارات كثيرة منها درجة الحرارة ـ الضغط ـ معدن المليء معمد النخ غير أن التقسيم المفضل دائما والذي يقسم أنسواع اللحام الى نوعين أساسيين هما: \_

أ ـ لحام الصور المسام الصور المسام الصور المسام الصور المسام الكربوني والمقوس المعدني والمقوس المسام الوارة احتراق غازي المثل لحام الاوكسي استبلين أو أن يكون مصدر المرارة تفاعل كيميائي في لحام التفاعل كيميائي في لحام التفاعل كيميائي في لحام التفاعل كيميائي في لحام التفاعل كيميائي في لحام التفاعل

اما اهم خصائص لحام الضغط هـــي عدم استخدم معدن للملى، مع الاستعانة بضغط مناسب لتكوين وصلة اللحام • مثال ذلك لحام النقط ولحام الشريط ولحام البروزات projections ولحام

Butt ولحام الشرارة ومصدر الحرارة في لحام الضغط غالبا مايكون تيار كهربائي. ولل لحام الصهر Fusion Welding ،،

۱ ــ القوس الكهربائي Arc Welding


في لحام القوس الكهربائي نستخدم الحرارة المتولدة من التفريغ الكهربائي بين قطبين كهربائيين للوصول بالمدن لحالة السيولة الكاملة • وفي اغلب طرق اللحام بالقوس الكهربائي تكون القطعـة المراد لحامها جزء من دائرة كهربائية تسمى دائرة اللحام ويكون مصدر الدائرة لها مولد او محـــول كهربائي ، ويوصل قابلو حامل للتيار الكهربائيي بالقطعة المراد لحامها والقابلو الاخر يوصل بماسك الكترود اللحام وعند توصيل الدائرة الكهربائيــة تنطلق شرارة كهربائية ويتخذ القوس الكهربائسي طريقة بين القطعة والالكترود (سلك اللحام) ويتحرك القوس الكهربائي على طول القطعة المراد لحامها حبيث يعمل على أسالة وتذويب المعدن بدين طرفي القطمة بدوام تقدمه ولقد اصبح القوس الكهربائي واحد من اعظم المصادر التجارية للحرارة والدذي يستطيع اذابة المعدن مباشرة بمجرد مرور القوس الكهربائي عليه •

الكيميائي ،

وهناك عدة طرق معروفة لاستعمالات القوس الكهربائي في اللحام • غير ان كل واحدة منها لها ميزتها الخاصة ومع ذلك فجميع هذه الطرق تشترك في مشكلة هامة واحدة وهي محاولة عزل وصلة اللحام عن الجو المحيط بها •

★ فمثلا في لحام الصلب نجد ان الصلب المنصهر له قابلية كبيرة لامتصاص الاوكسجين والنتروجين فاذا كان القوس الكهربائي وحوض المعدن المنصهر متعرض للجو المحيط اثناء عملية اللحام فان وصلة اللحام تلتقط الاوكسجين والنتروجين مكونة اكاسيد ونيتريدات في الوصلة وهذه الشوائب من النيتريدات

قطبين من الكاربون او بين قطب من الكربون والقطعة مكونا حوض من المعدن السائل واذا كانت وصلة اللحام تتطلب معدن للملىء فانه يمكن استعمال سلك من المعدن لهذا الغرض وهو في هذه الحالة لايدخل في الدائرة الكهربائية للقوس ولكنه فقط ينصهر في حوض المعدن وبتأثير درجة حرارة القوس وهذا النوع من اللحام لايمكن استخدامه في الوضع الرأسي او الوضع العلوي وتستخدم عدد من المواد لعزل وتعطية القوس عن الجو المحيط على هيئة مسحوق او فلكس او عجينة من مواد كيمياوية لها صفة مختزلة م



شکل رقم -۲۹۶\_

والاكاسيد تجعل وصلة اللحام هشة وضعيفة ، ولكن على العموم اذا استطعنا التعلب على عزل وصلة اللحام عن الجو المحيط اثناء عملية اللحام فانه يمكننا الحصول على وصلة جيدة تكون في متانة المعدن نفسه او اكثر متانة منه ،

لا لحام القوس الكربونيCarbon arc welding في هذا النوع يكون الاليكترود عبارة عـــن عمود من الكربون ويتكون القوس الكهربائي بــين

ولحام القوس الكربوني يستعمل بصفة خاصة مع المعدات الاوتوماتيكية • ٧ . . كان المالة تدام القوس الكربوني في

﴿ ويمكن ايضا استخدام القوس الكربوني في القطع اذا كانت دقة القطع غير هامة او بالنسبة للوصلة التي لايمكن قطعها بواسطة عمليات القطع بالناز •

وفي هذا النوع يمكن استخدام تيار متردد او تيار مستمر حسب ظروف العملية وفي حالـــة

## (منادب) AC Alternating Current توارمتردد (منادب) DC Direct Current

2011 Lall

المعدني امكانية اللحام في الوضع الرأسي او الوضع العليوي ، (عverhead position)


ويغطى معدن الاليكترود بواسطة مواد كيمياوية تحترق من حرارة القوس حيث تتكون سحب من الغازات تعمل على تغطية القوس وحوض المعدن وتعزله عن الجو المحيط وبهذه الطريقة نمنع المعدن المنصهر مسن الاتحاد بالاوكسجين والنتروجين • كما بالشكل رقم ٢٩٥ •

ويجب ملاحظة أن يكون القوس الكهربائي قصير لحد ما لتفادي الاكسدة والغازات المصرة، ويجب أيضا الا يكون القوس قصير جدا ويتوقف ذلك على عوامل كثيرة منها نوع القطب وغطاؤه ويتراوح التيار الكهربائي المستخدم في القوس من ٢٠ الى ٥٠٠ امبير أو اكثر ويتراوح فرق الجهدم من ١٥ الى ٤٠ فولت حسب سمك غطاء القطب ٠

استخدام تيار مستمر نجد ان القطب الموجب بيتاكل بسرعة اكبر من تآكل القطب السالب نتيجة لكون الحرارة تتكون عند القطب الموجب ، اما في التيار المتردد فان القطبين يتآكلان بنفس المعدل ومن عيوب القوس الكربوني انه توجد خطورة ازدياد نسبة الكربون في وصلة اللحام و

\* لحام القوس المدني Metal Arc Welding

في هذا النوع يكون القوس الكهربائي بين اليكترود معدني مستهلك وبين قطعة العمل وتصل درجة حرارة القوس الى سبعة الاف درجة مئوية فتصهر كل من معدن القطعة ومعدن الاليكترود وتتكون كرات صغيرة من المعدن المنصهر وقوة الاندفاع لتيار القوس هذه بين القطب السالب والقطب الموجب هي التي تجعل من لحام القوس



to are welding, current flows through the welding electrode, peops the gap to the workpiece, and then returns to the source. The ere than secure in the gap creates the local for melting the sector.

شکل رقم (۲۹۵)

\* لحام القوس المعدني الفاطس Submerged-arc Welding

يستعمل في هذا النوع عامل مساعد على هيئة حبيبات على منطقة اللحام ويضرم القوسوس الكهربائي بين سلك معدن الملىء وبين معدن القطعة ويقع القوس في هذه الحالة تحت سطح العامل المساعد ولذلك يسمى بالقوس الغاطس وفي الغالب يستعمل هذا النوع مع اللحام الاوتوماتيكي وتتم التغذية بمعدن الملىء وهو عبارة عن لفات مسن السئلك العاري بطريقة الاتوماتيكية ايضا بعد ضبط مرعة اللحام وحسب قطر السلك ويمكن أمداد منطقة اللحام بالعامل المساعد بواسطة أنبوب منطقة اللحام بالعامل المساعد عند حوالي ١٣٠٠ خاص وينصهر العامل المساعد عند حوالي ١٣٠٠ درجة مئوية وياتي قضيب الملىء بجانب هدذا الانبوب مباشرة ، وينصهر جزء من العامل المساعد والقريب من القوس مكونا Slag

أما الجزء الآخر من العامل المساعد الذي لـم ينصهر أثناء عملية اللحام فممكن جمعه بعد أنتهاء عملية اللحام واستخدامه مـرة أخرى •


وتمتاز هذه العملية بسرعة اللحام العاليسة نسبيا وباستخدام تيارات كهربائية عالية ممكن أن تصل الى بضعة الاف أمبير واستخدام أقطابذات اقطار كبيرة ولذا نجد أنه من المكن الحصول على وصلات لحام كبيرة عن طريق المرور بطول اللحام مرة واحدة فقط لتنفيذ الوصلة ، ومكن لحام

الواح يزيد سمكها عن ٣٠ ملم بهذه الطريقة • وبهذه الطريقة يمكننا الحصول على وصدلات لحام ذات جودة عالية لان العامل المساعد المستخدم يقوم بحماية وصلات اللحام حماية جيدة وكافية •

\* لحام القوسى الخامل Inert-gas are Welding

في هذا النوع من اللصام يضرم القوسس الكهربائي بين قطب مناسب ومعدن القطعة وتعزل وصلة اللحام بدفع غاز خامل مثل الارجون أو الهليوم حول القطب المستخدم وفوق وصلة اللحام فيقوم الغاز بحماية معدن اللحام المنصور فسي منطقه اللحام من الاحتكاك بالأو كسجين وميزة والنتروجين الموجودين في الهواء الخارجي وميزة هذه الغازات أنها خاملة فلا تدخل في اي تفاعل كيميائي أثناء عملية اللحام ،

ويمكن أستخدام اقطاب مستهلكة أو غـــــير مستهلكة من الكربون أو التنجستين وفي هـــذه الحالة يلزم استخدام معدن ملى، واســـتخدام اقطاب مستهلكة أكثر شيوعا في لحام الالواح ذات السمك المتوسط أو الكبير ويمتاز هذا النوع من اللحام بالسرعة العالية في حالة أستخدام أقطاب غير مستهلكة فيضرم القوس الكهربائي بين قطـب مصنوع من الكربون أو التنجستين ومعدن القطعة ويمكن أستخدام أو عدم استخدام معدن ملــــى، وتستخدم هذه العملية في لحام الالواح الرقيقة في حدود ١-٢ملم ،ويمكن لحام الواح ذات سمكأكبر تصل الى ١٢ ملم أو اكثر ولكن في هذه الحالة نجد



أن عمليات اللحام الاخرى اكثر اقتصادا ٠

\* لحام ذرات الهيدروجين

منع الذي يضرم بين تطبين من التجمعين فيجو الكهربائي الذي يضرم بين تطبين من التجمعين فيجو من الهايدروجين الذي يقوم بحماية وصلة اللحام ومنع اتصالها بالهواء الخارجي ويستخدم لهذا الغرض مشعل يحمل قطبي التنجستين وبه الفوهة التي يخرج منها الهايدروجين المضغوط وعندما يضرم القوس بين قطبي التنجستين يخصرح المهنوط من فوهة المشعل وينده خلال القوس الكهربائي الذي يعمل على تكسير جزئياته الىذرات في حالة نشطة وبعد مرورها

خلال القوس فانها تتحد مرة أخرى مكونة جزئيات وينتج عن ذلك الحرارة التي كانت قد فقدت نتيجة تفكك الجزئيات الى ذرات وينتج عـــن اعادة تكون الجزئيات لهبا من الهيدروجين يحترق في جو من الهيدروجين عند درجة حرارة مرتفعــة بدا تصل الى ٣٧٦٠ درجة مئوية وذلك في المنطقة التي تقع خارج القوس مباشرة ، ويقوم الهيدروجين بحماية سطح وصلة اللحام وكذلك اقطـــاب التنجستين من الهواء الخارجي وبذلك يمنع تكون الاكاسيد المعدنية الضارة وينتج من ذلك وصلةلحام لها خواص شبيهة جدا لخواص معدن القطعة والما خواص شبيهة جدا لخواص معدن القطعة والما خواص شبيهة جدا لخواص معدن القطعة والمناه وا

ويستخدم هذا النوع للحام الالواح الرقيقة والصفائح من ٢٠ الى ٣ ملم وأذا كان سمك القطعة اقل من ١٠ ملم لايستخدم معدن ملى، ويفضل في العادة أستخدام معدن ملى، عندما يزيد سمك معدن القطعة عن ذلك ٠

ويمتاز هذا النوع أيضا بسرعة اللحام العالية والشكل رقم (٢٩٧) يوضح رسما تخطيطيا لمشعل اللحام ٠

#### ٢ \_ لحــام الفاز


, Oxy-Acetylene Welding "

تتولد الحرارة اللازمة لعملية اللحام في لحمام الفاز بواسطة لهب ناتج من أحتراق غاز قابل للاحتراق في جو من الاوكسجين النقي ويمكسن أستخدام معدن ملى، أو بدونه ويستخدم في الغالب غاز الاستلين حيث أن أحتراق غلساز

الإستلين في حو من الاوكسجين يعطي درجات حرارة عالية جدا تصل الى حوالي ٣٠٠٠ درجة متوية ويتميز غاز الاستلين أيضا بانه غاز مختزل يقوم بحماية المعدن المنصهر لوصلة اللحام من الاوكسجين والنتروجين الموجودين في الهواء ودرجة الحرارة الناشئة من لهب الاستلين هي أعلى درجة حرارة ممكن الحصول عليها من أي نوع من الغازات حتى الان •

ويستخدم لهب الاوكسجين والاستيلين فـــي تسخين أطراف وصلة اللحام وكذلك معدن الملي، ورفع ذرجة حرارة الانصهار •

ويستخدم لذلك مشعل معين يتصل باسطوانة الاستيلين الذي يصل ضغطه الى ١٤كغم/سم٢ ﴾ ولمنع انفجار الاستيلين توضع كمية من الاسيتون




 $\begin{cases} C_2H_2 + O_2 \longrightarrow H_2 + 2CO \\ CO + H_2 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O + Heat \end{cases}$ 

في مادة مسامية في الاسطوانة لتمتص الاسيتون السائل المذاب في الانستاين ، اما غاز الاوكسجين فيمكن تعبئة في اسطوانات تحت ضغطه حوالي ١٢٥كغم/سم ويمكن التحكم في ضغط غياز الاوكسجين في المشعل والحصول على ضغط ثابت

بالأكجيم عملية اللحام فسوف تمنعه من الاكسدة والنيردوس المنطقة الفالشة المجرسين المحرسين المجرسين المراد

في هذه المنطقة يحترق أول أكسيد الكربسون والهيدروجين مع أوكسجين الهواء الخارجي وينتج من ذلك ثانى أوكسيد الكاربونوبخار الماء-وموضح



السكل رقسم ٢٩٨

عند خروجهما من فوهة المشعل حوالي المراكة مرسم المراكة المدن المراد لحامه ولذلك يوجد لكل مشعل مجموعة من الفوهات تختلف في الحجم حسب المختلاف سمك اللحمام و (فرهة المشعل الغالة) ويوجد في لهب الأوكمي استيلين قلاقة مناطق

هي كما يلي : \_ النطقة الاولى

وفيها يحترق الكربون الموجود في الاستيلين مع الاوكسجين مكونا أول اوكسيد الكربون وينتسج من ذلك هيدروجين نشط •

النطقة الثانية: -

تحتوي هذه المنطقة على أول أوكسيد الكربون والهيدروجين والاثنين لهما صفة مختزلـــة وأذا لامست هذه المنطقة المعدن المراد لحامه أثنـــا،

في الشكل ( ٢٩٨ ) مناطق اللهب الثلاثة •

وممكن التحكم في مناطق لهب المشعل الثلاثة وذلك بالتحكم في نسب مخلوط غازي الاستيلين والاوكسجين فيكون اللهب مختزل آذا كانت نسبة الاستيلين أكبر من نسبتها العادية في مخلصوط الغازين و

ويمكن الحصول على لهب مؤكسد أذا كانت نسبة الأوكسجين أكبر من نسبتها العادية في مخلوط النازين و أما أذا كانت نسبة الغازين عادية فيكون اللهب متعادل و

ولكل نوع من اللهباستخداماته الخاصة حسب ظروف عملية اللحام فنجد مثلا أن اللهب المختزل والمتعادل أكثر الانواع أستخداما .

أما اللهب المؤكسد فيفضل أستخدامه عند لحام النحاس الأصـــفر •

#### \_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_:

## رر اللحام بالقوس الكهربائي ررائي العداد الهندس / على اهدد مصطفى

ينطلق القوس الكهربائي أو الشرارة الكهربائية بين قطبين أذا كانت بينهما مسافة قصيرة وسروف نعتبر حاليا التيار المستمر فقط في عملية اللحام ، ويكون أهد قطبي الدائرة الكهربائمية موسلا بسلك اللمام Electrode والقطب الاخر work piece وعلى موصل بقطمة الممل أعتبار أن سلك اللحام موصل بالقطب الموجسب وقطمة الممل موصلة بالقطب Negative ( وسوف نمالج فيما بعد الحالات التي ينعكس بها مرور التيار أي بتوصيل القطب السالب بسلك الحام) . في البداية يجب لمس قطعة العمل بالقطب الآخر فيتكـون القوس أو الشرر الكهربائي الذي ينتج عنه تاين المساغة الصغيرة بين قطعة العمل وسأك اللحام وعند ذلك يكون في الامكان مرور النتيار الكهربائمي بين القطب وقطعة العمل حتى ولو زادت مسافــة القوس الكهربائي لحد ما وذلك عن طريق المسافة المتاينه • وبدون لس القطبين في البداية لايمكن الحصول على هذه النتيجة وبتكون القوسى الكهربائي تتولد الالكترونات التي تسرى بمعدل عالي من القطب الموجب الى القطب السالب، فسي هذه الحالة تتحول الطاقة الكهربائية المارة بالدائرة الى حرارة وضوء وتقريبا تكون ثلثي الحــرارة


المتكونة من القوس قريبة من القطب الموجب وتصل درجة حرارة القوس حصوالي ٣٥٠٠ الصى ٤٠٠٥ المتكونة قريبة من القطب السالب وكنتيجة لذلكفان سلك اللحام ينصهر بدرجة حوالي ٥٠٠/ أكثر مما لو كان السلك موصل بالقطب السالب و لذلك فاننا في العادة نصل سلك اللحام بالقطب السالب ولذلك فاننا عالمة سلك اللحام الماري أو المعطى بطبقة رقيقة في حين أن السلك المعطى بطبقة كثيفة من غطاء في حين أن السلك المعطى بطبقة كثيفة من غطاء السلك المعلى بطبقة كثيفة من غطاء السلك المحمورة كمية حرارة أكبر ولذا فان من الواجسب للمحمورة كمية حرارة أكبر ولذا فان من الواجسب زيادة شدة التيار للدائرة الكهربائية وتتراوح شدة التيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار اللازمة للحام بين ٢٠ الى ٢٠٠ أمبير و القيار و المؤلفة و المؤلفة

وعن اللحام بواسطة تيار متعير فان الحرارة المتكونة تكون بنسب متساوية في السلك وقطعة الممل وبتبادل أتجاه التيار بينهما بنفس تردد المحرر الكهربائي •

بالنسبة لجهد التيار أو الفولتية اللازمة لتوليد القوس الكهربائي تكون في حدود ٥٠ الى ٥٥ فولت في المتيار المستمر وفي حدود ١٨ الى ٥٠ فولت في التيار المتردد ٠ ويكون الانخفاض في الفولتينة خلال القوس من ١٥ الى ٢٠ فولت عند أستعمال ملك عاري أو سلك معطى بطبقة رقيقة ويكون القوس في هذه المخالة قصير لحد ما ٠ بالنسبة لسلك اللحام المغطى بطبقة متوسطة يكون القوس أطول ويكون الانخفاض في الفولتية بين ٢٠ الى

٢٥ فولت في حين يحتاج سلك اللحام المعطى بطبقة كثيفة الى حوالي ٤٠ فولت \_ ونسبة الفولتيـة المفقودة في القوس هي التي تحدد نسبة الاختراق penetration أوصلة اللحام وكذلك شكل خط اللحام Bead وعندما يضرم القوس بين سلك اللحام وقطعة العمل فان الحرارة المولدة من القوس تصهر المعدن بسرعة ويتكون حوض من المعدن المنصهر Pool في قطعة العمل ويتناقص سريعا سلك اللحام منتقلا الي قطعة الممل ، وآنتقال المعدن من سلك اللحام الى قطمة العمل يتم في الحالتين سواء كان سلك اللحام موصل بالقطب الموجب أو السالب أو أن يكون القطبين متبادلي الاتجاه في التيار كما في حالـــة اللحام بالتيار المتردد ، كما أن ذلك يتم أيضا في عكس أتجاه الجاذبية الارضية كما في حالة اللحام over head حيث يلمب الشد السلطحي المالة يجب أن يكون توس اللحام تعدير جدا حتى تنجح طريقة اللحام over head والقوى التري تقوم بنقل المعدن من السلك الى قطمة العمال في هذه الحالة مرتبطة بالمجال المغناطيسي المتكون

القوس ويتم أنتقال المعدن على شكل كرات والتي ليس لها حرية الحركة Globules حيث تلتصق أخيرا بقطعة العمل بواسطة ظاهرة الجذب المغناطيسي وأذا لاحظنا القوس الكهربائي عن قرب أو بطريقة أحسن بواسطة التصــوير السينمائي والعرض بالسرعة البطيئة لوجدنا أن المعدن ينتقل من السلكُ الى قطعة العمل على هيئة Globules يكون حجمها صفيرا أو كبير حسب شدة التيار وكذا نوع السلك أذا كان عاري أو معطى ويكون أنتقال الكرات الكبيرة بمعدل ابطأ مما لو كانت هذه الكرات صــــــغيرة ويتم الانتقال كما ذكرنا سابقا في كلا الحالتين سواء كان التيار متردد أو مستمر بنفس الصورة وبعض أنواع السلك ينتقل منها المعدن بطريقة الرش Spray أي تكون الكرات المنتقلة صفيرة جدا وبسرعة عالية ويتم تكون رأس الكرة عند طرف السلك وتتكبر الكرة الى حد معين شم يتكون لها رقبة وتبدأ الرقبة في الاختناف تدريجيا الى أن تنفصل الكرة وتقذف الى هوض المعدن كما في الشكل رقم (٢٩٩) .




تكون الكرة المنصورة والقصالهاعن سلك اللحام فيعملين اللحام

ويمكن تمسور هذه العملية عند تساقط قطرات الماء في الحنفياة الماطرق الاخرى والتي يتم أنتقال المعدن فيها بطريقة الرش Spray أو الغماس dip فسوف نعالجها عند الكلام عن طريقة اللحام بواسطة الغازات الخاملة Metal Inert gas بواسطة الغازات الخاملة وعند أستعمال سلك عاري فاننا نجد صعوبة في التحكم في القوس ونرى أن تدفق القوس غير منتظم ومتذبذب يمينا ويسارا فوق حوض المعدن كما أن الكرات المنصهرة لاتكون محكمة التدفق بل تتدافع بدون نظام خارجة ومحتكة بالجو الخارجي الناء انتقالها من السلك الى حوض المعدن و الامرات المراحي عنى ولو كان القوس قصير للغايات

وتكون النتيجة وصلة لحام ضعيفة وهشة ويهك كثيرة من الفقاعات Porous and Brittle

ويمكننا التغلب ببساطة على التحكم في القوس وكذلك على الاقلال الى الحد الادنى من امتصاص المعدن المنصهر للغازات الموجودة في الجو الخارجي وذلك بعزل القوس عن الجو المحيط وهذا يتمم بتغطية سلك اللحام بواسطة مواد مختلفة (سوف تناقش فيما بعد بالتفصيل) تكون قادرة على المدادنا بغازات خاملة تغطى القوس وتعزله عن الجو المحيط وليس في مقدرتها الاتحاد بالمعدن عما ان المادة المغطاة لسلك اللحام تنصهر فسي درجة حرارة اعلى من سلك اللحام نفسه الامر درجة حرارة اعلى من سلك اللحام نفسه الامر وصلة النحام مما يجعل القوس اكثر ثباتا واسهل في التحكم كما في (الشكل رقم ٣٠٠) هي التحكم كما في (الشكل رقم ٣٠٠)



Burgon

شکل رقم - ۲۰۰۰

واضح ايضا بالشكل كيه أن الغازات المتصاءدة من مادة الفطاء بالسلك تعزل القوس عن الجو المحيط وتجعل القوس اكثر ثباتا و في حين انه عند استخدام سلك عاري ( بدون غطاء ) وهيو ماكان مستعمل في بداية اكتشاف اللمام بالقوس الكهربائي نجد أن كمية كبيرة من المعدن تفقد على شكل رذاذ متطاير وأبخرة كما أن نتروجين الهواء يختلط بالوصلة ويجعلها هشة Brittle

وهناك بعض القواعد الذي يمكن استعمالها للتقليل من هذه الظاهرة وهي :-

١٠ ان يكون القوس بعيدا عن القابلو الأرضي Earth

٢ \_ يغير وضع القابلو الارضي.

عن مكانه بالنسبة لقطعة العمل •

٣ \_ يمكن لف قابلو اللحام عدة لفات علي

قطمة العمل اذا كان هذا في الامكان .

" عملية عملية عملية عملية العمل اذا كانت عملية اللحام فوق منضدة حديدية .

في كثير من الاحيان يمكن التغلب على ظاهرة انحياز القوس بواسطة القواعد التي ذكرناها فيما سبق الا أنه قد يحدث احيانا متاعب من انحياز القوس والتي لايمكن التغلب علي ببساطة وخاصة عند اللحام بواسطة قطب التنصتن (لحام الاركون) TIG واللحام بواسطة الغاز الخامل و CO2 ويعتبر اللحام بالتيار المتردد في مثل هذه الحالات اكثر نجاحا حيث تختفي هذه الظاهرة نتيجة تغير اتجاه المجال المعتاطيسي بنفس تردد التيار و

# Spatter التعلث ا

كما وضحنا من قبل فان عملية اللحام تتم بانفصال كريات من المعدن المنصور من سلك اللحام الى معدن قطعة العمل و ولحيانا نلاحظ اثناء عملية اللحام ان قسم من المادة المنصورة تتطاير علي هيئة رذاذ خارجة من مجال القوس وتترامى على جانبي خط اللحام وهذا يسمى بالتطشر عمانبي خط اللحام ومن اهم اسبابه مايلي :

١ ــ انحياز القرس الكهـربائي مما يجـل
 القوس وانتقال المعدر غير محكم كما سبق شرحه

٢ \_ جمل طول القوس اكبر من اللازم او ان جهد القوس كبير

٣ \_ استعمال تيارعال زائد عن الحاجة •

رابعا : ... اسلاك اللحام بالقوس الكهربائي ..

اعداد المهندس / على احمد مصطفى

العوامل المحددة لاختيار سلك اللحام :ــ ان عملية اختيار نوع سلك اللحام لعمليــة

معينة هي في الحقيقة عملية صعبة تتطلب خبرة عالية حيث يجب الاخذ بالاعتبار مايلي :ــ

۱ \_ نوع المعدن المراد لحامه فمثلا بالنسبة للصلب Steel هل هو صلب واطى، الكربون القل من ٣٠٠/ او متوسط الكربون من ٣٠٠/ الـى ٥٤٠٠/ او عالي الكربون اكثـر من ٥٤٠٠/ او ان يكون صلب سبائكي Alloy Steel .

۲ ــ حالة المعدن المراد لحامه ( به صدأ او زيوت او مكلفن او خالى من القشور ) .

٣ ــ الخواص الميكانيكية لمعدن قطمة العمل
 والخصائص المطلوبة لوصلة اللحام •

٤ ــ نوع الاختبار Test والدي سيجري على وصلة اللحام ( بالعدين المجردة ــ بالشعة اكس ــ بالاشعة فوق الصوتية

ر الكثيف المغناطيسي \_ اختبارات ميكانيكية ) • ه \_ وضع اللحام : Flat المقسي Overtical للما ي المعانيكية ) • المقال المعانيكية ) • المقال المعانيكية ) • المقال المعانيكية المعاني

۲ — نوع تحضير وصلة اللحام ، تقابلي V-Joint - V-Joint - V ، Butt-joint A عرف X-Joint لا J-Joint J-doint J-doint . W-doint A column . Fillet Column .

بوع معدات اللحام • تیار متقطیح
 او تیار ثابت.D.C •

٨ ـ خصائص التشغيل المطلوبة ٤ سطح

نظيف Excellent surface finish ،سرعة عاليـــة لعملية اللحام high welding speed ، اختــراق عالي لمعدن اللحام deep penetration ،ســهولة ازالة الخبــث easy slag removal ،

٩ ــ الناحية الاقتصادية ووزن المحدن
 deposit metal اوزن حلك اللحام •

خصائص مادة الفطاء لسلك اللحام :-

ان خصائص مادة الغطاء لسلك اللحام كسيرة ومتنوعة وتعتبر سر من اسرار الصناعة لصانعي اسلاك اللحام ومجال تنافسهم غير انه يمكننا حصر الاغراض المطلوبة في اعطاء سلك اللحام كما يلي : 1 مكان انطلاق القوس الكهربائي بسهولة وجعله مستقرا ومتصل •

٢ ــ تساعد على جعل جهد القوس مناسب
 وعملية الصهر سريعة وحصول اختراق عالــــي
 للمعــدن deep penetration .

" \_ تجعل عملية اللحام سهلة ليس فقط في اللحام الافقي flat weld ولكن ايضا في اللحام الافقي على مستوى رأس المحام الافقي على مستوى رأس Horizontal weld واللحام فوق الرأس over head غير ان صلاحية مادة العطاء لهذه الاوضاع قد تكون محكومة بالخصائص الاحتكارية الشركات المنتجة •

 ٤ ــ لتغطية وصلة اللحام ومنع المعــدن المنصهر من الاختلاط والتفاعل مع غازي الاوكسجين والنتروجين الموجودين بالهواء الجوى وتحسين الخواص الميكانيكية لوصلة اللحام ٠٠

ه \_ لتنقية وصلة اللحام من الاوكسجين ٠

٦ \_ تبطىء من عملية تجميد المعدن المنصور وكذا معدل التبريد لوصلة اللحام ٠٠

٧ ـ تخدم في اضافة بعض المواد والعناصر لوصلة اللحام لتعطى خصائص ميكانيكية مطلوبة •

٨ \_ تجمل من السهل از الة خبث اللحام مـن فوق خط اللحام وتعملي خط متموج وناعم ٠

### تمنيف اسلاك اللحام

تصنف انواع اسلاك اللحام حسب نوع المعدن المراد لحامه ونوع وصلة اللحام وطريقة اللحام ونوع التيار وكذا عدة اعتبارات الخرى تبعا لايمن النظم التالية : ــ

الجملية الآمريكية للحام

A.W.S. (American Welding Society) A.S.T.M. الجمعية الامريكية لاختبارات المعادن (American Society of Testing of Material) B.S. المواصفات البريطانية I.S.O.

المواصفات العالمة

المواصفات الالمانية

المواصفات اليابانية

المواصفات الروسية

وسوفنهم وضح فيما يلي اهم هذه المواصفات

DIN

JIS

GOST

بالنسبة لاسلاك اللحام وهي المواصفات ASTM كما سنعطى المقابل الهذه المواصفات بالنسسبة للمواصفات المذكورة الاخرى •

### أ بـ التصنيف حسب المواصفات .A.S.T.M

يعرف نوع السلك في هذه المواصفات برقم يبدأ بحرف E ثم يتبعه اربعة ارقام •

E = يدل على اللحام الكهربائي Electric Welding الرقمين الاول والثاني من اليسار يدل على متانة معدن السلك رطـــل / بوصة مربعة • الرقم الثالث من اليسار ـ يدل على وضع اللحام المناسب للسلك ، الرقم الرابع = يدل على مصدر القوس الكهربائي وجودة الوصلة ونوع القوس ومقدار الاختراق penetration وبالنسبة للرقم الثالث من اليسار فانه يدل علسي مایلی :--

1 - يعنى أن السلك يصلح لجميع اوضاع اللحـام ٠

2 \_ يعني ان السلك يصلح للوضع الافقـي ( فلات Flat "F" ( الوضع الافقـــي على مستوى رأس (Horizontal) "H" •

3 \_ يعنى ان السلك يصلح للوضع الافقي . "F" Flat فقدط

اما الرقم الرابع فيمكن التعرف على دلالته من الجدول الاتي :\_

3	2	I	0	الرقــــم الرابــــع
AC او DC	DC او AC	متردد او ثابت متردنا D.C.R.P.	يترك تحديده للمسانع	الممدر الكهربائي
ناعـم	متوســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	حافــر	حافــر Digging	نوع القوس
خفيــف	متوسىدا	عميـــق	عمیــتی deep	التداخـــل
ناعــم	عالـــی	عالـــى	عالـــي high	الجـودة

ملاحظة .R.P الاقطاب معكوسة R.P. الاقطاب معكوسة R.P. اي السلك متصل مما سبق يمكننا الآن التعرف على سلك اللحام من رقم مواصفه .A.S.T.M وكمثال ناخذ سلك اللحام رقم .E6010 ونتعرف على خصائصه .

متانة السلك = ٦٠٠٠٠ رطل / بوصة مربعة 60 السلك يصلح لجميع اوضاع اللحام 1 يعمل بنجاح عندما تكون الاقطاب معكوسة

بعمل بنجاح عندما تكون الاد في حالة التيار الثابت •

# ب \_ التصنيف حسب موامسفات B.S. المواصفات البريطانيــــة

من هذا التصنيف يعرف السلك بحرف يتبعه ثلاثة ارقام وفي بعض الحالات يتبع الارقام حرف اخر مثال E439P وهنا الحرف الاخير P يدل على الاختراق penetration اي ان السلك له خاصية الاختراق العميق deep penetration .

### الحرف الاول

اما ان يكون حرف E او R او D E حيني ان غطاء السلك مصنوع بطريقة

### البثـــق Extruded

R = يعني ان غطاء السلك مصنوع بطريقة البثق مع اضاغة مادة ماسكة Reinforcement

D = يعني ان غطاء السلك مصنوع بطريقة الغطس Dipped .

# الرقم الاول من اليسار :ــ

يدل هذا الرقم على نوع مادة الغطاء للسلك كما يلي :-

١ المادة ذات نصبة سليل وز عالية ٠

2 – المادة الرئيسية من اوكسيد التيتانيـوم
 وتعطى خبث ذو لزوجة عالية •

3 \_ المادة الرئيسية من اوكسيد التيتانيوم وتعطى خبث ذو سيولة •

4 \_ المادة الرئيسية من الحديد واوكسيد المنيسيوم والسليكا وتعطي خبث اسفنجي ٠

5 \_ المادة الرئيسية من اوكسيد الحديد

والسليكا وتعطي خبث متحجر .

6 \_ المادة الرئيسية من كربونات الكالسيوم والفلوريدات •

و ــ اي نوع اخر من الغطاء م
 الرقم الثاني من اليسار

وهذا الرقم يدل على وضع اللحام المناسب لنوع السلك اذا كان "F" « فلات افقي » ، افقي على مستوى رأس "H" Horizontal رأس الى اعلى "Vertical "V" رأس الى اسفل "Vertical down "D" فدوق الرأس

فـــوق الرأس كما يلـــى :ــ

0 \_ السلك مناسب لكل الاوضاع .FHV.D.O

1 \_ السلك مناسب فقط ل\_ \_ F.H.V.O.

F.H. \_\_ السلك مناسب فقط ل\_\_\_ 2

F \_\_ السلك مناسب فقط ل\_\_ 3

و \_ اوضاع لحيم خاصة غير السابق

ذکر هـــا ٠

الرقم الثالث

الرقم الثالث يدل على نوع التيار المستعمل كما يلي :ــ

DC بستعمل فقط في التيار الثابت DC والسلك متصل بالقطب الموجب •

يستعمل في التيار الثابست D+490 = 1 يستعمل في التيار المتسردد والسلك متصل بالقطب الموجب او التيار المتسردة A.C.

المفتوحة في حدود ٥٠ فولت ٠

الثابت والسلك متصل بالقطب السالب وفي حالف التيار المتردد تكون فولتية الدائرة المفتوحة فسي حدود  $\sim$  فولت •

D-A 50 -3

D+A70 = 4

5 \_ 190 ± 0 يستعمل في التيار الثابيت والسلك يتصل بأي من القطبين السالب او الموجب ويستعمل في حالة التيار المتردد وتكون فولتيـــة الدائرة المفتوحة في حدود ٩٠ فولت ٠

 $D \pm A70 - 6$ 

 $D \pm A50 - 7$ 

9 - مختلف عما ذكر فيما سبق •

### الحرف الأغير

بالنسبة للاسلاك ذات الخصائص المعينة يذكر لها حرف بعد الارقام ويدل على مايلي :\_

P ـ ذات اختراق عميق

ية \_ سلك ذو تحكم في نسبة الهيدروجين لل \_ غطاء السلك به بدره حديد تجعل نسبة المعدن المنقولة من السلكالي قطعة العمل من ١١٠الي / ١٣٠/

K - غطاء السلك مسحوق حديد يجمل نسبة المعدن المنقول من السلك الى قطعة العمل اكثر من  $11^{\circ}$ 

ملاحظة : \_ تمرف نسبة انتقال معدن السلك الى قطعة العمال Recovery بالاتي : \_

Recovery

وزن المعدن المنتقل من السلك

نسبة الانتقال ./= \_\_\_\_\_\_ ×١٠٠٠بين ٧٥ الى ٩٥./

وزن معدن كمية السلك المحترق Recovery بعض الامثلة لاسلاك اللحام المستعملة في

وهذه النسبة في الحالات الاعتيادية تتراوح اللحام الصلب :

وضع اللحام	11 • 11	
وصع السام	نوع الغطاء	رقم
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ero Alt. E (Respectation to the color of the	ASTM
F.V.O.H.O.	عالى السليلوز صوديومي	E6010
)		
	عالي السليلوز بوتاسيومي	E6011
F.V.D.O.H.	عالي التيتانيوم والبوتاسيوم	E6013
1		
		- 46
F.V.D.O.H.	واطىء الهيدروجين صوديومي	E6015
F.V.D.O.H.	واطيء الهيدروجين بوتاسيومي	E6016
Hf.F	ذو نسبة عالية من اوكسيد الحديد	E6020
Hf F	مسحوق الحديد مع التيتانيوم	E6024
Hf.F	مسحوق حديد اركسيد حديد	E6027
·.,		-
	ذو نسبة عالية من اوكسيد الحديد	E 6030
	F.V.O.H.O. F.V.D.O.H. F.V.D.O.H. F.V.D.O.H. F.V.D.O.H. F.V.D.O.H. F.V.D.O.H. F.V.D.O.H.	السليلوز صوديومي السليلوز بوتاسيومي السليلوز بوتاسيومي السليلوز بوتاسيومي التيتانيوم والبوتاسيوم والبوتاسيوم والميء الهيدروجين صوديومي الهيدروجين بوتاسيومي المجادة المحديد المحديد الحديد ما التيتانيوم التيتانيوم المسحوق حديد اركسيد حديد المحديد

والجدول الاتي يعطي فكرة عن نوع السلكوارقام مواصفاته حسب الانظمة المختلفة والاسماء التجارية التي ينتج تحت اسمها من قبل الثركات المختلفة :-

	١	
	١	
	١	
	1	
	1	
	Ì	
	ı	
	ı	

الاسماء التجارية	J.I.S.	B.S	DIN.	ISO	A.W.S. A.S.T.M.
Tetrarc - Alflex - fluxend - FOXCEL					
OK 22.40 _EPERVIRP					
Pipeline Ti , Ze -Rekord					
Zell-HC-24etc.	D4311	E100	T) VIIS	E 233C10	E6010/11
Figearc , Vertivick - Alflex C47 -					
Vodex-Fonas GVLetc.	D4313	E307	TiVIIM	E233R14	E6013
Safrail- Rail Amsa 72	D4316	D616	KbXIIIS	E455	E7016
Basicord R.				B15/6	
Blue-grey-SE0140	D5026	E634HK	KbXIIIS	E455	E7028
Ductilend 150-Hermees				B46	

تصنيف أسلاك اللثام تبها لنوع الفطاء

المطاء السليلوز الوكسيد التيتانيوم. € الفطاء السليلوزي - ١٥٪ سليلوز وحتى٠٣٪

### mi to the state of

خبث رقيق سهل التنظيف \_ عالم التطشر Spatter لحد ما \_ يعطى غطاء من الغازات لوملة اللحام بدرجة جيدة \_ يكون خط اللحام ذو ملمس خشن لحد ما اختراق عميق للمعــدن deep penetration \_ ممدل استهلاك السلك سريع يستحسن استعماله مع التيار الثابت ويوصل السلك بالقطب R.P.+Ve

### استممالاته :\_\_\_

جميع انواع الصلب الطري للحام في جميع الاوضاع عند استعمال تيار عالي يعطي نتائج جيدة

في تداخل المعدن في حالة فلات F اللحام الأغقي .

٣ ـــ الغطاء الروتيلي Rutile الخبث اللزج \_ ويحتوي على نسبة عالية من أوكسيد التيتانيوم مع أضافة مادة تساعد علسى التأين لتحسين القوس •

### \_: **4**\_\_\_\_\_

قوس ناعم والتطشر Spatter قليل \_ الخبث متصلد لكنه سهل التنظيف فيما عدا الشقوق العميقة مناسب للتيار الثابت أو المتردد ،

### استعمالاته:

في لحام التقابل Butt او اللحامات الركنية Fillet weld في جميع الاوضاع خصوصا في اللحامات الركنية النازلة ذات تحدب للخارج •

٣ \_ العطاء الروتيلى ذو الخبث السائل \_ يحتوي اساسا على اوكسيد التيتانيوم مع اضافة مواد مساعدة لتحسين سيولة الخبث عن النوع السابق •

#### خصائصه :-

يعطي سطح ناعم \_ متوسط الاختراق \_ قليل التطشر \_ سهل في تنظيف الخبث حتى م\_ن الشقوق العميقة \_ مناسب للتيار المتردد أو الثابت وفي حالة التيار الثابت يمكن توصيل سلك اللحام بالقطب الموجب . R.P او السالب . S.P وفي حالة التيار المتردد يجب أن تكون فولتية الدائرة المفتوحة في حدود ه وقولت كحد اقصى م

### أستعمالاته:

للحام في جميع الاوضاع ولكنه مناسب بمورة خاصة للحام الرأس الصاعد V والفوق الرأس 0 .

عطاء اوكسيد الحديد \_ ذو الخبيث الاسفنجي \_ ويحتوي على اوكسيد الحديد و كربونات الحديد مع منغنيز وسليكات الصوديوم او البوتاسيوم •

### خصائصـه: ــ

غالبا ما يكون هذا النوع من السلك ذو غطاء كثيف ينتج خبث بكمية كبيرة يتجمد بصورة فجائية ويكون اسفنجي سريع الازالة لله يعطي سطح ناعم بتحززات Ripples صغيرة ويعطي خط لحام مقعر ومناسب للتيار الثابت S.P. or R.P.)D.C.

او مع التيار المتردد مع فولتية عادية للدائـــرة المفتوحـة •

#### استعمالاته:

يستعمل فقط في اللحام الافقي H وفي لحامات الشقوق العميقة في الالواح السميكة حذاصة أذا كانت وصلة اللحام سوف تختبر بواسطة اشمعة اكس ح أيضا مناسب للاختراق العميق deep penetration خاصة في اللحام الركنى Fillet .

ه ـ غطاء اوكسيد الحديد ذو الخبث المتصلد
 ـ ويحتوي اساسا على اوكسيد الحديد مع او بدون
 اوكسيد المنغنيز السلكيات •

### خصائصه :-

العطاء ينصهر عند طرف السلك ولذلك فانه يمكن استعماله السلك حيث يكون ملامس تقريبا لقطعة العمل قليل الاختراق والخبث المتصلد ينخلع ذاتيا يعطي خط ناءم مقعر الشكل ويكون معدن اللحام ذو نسبة كربون ومنعنيز قليلة ولذا تكون المواصفات الميكانيكية (نسبة الانخفاض في مساحة المقطع واختبار Impact اقل من الانواع الاخرى من الاسلاك مناسب للتيار الثابيت الاخرى من الاسلاك مناسب للتيار الثابيت الدائرة المفتوحة في حدود ٥٥ فولت على الحدد الاقصى والاقصى والمتابد المتابد المتابد الاقصى والاقصى والاقصى والمتابد المتابد المتابد الاقصى والاقصى والمتابد المتابد المت

### استعمالاته:

يستعمل بصورة رئيسية عندما يكون مظهر

Low Hydr 398

الموجب R.P.+Ve يعطي نتائج احسن ـ أما في حالة التيار المتردد .A.C تكون الفولتيـــة للدائرة المفتوحة فيحدود ٧٠ فولت ـ ويجــب ان يخزن هذا النوع من السلك في غرف دافئة جافة حتى لايتأثر بالرطوبة ـ ويمكن تجفيفه عند درجة حرارة ١١٠ م لمدة ساعة اذا لزم الامر ٠

#### استعمالاته:

يستعمل للحام الصلب الطري والمتوسط والعالي المتانة ولصلب الانشاءات ــ للصلب المحتوي على نسبة عالية من الكربون والكبريت « الحديــــد التجاري » وخاصة يستعمل في لحام القطـــع المتعرضة للاجهاد وللصلب الذي مكوناته الكيمياوية غير معروفة وللصلب المتعرض لحرارة واطئة ويمكن استعماله في اوضاع F & O,D, V & F.

اللحام ذو اهمية (الكشف بالعين المجردة على اللحام) خاصة عندما يكون المطلوب خط واحدد ( ) عطاء واطىء الهيدروجين ويحتوي على مادة كربونات الكالسيوم والفلسبار مع سليكات الصوديوم او البوتاسيوم •

ـ: حسائمے

يعطي غطاء من الخبث متوسط الحجم ويعطى حزازات Ripples متوسطة ايضا وشكل خط اللحام مستوى او مقعر وهذا النوع له مقاومة عالية للتشققات الحارة والباردة Hot and Cold Crack كذلك فان تأثيره قليل على تغير جودة المعدن الاصلي لقطعة العمل اكثر من اي من الانواع الاخرى مناسب للتيار الثابت D.C. خاصة اذا وصل السلك بالقطب

E-7016 } Low Hydrogen > Rebake E-7018

# خامسا ضوابط عملية اللحام بواسطة القوس الكهربائيي الكهربائيي معادد المندس /

على احمدمصطفى

لساعدة عامل اللحام في اختبار شدة التيار والفولتية للقوس الكهربائي هناك جداول تربط شدة التيار مع نوع سلك اللحام وقطره على غدم المجداول تقريبية لانها تعتمد الى حد كبير على نوع العمل اضافة الى خبرة الشركة المنتجة للاسلاك والمواد المضافة لعطاء السلك وهذه الجداول غالبا ماتكون مطبوعة على غلاف صناديق سلك اللحام للاسترشاد بها وعموما فان الحد الاعلى للتيار للمدى المذكور في الجداول حسب نوع وقطر السلك يعطي تداخل اكبرا deep penetration ويعطي السلك يعطي تداخل اكبرا deep penetration ولكن شدة التيار الزائد

قطر السلك ملم

عن الحد المطلوب تعطي تطشر لمعدن اللخام كما تحفر حواف اللحام under cut وخفض التيار الزائد يعطي تداخل غير كافي وكمية قليلة من معدن اللحام •

ايضا فأنه كلما زاد قطر سلك اللحام يجب زيادة فولتية الدائرة المفتوحة بدرجة طفيفة •

اما زاوية سلك اللحام مع خط اللحام يجب ان تتراوح بين ٣٠٠ الى ٩٠٠ اما زاوية سلك اللحام مع مع سطح قطعة العمل يجب ان تكون ٩٠٠ تقريبا لأنه كلما قلت الزاوية بين السلك وقطعة العمل يقل بالتالي تأثير الغازات الناتجة عن اللحام في تغطية القوس وعزله عن الجو الخارجي ويصبح التأثير المغاكس للجو الخارجي أكبر ويقل تداخل المعدن ٠ والجدول التالي يساعد في اختيار شدة التيار

المناسب :\_

أعلى حــد	ادنــی حــد		
٩.	0.	٥ر٢	
14.	7.	۲ر۳	*
14+	1 • •	٤	
70.	10+	المر غ	
<b></b>	Y + +	<b>ئ</b> ر٣	

700

شدة التبار بالامب

المتوسط

9.

110

10.

7 . .


4..

.40+

اللحام التقابلي واللحام الركني ٥٥

في اللحام التقابلي (أو لحام الشفالة المحام الشفالة اللحام Butt weld ) بتقابل طرفي وصلتي اللحام وتحدد سعة الفتحة بين الوصلة المطلوبة .


اما في اللحام الركني Fillet weld فتحدد مقاسات اللحام بما يسمى Leg length والعنق throat length





والشكل التالي يوضع لحام الشفة Butt weld واللحام الركني Fillet weld واوضاعهما المختلفة

لحام الثنفة Butt weld


اللحام الركني Fillet weld








double fillet لحهتين من الجهتين



شکل رقم ٧٠٠٠\_

شكل رقم ــ٣٠٨ــ

لحام ركني مفتوح open corner weld




شکل رقیم ۳۰۹

لحام حافية Edge weld

# of Edge Preparation (Bevelling)

تحضير و (BUTT WELD) في اللحام التقابلي (BUTT WELD)

54				
	سعة النتح	سمك الجددر	سمك للعدن	شكل الحافسه
	Gap. g · in.	Root face t'in	Thickness t in	TYPE
	नाध <i>ः गुः</i> गेन्ड	_	اتلەن <u>*</u> أنج	على شكل حدوث (٧) مزد
	$\frac{1}{\lambda}$ ال $\frac{1}{3}$ أنج	-	آبَدِينَ لِيِّ أَنْجَ	<del>                                   </del>
		-		- الموضع الافقي a ≧ 60 (F) Flat منطقع الرائمي (Vertical (V)
				الافتى على مستوى الرأس Horizontal على على مستوى الرأس
				المرضع فوق الرائمو a = 8 Overhead (0)
	1/17/3/77/	۱/۱۲ حد انقی	10 0 1 N Kis	عاد شکامون (۷) نیمونی ناد
	111111111111111111111111111111111111111	١٨/١ حد افقتي	اكبرمن ١٦/٨ أنبح	<u>1</u>
				الادمناع والزوايا كالمسابق الم
do (# :1).	1. 1.1. 18 L/L/C	_	اقل من ۱۱۸ آنج اکبومن ۱۲۸	ころうん(リンションとかけん
₹0 \J, ₹ 5 °4.	) ENSIM		N. C. OSON	الادمنياع والزواي ا كانسايق
	N & N3 NA 16 N3	۱۲/۱ بحد افعتی ۱۸/۱ أبنج بحد افقی	اقل من تها أنج اكبرمن تها أنج	على مشكل حرد ف (ال)
				1 - 1/4 - 8 = 0 / pec (c)  7 - 1/11 (c) Re = 0 / pec (c)  7 - 1/17 (c) Re Re = 0 / pec (c)
				1 :117 1: 103 1 :113: 10 53:



ť	1 <sup>t</sup> 1	
3-2	でいずればら	التذنب المذبي
=	اکبار کے آئے	له و ۵۵ درجه بحداد فا
		٠٠ - ١ - ١٥٠٠
	لاتزيدعن ٢٦ أنبح	ل <u>حایث ها الهاله اله</u>
		<u> </u>
-	لاتزید عن پید آبنج	
	به آننج الالح أننج في اللحداء الرأسي منشط .	
	-	- حيث ٢ آديج - الترسن ٢ آديج - الترسيد عن ١٠٠٠ آديج الترسيد التر

سيولة الفاقفيان	المسيدة الإسادة المسادة المساد	دروات المأحد و دا	شحل الحاملة عم
g	المسادة المساد	t in	
<u> </u>	ا أخيج بحدد أقتى للم	امترمن ﴿ آئبِجِ آئبرمن ﴿ آئبج	علی شکل حرف (u) مزدن من کی شکل حرف (u) مزدن من کی آنج کی می

ملاحظة = العَمْر الكلى السلك بناس من خارج عظاء السلك.

سادســا: ـــ

// اللحام بالفاز //

أعداد المهندس ـ علي أحمد مصطفى لحام الاوكسي أستيلين

تتولد الحرارة اللازمة لعملية اللحام بواسطة لهب ناتج من أحتراق غاز الاستيلين في وجرود الاوكسجين النقي ويمكن أستخدام سلك أو بدونه، ويعطي أحتراق غاز الاستيلين في جو من الاوكسجين درجات حرارة عالية جدا تصل الى حوالي ٣٠٠٠٠م

غاز الاوكسه جين والاستيلين  $(C_2H_2)$  الاستيلين

الاستيلين وقود غازي له قابلية شدديدة للانفجار في ظروف معينة وتجهز منطقة اللحام بهذا الغاز بواسطة قناني من الصلب معبا بها الغاز تحت ضغط عالي ( مسال ومذاب في مادة الاسيتون ) أو أن يحضر في موقع اللحام بواسطة اجهزة خاصة من مادة كربيد الكالسيوم والماء ٠

ومادة كربيد الكالسيوم تصنع في أفران كهربائية بواسطة القوس الكهربائي من الفحم الذي يذاب في الجير الحي (النورة) ويعبا كربيد الكالسيوم تبعا لمقاسات حبيباته في أوعية محكمة ضد تسرب الماء ، وينبغي توفر كلءناية وحرص عند فتح أوعية كربيد الكالسيوم حيث يتولد غاز الاستيلين القابل للاحتراق من الكربيد بمجرد دخول الهواء المحتوي على الرطوبة وقد يسبب ذلك حرائق أو أنفجارات

ولذا يجب مراعاة عدم فتح هذه الاوعية بواسطة العدد المحدثة للشرر كالازاميل المصنوعة مسن الصلب بل يجب فتحها بواسطة ملقط من النحاسس أو من الصلب بعد تشحيمه بالدهن تشحيما جيدا ، ولايجوز أطلاقا ترك براميل الكربيد مفتوحة لان كربيد الكالسيوم ، بتعرضه لرطوبة الهواء يتحول الى مسحوق وهذا يؤدي الى ضياع جانب كبير منه أضافة الى أن غاز الاستيلين الذي ينبعث منسبه ببطيء وبصورة مستمرة قد يسبب حرائسق أو بنفجارات أذا ما أنبعثت شرارة من نار مكسوفة أو من موقع لحام مثلا ، وأذا ما القي الكربيد في الماء سرعان مايتولد غاز الاستيلين لذلك ينبغي الا توضع براميل الكربيد قريبة من مصادر المياه أو على أرض مبتله ،

أما براميل كربيد الكالسيوم الفارغة فيجبب ابنعادها عن مناطق العمل ووضعها في مكان مكشوف حيث تملا بالماء لتحويل بقايا الكربيد الى غاز ، ويتراوح حجم غاز الاستيلين المتولد من كربيد الكالسيوم بين ٢٥٠ الى ٢٨٠ لتر لكل كغم كربيد ، ويغطى الكربيد بطبقة واقية من الزيت أو الكروسين حتى لايتلف بفعل الرطوبة ٠٠٠

ويستخدم في اللحام بجانب الاستاين غازات أخرى قابلة للاحتراق كالهايدروجيين والكن غاز الاستيلين يعتبر أهم الغازات المستخدمة في اللحام نظرا لقابليته الشديدة للاحتراق ولارتفاع درجة حرارة اللهب الناتج منه •

# الاوكسجين ۽ ( 02 )

يستخدم غاز الاوكسجين في اللحام لحـــرق الاستيلين ولزيادة درجة حرارة اللحام والاوكسجين نفسه غير قابل للاشتعال ولا رائحة له ولا لونولكن يساعد على الاحتراق بدرجة كبيرة ويتم الحصول على الاوكسجين النقى من الهواء حيث يتم فحل الاوكسجين عن النتروجين ويكبس في أسطوانات من الصلب تحت ضغط ١٥٠ كغم/سم على درجة كبيرة من النقاوة تتراوح بين ٩٩ الى ٩٩ ٩٩/٠ وينبغي تداول اسطوانات الاوكسجين بكل عنايـة وحذر لمنعها من الانفجار ويراعى عدم قلبها أو السماح بوقوعها أو تعرضها للاهتزازات العنيفة ، وتثبت هذه الاسطوانات في أماكنها في مواقع العمل بكيفية تمنعها من الوقوع كأن تشد بالسلاسل أو الاربطة أو الحوامل المخصصة للاسطوانات ، وعند اســـتخدام الاسـطوانات خـــارج الورشـة يجـب وقد عها بحيـث تعــنع مــع الارض زاوية حادة وبحيث يتجه صمامها الى اعلى بعيدا عن الارض ، وينبغى حماية الاسطوانات من الحرارة ومن التعرض لاشعة الشمس ولهذا السبب لاتثبت الاسطوانات بجوار أجوزة التدغئة ومن ناحية أخرى يجب حمايتها من البرودة الشديدة أذ أن الصلبيصير هشا وبالتالي تصبح الاسطوانات معرضة للانفجار ويصبح هذا الخطر حقيقـــة واقعة عند درجة الحرارة ١٥٠ مودرجات الحرارة الأدنى من ذلك ويجب عدم نقل الاسطوانات الا أذا

كانت مغطاة بغطاء واق مسننن مثبت في مكانه وذلك لحماية صماماتها وتعتبر عربات الأسطوانات أصلح الوسائل لنقلها • ولايجوز نقل اسطوانات الصلب واسطة الرافعات المجهزة بمغناطيس رافع •

ولو أن الاوكسجين لايحترق فأن الاوكسحين المضعوط يستطيع أذا ما لأمس زيتا أن يضرم النار فيه مكونا لهبا خطيرا ولهذا السببينبغي الايلامس الاوكسجين زيتا أو شحما أو أيادي أو عدد ملوثة بالزيت أو الشحم ، ففي هذه الحالات تحصيح عوادث الانفجار حقيقة مؤكدة ، كما لايصح دهان أسنان الغطاء بالشحم أو الزيت ويكتفي بالماء لهذا الغرض ، وعند نقل الاسطوانات بالسيارات يراعى الا تخلط ببراميل الزيت منعا لتلوثها ، كما ينبغي توخي منتهى الحذر والعناية أثناء العمصل بالاوكسجين لمنع تشبع الملابس به أذ سرعان ما تحترق أذا ماوتعت شرارة عليها ،

تدضير الاستيلين في مواقع اللحام : — يحضر الاستيلين بواسطة عامل اللحام من كربيد الكالسيوم والماء باستعمال مولدات خاصة له—ذا الغرض حيث يملأ المولد بالماء ويزود بكربي—د الكالسيوم وفقا لارشادات التشغيل ، وينبع—ث الاستيلين بمجرد ملامسة كربيد الكالسيوم للماء ثم يعبا في مستودع أو وعاء ناقوسي الشكل ويمر الاستيلين من المستودع الى مشعل اللحام خال خط من الانابيب واجهزة التجفيف ، وهناك أنواع

كثيرة من هذه المولدات تتوقف على حجم كمية الغاز المطلوبة .

كما أن بها معدات خاصة للتحكم في توليد الغاز أذا زاد ضغطه عن حد معين واعلادة التوليد أذا قل الضغط أي أنها تعمل بصورة ذاتية كما أنها مزودة بصمامات الأمان لتلافي حدوث الحوادث •

الامداد بالاستيلين من الاسطوانات: -

يستطيع أي معمل أستعمال الاسطوانات الجاهزة والمعباة بهذا الفاز تحت ضغط ١٥ الــــى ٠٠كغم/سم وهذاب في الاستيون ، وفي حينتكون أسطوانة الاوكسجين جوفاء فان أسطوانة الاستيلين ليست كذلك ، أذ تعبأ أسطوانة الاستيلين بمركب يكبس أو يضغط فيها ويتكون هذا المركب من الفحم النباتي ولب الخشب الميكانيكي وفضلات الفحم العضوي والاسمنت ولهذا المركب مسامية تصل الى حوالي ٧٥٪ ويشبع المركب المالي، للاســطوانة بالاسيتون وهو سائل شفاف عديم اللون وله رائحة منعشة ويمكنه تحت ضغط ١٥كغم/سم أذابــة حوالي ٣٧٥ لتر من الاسيتلين في لتر واحد مـــن الاسيتون ، وبهذه الكيفية يخزن العاز فــــي الاسطوانات ، وهو ينبعث منها ببطىء لذلك ينبغى الا يسحب الغاز من أسطوانات الاسيتلين بسرعة أكثر من اللازم فاذا كان معدل الاستهلاك من الغاز في حدود ١٠٠٠ لتر في الساعة تستخدم أسطوانة

أسيتلين واحدة ، أما أذا كان الأستهلاك في حدود ٢٠٠٠ لتر في الساعة فتستخدم أسطوانتين وهكذا .

ويمكن ربط عدة أسطوانات ببعضها البعض على التوالي للحصول منها على الاستلين بالمعدل المطلوب ويراعى أنه أذا ما سحبت كمية ضخمة من الاستلين من أسطوانة ما فان الاسيتون ينسحب معها وهذا يؤدي الى تصميغ صمامات الاسطوانة وأنسدادها، وبالتالي الى حدوث عطل في أعمال اللحام ، ولماكان الاستلين ينطلق من الاسيتون على مهل فانه يمكن تفريغ أسطوانات الاستلين بصورة أفضل وبطريقة أقتصادية أذا ما أستخدمت أسطوانات شبه فارغة لاءمال اللحام التي تتطلب أستخدام كميات قليلة من غاز الاستلين كما هي الحال عند لحام الصفائــــح المعدنية الرقيقة ، ويجب تخزين أسطوانات الاستيلين في وضع رأسي وايضا أثناء العمل يجب أن تكـون في هذا الوضع وأذا تعذر ذلك فيمكنن سحب بشرط أن يعلو صمام الاسطوانة على مستوى قاع الاسطوانة بمقدار مسم ويتفوق الاستيلين المذاب من الاسطوانات على الغاز الناتج من المولدات من حيث درجتي جفافه ونقاوته العاليتين ، وينبغي عدم تعريض اسطوانات الاسيتيلين الى الضوء المباشر أذ يؤدي ذلك الى رفع درجة حرارة الاسسيتيلين فيتمدد داخل الاسطوانة ويزداد الضغط فيها زيادة

كبيرة وخطيرة ، وأذا شبت النار من أسطوانة المستطوانة المستيلين فينبغي غلق صمام الاسطوانة على الفور فاذا تعذر ذلك ، يغير أتجاه اللهب بحيث لايحدث منه ضرر ، وأذا مانشأ موقف خطير نتيجة أرتفاع درجة الحرارة داخل الاسطوانة فيجب تبريد الاسطوانة بكميات غزيرة من الله ،

### صمامات الاسطوانات: \_

تزود كافة الاسطوانات بصمامات يعبأ الغاز عن طريقها أو يسحب منها ويجب مراعاة التعليمات التالية عند تشغيل الاسطوانة: \_\_

- ١ لفتح أسطوانة الغاز يدار الصمام مرتين
   أو ثلاثة بمقدار نصف دورة حتى يسهل غلقه
   بسرعة في حالة الخطر •
- ٢ ــ يسمح لكل أسطوانة بان تخرج كمية صغيرة
   من الغاز لازالة ماقد يكون عالقا بصمامها من
   المواد الغريبة قبل تركيب خراطيم المسلم
   وينهغي اثناء هذه العملية الايقف شخصص
   في مواجهة الصمام حتى لاتضره الغازات
   المتسربة •
- سينبغي الكشف جيدا على الصمامات للتاكد من نظافة فتحتها ومن خلوها من أحصماغ الاسيتون وفي حالة وجود ذلك تنظف بقطعة من السلك ويسمح للصمام بعد تنظيف من الملك ويسمح للضمام بعد تنظيف باخراج كميةصغيرة من الغاز لغرض التنظيف و باخراج كميةصغيرة من الغاز لغرض التنظيف و المنظيف و المن

خصاية الصمامات من العطب التستعمل
 الالات الحادة أو مفاتيح الربط لفتحها وغلقها
 ولكن يتم ذلك باليد فقط

ه ـ يجب عدم تشغيل اسطوانات الاسيتلينبالايدي
 أو العدد الملوثة بالزيت أو الشحم خشيية
 نشوب النار كما سبق شرحه •

٣ - أذا أمكن أدارة يد صمام الاسطوانة الى اليسار أو اليمين دون أن يترتب على ذلك فتح أو غلق الصمام ، فإن الصمام لايعد صالحا للتشغيل ومن ثم يجب أعادة الاسطوانات الليم المجهاد و المحلول المحلول


٧ \_ يجب عدم أستعمال أسطوانات يتسسرب الفاز من صمامها ٠

٨ – الاشخاص الذين لم يكتسبوا خبرة مسن تشغيل اسطوانات الغاز ينبغي عدم السماح لهم بتداول الاسطوانات أو الصمامات، كما ينبغي الا يسمح العامل لزملائه بتداولها مالم ينالوا قسطا وافيا من المعرفة والتدريب في هسذا المجال •

### صمامات الضغط ( منظمات الضغط )

الضفوط العالية في أسطوانات الغساز (١٥٠كغم/سم في حالة الاوكسجين ومن ١٥ الى ٢٥٠كغم /سم في حالة الاسيتلين المذاب) لانتاسب اعمال اللحام ومن ثم يلزم توافر جهاز ملائم لخفض

# Pressure reducing valves (Regulaters)



خافض منظم " ضغط الاستيلين من النوع الاجادي المرحلة

خافض" منظم " ضغط الاوكسين من النوع الاجادي المرجلة


شـکل رقـم (۳۱۰)

الضغط العالي للغازات بالاسطوانات كما في الشكل: (رقـــم ٣١٠)

ويربط خافض ضغط الاوكسجين بصـــمام الاسطوانة بواسطة صموله Nut مشتركة ٠

أما خافض ضغط الاسيتلين فيربط بوصلة تشكيل كما بالشكل ٣١٠ وبهذه الكيفية لايمكن أن تركب بطريق الخطأ خافضات الضغط على الاسطوانة المغلوطية ٠

وباستعمال هذه الخافضات يمكننا الحصول على الضغوط المناسبة لعمليات اللحام وهي تتراوح بين هر ٢ الى ٣ كغم/سم٢ بالنسبة لغاز الاوكسجين و٢ ٠ الى ٣ ٠ كغم/سم٢ بالنسبة لغاز الاسيتلين ٠



-Single-stage regulator-nozzle type (schematic)

شــكل رقــم ( ٢١١) خافض ضغط ذو مرحلة واحدة

# تومسيل خافضات الضغط وتشغيلها 3

١ ــ يسمح للاسطوانة بان تنفث كمية من الفاز
 لفترة قصيرة

٣ ـ يجب تبديل الحشوات بين الخافض والاسطوانة أذا كانت تالفة ولاتستخدم الحشوات المصنوعة من الجلد أو المطاط لانهما يؤديان الى حوادث خطيرة ، نتيجة وقوع الانفج ارات ٠٠

٣ ـ يربط خافض الضغط بحيث يكون في وضع عمودي ممع الاسطوانة .

يدار مسمار تنظيم الضغط في أتجاه عقارب الساعة الى أن يصبح سائبا وحينئذ فقط يفتح صمام الاسطوانة ببط، وينحرف المؤشسر عند ذلك ينظم مسمار خافض الضغط للوصول الى ضغط التشغيل المطلوب .

عند فتح صمام التصريف في المشعل يندث
 أنخفاض في الضغط ومن ثم ينبغي أعادة
 ضغط التشيفيل •

# أيقاف تشفيل خافضات الفسغط 8 المسغط ١ - يقفل صمام الاسطوانة أولا


- ٢ ــ يترك العامل صمام المشعل مفتوحا وينتظر،
   الى أن تعود مؤشرات الضغط من الاسطوانة
   وضغط النشغيل الى الصفر
- ٣ بعد ذلك يقفل كل من صمام التصريف في خافض الضغط وصمام التشغيل .

خراطيم تصريف الفااز: \_

تتطلب أعمال اللحام بالغاز أستعمال خراطيم توصيل بين الاسطوانات والمشعل ، وتصنع خراطيم خاصة لهذا الغرض من مطاط مكون من عدة طبقات مبطـــن بالقماشـــن .

ويختلف لون الخراطيم فهي حمراء بالنسبة الاسيتلين وزرقاء بالنسبة للاوكسجين ولايجوز أستخدام خراطيم الاسيتلين لنقل الاوكسجين لانها لاتستطيع تحمل ضغط الاوكسجين العالي ، وينبغي الا تقل أطوال خراطيم التصريف عن ه متر كما ينبغي الا يزيد طول خراطيم الضغط المنخفض على المتر ، وفي حالة الحاجة الى وصل الخراطيم يجب استعمال المشابك الخاصة بذلك وبذلك تمنع الحوادث التي تتجم عن تسرب الغاز فجاة ، والقاعدة العامة هي الليام التي تجري في داخل المراجل أو الاوعية اللحام التي تجري في داخل المراجل أو الاوعية الضيقة ،

مشاعل اللحام : مشاعل اللحام اللحام اللحام من مقبض وطرف واحد او من مقبض واطراف لحام متعددة كما في الشكل رقم (٣١٣) •




شكل رقم ١٦٦٠-

ويستخدم المشعل ذو طرف واحد في لحام المعادن التي يقل سمكها عن ٥ر٠ ملم ٠ أما المشاعل

ذات الاطراف المتعددة فتستخدم للمعادن ذات السمك المتنوع ، وللحام مواد يتراوح سمكها بين ٣٠ الى ١٠٠ ملم فقد صنعت خصيصا لهذا الغرض مشاعل لحام ذات رؤوس غير متغيرة ، ومشعل اللحام الصغير ذو وزن خفيف وهو يصلح بصفة خاصة للحام المواد التي يتراوح سمكها بين ٢٠ الى ٢ ملم وتساعد خفة وزن مشعل اللحام على عدم اجهاد العامل ، وحينما يكون عامل اللحام معرضا لدرجات حرارة عالية اتناء اللحام ، يمكن استخدام مشاعل ذات رؤوس طويلة واحيانا نكون مضطرين لاستخدام مشاعل ذات رؤوس قصيرة نظرا لطبيعة وموقع وصلة اللحام المطلوبة وغيما يلي بعض اشكال هذه

	IRRAPARALLA
100	
LIGHT AIRCRAFT TORCH	8 11/1//
8	ONE NIKER FOR WHOLE SET OF TIPS
(B)	EXTENSIONS
ф <u> </u>	323


شکل رقم ــ ٣١٤ــ




شکل رقم ۱۳۳۰


وعلى كل مشعل تطبع بعض الارقام تشير الى مقياس فوهة المشعل Nozzle والى مدى السمك الذي يمكن لحامه بواسطته وايضا السبى ضغط الاوكسجين الذي يجب ضبطه عند خافسض الضغط عندما يكون صمام الاوكسجين مفتوحا وكذلك حجم الاوكسجين الذي يستهلكه المشعل كمسا بالشكل رقم (٣١٥) و لما كان ضغط الاوكسجين يريد على ضغط الاستيلين فإن الاوكسجين يسحب الاسيتلين عن طريق فوهة السحب ويدفع به داخل غرفة الخلط وفي انبوب الخلط كما بالشكل ٢١٦م يختلط الاوكسجين والاسيتلين بنسبة ١:١ تقريبا اي ان

استهلاك المسعل للاسيتلين بنفس مقدار الأوكسجين .





شکل رقم ۱۳۱۳ م




Mixing Chamber

### لهب اللحام :-

تعتمد درجة اللهب على نسبة خلصط غازي الاوكسجين والاسيتلين ولكن عموما بالنسبة للهب المتعادل تكون مناطق اللهب كما بالشكل رقم (٣١٨) ويشمل القلب الداكن والمخروط المتوهج اللامع المحيط بالقلب ثم غلاف اللهب المحيصط بالمخروط وتختلف درجات الحرارة داخل مناطق اللهب ، وخلف حوالي ١٠٠٠ م في داخل مخروط اللهب ، وخلف مخروط اللهب تبلغ حوالي ٣٠٠٠ م وفي مركز اللهب تكون حوالي ٢٨٠٠ م

منطقة اللحام تأثير ضار على المعدن المنصهر نتيجة لوجود غاز الاوكسجين او الاستيلين غير المحترق بينما تؤثر درجة الحرارة العالية داخل منطقـــة اللحام تأثيرا حسنا عليه • وينبغي ان يكون مخروط اللحام على مسافة تتراوح بين ٢ الى ١٠ ملم مـن قطعة العمل وتتوقف هذه المسافة على مقاس فوهة Nozzle اللحام • اي ان تكون المسافة بين اللهب وقطمة العمل صفيرة عند استعمال طرف لحام صغير وكبيرة عند استعمال طرف لحام كبير كمــا بالشكل رقم ــ٣١٩ــ •



المسافة بين يخروط الفسام وللشغلة

### شکل رقم ۱۹۹۰ ــ

ويمكن تنظيم لهب اللحام بديث تصبح نسبة الاسيتلين اعلى من نسبة الاوكسجين ويصبح اللهب مختزل او ان تكون نسبة الغازين متساوية ويكون في هذه الحالة اللهب متعادل او ان تكون نسببة غاز الاوكسجين اعلى من غاز الاسيتلين ويكون اللهب في هذه الحالة مؤكد كما بالشكل رقم (٣٢٠)



مناطق درجان الحوارة داخل لهب اللحام

### شکل رقم ۱۸۰۳\_

لهد اللجام

وهذا يوضح ضرورة مراعاة عدم ملامسة قطعة العمل لمخروط اللهب اذ تصل درجة الحرارة في هذه المنطقة الى حدها الادنى وينبغي من الناحية الاخرى الا تكون المسافة بين مخروط اللهب وقطعة العمل كبيرة لان درجة الحرارة خلف منطقة اللحام تتخفض انخفاضا ملحوظا ٠

ولدرجة حرارة اللهب داخل المخروط وخلف

اعلى فيدل ذلك على حدوث ارتداد الاوكسبجين من المشيعل .

### تبريد مشاعل اللحام :...

يبرد مشمل اللحام الساخن في دلو او وعماء مناسب ويراعى في اثناء التبريد ان يكون صــمام الاوكسجين مفتوحا ، وأن يكون صمام الاستيلين مغلقا ولتبريد انبوب الخلط يغمر رأس مشمل اللحام حتى نقطة اتصاله بالمقبض ولايجوز تبريد منسمل اللحام اذا كان صمام الاوكسجين معلقا والا فان المشمعل يمتص الماء ، وعند أعادة فتسبح صمامي المشمل ، سرعان مايندفع الماء من فتحة طرف اللحام ومن ناهية الهرى ينبغي عدم تبريد مسعل االحسام اطلاقا في اثناء فتح صمام الاسيتلين حتى لايتكون غاز الاوكسي هيدروجين في هذه الحالة فيتسبب أذا ما اشتعل في وقوع انفجار قد يصيب غشاء طبلة الأذن ، وترتفع درجة حرارة كل من مشعل اللحام وانبوبة الظاط المهنية ارتفاعا ملموظا \_ عند لحام قطعة عمل يزيد سمكها عن ١٠ ملم وفي اللحام الركنى وفي اللحامات الاخرى التي ينحبس فيها لهب اللحام مكونا ضغطا مرتـــدا فاذا ما تجاوزت درجة الدرارة حدا معينا ، فان الفاز يشتعل بالفعل داخل المشعل بتأثير جدران رأس اللحام الساخنة ونتيجة لذلك تصدر عن المشعل اصوات عالية ، وتعرف هذه الظاهرة بالانفجـــارات ذات الوهض الظفي أو الاشتعال الرجوعي ، فاذا لم يبرد رأس

Popping: = ede ( ille)

اللحام على الفور \_ يصدر المشعل اصوات على فترات اقصر ، وتكون هذه الاصوات مشابهة للاصوات التي تصدر عن بندقية سريعة الطلقات ، عند ذلك يجب غلق كل مسن صمامي الاسيناين والاوكسجين بمشعل اللحام بسرعة ثم يبرد المشعل في الماء مع جعل صمام الاوكسجين مفتوحا .

هذا رقد يتكون الومض والانفجارات التي ترتد داخل المشمل نتيجة ارتطام طرف اللحام بقطعة العمل او ان تكون فتحة طرف اللحام Nozzle غير صالحة للتشغيل كأن تكون أصبحت غير دائرية او تكسوها القشور لذلك ينبغي المحافظة على فتحة طرف اللحام في حالة صالحة للتشغيل •

من ناهية اخرى يجب مراعاة الا يتم تنظيم الضغط المحدد للاوكسجين للمقدار المدموغ على رأس اللحام الا عندما يكون صمام الاوكسجين بالمشحل مفتوحا وبحيث يصبح الضغط الناتج هو الخصفط السائد في اثناء اللحام واذا اريد تصغير حجم اللهب الصادر من رأس اللحام فينبغي عدم تصغيره بدرجة تزيد عن الحد اللازم والا أرتد تصغير المربق الى المشعل بسبب انخفاض سرعة تصريف الفاز انخفاضا كبيرا للغاية و

## Filler Rod some some


يتكون خط اللحام من معدن قطعة العمل ومعدن الملى، وهو عبارة عن سلك او سيخ Rod وهو متاح تجاريا على شكل لفات سلك او ربطات

اسياخ ويختلف سمك معدن الملى، من ١ الى ٢ ملم، ويلزم حماية اسياخ اللحام من الصدأ والتلوث للحصول على وصلة لحام خالية من العيوب والخبث، كما وان هذه الاسياخ تكون ذات مراتب مختلفة فمنها يعطي وصلة لحام جيدة ولكن بصلادة قليلة تمكن من عمليات التشغيل بعد اللحام باستعمال المبارد والمثاقب وخلافه و واخرى لاتعطى وصلة لحام جيدة ولكنها تمتاز بصلادة عالية ولايمكن تشغيلها الا بعدد خاصة وكما انه هناك انواع تعطى وصلة تعطى وصلة لحام جيدة وذات صلادة عالية جدا

ولايمكن تشغيلها بعد اللحام الا بواسطة احجار الجلخ .


### اللحام الامامي

وفيه يتحرك مشعل اللحام خلف سيخ معدن الليء في اتجاء اللحام بحيث يكون مشعل اللحام مائلا بزاوية وي وسيخ المليء بزاوية من ٢٠ الي وي في الاتجاء الاخر، وفي هذه الحالة يكون حجم المعدن المنصهر عند وصلة اللحام صعيرا والذي ينتج عنه وصلة لحام ناعمة وهذه الطريقة يفضل استخدامها في لحام الالواح ذات السمك القليل حتى ٣ ملم و



شكل رقم ٢٢٣\_

# اللحام الخلفي




شكل رقم ٢٢٣-

وفيه يتحرك مشعل اللحام امام سيخ الملسى، في اتجاه اللحام ويكون المشعل مائلا بزاوية حوالي ٥٤° وسيخ الملى، بزاوية تتراوح بين ٣٠٠٠٠° وهذه الحاريقة تعطينا سرعة لحام كبيرة وممكن الحصول على وصلة لحام جيدة ويستحسن استخدام هـذه

الطريقة في لحام الالواح التي يزيد سمكها عن ٣ ملم .

ويلاحظ ان اهمية زاوية ميل المشعل واللهب ب بزاوية ٤٥° يتضح من الشكل رقم (٣٢٤) .



شکل رقم ۲۲۰۰

هذا ويجب الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التالية:

أذا كان لهب اللحام عمودي على الوصلة ومركز على حوض المعدن ففي هذه الحالة
 لايستطيع المعدن المنصهر أن ينساب إلى الأمام •

ب \_ اذا كان لهب اللحام مائلا بزاوية ٥٤ نجد في هذه الحالة ان اللهب يقوم بتسخين قطعة العمل في اتجاه حركة المشعل تسخينا متقدما سريعا ٠

ج \_ أما أذا مال لهب اللحام بزاوية اكبر ففي مذه الحالة يكون المدن المنصهر معرض للانزلاق اللي الامام فوق أجزاء من المعدن لم يسبق سخينها بدرجة كافية ومن ثم تصبح اللحامات الناتجة غير مقبولة .


وعموما يجب مراعاة مايلي اثناء عملية اللحام :-

أ ـ ينبغي العمل على تكون حوض المعدن المنصهر
 من معدن قطعة العمل اولا ثم يغمس فيها سيخ
 اللحام بعد ذلك لينصهر •

ب \_ لايسمح لسيخ اللحام بان يقطر بل يغمس في حوض المعدن برفق ثم يسمح له بالانصهار في \_\_\_ في اثناء الغمس فقط •

جـ يحرك المشعل بثبات ودون أن يسمح لـــه بالانحراف الى أي جانب ·

تحضير الدواف 3-اولا في اللحام الامامي




4.40

وفيما يلي جدول لبغض معدلات اللحام الامامي :\_

الحواف	استهلاك الاوكسجين والاسيتلين لتر/ساعة	ضفط خليط غازي الاوكسجين والاسيتان بــار	هقاس طرف آلشمل ملتم	معك المدن
A	۸۶	۱۱ر۰	٩ر٠١	۹ر٠۲۰۱
А	٥٧	۱۱ر۰	۲ر۱-۲	
В	7.4	۱۱ر۰	7—"7	30,7-7
σ	١٤٠	۱۲ر۰	٣٠٢٥	
С	₹ • •	\$\ر+	۲٫۳_۷	₹ <b>-</b> ٣
С	۲۸۰	۲۱ره	١٠٤	

نانيا في اللمام الخلفي



شکل رقم -۳۲۳-


تحضير	استهلاك الاوكسجين	ضفط خليط غازي الاوكسجين	مقاس طرف المشسعل	سمك المعدن
الدواف	والاسيتلين لتر / ساعة	والاسيتلين بــار	ملم	ملسم
A	۳٧٠	۸۲۰۰	17-0	٨ر ٤ ــ ٢ ر ٨
A	۰۲۰	۸۲۸ م	٥ر٢_٨١	
Α	V\•	736	۲۰۸_۲	
В	\•••	٦٣٠٠٠	ro_1.	۲ر٨_٥١

# اللحام الرأسي

يلاحظ ان تحضير الحواف من الممليات المكلفة في اللحام حيث تحتاج الى وقت وتستهلك كمية البر من معدن الملىء والفازات المستعملة ، في حين تستهلك الحواف المربعة الشكل والتي لا تحتاج في الفالب الى عمليات تشفيل تستهلك كميات قليلة من معدن الملىء والفازات المستعملة الا انها محدودة بحد اقصى

لسمك المعدن ٢ر٣ ملم في اللحام الامامي مثلل ولكن في اللحام الرأسي نستطيع اللحام بدون عمل لا الى سمك ٨ر٤ مام هذا ويمكن الوصول بها الى عد سمك ١٦ ملم اذا اتبعت طريقة اللحام بواسطة عاملي لحام في نفس الوقعة حسب الشكل رقم (٣٢٧) ٠٠٠

شكل رقم -٣٢٧-




DOUBLE-OPERATOR VERTICAL WELDING

واللحام الرأسي بواسطة عامل لحام واحد ولحد سمك مرع ملم لايحتاج الى مهارة عالية التحكم في حوض المعدن ويمكن تنفيذ اللحلم متقدم على اسفل الى أعلى ويكون سيخ اللحام متقدم على اللهب كما في اللحام الامامى او ان يكون من اعلى السي اسسفل حيث يمكن الاحتفاظ بحوض المعدن في مكانه بواسطة ضغط اللهب نفسه وفي هذه الحالة يكون سيخ اللحام خلف اللهب كما في اللحام الخلفي ، وفي طريقة اللحام من اسفل الى اعلى يكون على عامل اللحام استخدام المعدن المتجمد يكون على عامل اللحام استخدام المعدن المتجمد يوتقي بهذا الوضع صاعدا الى اعلى وعليه ان يلاحظ في البداية تكون مايشبه الثقب في وصلة اللحام

في حالة لحام الواح ذات سمك قليل يلاحظ ان تكون حركة المشعل قليلة بين جانبي وصلة قطعة العمل اما اذا زاد سمك الالواح فتكون حركة المشعل عادية على هيئة اقواس مترددة بين جانبي قطعة العمل للحصول على صهر جيد لوصلتي قطعة العمل ل

ايضا يلاحظ ان الزاوية بين المستوى الرأسي لقطعة العمل وبين المشعل تزداد بزيادة سمك قطعة العمل كما بالشكل رقم (٣٢٨) •



### اللحام بواسطة عاملي لحام

في هذه الحالة يقوم أثنان من عمال اللحام بتنفيذ الوصلة في نفس الوقت وتجهز المشاعل من نفس الحجم وايضا يراعى ان يكون ضغط خليط الغاز متساوي ويفضل ان تكون تغذية الفازات من نفس المصدر ويمكن في هذه الحالة استعمال طرف مشعل ذو مقاس اصغر بالنسبة لسمك المعدن وايضا يكون استهلاك الغازات اقل مما لو تم تنفيذ الوصلة بواسطة عامل لحام واحد ، ويوجه المشعلين على زوايا متساوية من خط اللحام كما بالشكل رقم (٣٢٩) •


ومن ميرات هذه الطريقة انه يمكن احام الواح فات سمك كبير ولحد ١٦ ملم بدون تحضيير

الحواف كما يمكن توفير معذن الملك، والعازات المستعملة في حدود ٥٠٪ .


# اللحام فوق الرأس

في اللحام غوق الرأس يجب ان يكون طرف المشمل قريب للغاية من حوض المعدن والزاوية بين المشمل وقطعة العمل تقريبا متعامدة او مائلة قليلا على المستويين المتعامدين على قطعة العمل كملا بالشكل رقم (٣٣٠) •

ويلاحظ انه في هذا الوضع يكون الحصول على تداخل جيد penetration على تداخل جيد لان اللهب المطلوب لعمل تداخل جيد يكون من الصعب العمل به خشية تساقط معدن اللحام المنصهر




شکل رقم ۳۲۹



شكل رقم ٢٣٠٠

سابعا: العلرق الحديثة في اللحام 6 اعداد المهندس / على احمد مصطفى على احمد مصطفى لحام بثاني اوكسيد الكربون ــ لحام بخليط من الغازات

لقد تظافرت الجهود والمحاولات لاستعمال طرق اقتصادية وسريعة في عملية عزل قوس اللحام عن الجو المحيط بواسطة استعمال الغازات الخاملة او التي لاتتفاعل مع حد من المعدن المنصهر والمخطط الاتي يوضع تصنيف كامل لاستعمال المعطاء الغازي لقوس اللحام •




1 \_ لحام الفاز الخامل باستعمال قطب من خاصة من مسحوق اللحام Flux ذات تأثير سيء من ناحية التآكل Corrosive ولقد امكن باستعمال قطب من التنجستن يعلفه تيار من غاز الأركون ألخامل لحام مثل هذه الانواع من المعادن وكذا مجموعة كبيرة من السبائك الحديدية بدون

وفيما يلي رسم تخطيطي لماكنة اللحام بالاركون

التنجستين غير المستهلك ولحام قدوس البلازما Tungsten electrode, Inert Gas shiekled welding processes (TIG), and plasma arc process

من المعروفأن لحامالالمنيوم وسبائك المعنيسيوم بواسطة لهب الاوكسي \_استيلين او بواس\_\_\_الله استعمال Flux . القوس الكهربائي اليدوي محدود باستعمال انواع



وفي هذه الطريقة من اللحام يستعمل التيار المتقطع A.C. في لحام المادن ذات السطوح المؤكسدة مثل الالنيوم وسيبائكه واسغنيسيوم وسبائكه والبرنز الالمنيومي بينما يستعمل التيار الثابت D.C. في لحام الصلب الكربوني والملب السبائكي والصلب المقساوم للحرارة والفولاذ والنحاس وسبائكه والنيبكل وسبائكه والتيتانيوم والزركونيوم والفضة وفسي هذا النوع من اللحام يتكون القوس الكهربائي بين قطب من التنجستين غير مستهلك وبين قطعة الممل بينما يغطى القوس وحوض المعدن وسلك اللحام بتيار مستمر من غاز الارجون الخامل يمزل منطقة اللحام عن الجو وميزة قطب التنجستين الحار أنه يؤين ذرات غاز الارجون ويتكون بنسب متعادلة من الاليكترونات والايونات الموجبة ويصبح تيار بلازمي غازي ٠ وعلى عكس القوس الكهربائـــي الاعتيادي فان قطب التنجستين لاينتقل الى معدن الشعلة ويتبخر بكميات ضئيلة للغاية ولذا يعسرف بانه قطب غير مستهلك \_ وفي الغالب تضاف كميات ضئيلة من بعض العناصر في صنع قطـــب التنجستين لتحسين اطلاق الاليكترونات .

#### ماكينات اللدام بالارجون

هناك نوعيات مختلفة من ماكينات اللحام بالارجون ولكن أكثر الماكينات استعمالا هي الماكينات

النصف الاوتوماتيكية وفيها يكون التحكم في المشعل يدوي ولكن تغذية سلك اللحام اوتوماتيكي وكذا انبعاث غاز الارجون المغلف بطريقة اوتوماتيكية وتتكون الماكينة من ثلاث وحدات رئيسية هي وحدة انتساج القروة Source ورحدة تغذية سلك اللحام والغاز wire feed unit ومشعل اللحام wire feed unit ومشعل اللحام الفاز والقابلو وصوندات الغاز واجهزة المعلوانة الغاز والقابلو وصوندات الغاز واجهزة التحكم والقياس و

# وهدة أنتاج القوة Power Source

وهي الوحدة القادرة لاعطاء التيار الكهربائي بالمواصفات المطلوبة لعملية اللحام ومجهزة لتمكين أنتقال معدن سلك اللحام الى قطعة العمل سواء بطريقة الرش أو العمس spray or dip welding وطاقة هذه الملكينات تتراوح مابين ١٥٠الــى ٢٠٠ أمبير وفولتيه الدائرة المفتوحة مابين ٢٠٠ الـــى٧٠ فولت وتنتج تيار ثابت او متردد وحسب الطلب وفولت وتنتج تيار ثابت او متردد وحسب الطلب

# وهدة تغذية سلك اللحام Wire Feed Unit

هذه الوحدة تتحكم في معدل سرعة تغذية سلك اللحام والغاز الى مشعل اللحام كما أنها مصمة بحيث يمكنها التعامل مع أسلاك لحام ذات نوعيات واقطار مختلفة ، فهناك اسلاك الالمنيوم والنحاس

الطرية وهناك أيضا اسلاك الصلب السبائكي ذو الصلابة الشديدة وعادة تكون أقطار الاسكلاك المستعملة في مثل هذا النوع من الماكينات تتراوح بين ٢ر٠الى ٢ر١ ملم ٠٠٠

#### مشعل اللحام

مناك تصميمات واشكال مختلفة لشعل اللحام حسب طبيعة وظروف العمل ولكنها كلها تشترك في أن مشعل اللحام يمكنه تغذية السلك والغلطان بالمعدلات المطلوبة • وغالبا مايكون مشعل اللحام مبردا بالماء أو الهواء غير أن المشعل المبرد بالماء نجده ثقيل الوزن ومتعب أثناء العمل •

هناك أيضا بعض التصميمات الحديثة اشعل اللحام مثل المشعل السدي تعمل اللحام مثل المشعل السدي تعمل بعد خله تربينه هوائية تساعد وحدة التغذية في سحب السلك بصورة منتظمة ودقيقة • كما وهنالك المشاعل التي يمكن عن طريقها التحكم في وحدة التغذية وهي توفر لعامل اللحام الجهد والتوقف عن العمل للذهاب الى وحدة التغذية بين فترة واخرى •

#### الفازات المستعملة

يستعمل غاز الارجون بدرجة النقاوة التجارية وكم ١٩٩٨ إلى لحام المعادن السابقة الذكر ولكن في لحام معدن التيتانيوم يتطلب نقاوة تامة لغاز الارجون وأذا أضيف غاز الهيدروجين بنسبةه إلى الارجون فان ذلك يعطى سرعة لحام أعلى أو أختراق penetration أكبر في لحام الفرلاذ وسبائك النيكا،

ويمكن أستعمال غاز النيتروجين في لحام النحاس على قطعة عمل من النحاس غير المؤكسد فقط وفي الامكان أيضا أستعمال غاز الهليوم في لحام الإلمنيوم وسبائكه ولحام النحاس ولكنه اكترخف كلفة من غاز الارجون نظرا لقلة كثافته واحتياج عملية اللحام الى حجم أكبر من نظيره غاز الارجون حتى يتم غطاء القوس الكهربائي بدرجة كافية وان أي تغير قليل في طول القوس يؤثر بدرجة كبيرة على ظروف وحالة اللحام ولذا نرى أن اللحام اليدوي بغاز الهليوم ليس بسهولة اللحام بغياز الهليوم والكن اللحام الاوتوماتيكي للالمنيوم بغاز الهليوم وباستعمال تيار ثابت يعطي تداخل أو اختراق أكبر وسرعة لحام عالية والمية المياه المية والكن الحام عالية والكنر وسرعة لحام عالية والمية المياه المياه المية والكنر وسرعة لحام عالية والمياه الميوم عالية والمية والمين المياه الم

#### أسس التشفيل 8

يفضل دائما أن يتم تنظيف السطح قبل اللحام بواسطة البخار أو السوائل المنظفة أو بطروق ميكانيكية من أي زيوت او شحوم أو دهرون أو صدرا

ولانطلاق القوس يتبع أحدى الطرق الإتية : 1 لم نبدأ بتماس للحظة واحدة بين قط بين قط التنجستين وقطعة العمل ثم يسحب الى السوراء بسرعة لمسافة قصيرة .

٢ ـ باستعمال جهاز خاص يطلق شرارة بين القطب وقطعة العمل يسهل بعدها أستمرار القوس وفي حالة أستعمال التيار المتردد في اللحام .A.C فانه يفضل أستخدام جهاز منظم القوسس

high-frequency arc stabilizer

واستخدام الطريقة الثانية في أنطلاق القوس •

أما في حالة أستعمال تيار ثابت في اللحام .D.C. ففي الغالب لانحتاج الى أستخدام مثل هــــذه الاجهزة • ولايقاف عملية اللحام بسحب المشحل سريعا الى الوراء بعيدا عن قطعة العمل او بقطع التيار الكهربائي • وغالبا ما تتبع الطريقة الاولى في حالة استعمال تيار مستمر .D.C أما الطريقة الثانية فهي مناسبة عند أستعمال تيار متردد .A.C

أن أستعمال معدن للملى، Filler metal يعتمد على سمك قطعة العمل وتصعيم الوصاة وخصائص وصلة اللحام المطاوبة وفي حالسة أستعمال معدن للملى، فإن ذلك يتم بصورة مشابهة للحام الاوكسي أسيتلين فيتم تغذية معدن الملى، ميكانيكيا أو يدويا من جانب القوس لينصهر في


حوض المحدن السائل .

استعمال تيار مستمر وقطبيه معكوسة Direct current reverse polarity (D.C.R.P.) من المعروف في أستعمال الغازات الخاملية وخصوصا في لحام الارجون وباستعمال D.C.R.P. عند لحام معادن ذات أكاسيد فخارية

Refractory oxides مثل الالمنيوم وسبائكه فانه بمد عملية اللحام تظهر منطقة لامعة ونظيفة على جانبي خط اللحام تصغر أو تكبر حسب خصائص القوس والغازات المستعملة •

وهناك عدة تحليلات لهذه الخاصية منها أنه في جالة ... D.C.R.P. يكون قطب التنجستين موصل بالقطب الموجبوقطعة العمل موصلة بالقطب السالب وعليه فأن تيار من الإليكترونات السالبة تتدفق من قطعة العمل الى قطب التنجستين مما يجعل طبقة الاكاسيد السطحية تتكسر •

وتحليل اخريرى أن هذه الخاصية نتيجة قدف



أيونات الفاز الخامل المندفعة الى قطعة العمـــل السالبة وهي صورة مصغرة لعملية التنظيفبالرمل Sand blast ومما يرجح هذا الرأي هـو تشابه السطح اللامع تحت الميكروسكوب بالسطح المنظف بالرمل وان تأثير هذه العملية على سطح المعدن في حالة أستعمال غاز الهليوم أو الارجون متناسب تقريبا مع الاوزان الذرية للغازين •

وعملية تنظيف السطح أثناء عملية اللحام تلعب دورا هاما في لحام معدن الالمنيوم وسلطنية والمنسيوم وسلطني يصعب لحامها بطرق أخرى بدون أستعمال Flux مناسب لازالة طبقة الاوكسيد وعندما يكون قطب التنجستين متصل بالقطب الموجب D.C.R.P. فللاليكترونات المتدفقة من قطعة العمل تصطدم به وتزيد من درجة حرارته و


ولذا نرى أنه في هذه الحالة يجب أن يكون قطر

تطب التنجستين كبير لحد ما فيكون بحدود ١/٨ انح تقريبا عند لحام قطعة عمل من الالمنيوم سمك ١/٨ أنح وبتيار ١٢٥ أمبير • وحيث أن الاليكترونات في هذه الحالة تسخن قطب التنجستين بدلا من قطعة العمل فنرى أن حوض المعدن متسع وذو عمق قليل وهذه الطريقة D.C.R.P. قليلة الاستعمال لانها تستهلك أقطلب التنجستين سريعا ولكنها تفيد في لحام رقائد المسادن •

## استعمال تيار مستمر وقطبية معتدلة

Direct Current Straight Polarity D.C.S.P.

في هذه الحالة يكون قطب التنجستين متصلى بالقطب السالب وعليه فان تدفق الاليكترونات يكون من قطب التنجستين الى قطعة العمل المتصلة بالقطب الموجب وبسرعة عالية • ويتدفق تيار من أيونات الفاز الموجبة في أتجاه قطب التنجستين



ولكن بسرعة منخفضة وعند أصطدام الاليكترونات بقطعة العمل فان ذلك يولد حرارة تزيد من درجة حرارة القوس وبذلك تسخن قطعة الممل بدرجه المسر .


بر وتستعمل هذه الطريقة .D.C.S.P. في لحام جميع المعادن عدا الالمنيوم والمغنيسيوم ويكون حوض المعدن في هذه العالة أعمق واضيق منالحالة السابقة .D.C.M.P وعليه تكون الاجهادات الداخلية اقل تركيزا وشدة وتنخفض مشاكل الشقوق الحارة hot cracking .

في هذه الحالة أيضا تكون سرعة اللحام عالية وتقل بصورة كبيرة مشاكل التشوم والالتواء .

ولكون الحرارة المتكونة في القوس اعلي. عند قطمة الممل فأنه يمكن استعمال اقملال رقيقة • رقيقة من التنجستين عن الحالة السابقة •

Alternating Current استعمال تيار متردد

في هذه الحالة تتبادل قطعة العمل وقطـــب التنجمة القطبية بينهما بمعدل تردد التيار وتكون



درجة الحرارة متساوية في كلا الجهتين ولهذا يكون

عمق وسعة حوض المعدن متوسط بين الحالت\_ين

لحام قوس البلازما Plasma Arc Process

يكون الغاز في حالة متأنيه اذا كانت ذراته

أو جزيئاته قد اكتسبت شحنة كهربائية سواء تم

العناصر يمكن أن نتاين بالتسخين عند درجات


حرارة مختلفة ويسمى هذا (التأيين الحراري)

السابقتين وكذلك أيضا قطر قطب التنجستين ٠

ويختلف عنصر عن الاخر في كمية الحرارة المطلوبة حتى يتم التاين بتركيز معين فمثلا غاز الارجون يسهل تاينه عن غاز الهليوم •

وفي كتلة محددة من غاز متاين توجد الالكترونات والايونات الموجبة والذرات المتعادلة سوية .

ويقصد بالبلازما هي حالة الغاز المتاين والمتعادل الشحنة بمعنى أن عدد الاليكترونات متعادل مع عدد الايوناتوني هذه الحالة (البلازما) ــ تكون موصلة



بكرات ويكون أحد أقطاب الدائرة الكهربائية وهـو غير مغطى وتستعمل غازات لتغليف القوس منها غاز الارجون وثاني اوكسيد الكربون او خليط من غاز الارجون مع الاوكسجين أو ثاني أوكسيد الكربون • ومصدر القوة ومعدات اللحام شبيه بمعدات لحام قطب التنجستين TIG فيما عدا مشعل اللحام ونوع التعذية بالغاز وفي لحام تنشأ الصعوبات أذا زادت شدة التيار عن ٣٠٠ أمبير ولكن في لحام MIG لاتظهر هذه المشاكل ونستطيع القيام بلحامات كبيرة بطاقة عالية في معدلات ترسيب معدن اللحام ويستعمل غاز الارجــون بصورة خاصة في لحام الرقائق في حين يفضل غاز الهليوم في لحام المعادن السميكة ذات التوصيل الحراري الجيد مثل النحاس وسبائكه والالمنيوم. أما غاز ثانى أكسيد الكربونيستعمل بصورة رئيسية في لحام الحديد والصلب ومميزاته أنه يعطي سرعة لحام واختراق أو تداخل جيد وبنتج وصلة لحام جيدة ومطابقة للمقاييس العالمية في حالة الفحمس بواسطة X-Ray كما أنه أرخص في التكاليف • غير أنه من عيوبه زيادة التطشر مالم يكن القوسس قمسير جـــدا ٠

كهربائيا وتتاثر بالمجالات المغناطيسية الكهربائية وللحصول على قوس البلازما يوضع قطب التنجستين متمركز في فوهة Nozzle من النحاس مبردة بالماء ومتصلة بالقطب الموجب كما في الشكل ٣٣٥ ويستعمل قوس البلازما في قطع المعادن وذلك خصوصا عند أستعمال تيار منخفض من ١و٠ الي١٥ امبير Micro-Plasma Arc يكون القوسس اكثر أستقرارا من قوس TIG \_ كما يلاحظ أن قوس البلازما ذو شكل أنبوبي ويتراوح طوله من موه الى ١٣ ملم في حين يكون قوس TIG مخروطي الشكل ومعنى ذلك أنه في لحام البلازما لايؤثر طول القوس على عملية اللحام والدرارة ويعطى حوض صغير من المعدن المنصهر . ويستعمل في لحام الفولاذ والحديد المقاوم للحرارة والنيكل وسبائكه والتيتانيوم والزركونيوم والمعادن النادرة. ٢ ــ لمام الفاز الخامل المعدني وثاني أوكسيد الكاريـــون وخليـط الفازات Metal Inert Gas (MIG), CO2 and Mixed Gas Processes يستعمل في هذا النوع سلك مستهلك ملفوف على

#### ثامنا

# // اللحام الناجح وكيفية تحقيقه // اعداد الهندس / على احمد مصطفى

يمكن القول بان عملية اللحام ماجحة أذا أستطعنا الحصول على وصلة لحام ذات متانحة كالمحتول على وصلة لحام ذات متانحة كالمحتف الوصلة لاجهادات زائدة لاي سبب سواء كان لسؤ التحميل أو لمرض الاختبار فان أنهيار المحن يجب أن يكون بعيدا عن وصلة اللحام وعن منطقة التاثير الحراري لوصلة اللحام و

وللحصول على وصلة لحام جيدة فان ذلك يعتمد الى حد كبير ليس فقط على كفاءة اللحام وأمكانياته الفنية ولكن أيضا على مدى أهتمامه واعتنائه بعملية اللحام والتحضير لها وفي الغالب فانكثير منعيوب اللحام تكون نتيجة أهمال اللحام وعدم ملاحظت وأنتباهه أثناء العمل للتغيرات التي تطرأ على ظروف العمل وكما يجب أن لايغيب عن الذهن انه ليسس معنى اللحام الجيد أن نصرف جهد ووقت وتكاليف زائدة في وضع كمية زائدة من معدن اللحام نحن في غنى عنها بل أن ذلك يعتبر من عيوب اللحام والتي تكون سبب في زيادة التشوه لقطعة العمل ولكسن اللحام الجيد هو الذي يتم بالصورة الصحيحة والكافية لمتانة الوصلة المطلوبة وكذلك باقل تكاليف

# مشاكل اللحام وطرق التغلب عليها 8 ١ - مظهر اللحام وشكله الخارجي

قد يكون مظهر وشكل اللحام الخارجي من أكثر الاشياء الملفتة للنظر وعليه يعتمد الى حد كبير على مدى الثقة في وصلة اللحام سواء كان ذلك من قبل المفتش Inspector

#### اسسبابه

١ - عدم الاعتباء بتنظيف اللحام بعد الانتهاء من كلل تمريره pass ،

٢ - عدم التحضير الجيد لحافات وصلة اللحام ٠
 ٣ - ضعف الامكانيات الفنية لعامل اللحام
 ٤ - عدم ضبط التيار المناسب ٠

ه ــ الاخفاق في أختيار نوع السلك المناسب
 حسب معدن قطعة العمل ونوع ووضع اللحام •

#### المسلاح

۱ ــ الاهتمام بتنظيف الخبث Slag جيدا بعد كل تمريرة pass وكذلك المدن المتلشـــــــر spatter من جانبي خط اللحام ،

٣ ــ التحضير الجيد لوصلة اللحام من حيث سعة وشكل الفتحة Gap ونظافة الحافة من

الدهسون والصدا والاوساخ .

٣ ـ الاختيار الصحيح لسلك اللحام وجعل حركة النسج Weave منتظمة وبمعدل سير ثابيت ٠

٤ ــ يجب عدم استعمال تيار أعلى من المكتوب
 بارشادات الجهة الصانعة بغية الاسراع من عملية

وجهدد ممكسن ٠

## اللحام أو تلافي مشاكل التصاق السلك وضــــياع القوســـــ •

ه \_ يجب أختيار السلك حسب وضع اللحام (أفقي \_ رأسي \_ فوق الرأس) وأذا تعذر وجود سلك اللحام المناسب لوضع اللحام فيجب محاولة تغير وضع قطعة العمل حتى تتم عملية اللحام في الوضع المصمم عليه سلك اللحام •

واخيرا فان أختيار سلك لحام يعطي قوس مستقر وناءم قد يساءدنا في الحصول على وصلة لحام جيدة المظهر • وهذا النوع من السلك هو في الغالب النوع الذي يدخل في غطاءه برادة الحديد •

#### Y \_ تطنــر المــدن Spatter

تطشر المعدن ليس عيب في حد ذاته الا أنه غير مستحب المظهر وقد يحدث للاسباب التالسة: \_

١ \_ أستعمال تيار عالى جدا،

٢ \_ أستعمال سلك غير مناسب -

٣ \_ خطا في القطبية Polarity -

#### المسلاج

١ \_ يجب اختيار التيار المناسب لقطر السلكوسمك قطعة العمل ويفضل الاسترشاد بتعليمات الجهة الصانعة لسلك اللحام في هذا المجال فقد تختلف ايضا شدة التيار حسب نوع العطاء ومكوناته.


٢ \_ التاكد من صحة القطبية Polarity حسب نـــوع الســلك •

٣ ــ استعمال قطر سلك مناسب لسمك المحدن المــدن المــداد لحامـــه.

إلى المسلكاليس على المسلكاليس من صفاته التطشر وكما سبق القول فان السلكاليس الذي يدخل في مكونات غطاءه براده الحديد يعطي قوس مستقر وناعم وتطشر قليل •

#### Under Cut القطع السفلي ٢

يعتبر القطع السفلى under cut أكثر من عيب عادي لشكل اللحام بل يتعدى ذلك الى كونه ذات تاثير فعال على خواص هيكل وصلة اللحام كما بالشكل رقم (٣٣٦)



شکل رقم ۲۳۳

# > Fatigue Stress > Repeated Load. > Incomplete Penetration : Lack of Penetration

كما أنه تحت ظروف تشغيلية معينة تكون منطقة under cut ذات اجهادات داخلية عالية وذات تاثير سيء على أنهيار الوصلة تحت تاثير أجهادات الكلل fatigue stress ولذا نرى أن الفاحصس عادة يرفضها ويطلب أزالة اللحام تماما واعادة لحامه عادة يرفضها ويطلب أزالة اللحام تماما واعادة لحامه

١ – تيار اللحام عالى ه

٣ - قطر سلك اللحام اكبر من المناسب لسمك

٣ - أهتيار غير موفق لنوع سلك إللهام ٠

\$ - أستممال سلك في وضع معين غير مصمم له السلك أساسا .

الكسكال

٩ - يستعمل تيار مناسب لسلك اللهام وكذلك
 أجتناب زيادة سرعة اللهام .

٢ ــ أستعمال سلك لحام ذو قطر مناسب لسمك
 المسدن أو أحسفر •

٣ - أجتناب أن يكون حوض المدن كبير ويلاحظ

Incomplete Penetration

أن الحركة الموجيه المنتظمة للحام Weave تمنع ظاهرة under cut في لحام Butt

غير أن الزيادة في الحركة الموجيه قد تكون أيضا من أسباب وجود Under Cut وعند اللحام الافقي على لوح رأسي horizontal fillet weld on vertical plates قد يحدثunder cut نتيجة لقرب سلك اللحام من منطقة العمل م

٤ - يجب أستعمال سلك لحام مناسب لوضع
 اللحام ومصمم لهذا الفرض •


ا - لحام نے نافذ


أن عدم كمال النفاذية للحام يسيء كثيرا لوصلة اللحام وقد يحدث أنهيار وصلة اللحام نتيجـــة سبين : \_

أولا - عدم تحمل وصلة اللحام لاجهادات وقوس التحميل .

ثانيا \_ أمكان بِدَو الشَّقُوق في هذه المناطق ٠

Complete Penetration





السكل رقدم (٣٣٧)

#### الاسباب: -

١ ـ سرعة لحام عالية ٠

٢ \_ تحضير رديء لحافة وصلة اللحام

٣ ـ تيار اللحام غير كافي ( منخفض)

٤ \_ قطر السلك المستعمل أكبر من اللازم

#### المسلاج:

١ - يجب عدم الاسراع بعملية اللحام.

٢ ـ يجب التاكد من وجود فتحة Gap كافية بين جزئي قطعة العمل • يمكن نحضير وصلتي قطعة العمل من الخلف ـ اذا كان سمك قطعة العمل هملم أو اكثر ويفضل تشذيب حافات قطعة العمل مع ترك فتحة كافية •

٣ \_ يجب التأكد من استعمال شدة تيار مناسبة لاعطاء اختراق او تداخل كافي proper pentration او استعمال اسلاك لحام لها خاصية التداخل العميق •

٤ \_ يجب استعمال اسلاك رفيعة في حالـة
 لحام الاخاديد الضيقة •

#### ه \_ الصهر غير كافي

كثيرا مايرتبط الصهر غير الكافي مع اللحام غير النافذ وغالبا لايمكن الكشف عن هذا العيب الا بواسطة الفحص الشعاعي ولذا نرى ان هذا العيب خطير للغاية حيث يمكن وجوده في لحام مظهر الخارجي جيد وقوي •

#### الأسباب:

١ \_ عدم ضبط تيار اللحام •

٢ \_ عدم صحة طريقة اللحام

٣ \_ الفشل في تحضير حافة قطعة العمل بصورة صديحة •

٤ ــ أختيار خاطىء لسمك سلك اللحام •
 الملاج :--

- ١ يجب عدم نسيان ان قطعة العمل ذات السمك الكبير تحتاج لشدة تيار اعلى من السامك الاقل بالنسبة لقطر معين من سلك اللحام ويجب التأكد من استعمال شدة تيار عالى بدرجة مناسبة لتحقيق صهر جيد لمدن اللحام واختراق كافي لمعدن قطعة العمل •
- ٢ لاستعمال الاسلوب الصحيح في عملية اللحام
   يجب الاهتمام بالنسج الجيد والمريض بحيث
   يكون كافي لصهر جانبي حافة قطعة العمل •
- س بعد تحضير حافة قطعة العمل يجب التأكد
   من أن سطوح الحافة نظيفة وخالية من المواد
   الفريبة •
- ع بيجب استعمال اسلاك ذات اقطار صفيرة
   تكون كافية للوصول الى عمق حافة قطعة
   العمل •


#### Distortion again \_ 7

ينشأ التشويه في قطعة العمل نقيجة لتركير الحرارة في اجزاء معينة من حافات قطعة العمل بينما يبقى باقي الجسم باردا واذا حاولنا منصع هذه التشوهات بواسطة رباطات خارجية تفيي بالغرض فان ذلك يؤدي الى ظهور الاجهادات الداخلية •

#### الاسباب :-


١ الفشل في اتباع طريقة مناسبة في اللحام تبعا
 لشكل قطعة العمل •

٢ \_ عدم التحكم في كمية الحرارة المطاة لوصلة اللحام ٥



شکل رقم ــ٠٤٣ــ

ج ـ تتابع عمليات اللحام حسب خطة خامـــة مدروســة • Specially planned welding sequence.



شکل رقےم (۳۱۱)

" - قد يفيد تقليل التشويه التسخين المبدئي لقطمة العمل Work Piece وخاصة للالواح ذات السمك الكبير •

٤ - يمكن الاستفادة من قوى الانكماش
 بحيث تتوازن مع بعضها البعض •




شکل رقم ۳٤٣

٣ ـ عدم التحكم في قوى الانكماش المتولدة عن
 انجماد حوض الممدن السائل •

الفشل في تثبيت قطعة العمل بصورة مناسبة
 لطريقة اللحام وشكل المنشأ .

#### المسلاج :-


١ ـ قبل البدء في محاولة لحام قطمة معقدة يجب دراسة الطريقة المثلى لتنفيذ اللحامات المطلوبة وتتابع تنفيذها كما في الشكل رقم (٣٣٨).




تتا بع عمليات الليحام في محافلة لتقليل التشورة

۲ — یجب اعطاء عنایة خاصة لتوزیع حرارة
 ۱۲ الحام وذلك باتباع احدى الطرق الاتیة :

أ ــ نتابع اللحام بطريقة التقدم الى الخلف Step Back welding sequence.



شکل رقم -- ۲۳۹-



خاص بطرق المالجة المناسبة بحيث نحصل علسى وصلة لحام خالية من الشقوق •

من أشهر واهم أنواع الشقوق والتي تحدث في معدن اللحام او المناطق المجاورة: شقوق نهاية اللحام Crater cracks

سسقوق تحت خط اللحام Longitudinal cracks والشسقوق الطولية الطولية وصلة اللحام والشقوق التي تحدث على طول هافة وصلة اللحام كثيرا ماتعرف بشقوق المقدمة Toe cracks ايضا توجد شعيرات الشقوق عيكرو Micro-cracks المخاص وشقوق عيكرو Micro-cracks ورغم تعدد انواع الشقوق واماكن تواجدها وتعدد اسبابها فان المالجات الاساسية لبعض الاخطاء تغيي بالحصول على وصلة لحام جيدة خالية مسن النشقوق و


-: Lalemay!

 ١ للمدن الأساسي لقطعة العمل ذو قابلية ضعيفة لعملية اللحام .

- ٢ تحضير غير جيد لوصلة اللحام ٠
- ٣ اتباع اسلوب خاطى وفي عملية اللحام ٥
- ٤ قد تكون وصلة اللحام غير قابلة للتمـــدد
- ه حديدة للفاية اللحام صغيرة للفاية
   بالنسبة لحجم قطعة العمل واتصالها بباقي
   القطعة •


#### المسلاج :ــ

١ ــ يلاحظ أن الحديد الحاوي على نسبة عاليــة
 من الكبريت أو النسفور يكون حساس بدرجة
 عالية لحدوث الشقوق ولذا يفضل عدم محاولة



شكل رقم ــ٣٤٨ ــ الحصول على لحام جيد بدون تشويه

٦ ان الحصول على وصلة لحام قوية غير
 مرتبط بتاتا بتكويم لحام زائد



شكلرقم به ٢٩٠٠ وملة لعام قوية وجيدة



اللحام الزائد بينيد من التشويه لاضافة حرارة زائدة غير مزغوب فيها مع عدم الحصول على متانة زائدة .

#### V — الشعوق Cracks

تعتبر الشقوق من اخطر عيوب اللحسام ، فوجود شق يعني انهيار وصلة اللحام اما بمسد اللحام مباشرة او عند التشميل مالم يتم تصليحه ، وهناك عدة أنواع من الشقوق التسي تعتبر نقطة ضعف خطيرة في وصلة اللحام يجسب ازالتها واعادة لحامها من جديد ولكن اهتمامنا الان

لحام مثل هذه الانواع من الفولاذ وفي الحالات الاضطرارية يجب استعمال اسلاك لحام من النوع واطيء الهيدروجين للتقليل من احتمال حدوث الشقوق و وعند لحام الحديد العالي الكاربون ( الحاوي على نسبة اكثر من ٥٤ره/ كاربون ) يجب تسخين قطعة العمل قبل البدء في عملية اللحام preheat

- ٣ \_ يجب الاهتمام بتحضير وصلة اللحام وأن تكون الفتحة مف بوطة حسب سلط المعدن وحسب نوع تحضير الجافة ويجب أن تكون حافتي وصلة اللهام نظيفة تماما وخالية من الزيوت أو الشحوم والاوساخ والرطوبة
- س يجب الاهتمام بطريقة اللحام وتتابع عمليات اللحام ويجب ملاحظة ان تكون نهايتي قطحة العمل الخارجية والحوازية لخط اللحام حسرة الحركة بحيث تعطى مجال لقوى الانكماش علي عال المراكة بحيث تعطى مجال لقوى الانكماش علي عالم المراكة بحيث تعطى عال المراكة بحيث تعطى عالم المراكة بدين ال
- إلى الاهتمام بالحركة الموجية أو النسج weaving
   كافي وصهر جيد لمحن اللحام كما يفضل اتباع احدى الطرق السالفة الذكر في لحامات شكل staggered

الاجهادات الداخلية وتترايد على طول خط

م حكما ان التسخين المبدئي لقطعة الممل يساعد
 كثيرا ويقلل من احتمال مدوث الشقوق و كما
 يمكن التغلب على شقوق نهاية خط اللحام
 craters بملئها جيدا قبل تغيير سلك

اللخام -

- ب اذا كان سلك اللحام المستعمل من النصوع سريم الالتقاط للرطوبة فيجب التأكد مسن تجفيفه جيدا في درجة حرارة مناسبة ولفترة كافيسة محسب ترصيات السركة الصانح
- ٨ واخيرا يجب ملاحظة أن يكون هجم اللحام كافلتحمل قوى الانكماش الناتجة من التغير الحراري للقوى وأن يكون هجم اللحام كبير بدرجة كافية أذا كان اللحام بين لوحتين ذو سمك عالي أو بمعنى أخر التأكد من أن حجم اللحام مناسب لحجم قطمة العمل •

#### Porosity and A

عادة لاتمثل المسامية مشكلة خطيرة في اللحامات مالم تكن منتشرة بصورة واسمة على طول خط اللحام كما ان الثقوب السطحية تعطي منظر غيير متبول للمين وقد تكون نقاط ضمف يبدأ عندها انهيار الكل fatigue failure إو انتشار التاكل.

وهناك بعض العيوب الاخرى القريبة الشبه من المسامية مثل الثقوب الانبوبية والفجوات الهوائية Blow holes, Gas pockets and slag والشوائب Inclusion وجميع هذه العيوب تضعف اللحام بصورة اكبر من وجود المسامية ذات الحجم المكروسكوبي و

١ ــ من اهم العوامل المسببة للمسامية هي رداءة

المدن المراد لحامه

٢ \_ طريقة اللحام المستعملة غير صحيحة ،

حدم مناسبة سلك اللحام المستعمل أو تلفه و
 المسلاح :-

ا \_ يجب التأكد من المعدن المراد لحامه بحيث لايساعد على حدوث المسامية وجميع أنواع المحديد التي تحتوي على نسبة عالية مسن الكوبيت او الموسفور او السيليكون ينشأ عند عامها تكوينات غازية تسبب تواجد المفجوات الهوائية والثقوب في وصلة اللحام المنحوات الهوائية والثقوب في وصلة اللحام المناسبة للمعادن غير الحديدية والتي بها اكاسيد هان تواجد الاوكسجين اثناء عملية اللحام يساعد على تكوين وصلة مسامية وتعريجات من الخبث والشوائب هان ذلك وتعريجات من الخبث والشوائب هان ذلك

٣ ـ الاهتمام بطريقة اللهام وترسيب معسسةن اللهسام بصورة جيسدة وقسد يساعد على ذلك عدم استممال تيسار عالي والتأكد من ان كل طبقة من طبقات اللهام خالية من الشوائب والخبث ومسحوق اللهام قبل البدء بوضع الطبقة الثانية ، يراعى ترك حوض المعدن المنصهر لمدة كافية حتى تتصرب الغازات الذائبة الى الخارج وذلك بالنسج الجيد والبطى، لحد ما في شرعة اللهام ، فاذا لفذ اللهام بواسطة نسح غير جيد أو بوضع خطوط رفيعة متجاورة من معدن اللهام ساعد ذلك في تكون الفجوات الهوائية والثقوب ،

س مناك بعض أنواع اسلاك اللحام تعطير معدن صلد بدون ثقوب وخاصة النوع والحلى، الهيدروجيين وفي حالية الستعمال القوس الغاطس Submerged Arc بجب التأكد من نوع المسحوق المسيتعمل flux وملامئتة لنوع معدن قطعة العمل والبضا يجب الاهتمام بتجفيف اسلاك اللحام

من الرطوبة قبل استعمالها بالنسبة للانواع

۹ ـ اللحام الهش Brittle weld

المساسة لالتقاط الرطوبة .

ان اللحام الهش سريع الكسر غير مرغوب فيه تحت اي ظرف فانه يجعل من وصلة اللحام وسلة غيفة تنهار عند التحميل الكامل للقطعة او عند تعرضه لاي صدمة مفاجئة و وخطورة هذا العيب انه يصعي اكتشافه بالمين المجردة وقد تبدو وصلة اللحام جيدة ونظيفة ولكن الوصلة تنهار عند التشفيل او أن يكون عمر استخدامها قليل للغاية ولذا يجب تلافي هذا العيب اذا اريد لوصلة اللحام عمر استخدام مناسب ويجب التأكيد أن هذا العيب غير مرغوب فيه اذا كان المطلوب وصلة لحام غير مرغوب فيه اذا كان المطلوب وصلة لحام

الاستياب :

١ ــ من اهم الأسباب لتكوين وصلة لحام هشة
 هي استعمال كميات حرارية عالية في وصلة
 اللحام وذلك يتأتى باستعمال تيار عالي او
 فولت عالى وسرعة لحام بطيئة ٠

٢ ... في لحام الحديد ذو نسبة كاربون عالية او المديد السبائكي Alloy Base steel

- ٣ \_ التحضير غير الجيد لوصلة اللحام •
- إلفشل في أختيار سلك لحام مناسب لنوع
   الغملية م
  - المالح: ــ
- ١٠ يجب مراعاة عدم استخدام كميات حرارية
   عالية في اللحام حتى الاتكبر بلورات المحكن
   او تحترق ويصبح المعدن هش •
- اذا كانت ظروف عملية اللحام ذات قابليـــة لتكوين وصلة هشة يجب اعطاء عناية خاصــة لاختيار معدن قطعـــة العمل ولاييدا بعملية اللحام مالم تكن نتيجة التحليــل الكيمياوي معروفة وايضا خصائص عملية اللحام وفي بعض الحالات قد يمتص معدن اللحام بعض العناصر السبائكية من معدن قطعة العمـــل ويتركها صلدة وهشة وباستعمال تيار كهربائي التداخل والامتزاج ، واستعمال عدة طبقات واطيء وسرعة لحام عالية قد تقلل من حدوث من اللحام تجمل الطبقات العليا تحتوي علــي من اللحام تجمل العناصر السبائكية واكثـــر منائــة ،
- س \_ واتباع طريقة غير مناسبة في اللحام او في تتخير قطعتي العمل قد تنتج وصلة لحام هشة ، وعند لحام الحديد المتوسط الكاربون (أكثر من سره/ كاربون) أو بعض أنواع الحديد السبائكي يجعل المنطقة القريبة من خط اللحام والمتأثرة بحرارة القوس هشة

نتيجة سرعة التبريد العالية ويمكن معالجــة هذه الحالة بالتسخين المبدئي لقطعة العمـل مابين ٣٠٠ الى ٥٠٠ ف قبل عملية اللحام ٠ ايضا هان عملية التخمــير Annealing بعد اللحام في درجة حرارة مابين ١١٠٠ الــى بعد اللحام في درجة عرارة مابين ١١٠٠ الــى نتيجة عملية اللحام ٠

يفضل استعمال انواع اسلاك اللحام المعطاة
 والتي تعطي عند امتزاجها بمعدن قطعة العمل
 وصلة لحام غير هشة -

## The good weld الجيد اللحام الجيد

انه الهدف الذي نسعى اليه في الحصول على وصلة لحام جيدة واللحام غير المقبول هو ذلك الذي لايحقق الفرض المطلوب منه و هناك خصائص عديدة لقبول اللحام الجيد واللحام الجيد يجب ان يكون قوي ومتين وبه نسبة كافية من المرونة والليونة Ductility لتحمال متطلبات الخدمة المرجوة منه وعادة تكون من الخصائص المطلوبة لحام جيد لايسرب السوائل او الغازات وايضا في بمض الحالات ذو خصائص مقاومة للتآكل والاحتكاك الميكانيكي والهيدروليكي واخيرا يجب ان لاننسى ان مظهر اللحام الخارجي يلمب

وهكذا نرى ان اللحام الجيد المقبول هو الذي يعطي مظهر جيد • ومتانة وقوة ووزن خفيـــف وتكاليف قليلة •

d.L

# تاسعا: \_ فحص واختبار ومالات اللحام

# اعــداد الهندس / علي احمد مصطفى حماد

ان تقييم عمليات اللحام يجب أن يتبع نظام دقيق موضوع على اسس علمية متينة بسيدا عسل الاجتهادات الفردية فاللحام عملية صعبة تدخلل فيها متغيرات كثيرة كيمياوية وحرارية وكهربائية وميتالوجية بالاضافة الى العامل البشرى ولهذا تتعرض عملية اللحام الى عيوب عديدة ومتتوعة وبعض هذه العيوب مثل جودة اللحام والخواص الميكانيكية والميتالورجية قد تكون مسن اختصاص المعامل ومعاهد البحوث والبعض الاخر والتي تكون بسبب نقص المهارة وقلة معلومات القائم بعملية اللحام وهذه بالطبع يمكن التغلب عليها بالتمريس العلمي وزيادة المعلومات النظرية للحام والعلم وزيادة المعلومات النظرية للحام و

#### الفمس بالمين المجردة

ان الفحص اثناء وبعد عملية اللحام قد تعطي فكرة جيدة عن متانة الوصلة وجودتها اذا كان القائم بهذا الفحص على درجة عالية من الخبرة والمهارة •

الفحص أثناء عملية اللحام 8

اللحام بالقوس الكهربائي :ــ

penetration and ح الصهر والتداخل ٢ – مقدار الصهر والتداخل fusion

٣ - مظهر المعدن المنصهر وكيفية تكون معددن المحدد اللحام (عدم وجود شوائب) .

٤ - صلاحية القوس الكهربائي من حيث مناسبة الفولتية وشدة التيار لقطعة العمل .

اللحام بلهب الاوكسي استيلين: \_ \_ يمكن مراقبة وقياس العوامل التالية: \_

١ ــ مناسبة اللهب لنوع المعدن وقطعة العمل .

حقدار زاویة المشعل بالنسبة لقطعة العمل وزاویة سلك اللحام حسب الطریقة المنفذة
 ( اللحام الامامي او الخلفی ) .

٣ \_ عمق الصهر وكمية التداخل .


٤ \_ معدل التقدم في لحام الوصلة .

ان ملاحظة العوامل السابقة تعطي فكرة واخصحة لمفتش اللحصام عصدن جودة رصلة اللحام اثناء التنفيذ وهذه الطريقة تعتبر اصلح وسيلة لاختبار اللحامين ومعرفة مقدار تقدمهم •

#### الفحص بعد اللحام ٥

يستطيع الفاحس معرفة الكثير مسن عيوب اللحام بواسطة الفحص بالعدين المجردة للحامات المنفذة مثل :\_

. ١ ــ هل كمية معدن اللحام كافية للوصلة .



شکل رقم \_\_٣٥١\_

١- تحدب قليل \_ يعنى وصلة جيدة معدن اللحام يملأ الفتحة ومناسب لمتانة الوصلة .



شکل رقم ٢٥٣\_

ب - تقعر \_ كمية معدن اللحام قليلة ولانتاسب متانة الوصلة •



شکل رقم ٢٥٣\_


ج ـ تحدب كبير ـ معدن اللحام اكثر مـن اللازم يمثل طاقة زائدة بدون فائدة عائدة على متانة الوصلة كما يزيد من حدوث تشوهات Distortion

Residual stresses واجهادات داخلية


لقطعة العمل .

٢ \_ هل الوصلة على شكل نسيج متداخل ( لحام جید ) او فیها ثقوب دقیقــة pin holes واماكن محترقة التي تعني ان اللهب غـــير محيح ٠

٣ \_ هل هناك معدن فائض على طرفي خط اللحام ؟




شکل رقم \_208\_




شكل رقم ٢٥٥٠ـ

وينتح هذا العيب اذا كان التيار المستعمل عالى \_ او الانحراف الخاطىء لطرف سلك اللحام من اللحامات الافقية على سطح رأسي أو بزيادة زاوية السلك في اللحامات الرأسية الضاعدة وكذلك عدم تعامد السلك مع خط اللحام \_ وعامة يلاحظ أن هذا النوع من العيب غالبا ما يكون مصحوبًا بعيوب اخرى مثل الشقوق Cracks والصهر الناقص Lack fusion


٤ \_ وجود احتراق زائد لمعدن قطعة العمل علي جانبي خط اللحام وهو مايسمى بالقطع السفلي



Butt Welding




ه \_ هل تم انصهار جيد بين معدن اللحام ريين معدن قطعة العمل او ان هناك نقص في الصهر Lack of fusion



وقد يحدث هذا العيب بين معدن اللحام وبين معدن قطعة العمل او بين الطبقات المختلفه لمحدن اللحام اذا كان اللحام منفذ باكثر من مرور واحدد pass لسلك اللحام • والاسباب الرئيسية لهذا العيب شدة التيار منخفض وغير كاني وخروج سلك اللحام عن محور خط اللحام •

وفي لحام القوس الغاطس الاوتوماتيكي يحدث هذا العيب في اول خط اللحام ولذا ينصح باستعمال قطعة من المعدن يمر عليها القوس قبل البدء بخط اللحام المطلوب (Run-in plates) وهذا العيب مثل العيب السابق under cut يقلل من متانة الوصلة ويجب ازالة معدن اللحام مسسن منطقة العيب واعادة لحامه من جديد و





الجذر غير كافي \_ أو أن شدة التيار عالى مصحوب بسرعة لحام بطيئة \_ وغالبا مايظهر هذا العيب عند لحام الالواح الرقيقة وعامل اللحام غسير مامر بالدرجة الكافية •


 هـ في لحام القوس الكهربائي اذا كان هناك تطشر Spatter يعني ان شدة التيار او الفولتية زائدة عن اللازم او ان طول القوس كبير •

١٠ \_ ويمكن تلخيص العيوب الناتجة عن عــدم استقرار القوس الكهربائي من الشكل رقم (٣٦٠) والجدول الاتي :- TInstable Electric Arc

٧ \_ بحب أيضا ملاحظة الفوهات غير الملوءة unfilled caters وينشأ هذا العيب من التوقف الفجائي للقوس ويكون مقطع معدن اللهام في هـذه المناطق منخفض وقد يكـون هذا العيب مصدر لتكون الشقوق وفي بعض الحالات يجب از الة منطقة الفوهة chipped out ثم اعادة ملئها جسدا ٠

٨ \_ الاحتراق النافذ:-

وهي عبارة عـن شقوق محترقة خلال معدن قطعة العمل ـ وقد تنشأ نتيجة زيادة الفتحة Gap بين جزئي قطعة العمل ــ او ان يكون عمق



Plan and elevation views of welds made under various conditions. (A) Current, voltage and speed normal. (B) Current too low, (C) Current too high. (D) Voltage too low. (E) Voltage too high. (F) Speed too low, (G) Speed too high.


Travel Speed — ۱۰- شکل رقم

كيفية معرفة صدلاعبية الفؤس الماتهر والدنهذاق المبترا	التيارعال مناسبة م مناسبة مناسبة م مناسبة مناسبة م مناسبة مناسبة م مناسبة مناسبة م مناسبة مناسبة م	and the good and in the contraction of the contract	اختراق مجدود المنظم عاده المنظم اختراق محدد المنظمة ويتوقع المنطاء ال	الانتخاريانية منالدين تفريد المنالية المنالية	انوم الرجيد - لديويد فالفي على جانبي انوم الرجيد - لديويد فالفي على جانبي الحيار الحيام - الحوادة RIPPLES على المجام - الحوادة RIPPLES على المجام - الحوادة وكافي متوبط الديني مواد المجام الموادة وكافي متوبط الديني ما المجام على المجام الموادة وكافي وقطع مكافئ عالي المجام المود الموردة كبيرة الموادد المورد المودد ال
	معدلات المشقيل	كنيفية مترفة صملاهبية القوم		اجتراى السلام	مطهر غط الايجام

CONTROL CONTRO	Ć 1	14 has 14	
مط اللحاح رضيع ومتقفع ائ منسكف العرض مع وحور UNDERCUT	خط اللحام عريض ويوجر فائف على جا نبي خط اللحام الاأن النسيج مندمي وجبر	نطشرعال فوق خطراللحام وعلى جانبيه ورنظراللحام ردئ مع وجود UNDERCUT	عفاء التلتاطين جزا العراب بين عها المحام وفقة العل اطل من فوهة القوس ويلامس المنضهروينيج اللحام اعرض لحدما POROSITY والبقياق ؟
عادی_	عادی آ	يلامظ فعلات الديم ممتع السلاح ممتع ورتدخها الفوهة	من فوهم القوس ويلامس المنفهروينيج POROSITY والبقياق؟
قليل وغيرفسد	جهيرومنتظم الا ان منطقرتاً ثير الحراره كيبرت	ا (عمیق)	, CE
عادي	م عالد	صوبة ناعم جداً وفرقعة	فلیل قلیل
مرعة التيار منامية - فولتية منا مية -	ر مثر العام متحفه	م ثرة التيارمنامية - خولتية عالية - منامية	مولية ماجعهم -

:

(Welding Gauges)



شکل رقم -۳۹۲ -مقياس اللحامات المنتهية شکل رقم ٢٣٣٠ـ طريقة قياس ارتفاع اللحام شکل رقم -377-طريقة قياس اللحام الركني

مقياس عام لقطمة العمل قبل وبعد عملية اللحام animina) طريقة قياس عدم انضباط اسطح قطعة العمل قياس سمك المحدن غداس العنق في اللحام الركتي فياس عمق القطح السفلي قياس ارتفاع اللحام قياس زوايا قطعة العمل شكل رقم ٢٠٠٠\_

وبالطبع لايمكن بالعين المجردة الالمام والكشف عن جميع عيوب اللحام فمثلا اذا كانت وصلة اللحام على هيئة شكل × كما في الشكل رقم (٣٦٦): لانستطيع التأكد من سلامة الصهر والاختراق

# المهر

سنل رقم ٢٦٦٠\_

في المنطقة الوسطية ولاجل ذلك استحدثت طرق عديدة ومتنوعة لفحص اللحام ويمكن تقسيمها السبى الاتسبى: \_

ر اختبارات غير متلفة · (NDT)

٢ \_ اختبارات متلفة ٠

والاختبارات المتلفة قد تكون على عينات خاصة معمولة لهذا الغرض او ان تكون على قطعة من القطع المنتجة تؤخذ دوريا او عشوائيا •

#### الاختبارات غير المتلفة 6

الفحص بالعين المجردة « يشمل ايضا استعمال السوائل النافذة » •

٣ ـ الفدص المغناطيسي:

أ \_ برادة الحديد Iron filings

مع زيت البرافين ( السائل المغناطيسي )

ب \_ اللف الباحث Search Coil

الطرق السملية:

أ \_ المطرقة

ب \_ المطرقة والسماعة

U/S' . الموجات فوق الصوتية

# ⊘ \_ استخدام الاحمال.

#### الفحص بالسوائل النافدة

5 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1

مناك عدة أنواع من السوائل النافذة منه المضيئة وغير المضيئة وابسط طرق الكشف بالسوائل النافذة هو أستعمال الكيروسين حيث يتمت الكيروسين بنفاذية عالية خلال الشقوق ، وطريقة الكيروسين كما يلي : \_

١ ــ يغمر أو يبلل الجزء المراد فحصه بالكيروسين
 ويترك لمدة حوالي ٥ دقائق حتى يتم تسرب
 الكيروسين خلال الشقوق بواسطة الخاصية الشعرية
 ٢ ــ يجفف السطح جيدا من الكيروسين ٠

س\_ يطلي السطح بطبقة من الطباشير الناعم •
 إ\_ يتسلل الكيروسين خارجا من الشقوق ويبلل طبقة الطباشير في أماكن الشقوق •

#### استعمال السوائل المضيئة 8\_

تستممل في هذه الطريقة مجموعة من ثلاثة أنواع من السوائل \_ سائل منظف للسطح ، سائل نافذ ، سائل مظهر للشقوق \_ مع أستعمال ضوء معت\_م ( أشعة فوق بنفسجية Dark Light وفيما يلي طريقة الاستعمال : \_

#### المنظف : -

توضع دلبقة من السائل المنظف فوق الاماكن المراد فحصها و وتترك لبعض الوقت - ثم تنظف جيدا بواسطة قطعة قماش - تكرر هذه العملية الى أن ينظف السطح تماما ثم يترك فترة كافيه حتى يجف السطح قبل وضع السائل النافد و

#### السائــل النافـــذ: ــ

ترش كمية كافية من السائل النالهذ المضيء على الاماكن المراد فحصها ويفضل أن تكون درجة حرارة السائل من ويترك السائل

النافذ لفترة من واحد الى ثلاثين دقيقة حسب نوع ومكان الشق ...ثم ينظف السائل تماما من علي السطح بواسطة استعمال السائل المنظف مرةأخرى وحك السطح جيدا بواسطة قطعة قماش ننليفة \_ ويجب التأكيد مرة أخرى أنه يجب تنظيف السطح تماما من السائل النافذ حتى يمكن اكتشاف ورؤية الشياف

#### السائل المظهر: \_


ترش طبقة رقيقة من السائل المظهر على منطقة الفحص وتبقى حتى تجف ثم يستعمل ضوء معتم Black Light فيظهر الشق واضح ومضىء ملاحظة:

تراجع باقي الفحوصات غير المتلفة في الباب الخاص باجهزة الفحصس •

RALARIARIARIARIARIARIARIARIA

# (Performance Qualification)


Vertical position



Weld vertical

شکل رقم ۳۹۹

Overhead position






Weld overhead

شکل رقےم ۳۷۰

Horizontal fixed position

Pipe not to be rolled



Pipe, horizontal fixed Welds-flat, vertical and overhead

شــکل رقــم ۳۷۱

أوناع مركبة امثلة لبعض نماذج قطع الاختبارات ومواصفات اللحام

النموذج رقـم (۱)

أنبوب حديد كربوني قطر ١٥٢ ملم مقاسس ٤٠

عاشــرا: \_

طرق اختبار اللحامين

اعداد الهندس / على أحمد مصطفى حماد

من الضروري عمل أختبارات لمعرفة كفاءة عامل اللحام ومقدرته على أنجاز عمل معين بصورة مرضية ومن واجبات رب العمل تنفيذ هــــذه الاختبارات بصورة دورية وعمل سجلات لهـــا وباشراف من هيئة تفتيش معتمدة •

اوضاع اللحام

تتم اختبارات اللحام في جميع الاوضاع :- الافقي ، والافقي على صفيحة عمودية ، والعمودي وفوق الرأس سواء للحام التقابلي Butt أو

للحام الركني Fillet

Flat position — Plate and pipe horizontal






Pipe rolled while welding

شکل رقم --۳۱۷ --


Horizontal position – Plate and pipe vertical





Welds horizontal

شكل رقم ٣٦٨



معدن سلك اللحام: -

مثل نفس معدن النموذج

المعاملــة الحرارية: --

لانوجىد

يقطع النموذج من الجهتين وباقل ما يمكن للدد ول على المطح متوازية بعرض ١٨ مام. أوضاع اللدام

Overhead

Horizontal Vertical

(۷۰) مسکل رقام

ملاحظـــات

يجب تنظيف خط اللحام من الخلف واللحام من بخط واحد ويجب أن يشاهد المفتش التنظيف من الخلف قبل اللحام •

النموذج رقـم (٣)

أنبوب قطر ٢٠٠ ملم من الحديد السبائكي Schedual عقاس ٤٠

معـــدن النــــموذج: ــ

حسب المواصفات ASTM-A 335-P12

تعضير الحافات: ــ

مثل النموذج رقــم (١)

طول النصوذج: - ١٥٠ ملم

سلك اللحام

حسب المواصفات AWS-E8016-B2

المعاملة الحسرارية: \_

تسخين قبل اللحام ٢٠٠ الى ٢٥٠م Pre-heating مراكبه المحام Post heating مراكبه المحام المحاملة المحاملة

معدل انتسخين والتبريد ٥٨م لكل ساعة

أوضاع اللحام: --

مثل النموذج رقـم (١)

النموذج رقـم (٤): \_

أنبوب قطر ٢٠٠ملم من الفولاذ الاوستنتيني Austenitic stainless steel

معدن النموذج: -

حسب المواصفات AISI-304

تحفير الحافات: ــ

مثل النموذج رقسم (١)

طــول النموذج: ـ

۱۵۰ ملیم

سلك اللحام: -

حسب المواصفات AWS-E308, E308L

المماملة الحرارية: -

لايوجـــد

الاوضاع: -


مثل النموذج رقــم (١) .

النموذج رقهم (٥)

مفيحة من الفولاذ سمك ٢ مام S.S.

نسوع معسدن النموذج

حسب المراحسفات AISI-316L



سلك اللحام: مثل معدن النموذج المعاملة الحسرارية

تسخين بعد اللحام ٣٢٠°م تسخين بعد اللحام ٣٢٠°م

ثم تعطى وصلة اللحام بالاسبستوس حتى تتم عملية التبريد ببطاء .

الاوضاع:

مثل النموذج رقم (١)

عادج المسالة الدر

شکل رقم ۲۷۸\_

انواع الاختبارات والفرض منها: ــ مناك ثلاثة انواع من اختبارات المهارة والكفاءة للحامين كما يلى: ــ

Tension test ويستخدم الشد Tensile strength لقياس جهد الشد Tensile strength اللحام التقابلية groove weld joints

guided- ٢ – اختبار الانحناء الموجه bend test ويستخدم لقياس مدى سلامة الوصلة degree of soundness ductility


٣ \_ اختبارات المهارة للحام الركني ٠

على قلح الفوذج ع مرد ملم المام من المام المام من المام المام من المام المام المام المام من المام الما


مواطقة المهب عن ٢٥ ملم عن ١٥ ملم عن ١٥ ملم عن ٢٥ ملم عن ٢٥ ملم عن ٢٥ ملم الما تا تانت (س) لازيد الطون Milling عن ٢٥ ملم عن ٢٥ ملم .

نموذج الشد للصفائح plates باي مراحه المال المائة ويفع بوالمد المحافظة المائة ويفع بوالمد المحافظة المهب يجالجزه يقطع على الكائن ويفع بوالمد المهب المحافظة المهب يجالجزه يقطع على الكائن ويفع بوالمد المائة المهب المحافظة المهب المحافظة المهب المحافظة المهب المحافظة المحافظة

# نموذج الشد:



# نموذج اختبار الشد ذو مقطع اسطواني في المنتصف




نموذج اختبار لهام آنبوب كامل يستعمل في حالة الانابيب ذات الاقطار الصغيرة « ذات قطر خارجي ٣ انج ار اقل » )


جميع نماذج اختبار الشد يجب ان تكسر تحت تاثير قوى الشد ويحسباجهاد الشد بتقسيم اعلى متيمة لحمل الكسر breaking load على المقطع الاصلي قبل التحميل ويعتبر النموذج ناجحا اذا تم الكسر بعيدا عن اللحام وان لاتقل قيمسة جهد الشد Tensile strength بأكثر من ٥/ عن

جهد الشد القياسي لمعدن النموذج ٠٠ نماذج اختبار الحنى Bending

ا ــ نموذج اختبار الحنـــى المستعرض المرابي Transverse side bend وفيه يكون خط اللحام عمودي على محوز النموذج ويتم الحنى بحيث يحبح جانب النموذج هو السطح المحـدب وتكون مقاسات النموذج كما بالشكل رهم ٣٨٢٠




٢ - نموذج أختبار الحنى المستعرض الوجهي Transverse face bend وفيه خط اللحام عمودي على محور النموذج ويتم الحنى بحيث يصبح السطح العلوي لخط اللحام ( الوجه العريض لخط اللحام ) هو السطح المحدب وتكون مقاسات العينة كما يلي :-



ص ملم	ploor
W	٣ - ١,0
٣	9 _ 4
W	9<

شکل رقم \_٣٨٣\_


" \_ نموذج اختبار الحنى المسسستعرض الجذري Transverse Root bend وفيه يكون خط اللحام عمودي على محور النموذج ويتم الحنى بحيث يصبح السطح السفلي لخط اللحام « جددر خط اللحام » هو السطح المحدب وتكون مقاسسات النموذج كما بالشكل رقم \_٣٨٤\_




ملاحظة : المقاسات س ج ص كما بالجدول السابق


ويتم الحني بحيث يدبح السطح العلوي لخط اللحام ( الوجه العريض لخط اللحام ) هوالسطح المحدب وتكون مقاسات النموذجكما يلي :

غ ــ نموذج اختبار الحني الطولي الوجهـــي
 Longitudinal face bend
 وفيــه يكون خط اللحام موازي لمحور النموذج





شکل رقم ۳۸۰\_



## ملاحظات حول طريقة تحضير النماذج

١ عند تحضير نموذج الاختبار في انبوب يجب سد نهايتي النموذج بصفائح رقيقة لمنسح عامل اللحام من ملاحظة الجذر Root اثناء اللحام •

۲ — يجب طبع punch النموذج برموز
 ترمز الى اسم عامل اللحام ورقمه ووضع اللحام
 مثل :\_\_

H للوضح الانفقي

V للوضع العمودي

O للوضح فوق الرأس

وكذلك رمز مفتش اللحام الله ويجب طبع المده الرموز في كلا جهتي النموذج ،

تقييم نتائج اختبار النماذج :\_

الفحص البصري :ــ

اختبارات المني:

وتتم بواسطة استعمال مكبس كهربائي او هوائي ويمكن استعمال المكبس اليدوي بشرط ان بكون التدميل بصورة مستمرة وليس على فترات متقطعة ، وأذا كسرت العينه تدت هذا الاختسار

له لل الله الله الله الله الله الله المنا النوع من الله المنامة . من الله المامات .

يفضلأن تكونز اوية الانحناء ١٨٠ مولكنيسمعبز اوية قدرها ١٥٠ بالنسبة للحام بالقوس الكهربائي في الوضع الافقي وزاوية قدرها ١٢٠ بالنسبة للحام بالقوس الكهربائي في الوضع العمودي او فسوق الرأس ٠

وزاوية قدرها ١٣٠° بالنسبة للحام بالغاز في الوضع الافتى .

وزاوية قدرها ١٠٠° بالنسبة للحام بالغاز في الوضع المعمودي وفوق الرأس .

بالنسبة للاختبارات (النماذج) من ١ السي ٦ والمطبقة حاليا في مصافي النفط :

يختبر عامل اللحام على النموذج رقم ١ أولا فاذا اجتاز هذا الاختبار سمح له بالاختبار علسى النموذج رقم ٢ وهكذا واذا فشل عامل اللحام في احد الاختبارات فانه لايسمح له باعادة الاختبار نفسه الا بعد مضي (٦) شهور في القدريب ٠٠

وتعاد اختبارات اللحام في الحالات التالية :\_ ١ \_ اذا توقف عامل اللحام عن الممل لاي سبب لفترة تزيد عن ٢ شهور ٠

٢ ــ اذا اتضح ان عامل اللحام مستواه غير
 جيد اثناء العمل •

٣ \_ بعد مضي سنتين على الاختبار •

## أحد عشر : ازالة الجهد 8

## اعــداد المهندس / على احمــد مصــطفى

مقدمــة:ــ

تعتبر عملية ازالة الجهد من المعاملات الحرارية المعادن والتي كثيرا ماتستعمل بعد العمليات الباردة Cold working وبالماكتات Cold working وعمليات اللحام خاصة عند لحام الحديد متوسط الكاربون وعالي الكاربون والحديد السبائكي ومن المهم معرفة ان عمليات ازالة الجهد تتم في درجات حرارة اقل مسن المدى الحسرج في درجات حرارة اقل مسن المدى الحسرج الأطوار Critical Range ولكنها فقط عملية لازالة معظم الجهود التي تكونت على حدود البلورات واتم العملية وتتم العملية ويتم العملية

بواسطة تسخين قطعة العمل بمعدل (حوالي ٩٣مم بواسطة تسخين قطعة العمل الدرجة المطلوبة ثم تبقى قطعة العمل فترة من الزمن عند هذه الدرجة العليا وهي ماتسمى بفترة الامتصاص Soaking time ثم بعد ذلك تبرد بمعدل معين حواليي (٩٣م بالساعة ) ودرجات الحرارة المناسبة في المعاملية الحرارية لازالة الجهد تتراوح بين ١٠٠٥-١٥٠٠ مم والتي هيأقل من المدى الحرج في التسخين على مخطط الاتران الحراري بين الحديد والكاربون و

Iron-Carbon Equilibriam diagram والوقــت اللازم لازالة الجهود عند اقصى درجة حـــرارة

(درجة حرارة الامتصاص .Soaking temp) للحديد هي عادة ساعة واحدة نكل انج واحد سمك ولكن يجب معرفة ان فترة الامتصاص عند درجة حرارة عبد مرجة م يجب أن تكون اطول من فترة التحميص عند درجة حرارة عند درجة حرارة مهم اذا اريد الحصول على نفس المستوى من ازالة الجهد م

وفي الحقيقة فانه يمكننا الحصول على ازالـة الجهد لحد ما عند درجة الحرارة ٢٠٥ ــ ٣١٥ أو ٤٢٥ م ولكن يجب اعطاء فترة طويلة وكافية حتى تتخلص قطعة العمل من الجهود بعد أن يتم التغير اللديني plastic flow ومن المعروف ان الجهود المتبقية Residual Stresses تضـــعف ببطء شــديد وقد يتم ذلك في درجة حرارة الغرفة ولكن ذلك قد يستلزم سنوات لازالة الجهد و

ولذا نرى انه من المتبع بالنسبة للمعامل الكبيرة والتي تستازم بعض عمليات التصنيع والتجميع فترة طويلة من الزمن فان عملية ازالة الجهد تتم بواسطة مايسه Ageing stress Reliefوفيها تتحرك المنتجات في العراء تحت تأثير الطقس الجوي من برد الليل وحرارة الشمس ولفترة لاتقل عن ستة اشهر فيتم بصورة بطيئة للغاية نوع شبيه بالزحف اشهر فيتم بصورة بطيئة للغاية نوع شبيه بالزحف ودوو كواله كالمين المعليات وقد لوحظ ان عمليات والطرق الخفيف والتحميل للمواق الخفيف المواقة في التخلص من الجهود الزائدة والتحدة والتحديدة والتقليدة والتحديدة والتحديد والتحديدة والتحديدة والتحديدة والتحديد والتحديدة والتحديدة والتحديد والتحديدة والتحديدة والتحديدة والتحديد والتحديدة والتحديدة والتحديدة والتحديدة والتحديدة والتحديدة والتحديد والتحدي

#### علاقة درجة الحرارة وفترة الامتصاص : ــ

عند درجة حرارة ٤٢٥°م وفترة امتصاص ساعة واحدة فان ٤٠٪ من الجهود الزائدة او المتبقية تزال في حين نرى انه عند زيادة فترة الامتصاص الى اربع ساعات مع الحفاظ على درجة حــرارة الامتصاص عند ٤٢٥°م تكون نسبة ازالة الجهد حوالي ٥٠/ فقط و عند درجة حرارة ٥٠٥ م وفترة امتصاص ساعة واحدة فان ٧٠/ من الجهود الزائدة تزال ، فاذا زادت فترة الامتصاص الى اربعة ساعات تكون نسبة ازالة الجهد حوالي ٨٠/ وعند مه، م ونمترة امتصاص ساعة واحدة فان ٩٠٪ من الجهود الزائدة او المتبقية من عمليات اللحام تزال ٠ وهذه النسب المذكورة تتأثر لحدما بالتحليل الكيمياوي والسمك والشكل ٥٠٠ الخ وبالرغم من اهمية درجة الحرارة وفترة الامتصاص فمن المتفق عليه في عملية ازالة الجهد أن معدل التبريد يأتي من حيث الاهمية في المقام الاول ثم يأتي بعد ذلك معدل التسخين في المقام الثاني واخيرا تأتي درجة حرارة وفترة الامتصاص في المقام الاخير طالما كانت فترة

والهدف الحقيقي من وراء معدل التسخين البطىء هو المحافظة على جعل فرق درجات الحرارة في اي وقت اقل مايمكن بين اجزاء قطعة العمل من المعروف ان الاجزاء الرقيقة تسخن بسرعة اكبر من الاجزاء السمكية وكذلك تبرد بسرعة ، وعدم بساوي درجات الحرارة بين اجزاء قطعة العمل قد يكون مصدر لنشوء قوى انكماش شد او خسلط

الامتصاص لاتقل عن ساعة واحدة لكل انج من سمك

ينتج عنها جهود داخلية قد تكون كانمية لعمل شق او كسر في قطعة العمل •

وقد يكون من المفيد ايضا ان نذكر الاسسباب الملحة في المناية بمعدل التبريد من وجهة نظرر اخرى ، فعندما تكون قطعة العمل في درجة حرارة ٦٥٠ م فان الحديد الصلب يكون ذو قابلية كبيرة لامتصاص الهيدروجين والاوكسجين وبصورة خاصة النتروجين من الهواء والرطوبـــة . وهذه العناصر لاتمتص فقط في حالة التبريد بعد عمليات اللحام ولكنها ايضا تمتص في حالة التبريد بعدد عمليات المعالجة الحرارية لازالة الجهد وهذه العناصر لها تأثيرات ضارة على المعدن وتكويناته ، ولكـن اذا تم تبريد القطمة ببطء كافي فاننا نعطي الفرصة لهروب هذه الغازات من قطعة العمل • والتبريـــد السريم لقطمة العمل يسمح للنتروجين بالتواجد في تركيب الحديد على هيئة محلول مذاب فرق مشبع في درجة حرارة الغرفة ويجعل الحديد هش وقليل الليونة Low ductility

وعلى العموم فان مشاكل امتصاص النتروجين تكون قليلة في حالة استعمال اغلب اسلاك اللحام المغطاة حيث تعمل الغازات الناتجة من غطاء السلك في عزل القوس عن الجو الخارجي ولكن تكون المشاكل كبيرة اذا تم اللحام باسلاك عارية ه

من المهم أيضا أخذ الاحتياط والعناية بدرجة الحرارة التي يتم عندها سحب قطعة العمل مسن الفرن او ازالة البناء الحراري عنها • وتتوقسف قطعة العمل ه

/ الانج المربع ، وعلى هذا فانه من المهم في حالـة قطعة العمل الثابتة والتي تحتوي على بعض اجزاء رقيقة واخرى سميكة ان يتم التبريد ببطء حتـى درجة حرارة الغرفة ، وعامة فان الاجزاء الصغيرة المتماثلة الاجزاء من ناحية السمك يمكن اخراجها من الفرن عند درجة حرارة ٥٠٠م اما الاجزاء الاكثر تعقيدا يمكن اخراجها عند درجة حرارة ٥٠مم م

هذه العملية على عدة عوامل ، ويجب التذكر انه اذا سحبت قطعة العمل في درجة حرارة اقل من ٣٥٠م وكان الاختلاف في درجات الحرارة بين بعض اجزاء قطعة العمل في حدود ٥٥م وكانت قطعة العمل ثابتة غير قابلة للحركة Rigid fixed piece فان ذلك يعادل قوى انكماش في حدود ٢٠٠٠٠٠ رطل

## وفيما يلي جدول المعاملة الحرارية لاز الـــةالجهد لاغلب المعادن المستعملة : (1)

رجة حرارة الامتصاص فترة الامتصاص (ب)	نــوع المعدن د
°م ساعة لكل انج ســمك	
٥٠٤ـ٥٥٥م ٥ الى ١/٢ حسب حجم القطعة	الحديد الصب الرمادي Gray Cast Iron
69-80 4 497	الحديد الكاربوني Carbon Steel
غالبا لايحتاج الى معاملة حرارية لازالة الجهد (ج)	1 - 1 اقل من $90 - 1$ کاربون وسمك اقل مــن $1 - 1$
-WIN	انــج
٥٩٥ ــ ٥٧٥م	$7/_{\epsilon}$ کاربون وسمك اقل من $7/_{\epsilon}$ کاربون وسمك اقل من
	انج او اکثر
غانبا لايدتاج الى معاملة درارية لازالة الجهد(ج)	٣ _ اكثر من ٣٥ر٠./ كاربون وسمك اقل مــن ١/٢
A	انــج
۱ موه — ۱ موه	٤ ــ أكثر من ٣٥ر٠/ كاربون وسمك اكثر من ١/٢
	انـــج
۰۹۰ ــ ۲۷۰°م ۱	ه ــ الحديد المختزل والمســـتخدم في درجـــات
	الحرارة المنخفضة •
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	حدید کاربون ــ مولبدنوم اي سمك
	Carbon-Moly bdenum Steel
م° ۱۷۰ — ۱۹۰	١ _ اقل من ٢ر٠/ كاربون
۵۷۲ – ۲۷۰°م ۳ الی ۲	۲ ــ من ۲ر٠٪ الى ٣٥ر٠٪ كاربون
	حديد كبروم ــ موليدينوم أي سمك
	Chromium - Molybdenum Steel

t - من ۱/۲ الى ١١٤/ كروم - ١٠// مولبدنيوم ١٣٠ - ٢٠٠مم ٣ - من ١٢/ الى ٢/ كروم - من ١/ الى ١/ ٢٠ - ٧٤٠م ۲ مولېدنيــوم ٠ ٣ - ١/٤ / كروم - ١٪ مولبدنيوم ۵٬۷۲۰ - ۲۲۰°م ٣ 6°47. - 470° ٤ \_ ٥/ كروم \_-٠/٠/ مولېدنيوم ٣ 034 -- 01400  $\delta = \sqrt{.}$  کروم  $= \sqrt{.}$  مولېدنيوم ٢ \_ ٩٪ كروم \_ ١٪ مولېدنيوم ۵۶۷ -- ۷۶۰°م الفولاذ ـ اي سمك Chromium Stainless Steel 6° 1 . . . \_ VYO ۱ — انواع ۱۰۶ 5 m = غالبا لايحتاج الى معاملة حرارية اذا كان السمك ٣ — نوع 200 اقل من ۲/۰ انعج (ج) الفولاذ النيكلي Chromium-Nickel S.S. ۱ \_ الواع 1 ۳۲۰ ـ ۲۳۰ ـ ۱۳۱۷ غالبا لايمتاج الى معاملة حرارية لازالة الجبد اذا كان السمك اقل من 1/ انج (ج) ۲ \_ نوع ۳۱۲ وسمك اكثر من ,/۲ انج 0110 ٣ \_ أنواع ٣٠٩ \_ ٣١٠ وسمك اكثر من راء انسج ٢٠٠٠م، لهامات المادن غير المتشابهـة 8 Welding Dissimilar materials ۱ - کروم - مولبدنیوم مع حدید کارب ون او ۲۹۰ ۱۳۰۰م ٣ حديد مولبدنيوم ٣ ـ انواع ١١٤ و ٣٠٥ مع اي نوع من الحديد ٢٧٥ م٠ م ٣ - كروم نيكل (فولاذ) مع اي نوع من الحديد كالمطلوب لنوع الحديد الملحوم مع الفولاذ

#### النحاس وسبائكه

#### Copper and Copper Alloys Copper

\ <del>/</del> r		۰٥١٥م	ا ــ نماس
١	: "a	۰۰7°م	۲ _ ۹۰ نحاس ۱۰۰ زنك
١		p° ۲7.	٣ _ ٨٠ نماس _ ٢٠ زنك و ٧٠ نماس ـ ٣٠نيكل
1		porto	۽ ــ ٦٣ نماس ــ ٣٧ زنك
Yx		p°19.	<ul> <li>۵ - ۲۰ نحاس - ۶۰ زنك</li> </ul>
١		۰۰۳،۹	۲ - ۷۰ نحاس - ۲۹ زنگ - ۱ قصدیر
١		037°م	٧ ــ ٨٥ نحاس ــ ١٥ نيكل و ٧٠ نحاس ــ ٣٠نيكل
1		037°0	۸ ــ ۲۶ نحاس ــ ۱۸ زنك ــ ۱۸ نيكل
١		۱۹۰م	۹ ـ ۹ نحاس ـ ٥ قصدير و ۹۰ نحاس ـ ۱۰
			قصـــدير
			998. 25. 2

#### سبائك النيكل 8

#### Nickel Alloys

		rucker randys
۳ الى ١	p°710_700	۱ ـ نيكل K المونيل KR
۳ الى ١	٥٧٧ــــ٥١٣°م	۲ ــ مونیل ومونیل
۳ الی ۱	p° & A + _ TV +	۳ ـــ ۸۰ نیکل ـــ ۲۰ کروم
۳ الی ۱	۴۷۰ <u>–</u> ۳۷۰م	۽ ــ انکونيـــل
۳ الى ١.	p° { 1 - TV .	٥ ـ ٦٠ نيکل ــ ٢٥ حديد ــ ١٥ کروم

أ ــ بالنسبة للفولاذ الكروم نيكل ولحامات المعادن غير المتشابهة يكون معدل التسخين بحيث لايقل عن ٩٣٥م في الساعة وبالنسبة لباقي الانواع يكون معدل التسخين لايقل عن ١٨٥م بالساعة أما معدل التبريد لجميع المعادن يتجب الا يزيد عـــن٩٣م في الساعة •

ب \_ فترة الامتصاص تحسب من بدايـــة وصول جميع اجزاء القطعة لمدرجـــة حـــرارة الامتصاص .

ج \_ الا اذا كان من الضروري المحافظة على شكل ومقاسات القطعة من التغير نتيجة أزالة الجهد بعد فترة طويلة من الزمن او نتيجة التحميل •

8

19 El

標

. .

---

\_ \_ \_ \_ \_ \_

.....

VI

# المفصل الخلخامسي

-OBNICED 3

أولاً و ظاهرة النحف ثانيًا و المعادلات والحسابات المستعملة في الفحص الهستدسي الهستدسي ثانيًا و تأثير الهسيد وجين على المعادن وابعًا و المحلل

II-XI

# أولا: واهرة الرجعت

# اعداد الهندس/بدري صالح جاسم القدمــــة: \_

ظاهرة الزحف هي عبارة عن استطالة المأدة بمد وقت معين تحت تاثير جهد ثابت وحرارة عاليـــة • مثال على ذلك أن الزفت يزحف في يوم حار تحت تاثير وزنه فقط • أما الحديد أو السبائك الحديدية فيظهر الزحف فيها في درجات حرارة اعلى من٠٥٠°ف أن انهيار أو تحطم المعدن نتيجة هذه الظاهرة يمتمد على مقدار الجهد المسلط على المعدن والوقت والحرارة • فمثلا أن الجهد اللازم لانهيار الحديد الاعتيادي Carbon Steel في (١٠٠٠ر١٠) ساعة (١/١٤ سنة ) في درجة حرارة ٩٠٠°ف أقـل بكثير من جهد الشد اللازم لانهيار الحديد في تلك الدرجة حيث أن قوة الشد النهائية Ultimate Tens ile strength-للحديد في درجة حرارة ٩٠٠°ف مي (٥٠٠٠ر٥) باوند /أنج مربع ، بينما الجهد اللازم لانهيار الحديد من ظاهرة الزحف بعد (١٠٠٠٠) ساعة في نفس درجة الحرارة هو فقلط (١١٥٠٠) باوند/أنج مربع ٠٠ لكي نفهم هذه الظاهرة جيدا يجب أن نعلم بان الحديد يفشل في ذرجات الحرارة الاعتيادية Room temp بحدوث تشققات خالال مجاميع البلورات grains بينما في درجات الحرارة العالية فيحصل التشقق خلال حسدود 

البلورات اقوى في درجات الحرارة الاعتيادية من البلورات نفسها • عندما نرفع الحرارة نصل السى درجة معينة تتساوى فيها قوى البلورات وحدودها تحت هذه الدرجة تكون الاستطالة مرنة قابلة للرجوع •

فوق هذه الدرجة تصبح الاستطالة غير مرنة أي لدنية .

أما العوامل التي تؤثر على ظاهرة الزحف فهى كما يلي : -

١ ــ بالنسبة لاي سبيكة ، أذا كانت البلورات
 كبيرة الحجم فان ذلك يعطي مقاومة كبيرة ضـــد
 الزحف في درجات الحرارة العالية ، أما في درجات
 الحرارة الواطئة فالعكس هو الصحيح .

٢ ــ يصبح الزحف مهما بالنسبة لمختلف السبائك
 في درجات حرارة معينة •

فمثلا يسلك الرصاص في درجات الحرارة الاعتيادية سلوكا مشابها للحديد الاعتيادي في درجة حرارة (١٠٠٠) ف والحديد المقاوم للصدأ في درجة حرارة (١٢٠٠) ف

س\_ أن التغيرات البسيطة في تركيب المحدن تؤثر تأثيرا كبيرا في مقدار مقاومته للزهف وأن أضافة العناصر المكونة للكاربيدات لها الآثر الكبير في زيادة مقاومة المعدن وبما أن أنهيار المعدن يحصل أذا يسمح للزهف

بالاستمرار ، لذلك على مهندس التصميم أن يتاكد من عدم حصول الانهيار في فترة أشتغال المعدن المتوقعة ، في وحدات التصفية يصمم الجهد بحيث تحصل أستطالة (١) بالمائة في الجهد بحيث تقريبا مع الاخذ بنظرر الاعتبار عامل السلامة ،

أما الوحدات التشغيلية في المصافي التي يحصل فيها الزحف فهي وحدات تحسين البنزين ووحدات الهدرجة يستطيع المصمم تقدير عمر الانابيب مسن مخططات الزحف الخاصة بالمعدن المستعمل و أذا كانت درجه حرارة التشغيل حوالي (١٦٥٠) ف غان أي زيادة في درجة حرارة المعدن مهما كان مقدار ما ستقلل من عمر المعدن بدرجة كبيرة جدا و فمثلا أذا أرتفعت درجة حرارة المعدن بمقدار (١٠٠) ف فأن ذلك سيقلل من عمر المعدن من (١٠٠) سنوات السي (١٠٠) سنوات

تستعمل السبيكة ASTM-A297 gr. HK الحاوية على (٢٦) بالمائة كروم و(٢٠) بالمائة نيكل مع كاربون بحصود (٢٠) بالمائة نيكل مع كاربون بحصود (٣٠) بالمائة لملفات العامل المساعد وتستعمل السبيكة VINCOLONY800نابيب الخروج ذات درجات الحرارة العالية \_ يجب الاعتناء باختيار أسلاك اللحام المناسبة والمقاومة للزحف أيضا و

أما لاجزاء الفرن الخارجية والمعرضة للنــــار


فتستعمل عادة السبيكة (٢٥ كروم ٢٠ نيكل) أو (٢٥ كروم ، ١٢ نيكل) التي تقاوم أيضا التاكسد في درجات حرارة ، ٨٠٠ ف تقريبا من المفضل أستعمال الفولاذ المقاوم للصدا نوع (٣٠١) أو (٣٢١) أو (٣٤٠) الذي يعطي مقاومة أكثر من الحديد الحاوي على الكروم ،

بخصوص المفاعلات التي تعمل بدرجة حرارة اعلى من ٦٥٠°ف فتستعمل السبيكة الحاوية على (٥ر٠) بالمائة مولبدنوم أو (١٦٢٥) بالمائة كروم ، (٥ر٠) بالمائة مولبدنوم ، وهذه السبائك أفضل واسلم من المحديد الاعتيادي حيث أن الجهدالمستعمل في التصميم في درجة حرارة ٥٠٠°ف لهذه السبائك هو (١٥٠٠٥) باوند/أنج مربع يقابله الرقم (١٥٠٥ر٦) باوند/أنج مربع يقابله ني نفس الدرجة و أيضا هذه السبائك تقاوم التاكل بالهايدروجين

### الموامسل الاسساسسية

لدراسة ظاهرة الزحف يسلط عادة جهد ثابت على قطعة مختبرية ويلاحظ الاجهاد الحاصل مع الوقت مقابل الاجهاد كما في الشكل رقصم ٢٨٧

كما نلاحظ من المخطط أعلاه أن الأجهاد يقسم الى ثلاث أقسام ، القسم الاول والمسمى بالمن • أما القسم الثاني فيسمى المنتظم والثالث هو القسم



### Time, t

# مخطط الزحف

الزائل Transient القسم الاول هو الاجهاد الاعتيادي الذي يحصل مباشرة بعد تسليط المجهد، أما القسم المنتظم ففيه يزداد الاجهاد بنسبة ثابته مسع الوقت والقسم الثالث يكون متغير النسبة مسع الوقت ويوصل الى نقطة الانهيار ،

# نوع الكسر


أذا سمح للزحف بالاستمرار فان انهيار أو أنكسار المعدن سيحصل حتما • في الجهد العالي ودرجات الحرارة المتوسطة وبعد أوقات قصيرة يحصل كسر مشابه تماما للكسر الحاصل في مكائن قياس الشد Tension machines أي بحصول رقبة للنموذج تصغر تدريجيا السي أن

# شكل رقم ٣٨٧ • يحصل الكسر

في درجات الحرارة العالية لاتتكون الرقبة في النموذج وأنما يحصل أجهاد تقريبا منتظم مصل الوقت و ولكن في درجات الحرارة العالية جدا وأذا حمل المعدن لفترة طويلة يحصل الكسر بدون أي أجهاد يذكر في هذه الحالات يحصل قص shear في حدود مجاميع البلورات ويتحول المعدن الى هش في حدود مجاميع البلورات ويتحول المعدن الله هش في حدود مجاميع البلورات ويتحول المعدن الله هش في حدود مجاميع المعدن الانهيار المفاجىء والخطر والخطر ويتحول المعدن ال

# تحليل مخططات الزحصف

يرسم الاجهاد الناتج من الزحف (وهذا يختلف عن الاجهاد المرن واللدن الذي يحصل مباشرة بعد تسليط الجهد وهذا لايرسم عادة في المخطط) أمام الوقت لكل معدن تحت ظروف جهد وحرارة معينة كما في المخطط أدناه : \_



نسکل رقسم Time The

ينقسم الوقت من البداية الى الانهيار الى الاثنهار الى ثلاثة أقسام: \_

أ \_ الزحف المبدئى: \_ وهذا يبدأ مباشرة بعد الاجهاد المرن والاجهاد اللدن ويحصل فيه معظم الاجهاد الزائل المذكور أعلاه • تكون نسبة الاجهاد في بداية هذا الزحف عالية ثم تنقص تدريجيا الى أن تصبح ثابته تقريبا •

ب ـ الزحف الثانوي : ـ عندما تصبح نسبة الاجهاد ثابته يبدأ الزحف الثانوي ويرداد الاجهاد بنفس النسبة الثابتة .

ج - الزحف الثالث: - في هذا الزحف ترتفع مرة أخرى نسبة الاجهاد الىأن يحصل الانهيار

أذا كان الكسر هش فمن المحتمل أن لايظهر الزحمف الثالصة ،

من الصعوبة جدا تطيل ظاهرة الزحف لان ذلك يتطاب التنبؤ بسلوك المعدن بعد عمر طويل وعادة تكون التجارب ذات عمر قصير و قد يبقى المعدن في حالة اشتغال لمدة ١٠٠٠٠ ساعة أو (١٠٠٠٠٠) ساعة و من الناحية الاخرى تجري اختبارات الزحفالتي منها يستخلص المصمم المعلومات المهمة في اوقات قصيرة تقارب (١٠٠٠) ساعة وذلك لاعتبارات المتصادية و

خواص الزحف للمصادن

أهم خاصية تستعمل في التصميم هي : \_ متانة الزحف Creep Strengthوهي عبارة عن أعلى جهد

يتحمله المعدن لوقت معين بدون حصول تش ويه مفرط . بما أن هذه الخاصية تتغير مع درجـــة المرارة ، لذلك يجب تعيين درجة المرارة ، مثلا متانة الزحف اللازمة لمروحة مولدة بخارية هي ذلك الجهد الذي ينتج زحفا مقداره (٢ر٠) بالمائة في (۱۰۰۰ر۱۰۰) ساعة في درجة حرارة (۱۵۰۰) ف

لمساب متانة الزهف يعين وقت الاشتغال بالاف الساعات . أما الزحف المسموح به فيمير عنب بالنسبة المئوية وهو عبارة عن الاجهاد المورن والاجهاد اللذن مضافا اليهما الزحف ، يعتمد هذا الرقم على الاستعمال فمثلا في مولد النفائة لايسمح باكثر من (١٠ر٠) بالمائة في (٢٠٠٠) ساعة ٠ مـــن الناحية الاخرى في وعاء ضفط يسمح بـ (٢) بالمائة

توجد خاصية مهمة ثانية هي متانة الانهيار بالزحف Creep Repture Strength وهي عبارة عن أعلى جهد يتحمله المعدن لوقت معين بـــدون حصول انكسار ٠

تحسب متانة الزحف عادة بطرق مختبرية • من ابسط الطرقهي فحص عدة عينات من المعدن فيدرجة

بعد ذلك الوقت اللازم للوصول الى نسبة الزحف المسموح بها ويرسم الجهد أمام الوقت كمافي المخطط أدناه الذي يبين الجهود اللازمة للحصول علمى نسبة زحف مقدارها(١) بالمائة للفولاذ المقاوم للصدا في درجة حرارة (١٢٠٠) ف ·


هذه الاختبارات محددة بـ (١٠٠٠) ساعة • في بعض الحالات قد تجري لدة (١٠٠٠٠) ساعة ٠


من النتائج يعمل جدول بمتانة الزحف اللازمة للحصول على نسبة زحف معينة أمام درجات حرارة مذتلفــة •

أدناه جدول يبين بعض الارقام للفولاذ المقاوم للمدا نوع (٣٠٢): -

درجة المرارة متانة الزحف (نسبة الزحف (١) بالمائة في (١٠٠٠) ساعة

١٨٠٠٠٨ باوند /أنج مربع ٥٠٠١ ف 1700 1 ... 1000





Rupture time, t, hrs (logarithmic Scale)

شکل رقسم ۲۹۰

للحصول على متانة الزحف بعدد (١٠٠٠ر ١٠٠) ساعة مثلا يحدد الخط في المخطط أعلاه السى (١٠٠٠ر ١٠٠٠) ساعة لذلك فان هذه الطريقة ليست صحيحة تماما وتصاحبها أخطاء ه

كيفية حساب متانة الانهيار بالزحف


الطريقة هنا مشابهة تماما للطريقة المتبعسة لحساب متانة الزحف، تؤخذ عينات فيظروف مشابهة للتشغيل ويسلط عليها جهود مختلفة ويحسبالوقت اللازم لحصول الانهيار في كل عينة • بعد ذلك يرسم الجهد اللازم للانهيار أمام الوقت المستغرق للانهيار لظروف مختلفة كما في المخطط أعلاء الذي يخسس السبيكة (٢٠ كروم ، ٢٠ نيكل ، ٢٠ كولرمبيوم) : السبيكة (٢٠ كروم ، ٢٠ نيكل ، ٢٠ كولرمبيوم) : بعد الحصول على متانة الانهيار بالزحف تقسرر الجهود التشغيلية باستعمال عامل السسلمة

#### طريقة المقارنسة

بما أن الطرق اعلاه تتضمن التنبؤ بخواص المعدن معد عمر طويل بواسطة تجارب أمدها قصير ، لذلك تصاحبها أخطاء كثيرة ، توجد طريقة حديثة يسرع ليها انهيار المعدن بواسطة رفع درجة الحرارة اعلى من درجة الحرارة التشغيلية بكثير ، يحسب الوقت الملازم للانهيار ويحصل على الوقت المطلوب لدرجة الحرارة التشغيلية من جداول مقارنة الوقست بالحرارة المستخلصة من معادلة أرهينيوس ، أدناه مخطط يبين الجهود المسموح بها مقابل درجات حرارة مختلفة لبعض السبائك ،

الزدف والفدص الهندسي

لايمكن الكشف عن الزحف الفحوصات غير المتلفة ولكن يمكن أخذ فكرة عن مراحل الزحف بواسطة قياس القطر الخارجي (أو المحيط) للانابيب



Programme and the second

Allowable stresses for steels based on 1% creep in 100,000 hours مل رقام الم

المعرضة للزحف عدد كل توقف وغيي مواقيع ثابتة ومن المستحسن أن تكون قربية من درجــة المرارة المليا •

يلاحظ أي تغير في القطر الخارجي للانابيب وتحسب الزيادة في القطر كنسبة مئوية من القطر الاصلي التي هي نسبة الزحف قبل أنقضاء الفترة الزمنية المثبتة من قبل المصمم ( عادة ١٠٠٠٠٠٠ ساعة ) يجب أخذ عينة من الملف أو الانبوب أو المعدن المعرض للزهف وفحصه بواسطة مكائسن الزحف Creep machines التي تسلط عليه درجة حرارة عالية أكثر من درجة الحرارة التشميلية

حساب العمر المتبقى للمعدن • يجب أيضا أجراء بعض الفحوصات المتلفة التي تعطى فكرة عن حالة المعدن بعد فترة الاستعمال

وضغوط مختلفة الى أن ينهار المعدن بعد ذلك يمكن

المعينة ومن هذه الفحوصات ما يلي : -

١ \_ فحمس الحنسي Bend test

۲ \_ فحص المالادة Hardness Test Tension Test

٣ \_ فحمس الثـــد

ي \_ الفحص بالمجهر Microscopic

ه \_ التحليل الكيمياوي للسبيكة Chemical analysis

Flattening Test

# تَانيًا: أَلْمُعَادُ لاتُوالْحَسُابَاتُ الْمُسْتَعَمِلَةٌ فِي الفَحْصِ الْهِنْسِي

# FORMULAE & CALCULATIONS USED IN INSPECTION

In the course of his duties, the inspector will find it necessary to make some calculations of the strength of pipes and vessels, and this chapter is devoted to the presentation and explanation of the various formulae in general use.

In all calculations, the main variable is the maximum allowable stress and some explanation as to how this is arrived at is perhaps necessary. It is now generally accepted that the tensile strength of a material is, in itself, not an adequate criterion of the suitability of that material for high temperature service, i.e. for temperature in excess of 650°F, in the case of plain carbon steel.

Other characteristics necessary are:

- a) Sufficient surface stability to ensure that it will maintain its cross-section in service.
- b) Sufficient structural stability to prevent the metal from becoming brittle or losing its original strength.
- c) Sufficient hot ductility to prevent brittle fractures in service. Various tests are conducted by steel manufacturers to obtain this information, and one of the most important is creep testing. Specimens of the metal are subjected to different stresses at various temperatures and tests are continued for a minimum of 1,000 HOURS. Usually two creep strain rates or creep rates as they are generally called, are determined

# اعداد: المهندس بدري صالح جاصم

for each material: 1% in 10,000 and 100,000 hours respectively. In refinery practice the former is used for equipment which can be isolated in the event of failure and the latter where failure would constitute a hazard to life and plant.

There are three stages of creep to which a metal under stress is subject.

The first stage comprises the initial stretch which occurs when a metal is subject to a tensile stress; this is normally extremely small and usually neglected.

During the second stage, the elongation or creep strain increases at a constant rate; the creep strain being governed by the applied load and temperature. It is from this stage in the time-elongation curves of a metal that the stresses causing strain rates of 1% in 10,000 and 100,000 hours are determined.

The third or final stage of creep is that during which the elongation or creep strain proceeds at a rapidly increasing rate until failure occurs.

Creep is only of importance, however, at high temperatures, in the case of ferrite steel, above 960°F., and for austenitic steels, above 1,100°F. Above these temperatures the stress capable of producing a creep strain rate of 1% in 10,000 hours is less than one quarter of the ultimate tensile strength of the material at the same temperature. This can be seen from the graph illustrating the construction of the maximum allowable stress curve, Fig 392.

The maximum allowable stress curve is obtained as follow:

Two curves, one of one quarter of the ultimate tensile strength of the material, and the other of the tensile stress producing 1% creep strain in 10,000 hours are plotted against the operating temperature of the metal. The combination of these curves giving the least value of stress for any temperature is drawn and this is the maximum allowable working stress curve.

The use of the stress causing a creep strain rate of 1% in 10,000 hours is purely arbitrary but is accepted as affording a good margin of safety against failure. During the past few years a considerable amount of work has been done on long time rapture stress;

The curves of maximum allowable stress are given in Figs. 2 and 3 that corresponding to the creep strain rate of 1% in 10,000 hours being used for furnace tubes and equipment in confined spaces capable of bieng isolated.

Fig. 392 Maximum allowable stress curve
The curve of stress corresponding




Fig. 392

Maximum allowable stress curve

to creep strain of 1% in 100,000 hours is used in all other cases since it provides the greater safety factor necessary for equipment in more hazardous locations.

#### 1) FURNACE TUBES

Aprt from the normal stress set-up in the material of a furnace tube by the internal pressure, further stresses are induced by the differential temperature gradient, since heat is being transferred from the furnace gases to the fluid in the tube.

Stress at the inner metal surface And stress at the outer matalsurface

S 
$$\sim$$
 2P 
$$\frac{b'K^{2b'}}{K^{2b'-1}}$$
S  $\sim$  2P 
$$\frac{b'}{K^{2b'-1}}$$

Where P = Pressure in psi K = Ratio of OD to ID

The terms on the right-hand side represent equivalent stress which is to be compared with the allowable TEN-SILE stress for the design creep rate. If the SHEAR stress convention is adopted, as in the following calculations, the values of S1/S2 in the above relation-




Fig. 393 Allowable stresses for steels (based on 1% creep in 10,000 hours)






Fig. 394
Allowable stresses for steels based on 1% creep in 100,000 hours

ship should be divided by 2, and the allowable shear stress read off the stress temperature graph, Fig 393.

These mathematically derived expressions apply to a tube subject to uniform heat flow, a circumstance unlikely to occur in a furnace so that a safety factor in the form of density factor is introduced. In the calculations the mean heat transfer rate calculated or assumed for any section or tube in a furnace is multiplied by this factor to give the maximum heat transfer for that part. By introducing this factor into the expression for heat flow, maximum

values of the tube wall temperatures are obtained and an extra allowance is made for the decrease in stress because of inthe expression for b'. It is considered that a tube has reached the limit of its creased temperature by its inclusion in safe life when the wall thickness has been reduced to such an extent that operating conditions impose a stress equivalent to that for a creep strain rate of 1% in 10,000 hours. It is important to note that these estimated stresses to not constitute breaking stresses, so that there is a considerable, though varying safety factor. It is thus required to

determine an internal diameter from known value of temperature, pressure and properties of the material.

In order to apply the following method, it is necessary to assume a value for K, the ratio of the external to the corroded internal diameter of the tube under consideration. While no grat error is caused in the final result by an erroneous assumption, any large discrepancy between the assumed and calculated value of K will necessitate recalculation. The calculation of the heat

transfer rates, fluid film coefficients and pressure drop throughout the furnace, involve the use of complicated formulae which will not be discussed here. The values of these three factors for use in the following calculations can usually be obtained by reference to previous reports on the units concerned, or to the design data book if available.

Methods of calculating retiral limit of tubes and headers with examples are given below for the guidance of inspectors.

### METHOD OF CALCULATING RETIRAL LIMIT OF A SPECIFIED TUBE IN THE RADIANT SECTION OF A CRACKING

FURNACE	/ COL CUIDOLES SO	
Material of Tube	4-6% CHROME 5%	MOLY.
External Dia. of Tube	5.5 inches	= D
Internal dia, of tube	4.5 inches	= d
Temp. of oil in tube (No. 21 in bank of 42 tubes)	1,000°F.	= To
Pressure of oil in tube	894 p.s.i.	= Po
Rate of heat transfer, B.T.U./hr./sq.ft.	8,330	= Q
Fluid film coefficient, B.T.U./hr./°F/sq.Ft.	480	$= h_0$
Calculated pressure drop from tube to coil outlet	144 p.s.i.	$= \triangle P_0$
Process factor (from Fig. 395)	10	$= \triangle Tp$
Heat distribution factor for section of		\$100 <b>.</b>
furnace (from Fig. 396) f <sub>4</sub> X f <sub>2</sub>	= 1.8	= f
Assumed ratio of the external to the corroded		
internal diameter of the tube 5.5:4.75	= 1.16	$= K_1$
Temperature drop through fluid film		
fQK <sub>1</sub> 1.8X8330X1.16		
	= 36.2	$= \Delta Tf$
ho 480		- **
Temperature drop through coke or scale		
Q 8330		
(from Fig. 395) ==	= 33	$= \Delta T_{\rm C}$
250 250		- 10

Tube design pressure drop factor (from Fig. 395)	1.1	= J
Inside tube metal temp.		
$= To + \Delta Tp + \Delta Tf + \Delta Tc$		
= 1,000 + 10 + 36.2 + 33	= 1,079°F	$= T_i$
Design pressure to be used		
$= Po - \Delta Po + J \Delta Po$		
= 894 - 144 + (1.1X144)	= 910 p.s.i.	$= P_{t}$
Allowable shear stress from Fig. 392 at T <sub>4</sub> (1,079°F.)	= 4,500  p.s.i.	$= S_i$
Metal constant from Fig. 394.	= 0.19	= 'b'
Heat density factor from Fig. 396	= 1.21	$= f_{\tau}$
Metal constant from Fig. 397.	= .006	= 'a'
Thermal conductivity from Fig. 398.	= 220	= 'c'
Formula coefficient		
f <sub>1</sub> X Q X D Xa		
= b +		
4c		
1.12 X 8330 X 5.5 X .006		
= 0.19 +	=0.58	'b'
4 X 220	0.00	
DATIO OF EVTERNAL DIAMETER TO CORROBER		

RATIO OF EXTERNAL DIAMETER TO CORRODED DIAMETER OF TUBE
IS DERIVED FROM FORMULA

$$K^{2b'} = \frac{S_{4} \div P_{4}}{(S_{4} \div P_{4}) - b'}$$

$$= \frac{(4500 \div 910 - 0.58)}{(4500 \div 910 - 0.58)}$$

$$K^{2b'} = 1.13$$

$$Log K = \frac{\log 1.13}{2 \times 1.58} = \frac{0.0531}{1.16}$$

$$= 0.0457$$

$$\therefore K = 1.111$$
It is now possible to colculate the

It is now possible to calculate the corroded minimum wall thickness from

the formula
$$T = \frac{D(K - 1)}{2K}$$

$$= \frac{5.5(1.111 - 1)}{2 \times 1.111}$$


$$= 0.275 \text{ inch}$$

$$= \frac{18}{-1 \text{ inch}}$$

$$= 64$$

As experience has shown that eccentric wastage can take place in furnace tubes, an allowance for this is added. In this case it would be reason4
able to add — inch for this contingency,
64

making the retiral thickness and inter-  $\frac{22}{64}$  inch and  $\frac{52}{64}$  respectively.



"6" TANGENT OF CURVE OF LOG. CREEP STRESS PLOTTED AGAINST
CORRESPONDING LOG. CREEP RATE FOR CONSTANT TEMPERATURE.

Fig. 395 stress Calculation Metal Constant 'b'.




Fig. 396

Thermal conductivities 'c' of steels


Factor	ΔTp		ΔTc	J			
Type of furnace	Through- out coil	All Hquid	Liquid and Verour phase	Vapour phase	All Uquid	Liquid and tapour	Vapour phase
Vis. breakers and delayed cokers	10	0	Q/1002		10	1	
Reboilers	10	0	Q/10s	A RELEASE OF THE RESERVE OF THE RESE	10	1.50	1.80
Crude and re-run heaters	10	o	For temp, above	For temp, above	1-0	1-25	1-10 1-10
Phenol heaters	10	Q/250	Q/250	Q/269	1-0	1-15	1-16
Cruckers with no socker	10	"о	For last 50° F. oil temp. Q/250	For last 50° F.	îě	1.18	1-15
Crackers with soaker	10	0	Q/250	Q/360	1-0	1-89	1-00
Naphtha reformers	10	O	0	Socker only Q/650	îě	1-10	1.18
Gas reversion colls	5	o	C	Soaker only Q/250	1-9	1-10	1-13
Thermal polymerisation coils	5	0	۰	Sonker only Q/1,000	10	1-0	1.15
Gus henters	10	0	0	Q/1,000	_	-	1-10

Fig. 397 Allowances for process variations

ATp = Process allowance on oil temperature added to allow for possible increase in temperature for processing.

ATc = Allowance for possible coke deposit and resultant temperature drop through coke layer.

J = Safety factor on pressure drop calculations and possible increase in throughput.



"2" - AVERAGE INTERVAL BETWEEN LINES OF LOG. CREEP SYRESS PLOTTED AGAINST LOG. CREEP RATE PER DEGREE FAHRENHEIT.

Fig. 398 Stress calculations. Metal constant 'a'

TYPE OF FURNACE	SECTION	ſA	fB	f1	f2	f
Box Type with Roof floor	Roof	1.10	1.10	1.210	Rm/1.25R	f, Xf,
and Wall Tubes.	Walls	1.10	0.85	0.935	Rm/1.25R	f, Xf,
	Floor	1.10	1.00	1.100	Rm/1.25R	f <sub>1</sub> Xf <sub>2</sub>
Box Type with Roof and	Roof	1.10	1.10	1.210	Rm/1.25R	$f_1Xf_2$
Wall Tubes.	Walls	1.10	0.85	0.935	Rm/1.25R	$f_1Xf_2$
Box Type with Roof and	Roof	1.10	1.10	1.210	Rm/1.25R	f, Xf,
Floor Type	Floor	1.10	0.90	0.990	Rm/1.25R	f. Xf.
Vertical tube type	Radiant	1.20	1.00	1.200	Rm/1.25R	f, Xf,
All types	Shield	1.10	*	fAXfB	1.60	f, Xf,
	Convec.	1.10	*	fAXfB	1.60	$f_1Xf_2$

Fig. 399 Heat density Factors

fA = Factor to account for variations in heat transfer rate along, the length of the tube.

fB = Factor to account for variation in heat transfer rate from section to section.

f<sub>1</sub> = fA X fB = Overall factor to account for variation in average rate.

 $f = fA \times fP \times f2 = f1 \times f2$ 

Rm= Maximum outside heat transfer rate around circumference of the tube.

R = Average outside heat transfer rate around circumference of the tube.

 $f_{ij}$  = Can be taken as 1.50.

For shied use heat transfer rates as calculated for each row.

For convection sections use heat transfer rates for each row proportional to the mean logarithmic temperature difference for that row.

The above calculations have been

made using the temperature at the inner tube wall surface, when the stress is greatest. If it is desired to check the tube for the stress at the outer fibres of the tube wall, a further calculation must be made as follows:

$$=\frac{fQD (K-1)}{(K+1) C}$$

$$= \frac{1.8 \times 8,330 \times 5.5 (1.111 - 1)}{(1.111 + 1) \times 220}$$

$$= 19.8^{\circ}F. \qquad = \Delta T_{t}$$

Outer tube metal temperature

$$= T_1 + \Delta T_t = 1,079 + 19.8$$

$$= 1,098.8$$
°F  $= T_2$ 

Stress at outer Tube Surface

$$=\frac{P_1 b'}{K^{2b'}-1}$$

$$= \frac{910 \text{ X}0.58}{1.13 - 1} = 4,060 \text{ P.s.i.} = S_2$$

The allowable shear stress from Fig. 392 at Temperature  $T_2 = 4,100$  p.s.i. from a comparison of the calculated and tabular stresses  $(T_2)$  it will be seen that the two figures very closely agree.

# 2) FURNACE JUMP-OVERS AND TRANSFER LINES

The same method of calculation of the minimum allowable wall thickness as that detailed above is used for these lines.

Certain of the temperature allowance calculations however are unnecessary since there is no input of heat through the tube wall and b' thus becomes equal to b in all cases. The maximum allowable stress is based on a creep strain rate of 1% in 100,000 hours and is taken from Fig. 393.

#### 3) FURNACE HEADERS

An example of calculating the minimum thickness of a cast steel header is given below:

Header material 2% chrome. 5% molybdenum

Outside diameter = 9.125 inches Thickness = 1.3125 niches

Operating pressure in header = 894 p.s.i.

Operating pressure corrected for a casting, by factor 0.7

$$=\frac{894}{0.7}=1277$$
 p.s.i.

Operating temperature = 1,000°F Corrosion allowance = .125 inch Allowable stress from Fig. 393 at 1,000°F = 5,600 p.s.i. From formula

$$\frac{P}{S} = \frac{1}{0.5 \left(\frac{D}{T} - 0.4\right)}$$

$$T = \frac{D}{2\left(\frac{S}{P} + 0.4\right)}$$
9.125

$$T = \frac{9.125}{2\left(\frac{5600}{1277} + 0.4\right)}$$

T = 0.955 inch + corrosion allowance .125 inch,

T = 1.08 inch.

Where

P = corrected pressure,

S = allowable stress at operating temp. (Fig. 393).

D = outside diameter of header.

T = minimum thickness required.
The calculation shows an excess thickness of 1.3125 inches - 1.08 inches.

= .232 inch or  $\frac{15}{64}$  inch exclusive of corrosion allowance.

It should be noted that while the tendency is towards the use of cast steel headers there are many forged steel headers still in use and calculations for this type of header are based on the lamé formula:

$$S = \frac{P(D^2 + d^2)}{D^2 - d^2}$$

BUT since the corroded internal diameter is required, the formula can be adapted to a more convenient form;

$$d = \frac{D^2(S - P)}{S + P}$$

The side wall of the header being cut away to accommodate the cross-over connection, thus detracting from the strength of the body, due allowance must be made.

Header allowable operating pressure or minimum wall thickness are calculated from the above formula, in which a stress factor of 1.5 is incorporated to compensate for loss of side wall. The allowable tensile stress used in the formula is that taken from Fig. 393 i.e. the stress causing a creep strain rate of 1% in 100,000 hours, divided by the stress factor of 1.5.

Assuming the conditions to be the same as those used in the previous example, the calculations for a forged steel header of similar material and dimensions are as follows:

$$d = \sqrt{\frac{D^{2}(S - P)}{\frac{S + P}{(9.125^{2}(3733 - 894)}}}$$

$$d = \sqrt{\frac{(9.125^{2}(3733 - 894))}{3733 + 894}}$$

0 and = 7.13 inches.

$$_{1}$$
 =  $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$ 

= .997 inch or 1.122 inch with .125 inch corrosion allowance.

This calculation shows an excess

thickness of 1.3125-1.122=.19 inch exclusive of corrosion allowance.

The circular cross-overs of furnace headers are not subject to the limitation imposed by a side opening, and the lame formula can be applied without the use of the stress factor. Other sections of cross-overs require special treatment and used not be entered into here.

#### 4) TOWERS AND VESSELS

The barlow formula is used for the calculation of the minimum allowable thickness of the shell plates of towers and vessels.

$$t = \frac{P.Dm}{2SE}$$

The A.P.I. — A.S.M.E. 'Code for Unfired Pressure Vessels' for petroleum liquids and gases, which uses this formula, has been found by experience to be a most comprehensive guide for the construction of oil refinery vessels and is recommended.

The following notes should be used in conjunction with the above code. With regard to the calculation of shell thickness the code states that

"In addition, provision shall be made through increased thickness; for the loading, other than internal pressure".

It is not usual to take cognisance of these additional loadings when calculating the minimum thickness of the various parts of a vessel for the purpose of certifying it fit for further service. It is accepted that allowance for impact loads, fluctuating pressures, wind loads, etc., is made by taking as the maximum

allowable working pressure, the normal working pressure plus 10%, that being the value at which the safety valve is set to release.

Temperature differences may exist in various sections of a vessel and in designing such a vessel, the safe allowable stress in the material is based on the maximum temperature.

Safe allowable stresses are constant up to a temperature of 650°F., But thereafter decrease as the temperature increases.

The Joint efficiencies used in the formula are those indicated in the code.

There are five main types of heads used in pressure vessel design and are as follows:

1. Ellipsiodal with a ratio of inside major axis to inside minor axis not exceeding 3:0, the appropriate formula being

$$t = \frac{PVD}{2SE - 0.2P} + corrosion$$
 allowance.  
2. Dished (torispherical)

$$t = \frac{PLW}{2SE - 0.2P} + corrosion$$
 allowance.

Consisting of a spherical segment (crown) having an inside radius not exceeding the outside diameter of the skirt (flange) of the head.

In good design the knuckle radius of the head should not be less than 6% of the crown radius and in no case less than three times the head thickness.

3. Hemispherical

$$t = \frac{PD}{4SE - 0.4P} + \frac{CONICAL}{CONICAL} + \frac{PD}{2\cos \ll (SE - 0.6P)} + C.$$

When  $\approx$  is greater than 30°, the head should be attached to the shell by a nuckle having the same proportions as those required for a dished head, using the outside diameter of the vessel at the point of attachment as a basic for confputing the knockle radius.

5. F L A T.

The thickness of flat Cover Plates  $= d \sqrt{\frac{CP}{CP}} + \text{corrosion allowance.}$ 

This formula should be applied for those cover plates not already covered by standard bolted blank flanges requiring type jointing.

'C' in the formula is a factor ranging from 0.162 to 0.75 dependent of the method of attachment of head to shell. This is given as 0.162 for plate rigidly riveted or bolted to shell flanges with full face joints, and for heads integral with shell, when in the latter case the interanl diameter of the shell does not exceed 24 inches, 0.25 for flanged plates forged integral with or butt welded to the shell with properly designed internal corner radii, 0.30 for flanged plates attached to shell by means of circumferential lap joints, riveted or welded, 0.45 for plates bolted to shell flanges in such a way as to tend towards dishing the plate, 0.5 for plates fusion welded to the inside of the shell.

Reference to the code should also be made for calculations on vessel subject to external pressure.

#### 5) FLANGES

The formulae given in the code for the design stresses in a flange with or without a hub, while not being mandatory, offer the designer valuable assistance, but a simpler procedure may be used by the inspector as an approximation in order to check on the stresses in flange and bolts, and involves an assumption for the value of the load on the gasket due to tightening the bolts.

The flange of a manhole, nozzle or pipe may be treated as a beam that is supported at the outside diameter of the fitment, load at the pitch circle diameter of the bolts of width equal to the pitch of the bolts. The following example will serve to illustrate the method of approximation: The manhole of a reactor chamber operating at a pressure of 1,000 p.s.i. and 750°F has the following dimensions, Fig. 400.

Direct load on cover bolts due to internal pressure




Fig. 400 Manhole door. Diagram used in calculations




Fig. 401 Manhole door. Diagram used in calculations

Area of cover inside gasket X working pressure 11X21.56<sup>2</sup>X1,000

=  $\frac{}{}$  = 365.000 lb.

Additional load on cover bolts to compress gasket sufficiently to contain internal pressure (this is based on 12 times the working pressure)

- = Area of gasket X 12 X working pressure
- = 392,000 lb.

The flange may be treated as a beam as shown by the shaded area in Fig. 400 the beam being of rectangular section 4 inches deep by 3.4 inches wide. The width of 3.4 inches is that over which the load on one bolt is effective, being the circumference of the bolt circle divided by the number of bolts.

Bending moment

- = bolt load X arm
- $= 31,500 \times 2$

= 63,000 inch lb. Stress in the flange

	bending moment	MY
	modulus of section	I
Y =	half depth of beam	
I =	breadth X depth <sup>3</sup>	18.15.
	12	

Stress in flange

63,000 X 2

18.15

= 6,950 lb. per square inch.

As this stress is much lower than the maximum allowable stress 12,050 lb. per square inch at 750°F, for carbon steel firebox quality, there is a considerable corrosion allowance available.

#### 6) NOZZLES

The minimum allowable thickness of a nozzle is determined in the same manner as the shell thickness of towers and vessels.

All nozzles or openings (with certain exceptions) cut in the shell and end plates of vessels require reinforcement due to the loss of strength of the plate. A method of computation for reinforcement is given in the code to which refe-

rence should be made, but in general, the amount put back as reinforcement should at least equal the amount cut out.

Exceptions to this rule are openings up to and including 3 inch pipe size if in plate of 3/8 inch or less, and up to and including 2 inch pipe size if in plate exceeding 3/8 inch, after deducting corrosion allowance. These openings do not require reinforcement as it is considered that there is adequate inherent reinforcement in the attachment.

#### 7) PIPEWORK

(6)

The minimum wall thickness allowable for pipes and tubes other than those previously dealt with, are usually calculated by the Barlow formula, but, in certain cases where the nominal diameter of the pipe is 4 inches or more and the thickness of the pipe is equal to or greater than 10% of the inside diameter, the lamé formula is used.

$$t = \frac{d}{2} \left( \sqrt{\frac{SE + P}{SE - P}} - 1 \right)$$

Calculations based on these formulae give heavier and safer walls than those based on the theoretically correct Clavarino formula, which expresses, true stresses, due to the pressure in the tube wall and based on the coefficient of lateral expansion, i.e. Poisson's ratio. Using a value of 0.300 for this ratio, the Clavarino formula becomes:

$$t = \frac{d}{2} \left( \sqrt{\frac{SE + 0.4P}{SE - 1.3P}} - 1 \right)$$

Poisson's ratio is difficut to determine accurately, particularly at high temperatures, and the above formula

should be treated with reserve.

On no account should the Barlow, lamé or Clavarino formulae be used for tubes subject to heat transfer or high temperature since they make no allowance for the stresses set up in a tube wall by the difference of temperature; this of course mainly applies to furnace tubes.

#### 8) FURNACE TUBE ROLLING

A considerable amount of research has been carried out by various designers and suppliers of oil equipment, to determine the influence of the type of serration in a furnace tube header on the rolling characteristics, tightness and holding power of this type of joint. Some forms of header serrations are shown in Fig. 402.

The amount by which the tube is increased in diameter on rolling into the header bears a definite relationship to penetration of the tube metal into the serration, the original thickness of the tube wall and hardness of the material of the tube. This relationship has been determined experimentally and the results are shown graphically in Fig 403.

From this graph the amount of effective roll for tubes of any size, wall thickness and material can be obtained.


The figure so obtained represents the amount by which the tube would have to be rolled if, at the time of commencing rolling, the tube had been in close contact with the header. A certain amount of clearance, is necessary to allow the easy insertion of the tube. With new tubes and headers, this clea-

rance is small, approximately 2/64 inch, and the amount of rolling necessary to bring the tube into contact with the header is taken as one and one half times this amount.

Thus the total increase in diameter, or roll of tube with a new header is the sum of the effective roll and one and half times the clearance.

It is sometimes found that headers which have been in service, stretch to

a certain extent, increasing the clearance between a new tube and header. This clearance may now range from 4/64 to as much as 10/64 inch, and it is the general practice to make the total roll equal to the effective roll obtained from the Fig. 403 plus the clearance. In such a case the total roll should not exceed 20/64 inch. Headers in which the clearance exceeds 10/64 inch are usually rejected as unfit for further service.







Fig. 403 Chart for use in computing tube rolling allowances

# 9. FURNACE TUBE EXPANSION FACTORS



Clearance = Header I.D. - Tube O.D. Total Expansion = Clearance + Expansion Factor\* Roll I.D. = Total Exp. + Tube I.D.


TUBE	EXPA	NS101	4 FOR	L ROI	LING	FOR	: MI	1 MUL	1 WE	ALL T	HICK	NES	5
WALL THICK.	1/4"	5/16	3/8	7/16	1/2"	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16	1
EXPAN.	6/64	6/64	7/64	8/64	9/64	10/64	11/64	12/64	13/64	14/64	14/1	15/64	15/6

#### NOTE:

- 1. For Max. security the tube shall be neither under-rolled nor over-rolled.
  - 2. The factors above apply only

when installing a new tube in a new header, when tube O.D. & header I.D. meet the standard tolerance.

#### 10. PROCEDURE FOR AN INSERT PATCH TO A PRESSURE VESSEL SHELL



#### 1- Procedure for fixing the insert patch:


- a Measure the shell thickness of the vessel and locate the area to be patched.
- b Be sure that the thickness around the area to be patched is not to be less than the retired thickness recommended. Then locate exactly the area that is going to be cut and removed.
- c Cut out the located area of the patch with the corners of 2" radius.
- d Cut out a tin plate patron of the finished opening before cutting the insert-patch, so that to use it as a guide patron for the right size and shape of the patch.
- e Cut out and prepare the insertpatch as shown in Fig. 405.
- f Fit the insert-patch so that to have a root gap after weld preparation not larger than 1/16".
- g Fit to the patch radial stiffeners to the inside of column, and fit short stop plates on outside as shown in fig. 405.

### II — Welding Procedures:

a - One qualified welder is to carry


out the welding.

b — Preparation is as shown in Fig.
 406. Match of the plates from the inside.



ROOT GAP MUST NOT EXCEED 1/16 AFTER FITTING.

c — Welding sequence is to be carried out in such a way as to minimize distortion and straining. Follow the recommended procedure as shown in Fig. 407.



- d Welding of the root run is to be conducted with gauge 12 welding rod.
- e Welding to be conducted from the out-side, each pass is to be ground and tested for cracks.

Use the Dye Penetrant Method.

After completion of the out-side welding, the welding seem is to be chipped from the inside, and after testing for cracks is to be welded.

- f After completion, the weld is to be radiographed, and the defects are to be rectified.
- g The vessel is to be steam-tested at the design pressure.

# 11) ALIGNMENT OF UNEQUAL PIPE INTERNAL DIAMETER:

The recommended alignment of pipe weld joint of unequal ends at internal diameter given by AMERICAN STANDARD CODE FOR PRESSURE PIPING (ASME) (ASA B31. 1-1955) under Section-6, Paragraph 629, Base Metal Pre-

paration for welding under section (a-3) Alignment, given as follows:

"Alignment" The ends of pipe-topipe, pipe-to-fitting, and pipe-to valve joints shall be aligned as accurately as is practical within the existing commercial tolerances on pipe diameters, pipe wall thickness and out-of-roundness. Alignment should provide the most favorable conditions for the deposition of the root bead.

This alignment must be preserved during welding. In case where ends of unequal diameter are abutted, and the internal misalignment exceeds 1/16 in. the pipe with the smaller internal diameter shall be internally trimmed so that adjoining internal diameters will result in approximately the same thickness as in Fig. 408.

In no case, however, shall trimming of the inside diameter result in a wall thickness less than the minimum required for the service condition as preseribed in the applicable section of the code."




Fig. 408

BUTT WELDING OF PIPES OR FITTINGS OF UNEQUAL WALL THICKNESS

# 12) QUICK METHOD FINDS NEED FOR PIPING REINFORCEMENT:

Use the equation:

Schedule Number = 1000 P/s

If design pressure  $P_d \leq 0.4 P$ , then reinforcement is not required. But if  $P_d \geq 0.4P$ , the method mentioned below should be used to check the design.

#### Examples:

a. A 4-in., connection is to be cut into a 6-in. schedule 40 steam line that was designed for 400 psi. and 700°F Using A-106 Gr. B pipe for the connection, is reinforcing required?

a = 14,350 psi.

 $p = (14,350/1,000) 40 \approx 570 \text{ psi}$  $P_d = (400/570) P = 0.7 P.$ 

Therefore a method should be used

to determine the amount of the reinforcement required. Note that if the schedule number is increased to 80 reinforcement would not be required. This approach may be more economical than reinforcement on large headers with closely spaced nozzles.

b. A 3-in. connection is to be cut into an 8-in. schedule 40 service water header designed for 150 psi. at 120°F. With A-106 Gr. B, is reinforcement required?

s = 15,000 psi.

 $p = (1,5000/1,000) 40 \approx 600 \text{ psi.}$  $P_A = (150/600) P = 0.25P.$ 

Therefore reinforcement is not required in this case.

The advantages of the approach outlined here are speed conservative design, and reduction of the number of calculations required.

# \Z-FRESSURE\_TEMPERATURE RATINGS FOR STEEL PIPE FLANGES AND FLANGED FITTINGS

Material: Carbon Steels.

Facing: Other than Ring-Joint.

	Primary Service Pressure Ratings	150	300	400	600	000	1500	2500
Fluid	Hydrostatic Shell Test Pressures		900	1800	1800	2700	4500	7500
	Service Temperature Deg F	Maximum, Non-Shock, Service Pressur Ratings at Temperature from 100 to 1000 F.						
	100 150	230 220	600 590		1200 1180		3000 2950	5000 4915
	200 250	210 200	580 570		1160 1140	1740 1710	2900 2850	4830 4750
	300 350	190 180	560 550		1120 1095	1680 1645	2800 2740	4660 4565
Water, Steam,	400 450	170 160	540 525		1075 1050		2690 2630	44 <b>7</b> 5 4380
Oil.	500 550	150 140	500 475		1000 950	1500 1420	2500 2370	4165 3950
	600 650	130 120	445 415	590 550	No. of the last of	1330 1840	2220 2670	3700 3450
	700 750	110 100	380 340	500 450		1140 1020		3160 2830
TO THE STREET, SHARE	800 850	92 88	<b>5</b> 00 245	<u>400</u> 530	<b>6</b> 00 490		<u>1500</u> 1230	2 <b>500</b> 2050
011	900 950	70 55	210 165	550 580	P 197 100 Wall		1050 825	1750 1375
	1000	40	120	150	240	360	600	1000

AMERICAN STANDARD CODE FOR IMESSURE PIPING

Fig. 409.

#### Pressure-Temperature Ratings for Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings

Material: Carbon Steels Facings: Ring-Joint

Eur (	Primary Service Pressure Ratings	150	300	400	600	900	<u>1500</u>	2500
T.12	Hydrostatic Shell Test Pressures	425	1100	1450	2175	3250	5400	9000
Fluid	Service Temperatures Deg F	Maximum, Non-Shock, Service Pressure Ratings at Temperatures from 100 to 1000 F						
	100	275	720	960	1440	2130	3600	6000
	150	255	710	945	1420	2130	3550	5915
	200	240	700	930	1400	2100.	3500	5830
	250	225	690	920	1380	2070	3450	5 <b>7</b> 50
Water,	300	210	680	910	1365	2050	3415	5690
	350	195	675	900	1350	2025	3375	5625
Steam	400	180	665	89	1330	2000	3330	5550
	450	165	660	875	1320	1975	3295	5490
OI1	500	150	625	835	1250	1875	3125	5210
	550	140	590	790	1180	1775	2955	4925
	600	130	555	740	1110	1660	2770	4620
	650	120	515	690	1030	1550	2580	4300
	700	110	470	635°	940	1410	2350	3920
	750	100	425	575	850	1275	2125	3550
	800	92	365	490	730	500	1830	3050
	850	92	<b>3</b> 00	400	<b>600</b>	1100	15 <b>0</b> 0	2500
	900	70	210	280	420	630	1050	1750
	950	55	165	220	330	495	825	1375
9	1000	40	120	160	240	360	600	1000

AMERICAN STANDARD CÖDE FOR PRESSURE PIPING

Fig. 410.

# 14) WHEN TO STRESS RELIEVE A PRESSURE VESSEL:

This nomogram may be used to quickly and easily determine whether a pressure vessel must be stress relieved to meet the requirements.

Note that the requirements for pressure vessels dimensioned by the outside diameter may be determined directly from this chart. The formula given by the code is based on the inside diameter of the vessel.

t = maximum thickness permitted without stress relief.

D1= Inside diameter.
D0= Outside diameter.

Para. UCS 56 gives, 
$$t = \frac{D1+50}{120}$$
But also  $t = \frac{D0+50}{122}$ 

Which is derived as follows:

t = 
$$\frac{D1+50}{120}$$
 and  $D1 = Do - 2t$   
then
$$t = \frac{Do-2t+50}{120}$$

$$122t = Do+50$$

$$t = \frac{Do+50}{122}$$

The rules for use of this nomogram are as follows:

1: The solid and the broken diagonal reference lines are to be used separately depending whether the vessel is dimensioned by outside or by the inside diameter.

2. The diagonal broken line
$$t = \frac{D1+50}{120}$$

is to be used when the vessel is dimensioned by the inside diameter. Follow the veritical line downward from the inside diameter on the top scale until it intersects with the horizontal line from the given thickness. If the intersection lies on or below the broken line, stress relief is not required.

Example: For a vessel 70 inches ID and 1.00 inch thick, the intersection lies above the broken line. Therefore, stress relief is required.

3. The diagonal solid line 
$$t = \frac{Do + 50}{122}$$


represents the maximum thickness of a vessel shell not requiring stress relief when the vessel is dimensioned by the outside diameter.

If the intersection of the vertical line upward from the given outside diameter with the horizontal line from the shell thickness, is below or on the solid line, stress relief is not required.

Example: For a vessel 72 inches OD X 1.00 inch thick, the intersection point is on the solid line. Therefore, stress relief is not required. But the intersection point for 72 inches OD X 1.1/8 inches lies above the line. Therefore, stress lief is required.

4. Note also the horizontal lines in the upper right of the nomogram labelled "A-285" and "A-212". These are extensions of the diagonal lines which represent the maximum thicknesses for A-212 and A-285 steel that may be used without stress relief regardless of diameter.

Example: A vessel 96 inches OD (or ID) and 1.1/8 inches thick requires stress relief for A-212 steel, but not for A-285 steel.



NOTE: This Nomograph Bused On ASME Code For Unfired For Stress Relieving. Plotted From H.CEP Vol. 40 Nº 8, Aug. 1961. Pressure Vessels, Paragraph UCS 56 Sets Standared, Fig. 411. WHEN TO STRESS RELIEVE PRESSURE VESSLE

Outside Diameter-Do

### 15) MINIMUM TUBE WALL THICK-NESS FOR FURNACES SUBJECT TO CREEP

Fig. 413 and Fig. 414 represent the creep strength, F, expressed in pounds per square inch, for 1% elongation in 3,000 hours as a function of metal type and temperature.

Minimum tube wall thickness for a given temperature, pressure, and tube size is a function of the creep strength of the material, and may be expressed by the Barlow formula as follows:

$$t = \frac{\text{(P)} \quad \text{(O.D.)}}{2F}$$

t = tube wall thickness inches.

p = pressure of fluid flowing inside tube, pounds per square inch.

F = creep strength of metal at given temperature, pounds per square inch.

O.D. = External diameter of tube, inches.

Fig. 415 is a plot of 
$$\frac{P}{---}$$
, or "C", as  $2F$ 

a function of creep strength and pressure. By reading the creep strength, F, of a material at a given temperature in

Fig. 413, the value of 
$$\frac{P}{P}$$
, or "C", is ob-

tained from Fig. 415. By multiplying "C" by the outside diameter of the tube, the minimum tube wall thickness for the given pressure and temperature is obtained. Values of "C" less than .02 are not given since the limit of tube wall thickness, regardless of creep strength, has been set at 0.125 inches.

Example: Tube material —carbon—0.5 molybdenum

Tube size — 4" O.D.

Temperature of metal — 1000°F.

What is the minimum tube wall thickness for this tube if the operating pressure is 1000 pounds per square inch?


Fig. 413: Read up the 1000°F. abscissa to the C-0.5 Mo. curve, and obtain a value of 12 at the left hand ordinate. The creep strength is 12,000 pounds per square inch.


Fig. 415: At the intersection of the abscissa 12 and the 1000 pound curve, read the value 0.042 on the ordinate "C". For a 4" O.D. tube, the minimum tube wall thickness equals 4 times .042 equals 0.168 inches.

For metal temperatures below 900°F., use the values for 900°F.

The following table gives the approximate relationship between the oil and metal temperatures:


Type of	Oil	Metai
Heater	Temperature °F.	Temperature °F.
Heavy Oi	825	900
	900	1000
	935	1100
	950	1150
Light Oil	850	900
	925	1000
	1000	1150
	1025	1170
	975	1100
	1050	1200
Reforming	800	900
	825	925
	850	950
	875	1000
	900	1005
	925 <b>Fig.</b>	412 1050






METAL TEMPERATURE , F

Fig. 413





# 16) TUBE ROLLING PROCEDURE PREPARATION

The ends of all tubes to be carefully checked for a distance of between four and six inches, and all mill scale, rust, grease or other foreign matter removed from both inside and outside of the tubes.

This operation may be quickly and easily effected by grinding or wire-brushing with a small electric or air driven motor. The use of a ring gauge helps to check that all burrs and high spots have been removed. Mill scale on the outside of the tube will crumble under the pressure of the tube rolling operation causing damage to the tube bearing of the fitting and prevent a pressure tight roll. Loosened scale on the inside of the tube will crowd into the working parts of the expander and cause flanking of the rolls and mandrel as well as possible breakage of the tool.

Before expanding, tubes should be locked in place by means of woodenwedges driven between tubes and tube sheets or any other mechanical means to ensure and maintain the specified tube inspection and to prevent displacement or rotation of the tube during rolling. No spot welding is permitted; all such temporary supports or blocks to be removed after rolling is completed. The tube bore of the fitting shall be thoroughly cleaned with kerosene or gas oil to remove all oil and grease or other protective coating. All rust, nicks or foreign matter must be removed. Oil or grease in serration will cause coke formation under the temperature and pressure of the operation causing joint to loosen and re-rolling will not be possible without re-machining the seat.

In the case of minor differences in lengths of tubes, determine the position of the fittings based on the shortest tube length and allow the longer tube to protect somewhat past the inner end of the tube bore.

It is important to start on either the inlet or outlet terminal fitting and proceed in accordance with the line of flow until the final joint is made; it is essential that all fittings be located exactly as called for on the flow diagram.

#### TUBE ROLLING GUIDE:

1— The I/D of the tubes should be calipered before rolling.

2 — The chart below shows correct enlargement of I/D of tube to accomplish a tight rolled joint. Where new fittings are used the "Standard Tube Bore" will apply. The chart is also a guide to the correct enlargement of I/D for oversize tube hole bores, since fittings sometimes expand in the tube hole section after repeated rolling.

3 — As a precaution to prevent joint failures do not over-roll.

Over-rolling may cause splitting of tube ends and flanking of the metal plus over-stressing the fitting around the tube hole section all of which makes for a faulty connection which may fail in service:

eloh, ahut	CORRECT	ENLARG	ement of	TUBE I/	D IN 1/6	Tus.	
SIZE	1/800	1/48	3/8	1/2**	5/87	3/400	7/80
and the second s	WAIL	WALL	WALL	WALL	WALL	WALL	WALL
STD. TUBE BORE	7-8	8-9	9-10	11-12	13-14	1516	16-17
1/64" OVERSIZE	8-9	9-10	10-11	12-13	14-15	16-17	17-18
1/329	9-10	10-11	11-12	13-14	15-16	17-18	18-19
3/64"	10-11	11-12	12-13	1415	16-17	18-19	19-20
1/160	11-12	12-13	13-14	15-16	17-18	19-20	2021
5/64*	12-13	13-14	4-15	1617	18-19	20-21	21-22
3/32 manufacturer articles and security and	13-14	14-15	15-16	17-18	19-20	21-22	22-23
1/89	REMOVE	PITTING	FROM SE	ERVICE			

Fig. 416

#### NOTE:-

"STD. Tube Bors" equals a minimum of nominal tube O/D+0.030" after each rolling operation the tube should be calipered to ensure sufficient expansion. If found that any joints are insufficiently expanded additional rolling must be meet reqd. dimensions.

### 17. RETIREMENT OF OIL PIPING, FURNACE TUBES, CROSSOVER LINES AND TUBE HEADINGS

The inspection department may recommend the retirement of piping, furnace tubes, crossovers, or fittings by reason of excessive thinning of the metal, cracking, bulging, sagging or mechanical damage.

However, no tube, fitting or piping is to be retired without the approval of the process superintendent in charge of the unit.

Furnace tubes, inside the fire box, and crossovers or connections outside the fire box, are retired on a different basis. Crossovers or connections outside the furnace present the same degree of hazard in the event of rupture as any other hot oil piping. Therefore, crossover lines and connections outside a furnace are retired on the same basis as oil piping. Furnaces tubes, being inside the fur-

nace, would in the case of failure normally cause loss damage than a failure outside a furnace. For this reason a lower factor of safety (higher allowable stress) can be used in calculating retiring thickness for a furnace tube.

#### Allowable Stresses

Allowable stresses for oil piping and crossovers are those given in the A.S.A. Code for Pressure Piping. These are the same as the allowable stresses given in the Unfired Pressure Vessel Code, with a few differences at temperatures below 650°F.

The application of these very conservative stresses to furnace tubes operating at high temperatures would result in very high wall thicknesses. For example a reforming coil, 4" O.D., 5% chrome, ½% moly tubes, metal temperature 1150°F, the allowable stress given in the A.S.A. Piping Code is only 2200 PSI. The calculated minimum wall thickness in such a case would be 0.68 inches.

For tubes inside a furnace, and under frequent observation by the furnace firemen, such a high factor of safety is not necessary. Therefore Fig. 420 is used to find allowable operating stresses for furnace tubes. This table shown 25% of ultimate (rupture) strength, or stress to cause 1% creep in 10,000 hours (one year is 9000 hours), whichever is lower. While not so conservative as the piping code stresses in the high temperature range, this table provides ample margin for safety. At least one large company uses the stress to cause 1% creep in only 3000 hours as the basis for furnace tube retirement.

#### Pressure

There are two possible situation which must be considered in calculating retiring thickness.

First, calculate on the basis of the normal operating pressure, using the allowable stress for the metal temperature at the normal operating conditions.

Second for a short time both pressure and temperature could go above normal, from instrument failure or misoperation. The extreme situation possible on a furnace coil for example, would be to block in the coil and then heat it. There is no way to determine what pressure or temperature would exist, and hence no way to calculate the metal thickness to withstand the conditions.

However, in almost all cases the maximum possible pressure is limited by either a relief valve or by the maximum discharge pressure of a pump feeding the system. By assuming that the temperature remains at normal operating condition, it is possible to calculate thickness to withstand such a temporary abnormal high pressure.

Now, these abnormal high pressures will not exist for long, as the operator will soon find it and correct it. So, in theory at least, at high temperatures, in the creep range, the calculation should be based on one-fourth of short-time rupture strength. The creep stresses given in the piping code, and in Fig. 420 would not apply, because the abnormal high pressure will not continue long enough to cause creep.

The piping code makes no provision for this, however. So for piping or cross-

overs outside a furnace, there is no choice but to use the allowable stresses shown in the code, even though at high temperatures these stresses are lower than need be for a short-time condition.

On furnace tubes, however, the retiring thickness is calculated two ways. Once, for normal operating pressure with the stresses of Fig. 420 and once for maximum possible pressure (as limited by relief valve or pump discharge) with the stresses of Fig. 421. The higher thickness is chosen.

#### Uncertainty

Some provision must be made for uncertainty in measurement, localized or eccentric corrosion, or stresses caused by piping strain. These uncertainties are relatively less important in a thick walled tube or pipe as the uncertainty or the unknown stress would in most cases be a small percentage of total thickness or total stress. But in a very thin wall tube or pipe the uncertainty in measurement or the unknown stresses caused by piping strain may be relatively large as compared to the total thickness or total stress.

To provide for unknown stresses or uncertainties in measurement, arbitrary minimum wall thicknesses are established. A tube or pipe is retired before it reaches this arbitrary minimum, even though the calculated required thickness may be such lower.

For threaded joints, not covered by seal welding, a further allowance must be made for the metal thickness lost in cutting threads.

These arbitrary minimum thick-

nesses are shown in Table II.
Furnace Tube Headers (Plug Type)

For that portion of tube rolled inside the header, exact calculation of retiring thickness is not practical.

In practice, the same wall thickness as calculated for that portion of the tube not supported by the header is used.

For the header itself there are so many stresses from forces other than the pressure that exact calculation is not practical. The recommendations of the manufacturer should be followed. In any case, regardless of temperature, pressure, or material, the following arbitrary minimum wall thickness are recommended for furnace tube headers.

#### Tube O.D. Minimum Header Wall Thick.

Up to 3½"	0.20"
4"	0.25"
41"	0.30"
5" and above	0.35"

#### Metal Temperature

In order to select the allowable stress, the metal temperature can be assumed equal to that of the fluid inside, for piping or crossovers which are not inside a furnace.

For tubes inside a furnace, the metal will be hotter than the fluid, by an amount which varies with the rate of heat input and the amount of coke inside the tube.

The following relation between fluid temperature and metal temperature can be used, if it is certain coking is the normal expected amount. In the case of very heavy coking, metal temperature may be much higher than shown here.

Temperature of Furnace Tube Wall.

remperatu	re of Furnace	Tube Wall.
Fluid	Metal	Metal
Temperature	Temperature	Temperature
Inside Tube	Heavy Oil	Light Oil
°F	°F	°F
800	900	900
825	925	925
850	970	950
875	1020 .	980
900	1065	1010
925	1110	1040
950	1160	1070
975		1100
1000		1135
1025		1165
1050		1200

Reference: G. Armistead "Safety in Petroleum Refining".

Fig. 417.

# Cracks, Bulges, Sagging or Mechanical Damage

A furnace tube in which the metal has cracked should be retired, or repaired. Do not confuse cracks in oxide scale with cracks in metal.

Bulges, sags or damage must begiven individual consideration to determine whether replacement is warranted.

#### **CALCULATIONS**

Before calculating determine necessary operating temperature and pressure, and maximum possible pressure. Check these figures with process superintendent.

#### PIPING

- 1— Calculate minimum thickness (PD/ 2S) using maximum possible pressure, (as limited by relief valve or pump discharge pressure) with allowable stress at notmal operating temperature, from ASA code for pressure piping.
- 2— Check arbitrary minimum from Fig. 417.
- 3— Choose whichever is larger of (1) or (2).
- 4— Add corrosion allowance to find required thickness at beginning of a run.

#### **FURNACE TUBES**

Calculating minimum thickness (PD/2S) using:—

- 1— Normal operating pressure with stress from Fig. 420.
- 2— Maximum possible pressure with stress from table 421.
- 3— Check arbitrary minimum from Fig. 417.
- 4— Choose larger of (1), (2) or (3).
- 5— Convert to terms of tube inside diameter for convenient use in

#### field.

6— Add corrosion allowance in terms of tube I.D.

Required thickness is calculated using the formula

$$t = \frac{PD}{2S} + C$$

Where: T is the total thickness required to permit safe opera-

- tion to the end of next run.
- P Is the pressure inside, pounds per square inch gage.
- D Is outside diameter, inches.
- S Is the allowable stress for the material at its operating temperature.
- C Is corrosion allowance. C equale the metal loss expected during the run.

PD is the minimum thickness to withstand internal pres-

PD

Note: If the thickness — as cal-2S culated is less than the arbitrary minimum thickness shown in Fig. 418, use the arbitrary minimum in place of PD/2S.

# CALCULATION FOR PIPING OR CROSSOVERS

sure.

Example:—Visbreaker transfer line. O.D. — 6-5/8", seamless pipe.

Material — 4-6% chrome  $\frac{1}{2}$ % moly.

T°F, flud — 850 °F.

T°F Metal — Same, 850 °F.

Normal Operating

– 240 PSIG

Pressure\_

Maximum

Possible - 550 PSIG

Pressure

Limited by 550 PSIG relief at inlet to viabreaking coil, can happen if block valve at inlet to reaction chamber is closed.

#### CALCULATION

#### NORMAL OPERATING CONDITION

S allowable (piping code)

= 12,400 PSI

PD 249 X 6.625"

2S 2 X 12,400 = 0.064 inches (1)

#### MAXIMUM POSSIBLE PRESSURE, SHORT-TIME

S Allowable = piping code

= 12,400 PSI.

PD 550 X 6.625"

2S 2 X 12,400 = 0.147 inches.

#### ARBITRARY MINIMUM

For six inch pipe, table plain end pipe 0.15 inches.

Of the three, the arbitrary minimum is the largest. Therefore, required thickness is 0.15 inches plus estimated corrosion for the run. Supposing the run is to be one year, and 0.02 loss is expected per year, the pipe would be retired if pipe is thinner than

t = 0.15" + 0.02" = 0.17" wall.

### CALCULATION FOR FURNACE TUBE

Example tubes 147-177, soaker tubes in visbreaker coil.

Service — Heavy oil cracking.

O.D. - 5"

Material — 9% chrome 1% moly.

T°F Fluid — 890°F (estimated by process, dept.).

T°F Metal — 1050°F (Estimated from Fig 417).

p normal operating — 250 PSIG (est. by process dept.).

P maximum possible — 550 PSIG (Limited by relief valve).

#### CALCULATION

### NORMAL OPERATING CONDITIONS

S Allowable Fig. 418 = 8.500 at 1050°F P D 250 X 5"

 $\frac{}{2 \text{ S}} = \frac{}{2 \text{ X 8,500}} = 0.074 \text{ inches.}$ 

# MAXIMUM POSSIBLE PRESSURE, SHORT-TIME

S Allowable=11000 PSI from Fig. 421 P D 550 X 5"

 $\frac{}{2 \text{ S}} = \frac{}{2 \text{ X } 11000} = 0.125 \text{ inches.}$ 

#### ARBITRARY MINIMUM

For 5" tube from Fig. 418 = 0.13 inches.

Of these three, the arbitrary minimum is the largest. Therefore required thickness at the start of a run is 0.13 inches plus estimated corrosion. To get the tube I.D. and roll I.D. at which the tube will be retired, proceed as follows:

Tube I.D. = 5"  

$$\frac{2 \times 0.13}{4.74} = 4$$
 inches.  
 $\frac{4.74}{4.764} = 4$ 

The manufacturing tolerance on O.D. of tubes is less than 2/64 undersize. Unless the tube O.D. is more than 2/64 undersize due to external corrosion, variation in O.D. can be ignored.

Therefore -

The required I.D. at beginning of run = 4 - 47/64 minimum corrosion allowance.

If you expect 6/64 incresse in I.D. (3/64 per wall) during the run, the tube must replaced, if it is more than 4.47/64 minimums 6/64 = 4.41/64 I.D.

In the header roll, the tube O.D. is

alightly larger than the rest of the tube, as the tube is expended to header I.D. the manufactures tolerance on header I.D. is 2/64 to 3/64 larger than the tube nominal size. Rolling may swell the header another 1/64. To get the retiring thickness in the tube roll, then, add 4/64 to the figure calculated in the tube.

4-47/64 plus 4 = 4-51/64 I.D. in roll. We may find more corrosion, usually in the roll than in the tube. Say 8/64 in this example. That tube must be repläced if it is larger than 4-51/64 minimums 8/64 = 4-43/64 in the roll at beginning of

#### run Arbitrary Minimum Wall THICKNESS

Nominal	Pipe Min	imum Wall
Pipe Size	Plain	Thrended
1 ½	0.09"	0.12"
2	0.10"	0.13"
$2\frac{1}{2}$	0.10"	0.15"
3	0.10"	0.15"
4	0.12"	0.17"
5	0.14"	0.19"
6	0.15"	0.20"
8	0.16"	0.21"

Fig. 418

If threads are covered by seal welding, use valve for plain and pipe.

#### HEATER TUBES

Actual O.D. inches	Tube Minimum Wall
4.5 or less	0.12
5	0.13
6	0.14
6.625	0.15
8	0.16
8.625	0.17

Fig. 419.

Allowable Operating Stresses in Furnace tubes, founds for square inch, based on 1% creep in 10,000 hours or 25% of ultimate strength, whichever is lower.

- do not use this table for piping -

Metal Temp. °F	Carbon Steel	5 CR. ½ Mo.	9 CR. 1 Mo.
0-600	15,000	15,000	15,000
650	15,000	14,700	15,000
700	15,000	14,400	15,000
750	13,700	13,900	15,000
800	12,000	13,500	14,500
850	10,300	13,100	14,000
900	8,800	12,600	13,400
950	5,800	11,800	12,700
1000	3,500	9,300	11,900
1050		7,800	8,500
1100	_	5,800	6,000
1150	-	4,000	4,100
1200		2,600	2,700

Fig. 420

Figures below double line are creep stresses.

Figures above double line are 25% of ultimate strength.

Allowable short-time stresses in Furnace tubes, founds for square inch, these stresses are 25% of the ultimate strength.

- do not use this table for plping -

Metal Temp. °F	Carbon Steel A-161	5% Cr. ½% Mo. A-200- Gr. 8	9% Cr. 1% Mo. A-200- Gr. 9
0-600	15,000	15,000	15,000
650	15,000	14,700	15,000
700	15,000	14,400	15,000
750	13,700	13,900	15,000
800	12,000	13,500	14,500
850	10,300	13,100	14,000
900	8,800	12,600	13,400
950	7,400	11,800	12,700
1000	6,900	11,000	11,900
1050		9,600	11,000
1100		8,400	9,700
1150		7,300	8,300
1200		6,200	6,700

Fig. 421

These stresses are to be used only with the maximum pressure which could be attained by blooking coil outlet, to check for possibility of rupture under such a condition.

18

# PROPERTIES OF MATERIALS CARBON & LOW ALLOY STEEL \*

Form Nominal Composition	Nominal	Specific	ation	ABDI ICATIONI
	Number	Grade	APPLICATION	
		SA-283	С	Structural quality. For pressure vessel may be used with limitations see note:
Plate '		SA-285	С	Boilers for stationary service and other pressure vessels
	C - Si	SA-515	55	Primarily for intermediate and high temperature service
	C - Si	SA-515	60	_ " _
P	C - Si	SA-515	65	_ " _
	C - Si	SA-515	70	_ " _
	C - Si	SA-516	55	For moderate and lower temperature service
	C - Si	SA-516	60	_ " _
	C - Si	SA-516	65	_ " _
	C - Si	SA-516	70	_ " _
Flange and Fitting		SA-105		For high temperature service
		SA-181	1	For general service
and		SA-350	LF1 LF2	For low temperature service
Pipe		SA-53	В	For general service
<u>id</u> ,		SA-106	В	For high temperature service
S C	1Cr-1/5 Mo.	SA-193	B7	For high temperature service Bolt 2½ in. diam. or less
Bolting		SA-194	2H	For high temperature service nut
		SA-307	В	Machine bolt for general use
	-			

<sup>\*</sup> Data of the most frequently used materials from ASME Code Section II and VIII.

# PROPERTIES OF MATERIAL (cont.)

form	Specific	cation	P	Tensile	Yield	-ac'Th	See
10.1	Number	Grade	Number	Strength 1.000 psi.	Point 1.000 psi.	g =8 =1	Notes
	SA-283	C	1	55.0	30.0		1
	SA-285	С	1	55.0	30.0		2
	SA-515	55	1	55.0	30.0		3
	SA-515	60	1.	60.0	32.0		3
PLATE	SA-515	65	1,	65.0	35.0	2	3
PLA	SA-515	70	- 1	70.0	38.0		3
	SA-516	55	1	55.0	30.0	,	3
	SA-516	60		60.0	32.0		3
	SA-516	65	1	65.0	35.0		3
	SA-516	70	1	70.0	38.0		3
AND	SA-105		1	70.0	36.0		2,3
	SA-181	Ι,	mil I	60.0	30.0		2.3
ΕE	SA-350	LF1 LF2	<u>"</u> (j. 1.)"	60.0 70.0	30.0 36.0	×	
PiPE	SA-53	В.	45 Val.	60.0	35.0		2.3.4
P.	SA-106	В	1	60.0	35.0		3
پ	SA-193	В7		125.0	105.0	DIAM. ≦ 2½"	
BOLTING	SA-194	211		55.0			
80	SA-307	В		55.0			5
	7,						
	*						
	-Tu,= . 1		n ye ji t			1 11 10	
	<u> </u>	-					
		Harry C.					

Fig. 422B

#### PROPERTIES OF MATERIAL (cont.)

#### NOTES:

- SA-283 C PLATE may be used for pressure parts in pressure vessels provided all of the following requirements are met:
  - The vessels are not used to contain lethal substances, either liquid or gaseous;
  - (2) The material is not used in the construction of unfired steam boilers (see Par. U-1 (e));
  - (3) The design temperature at which the material is used is between -20F and 650F;
  - (4) The thickness of plates on which strength welding is applied does not exceed 5/8 in.;
  - (5) The steel is manufactured by the electric furnace or open hearth process or by the basic furnace or open hearth process or by the basic oxygen process provided this process is permitted in the material specification. (Code UCS-6 (b).
- 2. For service temperatures above 850F it is recommended that killed steels containing not less than 0.10% residual silicon be used. Killed steels which have been deoxidized with large amounts of aluminum and rimmed steels may have creep and stress-rupture properties in the temperature range above 850F, which are somewhat less than those on which the values in the above table are based.
- Upon prolonged exposure to temperatures above about 800F, the carbide phase of carbon steel may be converted to graphite.
- 4. Only killed steel shall be used above 850F.
- 5. Not permitted above 450F; allowable stress value 7000 psi.

	MODUL	US OF E	LASTICI AT TI	EMPERA		WHITE BURDONS	MILLIO	N P51.	
70	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
29.0	28.7	28.2	27.6	26.8	25.9	24.5	23.0	21.0	18.

\*From Transactions of ASME Feb. 1965.

# PROPERTIES OF MATERIALS CARBON & LOW ALLOY STEEL Maximum Allowable Stress Values in Tension 1000 psi.

LION		1etal	Tempe	rature	Not E	xceed	ling D	eg. F.	15		-
	650	700	750	800	850	900	950	1050	1100	1150	120
С	12.6	-		-	12	-	-	- 1	-	-il	-
C	13.7	13.2	12.0	10.2	8.3	6.5	-	-	-10	-	-
55	13.7	13.2	12.0	10.2	8.3	6.5	4.5	2.5	5	-	-
60	15.0	14.3	12.9	10.8	8.6	6.5	4.5	2.5	- 2	-21	-
65	16.2	15.5	13.8	11.4	8.9	6.5	4.5	2.5	-	+	-
70	17.5	16.6	14.7	12.0	9.2	6.5	4.2	2.5	il ji	-	-
55	13.7	13.2	12.0	10.2	8.3	6.5	4.5	2.5		(a)	į.
60	15.0	14.3	12.9	10.8	8.6	6.5	4.5	2.5	_	-	-
65	16.2	15.5	13.8	11.4	8.9	6.5	4.5	2.5	-	-	-
70	17.5	16.6	14.7	12.0	9.2	6.5	4.2	2.5		-	-
	17.5	16.6	14.7	12.0	9.2	6.5	4.2	2.5	-	-	-
I	15.0	14.3	12.9	10.8	8.6	6.5	4.5	2.5	-		-
LF1 LF2	15.0 17.5	-		-	-	-		-	-	-	
В	15.0	14.3	12.9	10.8	8.6	6.5			-	-	-
В	15.0	14.3	12.9	10.8	8.6	6.5	4.5	2.5	-	=	-
B7 ≦ 2½″	25.0	25.0	23.6	21.0	17.0	12.5	8.5	4.5	- 1	- 1	-
2H	-		-	-			-	-	-		
В	7.0	-	-	-	<u> </u>	-	-	y <b>-</b>	-	-	
-	-		10	^			ļ				-
											-
			10203-11201-1								
				1133							
	14	-		-111							
	Grade C C 55 60 65 70 55 60 65 70 I LF1 LF2 B B B7 ≦ 2½" 2H	Grade 650 C 12.6 C 13.7 55 13.7 60 15.0 65 16.2 70 17.5 55 13.7 60 15.0 65 16.2 70 17.5 I 15.0 LF1 15.0 LF2 17.5 B 15.0 B 15.0 B7 ≦ 2⅓** 25.0 2H -	Grade       -20to 650 700         C       12.6         C       13.7         55       13.7         60       15.0         14.3         65       16.2         70       17.5         16.6         55       13.7         13.2         60       15.0         14.3         65       16.2         15.5         70       17.5         16.6         I       15.0         LF1       15.0         LF2       17.5         B       15.0         14.3         B       15.0         14.3         B       25.0         25.0	Grade $\frac{12000}{650}$ $\frac{7}{700}$ $\frac{7}{750}$ C       12.6       -       -         C       13.7       13.2       12.0         55       13.7       13.2       12.0         60       15.0       14.3       12.9         65       16.2       15.5       13.8         70       17.5       16.6       14.7         55       13.7       13.2       12.0         60       15.0       14.3       12.9         65       16.2       15.5       13.8         70       17.5       16.6       14.7         I       15.0       14.3       12.9         LF1       15.0       14.3       12.9         B       15.0       14.3       12.9         B       15.0       14.3       12.9         B7 ≤ 2½"       25.0       25.0       23.6         2H       -       -       -         -       -       -       -	Grade $\frac{2010}{650}$ 700         750         800           C         12.6         -         -         -           C         13.7         13.2         12.0         10.2           55         13.7         13.2         12.0         10.2           60         15.0         14.3         12.9         10.8           65         16.2         15.5         13.8         11.4           70         17.5         16.6         14.7         12.0           55         13.7         13.2         12.0         10.2           60         15.0         14.3         12.9         10.8           65         16.2         15.5         13.8         11.4           70         17.5         16.6         14.7         12.0           17.5         16.6         14.7         12.0           1         15.0         14.3         12.9         10.8           LF1         15.0         -         -         -           B         15.0         14.3         12.9         10.8           B         15.0         14.3         12.9         10.8           B         15	Grade $\frac{12070}{650}$ $\frac{7}{700}$ $\frac{7}{750}$ $\frac{800}{850}$ $\frac{850}{850}$ C         12.6         -         -         -         -         -           C         13.7         13.2         12.0         10.2         8.3           55         13.7         13.2         12.0         10.2         8.3           60         15.0         14.3         12.9         10.8         8.6           65         16.2         15.5         13.8         11.4         8.9           70         17.5         16.6         14.7         12.0         9.2           55         13.7         13.2         12.0         10.2         8.3           60         15.0         14.3         12.9         10.8         8.6           65         16.2         15.5         13.8         11.4         8.9           70         17.5         16.6         14.7         12.0         9.2           I         15.0         14.3         12.9         10.8         8.6           LF1         15.0         -         -         -         -           LF2         17.5         -	Grade $\frac{20 \text{ to}}{650}$ $700$ $750$ $800$ $850$ $900$ C         12.6         -         -         -         -         -         -           C         13.7         13.2         12.0         10.2 $8.3$ $6.5$ 55         13.7         13.2         12.0         10.2 $8.3$ $6.5$ 60         15.0         14.3         12.9         10.8 $8.6$ $6.5$ 65         16.2         15.5         13.8         11.4 $8.9$ $6.5$ 70         17.5         16.6         14.7         12.0 $9.2$ $6.5$ 65         16.1         14.3         12.9         10.8 $8.6$ $6.5$ 60         15.0         14.3         12.9         10.8 $8.6$ $6.5$ 70         17.5         16.6         14.7         12.0 $9.2$ $6.5$ I         15.0         14.3         12.9         10.8 $8.6$ $6.5$ I         15.0         14.3         12.9         10.8	Grade $\frac{2010}{650}$ $700$ $750$ $800$ $850$ $960$ $950$ C         12.6         -         -         -         -         -         -         -           C         13.7         13.2         12.0         10.2 $8.3$ $6.5$ -           55         13.7         13.2         12.0         10.2 $8.3$ $6.5$ $4.5$ 60         15.0         14.3         12.9         10.8 $8.6$ $6.5$ $4.5$ 65         16.2         15.5         13.8         11.4 $8.9$ $6.5$ $4.5$ 70         17.5         16.6         14.7         12.0 $9.2$ $6.5$ $4.5$ 65         16.2         15.5         13.8         11.4 $8.9$ $6.5$ $4.5$ 60         15.0         14.3         12.9         10.8 $8.6$ $6.5$ $4.5$ 70         17.5         16.6         14.7         12.0 $9.2$ $6.5$ $4.5$ LF1         15.0         14.3	Grade $\frac{20 \text{ to}}{650}$ 700         750         800         850         900         950         1050           C         12.6         - <td>Grade         <math>\frac{1}{650}</math>         700         750         800         850         900         950         1050         1100           C         12.6         -</td> <td>Grade         <math>\frac{20 \text{ to}}{650}</math> <math>700</math> <math>750</math> <math>800</math> <math>850</math> <math>900</math> <math>950</math> <math>1050</math> <math>1100</math> <math>1150</math>           C         12.6         -</td>	Grade $\frac{1}{650}$ 700         750         800         850         900         950         1050         1100           C         12.6         -	Grade $\frac{20 \text{ to}}{650}$ $700$ $750$ $800$ $850$ $900$ $950$ $1050$ $1100$ $1150$ C         12.6         -

<sup>\*</sup> The Stress Values in this table may be interpolated to determine values for intermediate temperatures.

# 19. ALLOWANCE OPERATING STRESSES IN HEATER TUBES IN PSI

Metal Temp. °F	Carbon Steel Si. Killed	2½% Chrome ½% Moly	5% Chrome ½% Moly	9% Chrome- 1% Moly	18% Chrome 8% Nickel
650	10,000	10,000	9,460	10,000	14,470
700	9,665	10,000	9,050	10,000	14,300
750	9,080	10,000	8,620	10,000	14,050
.800	8,330	9,800	8,070	10,000	13,800
850	7,500	9,435	7,500	10,000	13,400
900	6,670	8,965	6,950	9,750	12,950
950	5,830	8,385	6,400	9,140	12,300
1000	5,000	7,750	5,840	8,220	11,650
1050	_	7,085	5,290	7,230	11,000
1100	_	6,365	4,720	6,230	10,300
1150		5,600	4,170	5,240	9,350
1200	_	4,765	3,620	4,370	7,000

Fig. 424

# 20. ESTIMATED METAL TEMPERATURE IN HEATER TUBES

Oil Temp. °F		Metal Temperature Heavy Oil Moderate Coking (1/16"-3/16") °F	Metal Temperature Little Coking 1/16" Light Oil °F	
Uр То	600	700	700	
	700	800	800	
	850	970	950	
	900	1060	1010	
	950	1180	1070	
	1000		1135	

Fig. 425

# 21. PRESSURE CALCULATION — COLUMNS SHELL

 Maximum permissible working pressure (MPWP)

$$= \frac{S \times E \times t}{R - 0.4t} = P \dots \text{ in PSI } \dots$$

Where S = Maximum allowable stress value at design temperature, in PSI.

E = Joint efficiency.

R = Radius — outside — in inches.

T = Present thickness, in inches.

Longitudinal Stress (SL) =

$$\frac{P (R - 0.4t)}{2 X E X t} \dots \dots \text{ in PSL}$$

#### HEADS

2).. MPWP (in PSI) for ellipsoidal heads 2 X S X E X t

Where: K = Factor depending on head proportion d/2h

D = Inside diameter of the head skirt (inches)

h = One half of the length of the minor axis or the inside depth of the ellipsoidal head (inches).

MPWP (in PSI) for torispherical heads 2 X S X E X t

$$LXM + 0.2t$$

Where L = Inside spherical or crown radius (inches).

M = Factor depending on the head proportion L/R.

R = Inside knuckle radius (inches).

See tables below for M and K:-

Table 1: Values of Factor K (Use nearest values of D/2H; Interpolation unnecessary)

D/2h	K
3.0	1.83
2.9	1.73
2.8	1.64
2.7	1.55
2.6	1.46
2.5	1.37
2.4	1.29
2.3	1.21
2.2	1.14
2.1	1.07
2.0	1.00
1.9	0.93
1.8	0.87
1.7	0.81
1.6	0.76
1.5	0.71
1.4	0.66
1.3	0.61
1.2	0.57
1.1	0.53
1.0	0.50


Fig. 426.

Table 2: Values of factor M (Use nearest values of L/R; Interpolation unnecessary)

$\frac{\mathbf{L}}{\mathbf{R}}$	M
1.00	1.00
1.25	1.03
1.50	1.06
1.75	1.08
2.00	1.10
2.25	1.13
2.50	1.15
2.75	1.17
3.00	1.18
3.25	1.20
3.50	1.22
4.00	1.25
4.50	1.28
5.00	1.31
r	1.34
6.00	1.36
6.50	1.39
7.00	1.41
7.50	1.44
8.00	1.46
8.50	1.48
9.00	1.50
9.50	1.52
10.00	1.54
10.50	1.56
11.00	1.58
11.50	1.60
12.00	1.62
13.00	1.65
14.00	1.69
15.00	1.72
16.00	1.75
16 2/3	1.77

Fig. 427.

(a) Ellipsoidal



(b) Spherically
Dished
(Torispherical)




Fig. 428

#### Wind Loading

Wind Load (W) =  $P \times D \times H$  in LBS. where P = 20 for heights upto 29 ft.

= 25 for heights (30) to (49) ft.

= 30 for heights (50) to (99) ft.

= 40 for heights (100) to (499) ft.

H = Height above corroded section in ft.

P = Wind pressure in Lbs/sq. ft.

D = Column diameter in ft.

Bending moment (B) = 0.0027 X W X H X SF

Where SF = Average shape factor = 0.75

Moment of resistance Z (when Outside dia (DO) < 100)

$$T$$

$$= \pi \times r^2 \times t.$$
Moment of resistance Z (when 
$$\frac{DO}{T} > 100)$$

$$100 \times t^2 \times r^2 \times \pi$$

DO

Bending stress due to wind load (SW)

$$=\frac{B}{7}$$
 X 2240 ..... LB. F/in<sup>2</sup>.

Available stress to resist wind load (SA)

 $= S - SL \dots LB.F./in^2.$ 

If (SW) is less than SA, the maximum permissible working pressure in that given in formulae 1,2,3, whichever is the lesser.

If SW is greater than SA, substract SW from S to give SP.

= SP = Permissible longitudinal stress due to internal press lb.F./in<sup>2</sup>.

MPWP (Combined pressure and wind load).

$$= \frac{2 \times \hat{SP} \times E \times T}{}$$

$$R - 0.4T$$

# 22. HEAT EXCHANGER CALCULATIONS:

SHELL

MPWP for circumferential stress

$$= P = \frac{S X E X t}{R - 0.4t}$$

Flange rating A.S.A. B16.5.

BONNET OR DISHED END Torispherical HEAD

$$MPWP = P = \frac{2 \times S \times E \times t}{L \times M + 0.2t}$$

ELLIPSOIDAL HEAD

MPWP 
$$= \frac{2 \times S \times E \times t}{K \times D + 0.2t}$$
Flange rating ASA B16.5.

TUBE SIDE CHANNEL

MPWP for circumferential stress

$$= \frac{S \times E \times t}{R - 0.4t}$$

Flange rating ASA B16.5.

COVER

Flat 
$$P = \frac{S \times t^2}{0.3 \times D^2}$$
Torispherical 
$$P = \frac{2 \times S \times E \times t}{L \times M + 0.2t}$$
Ellipsoidal = 
$$P = \frac{2 \times S \times E \times t}{K \times D + 0.2t}$$

TUBE SHEET

The following formulae apply when tube pitch is not less than 1.25 X tube diameter.

Tube sheet temperature (T) =inside (1) +inside (2) +outside (1) +outside (2)

4 ..... in degrees F

FLOATING HEAD TYPE

$$MPWP = S \qquad \frac{2 X T}{F X G} \qquad 2$$

Where F = 1.0

G = Mean gasket dia at stationary tube sheet.

U-TUBE TYPE

$$MPWP + S = \frac{2XT}{FXG}^2$$

Where F = 1.25

N.B. The MPWP of the shell may be limited by tube sheet thickness if

design pressure of shell side is greater than tube side pressure.

23. PRESSURE CALCULATION — VESSELS

SHELL

MPWP for circumferential stress!

$$P = \frac{S X E X t}{R - 0.4t}$$

**HEADS** 

MPWP for ellipsoidal heads:


$$P = \frac{2 \times S \times E \times t}{}$$

$$K X D + 0.2t$$

MPWP for torispherical heads:

$$LXM + 0.2t$$





تالثا: تأثیرالهیدروجین علی المحادث اعدادالمهندس برری صالح جاسم القدمة:

من الممكن مداولة الهايدروجيين بواسطة الحديد الاعتيادي في درجات الحرارة الاعتيادية ولا انه في ظروف معينة قد يحصل انهيار كاملل للمعدن بتأثير الهايدروجين وان طبيعة الانهيار ميكانيكية ولو أن التاكل يلعب دورا بارزا فيها و

ويحصل الانهيار نتيجة تولد الهايدروجين الذري من تفاعل كيمياوي • فمثلا ان وجود كميات قليلة من كبريتيد الهايدروجين الرطب يولسد الهايدروجين الذري على سطح الحديد كما فسي المادلة :ــ

 $Fe + H_2S \longrightarrow FeS + 2H$ 

ينفذ الهايدروجين الذري خلال مسامات المعدن حيث يتحد مع بعضه مكونا الهايدروجين الجزيئي الذي لايتمكن من المخروج من المسامات وعلى مرور الزمن تبقى كميات لابأس بها من الهايدروجيين الجزيئي محصورة داخل المعدن مولدة ضفوط كبيرة كافية لتكسير المعدن وانهياره التام •

يكون تمزق المعدن موازيا للسطح • عندما يكون الهايدروجين الجزيئي المحصور قريب من سطح المعدن تظهر بثور على السطح • عند فحص التمزق تحت المجهر نجد ان التشقق يحصل خلال مجاميع البلورات • هذا بالنسبه لدرجات الحرارة العالية • اما التشققات في درجات الحرارة العالية

فتكون على حدود مجاميع البلورات .

بي درجات الحرارة العالية يتفاعل الهايدروجين مع كاربيد الجديد مكونا غاز الميتان الدي جزئيت كبيرة والايتمكن من الخروج من مسامات المعدن ، بذلك تتولد ضغوط عالية داخل المعدن تؤدي بالتالي الى تشــقة ،

من المكن منع اتحاد الهايدروجين مع الكاربيد بأضافة عنصر الكروم او التيتانيوم او الفنيديــوم وغيرها التي تثبت الكاربيد لذلك فان معظم سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ تقاوم الهايدروجين في درجات الحرارة العالية لاحتوائها على عنصر الكروم •

# انواع التلف :-

ا حجهود داخل المدن مع تقليل المونة :يدون هذا التلف وقتي اذا تمكن الهيدروجين
الـــدري من مغادرة المحدن و أما أذا
اتحد مكونا جزيئات الهايدروجين التي لاتتمكن من
الخروج فتتولد جهود عالية داخل المعدن تقلل من مرونته ويتشقق نتيجة ذلك و

# ٢ ـ ظهور البثور :\_

عندما ينحصر الهايدروجين الجزيئي في مسامات المعدن تظهر اعراضه على شكل بثور عندما يكون قريبا من السطح •

# ٣ \_ التقليل من الكاربون والتشقق:

يتحدر الهايدروجين النافذ مع كاربيد الحديد مكونا غاز البيثان • يحصل هذا التفاعل عندما يكون ضغط الهايدروجين الجزئي اعلى من (١٠٠) باوند / انج مربع في درجات حرارة تتراوح بين (٤٣٠) ف انى (٦٧٥) ف معتمدة على الضغط • يبدأ هــــذا

التفاعل على السطح ويستمر داخل المعدن مسببا تقليل في تركيز الكاربون على السطح وتحته وتجمم غاز الميثاق داخل فراغات السبيكة ، النتيجة النهائية تكون على شكل تشققات داخلية ،

# الظروف اللازمة لدصول التلف

تكون الرطوبة ملازمة للنوعين الاول والثاني المذكورين اعلاه ، عندما يكون تولد الهايدروجين من نآكل الاوعية تتاثر عادة الاجزا، ذات المتانة العالية والمسلط عليها جهود كبيرة مثل مراوح ضاغطات الغاز او براغي وصامولات الرأس العائم فلله المبادلات الحرارية او الاجزاء الداخلية للصمامات أو نوابض صمامات الامان وغير ذلك ، و التسيي يصيبها تقليل في المرونة وتصبح هشة ، لقد دلت التجارب انه اذا كانت متانة الخضوع اقل مسن (٥٠٠ره) باوند / انج مربع وكان الجهد المسلط القل من (٨٠) بالمائة من متانة الخضوع تقل ظاهرة التشقق ، يجب ازالة الجهد في خطوط اللحكام والمناطق المحيطة بها ، وان لاتتعدى الصلادة عن والمناطق المحيوب واللة المجهد في المسلودة عن المسلود والمناطق المحيوب واللة المجهد في المسلودة عن المسلود والمناطق المحيوب والله المجهد في المسلودة عن المسلودة والفراغات الكبيرة وغيرها ،

اظهرت الاختبارات على انواع من الحديد مثل ASME-A212 و ASME-A302 في ضغوط تشغيلية عاليه عدم تأثرها بالهايدروجين بالنسبة للعينات غير المثلومة مقد اصابها فقدان في المتانة محدود (٥٩) بالمائة و هذا يدل على مدى اهمية الاعتناء والسيطرة على النوعية عند صنع الاوعية المعنية لازالة جميع الخدوش والعيوب ان استعمال

الحديد الكاربوني ذو البلورات الدقيقة مثل السواح A-516 للداولة الهايدروجين الرطب غير مجدي وغير اقتصادي، وذلك لأن هذا النوع الجيد من الحديد يتعرض لتقليل المرونة والتشققات بنفس الدرجة التي تتعرض لها انواع الحديد الاقل جودة،

# طرق الملاج

عندما يكون التآكل هو مصدر تولد الهايدروجين فيجب في هذه الحالة أزالة الهايدروجين الذري ، اما عن طريق منع حصول التآكل او بازالة المواد الكيمياوية التي تسمم سطح المعدن وتمنع اتحاد الهايدروجين الذري لتكوين الهايدروجين الجزيئي على السطح الذي لايستطيع دخول المعدن ه

من المكن ازالة التآكل بواسطة تغطية السطح بمواد مقاومة للتاكل او باستعمال سبائك جيدة وهذه الفطوة ضرورية عندما تفشل محاولات ازالة المواد الكيمياوية المسممة وفمثلا تبطن بعض الاوعية بالمواد البلاستيكية اذا كانت درجة الحموضة PH اعلى من (٧) وكذلك يستحل التبطين بالحديد المقاوم للصدأ بانواعه المختلفة في حالات كثيرة وظروف متنوعة وان طلاء بعض الاجزاء الصفيرة بالالمنيوم ومثل نوابض صمامات الامان وقيد النبت مقاومتها للهايدرروجين والمنتفية النبية المقاومتها للهايدرروجين والمنتفية النبية المقاومتها للهايدرروجين والمنتفية المنتفية الم

ان السيانيدات وكبريتيد الهايدروجين تعتبر من اكثر المواد التي تسبب التسمم في الوحدات التشغيلية التي يتواجد فيها الهايدروجين الرطب في هذه الوحدات التشغيلية تزال هذه المواد المسممة باضافة بولي كبريتيد الامونيوم والاوكسجين حيث تحولها الى بولي كبريتيدات وتيوسيانات على شرط

The state of the s

ان درجة الحموضة PH تبقى اعلى من (٧) • لنع تولد غاز الميثان في درجات الحرارة العاليــة تضاف عناصر الكروم او المولبدنوم وغيرها التـي لاتتفاعل كاربيداتها مع الهايدروجين الإ في درجات الحرارة العالية جدا • لذلك يمكن استعمال انــواع الحديد المقاوم للصدأ بصورة مرضية في جميـــع درجات الحرارة التشغيلية •

لتجنب حدوث تقليل الكاربون والتشــــققات بالنسبة للحديد الاعتيادي والسبائك يجب التشغيل ضمن الحدود المثبته في مخططات نلسون •

بعض الالواح المناسبة للاستعمال تتف—من A-387 A,B,C,D,E, و A-204A, B & C وسبائك مشابهة للانابيب والقطع المصبوبة اعتمادا على درجات الحرارة والضغط وحسب مامذكور في مخططات نلسون ان تلبيس الحديد او السبائك مالحديد المقاوم للصدأ يستعمل كثيرا في مقاومة التآكل في درجات الحرارة العالية ولكن عملية التلبيس قد تدخل عيوبا جديدة مثل تكون فراغات بين الجدار والتلبيس أو تشقق مناطق اللحام نتيجة بين الجدار والتلبيس أو تشقق مناطق اللحام نتيجة درجات التمدد الحراري المختلفة ولذلك فان السيطرة على النوعية والاهتمام بعملية الصنع ما اللوازم الضرورية جدا و

# اسئلة واجوبة

### سـؤال:\_

كيف يدخل الهايدروجين في الحديد؟

### الجواب:

ان درجة ذوبان الهيدروجين في الحديد لاباس بها وتزداد بازدياد الحرارة • ينفذ الهايدروجين

الذري خلال الحديد بسهولة و يتكون الهايدروجين الجزئي نتيجة اتحاد الهايدروجين الذري مع بعضه ويبقى محصورا في الفراغات وعلى فترة من الزمن يولد مايسمى بالبثور و يعتقد ان الهايدروجين الذري يتولد مرة اخرى داخل البثور نتيجة تفكك الجزيئة في خلروف معينة وبدرجة محدودة وينفذ خلال البثور الى خارج المعدن و

اذا كانت سرعة نفاذ الهايدروجين اعلى مسن سرعة خروجه تتولد ضغوطا داخل المعدن تؤدي الى تشققه ، ان الضغط اللازم لانهيار الحديد يعتمد على متانة الحديد وعلى مدى تساوي تركيبه وعلى صفاته الفيزياوية ، ينشأ الهايدروجين الذري على اسطح المعدن من ايونات الهايدروجين في الماء ومن السطح ينفذ الهايدروجين خلال المعدن ،

# 

كيف نمنع هذه الظاهرة ؟

# الجواب :-

عندما يحصل التلف في اجهزة التصفية فان الهايدروجين الذري يتولد من خلال التآكل ومن الواضح ان منع حصول التآكل يؤدي الى منع تولد الهايدروجين وهناك طريقة اخرى هي تحسين نوعية السطح بحيث يقلل من قبوله لذرات الهايدروجين وتستعمل في بعض الاحيان السبائك الكرومية او تلبس الجدران بمثل هذه السبائك ، الا ان ايقاف مصدر الهايدروجين الذري هو العلج الصحيح والعملي والعملي والعملي

### سوال:

# الجسواب :

ان الضغط العالي من الهايدروجين داخـــل الحديد قد يؤدي الى تكون البثور او التمــزق او تقليل المرونة ويحدث الانهيار عادة خلال اخــعف منطقة في الحديــد الملوث Dirty Steel قد تكون اضعف منطقة في فراغ Lamination او اوساخ متولدة اثناء الصنع ، اما في الحديـــد النظيف فتكون اضعف منطقة في داخـــل بعض البلورات المتصدعة ، أن سبب تقليل المرونة هونتيجة الإجهاد الناتج من ضغط الهايدروجين في الفراغات والمسامات ويكون هذا الضغط عادة كبير جدا واعلى من متانة الحديد ،

سمؤال:

ماهي العوامل التي تساعد على حصول هـذه الظامرة ؟

### الجرواب :-

يحصل تلف كبير بوجود كبريتيسد الهايدروجين في محاليل الماء الصافي وبوجوده يحصل نفاذ للهايدروجين بدرجة قليلة غير ملموسة، بوجود الحوامض يحصل تلف سريع ومستمر ، ويكون التلف اكثر هجما أذا أجتمعت السيانيدات والامونيا ،

### سبؤال :ــ

ماهي الخطوات الواجب اتباعها لايقاف التلف بالهايدروجين ٢

# الجواب:

عند غياب السيانيدات من محاليل كبريتيـــد الهايدروجين الحامضية تضاف عادة الامونيا للتقليل


من نفاذ الهايدروجين • الا ان هذه الطريقة غالية جدا • كما ان الغسل المكثف بالماء يقلل من الظاهرة ولكن اذا كان الماء قليلا فانه سيزيد من التلف •

اهمية خطوط اللحام في اجهــزة مداولـة الهايدروجين في درجات الحرارة العالية

في بعض الاحيان يحدث اختلاف في مكونات السبيكة في منطقة اللحام في الاجهزة الحاوية على الهايدروجين الحار ، وهذا الاختلاف قد سبب حوادث خطرة ومكلفة ، سنستعرض قسم منها •

يجب دائما الحصول على تجانس في نسب مكونات السبيكة في جميع اجزاء الاجهزة الحاوية على الهايدروجين الحار وخاصة في منطقة اللحام و الا أنه قد لوحظ نقص في بعض عناصر السبيكة في مناطق اللحام ، وسبب ذلك مسعوبة السيطرة على عملية اللحام وعدم تحليل السبيكة بعد اللحام لمعرفة نسب المكونات بالضبط ، عند تصميم منظومة لمداولة الهايدروجين الحار يجب الرلا اختيار السبيكة المناسبة التي تمنع تفاعل الهايدروجين مسع الكاربون ، وقد اجريت بحوث الهايدروجين من رسم مخطط يبين علاقة درجة الحرارة بالضغط الجزئي

مع ذلك فقد لوحظ حصول نقص في بعض عناصر السبيكة في مناطق اللحام في سبائك جيدة الاختيار و لذلك من المهم جدا ان تفحص مناطق اللحام في الاجهزة المشتغلة للتأكد من مكونات السبيكة و ان التلف بالهايدروجين الحار هو تلف تراكمي Cumulative ويعتمد على فتراكمي الحضانة Incubation التي تعتمد بدورها على مقدار النقص في مكونات السبيكة وعلى شدة



الظروف التشميلية .

شرح لبعض الحوادث التي حصلت نتيجـــة نقص مكونات السـبيكة في اللحـــام الهادثة الاولى

بمد هذه الحادثة تم محص مناطق اللحام في المبادلات الاخرى الشابعة بواسطة المحص المناطيسي للكشف عن التشققات وكما تم تحليا نماذج منها ، بعد الفحص وجد تشقق داخلي في احد خطوط اللحام الافقية نتيجة نقص في مكونات السبكة ،

الحادثة الثانية

بعد فحص اللحام في احد مفاعلات تحسين البنزين المصنوع من (١) بالمائة كروم (٥٠٠) بالمائة مولبدنوموجد بأنه يحتوي على عيوب كثيرة منهاوجود بثور فيها غاز الميثان داخل السطح وتنقر على حدود مجاميع البلورات وقلة في نسبة الكاربون مصع تشققات • كانت نسبة الكروم في خط اللحام بين (٢٠٠٠) الى (٢٥٠٠) بالمائة • ظروف التشغيل كانت

ز ۸۸۰-۴۹) ف و (۲۷۷-۴۰) باوند / انج مربع صعط جزئي للهايدروجين لم يعرف سبب تكون هذه العيوب و الا أن جميع اللحام ازيل من المفاعل ولحم مرة اخرى و

### المادئية الثالثية

حصل تلف مفاجى، في ثلاث مفاعلات تحسين البنزين مصنوعة من الحديد الاعتيادي ومبطنة بعازل من الداخل و السبب لايعود الى نقص في اللحام وانما كان بسبب تعدى درجات الحرارة التصميمية و كان المفروض ان تكون اعلى درجة حرارة يتعرض لها الجدار الخارجي ٣٠٠٠ ف و الا ان الجهة التشغيلية رفعت درجة حرارة السطح الى (٣٠٠ ــ ٧٥٠) في و كان الضغط (٣٣٠) باوند/ مربع وحصل التلف بعد سنة واحدة من التشغيل و الحالة الرابعة

تشقق لحام افقي في واحد من اربعة مفاعلات تحسين البنزين المصنوع من (١) بالمائة كروم (٥٠٠) بالمائة موليدنوم بضغط (٦٠٠) باوند / ألمج مربع مؤديا الى حريق كبير + كان طول الشق (٣٦) أنج اخلهر التحليل الكيمياوي نقص في نسبة الكروم الى (١٢ر٠–١٠٥٥) بالمائة ونسبة الموليدنوم السي (١٢ر٠–١٠٥٥) بالمائة ونسبة الموليدنوم السي (١٢روه – ١٢٥٠) بالمائة

بعد التحقيق ظهر ان السلك المستعمل فـــي اللحام كان من الحديد الاعتيادي • اما اله الله اللحان من الكروم والمولبدنوم • لم يجري اي تحليل كيمياوي لنسب السبيكة في منطقة اللحام •

ازيل اللحام من جميع المفاعلات الأربعة ولحم بواسطة سلك جديد وتم التأكد من النسب بالتحليل الكيمياوي ٠

### الحالية الخامسة

حصل تثبقق في الرأس العلوي لاحد مفاعلات تحسين البنزين المصنوع من (٥,٥) بالمائة مولبدنوم كان السبب ناتج من استعمال طوق Shroud و كان داخلي لمسك غطاء العازل Shroud وكان مصنوعا من الحديد الاعتيادي فلم يتحمل الظروف التشغيلية وحصلت فيه تشققات انتقلت عن طريق اللحام الى الرأس العلوي و

مده الحادثة تبين أهمية اختيار السبائك المناسبة لجميع اجزاء المفاعل سواء التي تحتوي على ضغط ام لا .

من المستحسن تصنيع الاجزاء الداخلية المتصلة بالجدار بواسطة اللحام من (١٢) بالمائة كروم حتى تتحمل درجات الحرارة والضغوط التشغيلية وتتكون نسبة لابأس بها من الكروم في منطقة اللحام •

# نتائج بعض التحقيقات

تم دراسة هذه الظاهرة من قبل جهات مختلفة وقد ظهرت التوصيات والنتائج التالية :ـــ

١ ــ يجب على جميع المعنيين الالمام بالخطورة الجدية التي يتعرضون لها عند تشعيل المفاعلات او المبادلات الحرارية وغيرها فوق الظروف الامنية التي يحددها مخطط نلسون •

٢ ــ ان طبيعة التلف هو عبارة عن تفسـخ
 داخلي لايمكن الكشف عنه بالفحص من السـطح

قد تظهر بثور في بعض الأحيان .

٤ \_ يجب التأكد بالتحليل الكيمياوي ان نسب مكونات السبيكة في منطقة اللحام هي نفسها في سبيكة الجدار عند ملاحظة نقص في مكونات السبيكة يزال اللحام كليا ويلحم مرة اخرى •

ه \_ بينت التجارب انه عند انقضاء فترة المضانة يبدأ التلف بسرعة • اظهرت بعض النتائج بان السبيكة تضعف بعد (١٠٠) ساعة بالنسبة لدرجات الحرارة أعلى من ١٠٠٠°ف وحواليي (٤٠٠) ساعة لدرجة حرارة (٨٠٠) ف • الا ان هذه الفترات القصيرة من الحضانة لاتعني ان السبيكة ستنهار بسرعة • انما يجب ان نعلم انه اذا اردنا ان نطيل هذه الفترة فيجب علينا تقليل درجة الدرارة التى تعتبر اهم عامل •

٦ ــ للهايدروجين الحار تأثير مباشر على مدى
 قدرة تحمل المعدن للوزنLoad Carrying Capacity
 لذلك يحصل تلف كبير في المناطق التي فيها نقص
 في مكونات السبيكة ٠

٧ ــ ان التشغيل بظروف اعلى من التصميمية

يعرض الاجهزة للخطر الجدي • في بعض الاحيان تقوم الجهة التشغيلية برفع درجات الحرارة وبدون اعلام الجهة المسؤولة عن حالة الاجهزة • لذلك يجب وضع برنامج دوري لفحص اجهزة الهايدروجين الحار وتحليل نسب مكونات السبيكة في مناطلسق اللعام باخذ قطع صغيرة بين فترة واخرى •

أختيار السبائك المناسبة اوحدات الهايدروجين والتجزئـــة اعتبارات عامـة :\_

تختلف ظروف التشغيل من وحدة الى اخسرى ومن الصعوبة تحديد ظروف التشغيل لاي وحدة بصورة مضبوطة مما يجعل اختيار السبيكة المناسبة من الامور المعدة ،

اكثر المعادن استعمالا في الصناعة هو الحديد الاعتيادي ، ولكنه لايقاوم لفترات طويلة ويتآكل في معظم الاوقات ، من الممكن تحسين أداء بواسطة التغطية ، التبطين ، استعمال مانع التآكل أو برمجة التبديل ،

في معظم ظروف التشكيل في وحددات الهايدروجين يهمل الحديد الاعتيادي مباشرة ويدرس استعمال سبيكة اجود ان الاختيار المناسب يعتمد على الخبرة والمعلومات المتوفرة من التجدارب الحقلية •

انابيب الافران

من المعلومات الحقلية التي يستفاد منها المحمم

اشتغال انابيب بعض الافران المختلفة لمدة عشر سنوات مرضية • هذه الافران تداول النفط الخام بنسبة كبريت عالية وبالظروف المذكورة ادناه :\_ ١ \_ في درجة الحرارة (٢٥٠٠) ف وضفط (٢٥٠٠) باوند / انج مربع استعملت انابيب من (٥) بالمائة كروم و (٥,٠) بالمائة مولبدنوم •

٢ - في درجة حرارة (٧٦٠) ف وضعط
 (٧٠) باوند / انج مربع استعملت انابيب من (٥)
 بالمائة كروم و (٥ر٠) بالمائة مولبدنوم ٠

۳ \_ في درجة حرارة (۸۲۰)° ف وضـــغط (۲۵۰۰) باوند / انج مربع استعملت انابيب مـن نــوع Type 304 .

٤ ــ في درجة حرارة (٩٥٠) ف وضعط وضعط (٥٠٠) باوند / انج مربع استعمات انابيب من نوع Type 347

ه \_ في درجة حرارة (٨١٠) في وضغط (٥٠) باوند / انج مربع استعملت انابيب من نوع الفولاذ المقاوم للصدأ نوع (٢١٥).

٦ \_ في درجة حرارة (٦٠٠) في وضغط (٥٠) باوند / انج مربع استعملت انابيب من الحديد الاعتيادي ٠

ان السبائك المذكورة اعلاه نجحت في العمل لدة عشر سنوات على الاقل وتعتبر كدليل مهمم المصمم والمسلم المسلم ال

اما المعلومات الخاصة عن طروف التآكل في درجات الحرارة المالية فتعتبر نادرة جدا ه

#### متطلبات عمر السبيكة

الجدول ادناه يستعمل كدليل عند حساب سماح التآكل Corrosion allowance لأجهزة وهدات الهدرجة والتجزئة :\_

الجهـــاز أو الفقـــرة	العمسر التصميمي
١ ــ أنابيب الحديد الاعتيادي	
٣ ـ خزم المبادلات الحرارية المصنوعة مــن	ه ســـنوات
الحديد الاعتيادي	
٣ _ الأجزاء الداخلية للمضخات	
١- الانابيب المصنوعة من السبائك	And the second s
٣ ــ الاجزاء الداخلية للاوعية والمفاعلات	
٣ _ أنابي_ب الأف_ران	
2 - جدران المضفات Casings	
ه ــ حزم المبادلات الحرارية المصنوعة مـــن	۱۶ مسنوات
السيائك	
٦ _ قشر المادلات الحرارية ذات الضغطالو اطيء	
٧ _ الاوعية ذات الضغط الواطيء	
١ ــ المفاعلات والاوعية ذات الضغط العالمي	
٢ _ ابــراج التجزئــة	ie us
٣ ـ قشر المبادلات الحرارية ذات الضغطالمالي	44 Y +

#### 

تنشأ المفاعلات حديثا من عدة طبقات Multi لayer وهذا التصميم له ميزاته الحسنة وتستعمل السبائك ذات المقاومة العالية للتاكلل للاجزاء الحاوية على المواد الماكلة و

قد يحتوي جو المفاعل على هايدروجين بضخط عالي وكبريتيد الهايدروجين والمواد النفطيـــة .

يستعمل الفولاذ المقاوم للصدأ نوع (٣٤٧) لتلبيس الجدار الداخلي وللاجزاء الداخلية • أما فتحات الدخول والخروج Nozzles فيستعمل الفولاذ المقاوم للصدأ نوع(٣١٦)وذلك لصعوبة نوع(٣٤٧)• بالاضافة الى ذلك يستعمل أحيانا سمك (٦)أنج من العازل المصبوب لتبطين المفاعل وذلك لتقليل درجة حرارة سطح المفاعل •

#### اوعية عزل الفاز عن السائل

جو هذه الاوعية مشابه تماما للمفاعلات لانها تغذى منها • الاختلاف أن فيها غاء وسائل بدلا من سائــــل فقــــط •

لذلك مان مسواد الصنع مشابهة أيضا ،

#### المبادلات المرارية

من الصعوبة تحديد مواد الصنع للمبادلات بصورة عامة لان كل مبادلة لها ظروف خاصة و يعتمد الاختيار على حالة المواد الداخلة الى المبادلة أي أذا كانت غازية ، سائلة أو خليط منهما و لذلك تستعمل مخططات نلسون لكل حالة على حدة و أجريت بحوث واسعة حولتاثير كبريتيد الهايدروجين وظهر أن زيادة نسبة الكروم من صفر السى (٥) بالمائة لايزيد من مقاومة التاكل ـ الا أن سرعة التاكل تتوقف عند ضغط جزئيلكبريتيد الهايدروجين بين (٣٠-٣٠) باوند /أنج مربع و بين (٣٠-٣٠) باوند /أنج مربع و

معظم المبادلات الحرارية تصنع من الحديد الاعتيادي اما اذا كانت تبرد بواسطة ماء البحر فتستعمل سبيكة المنيوم برونز أو البراص - فسي ظروف قاسية تستعمل سبائك الفولاذ المقاوم للصدا أو التبطين بنوع (٣٤٧) مع أنابيب نوع ٣٠٤ ويحصل في معظم الاحيان تاكل جهدي عند توقف الوحدة نتيجة لدخول الماء والاوكسجين - لذلك يجب تجنب دخول الماء الى هذه المباكل الفار الخامل وخاصة لسبائك الفرولاذ التي تتاثر بالكلوريد الموجود في الماء .

#### الافــــ أن

الافران نوعان ، نوع للهيدروجين ونوع للمادة النفطية ، قد تكون الانابيب افقية أو عمودية ،

تختلف درجات حرارة الهايدروجين من (٥٤٠) في الدخول الى (١١٠٠) في الخروج بضغط حوالي في الدخوج بضغط حوالي (٢٦٠٠) باوند /أنج مربع في هذه الحالة يجبب أستعمال الفولاذ المقاوم للصدأ المصبوب نوع فلا يستعمل الفولاذ المقاوم للصدأ بل تسبعمل فلا يستعمل الفولاذ المقاوم للصدأ بل تسبعمل سبائك الكروم والمولبدنوم ، هذه المواد النفطية قد تحتوي على (٥) بالمائة كبريت وتداول بدرجات حرارة بين (٧٥٠–٨٠٠) في ، بينت التجارب أن أستعمال (٩) بالمائة كروم يزيد من مقاومة التاكل بصورة ملموسة واقتصادية ،

#### اجهسزة الفمسل

يكون مغذي برج النزع بنتج التاكل من واطي، ولكن بدرجة حرارة عالية ، ينتج التاكل من مداولة النفوط ذات الكبريت العالي ، بما أن الضغط واطيء يكون الضغط الجزئي لكبريتيد الهايدروجين واطيء أيضا لذلك يستعمل الفولاذ المقاوم للمدا المحتوي على (١٢) بالمائة كروم ، قد يستعمل تلبيس من نوع (٤٠٥) على سبيكة أساس نوع تعمل على سبيكة أساس نوع SA-212 gr. B الداخلية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ نوع

اما بالنسبة لبرج الامتصاص فان الضغط يكون فيه عالمي ، اما الحرارة فواطئة وقد تكون ادنى من درجة حرارة التكثف Dew point مؤدية الى تآكل مائي ، لذلك يبطن هذا البرج بفولاذ مقاوم للصدأ نوع (٣١٦) ، في برج التقطير يكون الضغط واطئا ودرجة الحرارة واطئة ايضا ، يصنع البرج عادة من الحديد الاعتيادي نوع A-201 gr. A

ويلبس الجزء السفلي بالفولاذ المقاوم للصدأ نوع (٤٠٥) بسمك ٨/١ انج • تصنع الاجزاء الداخلية في المنطقة العليا من الحديد الاعتيادي نوع A-285 grade C
تصنع جميعها من الفولاذ المقاوم للصدأ نوع (٤١٠) تكون الاجزاء الداخلية في المنطقة السفلي من الفولاذ المقاوم للصدأ نوع (٤١٠) ايضا •

يكون سماح التآكل للحديد الاعتيادي (١/١) انج في المنطقة العليا و (٨/١) انج في المنطقـة السفلى اما بالنسبة لبرج التقطير الفراغي فتكـون درجة الحرارة في اسفله بين (٧٥٠ــ٨٠٠) ف واقل من ذلك بكئير في المنطقة العليا • لذلك يســتممل تلبيس من الفولاذ المقاوم للصدأ نوع (٤٠٥) على حديد اعتيادي نوع (٨٠٤) على المنطق. السفلى • أما المنطقة العليا فتصنع من الحديد نوع A-201 gr. A

#### كيفية الكشف على التلف بالهايدروجين

بالامكان استعمال الموجات فوق الصوتية من قبل فاحص ماهر لتحليل تركيب بلورات معظم المواد وكذلك يمكن الكشف على أي تغير يحصل في هـــذا التركيب وملاحظة وجود تشققات داخلية وقـد أكدت التجارب المختبرية الحديثة أمكانية أستعمال هذه الموجات للكشف على تقليل المرونة في المعـدن الناتج من الهايدروجين و معظم هذه التجارب تقام أذا كانت درجة حرارة سطح المعدن أقل مـــن أذا كانت درجة حرارة سطح المعدن أقل مــن (١٥٠) في وأن أستعمال المجسات المبردة بالماء قد يساعد الفاحص على الكشف بدرجات حرارة أعلى ويساعد الفاحص على الكشف بدرجات حرارة أعلى ويساعد الفاحص على الكشف بدرجات حرارة أعلى

#### خطورة الهايدروجين

أن تقليل المرونة بواسطة الهايدروجيين أو أي تلف أخر يسبب مخاطر كبيرة للصناعة النفطية .

لقد حصل انهيار في الاجهزة نتيجة نفاذ الهايدروجين في الممدن في المصافي النفطية والبتروكيمياويات ومعامل نصفية وتجميع الغاز وابار الغاز المحتوي على الكبريست ٠

قامت أحدى الشركات بتبديل ثلاث مفاعــــلات تحسين البنزين بسبب تقليل المرونة وفي فترة قصيرة جـــدا •

#### ماهو تقليل الرونة

كما ذكرنا سابقا يتكون الهايدروجين الذري من بمض التفاعلات الكيمياوية مثل :\_

 $Fe + H_2S \longrightarrow FeS + 2H$ او قد يحصل تفاعل مشابه بوجود ساينـــد الهايدروجين HCN تدخل ذرات الهايدروجين في المعدن عن طريق الفراغات والاوساخ المتكونة أثناء اللحام أو عن طريق الفتحات الطويلة Lamination وتتحد مع بعضها مكونة جزئيات الهايدروجين التي تفحصر داخل المعدن وتضغط عليه مكونة بثور على السطح ، هذا يحصل فيدرجات الحرارة الواطئة لمدم تمكن جزئيات الهايدروجين من الخروج يتولد ضغط عالي يقدر بالاف الباونات/أنج مربيع وتتكون البثور والتشققات في المعدن بذلك يكون المعدن عرضه لجهود كبيرة وينهار على أثرها • أن حصول التشققات السطحية والبثور هي العلامات الوحيدة التي من المكن مشاهدتها والدالة على التلف بالهيدروجين أن المسوحات بالموجات فوق الصوتية على سطح المعدن قد تدل على وجود تشــــققات داخلية أو تكون بثور غير ظاهرة للعين المجردة قبل أن تكبر وتنمو وتشكل خطورة •

ال تعبر وللمو وللمحل حمورة وللمبر وللمو وللمحل حمورة وللمبروجين أبدرارة العالية يتحد الهايدروجين الذري مع الكاربيد في السبيكة مولدا غاز الميثان و  $Fe_4C_3 + 12H$   $Fe_4C_3 + 4Fe$ 

#### Fatigue Strength : متانة الكلل و

هذا عبارة عن الجهد الذي يتحمله المعدن لعدد معين من الــــدورات .

ويستخلص هذا الجهد من مخططات عمر الكلل والجهده

#### Fatigue Limit ه \_ حــد الكلــل

وهذا عبارة عن متانة الكلل عندما يصبح عدد الدورات كبير جدا وعندما تصبح نهاية المضطط من الجهة اليمنى خط مستقيم بحيث يحصل الكلل بعد عدد كبير جدا من الدورات أو في بعض الحالات لايحصل مطلقا ويبقى الخط مستقيما مشيرا الى جهد معين هـ و جهد الكلل .

من المهم جدا معرفة هذه الخاصية عند التصميم وهي عادة مدونة لبعض المعادن والسبائك ولكن لفترة (٥٠٠) مليون دورة فقط ٠

الموامل المؤثرة على الكلل

1 \_ طريق تبليط الجهد Compression العند دراسة الكلل يفترض أن الجهد منتظم متغير تارة جهد شد وتارة جهد ضغط

الا أن هذه الحالة لاتنطبق على الحالات الصناعية التي تحتوي على أشكال معقدة من الجهود ، مثل أجتماع الجهد المتكرر والمتغير من الضغط الى الشد مع جهد ثابت وجهد قص ، لذلك وجب دراسة كــل حالة على حدة وتحليل الجهود المسلطة بصـــورة صحيحة للاهتداء الى نتائج قريبة للواقع ، مثلا عند تصميم النوابض Coil springs يؤخذ بنظر Torsion المتعرض الاعتبار عامل جهد اللي له النابض خلال عمره التشفيلي ٠

#### ٢ \_ نوعية التلف الناتج من الكلل

يختلف التلف الناتج من الكلل من معدن الى اخر من حيث طريقة التكوين ، سرعة النمو وكيفيــــة حصول الانهيار \_ لذلك وجب دراسة نوعية التلف الذي يحصل في السبيكة أو المعدن ، وعند معرفة كيفية حصول التلف وسرعة نمو التشققات يستطيع المسمم الاهتداء الى العمر التشغيلي الصحيح للجزء المراد تصنيعه .

في بعض المعادن تبدأ التشققات المجهرية ولكنها لاتنمو فاذا بدأت في مراكر الجهد ثم تحركت باتجاء بعيد عن هذه المراكز فيوجد أحتمال كبير أنها تتوقف أو تقل سرعتها • أن سرعة نمو التشققات تختلف من معدن الى أخر وتعتمد أيضًا على الظـــــروف التشفيلية ، اجريت تجارب عديدة لقياس طـــول التشققات مقابل تغيير في عدد الدورات • ظهـر أن الشق في حالات الجهد الواطيء أطول منه في حالات الجهد العالى • ظهر أيضا أن الجهد الواطى، يولد شق رفيع ، أما الجهد العالي فيولد شـــق عريضي ا

أذا تولد في المدن شق رفيع نتيجة الجهد الواطىء ثم أزداد الجهد الى عالى فان الشق سينمو بصورة سريعة جدا ، من الناحية الاخرى أذا تولد شــق عريض نتيجد الجهد العالي ثم قلل الجهد الى واطى، فأن سرعة نمو الثبق ستقل كثيرا .

Stress Concentrations معظم حوادث الكلل تحصل نتيجة تركر الجهود في مناطق معينة من المعدن وتنشأ منها التشققات في الممادن المرنة المسلط عليها جهد ثابت مستمر يحصل فيها مراكز جهد في مناطق معينة كالثغرات أو

بلورات المعدن أو كان نقط تقليل الكاربون تصبح مساحة العيب صغيرة جدا وتستعمل في هذه الحالة طريقة التخفيف attenuation

في هذه الطريقة يقاس عدد أنعكاسات الموجات في السبيكة ومقارنتها بالعدد الحاصل خلال نفسس السبيكة قبل اشتغالها في مستوى معين من الحساسية أذا قرر أستعمال طريقة التخفيف فيجسب تثبيت العوامل التالية : \_\_

١ – يكون ضغط المجس على السطح متساو
 لــــكل تجربـــة.

٣ ـ قد يؤثر التاكل الداخلي على نتائج الطريقة

لقد أكدت الخبرة ضرورة السيطرة علي العوامل المذكورة أعلاه للاسباب التالية: \_ ١ في المحاولات الأولى كان الكشف على تقليل المرونة بواسطة نقاط متناثرة على سلطح الوعاء ولم تكن هذه المحاولات ناجحة لعدم أعادة القياس في نفس النقاط ولصعوبة تطابق

ضغط تماس البلورة مع سطح المعدن • ٢ ـ يطرأ تدهور تدريجي على البلورة بين فترات القياس أذا أستعملت في مناطق أخرى مما يؤثر على حساسيتها • بذلك لايمكن الحصول على نفس الحساسية في كل نقطة قياس •

٣ ـ تتغير حساسية الجهاز مع الوقت ويجب أخذ ذلك بنظر الاعتبار عند القياس •

إليهاز بشكل مرضي وقرر أستعمال التصوير المهاز بشكل مرضي وقرر أستعمال التصوير الفوتوغرافي للاحتفاظ بهذه المؤشرات ولمسلم الموتوغرافي للاحتفاظ بهذه المؤشر ولمسلم المجلسات ثابته على كل وعاء في نقاط معينة على أن تترك على السطح بين فترات القياس ولاتستعمل لاي أستعمال أخر وليوضع المجس في أنبوب صغير الما الموم على الوعاء ويحتوي على غطاء مسنن لغرض المحافظة على المجس والسطح مع المحافظة على المجس والسطح مع المحافظة على المجس والسطح مع المحافظة على المجس بين فترة واخرى على على الحساسية بتعيير كل مجس بين فترة واخرى على تقطعة قياسية كل مجس بين فترة واخرى على تقطعة قياسية المحسلة ثابيا المجس والسطح مع المحافظة على المحس بين فترة واخرى على المحساسية بتعيير كل مجس بين فترة واخرى كا محس بين ك

شاع أستعمال طريقة المجسات الثابته بنجاح في أجهزة حفر الابار النفطية وعلى محاور الحرركة المعرضة للكلل والجهدد •

#### المحدمة الححرارية

يحصل الكلل الحراري أذا زادت جهود التقلص والتمدد الحاصلة من تغيرات درجة الحرارة على متانة الخضوع Yield Strength بالنسبة للمواد غير الهشة ، اما المواد الهشة كالزجاج مثلا، فانها تنكسر مباشرة (مثل صب الماء الحار في قدح زجاجي ) لهذه المواد تستعمل عبارة (المسدمة الحرارية) ،

اما الحديد مثلا فانه لاينكسر مباشرة لانه مرن ويحتاج الى جهود اعلى كثير من متانة الخضوع لفترة طويلة قبل ان ينهار •

#### عمر الكلـــل

من الممكن حساب عمر الكلل الحراري مسن معادلات معقدة تدخل فيها كثير مسن الافتراضات الاانه من المستحسن النظر بعين الاعتبار الى خواص المعدن الفيزياوي من جميع النواحي قبل الاختيار •

التمدد المراري

تختلف السبائك بعضها عن الأخر في تمددها الحراري ولكن الاختلافات غير كبيرة • فمثلا معامل التمدد الحراري لبعض انواع الحديد الاعتيادي تقل عن معامل التمدد الحراري للسبائك تقل عن معامل التمدد الحراري السبائك Alloy steel

تقريبا بينما يقل معامل التمدد الحراري للسبائك المحتوية على النيكل عن السبائك المقاومة للحرارة المحتوية على الحديد بنسبة (١٥) بالمائة ولكن الذي يؤسف له انه معظم السبائك المستعملة في درجات حرارة (١٢٠٠-٢٠٠٠) ف لها معاملات تمدد عالية و

امًا نسبة بوايسون فتختلف من سبيكة الى الخرى ، الا انها لاتعطي مجال جيد اللختيار وتؤخذ قيمتها عادة (٣٠٠) لسهولة حل المعادلات .

اختيار السبائك

يكون أساس اختيار المصمم على عدة عوامل أمنها المتانة المطلوبة ومعامل التمدد الدراري ودرجة حرارة التشغيل وخواص الزحف وغير ذلك • الا أن الاختيار المناسب يجب أن يأخذ بنظر الإعتبار التجارب التي أجريت على السبيكة والخاصية بخواص الكلل الحراري • هذه التجارب وأن اختلفت طروفها عن الطروف التشغيلية الا أنها ذات فائدة كبيرة للمصيم

لدرجات الحرارة التي لاتتعــدى (۸۰۰) ف تحتعمل السبائك الحديدية Ferritic steels فوق درجة حرارة (۸۰۰) ف يجب ادراك مقــدار فقدان المتانة للسبيكة مقارنة بمعامل التمدد •





كيفية حصول الكلل

تبدأ عملية الانهيار بتكون تشققات في المعدن و معظم هذه التشققات تنشا على عيوب في أصلل المعدن التي تصبح مراكز جهود و أو قد تنشا التشققات على مناطق ضعيفة مثل الثقوب، الحواف الحادة أو أخطاء في اللحام أو التركيب و بعد ذلك تنمو التشققات الى أن تصبح مرئية ويكون حجمها كبيرا بحيث يضعف المعدن ويحصل الانهيار و لذلك فان عملية الكلل تمر بثلاث مراحل ، مرحلة التكوين ثم النمو واخيرا الكسر و

تفسر هذه الظاهرة بوجود بلورات ضعيفة لهي المعدن ، عادة قريبة من السطح تنزلق من مكانها بصورة تدريجية من جراء الجهود المتكررة مكونة تشققات مجهرية وهذه تنمو الى أن ترى بالعين ،

تنمو التشققات في بعض المعادن بسرعة ، بينما تكون بطيئة في معادن أخرى • أذا كان المعدن ذو متانة عالية فان ذلك لايعني أن سرعة نمو التشققات فيه بطيئة بل المكس يحصل عندما يبدأ أحد الشقوق بالنمو تسبقه مرحلة تكوين شق مجهري

جديد وتتكون تفرعات صغيرة من شق واحـــد أو تتكون شقوق جديدة في مواقع اخرى حيث تكـون طبيعة الانهيــار هشـــة Brittle

لكون طبيعة الكل غامنية لحد الان يستعمل المسمم عادة عامل السلامة في حساباته ويسمى في بعض الاحيان وفي هذه الحالة فقط عامل الجهل •


#### خوامس الكلل

ا محمر المسكلل Fatigue life وهذا عبارة عن عدد الدورات اللازمة للانهيار تحت ظروف معينة ملايمكن قياس هذه الخاصية الا مالتجارب المختبرية •

#### ٢ \_ عمر الكلل المتوسط

وهذا مطابق لعمر الكال بعد (٥٠) بالمائة مسن الدورات اللازمة لحصول الانهيار ،

7 ـ مخطط عمر الكل والجهد S.N. diagram في هذا المخطط يمثل الخط العمودي الجهد الاعلى بالاف الارطال على الانج المربع • أما الخط الافقي فيمثل عمر المعدن بملايين الدورات كماموضح أدناه لشريط من البرونز الفوسفوري تحت حنسى



وهذا يسبب تقليل الكاربون في السبيكة وتقليل المرونة وضعف مقاومة السبيكة للجهـود •

متى يحمل تقليل المرونسة ؟

ا \_ الظروف الحامضية PH واطئة الخروف القاعدية PH عالية وسم في ظروف قاعدية مع تواجد السيانيد في الظرف الثالث المذكرور اعلاه يخترق الهايدروجين الذري المعدي ويتحد مع الكاربون مكونا الميثان الذي يسبب تقليل المرونة و

منع هدوث تقليل المرونسة

بالأمكان دفع الخطر بالسيطرة على درجية الحموضة PH داخل الاجهزة ويحقن في بعض الاحيان محلول البولي كبريتيد مع الهواء أذا كانت نسبة السايند عالية وفي حالة الحموضة وعدم وجود السيانيد تستعمل الامونيا للمعادلة أنأضافة الكروم والمولبدنوم يقلل من أحتمال حدوث تقليل المونية والموليدنوم علله من أحتمال حدوث تقليل

#### الكشف على تقليل المرونسة

تكشف الموجات فوق الصونية عن التغيرات التي تطرأ في التركيب الداخلي للحديد في ظروف معينة وقلة الكاربون في المعدن Decarburization يضعف الموجة المائدة الى الجهاز وتظهر التشققات الداخلية على شكل مؤشرات عيوب على شاشية جهاز الكشف و أما الفراغات والفتحات الافقيية وغيرها فتظهر على الشاشة كمؤشرات كبيرة لعيوب في المعدن و

يؤكد الخبراء المختصون بان أي مؤشر يظهر على على الشاشة يدل على عيب وقد يسبب خطرا كبيراء

لذلك يجب التركيز على المناطق التي تظهر فيها هذه المؤشرات بصورة مستمرة .

#### المسوحات بالموجات فوق الصوتية

استعملت الموجات فوق الصوتية لعدة سنوات في تقييم تركيب البلورات وتاثيرات الكلل وما شابه ذلك و ولكن معظم هذه الاستعمالات كانت مختبرية واستعملت هذه الطريقة لاول مرة في حساب حجم بلورات البراص وسبائك مشابهة لاتحتوي على الحسديد و و و و المستعملة التحتوي على الحسديد و و و و المستعملة التحتوي على الحسديد و و و المستعملة التحتوي على الحسديد و و و المستعملة التحتوي على الحسديد و و المستعملة التحتوي على الحسيد و و المستعملة التحتوي على الحسيد و و المستعملة التحتوي على الحسيد و و المستعملة التحتوي على المستعملة المستعملة

اذلك تقرر أستعمال نفس البدأ للكشف عن تقليل المرونة بالهايدروجين في أجهزة التصفية وقصد نجمت الطريقة فيدرجات الحرارة أقل من (١٥٠) في بدون اللجوء الى أيقاف الاجهزة عن العمل وهذه الطريقة من المكن تحويرها لدرجات الحرارة العالية باستعمال التوصيلات الثابتة مع تبريد المجسس أو الباحث بالماء باستمرار و

#### شسرح للطريقسة

تطلق الموجات فوق الصوتية التي هي عبارة عن موجات ضغطية من بلورة لها خاصـــية

piezo-clectric
تجابه طبقة تختلف بكثافتها عن كثافة السبيكة أو
المعدن مثل الشقوق او الفراغات أو الفتصات
وغير ذلك ، عند الرجوع الى البلورة تتصول
الى موجات كهربائية وتغلهر على شاشة الجهاز ،

الثقوب او الاخاديد ، ولكن يحصل في هذه المناطق خضوع yield ينتقل من جرائه الجهد الى الإجزاء الاخرى من القطعة بحيث يكون توزيع الجهددم متساوي تقريبا .

يوجد معامل يستعمل في التصميم يسمى بمعامل مركز الجهد • وتوجد قيم لهذا المعامل في جداول ومخططات متوفرة لعيوب • أو ثغرات أو أخاديد باحجام معينة •

#### ٤ \_ حجم القطعــة

لتانة الكلل علاقة واضحة مع حجم القطعة م القطعة الكبيرة تنهار عادة تحت جهد أقل من القطعة الصغيرة وهذا يعود لكثرة مناطق الضعف أو مراكز الجهود في القطعة الكبيرة •

وقد بينت بعض التجارب المختبرية أن القطـم الصغيرة أمتن من القطع الكبيرة

#### ٥ \_ نسبة دورات الجهد

لكون الجهد متقطع فانه يحصل في مختلصيف الترددات حسب الظروف التشغيلية للقطعة، عموما ترداد متانة المعدن بازدياد دورات الجهد المسلط، تكون الزيادة في متانة الكلل ضئيلة لجميع المعادن والسبائك عدا الحديد الاعتيادي في المدى (١٠٠٠٠ دورة في الدقيقة ، في درجات الحرارة الاعتياديسية ،

#### ٦ - الحـرارة المالية

في درجات الحرارة العالية تتاثر متانة الـــكال بتغير تردد دورات الجهد • مثلا في درجة حــرارة

(۱۲۰۰) ف تصبح متانة الحديد المستعمل للمنشات structural steel ضعف قيمتها أذا تغيير التردد من (۲۰۰) الى (۱۵۰۰) دورة في الدقيقة ٠

#### ٧ \_ حالية السطح

كما ذكرنا سابقا أن معظم تشققات الكلل تتولد على السطح • لذلك فان حالة السطح مهمة جدا • فالسطح الخشن يقلل من متانة الكلل بنسببة (١٥-٢٠) بالمائة • لذلك فان تنعيم سطوح القطمة المستعملة بحب أن يتم باعتناء تام مع أزالة جميع الخدوش وبدون حصول جهود أضافية •

يجب الاشارة بان ليس جميع طرق معاملية السطوح تحسن مقاومة الكلل ، فمثلا ان التعطية بالكهرباء electro-plating تقلل عادة من متانة الكلل وذلك بسبب وجود تشققات مجهرية عمودية في الغطاء التي تعمل كمراكز جهد ، من طرق معاملات السطح الجيدة التي تعملى مقاومة الكلل هي عملية الطرق Peening التي تتضمن طرق القطعة بمطرقة مدورة أو كرة حديدية والتي تدخل جهود ضغط Compressive stresses

التي تساعد على أعطاء السطح متانة جيدة ضـــد التشققات •

يجب تجنب أستعمال الكوسرة على السطح لغترة طويلة لان ذلك يسخن السطح ويدخل جهود الشد التي لها الاثر الكبير في تقليل متانة الكلل •

#### المكلل الحسراري

يتولد هذا النوع من الكلل من استعمال الحرارة " بشكل متقطع • حتى أذا كان المعدن مصمم لدرجات حرارة اعنى من التشغيلية الا أنه ينهار نتيجــة الــــكلل الحـــراري •

# زابعاً: المسكلل اعداد: المهندس بدري صالح جاسم

#### القدم

عند تعرض المواد كالمعادن مثلا بجهود مكتسررة او متقطعة ومتغيرة تحصل فيها حالة تسمى بالكلل مذه الحالة لاتحدث أذا كان الجهد المسلط ثابست ومستمر و تتميز المواد التي يصيبها الكلل بفقدان في المتانة والمرونة والعمر التشغيلي و يكون مقدار الجهد خلال المدى المرن elastic range

هذه الظاهرة تحصل نتيجة عدم تجانس تركيب السبيكة أو المعدن ، وتشبه الى حدما سلوك السبيكة عندما تمسبح هنسسة ،


جميع الاجزاء الدوارة معرضة لجهود متغيرة ، وكذلك النوابض التي قد يحصل فيها أنصراف ، واجنحة الطائرة تتعرض لرياح متغيرة واطار السيارة يتشوه كثيرا بعد الاستعمال »

معظم الدراسات على هذه الظاهرة تجري على المعادن لأنها تفقد مرونتها وتصبح هشة بعد الكال لذلك فانها قد تسبب خطورة كبيرة • أما المسواد الأخرى فتفقد متانتها أيضا عند الكال ، الا أنها لم تدرس بصورة جيلدة •


#### جهـــود الكـــلل

من ابسط جهود الكال الجهد المتكرر المبدين المتكرر المبدين المتحدد المتكر المبدين المتكر المبدين المتكر المبدين المتكر المبدين المتكر المبدين المتحدد المتكر المبدين المتحدد المتكر المبدين المتحدد المتكر المبدين المتحدد المت

هذا ينطبق على جهود الحنى Bending التي يتعرض لها الاكسل الدوار وفي هــــــذه الحالـــة تكـــون محصلة الجهـد صفر • أما أذا تعرض المعدن لجهد ثابت أضافة الى الجهــد المتكرر أعلاه فيصبح المخطط كما يلي : ــ



شكل رقم ١٣٤٠



تصبح محصلة الجهد تساوي الجهد الثابت ، أما الجهد الاعلى max فيكون مجموع الجهدد الثابت مضافا اليه الجهد المتكرر ،

توجد حالات كثيرة في الصناعة تتضمن جهود متكررة ولكن غير منتظمة منها الجهود المسلطة على الطائرة التي تختلف دائما ولاتتبع نظام معين •

This till vist Oolide Still aight stude \*

# ولسباك والماكن لل تعلم في صب حم ولتصفيد

و (۸) نیکال ۰

يحتوي الحديد الصب على (٢ر٣) الى (٢ر٣) بالمائة كاربون و (١) الى (٥٧ر٢) بالمائة سليكون توجد سبائك من الحديد الصب تحتوي ايضا على نسب من الكروم او النيكل •

يوجد نوعان رئيسيان من سبائك الحديد ، النوع الفريتي Ferritic والنوع الاوستينيتي

Austenitic يتضمن النوع الاول على الحديد الكاربوني والسبائك ذات النسب الواطئة والمتوسطة والعالية • اما النوع الثاني فيتضمن الفولاذ المقاوم للصدأ نوع (١٨ر٨) و (٢٩ر٠٠) و (٢٩ر٢٠) •

يكون الحديد الصب فريتي وقسم من سبائك الحديد الصب اوستينيتي مثل Ni-Resist الحديد السبائك الفريتية

يتكون تركيب هذه السبائك من نوعين مسن البلورات ، النوع المسمى بالفرايت Ferrite النوع المسمى بالفرايت cementite • ان الفرايت هو عبارة عن حديد نقي طري ومرن • اما السمينتايت فهو مركب كيمياوي من الكاربون والحديد Fe<sub>3</sub>C ويكون هشا • لذلك فأن جميع هذين المركبين يعطي الحديد المرونة في نفس الوقت • وتعتمد متانة ومرونة الحديد على نسب وجود هذين النوعين من البلورات او بمعنى اخر على التركيب الكيمياوي • فمثلا كلما كانت نسبة الكاربون عالية كانت نسبة في نفس عالية كانت نسبة الكاربون عالية كانت نسبة الكاربون عالية كانت نسبة

ا ـ السبائك الحديد وبصورة رئيسية الحديد الاعتيادي او الكاربوني Carbon steel الكاربوني والحديد الصب Cast Iron يعتبر الحديد الكاربوني سبيكة من الحديد والكاربون بنسب من الكاربون تتراوح من (١٠٠١) الى (١٠٧) بالمائة ويحتوي الحديد المستعمل للانشاءات يحتوي الحديد المستعمل للانشاءات كاربون و بينما يحتوي الحديد المستعمل للحسام على (١) بالمائة كاربون كحد اعلى من احسد انواع الحديد ما يسمى بالحديد القابطل للطرق mild steel

في بعض الاحيان تضاف عناصر جديدة الـى الحديد الكاربوني فتسمى السبيكة الناتجة سـبيكة. حديدية • اذا كانت نسبة العناصر الجديدة اقل من (٥) بالمائة تسمى السبيكة بذات النسبة الواطئة الى (١٠) بالمائة فتسمى السبيكة بذات النسبة بين (٥) الى (١٠) بالمائة فتسمى السبيكة بذات النسبة المتوسطة المتوسطة المتوية على (٥) بالمائة كروم او (٩) بالمائة كروم او (٩) بالمائة كروم التى غالبا ماتستعمل في انابيب الافران •

اما السبائك المحتوية على اكثر من (١٠) بالمائة من العناصر الجديدة فتسمى السبائك ذات النسبة العالية high all y مثل الغولاذ المقاوم للصدأ نوع (١٢) بالمائة كروم او (١٨) بالمائة كروم

السمينتايت عالية ايضا وبالعكس ، ان اضافة عناصر جديدة قد تؤدي الى تقوية الفرايت ،

عندما تسخن السبائك الفريتية فوق درجــة حرارة معينة تبدأ بلورات السمينتايت والفرايـت بالذوبان بعضها في الاخر مكونة نوع جديد يسـمى الاوستينايت الذي هو عبارة عن محلول صلب مـن الحديد والكاربون واي عنصر اخر • تختلف درجة الحرارة التي يحصل فيها هذا التغير باختلاف نسب الكونات • فمثلا تكون (١٢٥٠) ف للحديد القابــل للطرق و (١٥٠٠) ف للحديد المحتوي علــى الكروم وللفولاذ المقاوم للصدأ المحتوي على (١٢) بالمائــة كروم • عند التبريد البطى • يتحول الاوستينايـت مرة ثانية الى الفرايت والسمينتايت •

يحتوي النولاذ المقاوم للصدأ .S.S عادة على اكثر من (١٢) بالمائة كروم ، ويسمى مقاوم اللصدأ لأن مقاومته للتآكل ترتفع بصورة ملحوظة في نسبة (١٢) بالمائة كروم وقستمر بالارتفاع كلما زادت نسبة الكروم ،

لأتستعمل السبائك الفريتية في درجة حرارة اعلى من تلك التي يتكون فيها الأوستينايت وذلك لتجنب تغير التركيب ولتجنب الاكسدة • الا اله في حالات ترسب الفحم او الاخطاء التشسخيلية او الحرائق او التصميم غير الجيد تتعرض هذه السبائك لدرجات حرارة مفرطة •

#### ب \_ السبائك الاوستينيـــة

في السبائك الفريتية يتكون التركيب الاعتيادي من الفرايت والسمينتايت الناتجة من تبريــــد الاوستينايت تحت درجة حرارة معينة • توجــد سبائك تحتوي على تركيب كيمياوي معين بحيـث ينتج اوستينايت مستقر الى حد درجات الحــرارة

الاعتيادية تسمى هذه السبائك الاوستينيته • توجد أنواع متعددة من هذه السبائك الا أن النوع الشائع الاستعمال في المصافي هو الفولاذ المقاوم للصدأ •

تحتوي هذه السبائك على العموم على اكثر من (١٢) بالمائة كروم و (١) بالمائة نيكل لتثبيت الاوستينايت ، من السبائك المعروفة (١٨) كروم (٨) نيكل (نوع ٣٠١، ٣٠١، ٣٠٠) (٣٠) كروم (٣٠) كروم (٣٠) نيكل (نوع ٣١٠) و (٢٠) كروم (٢٠) نيكل (نوع ٣١٠) و (٢٠)

يحتوي التركيب الاعتيادي لهذه السبائك على بلورات من الاوستينايت فقط • عند التسخين والتبريد لاتحصل اي تغيرات في البلورات ، لذلك لاتعرض هذه السبائك للتصلب او انفصال الكاربون Graphitization

ج ـ الحديد الصب

من مميزات الحديد الصب انه يحتوي على

نسبة كاربون عالية ، بينما يكون الكاربون ذائبا في تركيب السبائك الاخرى ، الا انه توجد زيادة منه غير ذائبة في الحديد الصب ، ويوجد الكاربون الزائد على شكل أضلاع من الفحم في نسيج من البلورات ، ان مشاشة الحديد الصب هي بسبب وجود اضلاع الفحم المذكورة التي تقلل من متانته ومرونته عندما ينكسر سطح الحديد الصب يظهر اللهون الرمادي الناتج من وجود الفحم ، لذلكيسمى الحديد الصب في بعض الأحيان بالحديد المادى ،

يوجد نوعان رئيسيان من الحديد الصب مستعملة في المصافي ، النوع الفريتي والناصوع الاوستينيتي و في النوع الفريتي يوجد الفحم

في نسيج من الفرايت والسمينتايت • بينما في النوع الاخر يوجد نسيج من الاوستنايت • لكون الحديد الصب هشا وضعيف المتانة لهم يستعمل بصورة كبيرة داخل الوحدات التشغيلية وخاصله للداولة المواد الهايدروكاربونية • قد يزداد استعمال الحديد الصب في المصافي وذلك لاستحداث نوع جديد اكثر مرونة يسمى ductile Iron في هذا النوع الجديد يوجد الفحم بشكل عقد في هذا النوع الجديد يوجد الفحم بشكل عقد مواصه الميكانيكية بين الحديد الصب والسبائك خواصه الميكانيكية بين الحديد الصب والسبائك

٢ - السبائك والمعادن غير الحديدية

Non-Ferrous metals & alloys
(٥٠) هذه تحتوي على نسبة حديد اقل مــن

بالمائة • تعتمد التسمية على العنص الذي نسبته اعلى من (٥٠) بالمائة • لذلك فأن المونيلل (٧٠ بالمائة نحاس) يعتبر سبيكة من الندك • •

#### أ \_ النيكل وسبائكه

يستعمل النيكل النقي والمونيل لمقاومة التآكل في درجات الحرارة الواطئة •

توجد سبائك النيكل والموليدنوم والحديد بمكونات متنوعة ويطلق عليها اسماء مختلفة مثل ماستيلوي (ب) ( ٦٢ نيكل ، ٣٣ موليدنوم ، ٦ حديد ، ) والاليوم ي (٥٨ نيكل ، ٦ نحاسس ، ٢ حديد ، ٢٠١ منعنيز ، ٢٢ كروم ، ٦ موليدنوم ، ٢٠ سيليكون ) وتستعمل في المصافي لمقاومة التآكل

في درجات الحرارة المتوسطة تستعمل سبائك النيكل والسيليكون ، مثل الهامستيلوى S والاليوم S لقاومة التاكل بحامض الكبريتيك ، هذه السبائك مصبوبة وهشهدة . •

يوجد ايضا سبائك النيكل والكروم مثــــل الانكاولوي الانكلونين التي تستعمل لمقاومــة التآكل في درجات الحرارة المتوسطة ولخواصـــها المتميزة في درجات الحرارة العالية • يســـتعمل الانكلولوي (٨٠٠) (٢١ كروم ، ٣٢ نيكل ) لمقاومـة التآكل الكيمياوي بينما يستعمل الانكلونيل (١٠٠) التاتك الكيمياوي بينما يستعمل الانكلونيل (١٠٠) الحرارة العالية • يشابه تركيب هــذه السـبائك الفولاذ المقاوم للصدأ الاوستينيتي •

في بعض الاحيان تستعمل سبائك النيكل في حالة Cold working لزيادة المتانة • بعض سبائك النيكل مثل المؤنيل K والانكونيل مثل المؤنيل مالته حراريا heat treated ب سائنداس وسبائكه

يستعمل النحاس النقي في المصافي للموصلات الكهربائية والحشوات ولمقاومة التآكل • من بعض سبائك النحاس البراص والبرونز والنحاس / نيكل •

#### ج - الالمنيوم وسبائكه

يستعمل الالمنيوم وسبائكه في وحدات التصفية لمقاومة التآكل في المنشآت التي يجب ان يكون وزنها خفيفا .



#### REFERENCES

- Harmer E. Davis: "The testing and inspection of engineering materials", McGraw — Hill, New York, 1955.
- 2 ASME: "Unfired pressure vessels", ASME, New York, N.Y. 10017, 1965.
- 3 Robert C. McMaster: "Nondestructuve testing handbook," in two volumes, the Ronald Press, New York, 1963.
- 4 W.E. Schall: "X-Rays," Bristol; John Wright, 1961.
- 5 J. Krautkramer: "Ultrasonic testing of materials," New York, 1969.
- 6 J.F. Strachan: "The Petroleum refinery engineer's handbook," E. & F.N. Spon, London, W.C.2, 1955.
- 7 Taylor Lyman: "Metals handbook," the American Society for Metals, Ohio, 1960.
- 8 D.E. Dickie: "Rigging Manual," construction safety association of Ontario, Canada, 1975.
- 9 D.E. Dickie: "Crane handbook," construction safety association of Ontario, Canada, 1975.
- 10 Arthur L. Phillips: "Welding handbook," in four volumes, American welding society, New York 18, N.Y., 1960.
- 11 Omer W. Blodgett: "Design of welded structures," Lincoln Arc welding, Ohio, 1972.
- 12 "Procedure handbook of Arc We-

- lding," the Lincoln electric company, Cleveland 17, Ohio, 1962.
- 13 T.B. Jeffer Son: "Metals and how to weld them," the James F. Lincoln arc welding foundation, Ohio, 1972.
- 14 "The procedure handbook of arc welding," the Lincoln electric company, Ohio, 1973.
- 15 NACE: "Basic corrosion course," NACE.
- 16 ASTM: "ASTM standards book," ASTM, Philadelphia, 1969, 1970.
- 17 API: "Guide for inspection of refinery equipment," American petroleum institute, New York, N.Y. 10020, 1961.
- 18 "Radiographs of Welds," International institute of welding, Sweden, 1961.
- 19 B.S.: "British standards," London, 1962.
- 20 "Electric welding," Brown, Boveri, Switzerland, 1961.
- 21 F. Koenig Sberger: "Welding technology," London.
- 22 Felix Wuttke: "Gas welding," Technical fundamentals, Leipzig.
- 23 The Wells-Krautkramer: "Blue book," Ultrasonic testing school, Wells, U.K.
- 24 Struers: "Metallography," Leaflets of struers scientific instruments, Copenhagen, Denmark.
- 25 A.C. Davies: "The science and practice of welding," Cambridge, Uni., 1972.

- 26 Robert E. Reed-Hill: "Physical metallurgy principles," New York 1974.
- 27 S. Timoshenko: "Strength of materials, Princeton, New Jersey, 1963.
- 28 I. Kamenichny: "Heat treatment handbook," Moscow, 1969.
- 29 Cedric W. Richards: "Engineering materials science", London, 1961.
- 30 ASTM: "Handbook of industrial metrology", ASTM, 1967.

# 级安全的各种的各种的各种的各种的各种的各种的各种的各种的各种的

#### Note:

The editing committee wishes to thank greatly the institutions and companies whose books and standards are mentioned in the references above and from which some photographs and information have been used in this book. We mention especially the American Petroleum Institute and the American Welding Society and the British Standard Institution.

Because time for printing this book was very short, it was not possible to obtain the required permission for those photographs and information.

We are confident that those institutions and companies who are well known for their efforts in spreading scientific knowledge to all industries, will be happy to have shared in this book.

We also thank the authors of books mentioned above from which our experience has expanded.

Bedri S. Jassem for/Editing Committee

#### ملاحظــة:

تشكر هيئة التحرير المؤسسات والشركات المصدرة للكتب والانظمة المذكورة في حقل المصادر اعلاه وخاصة مؤسسة البترول الامريكية وجمعية اللحام الامريكية وهيئة المقاييسس الامريكية التبي اخدت قسم مسن الصور والمعلومات القيمة من مطبوعاتها في هذا الكتاب ، ولم يسمح الوقت لاخذ الموافقات الكتاب ، ولم يسمح الوقت لاخذ الموافقات المحولية ولو ان هيئة التحرير على ثقة تامة بان هذه المؤسسات والشركات المشهورة بالتعاون الكبير في نشر العلم في كافة ارجاء الصناعات العالمية سوف تقابل هذه الخطوة بكل رحابة صدر •

كما وتشكر هيئة التدرير مؤلفي الكتب المذكورة في حقل المصادر والتي استفادت منها الهيئة استفادة كبيرة .

بدري مسالح جاسم عن / هيئـة التحريـر

· 李安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安

### استراك


وردت بعض الإخطاء سهوا وهي لاتخفى على القارىء الاريب • وغيما يلي ايفاح لها فمحذرة: صفحة ٢٧٣ مباشرة الشكل الاتسي وهمسو

١ \_ لم يرد بعد نهاية العمود الايسر مـن برقــم ۱۷۸:

٣ \_ يكون النص في بداية الصفحة (٤١١) قبل الجدول كما يلي:

وزن المعدن المنتقل في السلك ×١٠٠٠ نسبة الانتقال /= وزن معدن السلك المحترق

وهذه النسبة في الحالات الاعتيادية تتراوح · //٩٥\_٧٥ بعض الامثلة لاسلاك اللهام المستعملة في اللحام الملب: -



## فهرس

19	الفصل الاول ـ التاكــل
7.	اولا _ نظرية التاكل
77	ثانيــا ــ أنواع التاكــل
**1	ثالثا _ طرق الحماية من التاكل
24	رابما _ حماية الاجهزة المتوقفة عن التشفيل
70	خامسا _ بعض مشاكل التاكل في مصفى الدورة
٧٠	الفصل الناني _ اجهزة وطرق الفمص
<b>Y</b> 1	اولا _ الفحمس البمسري
ΥΥ .	ثانيا _ الفحمس المطرقي
<b>Y</b> **	ثالثا ـ الفحص بالذبذبات أوق الصوتية
48	رابعا _ الفحص باشعة × وكاما
111	خامسا _ الفحص بالسوائل النافذة
171	سادسا _ القحمس المناطيسي
177	سابعها _ المحص المجهري
107	ثامنا _ الاختبارات الميكانيكية
19.	تاسعاً _ الفحص غير المتلف _ حدوده وقدراته
199	الفصل الثالث - فحص الاجهزة النفطية
7 • •	اولا ــ فحص الاوعية التي تعمل بضغط
777	ثانيا _ فحص المبادلات الحرارية
71.	ثالثا _ محص المراجل البخاريـة
377	رابعـــا ــ فحص الافران والمداخـــن
397	خامسا _ فحمس الانابيب ج
<b>TQA</b>	سادسا _ فحص صمامات الأمان
717	سابعا ــ فحص الخـــزانات

:

roy	<sup>ل</sup> ثامنا _ فحص الرافع_ات
479	الما المن المن المن المن المن المن المن
191	ب الفصيل الرابسع - اللحيسام
mar	اولا _ خواصس المعادن
497	ثانيا _ عرض عام لاساليب اللحام
5 • h	ثالثــا ــ اللحام بالقوس الكهــربائي
٤•٧	رابعا ــ اسلاك اللحام بالقوس الكهربائي
210	خامسا ــ ضوابط عملية اللحام بواسطة القوس الكهربائي
274	سادسا _ اللحام بالفاز
111	سابعا _ الطرق الحديثة في اللحام
\$0 ♦	ثامنا ــ اللحــام الناجح وكيفية تحقيقه
\$70	تاسعا ـ فحص واختبار وصلات اللحام
<b>1 1 1</b>	الماشرا حطرق اختبار اللحامين
EAL	المدي عشر _ أزالة الجهد
\$AV	الفصــل الخامســ - اسس الفحص الهندسي
٤٨٩	اولا ــ ظاهـرة الزحف
297	ثانيا _ المعادلات والحسابات المستعملة في الفحص الهندسي
o ty	ثالثا ــ تاثير الهيدروجين على المحادن
700	رام سل ـ الـــكلل
110	الفصل السادس - السبائك والمعادن المستمملة في صناعة التصفية
۳۲٥	ــ السبائك والممادن المستعملة في صناعة التصفية